





RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO LOCAÇÃO

I- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

EMEF./ANEXA: EMEIF ALANA DE SOUZA BARBOSA I

ENDEREÇO: CONJUNTO ARIRI BOLONHA, AVENIDA CENTRAL, 42

BAIRRO: COQUEIRO

DISTRITO: DABEN

CÓDIGO DO INEP: 15223000

NOME DA DIRETORA: EULINA DOMINGUES LOPES

TELEFONE: (91) 98538-2828

COORDENADORA DO ANEXO: LADYANNA CHRISTINA DE LIMA FÔRO

TELEFONE: (91) 98263-4727

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS:

- VANESSA MANSOS SANTOS - TELEFONE: (91) 99104-5019

- EDICLEUZA DE CAMPOS LESSA - TELEFONE: (91) 98888-9896

NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: MARIA DAS GRAÇAS

RODRIGUES PAUXIS

TELEFONE: (91) 98766-4847

TÉC. RESPONSÁVEL: MILENA FERREIRA REGO BARROS

PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO: 31/10/2022

II- HISTÓRICO

O presente relatório tem por objetivo atender a solicitação de avaliação de infraestrutura durante visita técnico-pedagógica ao imóvel EMEF Anexa Alana de Souza Barbosa I, onde são atendidas 06 turmas pela manhã e 06 turmas pela tarde somente ciclo I - 1° ano, localizado no Conjunto Ariri Bolonha, Avenida Central n° 42, bairro Coqueiro, distrito do DABEN para fins de renovação de contrato de aluguel.

III - ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

Horário de funcionamento:

Tarde: 13h às 17h (Turmas: CI - 1º ano)

Turmas atendidas: 12 turmas do CI - 1° ano (sendo 06 Manhã/ 06

Tarde) Faixa etária dos alunos: 6 e 7 anos

Número de alunos matriculados: 210

IV- INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO

O prédio escolar é totalmente de área térrea, logo na entrada fica a sala da Direção e Coordenação, seguindo tem as salas de aulas, 01 biblioteca organizada, sala de professores, área de lazer com chão de areia, banheiro de alunos e funcionários, além do refeitório que está em construção, ver figuras a seguir:



Figura 1: Faixada da escola sem o nome da instituição





Figura 2: Sala da Diretoria e Coordenação



Figura 4: Sala de aula



Figura 5: Sala de aula



Figura 6: Sala de aula fechada a cima









Figura 8: Sala dos Professores






Figura 9: Piscina desativada por falta de escoamento da água



Figura 11: Banheiros de alunos




Figura 13: Refeitório em construção

Figura 10: Área de lazer descoberto e em areia



Figura 12: Banheiro de funcionários

Figura 14: Refeitório em construção outro ângulo



Figura 15: Espaço entre onde deve ser construído uma cobertura para passagem que é dificultada quando chove.



Figura 16: Salas de aula sem forro.





Figura 17: Sala de aula sem forro pé

Figura 18: Sala 6 com rachadura e sem roda

V- DA ANÁLISE CONCLUSIVA:

O presente relatório expõe a avaliação técnico-pedagógica do imóvel, com a finalidade de atender as crianças da Escola **ANEXO I ALANA BARBOSA** no espaço.

Assim, no dia 31 de outubro de 2022, no período da manhã, realizou-se a visita técnico-pedagógica do imóvel, que poderá funcionar o Anexo I ALANA BARBOSA. A visita tem por objetivo analisar a dimensão pedagógica das turmas atendidas e recomendações técnico-pedagógicas a fim de fechar a contratação de aluguel para garantir o atendimento pedagógico das crianças.

Conforme este relatório técnico-pedagógico do imóvel avaliado, informamos que ele se encontra em bom estado de atendimento educacional.

Desta feita, está COEI/DIED é favorável a locação deste imóvel.

Belém, 03 de novembro de 202

Jaqueline do N. Rodrigues Pinto Diretora de Educação / SEMEC Mat.: 0346306-019

Prof^a Ma. Jaqueline do Nascimento Rodrigues Pinto

Diretora de Educação

SEMEC