

Diretoria de Educação
Coordenação da Educação Infantil
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios

RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LOCAÇÃO**1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO****ESCOLA ANEXA:** NOVA ESPERANÇA.**ENDEREÇO:** Rua Val-de-Cans, Pass. Azevedo, 108, Quadra 62, Cabanagem.**DISTRITO:** DABEN**CÓDIGO DO INEP:** 15535827**NOME DA COORDENADORA:** Michele Sousa.**TELEFONE:** 980851905**NOME DO PROPRIETÁRIO:** Delfim Figueiredo Neto.**TELEFONE:** 91 98154-5522**TÉC. RESPONSÁVEL:** Nilcilene Dias**PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO:** agosto de 2019 a maio de 2021.**2. Do histórico da Instituição:**

O presente relatório objetiva proceder quanto a avaliação de infraestrutura do imóvel de locação, onde funciona a ESCOLA ANEXA NOVA ESPERANÇA, localizada na Rua Val-de-Cans, Pass. Azevedo, 108, Quadra 62, Cabanagem, distrito DABEN. O espaço educativo atende 08 turmas de educação infantil, no período parcial (maternal II e jardins I e II) com 195 crianças matriculadas.

3. Estrutura de horário de funcionamento:

Horário de funcionamento: 07h30 às 11h30/13h às 17h00.

Faixa etária atendida: 03 a 05 anos.

Número de crianças matriculadas: 195

Turmas atendidas: 08 turmas.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2021

Nº	TURMAS	ALUNOS ATIVOS	ALUNOS TRANSFERIDOS	ALUNOS DESISTENTES	ALUNOS COM MATRÍCULA CANCELADA
01	M22101	25	0	0	0
02	M22302	20	0	0	0
03	J11103	27	0	01	0
04	J11304	26	0	0	0
05	J11305	15	0	01	0
06	J22103	27	0	01	0
07	J22104	28	0	0	0
08	J22305	27	0	01	0
08	TURMAS	195	0	0	0

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2021;

4. Infraestrutura do prédio:

A escola anexa funciona em prédio alugado constituído de 01 pavimento térreo, construído em alvenaria, possui forro em madeira, pisos em cerâmica e cimento queimado. A infraestrutura do imóvel consta com as seguintes instalações:

04 salas de aula sendo 03 com banheiros amplos;
01 banheiro social;
01 sala de coordenação/secretaria;
01 pátio amplo e arejado;
01 refeitório;
01 cozinha;
01 despensa;
01 depósito;
01 ampla área externa;

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2021;

5. Da Análise:

Analisou-se sobre as atuais condições físicas do prédio, conforme as necessidades pedagógicas, administrativas e de biossegurança, para o funcionamento da unidade escolar, o espaço encontra-se com os devidos protocolos de saúde com sinalizações nas salas, pia na entrada da escola, álcool 70 e aferição da temperatura. Quanto a infraestrutura verifica-se necessidades tais como: solucionar problemas com infiltrações, piso, fissuras nas paredes, reforma do guarda corpo do pátio lateral dos fundos e rachadura no muro lateral, bem como árvores de altura expressiva (que precisam ser avaliados quanto ao risco). A troca/instalação de fechaduras das portas das salas e banheiros, pintura externa e interna, limpeza externa. Requer atenção especial quanto ao abastecimento de água, que não chega de maneira satisfatória e requer armazenamento e, segundo os servidores, inclusive que se carregue água para executar as rotinas diárias.

6. Das Recomendações:

Diante das atuais condições físicas do prédio, em consonância com as necessidades pedagógicas e de biossegurança, para o pleno funcionamento da unidade escolar, faz-se as seguintes recomendações:

6.1 Ao proprietário

Nº	Item	Observação
1.	Solucionar rachadura no muro lateral;	que oferece risco a integridade;
2.	Sanar as infiltrações;	que comprometem, entre outros, a pintura;
3.	Providenciar a remoção de árvores de altura expressiva;	que precisam ser avaliadas quanto ao risco.
4.	Reparos na estrutura do guarda corpo do pátio lateral;	-----
5.	Reparos no piso;	-----
6.	Solucionar fissuras no prédio;	-----

6.1 A coordenação da Escola Anexa:

Nº	Item	Observação
1.	Manter a organização administrativa e pedagógica;	-----
2.	Manter a limpeza da área externa;	-----
3.	Realizar a pintura interna e externa;	Interna- conforme reparo nas infiltrações.
4.	Troca de fechaduras;	Gradativas, pois devido o modelo das portas, tornam onerosas as fechaduras.
5.	Manter os protocolos de biossegurança	(uso da pia com água e sabão disponíveis, álcool a 70%, tapete sanitizante, aferição da temperatura, uso de máscaras...)
6.	Manter os ambientes organizados e com comunicação visual limpa e funcional;	-----

6.1 Ao DEMA/SEMEC:

Nº	Item	Observação
1.	Avaliar o abastecimento de água;	Possível existência de poço artesiano desativado.

7. Da Análise Conclusiva:

Considerando o exposto, avalia-se que há necessidade de diálogo entre o proprietário do imóvel e esta Secretaria, a fim de verificar as medidas a serem tomadas de forma que o imóvel receba os serviços necessários, almejando um ambiente mais saudável e seguro para a comunidade escolar.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Técnica-Pedagógica de Educação Infantil

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANEXA
NOVA ESPERANÇA**





Foto 01- pia instalada na entrada/comunicação visual.




Foto 02-Árvores frontais



Foto 03- salas de aula.



Foto 04- abastecimento de água.



Foto 05- rachadura no muro lateral.



Foto 06- fachada.




Foto 07- área externa.