

LAUDO DE VISTORIA

VISTÓRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DESTINADO A GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES NOVOS, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA.

MAGALHÃES BARATA/PA 2021



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89

LAUDO DE VISTORIA

Aidan da Silva Neri, Engenheiro civil, registrado no CREA sob nº 1519732422, atuante no âmbito da engenharia civil, e conforme determinado em contrato de prestação de serviços firmado entre o Técnico e a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata apresenta seu parecer técnico conforme segue:

1 – Considerações preliminares

1.1 - Finalidade

Tem o presente a finalidade de relatar o estado de conservação relacionadas à estrutura de fundação, cobertura, forro (laje de forro), revestimento interno e externo (fachadas), revestimentos cerâmicos, piso cerâmico e outras análises referentes às áreas comuns do Edifício, cujo objeto é de locação de imóvel para atender o funcionamento e instalação do *Depósito destinado a guarda de equipamentos* e *mobiliários hospitalares novos*, localizado na Avenida Central, S/N, no município de Magalhães Barata – PA, conforme vistoria efetuada in-loco em 06 de janeiro de 2021.

2 - Características do Edifício objeto do presente estudo

Imóvel de pavimento térreo, paredes em alvenaria rebocada e pintada com tinta acrílica semibrilho na cor verde, necessitando de reformas, piso da edificação em revestimentos cerâmicos estampado e cor cinza de 30x30cm, forro em réguas de PVC, cobertura com estrutura de madeira e telha cerâmica tipo capa/canal colonial e telha em fibra ondulada, com instalações elétricas e hidrossanitárias funcionais. As esquadrias são em madeira tratadas e aluminio, com a porta de entrada gradeada.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89

3 - Histórico apresentado

O Imóvel apresenta os seguintes ambientes: 02 salas, 01 copa/cozinha, 01

banheiro, com as seguintes especificações:

FACHADA FRONTAL:

PAREDES: Alvenaria cerâmica rebocada e pintada, com tinta acrílica semibrilho na cor

marfim, com emassamento, em bom estado de conservação.

PISO: calçada em concreto simples.

TETO: telha cerâmica tipo capa/canal colonial e toldo em telha de fibra ondulada

sustentada por estrutura de treliças metálicas apoiadas em pilares de perfis metálicos,

apresentando sinais de oxidação na base, faz-se necessário o reparo da camada de

sacrificio.

ESQUADRIAS: Apresenta duas portas sendo uma de madeira trabalhada maciça na

cor verde e com grandes, já a outra porta é metálica de enrolar com uma porta

antecedente em vidro duas folhas, uma fixa e outra móvel.

FACHADA LATERAL:

PAREDES: Alvenaria cerâmica rebocada e pintada, com tinta acrílica semibrilho na cor

azul, com emassamento, necessitando de nova pintura.

PISO: calçada em concreto simples.

TETO: telha cerâmica tipo capa/canal colonial.

ESQUADRIAS: Apresenta dois balancinho em alumínio com vidro, ambos sem grades

dando acesso ao interno da edificação, um deles está com a alavanca danificada

impossibilitando seu travamento.

1 120

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89

SALA 01:

PAREDES: Alvenaria cerâmica rebocada e pintada com tinta acrílica semibrilho na cor

verde, com emassamento, com sinais de umidade ascendente, será necessário nova

pintura no ambiente, apresenta uma divisória em PVC pintado com tinta acrílica

semibrilho na cor verde, a mesma divide as salas 01 e 02 e ambientes distintos, se

tratando de pontos elétricos possui uma tomada alta, uma tomada media e um

interruptor.

PISO: Piso com revestimento cerâmico estampado 30x30cm, na cor branca, com

rodapé do mesmo material, porém ausente em pontos epeficicos.

TETO: Forro em réguas de PVC, com dois pontos de iluminação tipo bocal e contando

com uma lâmpada tipo LED funcionando.

COPA/COZINHA:

PAREDES: Alvenaria cerâmica rebocada e pintada com tinta acrílica semibrilho na

verde, com emassamento, conta com uma abertura para passagem de objetos da sala

02 até a cozinha, possui ainda uma tomada média e um interruptor.

PISO: Piso com revestimento cerâmico estampado 30x30cm, na cor branca, com

rodapé do mesmo material.

TETO: Forro em réguas de PVC, com sinais de descida d'agua evidenciando a

necessidade de reparos no telhado, possui um ponto de iluminação tipo bocal com

uma lâmpada LED funcionando.

ESQUADRIAS: Duas portas em madeira tratada pintadas nas cores verde e marrom,

balancinho em alumínio com vidro 40x80cm, com a alavanca de acionamento

danificada impossibilitando a vedação.

LOUÇAS: Pia de cozinha em granito e estrutura de alvenaria, rebocada e pintada;

Torneira de parede plástica na cor preta, sem sifão, sem direcionamento adequando da



água servida, se faz **necessário a instalação de um sifão**, anexo a pia existe um balcão com estrutura de alvenaria rebocada e pintada, com revestimento cerâmico na cor cinza na região superior.

SALA 02:

PAREDES: Alvenaria cerâmica rebocada e pintada com tinta acrílica semibrilho na cor verde, com emassamento, apresenta sinais de infiltração nas bases das paredes, com desprendimento da passa e reboco, é necessário que sejam feitos reparos na camada regularizante e nova pintura, possui um trecho de divisória em PVC sem pintura, este trecho divide os ambientes da sala 01 e 02, o reboco das demais paredes apresenta fissuras em locais pontuais, porém não há indícios de comprometimento das camadas mais internas das paredes, se tratando de pontos elétricos possui uma tomada média e um interruptor.

PISO: Piso com revestimento cerâmico estampado 30x30cm, na cor branca, com rodapé do mesmo material.

TETO: Forro em réguas de PVC, com sinais de descida d'agua e afundamento das réguas de PVC desse modo evidenciando a necessidade de reparos no telhado, possui dois pontos de iluminação tipo bocal com uma lâmpada fluorescente compacta funcionando.

ESQUADRIAS: Duas portas sendo uma em madeira maciça pintada na cor marrom e a outra tipo sanfona na cor branca.

BANHEIRO:

PAREDES: Alvenaria cerâmica revestida com cerâmica 30x30cm na cor branca até 1,70m de altura, e demais paredes rebocadas emassadas e pintadas na cor branca, com desprendimento de do emassamento evidenciando a necessidade de reparos nas camadas de base e nova pintura.



PISO: Revestimento cerâmico na cor branca 30x30cm, com desvinel e ralo da área do chiveiro.

TETO: sem forro, cobertura em estrutura de madeira com telhas cerâmica tipo calha/canal colonial.

ESQUADRIA: sem esquadrias, local onde existia possível balancinho vedado com alvenaria aparente.

LOUÇAS: Bacia sanitária (vaso) convencional de louca na cor branca; Assento para vaso sanitário de plástico na cor branca; Caixa plástica de descarga externa na cor branca, de *9* I, puxador fio de nylon; Lavatório com coluna na cor branca e torneira plástica na cor branca; Acessórios para banheiro de louça plásticos na cor branca.

4 - Conclusões e Considerações finais :

Pode-se constatar que o imóvel **NECESSITA DE REFORMA**, PORÉM ATENDE AS NECESSIDADES DE TODOS OS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE e assim a edificação encontra-se **APTA** corresponde para o devido funcionamento a que se destina.

 O imóvel para fins de locação não residencial, foi avaliado com um preço médio entre R\$ 350,00 e R\$ 650,00.



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89

Encerramento

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 1 4 folhas digitadas de um só lado, esta última segue devidamente datada e assinada, colocando-se a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Magalhães Barata, 06 de janeiro de 2021.

Aidon da Silva Veri

Aidan da Silva Neri Engenheiro Civil CREA 1519732422-PA

AIDAN DA SILVA NERI

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1519732422



LAUDO FOTOGRÁFICO DEPÓSITO DESTINADO A GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES NOVOS DE MAGALHÃES BARATA/PA





AVENIDA CENTRAL

CROQUI DE REFERÊNCIA





Foto 01: Fachada principal da edificação, acesso por porta de madeira gradeada, detalhe do toldo em estrutura metálica e porta de enrolar com porta de vidro duas folhas.



Foto 02: Fachada lateral da edificação, detalhe da pintura desgastada além de duas esquadrias em vidro e aluminio.





Foto 03: Sala 01, detalhe do forro em réguas de PVC e pontos de ilimunação do tipo bocal com uma luminaria.



Foto 04: Copa/cozinha, detalhe da porta em réguas de madeira pintada na cor verde.






Foto 05: Sala 02, detalhe do ponto de afundamento das réguas do forro indicando descida d'agua.



Foto 06: Sala 02, paredes pintadas e emassadas na cor verde, detalhe para parte em madeira maciça e divisoria em PVC.





Foto 07: Banheiro, piso com revestimento cerâmico estampado, detalhe para louças e despredimento do revestimento superior da parede.



Foto 08: Banheiro, detalhes do revestimento cerâmico nas paredes.





Foto 09: Banheiro, detahes a louças e porta sanfona.



Foto 10: Banheiro, detalhes da pia, espelho e vaso com caixa suspensa.