



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

“LAUDO DE VISTORIA”

Vistoria executada no imóvel sito à: TRAVESSA SANTO ANTONIO, S/Nº, – BAIRRO SÃO FRANCISCO – COLARES PARÁ.

De propriedade do(a) Sr.(a): PEDRO PAULO BARBOSA RODRIGUES

O qual será locado a: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES (SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA

O presente “auto de vistoria” foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, bem como o Laudo de Vistoria que será parte integrante deste, datado de 11/02/2016, para todos os fins e efeitos de direito.

Estado do imóvel: (x) bom () regular () mau ()
excelente

IMÓVEL EM ALVENARIA DE 01 PAVIMENTO:

PAVIMENTO DIVIDIDO EM: VARANDA, SALA, 04 QUARTOS, COZINHA 03 BANHEIROS E 01 EDÍCULA. A COBERTURA É TODA EM TELHA DE BARRO DO TIPO PLAN.

VARANDA

PAREDE: ALVENARIA REBOCADA E PINTADA;

PISO: CIMENTADO EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR;

JANELAS: GRADES EM FERRO PINTADAS;

FORRO: AUSENCIA DE FORRO;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

SALA

PAREDE: ALVENARIA REBOCADA E PINTADA

PISO: CERÂMICO COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM;

JANELAS: EM MADEIRA TRABALHADA COM GRADES DE FERRO PINTADAS;

PORTAS: EM MADEIRA COMPESSADA (MDF) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

FORRO: FORRO EM PVC BRANCO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.

QUARTOS

PAREDE: ALVENARIA REBOCADA E PINTADA;

PISO: CERÂMICO COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM;

JANELAS: EM MADEIRA TRABALHADA COM GRADES DE FERRO PINTADAS;

PORTAS: EM MADEIRA COMPESSADA (MDF) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

FORRO: FORRO EM PVC BRANCO;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.

COZINHA

PAREDE: ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO;

PISO: CERÂMICO COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

JANELAS: EM MADEIRA TRABALHADA COM GRADES DE FERRO PINTADAS;

PORTAS: EM MADEIRA COMPESSADA (MDF) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

FORRO: FORRO EM PVC BRANCO;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.

BANHEIROS

PAREDE: ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ DOIS (02) METROS;

PISO: CERÂMICO COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM;

JANELAS: EM MADEIRA TRABALHADA COM GRADES DE FERRO PINTADAS;

PORTAS: EM MADEIRA COMPESSADA (MDF) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;

FORRO: FORRO EM PVC BRANCO;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: OS ACESSÓRIOS E LOUÇAS SANITÁRIAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EDÍCULA

PAREDE: ALVENARIA REBOCADA;

PISO: CIMENTADO;

ESQUADRIAS: AUSENTE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

PORTAS: AUSENTE;

FORRO: AUSENCIA DE FORRO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONANDO, AS LÂMPADAS SÃO DO TIPO PLL.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: OS ACESSÓRIOS E LOUÇAS SANITÁRIAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

OBS: O imóvel encontra-se em bom estado de conservação, por tanto, apto a ser habitado (utilizado).

Colares/PARÁ, 11 de fevereiro de 2016.

Atenciosamente,

Elias Ferreira Soeiro
Técnico em Edificações CREA 27041TD/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

Colares (PA) 11 de fevereiro de 2016.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO


RELATÓRIO FOTOGRAFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.



Foto 01- Vista Frontal da Edificação



Foto 02 - - Vista do piso da Varanda


Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA

RUA DA ERMIDA S/Nº - BAIRRO: CENTRO - COLARES/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.





Foto 03- Vista do piso da circulação/varanda



Foto 04 – Vista do telhado da circulação/varanda


Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA

RUA DA ERMIDA S/Nº - BAIRRO: CENTRO – COLARES/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.




Foto 05- Vista do forro do quarto da Edificação



Foto 06 -- Vista do piso da sala

Elias Ferreira Soeiro
Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.




Foto 07- Vista da parede e janela da Edificação



Foto 08 – Vista do piso do quarto da Edificação

Elias Ferreira Soeiro
Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.



Foto 09- Vista da parede lateral da Edificação



Foto 10 — Vista do forro do banheiro da Edificação

Elias Ferreira Soeiro
Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.



Foto 11- Vista da cozinha



Foto 12 – Vista da bancada da cozinha

Elias Ferreira Soeiro
Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.



Foto 13 - Vista da parede e louça do banheiro



Foto 14 – Vista da edícula da Edificação


Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA




PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DA EDIFICAÇÃO ONDE
FUNCIONARÁ A E.M.E.I. MARIA SEBASTIANA VILHENA.



Foto 15- Vista da porta da Edificação


Elias Ferreira Soeiro

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA 27041TD/PA

RUA DA ERMIDA S/Nº - BAIRRO: CENTRO - COLARES/PA