

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

EMEI MARIA AUXILIADORA MARTINS GONÇALVES

ENDEREÇO: RUA SÃO MIGUEL, Nº 577, ENTRE TUPINAMBÁ E APINAGÉS

DISTRITO: DAGUA

CÓDIGO DO INEP: 15052095

NOME DA COORDENADORA OU DIRETORA: IRIS SANTANA

TELEFONE: 981994447

NOME DO PROPRIETÁRIO: ARTHUR PINHEIRO CORREA

TELEFONE: 981235278

TÉC. RESPONSÁVEL: EREDI RODRIGUES

2. Do histórico da Instituição:

O presente relatório apresenta a avaliação técnica-pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a **EMEI MARIA AUXILIADORA MARTINS GONÇALVES**, localizada na Rua São Miguel 577 Bairro: Jurunas, no distrito do DAGUA.

O espaço faz atendimento a 136 crianças, atende crianças, na faixa etária de 02 a 05 anos, com oferta nas turmas da Educação Infantil no ano letivo de 2022.

3. Estrutura de horário de funcionamento:

Horário de funcionamento: Das 7h30 as 17h30

Faixa etária atendida: 2 anos a 5 anos


Número de crianças matriculadas: 136 Crianças

Turmas atendidas: 06 turmas

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2022

Nº	TURMAS	ALUNOS ATIVOS	ALUNOS TRANSFERIDOS	ALUNOS DESISTENTES	ALUNOS COM MATRÍCULA CANCELADA
01	M11501	25	0	0	0
02	M22502	25	0	0	0
03	M22502	25	0	0	0
04	J11501	25	0	0	0
05	J22502	25	0	0	0
06	J22501	33	0	0	0
06 TURMAS					

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2022; COEI/2022



4. Infraestrutura do prédio:

4.1 Parte Térrea

- Hall de entrada funciona como refeitório
- 01 banheiro adaptado para Educação Infantil
- 01 Coordenação
- 01 sala
- 01 cozinha
- 1 refeitório

4.2. Altos

- 3 salas
- 1 banheiro adaptado para Educação Infantil
- Um espaço de leitura
- Depósito

5. Da Análise:

No dia 03 de Janeiro 2022, realizou-se visita técnica para verificação das condições de infraestrutura do espaço, e acompanhamento das questões pedagógicas e administrativas do prédio onde funciona a EMEI Maria Auxiliadora Martins Gonçalves para a melhoria no atendimento às crianças.

O presente relatório objetiva proceder à avaliação técnica-pedagógica, bem como, também versa sobre a infraestrutura do imóvel, o qual é alugado por esta SEMEC, no qual funciona a **EMEI Maria Auxiliadora Martins Gonçalves, com oferta de turmas da Educação Infantil no ano letivo de 2022.**

Na oportunidade, ainda, foram observadas as necessidades de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e conseqüentemente melhores condições de funcionamento e atendimento às crianças.

Reparos esses, os quais serão sanados pelo proprietário, conforme documento em anexo, a este relatório.

turmas existentes.

6. Das Recomendações:

- Execução de 03(três) salas de aula, em divisórias DRYWALL, nas cores : verde ,azule e amarela.
- Execução de rampa de estrutura de madeira recoberta por placas de piso emborrachado na cor azul.
- Instalar esquadria de vidro temperado.
- Instalar painel de estrutura de madeira com tela, para proteção das crianças, sobre o painel de vidro.
- Instalar toldo retrátil na cor azul, na área livre do imóvel.
- Instalar 03(três) chuveiros infantis na área livre ao lado da churrasqueira, bem como, executar marquês sobre os mesmos.
- Plantar árvore de Jabuticabeira na área livre do imóvel. ???
- Instalar corrimão de aço inox, nos degraus da entrada do imóvel

Considerando o exposto, avaliamos que o imóvel apresenta boas condições de funcionamento, contudo para o melhor atendimento de turmas de Educação Infantil para o ano letivo de 2022, a necessidade de serem atendidas.

7. Da Análise Conclusiva:

O imóvel apresenta boas condições para o atendimento da Educação Infantil, necessita de algumas adequações para um melhor atendimento, as quais serão feitas pelo proprietário, conforme documento em anexo.

Belém (PA), ----- de ----- de 2022

Eredi Cardoso Rodrigues

Técnica-Pedagógica de Educação Infantil


Eredi Cardoso Rodrigues

Matrícula: 0411337-017

COEI/DIED/SEMFC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA EMEI MARIA AUXILIADORA MARTINS GONÇALVES

1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-202
01- ENTRADA FUNCIONA REFEITÓRIO



1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-202
02-SALA 01 NA ENTRADA




1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

03-ESCALADA DE ACESSO AO TÉRREO



1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

04- ESPAÇO DE LEITURA



1- FONTE:SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

03-SALA 01 ALTOS



1 - FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

04- SALA 02 ALTOS



1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

05-COZINHA




1 - FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

06- ÁREA EXTERNA



1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

07- ÀREA EXTERNA DO LADO



1- FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022

08-BANHEIRO INFANTIL



1- FONTE:SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2022