

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS



Parauapebas, 21 de Fevereiro de 2018.

De: SEMED/Departamento de Serviços Gerais/Engenharia.
Para: SEMED/Diretoria Administrativa/Setor de Educação.

LAUDO DE VISTORIA


Atendendo ao pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelo MEMO nº011/2018 – Dir, foi realizada no dia 21 de Fevereiro de 2018, uma vistoria técnica a uma edificação comercial de terceiros, localizada à **Rua Citrino, 30-E, Vila Paulo Fonteles, Parauapebas-PA**, objetivando análise de liberação do imóvel para a locação visando atender a **SEMED** especificamente às atividades do Setor de Apoio Pedagógico do Ensino Básico.

Após a visita constatamos:

- 1 – O imóvel apresenta-se em boas condições e apto para uso;
- 2 – Está apto ao funcionamento;
- 3 – Atende satisfatoriamente o objetivo proposto.

Anexos: Laudo de Vistoria, Croquis do Imóvel e Declaração quanto à Acessibilidade.

Atenciosamente,


Roginaldo Rebuças Rocha
Eng. Civil / Sanitarista
CREA/CE: 060177113-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS



Parauapebas, 21 de Fevereiro de 2018

De: SEMED/Departamento de Serviços Gerais/Engenharia.
Para: SEMED/Diretoria Administrativa/Setor de Educação.



LAUDO DE VISTORIA

TIPO DO IMÓVEL: COMERCIAL	LOCADOR: REGINALDO NUNES DE MELO CPF: 325.604.434-49	DATA: 22/02/2018
LOCATÁRIO: SEMED	END: Rua Citrino, 30-E, Vila Paulo Fonteles, Parauapebas-Pa	
CIVIL	Revestimento cerâmico em paredes	Bom estado de conservação
	Piso cerâmico	Bom estado de conservação
	Piso áspero	Bom estado de conservação
	Telhado	Bom estado de conservação
	Ferragens	Bom estado de conservação
	Portas	Bom estado de conservação
	Portão de acesso	Bom estado de conservação
	Muro	Bom estado de conservação
	Divisórias (diversas)	Elemento não existente
	Laje	Elemento não existente
	Pintura interna	Bom estado de conservação
	Pintura externa	Bom estado de conservação
	Forro	Bom estado de conservação
	Fachada	Bom estado de conservação
Janelas	Bom estado de conservação	
HIDRÁULICA	Caixa d'água	Bom estado de conservação
	Caixas de descarga	Bom estado de conservação
	Chuveiros	Bom estado de conservação
	Sistema de Poço e Bomba d'água	Elemento não existente
	Hidrômetro	Elemento não existente
	Lavatórios	Bom estado de conservação
	Pia de cozinha	Bom estado de conservação
	Ralos	Bom estado de conservação
	Extintores de Incêndio e/ou Equip. similares	Elemento não existente
	Torneiras	Bom estado de conservação
	Válvulas e sifões	Bom estado de conservação
	Caixa de gordura	Bom estado de conservação
	Sistema Fossa+sumidouro (outro de trat. De esgoto)	Bom estado de conservação
	Calhas	Bom estado de conservação
ELÉTRICA	Chuveiro elétrico	Bom estado de conservação
	Disjuntores	Bom estado de conservação
	Quadro de distribuição	Bom estado de conservação
	Receptáculos	Bom estado de conservação
	Lâmpadas	Bom estado de conservação
	Tomadas	Bom estado de conservação
	Luminárias em geral	Bom estado de conservação

Avaliação geral: () ótimo (X) bom () regular () ruim () não alugar


Reginaldo Rebouças Rocha
Eng. Civil / Sanitarista
CREA/CE: 060177113-3