



### LAUDO DE VISTORIA - ALUGUEL

SETOR/SECRETARIA:

SEMED



IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

LOCALIZAÇÃO:

 O imóvel está localizado na Av. Havana, Qd.29 Lt.23, Vila Rica, Parauapebas-PA

ÁREA DO TERRENO:

360m<sup>2</sup>

# DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

GERAL: Imóvel de caráter residencial a ser utilizado para instalação e utilização de escola.

AMBIENTES: Imovel de pavimento terreo, os ambientes são compostos por um galpão principal, 06 salas distribuidas pela edificação, garagem, 1 cozinha com despensa e area de refeitorio, 1 banheiro adaptado para acessibilidade, 2 banheiros coletivos (Masculino e Feminino) e 2 internos para funcionarios, 1 portão de acesso.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS: É contruido em estrutras de concreto armado, com vedações em alvenaria comum rebocada, emassada e pintada, cerâmica nos banheiros, nas paredes da cozinha e piso dos demais ambientes internos. Forro em pvc nos diversos ambientes e no galpão principal estrutura metalica com cobertura de telha fibrocimento aparente. Portas em madeira, de compensado e em aço, janelas em mandeira com vidro e esquadrias de aluminio e vidro com grade.

AVALIAÇÃO (	GERAL - ÓTI	MO() BOM(X) REGULAR() RUIM()
ESTRUTURA	BOM	Não há indícios de problemas estruturais.
INST. ELÉTRICAS	BOM	Não foram identificados irrgularidades e/ou problemas
INST. HIDROSSANIT.	BOM	Não foram encontrados problemas no sistema hidrossanitário
ACABAMENTOS	BOM	Não foram encontrados problemas de acabamentos
ACESSIBILIDADE	BOM	Entrada e outros locais, rampas com inclinação elevada
INCÊNDIO	REGULAR	Ver observações, faz-se necessario incluir laudo de vistoria do corpo de bombeiros

### **OBSERVAÇÕES**

INCÊNDIO: 1-Anexar, Relatório Técnico, deverá ser emitido pelo Eng. de Segurança, com as orientações sobre incêndio para serem seguidas para instalação dos extintores, placas e luzes de emergência. 2-Após a firmação do contrato, a secretaria deve solicitar vistoria do Corpo de Bombeiros para que haja emissão do Auto de Vistoria. 3-Os extintores tem validade de um ano, devendo ser revisados ao final do período.

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Entendemos a elevada demanda a ser atendido pelo municipio, bem como sabemos a previsão do direito da criança e adolescente à educação, visando pleno desenvolvimento (Art. 53 da Lei 8.069), sabemos tambem o direito garantido pela constuição a educação, direito de todos e dever do estado. Dessa forma, para garantir o atendimento a demanda para com o setor/bairro, não tendo outro prédio para instalação da escola propomos a locação do imovel em questão como medida inicial em carater provisório e temporário.

A última vistoria foi realizada no dia 06 de janeiro de 2020, no período da manhã. O tempo era ensolarado e não foram encontrados indícios de problemas de goteiras ou infiltrações. Caso alguns desses problemas sejam observados futuramente, o proprietário deve ser informado para tomar providências necessárias. Portas dos banheiros coletivos necessitam de ajustes e reparos.

- O objetivo desta avaliação é verificar as condições físicas e de conservação do imóvel, cabendo a secretaria que o utilizará analisar se o mesmo atende suas necessidades de trabalho.
- Ao término do contrato o imóvel será devolvido, não cabendo à prefeitura a realização de qualquer reparo nas instalações hidrossanitárias, elétricas, de cabeamento estruturado ou qualquer outro reparo na estrutura em concreto armado ou metálica, exceto para os itens de desgaste natural ou reparos para a devolução e entrega do imovel no mesmo padrão ou condições em que foi recebido, conforme disposto no Art 22 e 23 da Lei 8245/1991.

O imóvel encontra-se em BOM estado de conservação, e está APTO a locação.

Renata Alexand. M. de Siqueira Engenheira Civil CREA 1516820380 ENG. RESPONSÁVEL

PROPRIETÁRIO

# IMAGENS 01/01



Foto 01: Banheiro Coletivo



Foto 02: Banheiro Coletivo



Foto 03: Banheiro adaptado a acessibilidade



Foto 04: Patio



Foto 05: Corredor de acesso




Foto 06: Sala



Foto 07: Porta de acesso principal



Renata Alexando M. de Siqueira Engenheira Civil CREA 1516820380 CT 53268/SEMED