



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

# LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Belém, 21 de agosto de 2012

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO IMOVÉL:

Terreno edificado localizado na Avenida Governador José Malcher nº 1457 — Bairro: Nazaré, Belém-Pa.

#### 2- MEDIDAS:

Área do terreno -Área construída – Testada – 15,75m²

## 3- OBJETIVO DE AVALIAÇÃO:

Avaliação para obtenção do valor de mercado do referido imóvel para alocar a "CASA AD".

### 4- INTERESSADO:

NUPS/SESMA/PMB

### 5- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

#### 5.1- TERRENO

O terreno encontra-se localizado em região urbana, com ocupação residencial.

O terreno, de uma forma geral, apresenta-se nivelado (plano) e seco em toda sua extensão, e tem forma regular.

O bairro onde se localiza o imóvel, Nazaré, é provido de toda infra-estrutura: rede de água, rede de eletricidade e telefonia. O logradouro é pavimentado, com meio fio, calçadas, etc., sendo servido por várias linhas de transportes, abastecimento alimentar, segurança, lazer, educação e atendimento a saúde.



# 5.2- CARACTERSTICA DA BENFEITORIA

#### BENFEITORIAS

- PRÉDIO TIPO: Residencial;
- NUMERO DE PAVIMENTOS: 02;
- FUNDAÇÕES:
- ESTRUTURA: Concreto armado e alvenaria;
- PAREDES: Alvenaria de tijolos;
- REVESTIMENTOS: Reboco, cerâmica e pintura;
- TETOS: Forro em laje; PVC; madeira
- TELHADO: Estrutura de laje
- COBERTURA: Telhas de fibrocimento e barro.
- ESQUADRIAS: Madeira, alumínio e vidro;
- APARELHOS SANITÁRIOS: vaso sanitário c/ caixa de descarga amianto, bidê, lavatório c/ coluna e acessórios
- INSTALAÇÕES: Tubuladas e embutidas e aparentes;
- EQUIPAMENTOS:
- PISOS: Lajota cerâmica, Mármore na escada e taco em madeira
- PE DIREITO: 3,0m;
- -DEPENDÊNCIAS:

Térreo: Garagem; 02 varandas, sala de estar; escada; sala de jantar; 02 dormitório, 03 WC;

cozinha; copa; área de serviço; elevador; jardim.

1º Pav: 06 dormitórios; 02 varandas; escada, 03 WC

# 6- CONDIÇÃO FISICA DO IMÓVEL:

Bom.

7- VALOR DO ALUGUEL:

R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

- 8- NÍVEL DE RIGOR: Expedito
- 9- DATA DA VISTORIA: 21/08/2011

PARECER TÉCNICO: O imóvel encontra-se em ótimas condições físicas

VISTO:

Luis Eduardo L. Sena

Engenheiro Civil CREA: 8496-D/Pa PL n O6

ANEXO:

- FOTOS









FL nº OS Rubrica







FL nº 09













