



Antônio Osvaldo Cristo dos Santos

Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

PARECER TÉCNICO 02 / 2018.

LÁUDO TÉCNICO PARA ANÁLISE DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO

ALUGUEL DE IMÓVEL DO ESCOLA MUN. PADRE ANTÔNIO BESSA

- ✓ Endereço do imóvel: **Rua São Jorge, S/N, Vila São Jorge, KM 18**
- ✓ Bairro: **Zona Rural, CEP: 68.725-000, Igarapé Açu – PA**
- ✓ Proprietário: **DIOCESE DE CASTANHAL CNPJ: 07.258.455/0001-84**
- ✓ Área Total: **800,00m²**
- ✓ Área Construída: **300,00m²**
- ✓ Uso do imóvel: **Institucional**
- ✓ Estado de Conservação do imóvel: **Bom**

DADOS DO IMÓVEL VISTORIADO E CONDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO:

- **Implantação:** O terreno do imóvel é de 20,00m de frente por 40,00m de largura, totalizando 800m² e área construída de 300m², possuindo 12 cômodos, sendo 02 banheiros. Possui um recuo de mais de 3m da via, e está acima do nível da rua.
- **Estrutura:** Em concreto, não possuindo nenhuma patologia aparente, com isso sua segurança e estabilidades comprovadas.
- **Alvenaria:** Cerâmica, não havendo a presença de fissuras e manchas de umidade nas paredes e pisos.
- **Esquadria:** Portas e Janelas de madeira, em bom estado de conservação.
- **Revestimento:** Lajota cerâmica nos banheiros, reboco em argamassa nas demais paredes, todos em bom estado de conservação.
- **Instalação Elétrica:** Os quadros, tomadas e interruptores estão em bom estado de conservação.
- **Instalação Hidráulica:** As instalações estão em bom estado.
- **Cobertura:** Em telhas de barro tipo colonial, com beiral de 0,50cm ao redor, em bom estado, sem nenhum vazamento.



Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

PARECER TÉCNICO 02 / 2018.

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em perfeito estado de funcionamento e conservação. Declaramos ainda que sob a pena da lei, que o imóvel descrito está em conformidade com o LAUDO acima e atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco;
 2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
 3. Apresenta preço compatível com a realidade mercadológica do município e região;
 4. Apresenta boas condições de segurança, habitabilidade e higiene;
 5. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
 6. Não é objeto de construção ou ampliação para efeitos da Lei Complementar 572/2015.
 7. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
 8. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;
 9. Não se trata de área situada em faixas “non ædificandi”, em conformidade com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- O imóvel para fins de locação não residencial, foi avaliado com um preço médio entre R\$ 800,00 e R\$ 1.200,00.

Atenciosamente;

Igarapé Açu, 27 de abril de 2018.


Antônio Osvaldo dos Santos
Engenheiro Civil
CPF: 002.702.992-11
CREA-PA: 26818-D/PA

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 – D/PA

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

PARECER TÉCNICO 02 / 2018.

➤ **ANEXOS:**



Foto 01: Fachada principal do imóvel



Foto 02: Vista lateral



Foto 03: Sala 01



Foto 04: Sala 02



Foto 05: Fundos



Foto 06: Copa

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos

Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

PARECER TÉCNICO 02 / 2018.



Foto 09: Chuveiro




Foto 10: Sanitário