



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Fachada Escola Adão Mendes de Abreu – Antigo Marizete. Avenida 10 esquina com Rua 01.



Foto 02 – Fachada Escola Adão Mendes de Abreu – Antigo Marizete.



Foto 03 – Placa de identificação da escola.



Foto 04 – Avenida 10 e escola a direita. Muro e entrada de alunos.



Foto 05 – Blocos da escola – Salas de Aula. Padrão da estrutura.



Foto 06 – Cobertura em madeira, telha cerâmica e pilares em madeira.



Foto 07 – Idem foto anterior.



Foto 08 – Salas de aula, calçada e floreira.



Foto 09 – Idem foto anterior.



Foto 10 - Salas de aula, calçada e floreira.



Foto 11 – Bloco recreativo.



Foto 12 – Bloco recreativo: espaço de convivência, de alimentação, sanitários.



Foto 13 – Cantina.



Foto 14 – Banheiros: Feminino, e para PNE.



Foto 15 – Sanitários Feminino.



Foto 16 – Detalhes: portas e portais danificados.



Foto 17 – Complemento do banheiro e lavatório.



Foto 18- Acesso ao banheiro masculino.



Foto 19 – Lavatório externo e acesso ao banheiro masculino.



Foto 20- Banheiro masculino.



Foto 21- Lavatório



Foto 22 – Padrão das rampas de acesso às salas de aula.



Foto 23 – Padrão de algumas salas. Forro pvc bastante danificado, janelas em gradil, lâmpadas fluorescente, ventiladores de paredes, piso cerâmico, pintura de paredes PVA fosca, lousa branca.



Foto 24 – Outra parede da mesma sala com antigo quadro negro.



Foto 25 – Detalhes de umas das lâmpadas.



Foto 26 – Outra sala com padrões de acabamentos semelhantes, mas com ventiladores de teto.



Foto 27- Forro pvc danificado.



Foto 28 – Outra sala com mesmo padrão das demais, e com mesmos defeitos.



Foto 29 – Outra sala de aula com padrões semelhantes.



Foto 30- Padrão das janelas, vista do lado de fora, gradil.



Foto 31 – Copa. Piso cerâmico, parede com parte em azulejo e parte em pintura PVA.



Foto 32 – Depósito de mantimentos e utensílios domésticos.



Foto 33- Padrão da janela da copa.



Foto 34 – Área de serviços, piso e parede com revestimento cerâmico. Tanque com tres bacias.



Foto 35 – Caixas de passagem elétrica.



Foto 36 – Pilares em concreto com exposição de armaduras.



Foto 37 – Pilares em concreto com descascamento.



Foto 38 – Pilares em madeira, sanduíche, danificados.



Foto 39 – Calçadas rachadas.



Foto 40 - Reservatório de água.



Foto 41 – Quadra poliesportiva.



Foto 42 – Quadra poliesportiva.



Foto 43 – Quadra poliesportiva.



Foto 44 – Piso da Quadra poliesportiva.

Rio Maria- Pa, em 11 de Abril de 2018.

Monique Paula Teixeira Fagundes
Engenheira Civil CREA: 1015027563 GO