

SÃO DE LICI

LAUDO DE VISTORIA - ALUGUEL

SETOR/SECRETARIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB

Rubrica



## IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

#### LOCALIZAÇÃO:

Rua 70, Quadra 82, lote 05, Bairro Jardim Canadá. Parauapebas-PA.

## COORDENADAS (GOOGLE):

6°04'15.3"S 49°53'02.5"W

## ÁREA DO TERRENO:

356,535 m<sup>2</sup>

# DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

**ERAL:** Imóvel comercial construído em dois pavimentos, sendo um pavimento térreo e um pavimento superior.

**AMBIENTES:** O pavimento térreo da edificação é constituído por duas salas, uma copa, um banheiro PcD (com acessibilidade), uma área de serviço e uma ampla área externa nos fundos do terreno expondo uma construção inacabada. Já o pavimento superior é composto por quatro salas, dois banheiros comuns e duas varandas.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS: A começar pela cobertura do imóvel, relatamos que ela é feita com uso de telhas cerâmicas. Todas os ambientes internos exibem forro de gesso. A edificação foi construída com o uso da técnica de alvenaria tradicional apresentando paredes devidamente rebocadas, emassadas e pintadas. O piso da área de serviço é do tipo cerâmico e nos demais ambientes é do tipo porcelanato. A respeito das esquadrias, informamos que o imóvel possui portas de madeira, portas de vidro e janelas de vidro. Na fachada da edificação existem ainda dois portões, sendo um portão metálico de abrir e um portão metálico de correr. Por fim, acrescentamos que o acesso do pavimento térreo ao pavimento superior torna-se possível por meio de uma escada revestida com granito preto.

AVALIAÇÃO GERAL - ÓTIMO ( ) BOM ( X ) REGULAR ( ) RUIM ( )		
ESTRUTURA	BOM	Não há indícios de problemas estruturais
INST. ELÉTRICAS	BOM	Não foram encontrados problemas elétricos
INST. HIDROSSANIT.	BOM	Não foram encontrados problemas no sistema hidrossanitário
ACABAMENTOS	BOM	Não foram encontrados problemas de acabamentos
ACESSIBILIDADE	BOM	Há banheiro adaptado a acessibilidade
INCÊNDIO	X	Ver observações

#### **OBSERVAÇÕES**

INCÊNDIO: 1-A avaliação de combate a incêndio deverá ser solicitada ao departamento responsável, que atualmente é o Departamento Especializado em Saúde e Segurança Ocupacional (Desso).

**OUTROS:** Na ocasião, não foram encontrados pontos de infiltração ou goteiras. Porém, caso alguns desses problemas sejam observados futuramente, o proprietário deverá ser informado para tomar as providências necessárias.

Alla ou ima Locha Ta de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT-56,490-SEMOB Etiene Martins Santos Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA-PA 294780 CT - 56.475 - SEMOB Hiria Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

· A vistoria foi realizada no dia 31 de maio de 2021, no período da manhã, o tempo era ensolarado.

- O objetivo desta avaliação é verificar as condições físicas e de conservação do imóvel, cabendo a secretaria que o utilizará analisar se o mesmo atende suas necessidades de trabalho.

Rubrica

- L'evando em consideração o acordo firmado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) P.A SIMP nº 005359-030/2018, que estabelece os requisitos de acessibilidade a serem cumpridos no município de Parauapebas, fica definido que só poderá haver atendimento ao público nas salas que apresentem portas com vão livre superior a 0,80 m.

- Ao término do contrato, o imóvel será devolvido, não cabendo à prefeitura a realização de qualquer reparo nas instalações hidrossanitárias, elétricas, de cabeamento estruturado ou qualquer outro reparo na estrutura em concreto armado ou metálica. Também não serão realizados trabalhos de reforma de pintura, piso, forros ou qualquer outro item relacionado a essa edificação, mesmo que não especificado nesse tópico.

- O imóvel encontra-se em BOM estado de conservação, e está APTO a locação.

Illa de Lima Rocha
Engenheira Civil

Engenheira Civil CREA - PA 916696

Illa de Lima Rocha CT - 56,490 - SEMOB

Eng. Civil

Proprietário

Etiene Martins Santos
Eng. Eletricista

Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB

Hirla Santos Bento da Silva Arquiteta e Urbanista Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB

Canda, Onestas paratas productos caras de construir estas de construir





Foto 01: Fachada da edificação.



Foto 02: Rampa localizada na entrada principal atendendo às normas de acessibilidade.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA - PA 916696 CT - 56.490 - SEMOR Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB Dan Jake Burger



Foto 05: Sala 01 localizada no pavimento térreo.



Foto 06: Sala 02 localizada no pavimento térreo.

Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT - 56.490 - SEMOR Hirla Santbs B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB Oun of John Charles Con Contract Con Contract Con Contract Contrac

## **IMAGENS 02/13**



Rubrica



Foto 03: Sala 01 localizada no pavimento térreo.



Foto 04: Sala 01 localizada no pavimento térreo.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT - 56,490 - SEMOB Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB Vinda Paraticipa

SSÃO DE LICITA

Rubrica



Foto 07: Sala 02 localizada no pavimento térreo.



Foto 08: Banheiro PcD atendendo às normas de acessibilidade.

Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB

Cassia Nebergara Administrativa
Cassia Portaria nº 022021

SFIS 24

Rubrica



Foto 09: Banheiro PcD atendendo às normas de acessibilidade.



Foto 10: Copa localizada no pavimento térreo.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA - PA 916696 CT - 56.490 - SEMOB Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB

Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB Ciento ma l'Algo.



Foto 11: Cozinha localizada no pavimento térreo.



Foto 12: Área de serviço localizada no pavimento térreo.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA - PA 916696 CT - 56.490 - SEMOB Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56,489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA-PA 294780 CT - 56.475 - SEMOB Que la James de la Proposition de la Cassa de la Cassa de la Carriora de constituiros de la Cassa de l

## **IMAGENS 07/13**



Rubrica



Foto 13: Área externa expondo uma construção inacabada.



Foto 14: Sala 03 localizada no pavimento superior.



Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB

Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29476D CT - 56.475 - SEMOB

Cassal Meren 1 7 to





Foto 15: Sala 03 localizada no pavimento superior.



Foto 16: Varanda 01 localizada no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT - 56 490 - SEMOB Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB

Cassia Que de Administrativa
Cassia Que ora Administrativa
Dire ora Administrativa
Portana n. 0122021





Foto 17: Varanda 01 localizada no pavimento superior.



Foto 18: Sala 04 localizada no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT-56.490 - SEMOR Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA-PA 28\* CT - 56 2002 Cassia Dieron Confestor

S FLS 29

Rubrica



Foto 19: Varanda 02 localizada no pavimento superior.



Foto 20: Banheiro comum 01 localizado no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA - PA 916696 CT - 56,490 - SEMOB Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56,489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT - 56.475 - SEMOB Cassia deter of the control of 220 of 250 of





Foto 21: Banheiro comum 01 localizado no pavimento superior.



Foto 22: Sala 05 localizada no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT - 56.490 - SEMOB

Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB

Etiene Martins Santos
Engenheira Eletricista
CREA - PA 294760
CT - 56.475 - SEMOB

## **IMAGENS 12/13**



Rubrica



Foto 23: Sala 05 localizada no pavimento superior.



Foto 24: Sala 06 localizada no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA-PA 916696 CT-56 490 - SEMOB

Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56.489 - SEMOB Etiene Martins Santos Engenheira Eletricista CREA - PA 29478D CT • 56.475 - SECOND Cassia director Administra Directora Administra Portaria nº. 012/20

## **IMAGENS 13/13**





Foto 25: Sala 06 localizada no pavimento superior.



Foto 26: Banheiro comum 02 localizado no pavimento superior.

Illa de Lima Rocha Engenheira Civil CREA - PA 916696 Hirla Santos B. da Silva Arquiteta Urbanista CAU - A156871-0 CT - 56,489 - SEMOB Casal Quere Administrative Casal Diretora Administrative Portana nº 012/2021

