



MEMORIAL FOTOGRÁFICO




Figura 1 - Fachada Principal (Travessa vigário mota)




Figura 2 – Interior do imóvel (Travessa vigário mota)

Bragança: 13/01/2021

Eng.º Mauro Fox Gaudy Mesia