



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB

JUSTIFICATIVA

Os serviços de construção de tampas, fundos e paredes de caixas coletoras, rede de drenagem pluvial e escada hidráulica dissipadora, com fornecimento de materiais e mão de obra, fazem-se necessários devido intempéries da natureza, principalmente pelas enxurradas causadas pelas águas pluviais que danificaram o pavimento e a ausência de sistema de drenagem profunda. Estes problemas proporcionam mal-estar a população e causaram a formação de uma grande erosão do tipo voçoroca, interrompendo o tráfego do trecho, conforme projeto básico e relatório da Defesa Civil Municipal anexos.

Neste contexto, torna-se essencial a realização de certame licitatório para contratação dos serviços ora suscitados em caráter de URGÊNCIA.

Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as exigências técnicas pertinentes aos mesmos, sob a supervisão, orientação e fiscalização de funcionário da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.

NOTA 01: A CONTRATADA receberá informações e orientações pertinentes à execução dos serviços, objetivando qualidade e rendimento nos serviços prestados.


Evair Franco dos Anjos
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 007/2021



RELATÓRIO DE VISTORIA EMERGENCIAL Nº 011/ 2021 - COMPDEC

No dia do mês de março de dois mil e vinte um, nesta cidade de Oriximiná/PA, em cumprimento o Coordenador Paulo Paixão e Alan Costa de Oliveira da Coordenadoria Municipal de proteção e Defesa Civil, juntamente com o Sr. Engenheiro Civil Aislan Eugenio Gontijo Ferreira – CREA 140012024-1 da PMO, realizaram uma vistoria em vias Públicas no Bairro São Lazaro, abaixo descrito, a fim de se verificar as condições de segurança no local, os quais deveram descrever tudo o que for observado, encontrado e mensurado.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA: BOÇOROCAS - COBRADE 1.1.4.3.3

Estabelecimento: Vias Públicas

Solicitante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB

Endereço: Rua 20ª - Bairro São Lazaro – Oriximiná – Pará

Ocupação: Vias públicas

Número de Cômodos: xxxxx

Fechamento: xxxxxxxx

Cobertura: xxxxxx

Estrutura do Telhado: xxxxxxxx

Estabilidade: totalmente comprometidas com grande Erosão de terras

2. OBJETIVO:

Verificar “*in loco*” as condições de segurança do Imóvel. Analisando apenas os perigos relacionados a acidentes e colapso estrutural, desconsiderando-se riscos biológicos, químicos e radioativos.

3. VISTORIA:

A vistoria foi realizada no dia 01 de março de 2021, por volta das 08h30, o qual destacam-se as seguintes observações:

- a) O rigoroso inverno imposto pelo clima tropical amazônico, aonde nosso Município sofre pelo alto índice de precipitação pluviométrica que no dia 28 de fevereiro para dia 01 de março de 2021, no dia do desastre alcançou 148mm, de águas das chuvas segundo o registro feito em nosso Pluviométrico Automático do CEMADEN, causando grande transtorno as famílias que moram em áreas de risco nos Bairros periféricos de Oriximiná;
- b) E por se tratar de um Município com topografia bastante acidentada composta de aclives e declives, todos habitados e sem um sistema de drenagem eficiente, o que propicia o acúmulo de água nas partes mais altas fazendo com que esses caudais ao se movimentarem, de acordo com a inclinação do terreno, provoquem o surgimento de enxurradas bruscas, intensas e violentas que atingem as áreas urbanas mais baixas, de forma bastante degradante onde vários logradouros públicos e algumas residências de vários bairros sofrem com deslizamento de solo, formando grandes boçorocas, inundação e soterramento de residências que causam grandes danos destruição, medo as famílias que residem nestas áreas de risco



- c) RUA 20ª - BAIRRO SÃO LAZARO- as águas das fortes chuvas que desce em forma de enxurradas. Provocando erosão de terras abriu uma grande Boçorocas no final da Rua 20ª, como podemos observar nas fotos abaixo, derrubando postes de iluminação Pública, causando grande transtorno as famílias que moram as proximidades dessa área, com a falta de energia elétrica, deixando aproximadamente 160 metros da rua toda comprometida com várias valas e buracos deixando mais dez (10) famílias isoladas,



4. CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado no item 03 deste relatório, verificamos em vistoria "IN LOCO", Coordenador da Defesa Civil Municipal Paulo Paixão, juntamente com a Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social E Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Como a finalidade da Defesa Civil Municipal é resguardar o direito à vida e bens materiais dos cidadãos em circunstância de desastre, bem como resguardar a responsabilidade civil da PMO. Feito avaliação pelo Srº



Engenheiro Civil Aislan, o qual juntamente com este Coordenador, observou que os perigos são eminentes,

- E este Coordenador Municipal, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, são de parecer, que o local seja vistoriado pela as Equipe de Engenharia desta PMO, para um laudo final, para ser realizado um serviço de recuperação da via Pública, com isso evitando que venha ocorrer risco de desastres as famílias que moram as proximidades do Buracão

Devemos fazer a prevenção para evitar acidentes

Oriximiná/PA, 04 de março de 2021

José Paulo Pereira Paixão
Coordenador da Defesa Civil Municipal
Decreto nº 018/2021