



RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA

INSTITUIÇÃO UEI: Pratinha

ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, nº 199, 1º andar (apto 101 e 102) - Belém-PA

DISTRITO: DABEN

CÓDIGO DO INEP: 15547272

COORDENADORA: Vânia Souza

TELEFONE: 91 981445477

NOME DO PROPRIETÁRIO: Francisco Pedroza de Carvalho

TELEFONE: 41 996430601

PROF. REFERÊNCIA RESPONSÁVEL: Nilcilene Dias.

2. Do histórico:

O presente relatório objetiva proceder quanto à avaliação pedagógica acerca da infraestrutura do imóvel de locação, onde funciona a UEI PRATINHA, para fins de contratação de aluguel para os anos letivos de 2023 e 2024.

3. Estrutura de horário de funcionamento:

O espaço educativo atende turmas de educação infantil, em período integral (maternal II, jardim I e jardim II).

Horário de funcionamento: 07h30 às 18h30.

Faixa etária atendida: 03 a 05 anos.

Número de crianças matriculadas: 77.

Turmas atendidas: 04 turmas.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2022

Nº	TURMAS	QUANTITATIVOS DE CRIANÇAS
01	M22501	20
02	J11501	19
03	J22501	18
04	J22502	20
04 TURMAS		77

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica- SIGA/2022;

4. Infraestrutura do prédio

A UEI funciona em prédio alugado constituído de 01 pavimento (1º andar), construídos em alvenaria, forro em gesso, pisos em cerâmica. A infraestrutura do imóvel consta com as seguintes instalações:

Bloco 01- 1º andar (apto 101): 02 salas de atividades; 02 banheiros; 01 sala adaptada para brinquedoteca; 01 sala de coordenação (que também funciona como almoxarifado e despensa);
Bloco 02- 1º andar (apto 102): 02 salas de atividades; 02 banheiros; Refeitório; Banheiro infantil; Cozinha; Área externa dos fundos (Parque infantil);

5. Da Análise:

A UEI tem forte representatividade na comunidade, histórico de funcionamento revelado no quantitativo expressivo de frequência das crianças. Considerando um imóvel não planejado para ser escola, conseguimos perceber uma relação de pertencimento e de mobilidade das crianças entre os ambientes. A área externa é importante para a equipe pedagógica planejar e proporcionar experiências aprendizagens significativas para as crianças, bem como para acolher a comunidade em ações formativas e culturais. Cabe ressaltar sua localização de fácil acesso, transporte público com ponto de parada aos arredores que garante maior facilidade quanto ao deslocamento das famílias.

Quanto à análise da infraestrutura, ressaltamos que por se tratar de um imóvel não idealizado para fins educativos, verifica-se necessidade de ajustes e manutenções para qualificar ainda mais o funcionamento, acolhimento, aprendizagens e cuidados.

6. Das Recomendações:

Considerando o exposto, avalia-se que o imóvel apresenta condições regulares de funcionamento, contudo há necessidade de serem atendidas as recomendações abaixo discriminadas para melhor qualificar o atendimento a comunidade escolar:

6.1 À coordenadora da Unidade:

01	Cuidados com as plantas que ambientam a unidade na área externa;
02	Aprimorar a organização dos ambientes, mantendo somente o necessário ao uso;
03	Destinar os mobiliários danificados pelo tempo e uso;


04	Solicitar e acompanhar a solicitação, de troca de mobiliários infantis, parque infantil e de escritório;
05	Solicitar e acompanhar a solicitação, de mobiliários para cozinha;

7. Da Análise Conclusiva:

O presente relatório expõe a avaliação técnico-pedagógica do imóvel, com a finalidade de atender as crianças da UEI Pratinha no mesmo espaço. Considerando o exposto, bem como ao analisar as atuais condições físicas do prédio, em consonância com as necessidades pedagógicas e de biossegurança para o pleno funcionamento da unidade escolar, verificamos ser pertinente a locação do imóvel.

O prédio apresenta boas condições para renovação de contrato para os anos de 2023 e 2024. Conforme este relatório técnico-pedagógico do imóvel avaliado, informamos que ele se encontra em bom estado de conservação. Desta feita, está COEI/DIED é favorável a contratação de locação deste imóvel.

Belém (PA), 03 de novembro de 2022



Nilcilene Perez Dias

Técnica Referência - COEI/DIED

MAT. 0347299-016

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRATINHA.



Foto 01-Área externa da lateral

Foto 02- Área externa dos fundos



Foto 03- Divisória da Sala 01.



Foto 04- Louças dos banheiros (adequar ao tamanho infantil).




Foto 05- Necessidades de manutenção nos forros.




Foto 06- Necessidade de tela de proteção nos primeiros lances de escada



Foto 07- Vidro trincado na janela do refeitório.

SEMEC/DIED/COEI/NUPPASS 2022