

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO IMOVEL URBANO

END: COMUNIDADE SANTANA

LOCADOR: WILTON DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 020.504.602-95

DESTINAÇÃO: LIXÃO DO SANTANA





1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMOVEL:

IMPLANTAÇÃO:, Comunidade do Santana, Aurora do Pará.

ESTRUTURA: Lixão a céu aberto, localizado na comunidade Santana.

3. ANEXOS

Os seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel.















Observou-se que o terreno onde abriga o lixão do Santana encontra – se em condições aceitáveis de uso.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- Não está localizado em área de risco;
- Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições mínimas de segurança, habitabilidade e higiene;
- Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Aurora do Pará (PA), 06 de janeiro de 2021

Rhayka L. da Silva Engenheiro Civil CREA-PA 1515098273

RHAYKÁ LOPES DA SILVA

Engenheiro Civil CREA: 1515098273