



LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 002/2023

Nome do Vistoriador: Marilex Sousa da Silva Nº Contrato: 129/2023 Data: 14/03/2023 Telefone: 94 98138-8261 Origem da Solicitação: Levantamento de Rotina	Solicitante: Levantamento de Rotina Proprietário: Maria Domingas Rodrigues Pinto RG: 3903799 Endereço: Tv. Maria Ferreira, Bairro Novo Telefone: 091 98476-0960
---	--

RELATÓRIO

Aos dias 14 do mês de março do ano de 2023, às 10h00min, na Travessa Maria Ferreira, esta vistoriadora, passou a proceder a presente vistoria de levantamento de risco, na qual se constatou o que passa a descrever: "Trata-se de uma residência em alvenaria, próximo à distribuidora de gás Paragás, onde observei que:

- O motivo da vistoria se deu em função de um levantamento de rotina da COMDEC quanto ao alagamento da rua nesse período chuvoso e a preocupação do risco de colapso e queda da estrutura devido a força das águas pluviais;
- Ao vistoriar o local, objeto da vistoria, foi verificado que existe um **Risco Alto de Colapso Estrutural da Residência** por conta do desgaste provocado pelos constantes alagamentos e o escoamento das águas pluviais que passam na rua e se concentram aos arredores da residência;
- Constatei várias anomalias estruturais no local verificado devido as infiltrações de água, comprometendo a base da residência e dos muros próximos que já estão cedendo;
- A proprietária é idosa e reside com ela um filho.
- Bens danificados pelo alagamento: geladeira, ventilador, fogão, armário, 02 guarda roupas, colchão de casal, malhadeira e documentos pessoais.

Nada mais havendo a tratar, às 11h00min dei por encerrada a presente vistoria da qual se lavrou este laudo que vai por mim assinado".

PARECER TÉCNICO

De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é de que no momento da vistoria, o quadro acima **Apresentou Risco Iminente** na estrutura da residência e nos muros próximos que podem causar danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas, porém, necessário se faz que se proceda com a realocação da família para um abrigo provisório. Onde recomendasse que os órgãos municipais competentes façam um isolamento preventivo no local, afim de evitar acidentes graves e a possível concessão de um terreno ou imóvel para a família. Mas cabe ressaltar que é necessário o acompanhamento de um engenheiro civil para que seja avaliado as condições da residência e emissão de um laudo informando se a interdição deverá se manter e se há condições para os moradores retornarem.

Documento assinado digitalmente
gov.br HUMBERTO NUNES DA SILVA
Data: 16/03/2023 10:04:48 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUMBERTO NUNES DA SILVA
Coordenador Municipal de Defesa Civil
Portaria 219/2023 – GP



LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 002/2023

Localização Geográfica: -2.799613, -49.669938



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Situação 01. Frente da residência no dia seguinte ao alagamento.




Situação 02. Vista parte interna da residência. Onde vemos os bens da família durante o alagamento e prejuízos causados.



LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 002/2023



Situação 03. Visita da Defesa Civil a família afetada.



Situação 04. Documento Pessoal da proprietária da residência.



LAUDO DE VISITA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 003/2023



Foto nº 03 - Vista do Deste Civil e família detida




Foto nº 04 - Documento essencial da propriedade da residência



LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 003/2023

Nome do Vistoriador: Marilex Sousa da Silva Nº Contrato: 129/2023 Data: 14/03/2023 Telefone: 94 98138-8261 Origem da Solicitação: Levantamento de Rotina	Solicitante: Levantamento de Rotina Proprietário: MASSOLANGE DE BRITO CABRAL CPF: 05029363203 Endereço: Tv. Maria Ferreira, Bairro Novo Telefone: 091 98476-0960
---	---

RELATÓRIO

Aos dias 14 do mês de março do ano de 2023, às 11h00min, na Travessa Maria Ferreira, esta vistoriadora, passou a proceder a presente vistoria de levantamento de risco, na qual se constatou o que passa a descrever: "Trata-se de uma residência em alvenaria, próximo à distribuidora de gás Paragás, onde observei que:

- O motivo da vistoria se deu em função de um levantamento de rotina da COMDEC quanto ao alagamento da rua nesse período chuvoso e a preocupação do risco de colapso e queda da estrutura devido a força das águas pluviais;
- Ao vistoriar o local, objeto da vistoria, foi verificado que existe um **Risco Alto de Colapso Estrutural da Residência** por conta do desgaste provocado pelos constantes alagamentos e o escoamento das águas pluviais que passam na rua e se concentram aos arredores da residência;
- Constatei várias anomalias estruturais no local devido as infiltrações de água, comprometendo a base da residência e dos muros próximos que já estão cedendo;
- A proprietária reside no local com a filha e uma tia.
- Bens danificados pelo alagamento: geladeira, 02 ventiladores, fogão, armário, 02 guarda roupas, colchão de casal, máquina de lavar roupas, micro-ondas, documentos pessoais e roupas.

Nada mais havendo a tratar, às 12h00min dei por encerrada a presente vistoria da qual se lavrou este laudo que vai por mim assinado".

PARECER TÉCNICO

De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é de que no momento da vistoria, o quadro acima **Apresentou Risco Iminente** na estrutura da residência e nos muros próximos que podem causar danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas, porém, necessário se faz que se proceda com a realocação da família para um abrigo provisório. Onde recomendasse que os órgãos municipais competentes façam um isolamento preventivo no local, afim de evitar acidentes graves e a possível concessão de um terreno ou imóvel para a família. Mas cabe ressaltar que é necessário o acompanhamento de um engenheiro civil para que seja avaliado as condições da residência e emissão de um laudo informando se a interdição deverá se manter e se há condições para os moradores retornarem.

Documento assinado digitalmente
gov.br HUMBERTO NUNES DA SILVA
Data: 16/03/2023 10:04:48-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HUMBERTO NUNES DA SILVA
Coordenador Municipal de Defesa Civil
Portaria 219/2023 – GP




LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 003/2023
Localização Geográfica: -2.799602, -49.670017

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Situação 01. Frente da residência no dia seguinte ao alagamento.



Situação 02. Vista da residência. Onde vemos os bens da família durante o alagamento e prejuízos causados.




LAUDO DE VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO Nº 003/2023



Situação 03. Vista do muro da residência que caiu durante o alagamento.



Situação 04. Visita da Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento a família afetada.



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
 CNPJ: 05.425.871/0001-70
 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO



RELATÓRIO TÉCNICO

LUIZ AFONSO SALES DE MIRANDA
 (ENGENHEIRO CIVIL)

ANDERSON KALLEL OLIVEIRA RAIOL
 (SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO)

LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA INUNDADA NO BAIRRO NOVO SÃO FRANCISCO.


 LUIZ AFONSO SALES DE MIRANDA
 Engenheiro Civil
 Portaria Nº 132/2023-GP


 ANDERSON KALLEL OLIVEIRA RAIOL
 Secretário de Planejamento
 Portaria Nº 988/2021-GP

* Sec. Assistência
 Souza -
 ALVISEU
 SOCIAL
 M

RECEBI,
 17
 03
 2023
 W



Palacete Fernando Guilhon - Praça Santo Antônio, nº 199.
 Bairro Centro - Baião/PA - CEP 68465-000.
 juridico.baiaopmb@gmail.com

1


 Claudy E. Galvão
 Recebido em 16/03/23
 PROTOCOLO GABINETE
 11:59