

LAUDO DE VISTORIA

PROPRIETÁRIO: GRACIMIRA DA SILVA AYRES

ENDEREÇO DO IMÓVEL: ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO CHICANTAN, CIDADE DE PRAINHA-PA, ESTADO DO PARÁ.

LOCALIZAÇÃO: CENTRAL () BAIRRO () SUBÚRBIO () ÁREA RURAL (X) RIBEIRINHA ()

1. **PAVIMENTAÇÃO DA RUA:** () SIM (X) NÃO
2. **CALÇADA:** SIM () NÃO (X)
3. **TIPO DO IMÓVEL:** CASA (X) PRÉDIO () APTO () CONJ. () SALA () BARRACÃO () GARAGEM () PONTO COMERCIAL () OUTRO ()
4. **TIPO DE CONSTRUÇÃO:** ALVENARIA () MADEIRA (X) MISTA ()
5. **TERRENO MURADO:** SIM () NÃO (X)
6. **MEDIDAS DO TERRENO:** 10M X 30M
7. **MEDIDAS DO IMÓVEL:** 06M X 06M

DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO IMÓVEL

	TIPO	ESTADO
COBERTURA	TELHA BRASILIT	RUIM () REGULAR () BOM(X) ÓTIMO ()
CALHAS	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()
FORRO	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()
PISO	MADEIRA	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
PAREDES INTERNAS	MADEIRA	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
PINTURA GERAL	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()
ESQUADRIAS	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
VIDROS	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()
PORTAS	MADEIRA	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
FECHADURAS	MASSANETA	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	TEM	RUIM () REGULAR() BOM(X) ÓTIMO ()
SANITÁRIOS	FOSSA NEGRA	RUIM () REGULAR(X) BOM() ÓTIMO ()
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	NÃO TEM	RUIM () REGULAR() BOM() ÓTIMO ()

8. OBSERVAÇÕES:

Trata-se de imóvel situado na COMUNIDADE DO CHICANTAN, CEP: 68.130-000, CIDADE DE PRAINHA-PA, imóvel em madeira, cobertura de telha brasilit, piso madeira, o imóvel aparenta estar em estado BOM.


Segue anexo relatório fotográfico


Liêrten Souza da Silva
Arquiteta Urbanista CAU: A262046-4

ANEXO 01 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



Liérten Souza da Silva
Liérten Souza da Silva
Arquiteta Urbanista CAU Nº 262046-4