

LAUDO DE AVALIAÇÃO LOCATÍCIA



IMOVEL URBANO

END: RUA RUI BARBOSA, N° 392, CASA B – BAIRRO: CENTRO – DOM ELISEU.

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERITO NOBRE DA ROCHA CPF: 799.895.782-49

DESTINAÇÃO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DE APOIO DOS COMANDANTES DA PM-PA.





1. OBJETIVO

O presente Laudo de Avaliação tem por finalidade a determinação do valor de mercado com base em pesquisa no mercado imobiliário da região geoeconômica do imóvel avaliado.

2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS:

- a. Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a descrição detalhada do imóvel, características da região, por não integrarem ao objetivo deste relatório.
- No Relatório apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas.
- c. Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste relatório, foram baseadas nas informações colhidas através de documentos, visitas "in loco" e registros fotográficos.

3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel avaliado é uma residência térrea. Apresenta estrutura de convencional, com cobertura de telhas cerâmicas, paredes em alvenaria rebocada e pintada. O revestimento do piso interno é cerâmico. Os ambientes são divididos em dois quartos, uma suíte, um banheiro social, uma sala, sala de jantar, cozinha, garagem, área de serviço e depósito. O espaço não possui nenhuma restrição nas instalações elétricas e hidrossanitárias.

4. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

O imóvel está localizado em Dom Eliseu sendo sua via de acesso principal a Rua Rui Barbosa. A via é contemplada com imóveis residenciais, comerciais, o bairro possui infraestrutura e é servido pelos seguintes serviços urbanos:

- · Energia Elétrica
- Iluminação Pública
- Rede Telefônica
- Coleta de Lixo
- · Via Pavimentada com Blocos.

5. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A NBR 14.653-2:2011, em seu item 9 – Especificação das avaliações, apresenta a seguinte redação:





"9.1.1 — A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de funcionamento desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a priori."

Em função das particularidades do imóvel avaliado e do comportamento do mercado imobiliário da região, e em conformidade com a NBR 14.653-2:2011, item 9.2.1 – Tabela 1 e Tabela 2, item 9.2.3 – Tabela 6, o presente laudo de avaliação possui Grau de Fundamentação II e Grau de Precisão III.

6. METODOLOGIA

Será tomado como base o valor médio executado pelo mercado no bairro de localização do imóvel alugado. Tal valor foi encontrado por meio de levantamento junto a imobiliárias e por pesquisa de mercado.

O valor máximo será determinado de acordo com o enquadramento do imóvel em alguns fatores. São eles:

a. PADRÃO CONSTRUTIVO

BAIXO	1,00
MÉDIO	1,15
ALTO	1,40

b. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUIM	0,75
MÉDIO	0,90
BOM	1,15
ÓTIMO	1,40





c. LOCALIZAÇÃO

PERIFERIA	0,70	
MÉDIA	0,90	
BOA	1,20	
EXCELENTE	1,50	



7. VALOR MÉDIO DE MERCADO

Adotou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado Vpara o cálculo do VALOR MÉDIO LOCATÍCIO (V_{MM}) praticado na região geoeconômica próxima ao imóvel avaliado, cujos cálculos foram elaborados com base na metodologia de TRATAMENTO DOS FATORES, neste tratamento, os atributos dos imóveis comparativos (exemplo: área, padrão construtivo, localização, atendimento ao objeto a ser instalado (não necessitar de muitas alterações na estrutura e reforma) etc.) são homogeneizados para representar a situação do imóvel paradigma (referência de uma determinada região).

 $V_{MM} = R$ \$ 1.500,00

8. FATORES DO IMÓVEL AVALIADO

PADRÃO CONSTRUTIVO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
MÉDIO	BOM	BOA
1,15	1,15	1,20

9. VALOR MÁXIMO PARA O IMÓVEL AVALIADO

 $VM = VMM \times PC \times EC \times LOC$

V_M = Valor Máximo

V_{MM} = Valor Médio de Mercado

P_C = Padrão Construtivo

E_C = Estado de Conservação

LO_C = Localização do Imóvel





 $V_M = 1.500 \times 1,15 \times 1,15 \times 1,20$

 $V_M = \mathbb{R} \$ 2.380,50.$



10. CONCLUSÃO

O valor destinado ao aluguel do imóvel objeto desse laudo deve invariavelmente ser determinado entre o VALOR MÉDIO DE MERCADO (item 7) e o VALOR MÁXIMO PARA O IMÓVEL AVALIADO (item 9).

Portanto:

 R 1.500,00 \ge VALOR DO ALUGUEL \le R$ 2.380,50$

Encerra-se o trabalho composto por 5 (cinco) folhas, todas impressas de anverso, sendo esta folha datada e assinada pela autora do presente trabalho, e as demais rubricadas.

Dom Eliseu (PA), 05 de fevereiro de 2025.

Ana Paula de Souza Campos Engenheira Civil CREA-PA 939105PA – VISTO





PARECER TÉCNICO DE VISTORIA RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – IMÓVEL URBANO

END: RUA RUI BARBOSA, N° 392, CASA B – BAIRRO: CENTRO – DOM ELISEU.

REPRESENTANTE LEGAL: ROMERITO NOBRE DA ROCHA CPF: 799.895.782-49

DESTINAÇÃO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DE APOIO DOS

COMANDANTES DA PM-PA.





1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS:

- 2.1. Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a descrição detalhada do imóvel, características da região, por não integrarem ao objetivo deste relatório.
- 2.2. No Relatório apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas.
- 2.3. Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste relatório, foram baseadas nas informações colhidas através de documentos, visitas "in loco" e registros fotográficos.

3. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMOVEL:

<u>IMPLANTAÇÃO:</u> Imóvel urbano situado na RUA RUI BARBOSA, 392 – CASA B, CENTRO.

ESTRUTURA: Alvenaria em bloco cerâmico.

ESQUADRIAS: Nas portas em madeira, com vidro, janelas de madeira com vidro, e grades de ferro.

PISOS: Material cerâmico.

REVESTIMENTOS INTERNO: Massa corrida e Revestimento Cerâmico.

REVESTIMENTOS EXTERNO: Massa corrida.

ACABAMENTO INTERNO: Pintura simples.





ACABAMENTO EXTERNO: Pintura Parcial

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não apresenta nenhuma inconformidade.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Não apresenta nenhuma inconformidade.

FORRO: Em PVC.

COBERTURA: Telha cerâmica.



4. ANEXOS

As seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel.



Figura 1: Fachada frontal externa do imóvel.







Figura 2: Garagem e fachada de frontal interna.



Figura 3: Sala de jantar e cozinha.







Figura 4: Sala de estar.



Figura 5: Banheiro.








Figura 6: Depósito e quintal.

Conclusão: Conclui-se que o imóvel, encontra-se em boas condições de uso, conforme relatório fotográfico.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições mínimas de segurança, habitabilidade e higiene;





- Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção; IV.
- A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do sol V. vigente;
- Não se trata de ÁREA PÚBLICA; VI.

Dom Eliseu (PA), 05 de fevereiro de 2025.

Ana Paula de Souza Campos Engenheira Civil CREA-PA 939105PA - VISTO