

TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



ANEXO 2

Unidade Escolar: E.M.E.F. DEODORO DA FONSECA.

Código do INEP: 15104982.

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1964.

Distrito/Bairro: CENTRO.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 09/05/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.

2 – SALAS DE AULA



Lâmpadas queimadas



Mobiliário danificado



Pintura desgastada



Fiações expostas



Porta danificada

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA



Lâmpada queimada

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA



Mobiliário danificado e fiações expostas

5 – BANHEIROS



Piso danificado



Lâmpadas queimadas



Problemas com mictório



Porta danificada



Problemas com vasos sanitários

6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório.

7 – COZINHA



Tela de proteção na abertura externa ausente e existência de ventilador



Mobiliário danificado



Botijão de gás no ambiente interno

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Armazenamento de botijão de gás



Tela de proteção na abertura externa ausente



Mobiliário danificado

9 – QUADRA ESPORTIVA



Pintura e marcação de linhas desgastadas



Traves de futsal danificadas

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)




Fiações expostas



Lâmpada ausente



Mobiliário danificado



Forro danificado



Porta danificada

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Necessidade de capinação



Lâmpadas ausentes



Cobertura danificada



Rachaduras



Vazamentos



Revestimento danificado

12 – SEGURANCA



Não possui controle de portaria



Muro baixo, cerca elétrica e concertina
inexistentes

Obs.: Não há sistema de CFTV.