

TCM_{PA} NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



ANEXO 4

Unidade Escolar: E.M.E.F. FLORÊNCIO FILHO.

Código do INEP: 15587487.

Endereço: RUA G, S/N.

Distrito/Bairro: RUC. JATOBÁ.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 09/05/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.


2 – SALAS DE AULA



Porta danificada



Lâmpadas queimadas



Mobiliário danificado



Ar-condicionado danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Obs.: O ambiente laboratório de informática está dentro das conformidades da área de estrutura.


4 – BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA

Obs.: O ambiente biblioteca está dentro das conformidades da área de estrutura.


5 – BANHEIROS



Revestimento danificado



Vazamentos



Problemas com vasos sanitários



Problema com lavatório

6 – REFEITÓRIO



Mobiliário inadequado



Piso danificado

7 – COZINHA



Tela de proteção na abertura externa ausente



Exaustor danificado




Botijão de gás no ambiente interno

Obs.: Não há extintores de incêndio.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Tela de proteção na abertura externa ausente



Mobiliário inadequado/Exaustor ausente

9 – QUADRA ESPORTIVA




Traves do futsal/handebol danificadas



Piso desgastado

9.1 – VESTIÁRIO DA QUADRA ESPORTIVA



Problemas com torneiras/Vazamentos



Problemas com vasos sanitários/Ausência de mictórios

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Ar-condicionado danificado



Mobiliário inadequado


11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Revestimento danificado/Infiltrações



Vazamentos



Lâmpadas queimadas

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica e concertina inexistente

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio e não há sistema de CFTV.