

# TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018  
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



## ANEXO 5

**Unidade Escolar: E.M.E.F. PROF. ANTÔNIO GONDIM LINS.**

**Código do INEP: 15105024.**

**Endereço: RUA CEL JOSÉ PORFÍRIO, Nº1664.**

**Distrito/Bairro: CENTRO.**

**Município: ALTAMIRA.**

**Data da Visita: 10/05/2018.**

### CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

#### 1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.

#### 2 – SALAS DE AULA



Piso desgastado



Lâmpadas queimadas



Portas danificadas



Pintura danificada



Revestimento danificado



Forro danificado



Fiações expostas



Mobiliário danificado

### **3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA**

**Obs.:** Sala de informática dentro do parâmetro recomendado.

### **4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA**



Lâmpadas ausentes



Forro danificado

## 5 – BANHEIROS



Portas danificadas



Problemas com o vasos sanitários



Drenagem/Vazamentos



Infiltrações

## 6 – REFEITÓRIO



Queda de reboco



Cobertura com goteiras


## 7 – COZINHA



Lâmpada inexistente/Existência de ventilador



Botijão de gás no ambiente interno/Tela de proteção na abertura externa inexistente




Mobiliário danificado

**Obs.:** Não há extintores de incêndio e exaustores.

## 8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Alimentos armazenados sobre o piso sem proteção de paletes



Tela de proteção na abertura externa ausente

## **9 – QUADRA ESPORTIVA**



Pintura de marcação de linhas desgastadas/Piso danificado



Tabelas/aros de basquete danificados e traves de futsal/handebol danificados/Iluminação insuficiente

## **10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)**



Lâmpadas inexistentes



Fiações expostas



Mobiliário danificado



Rachaduras



Forro danificado

**11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES** (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Necessidade de poda de árvore



Infiltrações



Revestimento danificado



Lâmpadas queimadas



Piso danificado



Necessidade de capinação



Fiações expostas



Pintura danificada

## 12 – SEGURANCA



Cerca elétrica e concertina ausentes



Não possui controle de portaria

**Obs.:** Não possui sistema de combate a incêndio e não há sistema de CFTV.