

TCM^{PA} NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



ANEXO 8

Unidade Escolar: E.M.E.F. ULISSES GUIMARÃES.

Código do INEP: 15584380.

Endereço: RUA ANFRISIO NUNES, S/Nº.

Distrito/Bairro: JARDIM INDEPENDENTE I.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 09/05/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.

2 – SALAS DE AULA




Lâmpada queimada



Mobiliário danificado



Pintura desgastada



Porta danificada



Rachaduras



Ar-condicionado danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA



Lâmpada queimada

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA



Fiações expostas




Mobiliário inadequado

5 – BANHEIROS



Portas danificadas



Lâmpadas ausentes



Cobertura com goteiras e infiltrações



Problemas com mictórios



Problemas com torneiras/ lavatórios e vazamentos


6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório.

7 – COZINHA



Mobiliário danificado



Existência de ventilador



Espaço reduzido

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Tela de proteção na abertura externa ausente e espaço reduzido



Alimentos armazenados sobre o piso sem proteção de paletes


9 – QUADRA ESPORTIVA

Obs.: Não há quadra esportiva.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Mobiliário danificado




Lâmpada queimada



Rachadura



Forro danificado



Porta danificada

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Necessidade de capinação



Pintura danificada



Vazamento



Fiações expostas

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica e concertina ausentes

Obs.: Não há sistema de CFTV.