

TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018

TRABALHO REALIZADO EM 5 ESCOLAS DE
ANAPU

ANEXOS





ANEXO 1

Unidade Escolar: EMEF FRANCISCO ASSIS. P. SILVA

Código do INEP: 15575462

Endereço: Rua Galvão Bueno, s/nº, Novo Progresso

Bairro: Novo Progresso

Município: Anapu

Data da Visita: 10/05/2018

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

As instalações elétricas encontram-se em fase de ampliação, aguardando a Celpa, para colocar em funcionamento as centrais de ar condicionado.

2 – SALAS DE AULA



Piso danificado



Pintura danificada



Janelas ausentes



Lâmpadas queimadas



Forro ausente



Fiações expostas




Mobiliário danificado



Ventilador danificado

Obs.: Todas as salas de aula estão com a pintura danificada

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA



Lâmpadas queimadas

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA

Obs.: Não há biblioteca.

5 – BANHEIROS



Revestimento danificado



Piso danificado



Portas ausentes



Problemas com chuveiro(s)



Problemas com vaso(s) sanitário(s)



Lâmpadas queimadas e forro ausente



Problemas com torneiras/lavatório(s)



Problemas com mictório(s) e
Equipamentos sanitários insuficientes

6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório.

7 – COZINHA



Piso danificado



Pintura danificada



Fiações expostas



Mobiliário danificado



Botijão de gás em ambiente interno



Tela de proteção na abertura externa ausente




Forro danificado e existência de ventiladores

Obs.: Ausência de extintores de incêndio e exaustor.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Portas danificadas e armazenamento de botijão de gás



Tela de proteção na abertura externa ausente e fiações expostas



Mobiliário danificado e espaço reduzido

Obs.: Ausência de Exaustor.

9 – QUADRA ESPORTIVA

Obs.: Não há.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Revestimentos danificados



Piso danificado



Pintura danificada e infiltrações



Lâmpadas queimadas e ausentes



Forro danificado



Fiações expostas

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Revestimentos danificados



Piso danificado



Pintura danificada



Necessita de capinação

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica e concertina ausentes

Obs.: Não possui sistema de CFTV e combate a incêndio