

TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



ANEXO 6

Unidade Escolar: E.M.E.F. SAINT CLAIR PASSARINHO.

Código do INEP: 15105059.

Endereço: RUA ACESSO SEIS, S/Nº.

Distrito/Bairro: SUDAM II.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 05/06/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.


2 – SALAS DE AULA



Revestimento danificado



Pintura danificada e Fiações expostas



Portas danificadas



Forro danificado e Lâmpadas ausentes



Mobiliário danificado



Ar-condicionado danificado



Piso danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA



Fiações improvisadas



Mobiliário inadequado



Lâmpadas queimadas

4 – BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA



Ar-condicionado danificado




Janelas sem cortinas

5 – BANHEIROS



Problemas no vaso sanitário



Lâmpada ausente



Porta danificada



Problema com torneira



Problemas com mictórios



Fiações expostas

6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório.

7 – COZINHA




Tela de proteção na abertura externa ausente



Lâmpadas ausentes



Botijão de gás no ambiente interno



Existência de ventiladores



Fiações expostas



Mobiliário danificado

Obs.: Não há extintores de incêndio e exaustores.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Espaço reduzido



Mobiliário danificado

9 – QUADRA ESPORTIVA




Aro de basquete inexistente



Pintura desgastada

Obs.: Postes de vôlei danificados e inexistência de aros e colchonetes.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Lâmpadas queimadas



Fiações improvisadas



Ar-condicionado danificado




Mobiliário danificado

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Necessidade de poda de árvore e capinação



Revestimento danificado



Pintura desgastada



Cobertura danificada



Fiações expostas

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica e concertina inexistente



Muro danificado

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio e não há sistema de CFTV.