

TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018
TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS



ANEXO 7

Unidade Escolar: E.M.E.F. SANTA BENEDITA.

Código do INEP: 15169782.

Endereço: RUA FRANCISCO CAETANO DE SOUSA, S/Nº.

Distrito/Bairro: NOVA ALTAMIRA.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 11/05/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.

2 – SALAS DE AULA



Piso desgastado/Pintura desgastada



Infiltrações



Lâmpadas ausentes/Iluminação insuficiente



Mobiliário danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Obs.: Não há sala de informática.

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA



Fiações improvisadas



Mobiliário inadequado

5 – BANHEIROS




Vazamentos



Lâmpadas queimadas



Problemas com mictórios



Ventilação insuficiente

6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório.

7 – COZINHA



Tela de proteção na abertura externa ausente



Mobiliário danificado/Espaço reduzido



Botijão de gás no ambiente interno



Existência de ventiladores/Fiações improvisadas

Obs.: Não há extintores de incêndio e exaustores.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Pintura desgastada



Armazenamento do botijão de gás /Mobiliário inadequado



Tela de proteção nas aberturas externas ausentes



Espaço reduzido

9 – QUADRA ESPORTIVA

Obs.: Não foi encontrado problemas estruturais na quadra de esportes.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Pintura desgastada



Lâmpadas queimadas/Iluminação insuficiente



Mobiliário inadequado

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Pintura desgastada



Infiltrações/Necessidade de capinação



Lâmpadas queimadas

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica e concertina inexistentes



Muro baixo

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio e não há sistema de CFTV.