TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018

TRABALHO REALIZADO EM 8 ESCOLAS DE ALTAMIRA

ANEXOS

ANEXO 1

Unidade Escolar: E.M.E.F. ARTUR TEIXEIRA.

Código do INEP: 15140417.

Endereço: RUA JOÃO BESOURO, Nº1872.

Distrito/Bairro: JARDIM ALTAMIRA.

Município: ALTAMIRA.

Data da Visita: 07/05/2018.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

Pelas informações repassadas pela administração, a escola necessita de revisão na parte elétrica.

2 – SALAS DE AULA

Porta danificada

Lâmpadas queimadas

Iluminação insuficiente

Fiações expostas

Mobiliário danificado

Mobiliário inadequado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Ventilador danificado

Lâmpadas queimadas

Iluminação insuficiente

Obs.: Computadores sem funcionamento.

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA

Mobiliário inadequado

Lâmpadas ausentes

Iluminação insuficiente

5 – BANHEIROS

Vazamentos/Drenagem

Problemas com vasos sanitários

Lâmpadas queimadas e ausentes

Problemas com mictórios

Problemas com lavatórios

Outras ocorrências: banheiro utilizado como depósito

6 – REFEITÓRIO

Mobiliário danificado

7 – COZINHA

Tela de proteção na abertura externa ausente/Instalações sanitárias em comunicação direta com a cozinha

Mobiliário danificado

Extintor de incêndio vencido

Obs.: Não há exaustores.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Espaço reduzido

Exaustor ausente/Tela de proteção nas aberturas externas ausentes

9 – QUADRA ESPORTIVA

Pintura desgastada

Obs.: Não há vestiários.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)

Obs.: A área administrativa encontrava-se em boas condições.

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)

Necessidade de poda de árvore

Necessidade de capinação/ Iluminação insuficiente

Piso desgastado

Outras ocorrências: Drenagem

Lâmpadas queimadas/Cobertura danificada

Pintura e Revestimentos danificados

12 – SEGURANÇA

Cerca elétrica e concertina inexistente

Outras ocorrências: barracões servindo de abrigo para moradores de rua

Obs.: Não há sistema de CFTV e a quantidade de extintores é insuficiente.