

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



07/08/2023

Prefeitura Municipal de Baião
Setor de Compras

Cotação de Preço

Em resposta ao Ofício do Departamento de Compras, para atender a Prefeitura Municipal de Baião-Pa, referente a solicitação de cotação de preço para a futura e eventual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**LOTE 1 - CAÇAMBA VW 13-190 - WORKER 2016 - ADM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
2	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
3	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
4	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
5	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
6	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
7	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 550,00
8	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
9	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
10	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
11	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
12	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
13	TROCA BOMBA MANUAL TRANDEÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
14	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00
15	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
16	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
17	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
18	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
19	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
20	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
21	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
22	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
23	TROCA CANO INJETOR 1º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
24	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
25	TROCA CANO INJETOR 3º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
26	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
27	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
28	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
29	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
30	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
31	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
32	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
33	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
34	TROCA COLETOR ADMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
35	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
36	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
37	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
38	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
39	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
40	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

41	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
42	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
43	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 270,00
44	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
45	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
46	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 270,00
47	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
48	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$ 180,00
49	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
50	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
51	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
52	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
53	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
54	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
55	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
56	TROCA EIXO DO GARFO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
57	TROCA EIXO PRINCIPAL	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
58	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
59	TROCA EIXO S DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
60	TROCA EIXO S TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
61	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
62	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
63	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
64	TROCA ENGRENAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
65	TROCA ENGRENAGEM 1º	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
66	TROCA ENGRENAGEM 2º	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
67	TROCA ENGRENAGEM 3º	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
68	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
69	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
70	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
71	TROCA ENGRENAGEM RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
72	TROCA ESPAÇADOR	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
73	TROCA FLANGE CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
74	TROCA FLANGE CENTRAL	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
75	TROCA FLANGE PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
76	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$ 180,00
77	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
78	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
79	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
80	TROCA GARFO SOLDAR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
81	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
82	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
83	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
84	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
85	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
86	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
87	TROCA HÉLICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
88	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
89	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 270,00
90	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



91	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$ 360,00
92	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 6.600,00	R\$ 13.200,00
93	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
94	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
95	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$ 1.870,00	R\$ 3.740,00
96	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
97	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
98	TROCA LUVA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
99	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
100	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
101	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
102	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
103	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 145,00	R\$ 290,00
104	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
105	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
106	TROCA MORINGA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
107	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
108	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
109	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 810,00
110	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 540,00
111	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
112	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
113	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
114	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
115	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
116	TROCA PONTEIRA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
117	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
118	TROCA PORCA CARÇAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
119	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00
120	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 3.080,00
121	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
122	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 770,00
123	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
124	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
125	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
126	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
127	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
128	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
129	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
130	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
131	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
132	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
133	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
134	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
135	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
136	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
137	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
138	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
139	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

140	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	550,00	R\$	1.100,00
141	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
142	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
143	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	1.320,00
144	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	275,00	R\$	1.100,00
145	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$	165,00	R\$	330,00
146	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
147	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
148	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
149	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	1.100,00	R\$	2.200,00
150	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	440,00
151	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$	1.650,00	R\$	6.600,00
152	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	3.600,00
153	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	2	SERVIÇO	R\$	220,00	R\$	440,00
154	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
155	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	1.320,00	R\$	5.280,00
156	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$	1.320,00	R\$	2.640,00
157	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	7.200,00
158	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	770,00	R\$	1.540,00
159	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
160	TROCA VÁLVULA RELÊ	2	SERVIÇO	R\$	220,00	R\$	440,00
161	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$	220,00	R\$	440,00
162	TROCA BATERIA DE 150 AP	4	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	440,00
TOTAL						R\$	229.890,00

LOTE 2 - MOTONIVELADORA XCMG / ANO 2021 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
163	TROCA CHAPA	21	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 11.550,00
164	TROCA FILTRO AR INTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
165	TROCA CORREA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
166	TROCA FACA CENTRAL	8	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 15.840,00
167	TROCA GUIA	20	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 15.400,00
168	TROCA FILTRO AR EXTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
169	TROCA HASTE	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
170	TROCA VENTILADOR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
171	TROCA SILENCIOSO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
172	TROCA FILTRO DIESEL	12	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 3.300,00
173	TROCA SOLENOIDE	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
174	TROCA FILTRO DIESEL	6	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.650,00
175	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
176	TROCA FLANGE	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
177	TROCA CARDAN COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
178	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
179	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
180	TROCA BANCO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
181	TROCA ALAVANCA	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
182	TROCA MOTOR DE ARRANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
183	TROCA PARAFUSO	120	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 13.200,00
184	TROCA PONTA DO DENTE	20	SERVIÇO	R\$ 6.600,00	R\$ 132.000,00
185	TROCA PORCA	120	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 13.200,00
186	TROCA EIXO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
187	TROCA VIDRO SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



188	TROCA VIDRO INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
189	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
190	TROCA PLACA FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
191	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
192	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
193	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
194	TROCA CILINDRO HID. DIRECAO	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
195	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
196	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
197	TROCA BOMBA	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
198	TROCA CILINDRO HID	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
199	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
200	TROCA VIDRO LATERAL	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
201	TROCA VIDRO TRAZEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
202	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
203	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
204	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
205	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
206	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
207	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
208	TROCA CILINDRO DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
209	TROCA FILTRO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
210	TROCA FILTRO TRANSMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
211	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
212	TROCA IGNIÇÃO C/ CHAVE	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
213	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.870,00	R\$ 11.220,00
214	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
215	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
216	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
217	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
218	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
219	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
220	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
221	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
222	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
223	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
224	TROCA JG JUNTAS MOTOR	1	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 770,00
225	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
226	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00
227	TROCA EIXO VIRABREQUIM	1	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
228	TROCA KIT VEDAÇ TRANS ZF 6WG200	1	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
229	TROCA ANEL DE SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
230	TROCA ENGRENAGEM KV	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
231	TROCA ARRUELA CELERON	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
232	TROCA ROLAMENTO DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
233	TROCA ARRUELA	1	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
234	TROCA PLACA	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
235	TROCA DISCO POLIAMIDA	1	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
236	TROCA ENGRE 1º MARCHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
237	TROCA ARRUELA DE AJUSTE	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
238	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
239	TROCA ESPAÇADOR 1º LINHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



240	TROCA ESFERA 1° LINHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
241	TROCA ANEL DO PISTAO (VITON)	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
242	TROCA RETENTOR VITON	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
243	TROCA ANEL DE AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
244	TROCA BUCHA AGULHA (ROLAMENTO)	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
245	TROCA ANEL EIXO TRANSMISSAO	1	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
246	TROCA ENGRENAGEM KV	22	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 24.200,00
247	TROCA DISCO SINTERIZADO PQ	9	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 14.850,00
248	TROCA DISCO DE AÇO PQ	1	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
249	TROCA ENGREN DA 4° MACHA	1	SERVIÇO	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
250	TROCA ARRUELA DE DESLI	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
251	TROCA FILTRO HIDRAULICO	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
252	TROCA EIXO DO CARRIE	1	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
TOTAL LOTE					R\$ 558.220,00

LOTE 3 - RETROESCAVADEIRA - MASSEY FERGUNSON / ANO 2010 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
253	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 825,00
254	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	5	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 675,00
255	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	5	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 825,00
256	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 825,00
257	TROCA FILTRO RACOL	5	SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 675,00
258	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
259	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
260	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
261	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
262	TROCA BOMBA HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
263	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
264	TROCA PONTA DE EIXO TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
265	TROCA SUPORTE DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
266	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
267	TROCA TURBINA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
268	TROCA ARTICULACAO DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
269	TROCA EIXO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 13.200,00
270	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
271	TROCA GARFO DUPLO	4	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
272	TROCA EIXO RODA	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
273	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
274	TROCA KIT DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
275	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
276	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
277	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
278	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
279	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
280	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
281	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
282	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
283	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
284	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
285	TROCA CARDAN DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



286	TROCA CARDAN TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
287	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
288	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
289	TROCA SAIA DA HELICE	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
290	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
291	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
292	TROCA REPARO DOS FREIOS	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
293	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.430,00	R\$ 8.580,00
294	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
295	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
296	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
297	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
298	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
299	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
300	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
301	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
302	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
303	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
304	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
305	TROCA CORRENTE TANDER	5	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
306	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
307	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
TOTAL LOTE					R\$ 236.745,00

LOTE 4 - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND/ ANO 2012 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
308	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
309	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 7.040,00
310	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
311	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
312	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
313	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
314	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
315	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 42.240,00
316	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 36.960,00
317	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
318	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
319	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
320	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
321	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
322	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
323	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
324	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
325	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
326	TROCA VALVULA	8	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 7.040,00
327	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
328	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
329	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
330	TROCA VALVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
331	TROCA BOMBA D'AGUA	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
332	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

333	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
334	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 10.560,00
335	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.640,00
336	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
337	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
338	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
339	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
340	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
341	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
342	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00
343	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
344	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
345	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
346	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
347	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 15.840,00
348	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
349	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00
350	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
TOTAL LOTE					R\$ 307.560,00

LOTE 5 - RETROESCAVADEIRA - MARCA XCMG 2018 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
351	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
352	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
353	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
354	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
355	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
356	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
357	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
358	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
359	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
360	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
361	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
362	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
363	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
364	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
365	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
366	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
367	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
368	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
369	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
370	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
371	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
372	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
373	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
374	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
375	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
376	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 8.800,00
377	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
378	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 13.200,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



379	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 19.800,00
380	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
381	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
382	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
383	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
384	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
385	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
386	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
387	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
388	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
389	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
390	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
391	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
392	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 21.120,00
393	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
TOTAL LOTE					R\$ 185.850,00

LOTE 6 - PÁ CARREGADEIRA XCMG 2022 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
394	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
395	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00
396	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
397	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
398	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
399	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
400	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
401	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 42.240,00
402	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 36.960,00
403	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
404	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
405	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
406	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
407	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
408	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
409	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
410	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
411	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
412	TROCA VALVULA	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
413	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 10.560,00
414	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 10.560,00
415	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
416	TROCA VALVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
417	TROCA BOMBA D'AGUA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
418	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
419	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
420	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 10.560,00
421	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 3.960,00
422	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
423	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
424	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
425	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
426	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
427	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

000375



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

428	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
429	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
430	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
431	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
432	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
433	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 18.480,00
434	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
435	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 18.480,00
436	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
TOTAL LOTE					R\$ 306.190,00

LOTE 7 - RETROESCAVADEIRA - RANDON 2012 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
437	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
438	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
439	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
440	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
441	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
442	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
443	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - PRIMARIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
444	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - SECUNDARIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
445	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
446	TROCA DISCO DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
447	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVACÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
448	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
449	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ESCAVAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 1.210,00	R\$ 2.420,00
450	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVACÃO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
451	TROCA REPARO DO CILINDRO DE GIRO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
452	TROCA FILTRO HIRAÚLICO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
453	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
454	TROCA UNHAS DA CONCHA DE CARREGAMENTO	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
455	TROCA UNHAS DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
456	TROCA TRAVAS DAS UNHAS DAS CONCHAS	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
457	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
458	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
459	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
460	TROCA SOLENOIDE DE MUDANÇA DE SENTIDO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
461	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
462	TROCA BOMBA INJETORA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
463	TROCA BOMBA HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
464	TROCA CARDAN DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
465	TROCA CARDAN TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
466	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
467	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
468	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
469	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
470	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



471	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA OLEO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
472	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ELEVAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
473	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
474	TROCA REPARO DOS FREIOS	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
475	TROCA REPARO DOS CILINDROS DA PATOLAS	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
476	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
477	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
478	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
479	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
480	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
481	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
482	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
483	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
484	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00
485	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
486	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
487	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
488	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
489	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00
490	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
491	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
492	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
TOTAL LOTE					R\$ 182.400,00

LOTE 8 - TRATOR DE PNEUS - CASE - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
493	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
494	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
495	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
496	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
497	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
498	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
499	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
500	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
501	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
502	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
503	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
504	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
505	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
506	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
507	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
508	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
509	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
510	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
511	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
512	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
513	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
514	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
515	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

000377

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



516	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
517	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
518	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00
519	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
520	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00
521	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
522	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
523	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
524	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
525	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
526	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
527	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
528	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
529	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
530	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
531	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
532	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
533	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
534	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
535	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
536	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
537	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
538	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
539	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
540	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
541	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
542	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
543	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 990,00
544	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
545	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
546	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
547	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
548	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
549	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
550	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
551	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
552	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
553	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
554	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
555	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
TOTAL LOTE					R\$ 175.610,00

LOTE 9 - TRATOR SOLIS 75 4/4 YANMAR - 2021 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
556	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
557	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
558	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
559	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
560	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
561	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 575,00	R\$ 2.300,00
562	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 935,00	R\$ 5.610,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



563	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 1.045,00	R\$ 6.270,00
564	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 710,00
565	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 465,00	R\$ 2.790,00
566	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
567	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
568	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 770,00
569	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 770,00
570	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
571	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
572	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
573	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
574	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
575	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
576	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
577	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
578	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
579	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 710,00
580	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
581	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 13.200,00
582	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
583	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 8.800,00
584	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 11.880,00
585	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
586	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
587	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
588	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
589	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
590	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
591	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
592	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
593	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
594	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
595	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
596	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
597	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 18.480,00
598	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
599	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
600	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
601	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 770,00
602	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
603	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
604	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
605	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
606	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
607	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
608	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
609	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
610	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
611	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



612	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
613	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	7	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.080,00
614	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
615	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
616	TROCA DISCO AÇO 2.00MM	3	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 990,00
617	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 3.960,00
618	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
619	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
620	TROCA DISCO AÇO 2,5MM	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00

TOTAL LOTE

R\$ 192.250,00

LOTE 10 - TRATOR MASSEY FERGUSON - 4275 4/4 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
621	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
622	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
623	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
624	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
625	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
626	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
627	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
628	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
629	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
630	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.650,00
631	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
632	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
633	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
634	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
635	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
636	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
637	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
638	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 245,00	R\$ 1.960,00
639	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
640	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
641	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
642	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
643	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
644	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
645	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
646	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 10.560,00
647	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
648	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 7.040,00
649	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
650	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
651	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
652	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
653	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
654	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
655	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
656	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
657	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



658	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
659	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
660	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
661	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
662	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 15.840,00
663	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
664	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
665	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
666	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
667	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
668	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
669	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
670	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
671	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
672	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
673	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
674	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
675	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
676	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
677	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
678	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
679	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
680	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
681	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
682	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 275,00
683	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 275,00

TOTAL LOTE

R\$ 178.120,00

LOTE 11 - NEW HOLLAND 4030 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
684	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
685	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
686	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
687	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
688	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
689	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
690	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 2.130,00
691	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 2.970,00
692	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
693	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
694	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
695	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
696	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
697	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
698	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 480,00
699	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
700	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
701	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
702	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
703	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
704	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
705	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



706	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
707	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
708	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
709	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 13.200,00
710	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
711	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 8.800,00
712	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
713	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
714	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
715	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
716	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
717	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
718	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
719	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
720	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
721	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
722	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
723	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
724	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
725	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 13.200,00
726	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
727	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
728	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
729	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
730	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
731	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
732	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00
733	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	7	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.540,00
734	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
735	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
736	TROCA DISCO AÇO 2.00MM	3	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 660,00
737	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 3.960,00
738	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
739	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
740	TROCA DISCO AÇO 2,5MM	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
741	TROCA ANEL O	1	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
742	TROCA ARRUELA CELERON	1	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 770,00
743	TROCA RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
744	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
745	TROCA JUNTA VALVULA	1	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
746	TROCA EIXO PILOTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
TOTAL LOTE					R\$ 172.830,00

LOTE 12 - GRADE ARADORA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
747	JOGO DE DISCO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
748	RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
749	JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00
750	ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
751	JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
TOTAL LOTE					R\$ 13.970,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



LOTE 13 - NIELADORA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
752	TROCA LAMINA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
753	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
754	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
755	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
756	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
TOTAL LOTE					R\$ 25.300,00

LOTE 14 - ROÇADEIRA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
757	TROCA FACA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
758	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
759	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
760	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00
761	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
TOTAL LOTE					R\$ 20.020,00

LOTE 15 - L200 TRITON 2013

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
762	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
763	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
764	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
765	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
766	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
767	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
768	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
769	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
770	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
771	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
772	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
773	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
774	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
775	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
776	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
777	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
778	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
779	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
780	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
781	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
782	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
783	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
784	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
785	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
786	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
787	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
788	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
789	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
790	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
791	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
792	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
793	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
794	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

000383



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

795	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
796	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
797	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
798	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
799	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.420,00	R\$ 4.840,00
800	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
801	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
802	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
803	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
804	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
805	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
806	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
807	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
808	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
809	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
810	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
811	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
812	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
813	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
814	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
815	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
816	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
817	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
818	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
819	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
820	TROCA PROTETOR DO CÂTER	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
821	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 480,00
822	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
823	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
824	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
825	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
826	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
827	TROCA COXIN DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
828	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
829	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
830	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
831	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
832	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
833	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
834	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
835	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
836	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
837	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
838	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
839	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
840	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
841	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
842	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
843	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 550,00
844	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
845	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
846	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



847	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
848	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
849	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
850	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
851	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
852	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
853	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
854	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
855	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
856	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
857	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
858	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
859	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 165,00
860	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 165,00
861	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
TOTAL LOTE					R\$ 67.570,00

LOTE 16 - MOTO CG 160 - 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
862	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
863	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
864	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
865	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
866	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 640,00
867	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 192,00
868	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 216,00
869	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
870	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
871	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
872	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 176,00
873	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
874	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
875	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
876	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
877	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
878	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 88,00
879	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
880	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
881	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
882	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
883	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
884	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
885	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
886	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
887	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
TOTAL LOTE					R\$ 7.936,00

LOTE 17 - MOTO BROS 150 -

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
888	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
889	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
890	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
891	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
892	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



893	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 192,00
894	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 216,00
895	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
896	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
897	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
898	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 176,00
899	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
900	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
901	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
902	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
903	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
904	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 88,00
905	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
906	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
907	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
908	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
909	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
910	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
911	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
912	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
913	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
TOTAL LOTE					R\$ 8.096,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LOTE 18 - ONIBUS NEOBUS 15-190- ANO 2012 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
914	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.400,00
915	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
916	TROCA ANEL "O"	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
917	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
918	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
919	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
920	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
921	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
922	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
923	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
924	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
925	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
926	TROCA BOMBA MANUAL TRANDEÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
927	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
928	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
929	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
930	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.870,00	R\$ 7.480,00
931	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
932	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
933	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
934	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
935	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
936	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
937	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
938	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
939	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
940	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

941	TROCA CANO INJETOR 6°	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
942	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
943	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
944	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
945	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
946	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
947	TROCA COLETOR ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
948	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
949	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
950	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
951	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
952	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
953	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
954	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
955	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
956	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
957	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
958	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
959	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
960	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
961	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
962	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
963	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
964	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
965	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
966	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
967	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
968	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
969	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
970	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
971	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
972	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
973	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
975	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
976	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
977	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
978	TROCA ENGRENAGEM 1°	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
979	TROCA ENGRENAGEM 2°	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
980	TROCA ENGRENAGEM 3°	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
981	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
982	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
983	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
984	TROCA ENGRENAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
985	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
986	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
987	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
988	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
989	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
990	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
991	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



992	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
993	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
994	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
995	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
996	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
997	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
998	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
999	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1000	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1001	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1002	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1003	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
1004	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1005	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 8.800,00	R\$ 35.200,00
1006	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1007	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
1008	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00
1009	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1010	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
1011	TROCA LUVA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1012	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1013	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1014	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1015	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1016	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1017	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1018	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1019	TROCA MORINGA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1020	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1021	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
1022	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
1023	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1024	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1025	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1026	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1027	TROCA PLACA RETENTORA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1028	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1029	TROCA PONTEIRA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1030	TROCA PONTEIRA ROSCADA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1031	TROCA PORCA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
1032	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	40	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 13.200,00
1033	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	16	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 3.520,00
1034	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1035	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1036	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
1037	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 15.840,00
1038	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1039	TROCA REPARO TRAMBULADOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1040	TROCA RESERVATÓRIO AR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1041	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1042	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1043	TROCA RODA 10 FUIROS S/CÂMARA	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1044	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1045	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1046	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1047	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1048	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1049	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1050	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1051	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1052	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1053	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1054	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1055	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
1056	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1057	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1058	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1059	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1060	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1061	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1062	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1063	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
1064	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1065	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1066	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1067	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1068	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
1069	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1070	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
1071	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1072	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1073	TROCA VÁLVULA RELÊ	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1074	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
TOTAL LOTE					R\$ 474.840,00

LOTE 19 - MICRO ÔNIBUS W8 2012 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1075	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1076	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1077	TROCA ANEL "O"	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
1078	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1079	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1080	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1081	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
1082	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1083	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1084	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1085	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1086	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1087	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1088	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1089	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1090	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1091	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
1092	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1093	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1094	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1095	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
1096	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1097	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1098	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1099	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1100	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1101	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1102	TROCA CANO INJETOR 6º	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1103	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1104	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1105	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1106	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1107	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1108	TROCA COLETOR ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1109	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1110	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
1111	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1112	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1113	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1114	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1115	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1116	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1117	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1118	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1119	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1120	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1121	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1122	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1123	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1124	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1125	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
1126	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1127	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00
1128	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1129	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1130	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1131	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$ 1.430,00	R\$ 5.720,00
1132	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1133	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1134	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1135	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
1136	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1137	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1138	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1139	TROCA ENGRENAGEM 1º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1140	TROCA ENGRENAGEM 2º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1141	TROCA ENGRENAGEM 3º	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1142	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1143	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1144	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1145	TROCA ENGRENAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1146	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1147	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1148	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1149	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1150	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1151	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1152	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1153	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1154	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1155	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1156	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1157	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1158	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1159	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1160	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1161	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1162	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1163	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1164	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
1165	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1166	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 7.700,00	R\$ 30.800,00
1167	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1168	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 3.100,00	R\$ 12.400,00
1169	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$ 4.400,00	R\$ 17.600,00
1170	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1171	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 3.080,00
1172	TROCA LUVA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1173	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1174	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1175	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1176	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1177	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1178	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1179	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1180	TROCA MORINGA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1181	TROCA PÁBRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1182	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
1183	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
1184	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1185	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1186	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1187	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1188	TROCA PLACA RETENTORA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1189	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1190	TROCA PONTEIRA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1191	TROCA PONTEIRA ROSCADA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1192	TROCA PORCA CARÇAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1193	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	40	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 13.200,00
1194	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	16	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 3.520,00
1195	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1196	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1197	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
1198	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1199	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1200	TROCA REPARO TRAMBULADOR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1201	TROCA RESERVATÓRIO AR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1202	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1203	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1204	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
1205	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	8	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
1206	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1207	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1208	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1209	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1210	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1211	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1212	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1213	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1214	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1215	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1216	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1217	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1218	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1219	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1220	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1221	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1222	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1223	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1224	TROCA TRAVA ARANHA CARÇAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
1225	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1226	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1227	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1228	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1229	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1230	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1231	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00
1232	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1233	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1234	TROCA VÁLVULA RELÊ	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1235	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
TOTAL LOTE					R\$ 382.680,00
LOTE 20 - MICRO ÔNIBUS CITY CLASS - 2012 - EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1236	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1237	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1238	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1239	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1240	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1241	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1242	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
1243	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1244	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1245	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1246	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1247	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1248	TROCA BOMBA MANUAL TRANDERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1249	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
1250	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
1251	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
1252	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1253	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1254	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1255	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1256	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
1257	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1258	TROCA CANO INJETOR 1º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1259	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1260	TROCA CANO INJETOR 3º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1261	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1262	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1263	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1264	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1265	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1266	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1267	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1268	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1269	TROCA COLETOR ADMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1270	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1271	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1272	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1273	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1274	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
1275	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1276	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
1277	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1278	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1279	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1280	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1281	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1282	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1283	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1284	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$ 1.430,00	R\$ 2.860,00
1285	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1286	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1287	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1288	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1289	TROCA DIAFRAGMA CÚICA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1290	TROCA DIAFRAGMA CÚICA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1291	TROCA EIXO DO GARFO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1292	TROCA EIXO PRINCIPAL	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1293	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1294	TROCA EIXO S DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1295	TROCA EIXO S TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1296	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 8.800,00	R\$ 17.600,00
1297	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1298	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1299	TROCA ENGRENAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1300	TROCA ENGRENAGEM 1º	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1301	TROCA ENGRENAGEM 2º	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1302	TROCA ENGRENAGEM 3º	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1303	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1304	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1305	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1306	TROCA ENGRENAGEM RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1307	TROCA ESPAÇADOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1308	TROCA FLANGE CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1309	TROCA FLANGE CENTRAL	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1310	TROCA FLANGE PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1311	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1312	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1313	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1314	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1315	TROCA GARFO SOLDAR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1316	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1317	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1318	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1319	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1320	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1321	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1322	TROCA HÉLICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1323	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1324	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1325	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1326	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1327	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 8.800,00	R\$ 17.600,00
1328	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1329	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
1330	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
1331	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1332	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1333	TROCA LUVA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1334	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1335	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1336	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1337	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1338	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1339	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1340	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1341	TROCA MORINGA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1342	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1343	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
1344	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
1345	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1346	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1347	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1348	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1349	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1350	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1351	TROCA PONTEIRA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1352	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1353	TROCA PORCA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1354	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
1355	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1356	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1357	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1358	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1359	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1360	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1361	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1362	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1363	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1364	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1365	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1366	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1367	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1368	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1369	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1370	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1371	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1372	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1373	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1374	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1375	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1376	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1377	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 770,00
1378	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1379	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1380	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1381	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1382	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1383	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1384	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1385	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1386	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1387	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1388	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1389	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1390	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1391	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1392	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1393	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1394	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1395	TROCA VÁLVULA RELÊ	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1396	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
TOTAL LOTE					R\$ 235.960,00

LOTE 21 - LANCHA FLUVIAL - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1397	TROCA KIT PISTÃO E ANEL	4	SERVIÇO	R\$ 7.700,00	R\$ 30.800,00
1398	TROCA BRONZE DE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1399	TROCA BRONZE DE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1400	TROCA EIXO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
1401	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1402	TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1403	TROCA BOMBA DE OLEO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1404	TROCA PESCADOR DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1405	TROCA HÉLICE DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1406	TROCA EIXO DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1407	TROCA REPARO DO EIXO HÉLICE	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1408	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1409	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1410	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1411	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
1412	TROCA CABO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
1413	TROCA FAROL DE SINALIZAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1414	TROCA BICO INJETOR	8	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
1415	TROCA FILTRO DO COMBUSTIVEL	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
1416	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1417	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1418	TROCA BOMBA DE ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1419	TROCA REPARO DE BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
TOTAL LOTE					R\$ 77.830,00

SECRETARIA DE SAÚDE

LOTE 22 - FIAT DOBLO 2015/2016 - 2 VEICULOS SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1420	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1421	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
1422	TROCA ARTICULAÇÃO AXIAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1423	TROCA AUTOMATICO PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1424	TROCA BALANÇA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
1425	TROCA BIELETA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1426	TROCA BOMBA D'AGUA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
1427	TROCA BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 825,00
1428	TROCA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
1429	TROCA FAROL DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1430	TROCA BUCHA AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
1431	TROCA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1432	TROCA BUCHA FEIXE DE MOLA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
1433	TROCA CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1434	TROCA CILINDRO DE RODA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.240,00
1435	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 495,00
1436	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
1437	TROCA COIFA DO CAMBIO/RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
1438	TROCA KIT COIFA/SETOR DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1439	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 880,00
1440	TROCA KIT CORRENTE COMANDO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 1.420,00
1441	TROCA CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
1442	TROCA COXIM CAIXA MARCHAR MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1443	TROCA SEMI EIXO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
1444	TROCA DISCO DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
1445	TROCA JUNTA HOMOCINETICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1446	TROCA PASTILHA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 3.180,00
1447	TROCA PIVO INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
1448	TROCA PIVO SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 825,00
1449	TROCA BOMBA DE OLEO DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00
1450	TROCA REGULADOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
1451	TROCA ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.240,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

1452	TROCA CUBO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
1453	TROCA SAPATA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
1454	TROCA TAMBOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00
1455	TROCA TENSOR CORREIA ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 775,00
1456	TROCA TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1457	TROCA INTERRUPTOR PEDAL ACELERADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 775,00
1458	TROCA BOIA DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
1459	TROCA FILTRO DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 550,00
1460	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
1461	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 450,00
1462	TROCA INTERRUPTOR DE TEMPERATURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 650,00
1463	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
1464	TROCA REGULADOR DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.325,00
1465	TROCA INTERRUPTOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 420,00
1466	TROCA SENSOR ABS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1467	TROCA MOTOR DE PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 660,00
1468	TROCA MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
1469	TROCA CAIXA DE MACHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1470	TROCA RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 210,00	R\$ 420,00
1471	TROCA BRAÇADEIRAS DE RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 90,00
1472	TROCA PALETA LIMPADOR DE PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 900,00
1473	TROCA PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
1474	TROCA RETROVISOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
1475	TROCA PARA-CHOQUE TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
1476	TROCA PARA-CHOQUE DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
1477	TROCA BUCHA BALANÇA SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1478	TROCA FECHADURA DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.240,00
1479	TROCA PARAFUSO DE RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 440,00
1480	TROCA LANTERNA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1481	TROCA MOLA ASPIRAL DA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
1482	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
1483	TROCA BRAÇO DA DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 2.325,00
1484	TROCA ATUADOR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 605,00	R\$ 3.025,00
1485	TROCA ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 600,00
1486	TROCA BORRACHA DAS GUARNIÇÕES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 355,00	R\$ 3.550,00
1487	TROCA RESERVATORIOS DE AGUA DO PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 465,00
1488	TROCA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
1489	TROCA RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 704,00
1490	TROCA LAMPADA DO FAROL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 495,00
1491	TROCA LAMPADA DA LANTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 825,00
1492	TROCA MOLAS TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
1493	TROCA PINO DE CENTRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00
1494	TROCA POLIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 660,00
1495	TROCA TAMPA DO TANQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 390,00
1496	TROCA TAMPA DO RESERVATORIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 165,00
1497	TROCA COXIM DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 700,00
1498	TROCA JUNTA DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 350,00
1499	TROCA JUNTA DO COLETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00
1500	TROCA JUNTA DA ADMISSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
1501	TROCA JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
1502	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
1503	TROCA KIT CALÇO PARA CABINE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1504	TROCA FLEXIVEL FREIOS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
1505	TROCA BUCHA BALANÇA INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
1506	TROCA BATERIA DE 70 AMPERES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 275,00
1507	TROCA KIT EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
1508	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO ES/DI FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 775,00
1509	TROCA REPARO DA PINÇA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 775,00
1510	TROCA HIDROVACUO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 285,00	R\$ 855,00
1511	TROCA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 570,00
1512	TROCA SETOR DE DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.155,00
1513	TROCA Sonda LAMBDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1514	TROCA POLIA VIRABREQUIM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 825,00
1515	TROCA CABO FREIO DE MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
1516	TROCA ALAVANCA FREIO MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
1517	TROCA BICO INJETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00
1518	TROCA BOMBA ALTA PRESSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.375,00
1519	TROCA SENSOR PRESSÃO RAIL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.925,00
1520	TROCA CABEÇOTE MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 1.870,00	R\$ 7.480,00
1521	TROCA VALVULAS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
1522	TROCA PISTÃO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 23.760,00
1523	TROCA ANEIS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00
1524	TROCA BRONZE BIELA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 15.400,00
1525	TROCA BRONZE MANCAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 15.400,00
1526	TROCA JOGO JUNTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 330,00
1527	TROCA BOMBA ÓLEO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 525,00
1528	TROCA JUNTA CABEÇOTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.325,00
1529	TROCA TRAVA DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 240,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1530	TROCA CABO DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 420,00
1531	TROCA PARALAMA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
1532	TROCA PAINEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1533	TROCA TELA FRONTAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 720,00
1534	TROCA BORRACHA DA PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
1535	TROCA MOTOR DO PARA-BRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1536	TROCA KIT FRISO MOLDURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1537	TROCA TELA DO PARA-CHOQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
1538	TROCA PUXADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 700,00
1539	TROCA MAÇANETA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
1540	TROCA MAÇANETA EXTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 440,00
1541	TROCA LIMITADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 650,00
1542	TROCA ACABAMENTO DA SOLEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
1543	TROCA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
1544	TROCA VALVULA GR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 650,00
1545	TROCA CATALIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 275,00
1546	TROCA RESEVATORIO DO RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 400,00
1547	TROCA CAIXA DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 264,00
1548	TROCA CARTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
1549	TROCA ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00

TOTAL LOTE

R\$ 239.974,00

LOTE 23 - PNEUS - DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1550	TROCA PNEU 175/70 R15	16	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 1.408,00
1551	TROCA PNEU 175/70 R14	64	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 9.920,00
1552	TROCA PNEU 225/75 R16	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1553	TROCA PNEU 265/65 R17	20	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00
1554	TROCA PNEU 265/70 R16	24	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 1.920,00
1555	TROCA PNEU LISO 275/80 R22	32	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 3.520,00
1556	TROCA PNEU BORRACHUDO 275/80 R22.5	32	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 5.280,00
1557	TROCA PNEU DIANTEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
1558	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
1559	TROCA PNEU DIANTEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1560	TROCA PNEU TRAZEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1561	TROCA PNEU DIANTEIRO 12-4-24	10	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
1562	TROCA PNEU DIANTEIRO 14-9-28	10	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
1563	TROCA PNEU TRAZEIRO 18-4-30	10	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00
1564	TROCA PNEU DIANTEIRO 12.5-80-18	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1565	TROCA PNEU DIANTEIRO 750-16	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
1566	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5-25	10	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
1567	TROCA PNEU DIANTEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1568	TROCA PNEU TRAZEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1569	TROCA PNEU DIANTEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
1570	TROCA PNEU TRAZEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
1571	TROCA PNEU 900X20 LISO	24	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 4.200,00
1572	TROCA PNEU 215X75R 17,5 BORRACHUDO	32	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 4.960,00
TOTAL LOTE					R\$ 54.338,00

LOTE 24 - VEÍCULO FIORINO / ANO 2023 - 1 VEÍCULO SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1573	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
1574	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1575	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1576	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
1577	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1578	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1579	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1580	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1581	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1582	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
1583	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1584	TROCA CABO DO CAPÔ	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1585	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1586	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1587	TROCA RETROVISOR LED/LD	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1588	TROCA MAÇANETA LE/LD	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1589	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1590	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1591	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
1592	TROCA CABOS DE VELAS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1593	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1594	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1595	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1596	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1597	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1598	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
1599	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1600	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1601	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1602	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1603	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1604	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1605	TROCA CORREIA DENTADA	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1606	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1607	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



	DENTADA				
1608	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1609	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1610	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1611	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1612	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1613	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1614	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1615	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1616	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1617	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
1618	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
1619	TROCA CARTER DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1620	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1621	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1622	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1623	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1624	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1625	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
1626	TROCA RADIAR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1627	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1628	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1629	TROCA PÁRA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
1630	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1631	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1632	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1633	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1634	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1635	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1636	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1637	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1638	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1639	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
1640	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
1641	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1642	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
1643	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1644	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1645	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
1646	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
1647	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 525,00
1648	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 390,00
TOTAL LOTE					R\$ 69.867,00

LOTE 25 - FIAT DUCATO / ANO 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1649	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1650	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1651	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1652	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1653	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1654	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1655	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1656	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1657	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1658	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
1659	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1660	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1661	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1662	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1663	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1664	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1665	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1666	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1667	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1668	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1669	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
1670	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1671	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1672	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1673	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1674	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1675	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1676	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
1677	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1678	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1679	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1680	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1681	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1682	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1683	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
1684	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1685	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1686	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.870,00	R\$ 3.740,00
1687	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1688	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1689	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1690	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1691	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1692	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1693	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1694	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
1695	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1696	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1697	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1698	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
1699	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1700	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 380,00
1701	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1702	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

000404



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

1703	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1704	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1705	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1706	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1707	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1708	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1709	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1710	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1711	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1712	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1713	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1714	TROCA COXIN DO MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1715	TROCA COXIM DO CAMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1716	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1717	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1718	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1719	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1720	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1721	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1722	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 380,00
1723	TROCA BATERIA DE 70 AP	2	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 66,00
1724	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 330,00
1725	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1726	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1727	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1728	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1729	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1730	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1731	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 330,00
1732	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 760,00
1733	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1734	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 310,00	R\$ 620,00
1735	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1736	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1737	TROCA REPARPO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1738	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1739	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1740	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1741	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1742	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1743	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.650,00
1744	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1745	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1746	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1747	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
1748	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
1749	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
TOTAL LOTE					R\$ 49.046,00
LOTE 26 - FIAT DUCATO SPLINTER 416/ ANO 2022 - 1 VEÍCULO SAÚDE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1750	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1751	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	520,00
1752	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1753	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1754	TROCA DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1755	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1756	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1757	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1758	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1759	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$	770,00	R\$	1.540,00
1760	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1761	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1762	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1763	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	55,00	R\$	110,00
1764	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$	55,00	R\$	110,00
1765	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	70,00	R\$	140,00
1766	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1767	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1768	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1769	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	155,00	R\$	310,00
1770	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1771	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$	175,00	R\$	350,00
1772	TROCA BICO INJETOR DIESEL	2	SERVIÇO	R\$	220,00	R\$	440,00
1773	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1774	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1775	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1776	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1777	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1778	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	70,00	R\$	140,00
1779	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$	70,00	R\$	140,00
1780	TROCA FILTRO DE AR	2	SERVIÇO	R\$	55,00	R\$	110,00
1781	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	2	SERVIÇO	R\$	80,00	R\$	160,00
1782	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1783	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1784	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	825,00	R\$	1.650,00
1785	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$	275,00	R\$	1.100,00
1786	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	200,00	R\$	400,00
1787	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.870,00	R\$	3.740,00
1788	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	220,00	R\$	440,00
1789	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	440,00	R\$	880,00
1790	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	330,00	R\$	660,00
1791	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1792	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
1793	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	440,00	R\$	880,00
1794	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	440,00	R\$	880,00
1795	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	770,00	R\$	1.540,00
1796	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	770,00	R\$	1.540,00
1797	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1798	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	88,00	R\$	176,00
1799	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	155,00	R\$	310,00
1800	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	110,00	R\$	220,00
1801	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	155,00	R\$	310,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1802	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1803	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1804	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1805	TROCA VELA AQUECEDORA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1806	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1807	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1808	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1809	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1810	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1811	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1812	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1813	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1814	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1815	TROCA COXIN DO MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1816	TROCA COXIM DO CAMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1817	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1818	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1819	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1820	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1821	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1822	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1823	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 480,00
1824	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
1825	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
1826	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1827	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1828	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1829	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
1830	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
1831	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 330,00
1832	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1833	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
TOTAL LOTE					R\$ 35.656,00

LOTE 27 - TRITON 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1834	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1835	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1836	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1837	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1838	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1839	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1840	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1841	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1842	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
1843	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1844	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1845	TROCA CABO DO CAPÔ	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1846	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1847	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1848	TROCA RETROVISOR LED/LD	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1849	TROCA MAÇANETA LE/LD	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1850	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1851	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1852	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1853	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1854	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1855	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1856	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1857	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1858	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1859	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1860	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1861	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1862	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1863	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1864	TROCA CORRENTE DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
1865	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1866	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1867	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1868	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1869	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
1870	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
1871	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
1872	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1873	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1874	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1875	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00
1876	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
1877	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
1878	TROCA CARTER DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1879	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
1880	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1881	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1882	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1883	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1884	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1885	TROCA RADIAR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1886	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1887	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1888	TROCA PÁRA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
1889	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1890	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1891	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1892	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1893	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1894	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1895	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1896	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1897	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1898	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
1899	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1900	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
1901	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
1902	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1903	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1904	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1905	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
1906	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
1907	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
1908	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 600,00
1909	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 465,00
TOTAL LOTE					R\$ 96.861,00

LOTE 28 - MOTO BROS 160-2010 - 1 VEÍCULO SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1910	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1911	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
1912	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
1913	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
1914	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 560,00
1915	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 216,00
1916	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 216,00
1917	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1918	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1919	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 72,00
1920	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
1921	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
1922	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
1923	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1924	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
1925	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
1926	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
1927	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1928	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
1929	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1930	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1931	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1932	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
1933	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1934	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 72,00
1935	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 440,00
TOTAL LOTE					R\$ 9.860,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTE 29 - VEÍCULO KOMBI - 1 VEÍCULO ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1936	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1937	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1938	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1939	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1940	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1941	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1942	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1943	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA, COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1944	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (KIT)	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1945	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1946	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1947	TROCA CABO DO CAPÔ.	2	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 66,00
1948	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1949	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1950	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1951	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1952	TROCA TAPETE (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1953	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1954	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1955	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1956	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
1957	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1958	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1959	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1960	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1961	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1962	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1963	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1964	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1965	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1966	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL.	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
1967	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1968	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
1969	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1970	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
1971	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1972	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 66,00
1973	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1975	TROCA KIT PISTAO/ ANEL E CAMISA (KIT)	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
1976	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
1977	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
1978	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
1979	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
1980	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1981	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
1982	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1983	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1984	TROCA PROTETOR DO CÂRTER.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1985	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 480,00
1986	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1987	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 66,00
1988	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1989	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



1990	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1991	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1992	TROCA PÁRA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1993	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
1994	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 660,00
1995	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
1996	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1997	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1998	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
1999	TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2000	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2001	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 330,00

TOTAL LOTE

R\$ 38.288,00

LOTE 30 - GM SPIN - 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2002	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2003	TROCA PASTILHA DE FREIO.	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2004	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2005	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2006	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2007	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2008	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
2009	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA, COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2010	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA.	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
2011	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2012	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2013	TROCA CABO DO CAPÔ.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2014	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2015	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2016	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2017	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2018	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2019	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2020	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2021	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2022	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2023	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2024	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2025	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2026	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2027	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
2028	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2029	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2030	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
2031	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2032	TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2033	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2034	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
2035	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



2036	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2037	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2038	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2039	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
2040	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
2041	TROCA KIT PISTAO/ ANEL E CAMISA	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
2042	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2043	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
2044	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
2045	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
2046	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2047	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
2048	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2049	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2050	TROCA PROTETOR DO CÂRTER.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2051	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
2052	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
2053	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2054	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2055	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2056	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2057	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2058	TROCA PÁRA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
2059	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2060	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
2061	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2062	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2063	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2064	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2065	TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2066	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
2067	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00

TOTAL LOTE

R\$ 34.330,00

LOTE 31 - GM S10 - 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2068	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2069	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2070	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2071	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2072	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2073	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2074	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2075	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2076	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2077	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
2078	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2079	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2080	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2081	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2082	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



2083	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2084	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2085	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2086	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2087	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2088	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2089	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2090	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2091	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2092	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2093	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2094	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2095	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
2096	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2097	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2098	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
2099	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2100	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2101	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2102	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
2103	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
2104	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
2105	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
2106	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2107	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
2108	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
2109	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2110	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2111	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
2112	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
2113	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
2114	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
2115	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2116	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2117	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2118	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2119	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2120	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2121	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2122	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2123	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 550,00
2124	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2125	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
2126	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2127	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 880,00
2128	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2129	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2130	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2131	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2132	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2133	TROCA COXIN DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00
2134	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 176,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUÍ-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



2135	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
2136	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2137	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2138	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2139	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
2140	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2141	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 660,00
2142	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2143	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
2144	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2145	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
2146	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2147	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
2148	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2149	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 550,00
2150	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2151	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2152	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2153	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
2154	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2155	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 352,00
2156	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2157	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2158	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2159	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
2160	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
2161	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2162	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2163	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
2164	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
2165	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2166	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2167	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 220,00

TOTAL LOTE

R\$ 58.094,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

LOTE 32 - FORD RANGER XLSCD4 22C / ANO 2017 - MEIO AMBIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2168	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00
2169	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.820,00
2170	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2171	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
2172	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2173	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2174	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2175	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
2176	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
2177	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	6	SERVIÇO	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
2178	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2179	TROCA CABO DE EMBREAGEM	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2180	TROCA CABO DO CAPÔ	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2181	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832



BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5

2182	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2183	TROCA RETROVISOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2184	TROCA MAÇANETA LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2185	TROCA LANTERNAS DO TETO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2186	TROCA BOBINA DA PARTIDA	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2187	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2188	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2189	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2190	TROCA BICO INJETOR DIESEL	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2191	TROCA VELAS AQUECEDORAS	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2192	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2193	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
2194	TROCA CHAVE DE SETA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2195	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2196	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2197	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2198	TROCA FILTRO DE AR	10	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 700,00
2199	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2200	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2201	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
2202	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
2203	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2204	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
2205	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00
2206	TROCA BUCHA DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
2207	TROCA EIXO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
2208	TROCA EIXO VIRABREQUIM	6	SERVIÇO	R\$ 1.320,00	R\$ 7.920,00
2209	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	6	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
2210	TROCA JUNTA CABEÇOTE	6	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
2211	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 770,00	R\$ 4.620,00
2212	TROCA BRONZE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
2213	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	6	SERVIÇO	R\$ 1.430,00	R\$ 8.580,00
2214	TROCA BLOCO DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
2215	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
2216	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
2217	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2218	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2219	TROCA TAPETE	6	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
2220	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2221	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2222	TROCA HELICE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2223	TROCA VOLANTE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
2224	TROCA CARTER DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2225	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	10	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 700,00
2226	TROCA PROTETOR DO CÂRTER	6	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 528,00
2227	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	6	SERVIÇO	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
2228	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	6	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
2229	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	6	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 420,00
2230	TROCA RADIADOR COMPLETO	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2231	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2232	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2233	TROCA COXIN DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 780,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA

CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



2234	TROCA COXIM DO CAMBIO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2235	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2236	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2237	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2238	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
2239	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
2240	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2241	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	6	SERVIÇO	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
2242	TROCA COIFA DA RODA	14	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00
2243	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	14	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 3.080,00
2244	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
2245	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	10	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
2246	TROCA BOIA DO TANQUE	6	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 930,00
2247	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	14	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 3.080,00
2248	TROCA JUNTA AXIAL	14	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 3.080,00
2249	TROCA LAMPADA DO FAROL	12	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 660,00
2250	TROCA KIT CORREIA	10	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00
2251	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
2252	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	6	SERVIÇO	R\$ 385,00	R\$ 2.310,00
2253	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 880,00
2254	TROCA REPARO COMPLETO	10	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00
2255	TROCA REPARO PACIAL	6	SERVIÇO	R\$ 165,00	R\$ 990,00
2256	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	6	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.650,00
2257	TROCA CONDENSADOR DO AR	6	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
2258	TROCA BOMBA DE OLEO	6	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
2259	TROCA VALVULA ADMISSÃO	10	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.300,00
2260	TROCA VALVULA DE ESCAPE	10	SERVIÇO	R\$ 330,00	R\$ 3.300,00
2261	TROCA BUCHA DA BALANÇO	14	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 2.170,00
2262	TROCA FAROL/ ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2263	TROCA FAROL/ DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2264	TROCA JOGO DE BALANCIM	6	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.650,00
2265	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
2266	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
2267	TROCA JOGO PARAFUSO DE RODA	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00

TOTAL LOTE**R\$ 195.564,00****LOTE 33 - MOTO HONDA BROS NXR 150 / ANO 2010 - MEIO AMBIENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2268	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
2269	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
2270	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
2271	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2272	TROCA JOGO DE RAO	8	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 640,00
2273	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 192,00
2274	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 216,00
2275	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 144,00
2276	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
2277	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
2278	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 176,00
2279	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
2280	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
2281	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 520,00
2282	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA**CONTATO: 94 98118-2832**

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



2283	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
2284	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 88,00
2285	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
2286	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 132,00
2287	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2288	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2289	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 620,00
2290	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 700,00
2291	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 110,00
2292	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
2293	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 360,00
TOTAL LOTE					R\$ 7.936,00

LOTE 34 - MOTO NXR 160 - 2010 (2 VEÍCULOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2294	TROCA CABO DO ACELERADOR	16	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 288,00
2295	TROCA CABO DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 288,00
2296	TROCA CABO DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 288,00
2297	TROCA KIT CORRENTE	16	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 480,00
2298	TROCA JOGO DE RAIO	16	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
2299	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 384,00
2300	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 432,00
2301	TROCA RETROVISOR	16	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 288,00
2302	TROCA KIT DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
2303	TROCA FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2304	TROCA PISCA	16	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 352,00
2305	TROCA LAMPADA	20	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 300,00
2306	TROCA BIELA DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
2307	TROCA EIXO DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
2308	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	16	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 528,00
2309	TROCA BENGALA	16	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 720,00
2310	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 22,00	R\$ 176,00
2311	TROCA MOTOR DE PARTIDA	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
2312	TROCA LANTERNA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 33,00	R\$ 264,00
2313	TROCA MANETE DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2314	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2315	TROCA BRONZE DE BIELA	8	SERVIÇO	R\$ 155,00	R\$ 1.240,00
2316	TROCA BRONZE DE MANCAL	8	SERVIÇO	R\$ 175,00	R\$ 1.400,00
2317	TROCA TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
2318	TROCA TAMPA DO TANQUE	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2319	TROCA CAPA DO BANCO	16	SERVIÇO	R\$ 45,00	R\$ 720,00
TOTAL LOTE					R\$ 15.872,00
TOTAL GERAL					R\$ 4.945.553,00

QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUNHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS

Validade da proposta 60 dias

- Declaramos que os valores apresentados nesta cotação englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor do ora cotado.

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 37.525.080/0001-09/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.701.161-5



- Declaramos que a Cotação apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi informado, discutido ou recebido por qualquer outro licitante.

BRITO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Estefani Lima de Brito

CPF: 907.214.702-20/CNH N° 05872529500

AV TOCANTINS 97 A BELA VISTA CEP: 68.455-030 TUCURUI-PA
CONTATO: 94 98118-2832



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

COTAÇÃO DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

SETOR DE COMPRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
LOTE 1 - CAÇAMBA VW 13-190 - WORKER 2016 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$ 1.380,00
2	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 592,00
3	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
4	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
5	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
6	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
7	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$ 490,00
8	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
9	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00
10	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
11	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 1.188,00
12	TROCA BORRACHA DO PÁBRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00
13	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00
14	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
15	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00
16	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
17	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00
18	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 592,00
19	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00
20	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
21	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
22	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00

000418



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000419

		2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
23	TROCA CANO INJETOR 1º						
24	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
25	TROCA CANO INJETOR 3º	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
26	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
27	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
28	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
29	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
30	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$	162,00	R\$	324,00
31	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
32	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
33	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
34	TROCA COLETOR ADMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
35	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
36	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
37	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
38	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
39	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
40	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	3.600,00
41	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
42	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
43	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
44	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
45	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
46	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
47	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
48	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	80,00	R\$	160,00
49	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
50	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
51	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	1.380,00
52	TROCA CUIÇA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
53	TROCA CUIÇA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000420

54	TROCA DIAFRAGMA CÚICA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
55	TROCA DIAFRAGMA CÚICA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
56	TROCA EIXO DO GARFO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
57	TROCA EIXO PRINCIPAL	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
58	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
59	TROCA EIXO S DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
60	TROCA EIXO S TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
61	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	5.800,00
62	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
63	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
64	TROCA ENGRENAGEM	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
65	TROCA ENGRENAGEM 1º	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
66	TROCA ENGRENAGEM 2º	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
67	TROCA ENGRENAGEM 3º	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
68	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
69	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
70	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
71	TROCA ENGRENAGEM RÉ	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
72	TROCA ESPAÇADOR	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
73	TROCA FLANGE CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
74	TROCA FLANGE CENTRAL	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
75	TROCA FLANGE PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
76	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	80,00	R\$	160,00
77	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
78	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
79	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
80	TROCA GARFO SOLDAR	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
81	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
82	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
83	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
84	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

85	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
86	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
87	TROCA HÉLICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
88	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
89	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
90	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
91	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	80,00	R\$	320,00
92	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	5.850,00	R\$	11.700,00
93	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
94	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
95	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$	1.680,00	R\$	3.360,00
96	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
97	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
98	TROCA LUBRIFICANTE	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
99	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
100	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
101	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
102	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
103	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$	130,00	R\$	260,00
104	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
105	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
106	TROCA MOLA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
107	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
108	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
109	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
110	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
111	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
112	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
113	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
114	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
115	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00

000421

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
116	TROCA PONTEIRA CARDAN						
117	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
118	TROCA PORCA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
119	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	7.900,00
120	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	2.760,00
121	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
122	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	690,00
123	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
124	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
125	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
126	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
127	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
128	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
129	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
130	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
131	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
132	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
133	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
134	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
135	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
136	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
137	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
138	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
139	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
140	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
141	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
142	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
143	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
144	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
145	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
146	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00

000422

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
147	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
148	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
149	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
150	TROCA TRAVA ARANHIA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
151	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$ 5.940,00
152	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 1.620,00	R\$ 3.240,00
153	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
154	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
155	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 4.740,00
156	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 2.370,00
157	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$ 1.620,00	R\$ 6.480,00
158	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00
159	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
160	TROCA VÁLVULA RELÉ	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
161	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
162	TROCA BATERIA DE 150 AP	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
TOTAL					R\$ 206.336,00
LOTE 2 - MOTONIVELADORA XCMG / ANO 2021 - ADM					
163	TROCA CHAPA	21	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 10.395,00
164	TROCA FILTRO AR INTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.782,00
165	TROCA CORREA	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 592,00
166	TROCA FACA CENTRAL	8	SERVIÇO	R\$ 1.780,00	R\$ 14.240,00
167	TROCA GUIA	20	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 13.860,00
168	TROCA FILTRO AR EXTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 888,00
169	TROCA HASTE	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00
170	TROCA VENTILADOR	2	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 1.584,00
171	TROCA SILENCIOSO	2	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 2.370,00
172	TROCA FILTRO DIESEL	12	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 2.964,00
173	TROCA SOLENOIDE	2	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
174	TROCA FILTRO DIESEL	6	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 1.482,00

000423



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

175	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	5.800,00
176	TROCA FLANGE	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
177	TROCA CARDAN COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
178	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
179	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
180	TROCA BANCO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
181	TROCA ALAVANCA	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
182	TROCA MOTOR DE ARRANQUE	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
183	TROCA PARAFUSO	120	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	11.760,00
184	TROCA PONTA DO DENTE	20	SERVIÇO	R\$	5.850,00	R\$	117.000,00
185	TROCA PORCA	120	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	11.760,00
186	TROCA EIXO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
187	TROCA VIDRO SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
188	TROCA VIDRO INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
189	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$	2.700,00	R\$	21.600,00
190	TROCA PLACA FREIO	8	SERVIÇO	R\$	2.700,00	R\$	21.600,00
191	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$	2.700,00	R\$	21.600,00
192	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$	2.700,00	R\$	21.600,00
193	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	5.800,00
194	TROCA CILINDRO HID. DIRECAO	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
195	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
196	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
197	TROCA BOMBA	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
198	TROCA CILINDRO HID	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
199	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
200	TROCA VIDRO LATERAL	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
201	TROCA VIDRO TRAZEIRO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
202	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
203	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
204	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
205	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00

000424

☎ (94) 9171-6520 / 📞 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000425

		8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
206	TROCA FILTRO AR						
207	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
208	TROCA CILINDRO DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
209	TROCA FILTRO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
210	TROCA FILTRO TRANSMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
211	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
212	TROCA IGNIÇÃO C/ CHAVE	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
213	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.680,00	R\$	10.080,00
214	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
215	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	8.910,00
216	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	11.880,00
217	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
218	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
219	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
220	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
221	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
222	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
223	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
224	TROCA JG JUNTAS MOTOR	1	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	693,00
225	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
226	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	23.760,00
227	TROCA EIXO VIRABREQUIM	1	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	1.980,00
228	TROCA KIT VEDAÇ TRANS ZF 6WG200	1	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	1.980,00
229	TROCA ANEL DE SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	990,00
230	TROCA ENGRENAGEM KV	1	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	792,00
231	TROCA ARRUELA CELERON	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
232	TROCA ROLAMENTO DUPLO	1	SERVIÇO	R\$	2.460,00	R\$	2.460,00
233	TROCA ARRUELA	1	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	98,00
234	TROCA PLACA	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00
235	TROCA DISCO POLIAMIDA	1	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	2.900,00
236	TROCA ENGREN 1° MARCHA	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00

☎ (94) 9171-6520 / 📠 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

237	TROCA ARRUELA DE AJUSTE	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00
238	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00
239	TROCA ESPAÇADOR 1° LINHA	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00
240	TROCA ESFERA 1° LINHA	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
241	TROCA ANEL DO PISTAO (VITON)	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
242	TROCA RETENTOR VITON	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
243	TROCA ANEL DE AÇO	1	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	98,00
244	TROCA BUCHA AGULHA (ROLAMENTO)	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
245	TROCA ANEL EIXO TRANSMISSAO	1	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	1.780,00
246	TROCA ENGRENAGEM KV	22	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	21.780,00
247	TROCA DISCO SINTERIZADO PQ	9	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	13.365,00
248	TROCA DISCO DE AÇO PQ	1	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	990,00
249	TROCA ENGRE DA 4° MACHA	1	SERVIÇO	R\$	2.460,00	R\$	2.460,00
250	TROCA ARRUELA DE DESLI	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
251	TROCA FILTRO HIDRAULICO	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
252	TROCA EIXO DO CARRIE	1	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	1.780,00
TOTAL LOTE						R\$	499.851,00

LOTE 3 - RETROESCAVADEIRA - MASSEY FERGUNSON / ANO 2010 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
253	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 740,00
254	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
255	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	5	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 740,00
256	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 740,00
257	TROCA FILTRO RACOL	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
258	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$ 5.940,00
259	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$ 5.940,00
260	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.620,00	R\$ 6.480,00
261	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$ 5.940,00
262	TROCA BOMBA HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
263	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	4	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00
264	TROCA PONTA DE EIXO TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00

000426

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

265	TROCA SUPORTE DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
266	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
267	TROCA TURBINA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
268	TROCA ARTICULACAO DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
269	TROCA EIXO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	11.600,00
270	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
271	TROCA GARFO DUPLO	4	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	7.120,00
272	TROCA EIXO RODA	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
273	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
274	TROCA KIT DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
275	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
276	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
277	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
278	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
279	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
280	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
281	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
282	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
283	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
284	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
285	TROCA CARDAN DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
286	TROCA CARDAN TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
287	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	3.960,00
288	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
289	TROCA SAIA DA HELICE	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
290	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
291	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
292	TROCA REPARO DOS FREIOS	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
293	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.285,00	R\$	7.710,00
294	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00

000427

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

295	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
296	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
297	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
298	TROCA ARRUOLA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
299	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
300	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	3.564,00
301	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
302	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
303	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
304	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
305	TROCA CORRENTE TANDER	5	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.970,00
306	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	11.880,00
307	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	2.460,00	R\$	4.920,00
TOTAL LOTE							R\$ 212.666,00

LOTE 4 - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND/ANO 2012 - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
308	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 1.188,00		
309	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 6.320,00		
310	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00		
311	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00		
312	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00		
313	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00		
314	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00		
315	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 38.016,00		
316	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 33.264,00		
317	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00		
318	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00		
319	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00		
320	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
321	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
322	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 592,00		

000428

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000429

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
323	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
324	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
325	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
326	TROCA VALVULA	8	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 6.336,00
327	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 11.880,00
328	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 11.880,00
329	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 3.564,00
330	TROCA VALVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 2.970,00
331	TROCA BOMBA D'AGUA	4	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 2.376,00
332	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
333	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
334	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 9.480,00
335	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 2.352,00
336	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
337	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00
338	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00
339	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 9.504,00
340	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00
341	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 9.504,00
342	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 8.316,00
343	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
344	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
345	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 9.504,00
346	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 9.504,00
347	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 14.256,00
348	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 11.880,00
349	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 23.760,00
350	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 990,00
TOTAL LOTE					R\$ 276.690,00
LOTE 5 - RETROESCAVADEIRA - MARCA XCMG 2018 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000430

351	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
352	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
353	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
354	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
355	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
356	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
357	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
358	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
359	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
360	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
361	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
362	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
363	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
364	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
365	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
366	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
367	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
368	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
369	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
370	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
371	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	2.376,00
372	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	3.960,00
373	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
374	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
375	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
376	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	7.920,00
377	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$	2.700,00	R\$	5.400,00
378	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	11.880,00
379	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	17.400,00
380	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
381	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

382	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
383	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
384	TROCA ARRUOLA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
385	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
386	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
387	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
388	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	3.564,00
389	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
390	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
391	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
392	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	19.008,00
393	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
TOTAL LOTE							R\$ 166.800,00
LOTE 6 - PÁ CARREGADEIRA XCMG 2022 - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
394	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00		
395	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 7.920,00		
396	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 1.176,00		
397	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 1.776,00		
398	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00		
399	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 2.376,00		
400	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00		
401	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 38.016,00		
402	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 33.264,00		
403	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 1.976,00		
404	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00		
405	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00		
406	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00		
407	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
408	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00		
409	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 1.176,00		

000431



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000432

410	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
411	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	3.564,00
412	TROCA VALVULA	8	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	3.160,00
413	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	9.480,00
414	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	9.480,00
415	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	3.564,00
416	TROCA VALVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
417	TROCA BOMBA D'AGUA	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
418	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
419	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
420	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	9.480,00
421	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	3.552,00
422	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
423	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.976,00
424	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
425	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
426	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
427	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	14.220,00
428	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
429	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
430	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
431	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
432	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	11.880,00
433	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	16.632,00
434	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	11.880,00
435	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	16.632,00
436	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
TOTAL LOTE							R\$ 275.388,00
LOTE 7 - RETROESCAVADEIRA - RANDON 2012 - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
437	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	

☎ (94) 9171-6520 / 📠 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
438	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR						
439	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
440	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
441	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
442	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
443	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - PRIMARIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
444	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - SECUNDARIO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
445	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
446	TROCA DISCO DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
447	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
448	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
449	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ESCAVAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	1.090,00	R\$	2.180,00
450	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
451	TROCA REPARO DO CILINDRO DE GIRO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
452	TROCA FILTRO HIRÁULICO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
453	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
454	TROCA UNHAS DA CONCHA DE CARREGAMENTO	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
455	TROCA UNHAS DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
456	TROCA TRAVAS DAS UNHAS DAS CONCHAS	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
457	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
458	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
459	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
460	TROCA SOLENOIDE DE MUDANÇA DE SENTIDO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
461	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
462	TROCA BOMBA INJETORA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
463	TROCA BOMBA HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
464	TROCA CARDAN DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
465	TROCA CARDAN TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
466	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
467	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
468	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00

000433



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000434

469	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
470	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
471	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA OLEO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
472	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ELEVAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
473	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
474	TROCA REPARO DOS FREIOS	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
475	TROCA REPARO DOS CILINDROS DA PATOLAS	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
476	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
477	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
478	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
479	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
480	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
481	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
482	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
483	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
484	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	8.316,00
485	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
486	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	21.600,00
487	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
488	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
489	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	23.760,00
490	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
491	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
492	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
TOTAL LOTE							R\$ 164.076,00
LOTE 8 - TRATOR DE PNEUS - CASE - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
493	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00		
494	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00		

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000435

		4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
495	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO						
496	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
497	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
498	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
499	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
500	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
501	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
502	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.782,00
503	TROCA GARFO DUPLA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
504	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
505	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
506	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
507	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
508	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
509	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
510	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
511	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
512	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	4.740,00
513	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.176,00
514	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
515	TROCA SAIA DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
516	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
517	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
518	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	14.400,00
519	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$	2.460,00	R\$	4.920,00
520	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	5.544,00
521	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	11.880,00
522	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
523	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
524	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

525	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
526	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
527	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
528	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
529	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
530	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	4.740,00
531	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
532	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
533	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
534	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	11.880,00
535	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
536	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	395,00
537	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	594,00
538	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	792,00
539	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	1.485,00
540	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	98,00
541	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	1.485,00
542	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	792,00
543	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	891,00
544	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	1.185,00
545	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	594,00
546	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	594,00
547	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	1.485,00
548	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	990,00
549	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	395,00
550	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
551	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	3.560,00
552	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
553	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
554	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
555	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	297,00

000436

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000437

TOTAL LOTE						R\$	157.911,00
LOTE 9 - TRATOR SOLIS 75 4/4 YANMAR - 2021 - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
556	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	
557	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	
558	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 279,00	R\$	1.116,00	
559	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 279,00	R\$	1.116,00	
560	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	1.188,00	
561	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 515,00	R\$	2.060,00	
562	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 840,00	R\$	5.040,00	
563	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 940,00	R\$	5.640,00	
564	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 316,00	R\$	632,00	
565	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 418,00	R\$	2.508,00	
566	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$	1.188,00	
567	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$	790,00	
568	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$	690,00	
569	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$	690,00	
570	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$	990,00	
571	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00	
572	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$	1.580,00	
573	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	2.376,00	
574	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	396,00	
575	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$	7.128,00	
576	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	1.176,00	
577	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	1.960,00	
578	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$	1.188,00	
579	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 316,00	R\$	632,00	
580	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	396,00	
581	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$	11.880,00	
582	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.780,00	R\$	3.560,00	



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000438

		8	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	7.920,00
583	TROCA REPARO DOS FREIOS						
584	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	10.680,00
585	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
586	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
587	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
588	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
589	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
590	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
591	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
592	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
593	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
594	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
595	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
596	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
597	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	16.632,00
598	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
599	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
600	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
601	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	693,00
602	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
603	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
604	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	395,00
605	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	395,00
606	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
607	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
608	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
609	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
610	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	297,00
611	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
612	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00
613	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	7	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	2.765,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

614	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	792,00
615	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
616	TROCA DISCO AÇO 2.00MM	3	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	891,00
617	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	3.555,00
618	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
619	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	495,00
620	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	8	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	3.160,00
TOTAL LOTE							
R\$ 172.880,00							
LOTE 10 - TRATOR MASSEY FERGUSON - 4275 4/4 - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
621	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 544,00		
622	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 544,00		
623	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 988,00		
624	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
625	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00		
626	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 2.376,00		
627	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$ 8.910,00		
628	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00		
629	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 494,00		
630	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 1.482,00		
631	TROCA GARFO DUPLA	2	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 1.188,00		
632	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00		
633	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 494,00		
634	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 494,00		
635	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 494,00		
636	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00		
637	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00		
638	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00		
639	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00		
640	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 5.940,00		
641	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 1.176,00		

000439

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000440

642	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
643	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
644	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
645	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
646	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	9.480,00
647	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
648	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	6.336,00
649	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
650	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
651	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
652	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
653	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
654	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
655	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
656	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
657	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
658	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
659	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
660	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
661	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
662	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	14.256,00
663	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
664	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
665	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
666	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	792,00
667	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	1.780,00
668	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00
669	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
670	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	990,00
671	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.485,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000441

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
672	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00
673	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 792,00
674	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 594,00
675	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 792,00
676	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 594,00
677	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 495,00
678	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
679	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
680	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 990,00
681	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 395,00
682	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 247,00
683	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 247,00
TOTAL LOTE					R\$ 160.180,00
LOTE 11 - NEW HOLLAND 4030 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
684	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 279,00	R\$ 1.116,00
685	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
686	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
687	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 592,00
688	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 988,00
689	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
690	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 316,00	R\$ 1.896,00
691	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 445,00	R\$ 2.670,00
692	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
693	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
694	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 494,00
695	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 790,00
696	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
697	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00
698	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 216,00	R\$ 432,00
699	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 988,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
700	TROCA DISCO DE FREIO						
701	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
702	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
703	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
704	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.176,00
705	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
706	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
707	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
708	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
709	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	11.880,00
710	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	3.560,00
711	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	7.920,00
712	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
713	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
714	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
715	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	4.752,00
716	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
717	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
718	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
719	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
720	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	7.128,00
721	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
722	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	9.504,00
723	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
724	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
725	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	11.880,00
726	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
727	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
728	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
729	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	198,00

000442

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
730	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 297,00
731	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 198,00
732	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 5.544,00
733	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	7	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.386,00
734	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 297,00
735	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 297,00
736	TROCA DISCO AÇO 2.00MM	3	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 594,00
737	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 3.555,00
738	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
739	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 395,00
740	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00
741	TROCA ANEL O	1	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 297,00
742	TROCA ARRUELA CELERON	1	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$ 693,00
743	TROCA RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 396,00
744	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
745	TROCA JUNTA VALVULA	1	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 495,00
746	TROCA EIXO PILOTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00
TOTAL LOTE					R\$ 155.393,00

LOTE 12 - GRADE ARADORA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
747	TROCA JOGO DE DISCO	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00
748	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00
749	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 890,00	R\$ 5.340,00
750	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00
751	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 888,00
TOTAL LOTE					R\$ 12.564,00

LOTE 13 - NIELADORA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
752	TROCA LAMINA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 3.160,00
753	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00
754	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00

000443

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

755	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	3.160,00
756	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	8.910,00
TOTAL LOTE							R\$ 22.754,00
LOTE 14 - ROÇADEIRA - ADM							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
757	TROCA FACA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$	3.160,00	
758	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	1.584,00	
759	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$	7.110,00	
760	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$	5.544,00	
761	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	588,00	
TOTAL LOTE							R\$ 17.986,00
LOTE 15 - L200 TRITON 2013							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
762	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	588,00	
763	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	720,00	
764	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	
765	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	
766	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	480,00	
767	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	
768	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	240,00	
769	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00	
770	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00	
771	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$	2.370,00	
772	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	
773	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	
774	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	
775	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	
776	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	
777	TROCA RETROVISOR LE/ID	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	
778	TROCA MAÇANETA LE/ID	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	
779	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	

000444

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000445

		2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
780	TROCA BOBINA DA PARTIDA						
781	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
782	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
783	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
784	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
785	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
786	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
787	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
788	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
789	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
790	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
791	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
792	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
793	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
794	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
795	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
796	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
797	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
798	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
799	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	2.170,00	R\$	4.340,00
800	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
801	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	3.240,00
802	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
803	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
804	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
805	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
806	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
807	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
808	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
809	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
810	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

811	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
812	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
813	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
814	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
815	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
816	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
817	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
818	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
819	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
820	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
821	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	432,00
822	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
823	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
824	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
825	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
826	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
827	TROCA COXIM DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
828	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
829	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
830	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
831	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
832	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
833	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
834	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
835	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
836	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
837	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
838	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
839	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
840	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
841	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00

000446

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000447

842	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
843	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	490,00
844	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
845	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
846	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
847	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
848	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
849	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
850	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
851	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
852	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
853	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
854	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
855	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
856	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
857	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
858	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
859	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	148,00
860	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	148,00
861	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
TOTAL LOTE							R\$ 60.738,00
LOTE 16 - MOTO CG 160 - 2022							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
862	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00	
863	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00	
864	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00	
865	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	216,00	
866	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$	576,00	
867	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 14,00	R\$	168,00	
868	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	192,00	
869	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00	



IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000448

870	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	792,00
871	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	108,00
872	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	152,00
873	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	130,00
874	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00
875	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	480,00
876	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	232,00
877	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	320,00
878	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	76,00
879	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	116,00
880	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	116,00
881	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	104,00
882	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	104,00
883	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00
884	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	628,00
885	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$	98,00
886	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	108,00
887	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	320,00
TOTAL LOTE						R\$ 7.080,00
LOTE 17 - MOTO BROS 150 -						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL	
888	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00
889	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00
890	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00
891	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	216,00
892	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$	720,00
893	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 14,00	R\$	168,00
894	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	192,00
895	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	128,00
896	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	792,00
897	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	108,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

898	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	152,00
899	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	130,00
900	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00
901	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	480,00
902	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	232,00
903	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	320,00
904	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	76,00
905	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	116,00
906	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	116,00
907	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	104,00
908	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	104,00
909	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00
910	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	628,00
911	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$	98,00
912	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	108,00
913	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	320,00
TOTAL LOTE						R\$ 7.224,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
LOTE 18 - ONIBUS NEOBUS 15-190- ANO 2012 - EDUCAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL	
914	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	1.256,00
915	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	1.976,00
916	TROCA ANEL "O"	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	2.376,00
917	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	2.376,00
918	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	2.376,00
919	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	2.376,00
920	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	1.960,00
921	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$	1.980,00
922	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$	1.580,00
923	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	792,00
924	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00

000449

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000450

925	TROCA BORRACHA DO PÁBRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
926	TROCA BOMBA MANUAL TRANDEÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
927	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
928	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	6.480,00
929	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
930	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.680,00	R\$	6.720,00
931	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	960,00
932	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
933	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
934	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
935	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
936	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
937	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
938	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
939	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
940	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
941	TROCA CANO INJETOR 6º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
942	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
943	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
944	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
945	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
946	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
947	TROCA COLETOR ADEMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
948	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
949	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
950	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
951	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
952	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	7.120,00
953	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
954	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
955	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000451

		4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
956	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
957	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
958	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
959	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
960	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
961	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
962	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
963	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
964	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.976,00
965	TROCA CUIÇA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
966	TROCA CUIÇA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
967	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
968	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	960,00
969	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
970	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
971	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
972	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	1.380,00
973	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	6.480,00
975	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
976	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
977	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
978	TROCA ENGRENAGEM 1º	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
979	TROCA ENGRENAGEM 2º	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
980	TROCA ENGRENAGEM 3º	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
981	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
982	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
983	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
984	TROCA ENGRENAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
985	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
986	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000452

987	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
988	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
989	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
990	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
991	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
992	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
993	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
994	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	960,00
995	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
996	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
997	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
998	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
999	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1000	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1001	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1002	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1003	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	3.960,00
1004	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1005	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	7.800,00	R\$	31.200,00
1006	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1007	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
1008	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$	3.500,00	R\$	14.000,00
1009	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1010	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.976,00
1011	TROCA LUVA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1012	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1013	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1014	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1015	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1016	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1017	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000453

			4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1018	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA		4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1019	TROCA MORINGA CÂMBIO		4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1020	TROCA PÁBRISA DIANTEIRO		12	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.176,00
1021	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO		12	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.776,00
1022	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO		8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1023	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO		8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1024	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO		8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1025	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO		8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1026	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR		4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1027	TROCA PLACA RETENTORA		4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1028	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE		4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1029	TROCA PONTEIRA CARDAN		8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
1030	TROCA PONTEIRA ROSCADA		40	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	11.880,00
1031	TROCA PORCA CARCAÇA		16	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	3.168,00
1032	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO		4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1033	TROCA PRISIONEIRO TURBINA		4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1034	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA		8	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	12.960,00
1035	TROCA REPARO COMPRESSOR AR		8	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	14.240,00
1036	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO		4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1037	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO		4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1038	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM		4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1039	TROCA REPARO TRAMBULADOR		4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1040	TROCA RESERVATÓRIO AR		4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1041	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR		8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1042	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM		8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00
1043	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA		8	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	960,00
1044	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN		8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1045	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO		4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1046	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO		4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1047	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO							
1048	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO							

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000454

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1049	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 4.752,00
1050	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 2.376,00
1051	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
1052	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
1053	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1054	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
1055	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$ 1.380,00
1056	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00
1057	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00
1058	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
1059	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
1060	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00
1061	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00
1062	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
1063	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 784,00
1064	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$ 4.752,00
1065	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
1066	TROCA VÁLVULA 4 CÍRCULO	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
1067	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
1068	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 3.960,00
1069	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
1070	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 3.960,00
1071	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
1072	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
1073	TROCA VÁLVULA RELÉ	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
1074	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
TOTAL LOTE					R\$ 426.660,00
LOTE 19 - MICRO ÔNIBUS W8 2012 - EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1075	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
1076	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
1077	TROCA ANEL "O"						
1078	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1079	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1080	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1081	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.960,00
1082	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1083	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1084	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1085	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1086	TROCA BORRACHA DO PÁBRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1087	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1088	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
1089	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1090	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1091	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
1092	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1093	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1094	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1095	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	7.920,00
1096	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1097	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1098	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1099	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1100	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1101	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1102	TROCA CANO INJETOR 6º	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1103	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1104	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1105	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1106	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1107	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00

000455

☎ (94) 9171-6520 / 📠 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000456

		4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1108	TROCA COLETOR ADMISSÃO						
1109	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1110	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
1111	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1112	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1113	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1114	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1115	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1116	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1117	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1118	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1119	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1120	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1121	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1122	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1123	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1124	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1125	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.976,00
1126	TROCA CUIÇA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	1.440,00
1127	TROCA CUIÇA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	1.728,00
1128	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1129	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1130	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1131	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$	1.285,00	R\$	5.140,00
1132	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1133	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1134	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1135	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	7.120,00
1136	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1137	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1138	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00

000457

IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08-870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8



1139	TROCA ENGENHAGEM 1º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1140	TROCA ENGENHAGEM 2º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1141	TROCA ENGENHAGEM 3º	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1142	TROCA ENGENHAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1143	TROCA ENGENHAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1144	TROCA ENGENHAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1145	TROCA ENGENHAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1146	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1147	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1148	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1149	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1150	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1151	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1152	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1153	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1154	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1155	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1156	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.184,00
1157	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1158	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1159	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1160	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1161	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1162	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1163	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1164	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	3.160,00
1165	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1166	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	6.900,00	R\$	27.600,00
1167	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1168	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	2.750,00	R\$	11.000,00
1169	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$	3.850,00	R\$	15.400,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000458

1170	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1171	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	2.760,00
1172	TROCA LUVAS CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1173	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1174	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1175	TROCA LUBRIFICANTE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1176	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1177	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1178	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1179	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1180	TROCA MOLA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1181	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.776,00
1182	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.176,00
1183	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1184	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	1.440,00
1185	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1186	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1187	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1188	TROCA PLACA RETENTORA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1189	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1190	TROCA PONTEIRA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1191	TROCA PONTEIRA ROSCADA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1192	TROCA PORCA CARCAÇA	40	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	11.880,00
1193	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	16	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	3.168,00
1194	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1195	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1196	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	8	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.976,00
1197	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00
1198	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1199	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1200	TROCA REPARO TRAMBULADOR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000459

1201	TROCA RESERVATÓRIO AR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1202	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1203	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1204	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
1205	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	8	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	3.960,00
1206	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1207	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1208	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1209	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1210	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1211	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1212	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1213	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1214	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1215	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1216	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1217	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1218	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1219	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1220	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1221	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1222	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1223	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1224	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.376,00
1225	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00
1226	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1227	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1228	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1229	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00
1230	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1231	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	4.752,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1232	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1233	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1234	TROCA VÁLVULA RELÉ	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1235	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
TOTAL LOTE							R\$ 343.508,00
LOTE 20 - MICRO ÔNIBUS CITY CLASS - 2012 - EDUCAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
1236	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1237	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1238	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1239	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1240	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1241	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1242	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
1243	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1244	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1245	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1246	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1247	TROCA BORRACHA DO PÁBRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1248	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1249	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	3.240,00
1250	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	3.560,00
1251	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	3.560,00
1252	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1253	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1254	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1255	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1256	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	5.800,00
1257	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1258	TROCA CANO INJETOR 1º	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1259	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00

000460



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1260	TROCA CANO INJETOR 3º						
1261	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1262	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1263	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1264	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1265	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1266	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1267	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1268	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1269	TROCA COLETOR ADEMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1270	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1271	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1272	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
1273	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
1274	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
1275	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
1276	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
1277	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	1.584,00
1278	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1279	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
1280	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1281	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1282	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1283	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1284	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$	1.285,00	R\$	2.570,00
1285	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1286	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1287	TROCA CUIÇA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1288	TROCA CUIÇA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1289	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1290	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00

000461

000462

☎ (94) 9171-6520 / 📞 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1322	TROCA HÉLICE MOTOR						
1323	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1324	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1325	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1326	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1327	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	7.800,00	R\$	15.600,00
1328	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1329	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	3.500,00	R\$	7.000,00
1330	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$	2.900,00	R\$	5.800,00
1331	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1332	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1333	TROCA LUBRILHADA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1334	TROCA LUBRILHADA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1335	TROCA LUBRILHADA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1336	TROCA LUBRILHADA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1337	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1338	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1339	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1340	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1341	TROCA MORGINGA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1342	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
1343	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
1344	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
1345	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1346	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1347	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1348	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1349	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1350	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1351	TROCA PONTEIRA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1352	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00

000463



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000464

1353	TROCA PORCA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1354	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	5.940,00
1355	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.584,00
1356	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1357	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1358	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1359	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1360	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1361	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1362	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1363	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
1364	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1365	TROCA RODA 10 FUROS SICÂMARA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1366	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1367	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1368	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1369	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
1370	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
1371	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1372	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1373	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1374	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1375	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1376	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1377	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	690,00
1378	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1379	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1380	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
1381	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1382	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1383	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1384	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1385	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1386	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1387	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1388	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1389	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1390	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1391	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1392	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1393	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1394	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1395	TROCA VÁLVULA RELÉ	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1396	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
TOTAL LOTE							R\$ 211.482,00

LOTE 21 - LANCHA FLUVIAL - EDUCAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
1397	TROCA KIT PISTÃO E ANEL	4	SERVIÇO	R\$ 6.900,00	R\$ 27.600,00		
1398	TROCA BRONZE DE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 4.740,00		
1399	TROCA BRONZE DE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.185,00	R\$ 4.740,00		
1400	TROCA EIXO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.620,00	R\$ 3.240,00		
1401	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 594,00		
1402	TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00		
1403	TROCA BOMBA DE OLEO	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
1404	TROCA PESCADOR DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00		
1405	TROCA HÉLICE DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00		
1406	TROCA EIXO DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00		
1407	TROCA REPARO DO EIXO HÉLICE	8	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 1.184,00		
1408	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
1409	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
1410	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00		
1411	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	6	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 888,00		

000465

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1412	TROCA CABO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.782,00
1413	TROCA FAROL DE SINALIZAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1414	TROCA BICO INJETOR	8	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	3.960,00
1415	TROCA FILTRO DO COMBUSTIVEL	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
1416	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1417	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
1418	TROCA BOMBA DE ALTA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1419	TROCA REPARO DE BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	5.940,00
TOTAL LOTE							R\$ 69.912,00
SECRETARIA DE SAÚDE							
LOTE 22 - FIAT DOBLO 2015/2016 - 2 VEICULOS SAÚDE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
1420	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	720,00	
1421	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	588,00	
1422	TROCA ARTICULAÇÃO AXIAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	960,00	
1423	TROCA AUTOMATICO PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$	592,00	
1424	TROCA BALANÇA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$	1.184,00	
1425	TROCA BIELETA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	790,00	
1426	TROCA BOMBA D'AGUA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00	
1427	TROCA BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	741,00	
1428	TROCA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	988,00	
1429	TROCA FAROL DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 216,00	R\$	864,00	
1430	TROCA BUCHA AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$	1.480,00	

000466



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000467

1431	TROCA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1432	TROCA BUCHA FEIXE DE MOLA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	170,00	R\$	1.700,00
1433	TROCA CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1434	TROCA CILINDRO DE RODA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.088,00
1435	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	444,00
1436	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$	255,00	R\$	1.020,00
1437	TROCA COIFA DO CAMBIO/RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$	126,00	R\$	1.008,00
1438	TROCA KIT COIFA/SETOR DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1439	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	784,00
1440	TROCA KIT CORRENTE COMANDO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$	316,00	R\$	1.264,00
1441	TROCA CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
1442	TROCA COXIM CAIXA MARCHAR MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	864,00
1443	TROCA SEMI EIXO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	952,00
1444	TROCA DISCO DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
1445	TROCA JUNTA HOMOCINETICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	1.080,00
1446	TROCA PASTILHA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	2.856,00
1447	TROCA PIVO INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	490,00
1448	TROCA PIVO SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	740,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1449	TROCA BOMBA DE OLEO DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.185,00
1450	TROCA REGULADOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	170,00	R\$	1.020,00
1451	TROCA ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.088,00
1452	TROCA CUBO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	942,00
1453	TROCA SAPATA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.980,00
1454	TROCA TAMBOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.360,00
1455	TROCA TENSOR CORREIA ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	680,00
1456	TROCA TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1457	TROCA INTERRUPTOR PEDAL ACELERADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	680,00
1458	TROCA BOIA DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	990,00
1459	TROCA FILTRO DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	490,00
1460	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	72,00	R\$	720,00
1461	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	400,00
1462	TROCA INTERRUPTOR DE TEMPERATURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	600,00
1463	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	990,00
1464	TROCA REGULADOR DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	1.190,00
1465	TROCA INTERRUPTOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	126,00	R\$	378,00
1466	TROCA SENSOR ABS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00

000468

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000469

1467	TROCA MOTOR DE PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	594,00
1468	TROCA MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 2.460,00	R\$	4.920,00
1469	TROCA CAIXA DE MACHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 1.485,00	R\$	2.970,00
1470	TROCA RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 189,00	R\$	378,00
1471	TROCA BRAÇADEIRAS DE RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	80,00
1472	TROCA PALETA LIMPADOR DE PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	800,00
1473	TROCA PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 316,00	R\$	948,00
1474	TROCA RETROVISOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	490,00
1475	TROCA PARA-CHOQUE TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 216,00	R\$	1.080,00
1476	TROCA PARA-CHOQUE DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	990,00
1477	TROCA BUCHA BALANÇA SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	3.140,00
1478	TROCA FECHADURA DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	1.088,00
1479	TROCA PARAFUSO DE RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	380,00
1480	TROCA LANTERNA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	720,00
1481	TROCA MOLA ASPIRAL DA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	942,00
1482	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 216,00	R\$	2.160,00
1483	TROCA BRAÇO DA DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	2.040,00
1484	TROCA ATUADOR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 540,00	R\$	2.700,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1485	TROCA ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	540,00
1486	TROCA BORRACHA DAS GUARNIÇÕES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	316,00	R\$	3.160,00
1487	TROCA RESERVATORIOS DE AGUA DO PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	408,00
1488	TROCA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	1.570,00
1489	TROCA RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	632,00
1490	TROCA LAMPADA DO FAROL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	435,00
1491	TROCA LAMPADA DA LANTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	735,00
1492	TROCA MOLAS TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
1493	TROCA PINO DE CENTRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	1.428,00
1494	TROCA POLIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	594,00
1495	TROCA TAMPA DO TANQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	360,00
1496	TROCA TAMPA DO RESERVATORIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	145,00
1497	TROCA COXIM DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	630,00
1498	TROCA JUNTA DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	315,00
1499	TROCA JUNTA DO COLETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.360,00
1500	TROCA JUNTA DA ADEMISSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	2.160,00
1501	TROCA JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.980,00
1502	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	1.570,00

000470

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1503	TROCA KIT CALÇO PARA CABINE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 4.950,00
1504	TROCA FLEXIVEL FREIOS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 790,00
1505	TROCA BUCHA BALANÇA INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 3.960,00
1506	TROCA BATERIA DE 70 AMPERES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$ 245,00
1507	TROCA KIT EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 495,00	R\$ 2.475,00
1508	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO ES/DI FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 680,00
1509	TROCA REPARO DA PINÇA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 680,00
1510	TROCA HIDROVACUO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 255,00	R\$ 765,00
1511	TROCA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 510,00
1512	TROCA SETOR DE DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$ 1.035,00
1513	TROCA Sonda LAMBDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 900,00
1514	TROCA POLIA VIRABREQUIM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 741,00
1515	TROCA CABO FREIO DE MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 1.485,00
1516	TROCA ALAVANCA FREIO MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 272,00
1517	TROCA BICO INJETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 1.470,00
1518	TROCA BOMBA ALTA PRESSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 1.235,00
1519	TROCA SENSOR PRESSÃO RAIL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 345,00	R\$ 1.725,00
1520	TROCA CABEÇOTE MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 1.680,00	R\$ 6.720,00

000471



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.251.254-8

1521	TROCA VALVULAS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	12	SERVIÇO	R\$ 594,00	R\$	7.128,00
1522	TROCA PISTÃO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	12	SERVIÇO	R\$ 1.780,00	R\$	21.360,00
1523	TROCA ANEIS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	12	SERVIÇO	R\$ 890,00	R\$	10.680,00
1524	TROCA BRONZE BIELA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	20	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$	13.860,00
1525	TROCA BRONZE MANCAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	20	SERVIÇO	R\$ 693,00	R\$	13.860,00
1526	TROCA JOGO JUNTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	3	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	294,00
1527	TROCA BOMBA ÓLEO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	3	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	471,00
1528	TROCA JUNTA CABEÇOTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 238,00	R\$	1.190,00
1529	TROCA TRAVA DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	3	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$	216,00
1530	TROCA CABO DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	3	SERVIÇO	R\$ 126,00	R\$	378,00
1531	TROCA PARALAMA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$	1.485,00
1532	TROCA PAINEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$	360,00
1533	TROCA TELA FRONTAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	3	SERVIÇO	R\$ 216,00	R\$	648,00
1534	TROCA BORRACHA DA PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	6	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	816,00
1535	TROCA MOTOR DO PARA-BRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$	900,00
1536	TROCA KIT FRISO MOLDURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$	450,00
1537	TROCA TELA DO PARA-CHOQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	490,00
1538	TROCA PUXADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD. 2016	5	SERVIÇO	R\$ 126,00	R\$	630,00

000472

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.251.254-8

1539	TROCA MAÇANETA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	490,00
1540	TROCA MAÇANETA EXTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	395,00
1541	TROCA LIMITADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	600,00
1542	TROCA ACABAMENTO DA SOLEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
1543	TROCA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	990,00
1544	TROCA VALVULA GR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	600,00
1545	TROCA CATALIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	245,00
1546	TROCA RESEVATORIO DO RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	72,00	R\$	360,00
1547	TROCA CAIXA DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	237,00
1548	TROCA CARTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	490,00
1549	TROCA ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	11.850,00
TOTAL LOTE							R\$ 215.451,00
LOTE 23 - PNEUS - DIVERSOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
1550	TROCA PNEU 175/70 R15	16	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	1.264,00	
1551	TROCA PNEU 175/70 R14	64	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	8.704,00	
1552	TROCA PNEU 225/75 R16	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	960,00	
1553	TROCA PNEU 265/65 R17	20	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	1.580,00	
1554	TROCA PNEU 265/70 R16	24	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$	1.728,00	
1555	TROCA PNEU LISO 275/80 R22	32	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	3.136,00	
1556	TROCA PNEU BORRACHUDO 275/80 R22.5	32	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$	4.736,00	
1557	TROCA PNEU DIANTEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	1.570,00	
1558	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	1.570,00	
1559	TROCA PNEU DIANTEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	1.570,00	

000473



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000474

1560	TROCA PNEU TRAZEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1561	TROCA PNEU DIANTEIRO 12-4-24	10	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.480,00
1562	TROCA PNEU DIANTEIRO 14-9-28	10	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	1.570,00
1563	TROCA PNEU TRAZEIRO 18-4-30	10	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.360,00
1564	TROCA PNEU DIANTEIRO 12.5-80-18	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1565	TROCA PNEU DIANTEIRO 750-16	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
1566	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5-25	10	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	1.480,00
1567	TROCA PNEU DIANTEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1568	TROCA PNEU TRAZEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1569	TROCA PNEU DIANTEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	790,00
1570	TROCA PNEU TRAZEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
1571	TROCA PNEU 900X20 LISO	24	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	3.768,00
1572	TROCA PNEU 215X75R 17,5 BORRACHUDO	32	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	4.352,00
TOTAL LOTE							R\$ 48.598,00

LOTE 24 - VEÍCULO FIORINO / ANO 2023 - 1 VEÍCULO-SAÚDE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT		VR TOTAL	
1573	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	952,00
1574	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	864,00
1575	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1576	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
1577	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1578	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1579	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1580	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1581	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1582	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	1.380,00
1583	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1584	TROCA CABO DO CAPÔ	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1585	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1586	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	108,00	R\$	432,00
1587	TROCA RETROVISOR LED/LD	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000475

		4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1588	TROCA MAÇANETA LE/ID	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1589	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1590	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1591	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$	238,00	R\$	952,00
1592	TROCA CABOS DE VELAS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1593	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1594	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1595	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1596	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1597	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1598	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
1599	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1600	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
1601	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1602	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1603	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1604	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1605	TROCA CORREIA DENTADA	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1606	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1607	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1608	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1609	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1610	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1611	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1612	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1613	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1614	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1615	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1616	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1617	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	1.980,00
1618	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.251.254-8

000476

		4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1619	TROCA CARTER DO MOTOR						
1620	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
1621	TROCA PROTETOR DO CARTER	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1622	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	864,00
1623	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1624	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	160,00
1625	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	116,00
1626	TROCA RADIADOR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1627	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1628	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1629	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	2.772,00
1630	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1631	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1632	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1633	TROCA BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1634	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1635	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1636	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1637	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1638	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1639	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
1640	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
1641	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1642	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
1643	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1644	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	1.080,00
1645	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
1646	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	232,00
1647	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	471,00
1648	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	360,00
TOTAL LOTE						R\$	62.813,00



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

LOTE 25 - FIAT DUCATO / ANO 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1649	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1650	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1651	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
1652	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 108,00	R\$ 432,00
1653	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
1654	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1655	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1656	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ 288,00
1657	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 316,00
1658	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$ 1.584,00
1659	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1660	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
1661	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$ 126,00
1662	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$ 126,00
1663	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
1664	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1665	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1666	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
1667	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1668	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
1669	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 272,00
1670	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1671	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
1672	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1673	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
1674	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1675	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$ 126,00
1676	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 272,00
1677	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ 144,00

000477



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1678	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1679	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1680	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1681	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1682	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
1683	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
1684	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1685	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
1686	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.680,00	R\$	3.360,00
1687	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1688	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1689	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1690	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1691	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1692	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1693	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1694	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
1695	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
1696	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1697	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1698	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
1699	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1700	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	170,00	R\$	340,00
1701	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1702	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1703	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1704	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1705	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1706	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1707	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1708	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00

000478



000479



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1740	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1741	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1742	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1743	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.482,00
1744	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1745	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1746	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
1747	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	79,00
1748	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	98,00
1749	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	80,00
TOTAL LOTE							R\$ 44.157,00

LOTE 26 - FIAT DUCATO SPLINTER 416/ ANO 2022 - 1 VEÍCULO SAÚDE							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				VR UNIT		VR TOTAL	
ITEM		QTD	UNIDADE				
1750	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1751	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1752	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1753	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1754	TROCA DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1755	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1756	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1757	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1758	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1759	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
1760	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1761	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1762	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1763	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1764	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1765	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1766	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1767	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00

000480

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactototucuru@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.251.254-8

		2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1768	TROCA BOBINA DA PARTIDA						
1769	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
1770	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1771	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
1772	TROCA BICO INJETOR DIESEL	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1773	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1774	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1775	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1776	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1777	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1778	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1779	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1780	TROCA FILTRO DE AR	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1781	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	2	SERVIÇO	R\$	72,00	R\$	144,00
1782	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1783	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1784	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	740,00	R\$	1.480,00
1785	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
1786	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
1787	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.680,00	R\$	3.360,00
1788	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1789	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1790	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1791	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1792	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1793	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1794	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1795	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
1796	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
1797	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1798	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00

000481



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000482

1799	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
1800	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1801	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
1802	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1803	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1804	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1805	TROCA VELA AQUECEDORA	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1806	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1807	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1808	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1809	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
1810	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
1811	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1812	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1813	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1814	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1815	TROCA COXIM DO MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	72,00	R\$	144,00
1816	TROCA COXIM DO CAMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1817	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1818	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1819	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1820	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1821	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
1822	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1823	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINETICA	2	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	432,00
1824	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
1825	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
1826	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1827	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1828	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1829	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00

☎ (94) 9171-6520 / 📞 (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000483

1830	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
1831	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	290,00
1832	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1833	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
TOTAL LOTE							R\$ 32.102,00
LOTE 27 - TRITON 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT		VR TOTAL	
1834	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1835	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1836	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1837	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1838	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1839	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1840	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1841	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1842	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
1843	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1844	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1845	TROCA CABO DO CAPÔ	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1846	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1847	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1848	TROCA RETROVISOR LDI/LD	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1849	TROCA MAÇANETA LE/LD	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1850	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1851	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1852	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1853	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1854	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1855	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1856	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1857	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1858	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1859	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1860	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1861	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1862	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1863	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1864	TROCA CORRENTE DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	1.380,00
1865	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1866	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1867	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1868	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00
1869	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	5.940,00
1870	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	3.960,00
1871	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	7.120,00
1872	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1873	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1874	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1875	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	2.376,00
1876	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	4.740,00
1877	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	6.480,00
1878	TROCA CARTER DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1879	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
1880	TROCA PROTETOR DO CARTER	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1881	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1882	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1883	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
1884	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
1885	TROCA RADIAR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1886	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1887	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1888	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	792,00	R\$	3.168,00

000484

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000485

1889	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1890	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1891	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1892	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1893	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1894	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
1895	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
1896	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
1897	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1898	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	988,00
1899	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1900	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
1901	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
1902	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
1903	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
1904	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1905	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.782,00
1906	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
1907	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	232,00
1908	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	540,00
1909	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	408,00
TOTAL LOTE							R\$ 87.058,00
LOTE 28 - MOTO BROS 160-2010 - 1 VEÍCULO SAÚDE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
1910	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$	13,00	R\$	104,00
1911	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	128,00
1912	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	128,00
1913	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$	27,00	R\$	216,00
1914	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	504,00
1915	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	192,00
1916	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	192,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucuruui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1917	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$	13,00	R\$	104,00
1918	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1919	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	64,00
1920	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	128,00
1921	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$	13,00	R\$	130,00
1922	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	1.580,00
1923	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1924	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	320,00
1925	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	320,00
1926	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	116,00
1927	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	160,00
1928	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$	27,00	R\$	108,00
1929	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$	13,00	R\$	104,00
1930	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$	13,00	R\$	104,00
1931	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	792,00
1932	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
1933	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1934	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$	16,00	R\$	64,00
1935	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	392,00
TOTAL LOTE							R\$ 8.820,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTE 29 - VEÍCULO KOMBI - 1 VEÍCULO ASSISTENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1936	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$ 314,00
1937	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 392,00
1938	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1939	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1940	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
1941	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 158,00
1942	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 196,00
1943	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA. COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 296,00

000486

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
1944	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (KIT)						
1945	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1946	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1947	TROCA CABO DO CAPÔ.	2	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	58,00
1948	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1949	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1950	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1951	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1952	TROCA TAPETE (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
1953	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1954	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1955	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1956	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	80,00
1957	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1958	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1959	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1960	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1961	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
1962	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$	72,00	R\$	144,00
1963	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1964	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	160,00
1965	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
1966	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL.	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
1967	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1968	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00
1969	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1970	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
1971	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
1972	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	58,00
1973	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
1974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00

000487



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

1975	TROCA KIT PISTAO/ ANEL E CAMISA (KIT)	2	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	3.960,00
1976	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
1977	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
1978	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
1979	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
1980	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
1981	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
1982	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1983	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1984	TROCA PROTETOR DO CARTER.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1985	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$	216,00	R\$	432,00
1986	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
1987	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$	29,00	R\$	58,00
1988	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1989	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1990	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1991	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
1992	TROCA PÁRA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
1993	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
1994	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	592,00
1995	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
1996	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1997	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
1998	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
1999	TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2000	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2001	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	296,00
TOTAL LOTE							R\$ 34.418,00
LOTE 30 - GM SPIN - 2015							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL		
2002	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA.	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	

000488

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

2003	TROCA PASTILHA DE FREIO.	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2004	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2005	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2006	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2007	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2008	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
2009	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA, COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2010	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA.	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
2011	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
2012	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
2013	TROCA CABO DO CAPÔ.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
2014	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2015	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2016	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2017	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2018	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2019	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2020	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2021	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2022	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2023	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2024	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2025	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2026	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2027	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
2028	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2029	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2030	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
2031	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2032	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL.	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
2033	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00

000489

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucuru@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08-870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

2034	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
2035	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2036	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2037	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2038	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2039	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
2040	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	890,00	R\$	1.780,00
2041	TROCA KIT PISTAO/ ANEL E CAMISA	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
2042	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2043	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	990,00
2044	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
2045	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
2046	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2047	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.620,00	R\$	3.240,00
2048	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2049	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
2050	TROCA PROTETOR DO CARTER.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2051	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
2052	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
2053	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$	40,00	R\$	80,00
2054	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
2055	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2056	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2057	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2058	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	1.386,00
2059	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2060	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
2061	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
2062	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2063	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2064	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00

000490

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000491

2065		TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2066		TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
2067		TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
TOTAL LOTE								
LOTE 31 - GM S10 - 2015								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL			
2068	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	588,00	R\$	588,00
2069	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	588,00	R\$	588,00
2070	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	316,00	R\$	316,00
2071	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	R\$	392,00
2072	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	392,00	R\$	392,00
2073	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2074	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	240,00	R\$	240,00
2075	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00	R\$	544,00
2076	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00	R\$	544,00
2077	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 792,00	R\$	1.584,00	R\$	1.584,00
2078	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$	98,00	R\$	98,00
2079	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$	126,00	R\$	126,00
2080	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$	126,00	R\$	126,00
2081	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2082	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2083	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	R\$	158,00
2084	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	R\$	158,00
2085	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 63,00	R\$	126,00	R\$	126,00
2086	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2087	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	R\$	158,00
2088	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2089	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	240,00	R\$	240,00
2090	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	544,00	R\$	544,00
2091	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$	196,00	R\$	196,00
2092	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$	158,00	R\$	158,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



000492

2093	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2094	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2095	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	314,00
2096	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2097	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2098	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	196,00
2099	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2100	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
2101	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2102	TROCA PÁBRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	1.980,00
2103	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
2104	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	272,00
2105	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.780,00	R\$	3.560,00
2106	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2107	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
2108	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
2109	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2110	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2111	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
2112	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	1.188,00
2113	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	2.370,00
2114	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	1.485,00	R\$	2.970,00
2115	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2116	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2117	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2118	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2119	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2120	TROCA REGULADOR DE TENSÃO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2121	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2122	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2123	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	494,00

☎ (94) 9171-6520 / ☎ (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000493

		2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2124	TROCA CARTER DO MOTOR						
2125	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
2126	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	126,00
2127	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	790,00
2128	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2129	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	98,00
2130	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2131	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2132	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2133	TROCA COXIN DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2134	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	158,00
2135	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
2136	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
2137	TROCA COIFA DÁ JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
2138	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2139	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	720,00
2140	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
2141	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINETICA	2	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	594,00
2142	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2143	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
2144	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
2145	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	480,00
2146	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2147	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
2148	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2149	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	490,00
2150	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	544,00
2151	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2152	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
2153	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	252,00
2154	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00

☎ (94) 9171-6520 / ☎ (94) 3787-2285
✉ impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

2155	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	316,00
2156	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	360,00
2157	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2158	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	240,00
2159	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
2160	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.188,00
2161	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2162	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2163	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
2164	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	396,00
2165	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	120,00
2166	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	120,00
2167	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	196,00
TOTAL LOTE							R\$ 52.162,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

LOTE 32 - FORD RANGER XLS04 22C / ANO 2017 - MEIO AMBIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2168	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 1.372,00
2169	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00
2170	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 980,00
2171	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 790,00
2172	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2173	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2174	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2175	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
2176	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
2177	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	6	SERVIÇO	R\$ 1.395,00	R\$ 8.370,00
2178	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	6	SERVIÇO	R\$ 98,00	R\$ 588,00
2179	TROCA CABO DE EMBREAGEM	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2180	TROCA CABO DO CAPÔ	6	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 474,00
2181	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 79,00	R\$ 474,00

000494



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08-870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000495

2182	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2183	TROCA RETROVISOR LE/ID	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2184	TROCA MAÇANETA LE/ID	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2185	TROCA LANTERNAS DO TETO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2186	TROCA BOBINA DA PARTIDA	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2187	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2188	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2189	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2190	TROCA BICO INJETOR DIESEL	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
2191	TROCA VELAS AQUECEDORAS	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2192	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2193	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
2194	TROCA CHAVE DE SETA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2195	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2196	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2197	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2198	TROCA FILTRO DE AR	10	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	630,00
2199	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
2200	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
2201	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
2202	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$	990,00	R\$	5.940,00
2203	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAULICA	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
2204	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
2205	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	2.600,00	R\$	15.600,00
2206	TROCA BUCHA DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
2207	TROCA EIXO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
2208	TROCA EIXO VIRABREQUIM	6	SERVIÇO	R\$	1.185,00	R\$	7.110,00
2209	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	6	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	2.370,00
2210	TROCA JUNTA CABECOTE	6	SERVIÇO	R\$	495,00	R\$	2.970,00
2211	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$	693,00	R\$	4.158,00
2212	TROCA BRONZE BIELA	6	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	3.564,00



IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08-870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

		6	SERVIÇO	R\$	1.285,00	R\$	7.710,00
2213	TROCA CABECOTE COMPLETO						
2214	TROCA BLOCO DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	1.980,00	R\$	11.880,00
2215	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	942,00
2216	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	942,00
2217	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2218	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2219	TROCA TAPETE	6	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	2.370,00
2220	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2221	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2222	TROCA HELICE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2223	TROCA VOLANTE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.782,00
2224	TROCA CARTER DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2225	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	10	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	630,00
2226	TROCA PROTETOR DO CARTER	6	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	474,00
2227	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	6	SERVIÇO	R\$	395,00	R\$	2.370,00
2228	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	6	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	1.782,00
2229	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	6	SERVIÇO	R\$	63,00	R\$	378,00
2230	TROCA RADIADOR COMPLETO	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2231	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2232	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2233	TROCA COXIN DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	720,00
2234	TROCA COXIM DO CAMBIO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2235	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
2236	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
2237	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
2238	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	790,00
2239	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$	180,00	R\$	1.800,00
2240	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
2241	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINETICA	6	SERVIÇO	R\$	594,00	R\$	3.564,00
2242	TROCA COIFA DA RODA	14	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	1.372,00
2243	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	14	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	2.772,00

000496

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.251.254-8

2244	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	980,00
2245	TROCA JOGO DE MOLLA DO PATIM	10	SERVIÇO	R\$	120,00	R\$	1.200,00
2246	TROCA BOIA DO TANQUE	6	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	816,00
2247	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	14	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	2.772,00
2248	TROCA JUNTA AXIAL	14	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	2.772,00
2249	TROCA LAMPADA DO FAROL	12	SERVIÇO	R\$	49,00	R\$	588,00
2250	TROCA KIT CORREIA	10	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	2.470,00
2251	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	10	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	790,00
2252	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	6	SERVIÇO	R\$	345,00	R\$	2.070,00
2253	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$	79,00	R\$	790,00
2254	TROCA REPARO COMPLETO	10	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	2.470,00
2255	TROCA REPARO PACIAL	6	SERVIÇO	R\$	148,00	R\$	888,00
2256	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	6	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.482,00
2257	TROCA CONDENSADOR DO AR	6	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	942,00
2258	TROCA BOMBA DE OLEO	6	SERVIÇO	R\$	198,00	R\$	1.188,00
2259	TROCA VALVULA ADMISSÃO	10	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.970,00
2260	TROCA VALVULA DE ESCAPE	10	SERVIÇO	R\$	297,00	R\$	2.970,00
2261	TROCA BUCHA DA BALANÇO	14	SERVIÇO	R\$	136,00	R\$	1.904,00
2262	TROCA FAROL/ ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2263	TROCA FAROL/ DIREITO	6	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	588,00
2264	TROCA JOGO DE BALANCIM	6	SERVIÇO	R\$	247,00	R\$	1.482,00
2265	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
2266	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$	157,00	R\$	628,00
2267	TROCA JOGO PARAFUSO DE RODA	4	SERVIÇO	R\$	98,00	R\$	392,00
TOTAL LOTE							R\$ 175.954,00

LOTE 33 - MOTO HONDA BROS NXR 150 / ANO 2010 - MEIO AMBIENTE							VR TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT			VR TOTAL	
2268	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00			R\$ 128,00	
2269	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 16,00			R\$ 128,00	
2270	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 16,00			R\$ 128,00	
2271	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 27,00			R\$ 216,00	

000497

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

000498

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2272	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ 576,00
2273	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 14,00	R\$ 168,00
2274	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 192,00
2275	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 128,00
2276	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$ 792,00
2277	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$ 108,00
2278	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$ 152,00
2279	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$ 130,00
2280	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$ 988,00
2281	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2282	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$ 232,00
2283	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
2284	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$ 76,00
2285	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$ 116,00
2286	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$ 116,00
2287	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$ 104,00
2288	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$ 104,00
2289	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$ 544,00
2290	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$ 628,00
2291	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
2292	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$ 108,00
2293	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
TOTAL LOTE					R\$ 7.080,00
LOTE 34 - MOTO NXR 160 - 2010 (2 VEÍCULOS)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2294	TROCA CABO DO ACELERADOR	16	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 256,00
2295	TROCA CABO DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 256,00
2296	TROCA CABO DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$ 256,00
2297	TROCA KIT CORRENTE	16	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$ 432,00
2298	TROCA JOGO DE RAIO	16	SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ 1.152,00
2299	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 14,00	R\$ 336,00

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

2300	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	384,00
2301	TROCA RETROVISOR	16	SERVIÇO	R\$ 16,00	R\$	256,00
2302	TROCA KIT DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 198,00	R\$	1.584,00
2303	TROCA FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	216,00
2304	TROCA PISCA	16	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	304,00
2305	TROCA LAMPADA	20	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	260,00
2306	TROCA BIELA DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 247,00	R\$	1.976,00
2307	TROCA EIXO DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	960,00
2308	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	16	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	464,00
2309	TROCA BENGALA	16	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	640,00
2310	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 19,00	R\$	152,00
2311	TROCA MOTOR DE PARTIDA	8	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	232,00
2312	TROCA LANTERNA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 29,00	R\$	232,00
2313	TROCA MANETE DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	208,00
2314	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 13,00	R\$	208,00
2315	TROCA BRONZE DE BIELA	8	SERVIÇO	R\$ 136,00	R\$	1.088,00
2316	TROCA BRONZE DE MANCAL	8	SERVIÇO	R\$ 157,00	R\$	1.256,00
2317	TROCA TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 49,00	R\$	196,00
2318	TROCA TAMPA DO TANQUE	8	SERVIÇO	R\$ 27,00	R\$	216,00
2319	TROCA CAPA DO BANCO	16	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$	640,00
TOTAL LOTE					R\$	14.160,00

TOTAL GERAL	R\$	4.441.716,00
-------------	-----	--------------

Total: quatro milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e dezesseis reais.

000499

(94) 9171-6520 / (94) 3787-2285
impactotucurui@hotmail.com



IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 08.870.944/0001-21 - IE: 15.261.254-8

Validade da proposta sessenta dias

Tucuruí/PA, 08 de agosto de 2023

IMPACTO COMERCIO DE PECAS LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.870.944/0001-21

000500

☎ (94) 9171-6520 / 📞 (94) 3787-2285
✉ impactotucuruí@hotmail.com

000501



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

À
Prefeitura Municipal de Baião
A/C Departamento de Compras

Segue cotação de preços conforme solicitado por este departamento.

COTAÇÃO DE PREÇOS					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
LOTE 1 - CAÇAMBA VW 13-190 - WORKER 2016 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
2	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
3	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
4	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
5	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
6	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
7	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 500,00
8	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
9	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
10	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
11	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
12	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
13	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
14	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
15	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
16	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
17	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
18	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
19	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
20	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
21	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
22	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
23	TROCA CANO INJETOR 1º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
24	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
25	TROCA CANO INJETOR 3º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
26	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
27	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
28	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
29	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
30	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
31	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
32	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
33	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
34	TROCA COLETOR ADMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
35	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
36	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
37	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
38	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
39	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
40	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
41	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
42	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
43	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
44	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000502



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

45	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
46	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
47	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
48	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
49	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
50	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
51	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
52	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
53	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
54	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
55	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
56	TROCA EIXO DO GARFO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
57	TROCA EIXO PRINCIPAL	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
58	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
59	TROCA EIXO S DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
60	TROCA EIXO S TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
61	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
62	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
63	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
64	TROCA ENGRENAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
65	TROCA ENGRENAGEM 1º	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
66	TROCA ENGRENAGEM 2º	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
67	TROCA ENGRENAGEM 3º	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
68	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
69	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
70	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
71	TROCA ENGRENAGEM RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
72	TROCA ESPAÇADOR	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
73	TROCA FLANGE CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
74	TROCA FLANGE CENTRAL	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
75	TROCA FLANGE PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
76	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
77	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
78	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
79	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
80	TROCA GARFO SOLDAR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
81	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
82	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
83	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
84	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
85	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
86	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
87	TROCA HÉLICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
88	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
89	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
90	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
91	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
92	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
93	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
94	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
95	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
96	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
97	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
98	TROCA LUVIA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000503



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

99	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
100	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
101	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
102	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
103	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
104	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
105	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
106	TROCA MORINGA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
107	TROCA PÁBRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
108	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
109	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
110	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
111	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
112	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
113	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
114	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
115	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
116	TROCA PONTEIRA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
117	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
118	TROCA PORCA CARÇAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
119	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
120	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
121	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
122	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 700,00
123	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
124	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
125	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
126	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
127	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
128	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
129	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
130	TROCA RODA 10 FUIROS S/CÂMARA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
131	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
132	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
133	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
134	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
135	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
136	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
137	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
138	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
139	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
140	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
141	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
142	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
143	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
144	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
145	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
146	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
147	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
148	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
149	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
150	TROCA TRAVA ARANHA CARÇAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000504

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



151	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
152	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
153	TROCA VÁLVULA 4 CÍRCULO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
154	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
155	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
156	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
157	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
158	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
159	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
160	TROCA VÁLVULA RELÊ	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
161	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
162	TROCA BATERIA DE 150 AP	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 208.660,00

LOTE 2 - MOTONIVELADORA XCMG / ANO 2021 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
163	TROCA CHAPA	21	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 10.500,00
164	TROCA FILTRO AR INTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
165	TROCA CORREA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
166	TROCA FACA CENTRAL	8	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
167	TROCA GUIA	20	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
168	TROCA FILTRO AR EXTERNO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
169	TROCA HASTE	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
170	TROCA VENTILADOR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
171	TROCA SILENCIOSO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
172	TROCA FILTRO DIESEL	12	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
173	TROCA SOLENOIDE	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
174	TROCA FILTRO DIESEL	6	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
175	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
176	TROCA FLANGE	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
177	TROCA CARDAN COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
178	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
179	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
180	TROCA BANCO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
181	TROCA ALAVANCA	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
182	TROCA MOTOR DE ARRANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
183	TROCA PARAFUSO	120	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 12.000,00
184	TROCA PONTA DO DENTE	20	SERVIÇO	R\$ 6.000,00	R\$ 120.000,00
185	TROCA PORCA	120	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 12.000,00
186	TROCA EIXO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
187	TROCA VIDRO SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
188	TROCA VIDRO INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
189	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 2.700,00	R\$ 21.600,00
190	TROCA PLACA FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00
191	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 2.700,00	R\$ 21.600,00
192	TROCA DISCO FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 2.700,00	R\$ 21.600,00
193	TROCA COROA	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
194	TROCA CILINDRO HID. DIRECAO	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
195	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
196	TROCA ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
197	TROCA BOMBA	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
198	TROCA CILINDRO HID	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
199	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
200	TROCA VIDRO LATERAL	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
201	TROCA VIDRO TRAZEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rútilo M. dos Santos

000505

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



202	TROCA TERMINAL	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
203	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
204	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
205	TROCA FILTRO LUB	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
206	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
207	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
208	TROCA CILINDRO DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
209	TROCA FILTRO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
210	TROCA FILTRO TRANSMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
211	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
212	TROCA IGNIÇÃO C/ CHAVE	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
213	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
214	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
215	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
216	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
217	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
218	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
219	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
220	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
221	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
222	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
223	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
224	TROCA JG JUNTAS MOTOR	1	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
225	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
226	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
227	TROCA EIXO VIRABREQUIM	1	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
228	TROCA KIT VEDAÇ TRANS ZF 6WG200	1	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
229	TROCA ANEL DE SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
230	TROCA ENGRENAGEM KV	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
231	TROCA ARRUELA CELERON	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
232	TROCA ROLAMENTO DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
233	TROCA ARRUELA	1	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
234	TROCA PLACA	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
235	TROCA DISCO POLIAMIDA	1	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
236	TROCA ENGRE 1º MARCHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
237	TROCA ARRUELA DE AJUSTE	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
238	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
239	TROCA ESPAÇADOR 1º LINHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
240	TROCA ESFERA 1º LINHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
241	TROCA ANEL DO PISTAO (VITON)	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
242	TROCA RETENTOR VITON	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
243	TROCA ANEL DE AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
244	TROCA BUCHA AGULHA (ROLAMENTO)	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
245	TROCA ANEL EIXO TRANSMISSAO	1	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
246	TROCA ENGRENAGEM KV	22	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 22.000,00
247	TROCA DISCO SINTERIZADO PQ	9	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00
248	TROCA DISCO DE AÇO PQ	1	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
249	TROCA ENGRE DA 4º MACHA	1	SERVIÇO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
250	TROCA ARRUELA DE DESLI	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
251	TROCA FILTRO HIDRAULICO	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
252	TROCA EIXO DO CARRIE	1	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL LOTE					R\$ 501.000,00

LOTE 3 - RETROESCAVADEIRA - MASSEY FERGUNSON / ANO 2010 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
------	------------------------------	-----	---------	---------	----------

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rustil R. dos Santos

000506

R BORGES DOS SANTOS
 CNPJ: 46.917.727/0001-39
 Insc. Estadual:



253	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 750,00
254	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
255	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	5	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 750,00
256	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	5	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 750,00
257	TROCA FILTRO RACOL	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
258	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
259	TROCA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
260	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
261	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
262	TROCA BOMBA HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
263	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
264	TROCA PONTA DE EIXO TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
265	TROCA SUPORTE DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
266	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
267	TROCA TURBINA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
268	TROCA ARTICULACAO DO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
269	TROCA EIXO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
270	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
271	TROCA GARFO DUPLO	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
272	TROCA EIXO RODA	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
273	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
274	TROCA KIT DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
275	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
276	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
277	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
278	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
279	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
280	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
281	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
282	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
283	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
284	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
285	TROCA CARDAN DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
286	TROCA CARDAN TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
287	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
288	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
289	TROCA SAIA DA HELICE	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
290	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
291	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
292	TROCA REPARO DOS FREIOS	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
293	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
294	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
295	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
296	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
297	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
298	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
299	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
300	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
301	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
302	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
303	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
304	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Ruteil B. dos Santos

000507

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



305	TROCA CORRENTE TANDER	5	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
306	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
307	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 215.050,00

LOTE 4 - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND/ ANO 2012 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
308	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
309	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00
310	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
311	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
312	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
313	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
314	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
315	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 38.400,00
316	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 33.600,00
317	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
318	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
319	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
320	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
321	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
322	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
323	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
324	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
325	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
326	TROCA VÁLVULA	8	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
327	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
328	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
329	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
330	TROCA VÁLVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
331	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
332	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
333	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
334	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00
335	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
336	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
337	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
338	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
339	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
340	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
341	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
342	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
343	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
344	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
345	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
346	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
347	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
348	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
349	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
350	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 279.600,00

LOTE 5 - RETROESCAVADEIRA - MARCA XCMG 2018 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
351	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
352	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000508

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



353	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
354	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
355	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
356	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
357	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
358	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
359	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
360	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
361	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
362	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
363	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
364	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
365	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
366	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
367	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
368	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
369	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
370	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
371	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
372	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
373	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
374	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
375	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
376	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
377	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
378	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
379	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
380	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
381	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
382	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
383	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
384	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
385	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
386	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
387	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
388	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
389	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
390	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
391	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
392	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
393	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 168.900,00
LOTE 6 - PÁ CARREGADEIRA XCMG 2022 4 ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
394	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
395	TROCA ROLAMENTO	16	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
396	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
397	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
398	TROCA REPARO	12	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
399	TROCA COMANDO HID	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
400	TROCA BOMBA HID	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
401	TROCA LÂMINA	48	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 38.400,00
402	TROCA DENTE	48	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 33.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000509

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



403	TROCA FILTRO DIESEL	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
404	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
405	TROCA FILTRO AR	8	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
406	TROCA CRUZETA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
407	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
408	TROCA SILENCIOSO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
409	TROCA FILTRO LUB	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
410	TROCA TAMQUE	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
411	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
412	TROCA VALVULA	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
413	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00
414	TROCA CARTUCHO	24	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00
415	TROCA CABO	12	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
416	TROCA VALVULA PEDAL (FREIO)	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
417	TROCA BOMBA D'AGUA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
418	TROCA BOMBA DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
419	TROCA BOMBA INJETORA	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
420	TROCA BICO INJETOR	24	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00
421	TROCA CANOS BICOS INJETORES	24	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
422	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
423	TROCA FAROES DIANTEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
424	TROCA FAROES TRASEIROS	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
425	TROCA KIT MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
426	TROCA BRONZE DE BIELA	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
427	TROCA BRONZE MANCAL	12	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
428	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
429	TROCA BUCHA COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
430	TROCA ARRUELA ENCOSTO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
431	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
432	TROCA VÁLVULA ESCAP	12	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
433	TROCA TUCHO MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 16.800,00
434	TROCA GUIA MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
435	TROCA SEDE MOTOR	24	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 16.800,00
436	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00

TOTAL LOTE

R\$ 278.340,00

LOTE 7 - RETROESCAVADEIRA - RANDON 2012 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
437	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
438	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
439	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
440	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
441	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
442	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
443	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - PRIMARIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
444	TROCA FILTRO AR DO MOTOR - SECUNDARIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
445	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
446	TROCA DISCO DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
447	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
448	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
449	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ESCAVAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
450	TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rutild B. dos Santos

000510

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



451	TROCA REPARO DO CILINDRO DE GIRO DO RETRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
452	TROCA FILTRO HIRÁULICO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
453	TROCA SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
454	TROCA UNHAS DA CONCHA DE CARREGAMENTO	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
455	TROCA UNHAS DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
456	TROCA TRAVAS DAS UNHAS DAS CONCHAS	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
457	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
458	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
459	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
460	TROCA SOLENOIDE DE MUDANÇA DE SENTIDO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
461	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
462	TROCA BOMBA INJETORA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
463	TROCA BOMBA HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
464	TROCA CARDAN DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
465	TROCA CARDAN TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
466	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
467	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
468	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
469	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
470	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
471	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA OLEO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
472	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ELEVAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
473	TROCA CILINDROS HIDRAULICOS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
474	TROCA REPARO DOS FREIOS	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
475	TROCA REPARO DOS CILINDROS DA PATOLAS	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
476	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
477	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
478	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
479	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
480	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
481	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
482	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
483	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
484	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
485	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
486	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
487	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
488	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
489	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
490	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
491	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
492	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL LOTE					R\$ 165.600,00
LOTE 8 - TRATOR DE PNEUS - CASE - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
493	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
494	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
495	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
496	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
497	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Ruteil M. dos Santos



000511

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:

498	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
499	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
500	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
501	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
502	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
503	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
504	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
505	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
506	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
507	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
508	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
509	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
510	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
511	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
512	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
513	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
514	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
515	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
516	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
517	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
518	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
519	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
520	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
521	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
522	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
523	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
524	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
525	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
526	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
527	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
528	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
529	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
530	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
531	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
532	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
533	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
534	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
535	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
536	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
537	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
538	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
539	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
540	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
541	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
542	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
543	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 900,00
544	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
545	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
546	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
547	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
548	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
549	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
550	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
551	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Raniel B. dos Santos

000512



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

552	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
553	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
554	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
555	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL LOTE					R\$ 159.500,00
LOTE 9 - TRATOR SOLIS 75 4/4 YANMAR - 2021 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
556	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
557	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
558	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
559	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
560	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
561	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 520,00	R\$ 2.080,00
562	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00
563	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
564	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 640,00
565	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00
566	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
567	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
568	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 700,00
569	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 700,00
570	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
571	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
572	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
573	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
574	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
575	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
576	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
577	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
578	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
579	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 640,00
580	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
581	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
582	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
583	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
584	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
585	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
586	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
587	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
588	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
589	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
590	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
591	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
592	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
593	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
594	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
595	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
596	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
597	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 16.800,00
598	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
599	TROCA BATERIA 100 AMPERES	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
600	TROCA BATERIA DE 150 AP	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
601	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Raul B. dos Santos

000513

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



602	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
603	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
604	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
605	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
606	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
607	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
608	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
609	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
610	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
611	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
612	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
613	TROCA DISCO AÇO 2,5MM	7	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 2.800,00
614	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
615	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
616	TROCA DISCO AÇO 2,00MM	3	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 900,00
617	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
618	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
619	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
620	TROCA DISCO AÇO 2,5MM	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
TOTAL LOTE					R\$ 174.720,00

LOTE 10 - TRATOR MASSEY FERGUSON - 4275 4/4 - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
621	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
622	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
623	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
624	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
625	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
626	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
627	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
628	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
629	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
630	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
631	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
632	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
633	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
634	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
635	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
636	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
637	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
638	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
639	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
640	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
641	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
642	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
643	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
644	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
645	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
646	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00
647	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
648	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
649	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
650	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
651	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel M. dos Santos

000514

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



652	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
653	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
654	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
655	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
656	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
657	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
658	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
659	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
660	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
661	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
662	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
663	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
664	TROCA JUNTA DISTRIBUIDOR	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
665	TROCA JUNTA	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
666	TROCA RETENTOR CONVERSOR	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
667	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
668	TROCA JUNTA BOMBA	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
669	TROCA ANEL SEGMENTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
670	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
671	TROCA ARRUELA ENCOSTO	3	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
672	TROCA ROLA BRONZE DUPLO	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
673	TROCA COLAR	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
674	TROCA ARRUELA ENCOSTO	1	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
675	TROCA ENGRENAGEM	1	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
676	TROCA ROLAMENTO AGULHA	1	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
677	TROCA ESPAÇADOR	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
678	TROCA ESFERA PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
679	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
680	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
681	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
682	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
683	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL LOTE					R\$ 161.880,00
LOTE 11 - NEW HOLLAND 4030 - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
684	TROCA FILTRO OLEO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
685	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
686	TROCA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
687	TROCA FILTRO AR DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
688	TROCA FILTRO RACOL	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
689	TROCA CUBO DA PLANETARIA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
690	TROCA CONJUNTO DE REPARO DE FREIO	6	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00
691	TROCA CONJUNTO BRAÇO TERCEIRO PONTO	6	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
692	TROCA BOMBA D'AGUA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
693	TROCA PINO CUBO DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
694	TROCA GARFO DUPLO	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
695	TROCA BARRA DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
696	TROCA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
697	TROCA VENTILADOR DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
698	TROCA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
699	TROCA SILENCIOSO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
700	TROCA DISCO DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
701	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
702	TROCA MOTOR DE PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Raniel B. dos Santos



000515

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

703	TROCA BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
704	TROCA PARAFUSOS DE RODA TRASEIROS	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
705	TROCA PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
706	TROCA SAIA DA HELICE	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
707	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
708	TROCA SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
709	TROCA ROLAMENTO RODA TRAZ	8	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
710	TROCA MANGA DE EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
711	TROCA REPARO DOS FREIOS	8	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
712	TROCA KIT MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
713	TROCA BRONZE DE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
714	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
715	TROCA BUCHA BIELA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
716	TROCA BUCHA COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
717	TROCA ARRUELA ENCOSTO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
718	TROCA VÁLVULA ADM MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
719	TROCA VÁLVULA ESCAP	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
720	TROCA TUCHO MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
721	TROCA GUIA MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
722	TROCA SEDE MOTOR	12	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
723	TROCA JG JUNTAS MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
724	TROCA CORRENTE TANDER	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
725	TROCA SEPARADOR DE DISCO	24	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
726	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
727	TROCA PISTAO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
728	TROCA ANEL VEDAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
729	TROCA ANEL TRAVA	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
730	TROCA BUCHAS AGULHAS	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
731	TROCA ANEL TRAVA PACOTE	1	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
732	TROCA DISCO SINTERIZADO	8	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
733	TROCA DISCO AÇO 2.5MM	7	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
734	TROCA DISCO	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
735	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
736	TROCA DISCO AÇO 2.00MM	3	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 600,00
737	TROCA ANEL SEGMENTO	3	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
738	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
739	TROCA DISCO AÇO	1	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
740	TROCA DISCO AÇO 2,5MM	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
741	TROCA ANEL O	1	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
742	TROCA ARRUELA CELERON	1	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
743	TROCA RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
744	TROCA ANEL O	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
745	TROCA JUNTA VALVULA	1	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
746	TROCA EIXO PILOTO	1	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE					R\$ 157.080,00

LOTE 12 - GRADE ARADORA - ADM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
747	TROCA JOGO DE DISCO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
748	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
749	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
750	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
751	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
TOTAL LOTE					R\$ 12.700,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rafael R. dos Santos

000516

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



LOTE 13 - NIELADORA - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
752	TROCA LAMINA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
753	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
754	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
755	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
756	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 23.000,00
LOTE 14 - ROÇADEIRA - ADM					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
757	TROCA FACA (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
758	TROCA RETENTOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
759	TROCA JOGO DE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
760	TROCA ROLAMENTO	8	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
761	TROCA JOGO DE PARAFUSO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
TOTAL LOTE					R\$ 18.200,00
LOTE 15 - L200 TRITON 2013					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
762	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
763	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
764	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
765	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
766	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
767	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
768	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
769	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
770	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
771	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
772	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
773	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
774	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
775	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
776	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
777	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
778	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
779	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
780	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
781	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
782	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
783	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
784	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
785	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
786	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
787	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
788	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
789	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
790	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
791	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
792	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
793	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
794	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
795	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
796	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
797	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000517

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



798	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
799	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
800	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
801	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
802	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
803	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
804	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
805	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
806	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
807	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
808	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
809	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
810	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
811	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
812	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
813	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
814	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
815	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
816	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
817	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
818	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
819	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
820	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
821	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
822	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
823	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
824	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
825	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
826	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
827	TROCA COXIN DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
828	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
829	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
830	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
831	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
832	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
833	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
834	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
835	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
836	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
837	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
838	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
839	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
840	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
841	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
842	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
843	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 500,00
844	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
845	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
846	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
847	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
848	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
849	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
850	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
851	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
852	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000518

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



853	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
854	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
855	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
856	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
857	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
858	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
859	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
860	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
861	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL LOTE					R\$ 61.400,00

LOTE 16 - MOTO CG 160 - 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
862	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
863	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
864	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
865	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
866	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 560,00
867	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 12,00	R\$ 144,00
868	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
869	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
870	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
871	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
872	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 160,00
873	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 100,00
874	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
875	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
876	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
877	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
878	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 80,00
879	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
880	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
881	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
882	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
883	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
884	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
885	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
886	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
887	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
TOTAL LOTE					R\$ 6.964,00

LOTE 17 - MOTO BROS 150 -

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
888	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
889	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
890	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
891	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
892	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 560,00
893	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 12,00	R\$ 144,00
894	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
895	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
896	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
897	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
898	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 160,00
899	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 100,00
900	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
901	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutil M. dos Santos

000519



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

902	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
903	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
904	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 80,00
905	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
906	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
907	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
908	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
909	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
910	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
911	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
912	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
913	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
TOTAL LOTE					R\$ 6.964,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
LOTE 18 - ONIBUS NEOBUS 15-190- ANO 2012 - EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
914	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
915	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
916	TROCA ANEL "O"	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
917	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
918	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
919	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
920	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
921	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
922	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
923	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
924	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
925	TROCA BORRACHA DO PARABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
926	TROCA BOMBA MANUAL TRANDEÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
927	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
928	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
929	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
930	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
931	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
932	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
933	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
934	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
935	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
936	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
937	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
938	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
939	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
940	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
941	TROCA CANO INJETOR 6º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
942	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
943	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
944	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
945	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
946	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
947	TROCA COLETOR ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
948	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
949	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
950	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
951	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel M. dos Santos



000520
R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

952	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
953	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
954	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
955	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
956	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
957	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
958	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
959	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
960	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
961	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
962	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
963	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
964	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
965	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
966	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
967	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
968	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
969	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
970	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
971	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
972	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
973	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
975	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
976	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
977	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
978	TROCA ENGRENAGEM 1º	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
979	TROCA ENGRENAGEM 2º	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
980	TROCA ENGRENAGEM 3º	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
981	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
982	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
983	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
984	TROCA ENGRENAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
985	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
986	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
987	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
988	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
989	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
990	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
991	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
992	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
993	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
994	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
995	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
996	TROCA GUARDA PÓ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
997	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
998	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
999	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1000	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1001	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1002	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1003	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
1004	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1005	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000521

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



1006	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1007	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
1008	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
1009	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1010	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
1011	TROCA LUVA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1012	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1013	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1014	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1015	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1016	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1017	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1018	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1019	TROCA MORINGA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1020	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1021	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
1022	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
1023	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1024	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1025	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1026	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1027	TROCA PLACA RETENTORA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1028	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1029	TROCA PONTEIRA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1030	TROCA PONTEIRA ROSCADA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1031	TROCA PORCA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
1032	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	40	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
1033	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	16	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
1034	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1035	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1036	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 12.800,00
1037	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
1038	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1039	TROCA REPARO TRAMBULADOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1040	TROCA RESERVATÓRIO AR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1041	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1042	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1043	TROCA RODA 10 FUROS S/CÂMARA	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1044	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1045	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
1046	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1047	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1048	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1049	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1050	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1051	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1052	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1053	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1054	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1055	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
1056	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1057	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000522



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1058	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1059	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1060	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1061	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1062	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1063	TROCA TRAVA ARANHA CARÇAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
1064	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1065	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1066	TROCA VÁLVULA 4 CIRCULO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1067	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1068	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
1069	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1070	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
1071	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1072	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1073	TROCA VÁLVULA RELÊ	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1074	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE					R\$ 431.000,00
LOTE 19 - MICRO ÔNIBUS W8 2012 - EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1075	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
1076	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1077	TROCA ANEL "O"	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
1078	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1079	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1080	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1081	TROCA ARRUELA	20	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
1082	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1083	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1084	TROCA BOMBA D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1085	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1086	TROCA BORRACHA DO PÁBRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1087	TROCA BOMBA MANUAL TRANDERENCIA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1088	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
1089	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1090	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1091	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
1092	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1093	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1094	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1095	TROCA CABEÇOTE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
1096	TROCA CABO ACELERADOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1097	TROCA CANO INJETOR 1º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1098	TROCA CANO INJETOR 2º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1099	TROCA CANO INJETOR 3º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1100	TROCA CANO INJETOR 4º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1101	TROCA CANO INJETOR 5º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1102	TROCA CANO INJETOR 6º	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1103	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1104	TROCA CILINDRO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1105	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1106	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1107	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1108	TROCA COLETOR ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000523



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1109	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1110	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1111	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1112	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1113	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1114	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1115	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1116	TROCA COROA PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1117	TROCA CORREIA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1118	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1119	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1120	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1121	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1122	TROCA COXIM RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1123	TROCA CRUZETA CORDAN	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1124	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1125	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
1126	TROCA CUIÇA FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
1127	TROCA CUIÇA FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
1128	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1129	TROCA DIAFRAGMA CUIÇA DIANTEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1130	TROCA EIXO DO GARFO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1131	TROCA EIXO PRINCIPAL	4	SERVIÇO	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
1132	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1133	TROCA EIXO S DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1134	TROCA EIXO S TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1135	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
1136	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1137	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1138	TROCA ENGRENAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1139	TROCA ENGRENAGEM 1º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1140	TROCA ENGRENAGEM 2º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1141	TROCA ENGRENAGEM 3º	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1142	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1143	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1144	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1145	TROCA ENGRENAGEM RÉ	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1146	TROCA ESPAÇADOR	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1147	TROCA FLANGE CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1148	TROCA FLANGE CENTRAL	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1149	TROCA FLANGE PINHÃO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1150	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1151	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1152	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1153	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1154	TROCA GARFO SOLDAR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1155	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1156	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1157	TROCA GUARDA PÔ DA ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1158	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1159	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1160	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1161	TROCA HÉLICE MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1162	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000524



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1163	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1164	TROCA JUNTA SEMI EIXO	8	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
1165	TROCA JUNTA TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1166	TROCA KIT MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00
1167	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1168	TROCA KIT EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
1169	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	4	SERVIÇO	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
1170	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1171	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	8	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
1172	TROCA LUVA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1173	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1174	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1175	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1176	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1177	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1178	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1179	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1180	TROCA MORINGA CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1181	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1182	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
1183	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
1184	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1185	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
1186	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1187	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1188	TROCA PLACA RETENTORA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1189	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1190	TROCA PONTEIRA CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1191	TROCA PONTEIRA ROSCADA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1192	TROCA PORCA CARÇAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1193	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	40	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
1194	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	16	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
1195	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1196	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1197	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
1198	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1199	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1200	TROCA REPARO TRAMBULADOR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1201	TROCA RESERVATÓRIO AR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1202	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1203	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1204	TROCA RODA 10 FUIROS S/CÂMARA	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
1205	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	8	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
1206	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1207	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1208	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1209	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1210	TROCA SERVO EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1211	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1212	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1213	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1214	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000525

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



1215	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1216	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1217	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1218	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1219	TROCA TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1220	TROCA TERMINAL CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1221	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1222	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1223	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1224	TROCA TRAVA ARANHA CARCAÇA	8	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
1225	TROCA TUCHO	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1226	TROCA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1227	TROCA VÁLVULA 4 CÍRCULO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1228	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1229	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1230	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1231	TROCA VÁLVULA ESCAP	8	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
1232	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1233	TROCA VÁLVULA PEDAL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1234	TROCA VÁLVULA RELÉ	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1235	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
TOTAL LOTE					R\$ 347.840,00

LOTE 20 - MICRO ÔNIBUS CITY CLASS - 2012 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1236	TROCA ALGEMA MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1237	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1238	TROCA ANEL "O"	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1239	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-B	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1240	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175-A	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1241	TROCA ANEL ELÁSTICO / TJG 311.175	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1242	TROCA ARRUELA	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
1243	TROCA BARRA DE DIREÇÃO LONGA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1244	TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1245	TROCA BOMBA D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1246	TROCA BOMBA DE ÓLEO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1247	TROCA BORRACHA DO PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1248	TROCA BOMBA MANUAL TRANSDERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1249	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
1250	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
1251	TROCA BUCHA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
1252	TROCA BUCHA EIXO PILOTO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1253	TROCA BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1254	TROCA CABEÇA DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1255	TROCA CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1256	TROCA CABEÇOTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
1257	TROCA CABO ACELERADOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1258	TROCA CANO INJETOR 1º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1259	TROCA CANO INJETOR 2º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1260	TROCA CANO INJETOR 3º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1261	TROCA CANO INJETOR 4º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1262	TROCA CANO INJETOR 5º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1263	TROCA CANO INJETOR 6º	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1264	TROCA CAVALETE D'ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1265	TROCA CILINDRO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

000526

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



1266	TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1267	TROCA CILINDRO FREIO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1268	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1269	TROCA COLETOR ADMISSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1270	TROCA COLETOR DE ESCAPE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1271	TROCA CONJUNTO CHAVETA E PINO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1272	TROCA CONJUNTO CONT. EIXO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1273	TROCA CONJUNTO CONTRA EIXO AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1274	TROCA CONJUNTO EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
1275	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO DE BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1276	TROCA CONJUNTO SINCRONIZADO ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
1277	TROCA COROA PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1278	TROCA CORREIA ALTERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1279	TROCA COXIM CABINE DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1280	TROCA COXIM CABINE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1281	TROCA COXIM MOTOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1282	TROCA COXIM MOTOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1283	TROCA COXIM RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1284	TROCA CRUZETA CORDAN	2	SERVIÇO	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
1285	TROCA CUBO RODA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1286	TROCA CUBO RODA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1287	TROCA CUÍCA FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1288	TROCA CUÍCA FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1289	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1290	TROCA DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1291	TROCA EIXO DO GARFO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1292	TROCA EIXO PRINCIPAL	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1293	TROCA EIXO PRINCIPAL AUXILIAR	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1294	TROCA EIXO S DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1295	TROCA EIXO S TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1296	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
1297	TROCA EMBREAGEM VISCOSA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1298	TROCA ENBUCHAMENTO MANGA EIXO REPAROS (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1299	TROCA ENGRENAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1300	TROCA ENGRENAGEM 1º	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1301	TROCA ENGRENAGEM 2º	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1302	TROCA ENGRENAGEM 3º	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1303	TROCA ENGRENAGEM BAIXA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1304	TROCA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DA RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1305	TROCA ENGRENAGEM MOTRIZ EIXO PILOTO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1306	TROCA ENGRENAGEM RÉ	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1307	TROCA ESPAÇADOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1308	TROCA FLANGE CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1309	TROCA FLANGE CENTRAL	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1310	TROCA FLANGE PINHÃO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1311	TROCA FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1312	TROCA FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1313	TROCA FLEXÍVEL TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1314	TROCA GARFO DE MUDANÇAS	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1315	TROCA GARFO SOLDAR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1316	TROCA GRAMPO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1317	TROCA GRAMPO MOLA TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1318	TROCA GUARDA PÔ DA ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1319	TROCA GUIA GRAMPO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467



000527
R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1320	TROCA GUIA VÁLVULA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1321	TROCA HASTE ACIONADORA CILINDRO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1322	TROCA HÉLICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1323	TROCA JUNTA C/RETENTOR MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1324	TROCA JUNTA CÂMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1325	TROCA JUNTA SEMI EIXO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1326	TROCA JUNTA TURBINA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1327	TROCA KIT MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
1328	TROCA KIT ALAVANCA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1329	TROCA KIT EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
1330	TROCA KIT MIOLO DIFERENCIAL	2	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
1331	TROCA LONA DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1332	TROCA LONA TRASEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1333	TROCA LUVA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1334	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-C)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1335	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-B)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1336	TROCA LUVA DE ENGATE (TJG 311.411-A)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1337	TROCA MANGOTE RADIADOR INFERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1338	TROCA MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1339	TROCA MOLA SAPATA FREIO GRANDE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1340	TROCA MOLA SAPATA FREIO PEQUENA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1341	TROCA MORINGA CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1342	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1343	TROCA PARAFUSO MOLA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
1344	TROCA PARAFUSO MOLA TRASEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
1345	TROCA PINO CENTRO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1346	TROCA PINO CENTRO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1347	TROCA PINO MOLA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1348	TROCA PISTÃO ANÉIS COMPRESSOR AR	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1349	TROCA PLACA RETENTORA	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1350	TROCA POLIA ANT. VIBRADOR DA HÉLICE	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1351	TROCA PONTEIRA CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1352	TROCA PONTEIRA ROSCADA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1353	TROCA PORCA CARÇAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1354	TROCA PRISIONEIRO SEMI EIXO	20	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
1355	TROCA PRISIONEIRO TURBINA	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1356	TROCA REPARO BOMBA TRANSFERÊNCIA	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1357	TROCA REPARO COMPRESSOR AR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1358	TROCA REPARO EIXO S. TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1359	TROCA REPARO EIXO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1360	TROCA REPARO SERVO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1361	TROCA REPARO TRAMBULADOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1362	TROCA RESERVATÓRIO AR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1363	TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1364	TROCA RESERVATÓRIO ÓLEO EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1365	TROCA RODA 10 FUIROS S/CÂMARA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1366	TROCA ROLAMENTO CENTRO CARDAN	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1367	TROCA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1368	TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1369	TROCA SEMI EIXO LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1370	TROCA SEMI EIXO LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
1371	TROCA SERVO EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1372	TROCA SUPORTE DO ROLAMENTO CENTRAL CARDAN	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1373	TROCA SUPORTE FEIXE MOLA TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000528

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



1374	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1375	TROCA SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1376	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1377	TROCA SUPORTE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 700,00
1378	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1379	TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1380	TROCA TENSOR DA CORREIA	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1381	TROCA TERMINAL CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1382	TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1383	TROCA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1384	TROCA TIRANTE DO CÂMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1385	TROCA TRAVA ARANHA CARÇAÇA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1386	TROCA TUCHO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1387	TROCA TURBINA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1388	TROCA VÁLVULA 4 CÍRCULO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1389	TROCA VÁLVULA 5/2 VIA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1390	TROCA VÁLVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1391	TROCA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1392	TROCA VÁLVULA ESCAP	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1393	TROCA VÁLVULA GOVERNADOR	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1394	TROCA VÁLVULA PEDAL	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1395	TROCA VÁLVULA RELÊ	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1396	TROCA VÁLVULA SPLIT - WABCO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 214.360,00

LOTE 21 - LANCHÁ FLUVIAL - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1397	TROCA KIT PISTÃO E ANEL	4	SERVIÇO	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00
1398	TROCA BRONZE DE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1399	TROCA BRONZE DE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1400	TROCA EIXO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
1401	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1402	TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1403	TROCA BOMBA DE OLEO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1404	TROCA PESCADOR DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1405	TROCA HÉLICE DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
1406	TROCA EIXO DA HÉLICE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1407	TROCA REPARO DO EIXO HÉLICE	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1408	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1409	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1410	TROCA ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1411	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
1412	TROCA CABO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
1413	TROCA FAROL DE SINALIZAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1414	TROCA BICO INJETOR	8	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
1415	TROCA FILTRO DO COMBUSTIVEL	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
1416	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1417	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1418	TROCA BOMBA DE ALTA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1419	TROCA REPARO DE BICO INJETOR	12	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 70.700,00

SECRETARIA DE SAÚDE

LOTE 22 - FIAT DOBLO 2015/2016 - 2 VEICULOS SAÚDE

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Ruiel B. dos Santos

000529

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1420	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1421	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
1422	TROCA ARTICULAÇÃO AXIAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
1423	TROCA AUTOMATICO PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1424	TROCA BALANÇA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
1425	TROCA BIELETA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
1426	TROCA BOMBA D'AGUA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1427	TROCA BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 750,00
1428	TROCA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1429	TROCA FAROL DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1430	TROCA BUCHA AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
1431	TROCA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1432	TROCA BUCHA FEIXE DE MOLA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
1433	TROCA CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1434	TROCA CILINDRO DE RODA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
1435	TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 450,00
1436	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
1437	TROCA COIFA DO CAMBIO/RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1438	TROCA KIT COIFA/SETOR DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1439	TROCA CORREIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 800,00
1440	TROCA KIT CORRENTE COMANDO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
1441	TROCA CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
1442	TROCA COXIM CAIXA MARCHAR MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1443	TROCA SEMI EIXO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1444	TROCA DISCO DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1445	TROCA JUNTA HOMOCINETICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
1446	TROCA PASTILHA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel M. dos Santos



000530

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1447	TROCA PIVO INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1448	TROCA PIVO SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 750,00
1449	TROCA BOMBA DE OLEO DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
1450	TROCA REGULADOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
1451	TROCA ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
1452	TROCA CUBO DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 960,00
1453	TROCA SAPATA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
1454	TROCA TAMBOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
1455	TROCA TENSOR CORREIA ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 700,00
1456	TROCA TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1457	TROCA INTERRUPTOR PEDAL ACELERADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 700,00
1458	TROCA BOIA DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1459	TROCA FILTRO DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 500,00
1460	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 700,00
1461	TROCA FILTRO LUBRIFICANTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 400,00
1462	TROCA INTERRUPTOR DE TEMPERATURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
1463	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1464	TROCA REGULADOR DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
1465	TROCA INTERRUPTOR DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 390,00
1466	TROCA SENSOR ABS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1467	TROCA MOTOR DE PARTIDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 600,00
1468	TROCA MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
1469	TROCA CAIXA DE MACHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1470	TROCA RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 380,00
1471	TROCA BRAÇADEIRAS DE RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 75,00
1472	TROCA PALETA LIMPADOR DE PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 800,00
1473	TROCA PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 960,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel M. dos Santos

000531

R BORGES DOS SANTOS
 CNPJ: 46.917.727/0001-39
 Insc. Estadual:



1474	TROCA RETROVISOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1475	TROCA PARA-CHOQUE TRASEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
1476	TROCA PARA-CHOQUE DIANTEIRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1477	TROCA BUCHA BALANÇA SUPERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
1478	TROCA FECHADURA DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
1479	TROCA PARAFUSO DE RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 400,00
1480	TROCA LANTERNA TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1481	TROCA MOLA ASPIRAL DA SUSPENSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 960,00
1482	TROCA JOGO DE JUNTA DO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
1483	TROCA BRAÇO DA DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 2.100,00
1484	TROCA ATUADOR DE EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
1485	TROCA ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 540,00
1486	TROCA BORRACHA DAS GUARNIÇÕES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
1487	TROCA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PARABRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 420,00
1488	TROCA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
1489	TROCA RODA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	8	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 640,00
1490	TROCA LAMPADA DO FAROL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 450,00
1491	TROCA LAMPADA DA LANTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 750,00
1492	TROCA MOLAS TRASEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1493	TROCA PINO DE CENTRO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
1494	TROCA POLIA DO ALTERNADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 600,00
1495	TROCA TAMPA DO TANQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 360,00
1496	TROCA TAMPA DO RESERVATÓRIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 150,00
1497	TROCA COXIM DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 600,00
1498	TROCA JUNTA DO ESCAPAMENTO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 300,00
1499	TROCA JUNTA DO COLETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
1500	TROCA JUNTA DA ADEMISSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
 E-mail: ryanbrito402@gmail.com
 Telefone: 091 98502-6467

Ricard M. dos Santos

**000532****R BORGES DOS SANTOS**
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1501	TROCA JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
1502	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
1503	TROCA KIT CALÇO PARA CABINE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
1504	TROCA FLEXIVEL FREIOS FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
1505	TROCA BUCHA BALANÇA INFERIOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
1506	TROCA BATERIA DE 70 AMPERES FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
1507	TROCA KIT EMBREAGEM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
1508	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO ES/DI FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 700,00
1509	TROCA REPARO DA PINÇA DE FREIO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 700,00
1510	TROCA HIDROVACUO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 260,00	R\$ 780,00
1511	TROCA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 510,00
1512	TROCA SETOR DE DIREÇÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
1513	TROCA Sonda LAMBDA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 900,00
1514	TROCA POLIA VIRABREQUIM FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 750,00
1515	TROCA CABO FREIO DE MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
1516	TROCA ALAVANCA FREIO MÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1517	TROCA BICO INJETOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	15	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00
1518	TROCA BOMBA ALTA PRESSÃO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
1519	TROCA SENSOR PRESSÃO RAIL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
1520	TROCA CABEÇOTE MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	4	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
1521	TROCA VÁLVULAS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
1522	TROCA PISTÃO MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
1523	TROCA ANEIS MOTOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	12	SERVIÇO	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
1524	TROCA BRONZE BIELA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
1525	TROCA BRONZE MANCAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	20	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
1526	TROCA JOGO JUNTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 300,00
1527	TROCA BOMBA ÓLEO FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB:2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 480,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000533



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1528	TROCA JUNTA CABEÇOTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
1529	TROCA TRAVA DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 210,00
1530	TROCA CABO DO CAPÔ FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 390,00
1531	TROCA PARALAMA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
1532	TROCA PAINEL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1533	TROCA TELA FRONTAL FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 660,00
1534	TROCA BORRACHA DA PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
1535	TROCA MOTOR DO PARA-BRISA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 900,00
1536	TROCA KIT FRISO MOLDURA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$ 450,00
1537	TROCA TELA DO PARA-CHOQUE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1538	TROCA PUXADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 650,00
1539	TROCA MAÇANETA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1540	TROCA MAÇANETA EXTERNA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 400,00
1541	TROCA LIMITADOR DE PORTA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
1542	TROCA ACABAMENTO DA SOLEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
1543	TROCA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
1544	TROCA VALVULA GR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
1545	TROCA CATALIZADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
1546	TROCA RESEVATORIO DO RADIADOR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 350,00
1547	TROCA CAIXA DE AR FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	3	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 240,00
1548	TROCA CARTE FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	5	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 500,00
1549	TROCA ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA FURGÃO/FIAT DOBLÔ AMB FAB: 2015/MOD.2016	10	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
TOTAL LOTE					R\$ 218.075,00
LOTE 23 - PNEUS - DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1550	TROCA PNEU 175/70 R15	16	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
1551	TROCA PNEU 175/70 R14	64	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 8.960,00
1552	TROCA PNEU 225/75 R16	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
1553	TROCA PNEU 265/65 R17	20	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
1554	TROCA PNEU 265/70 R16	24	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00
1555	TROCA PNEU LISO 275/80 R22	32	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
1556	TROCA PNEU BORRACHUDO 275/80 R22.5	32	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 4.800,00
1557	TROCA PNEU DIANTEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rafael B. dos Santos

000534

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



1558	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5/25	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
1559	TROCA PNEU DIANTEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
1560	TROCA PNEU TRAZEIRO 1400/24	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1561	TROCA PNEU DIANTEIRO 12-4-24	10	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
1562	TROCA PNEU DIANTEIRO 14-9-28	10	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
1563	TROCA PNEU TRAZEIRO 18-4-30	10	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
1564	TROCA PNEU DIANTEIRO 12.5-80-18	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1565	TROCA PNEU DIANTEIRO 750-16	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
1566	TROCA PNEU TRAZEIRO 17.5-25	10	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
1567	TROCA PNEU DIANTEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1568	TROCA PNEU TRAZEIRO 1300-24	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1569	TROCA PNEU DIANTEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
1570	TROCA PNEU TRAZEIRO 265-70 R16	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1571	TROCA PNEU 900X20 LISO	24	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 3.840,00
1572	TROCA PNEU 215X75R 17,5 BORRACHUDO	32	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 4.480,00
TOTAL LOTE					R\$ 49.400,00

LOTE 24 - VEICULO FIORINO / ANO 2023 - 1 VEICULO SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1573	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1574	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1575	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1576	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1577	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1578	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1579	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1580	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1581	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1582	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
1583	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1584	TROCA CABO DO CAPO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1585	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1586	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1587	TROCA RETROVISOR LED/LD	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1588	TROCA MAÇANETA LE/LD	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1589	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1590	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1591	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1592	TROCA CABOS DE VELAS (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1593	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1594	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1595	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1596	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1597	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1598	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
1599	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1600	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1601	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1602	TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1603	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1604	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1605	TROCA CORREIA DENTADA	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1606	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1607	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1608	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000535

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



1609	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1610	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1611	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1612	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1613	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1614	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1615	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1616	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1617	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1618	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
1619	TROCA CARTER DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1620	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1621	TROCA PROTETOR DO CARTER	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1622	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1623	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1624	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 160,00
1625	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
1626	TROCA RADIAR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1627	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1628	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1629	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1630	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1631	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1632	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1633	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1634	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1635	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1636	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1637	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1638	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1639	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
1640	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
1641	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1642	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
1643	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1644	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
1645	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
1646	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
1647	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 480,00
1648	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 360,00
TOTAL LOTE					R\$ 63.520,00
LOTE 25 - FIAT DUCATO / ANO 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1649	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1650	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1651	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1652	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
1653	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1654	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1655	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1656	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 280,00
1657	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rutiel B. dos Santos

000536



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

1658	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1659	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1660	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1661	TROCA CABO DO CAPO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1662	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1663	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1664	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1665	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1666	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1667	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1668	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1669	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1670	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1671	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1672	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1673	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1674	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1675	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1676	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1677	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1678	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1679	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1680	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1681	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1682	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1683	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
1684	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1685	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1686	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
1687	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1688	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1689	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1690	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1691	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1692	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1693	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1694	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1695	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1696	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1697	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1698	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1699	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1700	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 340,00
1701	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1702	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1703	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1704	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1705	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1706	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1707	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1708	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1709	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1710	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1711	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1712	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000537

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



1713	TROCA LANERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1714	TROCA COXIN DO MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1715	TROCA COXIM DO CAMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1716	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1717	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1718	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1719	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1720	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 880,00
1721	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1722	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 340,00
1723	TROCA BATERIA DE 70 AP	2	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
1724	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 300,00
1725	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1726	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1727	TROCA JOGO DE MOLLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1728	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1729	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
1730	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1731	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 300,00
1732	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 680,00
1733	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1734	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 280,00	R\$ 560,00
1735	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 160,00
1736	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1737	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1738	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1739	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1740	TROCA BOMBA DE OLEO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1741	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1742	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1743	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
1744	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1745	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1746	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1747	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1748	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1749	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 80,00
TOTAL LOTE					R\$ 44.580,00

LOTE 26 - FIAT DUCATO SPLINTER 416/ ANO 2022 - 1 VEICULO SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1750	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1751	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1752	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1753	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1754	TROCA DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1755	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1756	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1757	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1758	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1759	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
1760	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1761	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1762	TROCA CABO DO CAPÔ	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1763	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1764	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rutael M. dos Santos

000538



R BORGES DOS SANTOS
 CNPJ: 46.917.727/0001-39
 Insc. Estadual:

1765	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1766	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1767	TROCA LANTERNAS DO GIROFLEX	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1768	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1769	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1770	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1771	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1772	TROCA BICO INJETOR DIESEL	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1773	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1774	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1775	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1776	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1777	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1778	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1779	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1780	TROCA FILTRO DE AR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1781	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1782	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1783	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1784	TROCA PÁRABRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
1785	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1786	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1787	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
1788	TROCA BUCHA DE COMANDO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1789	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1790	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1791	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1792	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1793	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1794	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1795	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
1796	TROCA BLOCO DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
1797	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1798	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1799	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1800	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1801	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1802	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1803	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1804	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1805	TROCA VELA AQUECEDORA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1806	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1807	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1808	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1809	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1810	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAÚLICA	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1811	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1812	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1813	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1814	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1815	TROCA COXIN DO MOTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1816	TROCA COXIM DO CAMBIO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1817	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1818	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1819	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
 E-mail: ryanbrito402@gmail.com
 Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000539

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



1820	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1821	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1822	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1823	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1824	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
1825	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
1826	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1827	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1828	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1829	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1830	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
1831	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 300,00
1832	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1833	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
TOTAL LOTE					R\$ 32.440,00

LOTE 27 - TRITON 2019 - 1 VEÍCULO SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1834	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1835	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1836	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1837	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1838	TROCA DISCO DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1839	TROCA TAMBOR DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1840	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1841	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1842	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
1843	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1844	TROCA CABO DE EMBREAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1845	TROCA CABO DO CAPÔ	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1846	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1847	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1848	TROCA RETROVISOR LED/LD	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1849	TROCA MAÇANETA LE/LD	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1850	TROCA BOBINA DA PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1851	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1852	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1853	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1854	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1855	TROCA CHAVE DE SETA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1856	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1857	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1858	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1859	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1860	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1861	TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1862	TROCA FILTRO DO AR CONDICIONADO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1863	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1864	TROCA CORRENTE DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
1865	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1866	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1867	TROCA BICO INJETOR	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1868	TROCA VALVULA ESCAPE/ADMISSÃO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1869	TROCA EIXO DE COMANDO	4	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
1870	TROCA EIXO VIRABREQUIM	4	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

000540

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



1871	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
1872	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1873	TROCA JUNTA COBEÇOTE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1874	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1875	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
1876	TROCA CABEÇOTE DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
1877	TROCA BLOCO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
1878	TROCA CARTER DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1879	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
1880	TROCA PROTETOR DO CARTER	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1881	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1882	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1883	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1884	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1885	TROCA RADIAR COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1886	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1887	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1888	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
1889	TROCA COXIN DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1890	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1891	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1892	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1893	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1894	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO (KIT)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1895	TROCA PIVÔ DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1896	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1897	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1898	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1899	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1900	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
1901	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1902	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1903	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
1904	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1905	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
1906	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1907	TROCA LAMPADA DO FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
1908	TROCA KIT CORREIA	3	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 540,00
1909	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	3	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 420,00
TOTAL LOTE					R\$ 87.880,00
LOTE 28 - MOTO BROS 160-2010 - 1 VEÍCULO SAÚDE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1910	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
1911	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1912	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1913	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
1914	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 480,00
1915	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
1916	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
1917	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
1918	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Ruteil R. dos Santos

000541

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



1919	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 60,00
1920	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
1921	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 100,00
1922	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1923	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1924	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
1925	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
1926	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
1927	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 160,00
1928	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
1929	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
1930	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
1931	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1932	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1933	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1934	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 60,00
1935	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 400,00
TOTAL LOTE					R\$ 8.660,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOTE 29 - VEÍCULO KOMBI - 1 VEÍCULO ASSISTENCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
1936	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1937	TROCA PASTILHA DE FREIO (JOGO)	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1938	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1939	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1940	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1941	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1942	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1943	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA, COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1944	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (KIT)	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1945	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1946	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1947	TROCA CABO DO CAPO.	2	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
1948	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1949	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1950	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1951	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1952	TROCA TAPETE (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1953	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1954	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1955	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1956	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 80,00
1957	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1958	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1959	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1960	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1961	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1962	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1963	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1964	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 160,00
1965	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1966	TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL.	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1967	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000542



R BORGES DOS SANTOS
 CNPJ: 46.917.727/0001-39
 Insc. Estadual:

1968	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00
1969	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1970	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
1971	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1972	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
1973	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1974	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1975	TROCA KIT PISTAO/ ANEL E CAMISA (KIT)	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
1976	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1977	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1978	TROCA BRONZE MANCAL (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
1979	TROCA BRONZE BIELA (JOGO)	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
1980	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1981	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1982	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1983	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1984	TROCA PROTETOR DO CARTER.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1985	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2	SERVIÇO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1986	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1987	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
1988	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1989	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1990	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1991	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1992	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1993	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1994	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1995	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1996	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1997	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1998	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1999	TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2000	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2001	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
TOTAL LOTE					R\$ 34.760,00

LOTE 30 - GM SPIN - 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2002	TROCA SAPATA DE FREIO COM LONA COLADA.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2003	TROCA PASTILHA DE FREIO.	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2004	TROCA CILINDRO DE FREIO DE RODA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2005	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2006	TROCA DISCO DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2007	TROCA TAMBOR DE FREIO.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2008	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA. C/ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
2009	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA, COM ROLAMENTO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2010	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA.	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2011	TROCA CABO DO FREIO DE MÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2012	TROCA CABO DE EMBREAGEM.	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2013	TROCA CABO DO CAPO.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2014	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2015	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2016	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2017	TROCA MACANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
 E-mail: ryanbrito402@gmail.com
 Telefone: 091 98502-6467

Raniel M. dos Santos

000543

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



2018	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2019	TROCA BOBINA DA PARTIDA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2020	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2021	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2022	TROCA CABOS DE VELAS.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2023	TROCA VELAS DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2024	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2025	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2026	TROCA CHAVE DE SETA.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2027	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA.	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
2028	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2029	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2030	TROCA FILTRO DE AR.	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
2031	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2032	TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2033	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2034	TROCA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
2035	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2036	TROCA ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2037	TROCA BICO INJETOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2038	TROCA PARAFUSO DE RODA EM AÇO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2039	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2040	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
2041	TROCA KIT PISTÃO/ ANEL E CAMISA	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
2042	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTOR	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2043	TROCA JUNTA CABECOTE	2	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
2044	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2045	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2046	TROCA CABECOTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2047	TROCA BLOCO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
2048	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2049	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2050	TROCA PROTETOR DO CARTER.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2051	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2052	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
2053	TROCA RODA DE FERRO, ARO 14	2	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 80,00
2054	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2055	TROCA RADIADOR COMPLETO.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2056	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2057	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2058	TROCA PARA-BRISA DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
2059	TROCA COXIN DO MOTOR.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2060	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2061	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO.	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2062	TROCA BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2063	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2064	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2065	TROCA PIVÔ DIANTEIRO.	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2066	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA.	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
2067	TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
TOTAL LOTE					R\$ 31.160,00
LOTE 31 - GM S10 - 2015					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2068	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA
E-mail: ryanbrito402@gmail.com
Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000544



R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:

2069	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2070	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2071	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2072	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2073	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2074	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2075	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2076	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2077	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	2	SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
2078	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2079	TROCA CABO DE EMBREAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2080	TROCA CABO DO CAPO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2081	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2082	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2083	TROCA RETROVISOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2084	TROCA MAÇANETA LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2085	TROCA LANTERNAS DO TETO	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2086	TROCA BOBINA DA PARTIDA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2087	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2088	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2089	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2090	TROCA BICO INJETOR DIESEL	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2091	TROCA VELAS AQUECEDORAS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2092	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2093	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2094	TROCA CHAVE DE SETA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2095	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	2	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 320,00
2096	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2097	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2098	TROCA FILTRO DE AR	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
2099	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2100	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2101	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2102	TROCA PÁBRISA DIANTEIRO	2	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
2103	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2104	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	2	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 280,00
2105	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
2106	TROCA BUCHA DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2107	TROCA EIXO DE COMANDO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2108	TROCA EIXO VIRABREQUIM	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2109	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2110	TROCA JUNTA CABEÇOTE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2111	TROCA BRONZE MANCAL	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2112	TROCA BRONZE BIELA	2	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2113	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2114	TROCA BLOCÓ DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
2115	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2116	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2117	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2118	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2119	TROCA TAPETE	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2120	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2121	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2122	TROCA HELICE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2123	TROCA VOLANTE MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 500,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

000545

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39
Insc. Estadual:



2124	TROCA CARTER DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2125	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
2126	TROCA PROTETOR DO CARTER	2	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2127	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 800,00
2128	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2129	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2130	TROCA RADIADOR COMPLETO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2131	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2132	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2133	TROCA COXIM DO MOTOR	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2134	TROCA COXIM DO CAMBIO	2	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2135	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2136	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2137	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2138	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2139	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 720,00
2140	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2141	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINÉTICA	2	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2142	TROCA COIFA DA RODA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2143	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2144	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2145	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2146	TROCA BOIA DO TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2147	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
2148	TROCA JUNTA AXIAL	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2149	TROCA LAMPADA DO FAROL	10	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 500,00
2150	TROCA KIT CORREIA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2151	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2152	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2153	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	4	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 240,00
2154	TROCA REPARO COMPLETO	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
2155	TROCA REPARO PACIAL	4	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 320,00
2156	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	2	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2157	TROCA CONDENSADOR DO AR	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2158	TROCA BOMBA DE ÓLEO	2	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2159	TROCA VALVULA ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
2160	TROCA VALVULA DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
2161	TROCA BUCHA DA BALANÇO	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2162	TROCA FAROL/ ESQUERDO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2163	TROCA FAROL/ DIREITO	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2164	TROCA JOGO DE BALANCIM	2	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2165	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	1	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2166	TROCA COLETOR DE ESCAPE	1	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2167	TROCA JOGO PARAFUS DE RODA	2	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL LOTE					R\$ 52.780,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

LOTE 32 - FORD RANGER XLSCD4 22C / ANO 2017 - MEIO AMBIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2168	TROCA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
2169	TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	14	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00
2170	TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2171	TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2172	TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2173	TROCA PINÇA DE FREIO TRASEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2174	TROCA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Ricardo M. dos Santos

000546

R BORGES DOS SANTOS
CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



2175	TROCA CUBO DE RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
2176	TROCA CUBO DE RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO	10	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
2177	TROCA KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	6	SERVIÇO	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
2178	TROCA CABO DE FREIO DE MÃO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2179	TROCA CABO DE EMBREAGEM	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2180	TROCA CABO DO CAPÔ	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2181	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2182	TROCA FAROL DIANTEIRO, LADO ESQUERDOR	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2183	TROCA RETROVISOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2184	TROCA MAÇANETA LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2185	TROCA LANTERNAS DO TETO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2186	TROCA BOBINA DA PARTIDA	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2187	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2188	TROCA ALTERNADOR 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2189	TROCA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2190	TROCA BICO INJETOR DIESEL	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2191	TROCA VELAS AQUECEDORAS	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2192	TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2193	TROCA CHAVE DE IGNIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
2194	TROCA CHAVE DE SETA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2195	TROCA UNIDADE DE COMANDO ELETRÔNICA	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2196	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2197	TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2198	TROCA FILTRO DE AR	10	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2199	TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2200	TROCA FILTRO DE CONBUATÍVEL	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2201	TROCA RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
2202	TROCA PARABRISA DIANTEIRO	6	SERVIÇO	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
2203	TROCA CORREIA DO AR/DIREÇÃO HIDRAÚLICA	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2204	TROCA KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2205	TROCA KIT PISTÃO/ANEL E CAMISA MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.600,00	R\$ 15.600,00
2206	TROCA BUCHA DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
2207	TROCA EIXO DE COMANDO	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
2208	TROCA EIXO VIRABREQUIM	6	SERVIÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
2209	TROCA JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	6	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
2210	TROCA JUNTA CABEÇOTE	6	SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
2211	TROCA BRONZE MANCAL	6	SERVIÇO	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
2212	TROCA BRONZE BIELA	6	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
2213	TROCA CABEÇOTE COMPLETO	6	SERVIÇO	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
2214	TROCA BLOCO DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
2215	TROCA BANDEJA INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 960,00
2216	TROCA BANDEJA SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 960,00
2217	TROCA PIVÔ SUPERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2218	TROCA PIVÔ INFERIOR LE/LD	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2219	TROCA TAPETE	6	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
2220	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2221	TROCA MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2222	TROCA HELICE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2223	TROCA VOLANTE MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
2224	TROCA CARTER DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2225	TROCA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	10	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2226	TROCA PROTETOR DO CARTER	6	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2227	TROCA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA	6	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
2228	TROCA BOMBA DIREÇÃO HIDRAÚLICA	6	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
2229	TROCA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	6	SERVIÇO	R\$ 60,00	R\$ 360,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

Rutiel R. dos Santos

000547

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



2230	TROCA RADIADOR COMPLETO	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2231	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2232	TROCA LANTERNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2233	TROCA COXIM DO MOTOR	6	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2234	TROCA COXIM DO CAMBIO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2235	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2236	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2237	TROCA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2238	TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2239	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00
2240	TROCA BUCHA DE BANDEIJA	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2241	TROCA SEMI EIXO C/ JUNTA HOMOCINETICA	6	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
2242	TROCA COIFA DA RODA	14	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
2243	TROCA COIFA DA CAIXA DE MARCHA	14	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00
2244	TROCA COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	10	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
2245	TROCA JOGO DE MOLA DO PATIM	10	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
2246	TROCA BOIA DO TANQUE	6	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 840,00
2247	TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO	14	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00
2248	TROCA JUNTA AXIAL	14	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00
2249	TROCA LAMPADA DO FAROL	12	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 600,00
2250	TROCA KIT CORREIA	10	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
2251	TROCA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2252	TROCA EMBREAGEM VISCOSA	6	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
2253	TROCA FLEXIVEL DE FREIO	10	SERVIÇO	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2254	TROCA REPARO COMPLETO	10	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
2255	TROCA REPARO PACIAL	6	SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2256	TROCA COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO	6	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
2257	TROCA CONDENSADOR DO AR	6	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 960,00
2258	TROCA BOMBA DE OLEO	6	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
2259	TROCA VALVULA ADMISSÃO	10	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
2260	TROCA VALVULA DE ESCAPE	10	SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
2261	TROCA BUCHA DA BALANÇO	14	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.960,00
2262	TROCA FAROL/ ESQUERDO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2263	TROCA FAROL/ DIREITO	6	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 600,00
2264	TROCA JOGO DE BALANCIM	6	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
2265	TROCA COLETOR DE ADMISSÃO	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
2266	TROCA COLETOR DE ESCAPE	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
2267	TROCA JOGO PARAFUSO DE RODA	4	SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
TOTAL LOTE					R\$ 177.660,00

LOTE 33 - MOTO HONDA BROS NXR 150 / ANO 2010 - MEIO AMBIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2268	TROCA CABO DO ACELERADOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2269	TROCA CABO DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2270	TROCA CABO DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2271	TROCA KIT CORRENTE	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
2272	TROCA JOGO DE RAIO	8	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 560,00
2273	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 12,00	R\$ 144,00
2274	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	12	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
2275	TROCA RETROVISOR	8	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2276	TROCA KIT DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 800,00
2277	TROCA FAROL	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
2278	TROCA PISCA	8	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 160,00
2279	TROCA LAMPADA	10	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2280	TROCA BIELA DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
2281	TROCA EIXO DO MOTOR	4	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 480,00

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467

000548

R BORGES DOS SANTOS

CNPJ: 46.917.727/0001-39

Insc. Estadual:



2282	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2283	TROCA BENGALA	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
2284	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	4	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 80,00
2285	TROCA MOTOR DE PARTIDA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
2286	TROCA LANTERNA TRASEIRA	4	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
2287	TROCA MANETE DE FREIO	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
2288	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 80,00
2289	TROCA BRONZE DE BIELA	4	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 560,00
2290	TROCA BRONZE DE MANCAL	4	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 640,00
2291	TROCA TANQUE	2	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2292	TROCA TAMPA DO TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 100,00
2293	TROCA CAPA DO BANCO	8	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 320,00
TOTAL LOTE					R\$ 6.964,00

LOTE 34 - MOTO NXR 160 - 2010 (2 VEÍCULOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TROCA)	QTD	UNIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
2294	TROCA CABO DO ACELERADOR	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2295	TROCA CABO DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2296	TROCA CABO DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2297	TROCA KIT CORRENTE	16	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 400,00
2298	TROCA JOGO DE RAIO	16	SERVIÇO	R\$ 70,00	R\$ 1.120,00
2299	TROCA PARTIDA DE FREIO DIANTEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 12,00	R\$ 288,00
2300	TROCA PARTIDA DE FREIO TRASEIRO	24	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 360,00
2301	TROCA RETROVISOR	16	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 240,00
2302	TROCA KIT DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
2303	TROCA FAROL	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
2304	TROCA PISCA	16	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 320,00
2305	TROCA LAMPADA	20	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 200,00
2306	TROCA BIELA DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
2307	TROCA EIXO DO MOTOR	8	SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 960,00
2308	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	16	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 480,00
2309	TROCA BENGALA	16	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 640,00
2310	TROCA REGULADOR DE VOLTAGEM	8	SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 160,00
2311	TROCA MOTOR DE PARTIDA	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2312	TROCA LANTERNA TRASEIRA	8	SERVIÇO	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2313	TROCA MANETE DE FREIO	16	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 160,00
2314	TROCA MANETE DE EMBREAGEM	16	SERVIÇO	R\$ 10,00	R\$ 160,00
2315	TROCA BRONZE DE BIELA	8	SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
2316	TROCA BRONZE DE MANCAL	8	SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
2317	TROCA TANQUE	4	SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
2318	TROCA TAMPA DO TANQUE	8	SERVIÇO	R\$ 25,00	R\$ 200,00
2319	TROCA CAPA DO BANCO	16	SERVIÇO	R\$ 40,00	R\$ 640,00
TOTAL LOTE					R\$ 13.928,00

TOTAL GERAL

R\$ 4.485.265,00

QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BAIÃO, 09 DE AGOSTO DE 2023

Rutiel R. dos Santos
 R BORGES DOS SANTOS
 CNPJ: 46.917.727/0001-39

Rua São Jorge, nº 32, Bairro Cidade Nova - Baião/PA

E-mail: ryanbrito402@gmail.com

Telefone: 091 98502-6467