COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 235
Rubrica

Cotação : 20180301001

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021078 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	120,000	5.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	122,500	5.390,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	125,000	5.500,00
	Valores médios :	122,500	5.390,00
021072 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	41,000	120,000	4.920,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	41,000	122,500	5.022,50
R F BEZERRA - EPP	41,000	125,000	5.125,00
	Valores médios :	122,500	5.022,50
75 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	120,000	5.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	122,500	5.390,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	125,000	5.500,00
	Valores médios :	122,500	5.390,00
021085 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	100,000	4.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	100,000	4.400,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	100,000	4.400,00
	Valores médios :	100,000	4.400,00
021090 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	55,000	2.530,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	57,500	2.645,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	60,000	2.760,00
	Valores médios :	57,500	2.645,00
021093 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	39,000	20,000	780,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	39,000	25,000	975,00
R F BEZERRA - EPP	39,000	30,000	1.170,00
	Valores médios :	25,000	975,00
5 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	51,000	60,000	3.060,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	51,000	67,500	3.442,50
R F BEZERRA - EPP	51,000	75,000	3.825,00
	Valores médios :	67,500	3.442,50
021094 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	57,000	20,000	1.140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	57,000	25,000	1.425,00
R F BEZERRA - EPP	57,000	30,000	1.710,00
	Valores médios :	25,000	1.425,00
021091 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	49,000	60,000	2.940,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	49,000	65,000	3.185,00
R F BEZERRA - EPP	49,000	70,000	3.430,00
	Valores médios :	65,000	3.185,00
021083 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	57,000	30,000	1.710,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	57,000	35,000	1.995,00
R F BEZERRA - EPP	57,000	40,000	2.280,00
	Valores médios :	35,000	1.995,00
021054 SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	71,000	40,000	2.840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	71,000	45,000	3.195,00
R F BEZERRA - EPP	71,000	50,000	3.550,00
	Valores médios :	45,000	3.195,00
021059 TROCA DE ÓLEO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	77,000	10,000	770,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	77,000	12,500	962,50
R F BEZERRA - EPP	77,000	15,000	1.155,00
	Valores médios :	12,500	962,50
021065 LUBRIFICAÇÃO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	67,000	20,000	1.340,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	67,000	22,500	1.507,50
R F BEZERRA - EPP	67,000	25,000	1.675,00
	Valores médios :	22,500	1.507,50
021062 DESEMPENO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	47,000	80,000	3.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	47,000	82,500	3.877,50
R F BEZERRA - EPP	47,000	85,000	3.995,00
	Valores médios :	82,500	3.877,50
32 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	51,000	80,000	4.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	51,000	87,500	4.462,50
R F BEZERRA - EPP	51,000	95,000	4.845,00
	Valores médios :	87,500	4.462,50
021096 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	37,000	20,000	740,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	37,000	25,000	925,00
R F BEZERRA - EPP	37,000	30,000	1.110,00
	Valores médios :	25,000	925,00
020428 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	130,000	1.040,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	135,000	1.080,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	140,000	1.120,00
	Valores médios :	135,000	1.080,00
020447 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	350,000	1.050,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	367,500	1.102,50
R F BEZERRA - EPP	3,000	385,000	1.155,00
	Valores médios :	367,500	1.102,50
7 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	60,000	5.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	65,000	6.240,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	70,000	6.720,00
	Valores médios :	65,000	6.240,00
019968 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	50,000	3.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	52,500	3.990,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	55,000	4.180,00
	Valores médios :	52,500	3.990,00
019969 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	136,000	50,000	6.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	136,000	52,500	7.140,00
R F BEZERRA - EPP	136,000	55,000	7.480,00
	Valores médios :	52,500	7.140,00
019970 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 236

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	156,000	60,000	9.360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	156,000	65,000	10.140,00
R F BEZERRA - EPP	156,000	70,000	10.920,00
	Valores médios :	65,000	10.140,00
019971 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	156,000	60,000	9.360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	156,000	65,000	10.140,00
R F BEZERRA - EPP	156,000	70,000	10.920,00
	Valores médios :	65,000	10.140,00
019972 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	120,000	5.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	125,000	5.750,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	130,000	5.980,00
	Valores médios :	125,000	5.750,00
019973 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	100,000	4.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	110,000	5.060,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	120,000	5.520,00
	Valores médios :	110,000	5.060,00
019974 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	156,000	50,000	7.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	156,000	57,500	8.970,00
R F BEZERRA - EPP	156,000	65,000	10.140,00
	Valores médios :	57,500	8.970,00
019975 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	86,000	65,000	5.590,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	86,000	70,000	6.020,00
R F BEZERRA - EPP	86,000	75,000	6.450,00
	Valores médios :	70,000	6.020,00
019976 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	90,000	70,000	6.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	90,000	75,000	6.750,00
R F BEZERRA - EPP	90,000	80,000	7.200,00
	Valores médios :	75,000	6.750,00
019977 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	90,000	30,000	2.700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	90,000	37,500	3.375,00
R F BEZERRA - EPP	90,000	45,000	4.050,00
	Valores médios :	37,500	3.375,00
019978 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	90,000	50,000	4.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	90,000	55,000	4.950,00
R F BEZERRA - EPP	90,000	60,000	5.400,00
	Valores médios :	55,000	4.950,00
019979 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	40,000	2.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	47,500	3.135,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	55,000	3.630,00
	Valores médios :	47,500	3.135,00
019980 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	51,000	50,000	2.550,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	51,000	55,000	2.805,00
R F BEZERRA - EPP	51,000	60,000	3.060,00
	Valores médios :	55,000	2.805,00
019981 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	81,000	40,000	3.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	81,000	45,000	3.645,00
R F BEZERRA - EPP	81,000	50,000	4.050,00
	Valores médios :	45,000	3.645,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 237

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019982 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	80,000	4.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	85,000	4.930,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	90,000	5.220,00
	Valores médios :	85,000	4.930,00
019983 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	80,000	4.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	85,000	4.930,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	90,000	5.220,00
	Valores médios :	85,000	4.930,00
019984 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	52,000	480,000	24.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	52,000	495,000	25.740,00
R F BEZERRA - EPP	52,000	510,000	26.520,00
	Valores médios :	495,000	25.740,00
019985 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	142,000	60,000	8.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	142,000	60,000	8.520,00
R F BEZERRA - EPP	142,000	60,000	8.520,00
	Valores médios :	60,000	8.520,00
019986 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	122,000	85,000	10.370,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	122,000	87,500	10.675,00
R F BEZERRA - EPP	122,000	90,000	10.980,00
	Valores médios :	87,500	10.675,00
019987 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	60,000	6.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	62,500	6.250,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	65,000	6.500,00
	Valores médios :	62,500	6.250,00
019988 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	122,000	40,000	4.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	122,000	45,000	5.490,00
R F BEZERRA - EPP	122,000	50,000	6.100,00
	Valores médios :	45,000	5.490,00
019989 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	72,000	80,000	5.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	72,000	80,000	5.760,00
R F BEZERRA - EPP	72,000	80,000	5.760,00
	Valores médios :	80,000	5.760,00
019990 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	62,000	50,000	3.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	62,000	55,000	3.410,00
R F BEZERRA - EPP	62,000	60,000	3.720,00
	Valores médios :	55,000	3.410,00
019991 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	62,000	50,000	3.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	62,000	55,000	3.410,00
R F BEZERRA - EPP	62,000	60,000	3.720,00
	Valores médios :	55,000	3.410,00
019992 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	47,000	120,000	5.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	47,000	130,000	6.110,00
R F BEZERRA - EPP	47,000	140,000	6.580,00
	Valores médios :	130,000	6.110,00
019993 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,000	100,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	48,000	110,000	5.280,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 238

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	48,000	120,000	5.760,00
	Valores médios :	110,000	5.280,00
021385 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	120,000	80,000	9.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	120,000	87,500	10.500,00
R F BEZERRA - EPP	120,000	95,000	11.400,00
	Valores médios :	87,500	10.500,00
019995 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	80,000	9.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	87,500	10.150,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	95,000	11.020,00
	Valores médios :	87,500	10.150,00
019996 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	120,000	80,000	9.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	120,000	87,500	10.500,00
R F BEZERRA - EPP	120,000	95,000	11.400,00
	Valores médios :	87,500	10.500,00
019998 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	180,000	11.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	190,000	12.540,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	200,000	13.200,00
	Valores médios :	190,000	12.540,00
99 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	120,000	7.920,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	125,000	8.250,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	130,000	8.580,00
	Valores médios :	125,000	8.250,00
020000 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	15,000	990,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	20,000	1.320,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	25,000	1.650,00
	Valores médios :	20,000	1.320,00
020001 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	80,000	4.480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	85,000	4.760,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	90,000	5.040,00
	Valores médios :	85,000	4.760,00
020003 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	80,000	4.480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	85,000	4.760,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	90,000	5.040,00
	Valores médios :	85,000	4.760,00
)4 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	60,000	80,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	60,000	87,500	5.250,00
R F BEZERRA - EPP	60,000	95,000	5.700,00
	Valores médios :	87,500	5.250,00
020005 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	20,000	1.320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	25,000	1.650,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	30,000	1.980,00
	Valores médios :	25,000	1.650,00
020006 REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	140,000	9.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	147,500	9.735,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	155,000	10.230,00
	Valores médios :	147,500	9.735,00
020007 REVISÃO ALTERNADOR HILUX			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 239

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	160,000	10.560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	175,000	11.550,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	190,000	12.540,00
	Valores médios :	175,000	11.550,00
020008 REVISÃO NOS FREIOS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	320,000	30.720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	335,000	32.160,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	350,000	33.600,00
	Valores médios :	335,000	32.160,00
020009 REVISÃO SUSPENSÃO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	480,000	55.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	495,000	57.420,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	510,000	59.160,00
	Valores médios :	495,000	57.420,00
020010 REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	400,000	30.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	410,000	31.160,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	420,000	31.920,00
	Valores médios :	410,000	31.160,00
020011 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,000	80,000	3.840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	48,000	87,500	4.200,00
R F BEZERRA - EPP	48,000	95,000	4.560,00
	Valores médios :	87,500	4.200,00
020012 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,000	120,000	5.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	48,000	127,500	6.120,00
R F BEZERRA - EPP	48,000	135,000	6.480,00
	Valores médios :	127,500	6.120,00
020013 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	30,000	1.740,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	32,500	1.885,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	35,000	2.030,00
	Valores médios :	32,500	1.885,00
020014 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	61,000	180,000	10.980,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	61,000	190,000	11.590,00
R F BEZERRA - EPP	61,000	200,000	12.200,00
	Valores médios :	190,000	11.590,00
020015 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	120,000	6.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	127,500	7.395,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	135,000	7.830,00
	Valores médios :	127,500	7.395,00
020016 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	250,000	14.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	255,000	14.790,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	260,000	15.080,00
	Valores médios :	255,000	14.790,00
020017 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	61,000	180,000	10.980,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	61,000	182,500	11.132,50
R F BEZERRA - EPP	61,000	185,000	11.285,00
	Valores médios :	182,500	11.132,50
020018 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	68,000	60,000	4.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	68,000	62,000	4.216,00
R F BEZERRA - EPP	68,000	64,000	4.352,00
	Valores médios :	62,000	4.216,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 240

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020019 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	60,000	3.480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	62,500	3.625,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	65,000	3.770,00
	Valores médios :	62,500	3.625,00
020021 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	120,000	11.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	122,500	11.760,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	125,000	12.000,00
	Valores médios :	122,500	11.760,00
020022 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	15,000	1.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	17,500	1.750,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :	17,500	1.750,00
020023 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	15,000	1.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	17,500	1.750,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :	17,500	1.750,00
021386 SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	20,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	25,000	2.500,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	30,000	3.000,00
	Valores médios :	25,000	2.500,00
020025 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	146,000	60,000	8.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	146,000	70,000	10.220,00
R F BEZERRA - EPP	146,000	80,000	11.680,00
	Valores médios :	70,000	10.220,00
020026 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	146,000	50,000	7.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	146,000	60,000	8.760,00
R F BEZERRA - EPP	146,000	70,000	10.220,00
	Valores médios :	60,000	8.760,00
020027 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	156,000	80,000	12.480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	156,000	90,000	14.040,00
R F BEZERRA - EPP	156,000	100,000	15.600,00
	Valores médios :	90,000	14.040,00
020028 SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	121,000	80,000	9.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	121,000	90,000	10.890,00
R F BEZERRA - EPP	121,000	100,000	12.100,00
	Valores médios :	90,000	10.890,00
020029 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	140,000	16.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	145,000	16.820,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	150,000	17.400,00
	Valores médios :	145,000	16.820,00
020030 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	52,000	30,000	1.560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	52,000	30,000	1.560,00
R F BEZERRA - EPP	52,000	30,000	1.560,00
	Valores médios :	30,000	1.560,00
020032 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,000	380,000	18.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	48,000	395,000	18.960,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 241

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	48,000	410,000	19.680,00
	Valores médios :	395,000	18.960,00
020033 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	60,000	2.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	70,000	3.080,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	80,000	3.520,00
	Valores médios :	70,000	3.080,00
020034 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	120,000	5.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	127,500	5.865,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	135,000	6.210,00
	Valores médios :	127,500	5.865,00
020035 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	15,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	20,000	1.920,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	25,000	2.400,00
	Valores médios :	20,000	1.920,00
020037 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	42,000	800,000	33.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	42,000	850,000	35.700,00
R F BEZERRA - EPP	42,000	900,000	37.800,00
	Valores médios :	850,000	35.700,00
)039 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	600,000	27.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	650,000	29.900,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	700,000	32.200,00
	Valores médios :	650,000	29.900,00
020041 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	450,000	20.700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	465,000	21.390,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	480,000	22.080,00
	Valores médios :	465,000	21.390,00
020042 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	61,000	650,000	39.650,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	61,000	665,000	40.565,00
R F BEZERRA - EPP	61,000	680,000	41.480,00
	Valores médios :	665,000	40.565,00
020044 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	680,000	31.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	680,000	31.280,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	680,000	31.280,00
	Valores médios :	680,000	31.280,00
046 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	51,000	450,000	22.950,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	51,000	455,000	23.205,00
R F BEZERRA - EPP	51,000	460,000	23.460,00
	Valores médios :	455,000	23.205,00
020048 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	150,000	9.900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	165,000	10.890,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	180,000	11.880,00
	Valores médios :	165,000	10.890,00
020050 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	120,000	9.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	125,000	9.500,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	130,000	9.880,00
	Valores médios :	125,000	9.500,00
020052 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 242

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	120,000	9.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	125,000	9.500,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	130,000	9.880,00
	Valores médios :	125,000	9.500,00
020054 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	250,000	14.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	265,000	14.840,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	280,000	15.680,00
	Valores médios :	265,000	14.840,00
020055 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	300,000	13.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	305,000	14.030,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	310,000	14.260,00
	Valores médios :	305,000	14.030,00
020056 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	300,000	13.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	305,000	14.030,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	310,000	14.260,00
	Valores médios :	305,000	14.030,00
020058 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	280,000	15.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	285,000	15.960,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	290,000	16.240,00
	Valores médios :	285,000	15.960,00
020060 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	43,000	450,000	19.350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	43,000	452,500	19.457,50
R F BEZERRA - EPP	43,000	455,000	19.565,00
	Valores médios :	452,500	19.457,50
020062 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	43,000	500,000	21.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	43,000	505,000	21.715,00
R F BEZERRA - EPP	43,000	510,000	21.930,00
	Valores médios :	505,000	21.715,00
020063 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	250,000	11.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	250,000	11.500,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	250,000	11.500,00
	Valores médios :	250,000	11.500,00
020065 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	50,000	250,000	12.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	50,000	250,000	12.500,00
R F BEZERRA - EPP	50,000	250,000	12.500,00
	Valores médios :	250,000	12.500,00
020067 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	71,000	450,000	31.950,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	71,000	465,000	33.015,00
R F BEZERRA - EPP	71,000	480,000	34.080,00
	Valores médios :	465,000	33.015,00
020068 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	150,000	9.900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	165,000	10.890,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	180,000	11.880,00
	Valores médios :	165,000	10.890,00
020071 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	120,000	9.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	125,000	9.500,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	130,000	9.880,00
	Valores médios :	125,000	9.500,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 243

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020073 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	80,000	5.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	85,000	5.610,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	90,000	5.940,00
	Valores médios :	85,000	5.610,00
020075 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	136,000	60,000	8.160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	136,000	70,000	9.520,00
R F BEZERRA - EPP	136,000	80,000	10.880,00
	Valores médios :	70,000	9.520,00
020077 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	250,000	11.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	260,000	11.440,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	270,000	11.880,00
	Valores médios :	260,000	11.440,00
021387 SUBSTITUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,000	400,000	19.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	48,000	405,000	19.440,00
R F BEZERRA - EPP	48,000	410,000	19.680,00
	Valores médios :	405,000	19.440,00
020082 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	300,000	13.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	305,000	14.030,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	310,000	14.260,00
	Valores médios :	305,000	14.030,00
020083 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	250,000	11.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	260,000	11.960,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	270,000	12.420,00
	Valores médios :	260,000	11.960,00
020085 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	230,000	10.580,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	232,500	10.695,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	235,000	10.810,00
	Valores médios :	232,500	10.695,00
020087 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	280,000	12.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	282,500	12.995,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	285,000	13.110,00
	Valores médios :	282,500	12.995,00
020089 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	280,000	12.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	282,500	12.995,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	285,000	13.110,00
	Valores médios :	282,500	12.995,00
020090 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	300,000	13.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	310,000	14.260,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	320,000	14.720,00
	Valores médios :	310,000	14.260,00
020092 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	350,000	16.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	355,000	16.330,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	360,000	16.560,00
	Valores médios :	355,000	16.330,00
020094 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	20,000	1.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	22,500	1.710,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 244

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	76,000	25,000	1.900,00
	Valores médios :	22,500	1.710,00
020095 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	180,000	20.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	185,000	21.460,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	190,000	22.040,00
	Valores médios :	185,000	21.460,00
020097 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	78,000	100,000	7.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	78,000	105,000	8.190,00
R F BEZERRA - EPP	78,000	110,000	8.580,00
	Valores médios :	105,000	8.190,00
020099 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	80,000	5.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	82,500	5.445,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	85,000	5.610,00
	Valores médios :	82,500	5.445,00
020101 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	68,000	80,000	5.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	68,000	82,500	5.610,00
R F BEZERRA - EPP	68,000	85,000	5.780,00
	Valores médios :	82,500	5.610,00
103 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	180,000	7.920,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	182,500	8.030,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	185,000	8.140,00
	Valores médios :	182,500	8.030,00
020104 SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	15,000	1.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	20,000	2.000,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	25,000	2.500,00
	Valores médios :	20,000	2.000,00
020105 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	60,000	80,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	60,000	85,000	5.100,00
R F BEZERRA - EPP	60,000	90,000	5.400,00
	Valores médios :	85,000	5.100,00
020106 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	60,000	80,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	60,000	85,000	5.100,00
R F BEZERRA - EPP	60,000	90,000	5.400,00
	Valores médios :	85,000	5.100,00
08 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	42,000	300,000	12.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	42,000	310,000	13.020,00
R F BEZERRA - EPP	42,000	320,000	13.440,00
	Valores médios :	310,000	13.020,00
020110 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	42,000	300,000	12.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	42,000	310,000	13.020,00
R F BEZERRA - EPP	42,000	320,000	13.440,00
	Valores médios :	310,000	13.020,00
020111 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	300,000	13.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	310,000	13.640,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	320,000	14.080,00
	Valores médios :	310,000	13.640,00
020113 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 245

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44,000	500,000	22.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	44,000	525,000	23.100,00
R F BEZERRA - EPP	44,000	550,000	24.200,00
	Valores médios :	525,000	23.100,00
020115 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	122,000	40,000	4.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	122,000	45,000	5.490,00
R F BEZERRA - EPP	122,000	50,000	6.100,00
	Valores médios :	45,000	5.490,00
020117 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	122,000	40,000	4.880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	122,000	45,000	5.490,00
R F BEZERRA - EPP	122,000	50,000	6.100,00
	Valores médios :	45,000	5.490,00
020118 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	40,000	4.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	45,000	4.500,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	50,000	5.000,00
	Valores médios :	45,000	4.500,00
020120 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	100,000	30,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	100,000	35,000	3.500,00
R F BEZERRA - EPP	100,000	40,000	4.000,00
	Valores médios :	35,000	3.500,00
020122 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	150,000	8.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	155,000	8.680,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	160,000	8.960,00
	Valores médios :	155,000	8.680,00
020124 SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	320,000	14.720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	322,500	14.835,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	325,000	14.950,00
	Valores médios :	322,500	14.835,00
020125 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	350,000	16.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	355,000	16.330,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	360,000	16.560,00
	Valores médios :	355,000	16.330,00
020126 REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	800,000	44.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	825,000	46.200,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	850,000	47.600,00
	Valores médios :	825,000	46.200,00
020127 REVISÃO BICO INJETOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	280,000	21.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	282,500	21.470,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	285,000	21.660,00
	Valores médios :	282,500	21.470,00
020128 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	36,000	6,000	216,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	36,000	8,000	288,00
R F BEZERRA - EPP	36,000	10,000	360,00
	Valores médios :	8,000	288,00
020129 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	60,000	3.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	60,000	3.960,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	60,000	3.960,00
	Valores médios :	60,000	3.960,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 246

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020130 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	66,000	60,000	3.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	66,000	60,000	3.960,00
R F BEZERRA - EPP	66,000	60,000	3.960,00
	Valores médios :	60,000	3.960,00
020131 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	60,000	6.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	60,000	6.960,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	60,000	6.960,00
	Valores médios :	60,000	6.960,00
020132 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	116,000	60,000	6.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	116,000	65,000	7.540,00
R F BEZERRA - EPP	116,000	70,000	8.120,00
	Valores médios :	65,000	7.540,00
020133 SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	120,000	5.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	130,000	5.980,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	140,000	6.440,00
	Valores médios :	130,000	5.980,00
020134 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	76,000	90,000	6.840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	76,000	92,500	7.030,00
R F BEZERRA - EPP	76,000	95,000	7.220,00
	Valores médios :	92,500	7.030,00
020135 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	80,000	4.480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	82,500	4.620,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	85,000	4.760,00
	Valores médios :	82,500	4.620,00
020136 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	70,000	6.720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	75,000	7.200,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	80,000	7.680,00
	Valores médios :	75,000	7.200,00
020137 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	98,000	80,000	7.840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	98,000	85,000	8.330,00
R F BEZERRA - EPP	98,000	90,000	8.820,00
	Valores médios :	85,000	8.330,00
020138 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	58,000	80,000	4.640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	58,000	85,000	4.930,00
R F BEZERRA - EPP	58,000	90,000	5.220,00
	Valores médios :	85,000	4.930,00
020139 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	96,000	60,000	5.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	96,000	67,500	6.480,00
R F BEZERRA - EPP	96,000	75,000	7.200,00
	Valores médios :	67,500	6.480,00
020140 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	350,000	16.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	365,000	16.790,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	380,000	17.480,00
	Valores médios :	365,000	16.790,00
020141 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	42,000	50,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	42,000	52,500	2.205,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 241

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	42,000	55,000	2.310,00
	Valores médios :	52,500	2.205,00
020142 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	42,000	40,000	1.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	42,000	45,000	1.890,00
R F BEZERRA - EPP	42,000	50,000	2.100,00
	Valores médios :	45,000	1.890,00
020143 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	46,000	50,000	2.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	46,000	55,000	2.530,00
R F BEZERRA - EPP	46,000	60,000	2.760,00
	Valores médios :	55,000	2.530,00
020144 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	550,000	30.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	555,000	31.080,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	560,000	31.360,00
	Valores médios :	555,000	31.080,00
020145 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	56,000	550,000	30.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	56,000	555,000	31.080,00
R F BEZERRA - EPP	56,000	560,000	31.360,00
	Valores médios :	555,000	31.080,00
475 SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	300,000	5.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	310,000	5.580,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	320,000	5.760,00
	Valores médios :	310,000	5.580,00
021476 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVADEIRA)			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	650,000	11.700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	725,000	13.050,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	800,000	14.400,00
	Valores médios :	725,000	13.050,00
021477 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MOTONIVELADORA)			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	900,000	16.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	1.000,000	18.000,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	1.100,000	19.800,00
	Valores médios :	1.000,000	18.000,00
021478 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMINHÃO BASCULANTE)			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	450,000	8.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	500,000	9.000,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	550,000	9.900,00
	Valores médios :	500,000	9.000,00
479 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA)			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	850,000	15.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	900,000	16.200,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	950,000	17.100,00
	Valores médios :	900,000	16.200,00
021573 REMENDO P/ CARRO INFRAESTRUTURA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	35,000	630,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	37,500	675,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	40,000	720,00
	Valores médios :	37,500	675,00
021574 VUCANIZÃO INFRAESTRUTURA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	50,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	52,500	945,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	55,000	990,00
	Valores médios :	52,500	945,00
021575 TROCA DE PNEU INFRAESTRUTURA			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 249

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	20,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	22,500	405,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	25,000	450,00
	Valores médios :	22,500	405,00
021269 SERVIÇO DE REISÃO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	40,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	45,000	1.215,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	50,000	1.350,00
	Valores médios :	45,000	1.215,00
021173 TROCA DE ÓLEO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	43,000	10,000	430,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	43,000	12,500	537,50
R F BEZERRA - EPP	43,000	15,000	645,00
	Valores médios :	12,500	537,50
021176 DESEMPENO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	41,000	80,000	3.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	41,000	85,000	3.485,00
R F BEZERRA - EPP	41,000	90,000	3.690,00
	Valores médios :	85,000	3.485,00
021179 LUBRIFICAÇÃO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	20,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	22,500	607,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	25,000	675,00
	Valores médios :	22,500	607,50
021255 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	120,000	3.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	125,000	3.375,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	130,000	3.510,00
	Valores médios :	125,000	3.375,00
021271 SERVIÇO DE SOLDA BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	40,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	42,500	1.147,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	45,000	1.215,00
	Valores médios :	42,500	1.147,50
021247 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	120,000	3.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	122,500	3.307,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	125,000	3.375,00
	Valores médios :	122,500	3.307,50
021251 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	120,000	3.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	122,500	3.307,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	125,000	3.375,00
	Valores médios :	122,500	3.307,50
021258 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	40,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	45,000	1.215,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	50,000	1.350,00
	Valores médios :	45,000	1.215,00
021259 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	100,000	2.700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	105,000	2.835,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	110,000	2.970,00
	Valores médios :	105,000	2.835,00
021266 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	20,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	22,500	607,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	25,000	675,00
	Valores médios :	22,500	607,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 249

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021265 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	20,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	22,500	607,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	25,000	675,00
	Valores médios :	22,500	607,50
021267 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	60,000	1.620,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	62,500	1.687,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	65,000	1.755,00
	Valores médios :	62,500	1.687,50
021264 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	80,000	2.160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	85,000	2.295,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	90,000	2.430,00
	Valores médios :	85,000	2.295,00
021263 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	60,000	1.620,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	67,500	1.822,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	75,000	2.025,00
	Valores médios :	67,500	1.822,50
021261 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	55,000	1.485,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	60,000	1.620,00
R F BEZERRA - EPP	27,000	65,000	1.755,00
	Valores médios :	60,000	1.620,00
021268 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	20,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	22,500	607,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	25,000	675,00
	Valores médios :	22,500	607,50
021504 REMENDO P/ CARRO DMTRAM			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	36,000	30,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	36,000	35,000	1.260,00
R F BEZERRA - EPP	36,000	40,000	1.440,00
	Valores médios :	35,000	1.260,00
021505 VUCANIZAÇÃO P/ DMTRAN			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	40,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	45,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	50,000	900,00
	Valores médios :	45,000	810,00
021506 TROCA DE PNEU P/ DMTRAN			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	15,000	270,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	20,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	25,000	450,00
	Valores médios :	20,000	360,00
021309 SERVIÇO DE SOLDA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	40,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	47,500	1.282,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	55,000	1.485,00
	Valores médios :	47,500	1.282,50
021088 SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	27,000	40,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	27,000	47,500	1.282,50
R F BEZERRA - EPP	27,000	55,000	1.485,00
	Valores médios :	47,500	1.282,50
021114 REMENDO PNEU TRATOR			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	54,000	60,000	3.240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	54,000	65,000	3.510,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 250

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	54,000	70,000	3.780,00
	Valores médios :	65,000	3.510,00
021117 VUCANIZAÇÃO PNEU TRATOR			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	54,000	180,000	9.720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	54,000	187,500	10.125,00
R F BEZERRA - EPP	54,000	195,000	10.530,00
	Valores médios :	187,500	10.125,00
021120 TROCA DE PNEU TRATOR			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	80,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	87,500	1.575,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	95,000	1.710,00
	Valores médios :	87,500	1.575,00
021314 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO.			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	450,000	8.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	500,000	9.000,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	550,000	9.900,00
	Valores médios :	500,000	9.000,00
021310 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	400,000	7.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	425,000	7.650,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	450,000	8.100,00
	Valores médios :	425,000	7.650,00
1312 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	430,000	7.740,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	440,000	7.920,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	450,000	8.100,00
	Valores médios :	440,000	7.920,00
036752 TROCA DE PNEUS DE CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	17,500	140,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	20,000	160,00
	Valores médios :	17,500	140,00
036757 TROCA DE BICO DO PNEU DE CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	17,500	70,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	20,000	80,00
	Valores médios :	17,500	70,00
036761 CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
6766 VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
036791 SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	140,000	4.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	145,000	4.350,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	150,000	4.500,00
	Valores médios :	145,000	4.350,00
036802 MECANICA E TORNO EM GERAL CAMIONETE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	50,000	220,000	11.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	50,000	225,000	11.250,00
R F BEZERRA - EPP	50,000	230,000	11.500,00
	Valores médios :	225,000	11.250,00
036781 TROCA DE PNEUS DE MOTO BROS			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 251

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	22,000	10,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	22,000	12,500	275,00
R F BEZERRA - EPP	22,000	15,000	330,00
	Valores médios :	12,500	275,00
036782 TROCA DE BICO DO PNEU DE MOTO BROS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	10,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	12,500	100,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	15,000	120,00
	Valores médios :	12,500	100,00
036783 CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE MOTO BROS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	40,000	20,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	40,000	25,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	40,000	30,000	1.200,00
	Valores médios :	25,000	1.000,00
036784 VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE MOTO BROS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
036804 SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA MOTO BROS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	60,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	65,000	1.950,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	70,000	2.100,00
	Valores médios :	65,000	1.950,00
036760 CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	70,000	1.400,00
	Valores médios :	60,000	1.200,00
036765 VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHÃO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	70,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	80,000	800,00
	Valores médios :	70,000	700,00
016112 REVISÃO GERAL PARA MOTOS, MODELO BRÓS 150/160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	50,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	55,000	770,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	60,000	840,00
	Valores médios :	55,000	770,00
037764 TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO BRÓS 150/160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	21,000	55,000	1.155,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	21,000	60,000	1.260,00
R F BEZERRA - EPP	21,000	65,000	1.365,00
	Valores médios :	60,000	1.260,00
037765 TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, MOTO BRÓS 150/160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	10,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	15,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	20,000	320,00
	Valores médios :	15,000	240,00
037766 TROCA DAS ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA BROS NXR 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	60,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	67,500	1.080,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	75,000	1.200,00
	Valores médios :	67,500	1.080,00
037767 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA BROS NXR 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	60,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	67,500	1.080,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	75,000	1.200,00
	Valores médios :	67,500	1.080,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 232

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037768 SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MOTOR MOTO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7,000	180,000	1.260,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	7,000	182,500	1.277,50
R F BEZERRA - EPP	7,000	185,000	1.295,00
	Valores médios :	182,500	1.277,50
037769 TROCA DE RAIOS MOTO BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	60,000	840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	65,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	70,000	980,00
	Valores médios :	65,000	910,00
037770 TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	80,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	80,000	1.120,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	80,000	1.120,00
	Valores médios :	80,000	1.120,00
037771 TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIOS			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	21,000	70,000	1.470,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	21,000	72,500	1.522,50
R F BEZERRA - EPP	21,000	75,000	1.575,00
	Valores médios :	72,500	1.522,50
037772 REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	230,000	460,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	240,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	250,000	500,00
	Valores médios :	240,000	480,00
037775 REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	415,000	830,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	430,000	860,00
	Valores médios :	415,000	830,00
037778 REVISÃO NO ALTERNADOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	145,000	290,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	145,000	290,00
037780 REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	145,000	290,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	145,000	290,00
037782 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	55,000	275,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	57,500	287,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	60,000	300,00
	Valores médios :	57,500	287,50
037851 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	60,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	65,000	325,00
R F BEZERRA - EPP	5,000	70,000	350,00
	Valores médios :	65,000	325,00
037852 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	80,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	85,000	425,00
R F BEZERRA - EPP	5,000	90,000	450,00
	Valores médios :	85,000	425,00
037853 SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	145,000	290,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 253

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	145,000	290,00
037854 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	187,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	195,000	390,00
	Valores médios :	187,500	375,00
037855 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	355,000	710,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	360,000	720,00
	Valores médios :	355,000	710,00
037856 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	380,000	760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	385,000	770,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	390,000	780,00
	Valores médios :	385,000	770,00
037857 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	405,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	410,000	820,00
	Valores médios :	405,000	810,00
358 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	320,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	322,500	645,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	325,000	650,00
	Valores médios :	322,500	645,00
037859 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	360,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	365,000	730,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	370,000	740,00
	Valores médios :	365,000	730,00
037860 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	355,000	710,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	360,000	720,00
	Valores médios :	355,000	710,00
037862 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	600,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	615,000	615,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	630,000	630,00
	Valores médios :	615,000	615,00
363 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	380,000	380,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	390,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	400,000	400,00
	Valores médios :	390,000	390,00
037864 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
037865 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	330,000	660,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	335,000	670,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	340,000	680,00
	Valores médios :	335,000	670,00
037866 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RANGER 2015			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 459

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
037867 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
037868 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	650,000	1.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	665,000	1.330,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	680,000	1.360,00
	Valores médios :	665,000	1.330,00
037869 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
037870 SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	140,000	280,00
	Valores médios :	140,000	280,00
037871 SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	152,500	305,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	155,000	310,00
	Valores médios :	152,500	305,00
037873 SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037875 SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	225,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	230,000	460,00
	Valores médios :	225,000	450,00
037878 SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
037883 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00
037887 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	260,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	270,000	540,00
	Valores médios :	260,000	520,00
037888 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 155

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037889 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	320,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	325,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	330,000	660,00
	Valores médios :	325,000	650,00
037891 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	305,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	305,000	610,00
037892 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037893 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037894 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00
037895 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	47,500	95,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	47,500	95,00
037897 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
037899 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	150,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	152,500	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	155,000	1.240,00
	Valores médios :	152,500	1.220,00
037901 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	100,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	105,000	840,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	110,000	880,00
	Valores médios :	105,000	840,00
037904 SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037905 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	55,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	60,000	720,00
	Valores médios :	55,000	660,00
037910 SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 256

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
037913 SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	25,000	100,00
	Valores médios :	20,000	80,00
037914 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00
037925 SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	600,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	610,000	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	620,000	1.240,00
	Valores médios :	610,000	1.220,00
037927 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
930 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	450,000	1.350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	455,000	1.365,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	460,000	1.380,00
	Valores médios :	455,000	1.365,00
037932 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	10,000	20,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	15,000	30,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	20,000	40,00
	Valores médios :	15,000	30,00
037934 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	10,000	20,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	15,000	30,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	20,000	40,00
	Valores médios :	15,000	30,00
037936 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	22,500	45,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	25,000	50,00
	Valores médios :	22,500	45,00
37 SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	52,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	52,500	210,00
037938 SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
037941 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037943 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2015			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 257

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 258

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037947 SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	15,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	25,000	50,00
	Valores médios :	20,000	40,00
037948 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037951 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	185,000	370,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	190,000	380,00
	Valores médios :	185,000	370,00
037952 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
037954 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
037956 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	180,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	185,000	740,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	190,000	760,00
	Valores médios :	185,000	740,00
037959 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00
037960 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
037963 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
037964 SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
037965 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037967 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	70,000	140,00
037971 SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	265,000	1.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	280,000	1.120,00
	Valores médios :	265,000	1.060,00
037973 SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	460,000	920,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	470,000	940,00
	Valores médios :	460,000	920,00
037979 SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2015			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	225,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	230,000	460,00
	Valores médios :	225,000	450,00
037773 REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	225,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	230,000	920,00
	Valores médios :	225,000	900,00
037774 REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	400,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	425,000	1.700,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	450,000	1.800,00
	Valores médios :	425,000	1.700,00
037776 REVISÃO ALTERNADOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
037777 REVISÃO MOTOR PARTIDA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
037779 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	55,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	60,000	600,00
	Valores médios :	55,000	550,00
037781 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	70,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	80,000	800,00
	Valores médios :	70,000	700,00
037783 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	70,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	80,000	800,00
	Valores médios :	70,000	700,00
037784 SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	90,000	360,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 239

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	100,000	400,00
	Valores médios :	90,000	360,00
037785 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	140,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	145,000	580,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :	145,000	580,00
037786 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	360,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	370,000	1.480,00
	Valores médios :	360,000	1.440,00
037788 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	400,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	405,000	1.620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	410,000	1.640,00
	Valores médios :	405,000	1.620,00
037789 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	360,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	370,000	1.480,00
	Valores médios :	360,000	1.440,00
37790 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	360,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	370,000	1.480,00
	Valores médios :	360,000	1.440,00
037791 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	360,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	370,000	1.480,00
	Valores médios :	360,000	1.440,00
037792 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	460,000	1.840,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	470,000	1.880,00
	Valores médios :	460,000	1.840,00
037793 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	460,000	920,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	470,000	940,00
	Valores médios :	460,000	920,00
7794 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	305,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	305,000	610,00
037795 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	280,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	285,000	570,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	290,000	580,00
	Valores médios :	285,000	570,00
037796 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	305,000	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	310,000	1.240,00
	Valores médios :	305,000	1.220,00
037797 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA MARCHA RANGER 2008			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 260

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	500,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	505,000	2.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	510,000	2.040,00
	Valores médios :	505,000	2.020,00
037798 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	400,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	405,000	1.620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	410,000	1.640,00
	Valores médios :	405,000	1.620,00
037799 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	500,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	505,000	2.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	510,000	2.040,00
	Valores médios :	505,000	2.020,00
037800 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	130,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	140,000	560,00
	Valores médios :	130,000	520,00
037801 SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	100,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	110,000	440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	120,000	480,00
	Valores médios :	110,000	440,00
037802 SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	87,500	350,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	95,000	380,00
	Valores médios :	87,500	350,00
037803 SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	57,500	230,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	57,500	230,00
037804 SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	262,500	1.050,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	275,000	1.100,00
	Valores médios :	262,500	1.050,00
037805 SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
037806 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
037807 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
037808 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	312,500	1.250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	325,000	1.300,00
	Valores médios :	312,500	1.250,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 261

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 262

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037809 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	265,000	1.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	280,000	1.120,00
	Valores médios :	265,000	1.060,00
037810 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	265,000	1.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	280,000	1.120,00
	Valores médios :	265,000	1.060,00
037811 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	67,500	270,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	75,000	300,00
	Valores médios :	67,500	270,00
037812 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	67,500	270,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	75,000	300,00
	Valores médios :	67,500	270,00
037813 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
037814 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	52,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	52,500	210,00
037815 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	82,500	660,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	85,000	680,00
	Valores médios :	82,500	660,00
037816 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	100,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	105,000	1.680,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	110,000	1.760,00
	Valores médios :	105,000	1.680,00
037817 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	120,000	1.920,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	125,000	2.000,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	130,000	2.080,00
	Valores médios :	125,000	2.000,00
037818 SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
037819 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	24,000	60,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	24,000	65,000	1.560,00
R F BEZERRA - EPP	24,000	70,000	1.680,00
	Valores médios :	65,000	1.560,00
037820 SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	32,500	130,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	35,000	140,00
	Valores médios :	32,500	130,00
037821 SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	17,500	140,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	20,000	160,00
	Valores médios :	17,500	140,00
037822 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	32,500	130,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	35,000	140,00
	Valores médios :	32,500	130,00
037823 SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	312,500	1.250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	325,000	1.300,00
	Valores médios :	312,500	1.250,00
037824 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	230,000	920,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	240,000	960,00
	Valores médios :	230,000	920,00
7825 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	400,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	410,000	2.460,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	420,000	2.520,00
	Valores médios :	410,000	2.460,00
037826 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	20,000	80,00
	Valores médios :	15,000	60,00
037827 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	20,000	80,00
	Valores médios :	15,000	60,00
037829 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	25,000	100,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	30,000	120,00
	Valores médios :	25,000	100,00
7830 SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	50,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	52,500	420,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	55,000	440,00
	Valores médios :	52,500	420,00
037831 SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	380,000	1.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	382,500	1.530,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	385,000	1.540,00
	Valores médios :	382,500	1.530,00
037833 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
037834 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2008			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 263

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
037835 SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	25,000	100,00
	Valores médios :	20,000	80,00
037836 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
037837 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	155,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	160,000	640,00
	Valores médios :	155,000	620,00
037838 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	70,000	560,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	80,000	640,00
	Valores médios :	70,000	560,00
037839 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	90,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	100,000	800,00
	Valores médios :	90,000	720,00
037840 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	180,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	182,500	1.460,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	185,000	1.480,00
	Valores médios :	182,500	1.460,00
037841 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	305,000	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	310,000	1.240,00
	Valores médios :	305,000	1.220,00
037842 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
037844 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
037845 SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
037846 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	67,500	540,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	75,000	600,00
	Valores médios :	67,500	540,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 264

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037847 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	52,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	52,500	210,00
037848 SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	250,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	257,500	2.060,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	265,000	2.120,00
	Valores médios :	257,500	2.060,00
037849 SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	360,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	370,000	1.480,00
	Valores médios :	360,000	1.440,00
037850 SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2008			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	225,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	230,000	920,00
	Valores médios :	225,000	900,00
037872 REVISÃO NA PARTE ELETRICA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	260,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	270,000	540,00
	Valores médios :	260,000	520,00
037876 REVISÃO NO ALTERNADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	127,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	135,000	270,00
	Valores médios :	127,500	255,00
037874 REVISÃO NA SUSPENSÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	425,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	450,000	900,00
	Valores médios :	425,000	850,00
037879 REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
037880 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	60,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	62,500	312,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	65,000	325,00
	Valores médios :	62,500	312,50
037881 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	60,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	62,500	312,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	65,000	325,00
	Valores médios :	62,500	312,50
037882 SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	60,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	62,500	312,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	65,000	325,00
	Valores médios :	62,500	312,50
037884 SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 265

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037885 SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	145,000	290,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	145,000	290,00
037886 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	365,000	730,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	380,000	760,00
	Valores médios :	365,000	730,00
037890 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	365,000	730,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	380,000	760,00
	Valores médios :	365,000	730,00
037896 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	320,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	335,000	670,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	350,000	700,00
	Valores médios :	335,000	670,00
37898 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	380,000	760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	385,000	770,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	390,000	780,00
	Valores médios :	385,000	770,00
037900 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	405,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	410,000	820,00
	Valores médios :	405,000	810,00
037902 SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	465,000	465,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	480,000	480,00
	Valores médios :	465,000	465,00
037903 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
7907 SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	280,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	290,000	290,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	300,000	300,00
	Valores médios :	290,000	290,00
037908 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00
037909 SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	460,000	920,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	470,000	940,00
	Valores médios :	460,000	920,00
037912 SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL L200 TRITON			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 266

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	410,000	820,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	420,000	840,00
	Valores médios :	410,000	820,00
037915 SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	650,000	1.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	660,000	1.320,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	670,000	1.340,00
	Valores médios :	660,000	1.320,00
037917 SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
037918 SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
037919 SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	57,500	115,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	57,500	115,00
037920 SUBSTITUIÇÃO DE BIELA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	260,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	270,000	540,00
	Valores médios :	260,000	520,00
037921 SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
037922 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DÁGUA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	260,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	270,000	540,00
	Valores médios :	260,000	520,00
037923 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	280,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	295,000	590,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	295,000	590,00
037924 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE OLEO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00
037926 SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	265,000	530,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	280,000	560,00
	Valores médios :	265,000	530,00
037928 SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	280,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	290,000	580,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	290,000	580,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 267

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037929 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037931 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037933 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	37,500	75,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	37,500	75,00
037935 SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
037939 SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
037940 SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
037942 SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
037944 SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	90,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	100,000	200,00
	Valores médios :	90,000	180,00
037945 SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	52,500	630,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	55,000	660,00
	Valores médios :	52,500	630,00
037946 SUBSTITUIÇÃO DE FAROL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
037949 SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	25,000	100,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	30,000	120,00
	Valores médios :	25,000	100,00
037950 SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	25,000	50,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 268

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	30,000	60,00
037953 SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	365,000	730,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	380,000	760,00
	Valores médios :	365,000	730,00
037955 SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO ÓLEO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	280,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	290,000	580,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	290,000	580,00
037957 SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	450,000	1.350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	455,000	1.365,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	460,000	1.380,00
	Valores médios :	455,000	1.365,00
037958 SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	10,000	20,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	12,500	25,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	15,000	30,00
	Valores médios :	12,500	25,00
961 SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	10,000	20,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	12,500	25,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	15,000	30,00
	Valores médios :	12,500	25,00
037962 SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	25,000	50,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	30,000	60,00
	Valores médios :	25,000	50,00
037966 SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	57,500	230,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	57,500	230,00
037968 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÕES L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	425,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	450,000	900,00
	Valores médios :	425,000	850,00
969 SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037972 SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
037974 SUBSTITUIÇÃO DE PNEU L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	15,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	25,000	50,00
	Valores médios :	20,000	40,00
037976 SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR L200 TRITON			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 269

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 270

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
037978 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	147,500	295,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	155,000	310,00
	Valores médios :	147,500	295,00
037980 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
037981 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
037982 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	162,500	650,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	175,000	700,00
	Valores médios :	162,500	650,00
037983 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VOLANTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	322,500	645,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	345,000	690,00
	Valores médios :	322,500	645,00
037984 SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
037985 SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
037986 SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
037987 SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	52,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	52,500	210,00
037988 SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	50,000	100,00
037990 SUBSTITUIÇÃO DE VALVUAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	260,000	1.040,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	270,000	1.080,00
	Valores médios :	260,000	1.040,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037991 SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	352,500	705,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	355,000	710,00
	Valores médios :	352,500	705,00
037992 SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
021291 SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
021295 SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	40,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	45,000	1.350,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	50,000	1.500,00
	Valores médios :	45,000	1.350,00
021001 SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	40,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	45,000	675,00
R F BEZERRA - EPP	15,000	50,000	750,00
	Valores médios :	45,000	675,00
021003 TROCA DE ÓLEO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	10,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	12,500	187,50
R F BEZERRA - EPP	15,000	15,000	225,00
	Valores médios :	12,500	187,50
021006 DESEMPENO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
021010 LUBRIFICAÇÃO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	20,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	25,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	30,000	600,00
	Valores médios :	25,000	500,00
021341 SERVIÇO DE SOLDA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	45,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	50,000	1.000,00
	Valores médios :	45,000	900,00
021012 SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021013 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
021047 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	10,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	12,500	250,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 271

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	20,000	15,000	300,00
	Valores médios :	12,500	250,00
021023 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	80,000	480,00
021019 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
021027 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	27,000	324,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	24,000	288,00
	Valores médios :	27,000	324,00
021035 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
050 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	45,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	50,000	600,00
	Valores médios :	45,000	540,00
021053 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	22,500	180,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	25,000	200,00
	Valores médios :	22,500	180,00
021044 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	12,500	75,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	15,000	90,00
	Valores médios :	12,500	75,00
021031 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
1039 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
021041 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	65,000	1.300,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	70,000	1.400,00
	Valores médios :	65,000	1.300,00
021359 SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	30,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	37,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	45,000	900,00
	Valores médios :	37,500	750,00
020947 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 272

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020875 TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020876 DESEMPENO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
021363 LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	22,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	22,500	225,00
020944 SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020946 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020948 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	37,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	45,000	450,00
	Valores médios :	37,500	375,00
020949 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	60,000	600,00
	Valores médios :	60,000	600,00
020954 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	15,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	17,500	350,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	20,000	400,00
	Valores médios :	17,500	350,00
020955 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020952 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	70,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	80,000	800,00
	Valores médios :	70,000	700,00
020953 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	70,000	1.400,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	80,000	1.600,00
	Valores médios :	70,000	1.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 273

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020956 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020951 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020957 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	22,500	135,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	22,500	135,00
021365 SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	32,500	390,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	35,000	420,00
	Valores médios :	32,500	390,00
020965 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
020963 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	90,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	100,000	600,00
	Valores médios :	90,000	540,00
020964 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	90,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	95,000	570,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	100,000	600,00
	Valores médios :	95,000	570,00
020962 SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020961 LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	25,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	30,000	360,00
	Valores médios :	25,000	300,00
020960 DESEMPENO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
020959 TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020958 SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	30,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	35,000	560,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 274

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	16,000	40,000	640,00
	Valores médios :	35,000	560,00
020966 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	35,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	40,000	480,00
	Valores médios :	35,000	420,00
020967 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
021366 SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020970 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
171 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020972 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020973 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	20,000	120,00
020977 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
982 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	45,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	50,000	600,00
	Valores médios :	45,000	540,00
020984 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	25,000	150,00
038164 REMENDO PNEU DE MOTO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	353,000	15,000	5.295,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	353,000	20,000	7.060,00
R F BEZERRA - EPP	353,000	25,000	8.825,00
	Valores médios :	20,000	7.060,00
024516 VULCANIZAÇÃO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 275

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	226,000	20,000	4.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	226,000	22,500	5.085,00
R F BEZERRA - EPP	226,000	25,000	5.650,00
	Valores médios :	22,500	5.085,00
037832 TROCA DE PNEU.			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	276,000	10,000	2.760,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	276,000	15,000	4.140,00
R F BEZERRA - EPP	276,000	20,000	5.520,00
	Valores médios :	15,000	4.140,00
038165 SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	30,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	35,000	1.050,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	40,000	1.200,00
	Valores médios :	35,000	1.050,00
038166 SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	20,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	22,500	450,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	25,000	500,00
	Valores médios :	22,500	450,00
038167 SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	5,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	10,000	120,00
038168 SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	20,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	25,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	30,000	480,00
	Valores médios :	25,000	400,00
038169 SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	20,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	25,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	30,000	420,00
	Valores médios :	25,000	350,00
038170 SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	25,000	300,00
	Valores médios :	20,000	240,00
038171 SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	25,000	300,00
	Valores médios :	20,000	240,00
038172 SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	25,000	300,00
	Valores médios :	20,000	240,00
038173 REVISÃO CARBURADOR BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	40,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	47,500	760,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	55,000	880,00
	Valores médios :	47,500	760,00
038174 REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	100,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	112,500	1.800,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	125,000	2.000,00
	Valores médios :	112,500	1.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 276

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038175 SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	30,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	35,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	40,000	800,00
	Valores médios :	35,000	700,00
038176 SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	25,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	30,000	360,00
	Valores médios :	25,000	300,00
038177 SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	5,000	50,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	7,500	75,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	10,000	100,00
	Valores médios :	7,500	75,00
038178 SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	20,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	20,000	240,00
	Valores médios :	20,000	240,00
038179 SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	14,500	174,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	14,000	168,00
	Valores médios :	14,500	174,00
038180 SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	14,500	174,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	14,000	168,00
	Valores médios :	14,500	174,00
038181 SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	14,500	174,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	14,000	168,00
	Valores médios :	14,500	174,00
038182 SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	14,500	174,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	14,000	168,00
	Valores médios :	14,500	174,00
038183 REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	40,000	480,00
	Valores médios :	40,000	480,00
038184 REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
038185 SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	30,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	35,000	280,00
038186 SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	22,500	225,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 277

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	22,500	225,00
038187 SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	5,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	7,500	45,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	10,000	60,00
	Valores médios :	7,500	45,00
038188 SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	20,000	120,00
038189 SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038190 SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
91 SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038192 SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038193 REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	47,500	475,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	55,000	550,00
	Valores médios :	47,500	475,00
038194 REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
195 SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	30,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	32,500	260,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	35,000	280,00
	Valores médios :	32,500	260,00
038196 SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	17,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	20,000	240,00
	Valores médios :	17,500	210,00
038197 SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	5,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	15,000	90,00
	Valores médios :	10,000	60,00
038198 SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 150			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 278

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	25,000	200,00
	Valores médios :	20,000	160,00
038199 SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	25,000	200,00
	Valores médios :	20,000	160,00
038200 SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038201 SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038202 SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
038203 REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
038204 REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
019673 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
019674 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
019675 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	55,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	60,000	720,00
	Valores médios :	55,000	660,00
019888 SUBSTITUIÇAO ARTICULAÇAO AXIAL NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
019710 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 279

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 280

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019707 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
019932 SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO DIANT. NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
019933 SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO TRAZ. NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	35,000	210,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	35,000	210,00
019767 SUBSTITUIÇAO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
019936 SUBSTITUIÇAO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	252,500	1.010,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	255,000	1.020,00
	Valores médios :	252,500	1.010,00
019682 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	35,000	210,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	37,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	37,500	225,00
019861 SUBSTITUIÇAO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	252,500	505,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	255,000	510,00
	Valores médios :	252,500	505,00
019939 SUBSTITUIÇAO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	280,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	285,000	285,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	290,000	290,00
	Valores médios :	285,000	285,00
019863 SUBSTITUIÇAO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	352,500	705,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	355,000	710,00
	Valores médios :	352,500	705,00
019830 SUBSTITUIÇAO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	210,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	220,000	440,00
	Valores médios :	210,000	420,00
019679 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
019678 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
019890 SUBSTITUIÇAO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	260,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	270,000	270,00
	Valores médios :	260,000	260,00
019771 SUBSTITUIÇAO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
019753 SUBSTITUIÇAO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
019748 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	65,000	780,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	70,000	840,00
	Valores médios :	65,000	780,00
868 SUBSTITUIÇAO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
019947 SUBSTITUIÇAO CARDAN NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
019761 SUBSTITUIÇAO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	182,500	1.095,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	185,000	1.110,00
	Valores médios :	182,500	1.095,00
019763 SUBSTITUIÇAO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
3713 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	52,500	315,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	55,000	330,00
	Valores médios :	52,500	315,00
019731 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
019945 SUBSTITUIÇAO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
019946 SUBSTITUIÇAO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 281

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 282

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
019919 SUBSTITUIÇAO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	162,500	162,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	165,000	165,00
	Valores médios :	162,500	162,50
019804 SUBSTITUIÇAO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
019802 SUBSTITUIÇAO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
019951 SUBSTITUIÇAO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	100,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	105,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	110,000	440,00
	Valores médios :	105,000	420,00
019950 SUBSTITUIÇAO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
019684 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
019846 SUBSTITUIÇAO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
019954 SUBSTITUIÇAO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
019698 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	40,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	47,500	47,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	55,000	55,00
	Valores médios :	47,500	47,50
019850 SUBSTITUIÇAO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	357,500	357,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	365,000	365,00
	Valores médios :	357,500	357,50
019788 SUBSTITUIÇAO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019956 SUBSTITUIÇAO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
019957 SUBSTITUIÇAO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
019920 SUBSTITUIÇAO FILTRO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	20,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	25,000	250,00
	Valores médios :	20,000	200,00
019832 SUBSTITUIÇAO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
019807 SUBSTITUIÇAO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
019808 SUBSTITUIÇAO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
019934 SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
019935 SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
019728 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
019871 SUBSTITUIÇAO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
019726 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
019723 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	67,500	135,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 283

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 244

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	75,000	150,00
	Valores médios :	67,500	135,00
019720 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
019714 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
019695 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	60,000	360,00
019944 SUBSTITUIÇAO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	70,000	140,00
943 SUBSTITUIÇAO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
019712 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	465,000	930,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	480,000	960,00
	Valores médios :	465,000	930,00
019765 SUBSTITUIÇAO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	20,000	120,00
019776 SUBSTITUIÇAO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	20,000	120,00
	Valores médios :	15,000	90,00
3908 SUBSTITUIÇAO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	27,500	55,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	27,500	55,00
019792 SUBSTITUIÇAO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	27,500	55,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	27,500	55,00
019745 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
019828 SUBSTITUIÇAO PARABRISA NISSAN FRONTIER			

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	160,000	320,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	20,000	40,00
	Valores médios :	160,000	320,00
019700 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
019869 SUBSTITUIÇAO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	280,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	285,000	285,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	290,000	290,00
	Valores médios :	285,000	285,00
019677 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	67,500	540,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	75,000	600,00
	Valores médios :	67,500	540,00
019676 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	67,500	540,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	75,000	600,00
	Valores médios :	67,500	540,00
019801 SUBSTITUIÇAO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
019803 SUBSTITUIÇAO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	230,000	460,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	240,000	480,00
	Valores médios :	230,000	460,00
019794 SUBSTITUIÇAO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	185,000	370,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	190,000	380,00
	Valores médios :	185,000	370,00
019789 SUBSTITUIÇAO RADIADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
019704 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
019718 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	40,000	240,00
019826 SUBSTITUIÇAO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 285

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 286

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019853 SUBSTITUIÇAO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
019691 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
019773 SUBSTITUIÇAO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
019686 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
019925 SUBSTITUIÇAO SENSOR ROTAÇAO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	160,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	165,000	330,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	170,000	340,00
	Valores médios :	165,000	330,00
019715 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
019805 SUBSTITUIÇAO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
019949 SUBSTITUIÇAO TRIZETA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
019938 SUBSTITUIÇAO TURBINA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	180,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	182,500	182,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	185,000	185,00
	Valores médios :	182,500	182,50
019923 SUBSTITUIÇAO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	87,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	95,000	190,00
	Valores médios :	87,500	175,00
019952 SUBSTITUIÇAO VALVULA TERMOSTATICA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	62,500	62,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	65,000	65,00
	Valores médios :	62,500	62,50
019955 SUBSTITUIÇAO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	50,000	50,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	55,000	55,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	60,000	60,00
	Valores médios :	55,000	55,00
019892 SUBSTUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	280,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	287,500	287,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	295,000	295,00
	Valores médios :	287,500	287,50
020286 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020287 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	47,500	190,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	47,500	190,00
020288 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	52,500	630,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	55,000	660,00
	Valores médios :	52,500	630,00
289 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020290 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020291 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	80,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	87,500	1.050,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	95,000	1.140,00
	Valores médios :	87,500	1.050,00
020292 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	70,000	840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	75,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	80,000	960,00
	Valores médios :	75,000	900,00
293 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	30,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	35,000	280,00
020294 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
020295 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
020296 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 287

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020297 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	50,000	300,00
020298 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	40,000	160,00
020299 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	40,000	80,00
020300 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	40,000	320,00
020301 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	75,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	75,000	150,00
020302 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	75,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	75,000	150,00
020303 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	400,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	405,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	410,000	820,00
	Valores médios :	405,000	810,00
020305 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020307 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020309 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020311 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020315 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020314 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020316 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	125,000	125,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	130,000	130,00
	Valores médios :	125,000	125,00
020318 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	100,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	100,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	100,000	200,00
	Valores médios :	100,000	200,00
021306 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	75,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	75,000	150,00
020321 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
020322 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	62,500	1.250,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	65,000	1.300,00
	Valores médios :	62,500	1.250,00
020323 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	250,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	255,000	2.040,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	260,000	2.080,00
	Valores médios :	255,000	2.040,00
020324 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020325 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020326 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	12,500	75,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	15,000	90,00
	Valores médios :	12,500	75,00
020327 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 299

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
020329 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020330 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020331 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	20,000	120,00
	Valores médios :	15,000	90,00
020340 REVISÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	127,500	510,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	135,000	540,00
	Valores médios :	127,500	510,00
341 REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	127,500	510,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	135,000	540,00
	Valores médios :	127,500	510,00
020345 REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	220,000	1.320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	230,000	1.380,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	240,000	1.440,00
	Valores médios :	230,000	1.380,00
020348 REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	420,000	5.040,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	422,500	5.070,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	425,000	5.100,00
	Valores médios :	422,500	5.070,00
020351 REVISÃO AR CONDICIONADO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
352 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020353 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020354 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00
020356 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 290

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
020358 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020360 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020361 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020363 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020365 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020367 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020369 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020372 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021322 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020375 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	55,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	60,000	720,00
	Valores médios :	55,000	660,00
020376 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	62,500	625,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	62,500	625,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 291

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020377 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020379 SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020381 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
020383 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
020385 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	305,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	305,000	610,00
020386 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020387 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020389 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	10,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	12,500	100,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	15,000	120,00
	Valores médios :	12,500	100,00
020391 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	455,000	455,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	460,000	460,00
	Valores médios :	455,000	455,00
020395 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020398 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020399 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	600,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	610,000	1.220,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 292

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	620,000	1.240,00
	Valores médios :	610,000	1.220,00
020400 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	455,000	455,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	460,000	460,00
	Valores médios :	455,000	455,00
020403 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	600,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	610,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	620,000	620,00
	Valores médios :	610,000	610,00
020405 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	152,500	152,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	155,000	155,00
	Valores médios :	152,500	152,50
020408 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	152,500	305,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	155,000	310,00
	Valores médios :	152,500	305,00
410 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020412 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020414 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020416 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
)418 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020419 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020420 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020422 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 293

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 294

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020424 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	165,000	165,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	170,000	170,00
	Valores médios :	165,000	165,00
020426 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	400,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	405,000	1.620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	410,000	1.640,00
	Valores médios :	405,000	1.620,00
020430 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020431 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020433 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	42,500	510,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	45,000	540,00
	Valores médios :	42,500	510,00
020443 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
021357 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	352,500	352,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	355,000	355,00
	Valores médios :	352,500	352,50
020449 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020450 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020451 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020452 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020453 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020455 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020457 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020458 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	180,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	182,500	1.825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	185,000	1.850,00
	Valores médios :	182,500	1.825,00
020459 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020460 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
020461 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020462 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	162,500	162,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	165,000	165,00
	Valores médios :	162,500	162,50
020463 SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
020464 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	70,000	140,00
020465 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	140,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	145,000	290,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	145,000	290,00
020466 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 295

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 296

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020467 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020468 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020469 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020470 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	32,500	325,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	35,000	350,00
	Valores médios :	32,500	325,00
71 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	32,500	325,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	35,000	350,00
	Valores médios :	32,500	325,00
020472 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	32,500	195,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	35,000	210,00
	Valores médios :	32,500	195,00
020473 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	25,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	35,000	140,00
	Valores médios :	30,000	120,00
020474 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
475 SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020476 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020477 REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	600,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	605,000	1.815,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	610,000	1.830,00
	Valores médios :	605,000	1.815,00
020478 REVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON			

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	305,000	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	310,000	1.240,00
	Valores médios :	305,000	1.220,00
020480 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020481 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	490,000	1.960,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	900,000	3.600,00
	Valores médios :	490,000	1.960,00
020482 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	47,500	570,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	55,000	660,00
	Valores médios :	47,500	570,00
020483 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	47,500	570,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	55,000	660,00
	Valores médios :	47,500	570,00
020484 SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	140,000	140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	147,500	147,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	155,000	155,00
	Valores médios :	147,500	147,50
020485 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	100,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	110,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	120,000	720,00
	Valores médios :	110,000	660,00
020486 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	60,000	240,00
020487 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020488 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020489 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	80,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	82,500	82,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	85,000	85,00
	Valores médios :	82,500	82,50
020490 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 297

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020491 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	260,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	270,000	270,00
	Valores médios :	260,000	260,00
020492 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020493 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
020494 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
020495 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	600,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	605,000	2.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	610,000	2.440,00
	Valores médios :	605,000	2.420,00
020496 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	355,000	1.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	360,000	1.440,00
	Valores médios :	355,000	1.420,00
019997 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	40,000	250,000	10.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	40,000	255,000	10.200,00
R F BEZERRA - EPP	40,000	260,000	10.400,00
	Valores médios :	255,000	10.200,00
020020 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020031 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020036 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020038 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
020040 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 298

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
020045 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	82,500	660,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	85,000	680,00
	Valores médios :	82,500	660,00
020047 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER			
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	65,000	520,00
	Valores médios :	65,000	520,00
020049 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
020051 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
)53 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	60,000	480,00
	Valores médios :	60,000	480,00
020057 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	50,000	300,00
020059 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020061 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
)064 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020066 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020069 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	257,500	515,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	455,000	910,00
	Valores médios :	257,500	515,00
020070 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 299

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 300

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
020072 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
020074 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
020076 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020078 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
020079 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
020081 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020084 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020086 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020088 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
021388 SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020093 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	62,500	625,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	62,500	625,00
020096 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 301

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	80,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	82,500	990,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	85,000	1.020,00
	Valores médios :	82,500	990,00
020098 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	250,000	1.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	260,000	1.560,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	270,000	1.620,00
	Valores médios :	260,000	1.560,00
020100 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	155,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	160,000	640,00
	Valores médios :	155,000	620,00
020102 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020107 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	25,000	200,00
	Valores médios :	20,000	160,00
020109 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020112 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020114 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020116 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	20,000	80,00
	Valores médios :	15,000	60,00
020119 REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020121 REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020123 REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	250,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	260,000	3.120,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	270,000	3.240,00
	Valores médios :	260,000	3.120,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 302

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020153 REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	450,000	5.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	460,000	5.520,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	470,000	5.640,00
	Valores médios :	460,000	5.520,00
020155 REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	350,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	355,000	2.130,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	360,000	2.160,00
	Valores médios :	355,000	2.130,00
020156 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020157 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020158 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020159 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	60,000	120,00
020160 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	60,000	120,00
020161 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020162 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020163 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020164 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020165 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	200,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	205,000	820,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	210,000	840,00
	Valores médios :	205,000	820,00
020166 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020167 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021389 SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	17,500	175,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	17,500	175,00
020169 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	55,000	1.100,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	60,000	1.200,00
	Valores médios :	55,000	1.100,00
170 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020171 SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	80,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	82,500	1.155,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	85,000	1.190,00
	Valores médios :	82,500	1.155,00
020172 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	140,000	1.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	140,000	1.680,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	140,000	1.680,00
	Valores médios :	140,000	1.680,00
020173 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
174 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020176 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
020184 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	155,000	155,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	160,000	160,00
	Valores médios :	155,000	155,00
020185 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 303

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	12,500	75,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	15,000	90,00
	Valores médios :	12,500	75,00
020186 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	455,000	455,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	460,000	460,00
	Valores médios :	455,000	455,00
020187 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020188 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020189 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
020190 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020191 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020192 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	170,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	180,000	180,00
	Valores médios :	170,000	170,00
020193 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
020194 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	125,000	125,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	130,000	130,00
	Valores médios :	125,000	125,00
020196 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
020197 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	222,500	222,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	225,000	225,00
	Valores médios :	222,500	222,50

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020198 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020199 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	230,000	690,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	235,000	705,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	240,000	720,00
	Valores médios :	235,000	705,00
020200 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	400,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	405,000	405,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	410,000	410,00
	Valores médios :	405,000	405,00
020203 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	230,000	230,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	235,000	235,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	240,000	240,00
	Valores médios :	235,000	235,00
020204 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020205 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020206 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	355,000	1.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	360,000	1.440,00
	Valores médios :	355,000	1.420,00
020207 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	130,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	140,000	560,00
	Valores médios :	130,000	520,00
020208 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020209 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020210 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020211 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	180,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	182,500	182,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 305

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 306

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	185,000	185,00
	Valores médios :	182,500	182,50
020212 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	250,000	250,00
	Valores médios :	250,000	250,00
020213 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	250,000	250,00
	Valores médios :	250,000	250,00
020215 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020214 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
216 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	220,000	220,00
	Valores médios :	220,000	220,00
020217 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
020218 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
020220 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
221 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	15,000	15,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	20,000	20,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	25,000	25,00
	Valores médios :	20,000	20,00
020222 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	180,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	182,500	1.825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	185,000	1.850,00
	Valores médios :	182,500	1.825,00
020223 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
020224 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 307

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020225 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020226 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	162,500	162,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	165,000	165,00
	Valores médios :	162,500	162,50
020227 SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020228 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020229 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020230 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020231 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020232 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020233 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020234 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	37,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	37,500	225,00
020235 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	37,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	37,500	225,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020236 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	35,000	210,00
	Valores médios :	30,000	180,00
020238 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	35,000	210,00
	Valores médios :	30,000	180,00
020239 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	252,500	1.010,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	255,000	1.020,00
	Valores médios :	252,500	1.010,00
020241 SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
020242 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	352,500	352,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	355,000	355,00
	Valores médios :	352,500	352,50
021393 REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	450,000	1.350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	452,500	1.357,50
R F BEZERRA - EPP	3,000	455,000	1.365,00
	Valores médios :	452,500	1.357,50
020244 REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	250,000	1.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	252,500	1.515,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	255,000	1.530,00
	Valores médios :	252,500	1.515,00
020246 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020248 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020250 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020252 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020257 SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 304

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
020262 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020268 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020270 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020271 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
273 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020274 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020276 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	260,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	270,000	270,00
	Valores médios :	260,000	260,00
020277 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	40,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	42,500	42,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	45,000	45,00
	Valores médios :	42,500	42,50
278 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
020282 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
020280 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	550,000	3.300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	555,000	3.330,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	560,000	3.360,00
	Valores médios :	555,000	3.330,00
020283 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 309

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	455,000	1.820,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	460,000	1.840,00
	Valores médios :	455,000	1.820,00
020879 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	40,000	320,00
020880 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	40,000	320,00
020881 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	45,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	50,000	600,00
	Valores médios :	45,000	540,00
020882 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020883 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020884 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020885 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
020886 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	35,000	420,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	45,000	540,00
	Valores médios :	40,000	480,00
020887 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020888 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020889 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	37,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	37,500	225,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 310

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020890 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	42,500	425,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	45,000	450,00
	Valores médios :	42,500	425,00
020891 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020893 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020894 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020895 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020896 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020897 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	225,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	230,000	920,00
	Valores médios :	225,000	900,00
020898 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	40,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	45,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	50,000	800,00
	Valores médios :	45,000	720,00
020899 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	87,500	700,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	95,000	760,00
	Valores médios :	87,500	700,00
020900 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020901 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
020902 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 311

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020903 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020904 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020905 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
021394 SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
)08 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020909 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	37,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	37,500	375,00
020910 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	120,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	125,000	2.500,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	130,000	2.600,00
	Valores médios :	125,000	2.500,00
020912 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	150,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	155,000	930,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	160,000	960,00
	Valores médios :	155,000	930,00
913 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020914 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
020915 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020916 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 312

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 313

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020917 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020918 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	20,000	240,00
	Valores médios :	15,000	180,00
020919 REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	120,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	125,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	130,000	1.040,00
	Valores médios :	125,000	1.000,00
020920 REVISÃO ALTERNADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	120,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	125,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	130,000	1.040,00
	Valores médios :	125,000	1.000,00
020922 REVISÃO NOS FREIOS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	250,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	255,000	3.060,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	260,000	3.120,00
	Valores médios :	255,000	3.060,00
020923 REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	350,000	7.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	355,000	7.100,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	360,000	7.200,00
	Valores médios :	355,000	7.100,00
020924 REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	300,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	310,000	3.100,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	320,000	3.200,00
	Valores médios :	310,000	3.100,00
020925 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020926 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020927 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020928 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020929 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020930 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020931 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	100,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	110,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	120,000	720,00
	Valores médios :	110,000	660,00
020932 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	32,500	195,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	35,000	210,00
	Valores médios :	32,500	195,00
020933 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	32,500	195,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	35,000	210,00
	Valores médios :	32,500	195,00
020935 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	12,500	150,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	12,500	150,00
020936 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	12,500	150,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	12,500	150,00
021395 SUBSTITUIÇAO FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	12,500	150,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	12,500	150,00
020937 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	42,500	850,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	45,000	900,00
	Valores médios :	42,500	850,00
020938 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	40,000	50,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	40,000	55,000	2.200,00
R F BEZERRA - EPP	40,000	60,000	2.400,00
	Valores médios :	55,000	2.200,00
020940 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	45,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	50,000	1.000,00
	Valores médios :	45,000	900,00
020941 SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	65,000	1.300,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 314

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	20,000	70,000	1.400,00
	Valores médios :	65,000	1.300,00
020942 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	147,500	2.950,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	155,000	3.100,00
	Valores médios :	147,500	2.950,00
020974 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	22,500	45,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	25,000	50,00
	Valores médios :	22,500	45,00
020975 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
020976 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
978 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
020979 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	12,500	150,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	12,500	150,00
020980 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	355,000	710,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	360,000	720,00
	Valores médios :	355,000	710,00
020981 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	320,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	322,500	645,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	325,000	650,00
	Valores médios :	322,500	645,00
983 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	280,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	282,500	565,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	285,000	570,00
	Valores médios :	282,500	565,00
020985 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	350,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	352,500	2.115,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	355,000	2.130,00
	Valores médios :	352,500	2.115,00
020986 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	252,500	505,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	255,000	510,00
	Valores médios :	252,500	505,00
020987 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 315

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	302,500	605,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	305,000	610,00
	Valores médios :	302,500	605,00
020989 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020990 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
020991 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
020992 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020993 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	87,500	350,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	95,000	380,00
	Valores médios :	87,500	350,00
020994 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
020995 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	180,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	182,500	730,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	185,000	740,00
	Valores médios :	182,500	730,00
020996 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020997 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020998 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020999 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 316

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021000 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	350,000	4.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	355,000	4.260,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	360,000	4.320,00
	Valores médios :	355,000	4.260,00
021002 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	120,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	122,500	980,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	125,000	1.000,00
	Valores médios :	122,500	980,00
021004 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	62,500	625,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	62,500	625,00
021005 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	50,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	60,000	480,00
021007 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	47,500	95,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	55,000	110,00
	Valores médios :	47,500	95,00
021008 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
021009 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	230,000	920,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	240,000	960,00
	Valores médios :	230,000	920,00
020518 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	252,500	252,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	255,000	255,00
	Valores médios :	252,500	252,50
021011 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	222,500	222,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	225,000	225,00
	Valores médios :	222,500	222,50
021014 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	222,500	222,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	225,000	225,00
	Valores médios :	222,500	222,50
021015 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021016 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 317

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021017 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021018 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021020 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	25,000	100,00
	Valores médios :	20,000	80,00
021021 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	140,000	1.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	145,000	1.740,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	150,000	1.800,00
	Valores médios :	145,000	1.740,00
)24 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
021025 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	67,500	810,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	75,000	900,00
	Valores médios :	67,500	810,00
021028 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	47,500	190,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	47,500	190,00
021030 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	152,500	305,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	155,000	310,00
	Valores médios :	152,500	305,00
033 SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021034 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
021036 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
021038 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DOBLO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 318

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 319

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
021040 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
021042 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021043 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021045 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	50,000	600,00
	Valores médios :	40,000	480,00
021046 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	30,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	40,000	320,00
021048 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	25,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	30,000	240,00
	Valores médios :	25,000	200,00
021049 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	20,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	25,000	200,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	30,000	240,00
	Valores médios :	25,000	200,00
021051 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
021052 SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
021055 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
021056 REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 320

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021058 REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
021061 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
021063 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
021064 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021066 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021067 SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
021068 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	60,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	65,000	1.170,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	70,000	1.260,00
	Valores médios :	65,000	1.170,00
021071 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
021073 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021074 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021076 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	55,000	330,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	55,000	330,00
021077 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	55,000	330,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	55,000	330,00
021079 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	80,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	87,500	87,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	95,000	95,00
	Valores médios :	87,500	87,50
021080 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
021081 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
021082 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
1084 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	320,000	1.920,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	322,500	1.935,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	325,000	1.950,00
	Valores médios :	322,500	1.935,00
021086 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	250,000	2.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	252,500	2.525,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	255,000	2.550,00
	Valores médios :	252,500	2.525,00
020720 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	52,500	210,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	55,000	220,00
	Valores médios :	52,500	210,00
020721 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
0722 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
020724 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
020723 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020725 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 321

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 322

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	57,500	575,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	57,500	575,00
020726 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	57,500	575,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	57,500	575,00
020727 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	35,000	210,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	35,000	210,00
020728 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
021422 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAUT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020729 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	35,000	210,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	35,000	210,00
020730 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020731 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	35,000	140,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020732 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020733 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	35,000	280,00
	Valores médios :	35,000	280,00
020734 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020735 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	52,500	105,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	55,000	110,00
	Valores médios :	52,500	105,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020736 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	252,500	505,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	255,000	510,00
	Valores médios :	252,500	505,00
020737 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020738 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020739 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020740 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	30,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	35,000	280,00
020741 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020742 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020743 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020744 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	52,500	105,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	55,000	110,00
	Valores médios :	52,500	105,00
020745 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	52,500	105,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	55,000	110,00
	Valores médios :	52,500	105,00
020746 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
020747 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	62,500	625,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 323

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :	62,500	625,00
020748 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	50,000	750,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	55,000	825,00
R F BEZERRA - EPP	15,000	60,000	900,00
	Valores médios :	55,000	825,00
020749 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	120,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	125,000	1.500,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	130,000	1.560,00
	Valores médios :	125,000	1.500,00
020750 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	150,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	152,500	1.830,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	155,000	1.860,00
	Valores médios :	152,500	1.830,00
020751 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	120,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	125,000	1.500,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	130,000	1.560,00
	Valores médios :	125,000	1.500,00
0752 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020753 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
020754 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020755 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
20757 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	20,000	80,00
	Valores médios :	15,000	60,00
020758 REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020764 REVISÃO ALTERNADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020765 REVISÃO NOS FREIOS RENAULT			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 324

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	250,000	2.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	255,000	2.550,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	260,000	2.600,00
	Valores médios :	255,000	2.550,00
020767 REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	350,000	3.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	355,000	3.550,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	360,000	3.600,00
	Valores médios :	355,000	3.550,00
020768 REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	300,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	310,000	3.100,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	320,000	3.200,00
	Valores médios :	310,000	3.100,00
020769 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020770 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
020771 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	22,500	45,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	25,000	50,00
	Valores médios :	22,500	45,00
020773 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020774 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	62,500	250,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	65,000	260,00
	Valores médios :	62,500	250,00
020775 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020777 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
020778 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020780 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 325

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020781 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	190,000	380,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	190,000	380,00
020782 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	10,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	15,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	20,000	400,00
	Valores médios :	15,000	300,00
020783 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
021434 SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	10,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	15,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	20,000	160,00
	Valores médios :	15,000	120,00
020785 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	40,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	45,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	50,000	800,00
	Valores médios :	45,000	720,00
020786 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	55,000	1.100,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	60,000	1.200,00
	Valores médios :	55,000	1.100,00
020787 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	45,000	900,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	50,000	1.000,00
	Valores médios :	45,000	900,00
020788 SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	60,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	62,500	1.125,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	65,000	1.170,00
	Valores médios :	62,500	1.125,00
020789 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	140,000	2.520,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	142,500	2.565,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	145,000	2.610,00
	Valores médios :	142,500	2.565,00
020790 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00
020791 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020792 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	37,500	75,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 326

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	37,500	75,00
020794 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020795 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	10,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	15,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	15,000	20,000	300,00
	Valores médios :	15,000	225,00
020796 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020798 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
0800 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020801 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	400,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	405,000	2.430,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	410,000	2.460,00
	Valores médios :	405,000	2.430,00
020802 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	210,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	220,000	440,00
	Valores médios :	210,000	420,00
020803 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	225,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	230,000	460,00
	Valores médios :	225,000	450,00
20804 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020805 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020806 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	100,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	105,000	210,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	110,000	220,00
	Valores médios :	105,000	210,00
020807 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RENAULT			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 327

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020808 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020809 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	152,500	152,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	155,000	155,00
	Valores médios :	152,500	152,50
020810 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	200,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	202,500	810,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	205,000	820,00
	Valores médios :	202,500	810,00
020811 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	252,500	505,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	255,000	510,00
	Valores médios :	252,500	505,00
020812 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020813 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020814 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020815 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	300,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	310,000	1.860,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	320,000	1.920,00
	Valores médios :	310,000	1.860,00
020816 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020817 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020818 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 328

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020819 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020820 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	80,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	82,500	82,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	85,000	85,00
	Valores médios :	82,500	82,50
020821 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	155,000	155,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	160,000	160,00
	Valores médios :	155,000	155,00
020822 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020823 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020824 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020825 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020826 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020827 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020828 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	10,000	10,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	15,000	15,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	20,000	20,00
	Valores médios :	15,000	15,00
020829 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	140,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	145,000	1.450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	150,000	1.500,00
	Valores médios :	145,000	1.450,00
020831 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 329

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
020832 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020833 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020834 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020835 SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	20,000	120,00
	Valores médios :	15,000	90,00
0836 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020837 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020838 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020839 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
0841 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020840 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	157,500	157,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	165,000	165,00
	Valores médios :	157,500	157,50
020842 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
020843 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 330

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
020844 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	22,500	135,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	22,500	135,00
020845 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	22,500	135,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	22,500	135,00
020846 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
020847 SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	80,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	85,000	85,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	90,000	90,00
	Valores médios :	85,000	85,00
020848 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	122,500	122,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	125,000	125,00
	Valores médios :	122,500	122,50
020849 REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	155,000	155,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	160,000	160,00
	Valores médios :	155,000	155,00
020850 REVISÃO BICO INJETOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020853 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020855 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020856 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020857 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 331

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020858 SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020859 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020860 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020861 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020862 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020863 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
020864 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020865 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	150,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	155,000	930,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	160,000	960,00
	Valores médios :	155,000	930,00
020866 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020867 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020868 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020870 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	350,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	355,000	2.130,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 332

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	6,000	360,000	2.160,00
	Valores médios :	355,000	2.130,00
020871 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	300,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	305,000	1.830,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	310,000	1.860,00
	Valores médios :	305,000	1.830,00
021098 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
021100 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
021101 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	50,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	55,000	770,00
	Valores médios :	50,000	700,00
21104 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	60,000	840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	62,500	875,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	65,000	910,00
	Valores médios :	62,500	875,00
021105 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	60,000	840,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	62,500	875,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	65,000	910,00
	Valores médios :	62,500	875,00
021106 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	80,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	82,500	1.155,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	85,000	1.190,00
	Valores médios :	82,500	1.155,00
021107 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	80,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	82,500	1.155,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	85,000	1.190,00
	Valores médios :	82,500	1.155,00
21108 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	35,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	37,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	40,000	800,00
	Valores médios :	37,500	750,00
021110 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
021111 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
021113 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 333

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
021115 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	55,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	60,000	600,00
	Valores médios :	55,000	550,00
021116 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
021118 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	50,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	55,000	440,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	60,000	480,00
	Valores médios :	55,000	440,00
021119 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
021441 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
021122 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	452,500	1.810,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	455,000	1.820,00
	Valores médios :	452,500	1.810,00
021124 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	50,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	55,000	880,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	60,000	960,00
	Valores médios :	55,000	880,00
021126 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	80,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	82,500	990,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	85,000	1.020,00
	Valores médios :	82,500	990,00
021128 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
021129 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	40,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	45,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	50,000	900,00
	Valores médios :	45,000	810,00
021130 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 334

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 335

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021131 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
021132 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
021133 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
021134 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00
021135 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
021136 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	65,000	1.300,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	70,000	1.400,00
	Valores médios :	65,000	1.300,00
021137 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	60,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	65,000	1.300,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	70,000	1.400,00
	Valores médios :	65,000	1.300,00
021138 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	200,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	205,000	1.640,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	210,000	1.680,00
	Valores médios :	205,000	1.640,00
021139 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	187,500	1.125,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	195,000	1.170,00
	Valores médios :	187,500	1.125,00
021140 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
021141 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021142 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
021143 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
021144 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
021145 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	15,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	20,000	200,00
	Valores médios :	15,000	150,00
021146 REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
1147 REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
021148 REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	250,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	252,500	3.030,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	255,000	3.060,00
	Valores médios :	252,500	3.030,00
021149 REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	400,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	410,000	4.920,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	420,000	5.040,00
	Valores médios :	410,000	4.920,00
021150 REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	355,000	1.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	360,000	1.440,00
	Valores médios :	355,000	1.420,00
1151 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
021152 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	62,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	65,000	130,00
	Valores médios :	62,500	125,00
021153 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	32,500	130,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	35,000	140,00
	Valores médios :	32,500	130,00
021155 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 336

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 337

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	152,500	610,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	155,000	620,00
	Valores médios :	152,500	610,00
021156 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
021157 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
021158 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
021159 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
021160 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
021161 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	180,000	1.080,00
	Valores médios :	180,000	1.080,00
021162 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021164 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021442 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021166 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	50,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	52,500	945,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	55,000	990,00
	Valores médios :	52,500	945,00
021168 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	60,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	62,500	1.125,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	65,000	1.170,00
	Valores médios :	62,500	1.125,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021169 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	60,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	62,500	1.125,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	65,000	1.170,00
	Valores médios :	62,500	1.125,00
021170 SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	80,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	80,000	1.440,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	80,000	1.440,00
	Valores médios :	80,000	1.440,00
021171 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	140,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	145,000	2.175,00
R F BEZERRA - EPP	15,000	150,000	2.250,00
	Valores médios :	145,000	2.175,00
021172 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
021174 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
021175 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
021177 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	100,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	105,000	210,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	110,000	220,00
	Valores médios :	105,000	210,00
021178 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	12,500	150,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	15,000	180,00
	Valores médios :	12,500	150,00
021180 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
021181 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
021182 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
021183 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	455,000	1.820,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 338

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	460,000	1.840,00
	Valores médios :	455,000	1.820,00
021184 SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
021185 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	330,000	330,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	335,000	335,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	340,000	340,00
	Valores médios :	335,000	335,00
021186 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
021187 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
1188 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
021189 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	182,500	365,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	185,000	370,00
	Valores médios :	182,500	365,00
021190 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	152,500	305,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	155,000	310,00
	Valores médios :	152,500	305,00
021191 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
021192 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	200,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	202,500	810,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	205,000	820,00
	Valores médios :	202,500	810,00
021194 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
021193 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
021195 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 339

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
021196 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	185,000	1.110,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	190,000	1.140,00
	Valores médios :	185,000	1.110,00
021197 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	400,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	402,500	2.415,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	405,000	2.430,00
	Valores médios :	402,500	2.415,00
021198 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
021199 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
021200 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	65,000	520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	70,000	560,00
	Valores médios :	65,000	520,00
021201 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	45,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	50,000	800,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	55,000	880,00
	Valores médios :	50,000	800,00
021202 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021443 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	400,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	405,000	405,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	410,000	410,00
	Valores médios :	405,000	405,00
021203 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	230,000	230,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	235,000	235,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	240,000	240,00
	Valores médios :	235,000	235,00
021204 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
021205 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 340

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021206 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021207 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021208 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021209 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	15,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	20,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	25,000	100,00
	Valores médios :	20,000	80,00
021211 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	140,000	1.680,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	142,500	1.710,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	145,000	1.740,00
	Valores médios :	142,500	1.710,00
021212 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
021213 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
021214 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
021215 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
021216 SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021217 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
021218 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	160,000	640,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 341

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 342

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	170,000	680,00
	Valores médios :	160,000	640,00
021220 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021221 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021222 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
021223 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
1224 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	42,500	850,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	45,000	900,00
	Valores médios :	42,500	850,00
021225 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	35,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	35,000	700,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	35,000	700,00
	Valores médios :	35,000	700,00
021226 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	30,000	180,00
021227 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	30,000	180,00
1228 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	255,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	260,000	1.040,00
	Valores médios :	255,000	1.020,00
021229 SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	300,000	300,00
	Valores médios :	300,000	300,00
021230 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	355,000	710,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	360,000	720,00
	Valores médios :	355,000	710,00
021231 REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 343

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	460,000	460,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	470,000	470,00
	Valores médios :	460,000	460,00
021233 REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	250,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	260,000	2.080,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	270,000	2.160,00
	Valores médios :	260,000	2.080,00
021235 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
021236 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
021237 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	65,000	780,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	70,000	840,00
	Valores médios :	65,000	780,00
021239 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	65,000	780,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	70,000	840,00
	Valores médios :	65,000	780,00
021240 SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
021241 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	100,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	105,000	1.050,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	110,000	1.100,00
	Valores médios :	105,000	1.050,00
021242 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	60,000	360,00
021243 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
021244 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	82,500	495,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	85,000	510,00
	Valores médios :	82,500	495,00
021246 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021248 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
021249 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
021252 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
021253 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
021254 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	35,000	35,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	40,000	40,00
	Valores médios :	35,000	35,00
021256 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	355,000	1.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	360,000	1.440,00
	Valores médios :	355,000	1.420,00
021257 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	300,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	305,000	1.220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	310,000	1.240,00
	Valores médios :	305,000	1.220,00
020304 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020306 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020308 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	47,500	380,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	47,500	380,00
020310 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020312 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 344

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
020317 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
020319 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	62,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :	62,500	375,00
020328 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	37,500	300,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	37,500	300,00
020332 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
0333 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020334 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	60,000	120,00
020335 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	55,000	330,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	55,000	330,00
020336 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
0337 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
020338 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020339 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020342 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DUCATO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 345

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020343 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	465,000	930,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	480,000	960,00
	Valores médios :	465,000	930,00
020344 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020347 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020349 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020350 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020355 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
020357 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
020359 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	42,500	85,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	45,000	90,00
	Valores médios :	42,500	85,00
020362 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	125,000	125,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	130,000	130,00
	Valores médios :	125,000	125,00
020364 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	122,500	122,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	125,000	125,00
	Valores médios :	122,500	122,50
020366 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 356

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020368 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
020370 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020371 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	250,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	255,000	3.060,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	260,000	3.120,00
	Valores médios :	255,000	3.060,00
020378 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	180,000	1.440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	190,000	1.520,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	200,000	1.600,00
	Valores médios :	190,000	1.520,00
020380 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	155,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	160,000	640,00
	Valores médios :	155,000	620,00
020382 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	15,000	90,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	25,000	150,00
	Valores médios :	20,000	120,00
020388 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	90,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	95,000	380,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	100,000	400,00
	Valores médios :	95,000	380,00
020390 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
020392 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020393 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	15,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	20,000	240,00
	Valores médios :	15,000	180,00
020394 REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	140,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	145,000	1.160,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :	145,000	1.160,00
020396 REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	140,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	145,000	580,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 357

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :	145,000	580,00
020397 REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	320,000	1.280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	325,000	1.300,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	330,000	1.320,00
	Valores médios :	325,000	1.300,00
020401 REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	450,000	2.700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	455,000	2.730,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	460,000	2.760,00
	Valores médios :	455,000	2.730,00
020402 REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	400,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	405,000	2.430,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	410,000	2.460,00
	Valores médios :	405,000	2.430,00
020404 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
406 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	70,000	70,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020407 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020409 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020411 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
413 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020415 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
020417 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
020421 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 358

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 359

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020423 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	180,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	182,500	182,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	185,000	185,00
	Valores médios :	182,500	182,50
020425 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020427 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021445 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020432 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020434 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020435 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
	Valores médios :	65,000	650,00
020436 SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00
020437 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	220,000	2.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	225,000	2.250,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	230,000	2.300,00
	Valores médios :	225,000	2.250,00
020438 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	37,500	37,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	45,000	45,00
	Valores médios :	37,500	37,50
020439 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	312,500	312,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	325,000	325,00
	Valores médios :	312,500	312,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 360

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020440 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	32,500	32,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	35,000	35,00
	Valores médios :	32,500	32,50
020441 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	125,000	125,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	130,000	130,00
	Valores médios :	125,000	125,00
020442 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020444 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	457,500	457,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	465,000	465,00
	Valores médios :	457,500	457,50
020446 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	400,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	412,500	412,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	425,000	425,00
	Valores médios :	412,500	412,50
020448 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	380,000	380,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	382,500	382,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	385,000	385,00
	Valores médios :	382,500	382,50
020497 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	550,000	1.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	555,000	1.110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	560,000	1.120,00
	Valores médios :	555,000	1.110,00
020508 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020499 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	400,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	402,500	402,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	405,000	405,00
	Valores médios :	402,500	402,50
020500 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	155,000	155,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	160,000	160,00
	Valores médios :	155,000	155,00
020501 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020502 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	160,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	165,000	330,00

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	170,000	340,00
	Valores médios :	165,000	330,00
020503 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020504 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020505 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	255,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	260,000	520,00
	Valores médios :	255,000	510,00
020506 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	220,000	880,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	222,500	890,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	225,000	900,00
	Valores médios :	222,500	890,00
20507 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	450,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	455,000	455,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	460,000	460,00
	Valores médios :	455,000	455,00
020509 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020510 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	150,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	155,000	155,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	160,000	160,00
	Valores médios :	155,000	155,00
020511 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	452,500	1.810,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	455,000	1.820,00
	Valores médios :	452,500	1.810,00
20512 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
020513 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020514 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020515 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 361

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 362

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	50,000	500,00
020516 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	252,500	505,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	255,000	510,00
	Valores médios :	252,500	505,00
020517 SUBSTUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	400,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	405,000	405,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	410,000	410,00
	Valores médios :	405,000	405,00
020519 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020520 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020521 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020522 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020523 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020524 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020525 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	25,000	50,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	30,000	60,00
	Valores médios :	25,000	50,00
020526 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	140,000	1.120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	145,000	1.160,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :	145,000	1.160,00
020527 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	82,500	825,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	85,000	850,00
	Valores médios :	82,500	825,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020528 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020529 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020530 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	160,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	165,000	165,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	170,000	170,00
	Valores médios :	165,000	165,00
020531 SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	10,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	12,500	100,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	15,000	120,00
	Valores médios :	12,500	100,00
020532 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020533 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	155,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	160,000	640,00
	Valores médios :	155,000	620,00
020534 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020535 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020536 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020537 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020538 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020539 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 363

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020540 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	27,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	27,500	165,00
020541 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	27,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	27,500	165,00
020542 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
020543 SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
544 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00
020545 REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	650,000	3.900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	655,000	3.930,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	660,000	3.960,00
	Valores médios :	655,000	3.930,00
020546 REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	250,000	2.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	255,000	2.040,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	260,000	2.080,00
	Valores médios :	255,000	2.040,00
020548 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
)549 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020550 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	50,000	600,00
	Valores médios :	50,000	600,00
021446 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	55,000	660,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	60,000	720,00
	Valores médios :	55,000	660,00
020551 SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 364

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 365

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
020552 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	85,000	510,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	90,000	540,00
	Valores médios :	85,000	510,00
020553 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020554 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
020555 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	80,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	85,000	850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	90,000	900,00
	Valores médios :	85,000	850,00
020556 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020557 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020558 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	225,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	230,000	460,00
	Valores médios :	225,000	450,00
020559 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020560 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020561 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
020562 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	600,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	605,000	2.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	610,000	2.440,00
	Valores médios :	605,000	2.420,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020563 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	455,000	1.820,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	460,000	1.840,00
	Valores médios :	455,000	1.820,00
020577 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020578 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	45,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	45,000	180,00
020579 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
020580 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
020581 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
020582 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020583 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020584 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	37,500	225,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	37,500	225,00
020585 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	50,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	52,500	420,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	55,000	440,00
	Valores médios :	52,500	420,00
020586 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	50,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	55,000	440,00
	Valores médios :	50,000	400,00
020587 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	35,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	37,500	300,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 366

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	8,000	40,000	320,00
	Valores médios :	37,500	300,00
020588 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	42,500	425,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	45,000	450,00
	Valores médios :	42,500	425,00
020589 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020590 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	52,500	105,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	55,000	110,00
	Valores médios :	52,500	105,00
020591 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	47,500	380,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	47,500	380,00
20593 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020592 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020594 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	250,000	750,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	255,000	765,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	260,000	780,00
	Valores médios :	255,000	765,00
020595 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	45,000	225,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	47,500	237,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	50,000	250,00
	Valores médios :	47,500	237,50
)20596 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	80,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	82,500	412,50
R F BEZERRA - EPP	5,000	85,000	425,00
	Valores médios :	82,500	412,50
021447 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5,000	40,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5,000	45,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	5,000	50,000	250,00
	Valores médios :	45,000	225,00
020597 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020598 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 367

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020599 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020600 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
020601 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020602 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020603 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020604 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020605 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020606 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	125,000	1.250,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	130,000	1.300,00
	Valores médios :	125,000	1.250,00
020607 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	150,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	155,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	160,000	640,00
	Valores médios :	155,000	620,00
021448 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020609 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 368

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020610 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020611 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020612 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	60,000	240,00
020613 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	12,500	50,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	15,000	60,00
	Valores médios :	12,500	50,00
020614 REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020615 REVISÃO ALTERNADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020616 REVISÃO NOS FREIOS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	250,000	2.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	255,000	2.550,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	260,000	2.600,00
	Valores médios :	255,000	2.550,00
020617 REVISÃO SUSPENSÃO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	380,000	3.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	385,000	3.850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	390,000	3.900,00
	Valores médios :	385,000	3.850,00
020618 REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	350,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	355,000	1.420,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	360,000	1.440,00
	Valores médios :	355,000	1.420,00
020619 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	55,000	110,00
020620 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
020621 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	32,500	65,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 369

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	35,000	70,00
	Valores médios :	32,500	65,00
020623 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	122,500	490,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	125,000	500,00
	Valores médios :	122,500	490,00
020624 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020625 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	125,000	250,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	130,000	260,00
	Valores médios :	125,000	250,00
020627 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	65,000	130,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	70,000	140,00
	Valores médios :	65,000	130,00
20628 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00
020629 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020630 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020632 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
20633 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
021449 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020635 SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	42,500	510,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	45,000	540,00
	Valores médios :	42,500	510,00
020636 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 370

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	42,500	510,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	45,000	540,00
	Valores médios :	42,500	510,00
020637 SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	50,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	52,500	630,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	55,000	660,00
	Valores médios :	52,500	630,00
020638 SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	62,500	750,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	65,000	780,00
	Valores médios :	62,500	750,00
020639 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	142,500	2.850,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	145,000	2.900,00
	Valores médios :	142,500	2.850,00
020640 SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	32,500	390,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	35,000	420,00
	Valores médios :	32,500	390,00
020641 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	202,500	202,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	205,000	205,00
	Valores médios :	202,500	202,50
020642 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	25,000	50,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	27,500	55,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	30,000	60,00
	Valores médios :	27,500	55,00
020643 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	122,500	122,50
R F BEZERRA - EPP	1,000	125,000	125,00
	Valores médios :	122,500	122,50
020644 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	10,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	12,500	50,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	15,000	60,00
	Valores médios :	12,500	50,00
020650 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	350,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	355,000	355,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	360,000	360,00
	Valores médios :	355,000	355,00
020651 SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	320,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	322,500	645,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	325,000	650,00
	Valores médios :	322,500	645,00
020652 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	305,000	305,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	310,000	310,00
	Valores médios :	305,000	305,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 371

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020653 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	450,000	900,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	455,000	910,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	460,000	920,00
	Valores médios :	455,000	910,00
020663 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	305,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	305,000	610,00
020654 SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	305,000	610,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	310,000	620,00
	Valores médios :	305,000	610,00
020655 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	125,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	130,000	520,00
	Valores médios :	125,000	500,00
020656 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
020657 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020658 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	120,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	122,500	367,50
R F BEZERRA - EPP	3,000	125,000	375,00
	Valores médios :	122,500	367,50
020659 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	60,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	62,500	187,50
R F BEZERRA - EPP	3,000	65,000	195,00
	Valores médios :	62,500	187,50
020660 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	122,500	245,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :	122,500	245,00
020661 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	180,000	540,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	182,500	547,50
R F BEZERRA - EPP	3,000	185,000	555,00
	Valores médios :	182,500	547,50
020662 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	280,000	280,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	285,000	285,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	290,000	290,00
	Valores médios :	285,000	285,00
020664 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 372

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020665 SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	85,000	170,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	90,000	180,00
	Valores médios :	85,000	170,00
020666 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	280,000	2.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	285,000	2.850,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	290,000	2.900,00
	Valores médios :	285,000	2.850,00
020667 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	122,500	735,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	125,000	750,00
	Valores médios :	122,500	735,00
020668 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	60,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	65,000	195,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	70,000	210,00
	Valores médios :	65,000	195,00
0669 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	40,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	45,000	135,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	50,000	150,00
	Valores médios :	45,000	135,00
020670 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3,000	40,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	3,000	45,000	135,00
R F BEZERRA - EPP	3,000	50,000	150,00
	Valores médios :	45,000	135,00
020671 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	120,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	125,000	125,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	130,000	130,00
	Valores médios :	125,000	125,00
020672 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
20673 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	220,000	220,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	225,000	225,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	230,000	230,00
	Valores médios :	225,000	225,00
020674 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020675 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020676 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT FIORINO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 373

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 374

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020677 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020678 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020679 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020680 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	20,000	40,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	25,000	50,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	30,000	60,00
	Valores médios :	25,000	50,00
020681 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	140,000	1.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	145,000	1.450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	150,000	1.500,00
	Valores médios :	145,000	1.450,00
020682 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020683 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
020685 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	50,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	55,000	220,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	60,000	240,00
	Valores médios :	55,000	220,00
020686 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
020687 SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	12,500	125,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	15,000	150,00
	Valores médios :	12,500	125,00
020688 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	82,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	85,000	170,00
	Valores médios :	82,500	165,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020689 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	82,500	330,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	85,000	340,00
	Valores médios :	82,500	330,00
020690 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
020691 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	200,000	200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	205,000	205,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	210,000	210,00
	Valores médios :	205,000	205,00
021451 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	250,000	250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	255,000	255,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	260,000	260,00
	Valores médios :	255,000	255,00
020692 SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	300,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	310,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	320,000	320,00
	Valores médios :	310,000	310,00
020693 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
020694 SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	30,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	35,000	350,00
020695 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	32,500	195,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	32,500	195,00
020696 SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	27,500	165,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	27,500	165,00
020697 SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	40,000	400,00
020698 SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	55,000	55,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	50,000	50,00
	Valores médios :	55,000	55,00
020699 SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	60,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	57,500	57,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 375

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	1,000	55,000	55,00
	Valores médios :	57,500	57,50
020700 REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	80,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	65,000	65,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	50,000	50,00
	Valores médios :	65,000	65,00
020701 REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
020703 SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	65,000	260,00
020704 SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	80,000	320,00
	Valores médios :	60,000	240,00
0705 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
020706 SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	42,500	425,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	45,000	450,00
	Valores médios :	42,500	425,00
020707 SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	50,000	100,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	50,000	100,00
020708 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	55,000	110,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	55,000	110,00
0709 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
020710 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	50,000	300,00
020711 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
020712 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 376

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	40,000	80,00
020713 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	42,500	170,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	45,000	180,00
	Valores médios :	42,500	170,00
020714 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	165,000	330,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	180,000	360,00
	Valores médios :	165,000	330,00
020715 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	30,000	30,00
	Valores médios :	30,000	30,00
020716 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	30,000	30,00
	Valores médios :	30,000	30,00
020717 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1,000	30,000	30,00
R F BEZERRA - EPP	1,000	30,000	30,00
	Valores médios :	30,000	30,00
020718 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	450,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	515,000	2.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	580,000	2.320,00
	Valores médios :	515,000	2.060,00
020719 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	210,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	220,000	440,00
	Valores médios :	210,000	420,00
021453 REMENDO PARA CARRO SAÚDE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	150,000	30,000	4.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	150,000	35,000	5.250,00
R F BEZERRA - EPP	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :	35,000	5.250,00
021454 VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	150,000	40,000	6.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	150,000	40,000	6.000,00
R F BEZERRA - EPP	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :	40,000	6.000,00
021455 TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	150,000	15,000	2.250,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	150,000	15,000	2.250,00
R F BEZERRA - EPP	150,000	15,000	2.250,00
	Valores médios :	15,000	2.250,00
037998 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	720,000	6,000	4.320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	720,000	8,000	5.760,00
R F BEZERRA - EPP	720,000	10,000	7.200,00
	Valores médios :	8,000	5.760,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 377

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037999 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.000,000	6,000	30.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	5.000,000	6,500	32.500,00
R F BEZERRA - EPP	5.000,000	7,000	35.000,00
	Valores médios :	6,500	32.500,00
038000 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	60,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	70,000	560,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	80,000	640,00
	Valores médios :	70,000	560,00
038001 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	500,000	6,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	500,000	6,500	3.250,00
R F BEZERRA - EPP	500,000	7,000	3.500,00
	Valores médios :	6,500	3.250,00
021060 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	500,000	6,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	500,000	6,500	3.250,00
R F BEZERRA - EPP	500,000	7,000	3.500,00
	Valores médios :	6,500	3.250,00
020851 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	500,000	6,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	500,000	6,500	3.250,00
R F BEZERRA - EPP	500,000	7,000	3.500,00
	Valores médios :	6,500	3.250,00
021234 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	500,000	6,000	3.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	500,000	6,500	3.250,00
R F BEZERRA - EPP	500,000	7,000	3.500,00
	Valores médios :	6,500	3.250,00
020547 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	800,000	6,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	800,000	7,000	5.600,00
R F BEZERRA - EPP	800,000	8,000	6.400,00
	Valores médios :	7,000	5.600,00
020702 KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	800,000	6,000	4.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	800,000	6,500	5.200,00
R F BEZERRA - EPP	800,000	7,000	5.600,00
	Valores médios :	6,500	5.200,00
038010 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	6,000	48,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	28,000	224,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	28,000	224,00
038011 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	47,500	380,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	47,500	380,00
038012 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
038013 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 379

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
038014 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	40,000	560,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	45,000	630,00
038015 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	60,000	600,00
	Valores médios :	50,000	500,00
038016 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	50,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	60,000	600,00
	Valores médios :	50,000	500,00
038017 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	30,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	35,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	40,000	480,00
	Valores médios :	35,000	420,00
018 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	42,500	340,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	45,000	360,00
	Valores médios :	42,500	340,00
038019 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	40,000	400,00
038020 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	40,000	400,00
038021 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	45,000	630,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	47,500	665,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	50,000	700,00
	Valores médios :	47,500	665,00
022 SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	42,500	255,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	45,000	270,00
	Valores médios :	42,500	255,00
038023 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	40,000	160,00
038025 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	35,000	350,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	37,500	375,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :	37,500	375,00
038026 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 379

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 380

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	60,000	360,00
038027 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	70,000	420,00
	Valores médios :	65,000	390,00
038028 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	265,000	1.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	280,000	1.120,00
	Valores médios :	265,000	1.060,00
038032 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	40,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	40,000	480,00
	Valores médios :	40,000	480,00
038033 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	80,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	85,000	680,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	90,000	720,00
	Valores médios :	85,000	680,00
038034 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	40,000	240,00
038035 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	42,500	425,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	45,000	450,00
	Valores médios :	42,500	425,00
038036 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	80,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	85,000	340,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	85,000	340,00
038037 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	40,000	160,00
038038 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	40,000	160,00
038039 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	80,000	160,00
038040 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	75,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	90,000	360,00
	Valores médios :	75,000	300,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038041 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	60,000	360,00
038042 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	67,500	675,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	75,000	750,00
	Valores médios :	67,500	675,00
038043 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	65,000	780,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	70,000	840,00
	Valores médios :	65,000	780,00
038044 SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	120,000	1.200,00
	Valores médios :	120,000	1.200,00
038045 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	180,000	1.080,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	187,500	1.125,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	195,000	1.170,00
	Valores médios :	187,500	1.125,00
038046 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	125,000	750,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	130,000	780,00
	Valores médios :	125,000	750,00
038047 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	10,000	60,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	10,000	60,00
	Valores médios :	10,000	60,00
038048 SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	90,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	100,000	600,00
	Valores médios :	90,000	540,00
038049 SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
038050 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	65,000	390,00
038051 SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	10,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	10,000	120,00
	Valores médios :	10,000	120,00
038052 REVISÃO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 381

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	10,000	120,000	1.200,00
	Valores médios :	120,000	1.200,00
038053 REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	120,000	1.200,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	120,000	1.200,00
	Valores médios :	120,000	1.200,00
038054 REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	200,000	4.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	220,000	4.400,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	240,000	4.800,00
	Valores médios :	220,000	4.400,00
038055 REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	450,000	9.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	465,000	9.300,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	480,000	9.600,00
	Valores médios :	465,000	9.300,00
038056 REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	450,000	4.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	465,000	4.650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	480,000	4.800,00
	Valores médios :	465,000	4.650,00
057 SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
038058 SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
	Valores médios :	60,000	120,00
038059 SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	40,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	50,000	200,00
	Valores médios :	40,000	160,00
038060 SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	135,000	810,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	150,000	900,00
	Valores médios :	135,000	810,00
3061 SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	60,000	360,00
038062 SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	120,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	120,000	720,00
	Valores médios :	120,000	720,00
038063 SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	100,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	105,000	630,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	110,000	660,00
	Valores médios :	105,000	630,00
038064 SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 382

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 283

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	30,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	40,000	240,00
038065 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :	40,000	240,00
038066 SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	160,000	960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	170,000	1.020,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	180,000	1.080,00
	Valores médios :	170,000	1.020,00
038067 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	10,000	180,00
	Valores médios :	10,000	180,00
038068 SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	10,000	180,00
	Valores médios :	10,000	180,00
038069 SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	10,000	180,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	10,000	180,00
	Valores médios :	10,000	180,00
038070 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	60,000	1.200,00
	Valores médios :	50,000	1.000,00
038071 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	60,000	1.200,00
	Valores médios :	50,000	1.000,00
038072 SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	40,000	800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	50,000	1.000,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	60,000	1.200,00
	Valores médios :	50,000	1.000,00
038073 SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	80,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	80,000	1.600,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	80,000	1.600,00
	Valores médios :	80,000	1.600,00
038074 SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	140,000	2.800,00
	Valores médios :	140,000	2.800,00
038075 SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	30,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	35,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	40,000	160,00
	Valores médios :	35,000	140,00

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038076 SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	275,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	275,000	550,00
038077 SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	35,000	70,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	40,000	80,00
	Valores médios :	35,000	70,00
038078 SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	135,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	135,000	270,00
038079 SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	10,000	150,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	10,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	15,000	10,000	150,00
	Valores médios :	10,000	150,00
038080 SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	350,000	700,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	365,000	730,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	380,000	760,00
	Valores médios :	365,000	730,00
038081 SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	300,000	600,00
038082 SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	265,000	530,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	280,000	560,00
	Valores médios :	265,000	530,00
038083 REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	450,000	3.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	500,000	4.000,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	550,000	4.400,00
	Valores médios :	500,000	4.000,00
038084 SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	200,000	400,00
038086 SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	310,000	620,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	320,000	640,00
	Valores médios :	310,000	620,00
038085 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	120,000	240,00
	Valores médios :	120,000	240,00
038087 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 284

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	80,000	160,00
038088 SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	80,000	160,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	80,000	160,00
038089 SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	130,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	140,000	280,00
	Valores médios :	130,000	260,00
038090 SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
	Valores médios :	70,000	140,00
038092 SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	155,000	310,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	160,000	320,00
	Valores médios :	155,000	310,00
3093 SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	150,000	1.200,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	155,000	1.240,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	160,000	1.280,00
	Valores médios :	155,000	1.240,00
038094 SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	275,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	275,000	550,00
038095 SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	185,000	370,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	220,000	440,00
	Valores médios :	185,000	370,00
038096 SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	150,000	300,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :	150,000	300,00
8097 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	450,000	4.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	465,000	4.650,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	480,000	4.800,00
	Valores médios :	465,000	4.650,00
038098 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	120,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	120,000	480,00
	Valores médios :	120,000	480,00
038099 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	65,000	390,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	65,000	390,00
038100 SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 285

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	67,500	405,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	75,000	450,00
	Valores médios :	67,500	405,00
038101 SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18,000	40,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	18,000	42,500	765,00
R F BEZERRA - EPP	18,000	45,000	810,00
	Valores médios :	42,500	765,00
038102 SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	120,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	130,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	140,000	280,00
	Valores médios :	130,000	260,00
038103 SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	180,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	190,000	380,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	190,000	380,00
038104 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	205,000	410,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	210,000	420,00
	Valores médios :	205,000	410,00
038105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	240,000	480,00
	Valores médios :	220,000	440,00
038106 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	200,000	400,00
038107 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	200,000	400,00
038109 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	200,000	400,00
	Valores médios :	200,000	400,00
038110 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	275,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	275,000	550,00
038111 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	275,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	275,000	550,00
038112 SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	20,000	120,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
	Valores médios :	25,000	150,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 286

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038113 SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	140,000	2.800,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	140,000	2.800,00
	Valores médios :	140,000	2.800,00
038114 SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
038115 REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	60,000	720,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	70,000	840,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	80,000	960,00
	Valores médios :	70,000	840,00
038116 SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
038117 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	250,000	500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	275,000	550,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	275,000	550,00
038118 SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	10,000	100,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	10,000	100,00
	Valores médios :	10,000	100,00
038119 SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	65,000	260,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	70,000	280,00
	Valores médios :	65,000	260,00
038120 SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	80,000	480,00
038121 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	220,000	440,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	235,000	470,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	250,000	500,00
	Valores médios :	235,000	470,00
038122 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	200,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	225,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	250,000	500,00
	Valores médios :	225,000	450,00
038123 SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	300,000	600,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	300,000	600,00
	Valores médios :	300,000	600,00
038124 SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	30,000	450,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	35,000	525,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 287

Código	Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
	R F BEZERRA - EPP	15,000	40,000	600,00
		Valores médios :	35,000	525,00
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	40,000	600,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	40,000	600,00
	R F BEZERRA - EPP	15,000	40,000	600,00
		Valores médios :	40,000	600,00
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15,000	30,000	450,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	15,000	30,000	450,00
	R F BEZERRA - EPP	15,000	30,000	450,00
		Valores médios :	30,000	450,00
038127	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	27,500	165,00
	R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
		Valores médios :	27,500	165,00
038128	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	25,000	150,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	27,500	165,00
	R F BEZERRA - EPP	6,000	30,000	180,00
		Valores médios :	27,500	165,00
3129	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
	R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
		Valores médios :	45,000	270,00
038130	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	70,000	140,00
	R F BEZERRA - EPP	2,000	80,000	160,00
		Valores médios :	70,000	140,00
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	60,000	120,00
	R F BEZERRA - EPP	2,000	60,000	120,00
		Valores médios :	60,000	120,00
038132	SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	60,000	840,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	65,000	910,00
	R F BEZERRA - EPP	14,000	70,000	980,00
		Valores médios :	65,000	910,00
8133	REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	60,000	600,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	65,000	650,00
	R F BEZERRA - EPP	10,000	70,000	700,00
		Valores médios :	65,000	650,00
038134	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	600,000	6,000	3.600,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	600,000	7,000	4.200,00
	R F BEZERRA - EPP	600,000	8,000	4.800,00
		Valores médios :	7,000	4.200,00
038135	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA			
	AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
	FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	47,500	380,00
	R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
		Valores médios :	47,500	380,00
038136	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 288

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	40,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	45,000	270,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	50,000	300,00
	Valores médios :	45,000	270,00
038137 SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	40,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	45,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	50,000	800,00
	Valores médios :	45,000	720,00
038138 SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	40,000	640,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	45,000	720,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	50,000	800,00
	Valores médios :	45,000	720,00
038139 SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	60,000	240,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	70,000	280,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	80,000	320,00
	Valores médios :	70,000	280,00
038140 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	60,000	360,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	70,000	420,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	80,000	480,00
	Valores médios :	70,000	420,00
038141 SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	8,000	40,000	320,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	8,000	45,000	360,00
R F BEZERRA - EPP	8,000	50,000	400,00
	Valores médios :	45,000	360,00
038142 SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
038143 SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	40,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	45,000	450,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	50,000	500,00
	Valores médios :	45,000	450,00
038144 SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	45,000	90,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	45,000	90,00
038145 SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	50,000	300,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	55,000	330,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	60,000	360,00
	Valores médios :	55,000	330,00
038146 SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	80,000	480,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	90,000	540,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	100,000	600,00
	Valores médios :	90,000	540,00
038147 SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	40,000	80,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 289

Código Descrição / Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038148 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	40,000	80,00
038149 SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2,000	30,000	60,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	2,000	40,000	80,00
R F BEZERRA - EPP	2,000	50,000	100,00
	Valores médios :	40,000	80,00
038150 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6,000	350,000	2.100,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	6,000	375,000	2.250,00
R F BEZERRA - EPP	6,000	400,000	2.400,00
	Valores médios :	375,000	2.250,00
038151 SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4,000	250,000	1.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	4,000	265,000	1.060,00
R F BEZERRA - EPP	4,000	280,000	1.120,00
	Valores médios :	265,000	1.060,00
038153 SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	20,000	400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	25,000	500,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	30,000	600,00
	Valores médios :	25,000	500,00
038154 SERVIÇO DE TORNO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20,000	80,000	1.600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	20,000	80,000	1.600,00
R F BEZERRA - EPP	20,000	80,000	1.600,00
	Valores médios :	80,000	1.600,00
038155 SERVIÇO SOLDA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	60,000	1.800,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	60,000	1.800,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	60,000	1.800,00
	Valores médios :	60,000	1.800,00
038156 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12,000	180,000	2.160,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	12,000	180,000	2.160,00
R F BEZERRA - EPP	12,000	180,000	2.160,00
	Valores médios :	180,000	2.160,00
038157 SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	14,000	140,000	1.960,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	14,000	145,000	2.030,00
R F BEZERRA - EPP	14,000	150,000	2.100,00
	Valores médios :	145,000	2.030,00
038158 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	20,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	22,500	675,00
R F BEZERRA - EPP	30,000	25,000	750,00
	Valores médios :	22,500	675,00
038159 SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	10,000	250,000	2.500,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	10,000	250,000	2.500,00
R F BEZERRA - EPP	10,000	250,000	2.500,00
	Valores médios :	250,000	2.500,00
038161 SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	30,000	80,000	2.400,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	30,000	80,000	2.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 210

Código Descrição Proponente	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
R F BEZERRA - EPP	30,000	80,000	2.400,00
	Valores médios :	80,000	2.400,00
038162 REVISÃO PARTE HIDRAULICA			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	16,000	250,000	4.000,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	16,000	250,000	4.000,00
R F BEZERRA - EPP	16,000	250,000	4.000,00
	Valores médios :	250,000	4.000,00
038163 SUBSTITUIÇÃO DE PNEU			
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	40,000	15,000	600,00
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	40,000	15,000	600,00
R F BEZERRA - EPP	40,000	15,000	600,00
	Valores médios :	15,000	600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 291

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 292
Rubrica

Proponente Código Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME				
021078 SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150	44,000	120,000	5.280,00	
021072 SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150	41,000	120,000	4.920,00	
021075 SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150	44,000	120,000	5.280,00	
021085 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	44,000	100,000	4.400,00	
021090 SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	46,000	55,000	2.530,00	
021093 SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150	39,000	20,000	780,00	
021095 SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150	51,000	60,000	3.060,00	
021094 SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150	57,000	20,000	1.140,00	
021091 SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150	49,000	60,000	2.940,00	
021083 SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150	57,000	30,000	1.710,00	
021054 SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150	71,000	40,000	2.840,00	
021059 TROCA DE ÓLEO BROS 150	77,000	10,000	770,00	
021065 LUBRIFICAÇÃO BROS 150	67,000	20,000	1.340,00	
021062 DESEMPENO BROS 150	47,000	80,000	3.760,00	
021092 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150	51,000	80,000	4.080,00	
021096 SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150	37,000	20,000	740,00	
020428 SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON	8,000	130,000	1.040,00	
020447 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON	3,000	350,000	1.050,00	
019967 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX	96,000	60,000	5.760,00	
019968 SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX	76,000	50,000	3.800,00	
019969 SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX	136,000	50,000	6.800,00	
019970 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX	156,000	60,000	9.360,00	
019971 SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX	156,000	60,000	9.360,00	
019972 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX	46,000	120,000	5.520,00	
019973 SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX	46,000	100,000	4.600,00	
019974 SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX	156,000	50,000	7.800,00	
019975 SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX	86,000	65,000	5.590,00	
019976 SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX	90,000	70,000	6.300,00	
019977 SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX	90,000	30,000	2.700,00	
019978 SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX	90,000	50,000	4.500,00	
019979 SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX	66,000	40,000	2.640,00	
019980 SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX	51,000	50,000	2.550,00	
019981 SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	81,000	40,000	3.240,00	
019982 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX	58,000	80,000	4.640,00	
019983 SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX	58,000	80,000	4.640,00	
019984 SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX	52,000	480,000	24.960,00	
019985 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	142,000	60,000	8.520,00	
019986 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX	122,000	85,000	10.370,00	
019987 SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX	100,000	60,000	6.000,00	
019988 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX	122,000	40,000	4.880,00	
019989 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	72,000	80,000	5.760,00	
019990 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX	62,000	50,000	3.100,00	
019991 SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX	62,000	50,000	3.100,00	
019992 SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX	47,000	120,000	5.640,00	
019993 SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX	48,000	100,000	4.800,00	
021385 SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX	120,000	80,000	9.600,00	
019995 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX	116,000	80,000	9.280,00	
019996 SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	120,000	80,000	9.600,00	
019998 SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX	66,000	180,000	11.880,00	

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
019999	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	66,000	120,000	7.920,00	
020000	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX	66,000	15,000	990,00	
020001	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX	56,000	80,000	4.480,00	
020003	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX	56,000	80,000	4.480,00	
020004	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	60,000	80,000	4.800,00	
020005	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX	66,000	20,000	1.320,00	
020006	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX	66,000	140,000	9.240,00	
020007	REVISÃO ALTERNADOR HILUX	66,000	160,000	10.560,00	
020008	REVISÃO NOS FREIOS HILUX	96,000	320,000	30.720,00	
020009	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX	116,000	480,000	55.680,00	
020010	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX	76,000	400,000	30.400,00	
020011	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX	48,000	80,000	3.840,00	
020012	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	48,000	120,000	5.760,00	
020013	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	58,000	30,000	1.740,00	
020014	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	61,000	180,000	10.980,00	
020015	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	58,000	120,000	6.960,00	
020016	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	58,000	250,000	14.500,00	
020017	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	61,000	180,000	10.980,00	
020018	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	68,000	60,000	4.080,00	
020019	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	58,000	60,000	3.480,00	
020021	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX	96,000	120,000	11.520,00	
020022	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	100,000	15,000	1.500,00	
020023	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	100,000	15,000	1.500,00	
021386	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	100,000	20,000	2.000,00	
020025	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	146,000	60,000	8.760,00	
020026	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX	146,000	50,000	7.300,00	
020027	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX	156,000	80,000	12.480,00	
020028	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	121,000	80,000	9.680,00	
020029	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX	116,000	140,000	16.240,00	
020030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	52,000	30,000	1.560,00	
020032	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX	48,000	380,000	18.240,00	
020033	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX	44,000	60,000	2.640,00	
020034	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX	46,000	120,000	5.520,00	
020035	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX	96,000	15,000	1.440,00	
020037	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX	42,000	800,000	33.600,00	
020039	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX	46,000	600,000	27.600,00	
020041	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX	46,000	450,000	20.700,00	
020042	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX	61,000	650,000	39.650,00	
020044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	46,000	680,000	31.280,00	
020046	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX	51,000	450,000	22.950,00	
020048	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX	66,000	150,000	9.900,00	
020050	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX	76,000	120,000	9.120,00	
020052	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX	76,000	120,000	9.120,00	
020054	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA HILUX	56,000	250,000	14.000,00	
020055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX	46,000	300,000	13.800,00	
020056	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX	46,000	300,000	13.800,00	
020058	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX	56,000	280,000	15.680,00	
020060	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	43,000	450,000	19.350,00	
020062	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	43,000	500,000	21.500,00	
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	46,000	250,000	11.500,00	
020065	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	50,000	250,000	12.500,00	
020067	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX	71,000	450,000	31.950,00	
020068	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX	66,000	150,000	9.900,00	
020071	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX	76,000	120,000	9.120,00	
020073	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX	66,000	80,000	5.280,00	
020075	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX	136,000	60,000	8.160,00	
020077	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX	44,000	250,000	11.000,00	
021387	SUBSTITUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX	48,000	400,000	19.200,00	
020082	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX	46,000	300,000	13.800,00	
020083	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX	46,000	250,000	11.500,00	
020085	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX	46,000	230,000	10.580,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 293

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020087	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX	46,000	280,000	12.880,00	
020089	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. HILUX	46,000	280,000	12.880,00	
020090	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX	46,000	300,000	13.800,00	
020092	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.HILUX	46,000	350,000	16.100,00	
020094	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX	76,000	20,000	1.520,00	
020095	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX	116,000	180,000	20.880,00	
020097	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	78,000	100,000	7.800,00	
020099	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX	66,000	80,000	5.280,00	
020101	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	68,000	80,000	5.440,00	
020103	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	44,000	180,000	7.920,00	
020104	SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	100,000	15,000	1.500,00	
020105	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	60,000	80,000	4.800,00	
020106	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	60,000	80,000	4.800,00	
020108	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	42,000	300,000	12.600,00	
020110	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	42,000	300,000	12.600,00	
020111	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	44,000	300,000	13.200,00	
020113	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX	44,000	500,000	22.000,00	
020115	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	122,000	40,000	4.880,00	
020117	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	122,000	40,000	4.880,00	
020118	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	100,000	40,000	4.000,00	
020120	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	100,000	30,000	3.000,00	
020122	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX	56,000	150,000	8.400,00	
020124	SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX	46,000	320,000	14.720,00	
020125	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX	46,000	350,000	16.100,00	
020126	REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX	56,000	800,000	44.800,00	
020127	REVISÃO BICO INJETOR HILUX	76,000	280,000	21.280,00	
020128	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	36,000	6,000	216,00	
020129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	116,000	60,000	6.960,00	
020132	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX	116,000	60,000	6.960,00	
020133	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX	46,000	120,000	5.520,00	
020134	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX	76,000	90,000	6.840,00	
020135	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX	56,000	80,000	4.480,00	
020136	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX	96,000	70,000	6.720,00	
020137	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX	98,000	80,000	7.840,00	
020138	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	58,000	80,000	4.640,00	
020139	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX	96,000	60,000	5.760,00	
020140	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX	46,000	350,000	16.100,00	
020141	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX	42,000	50,000	2.100,00	
020142	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX	42,000	40,000	1.680,00	
020143	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX	46,000	50,000	2.300,00	
020144	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX	56,000	550,000	30.800,00	
020145	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX	56,000	550,000	30.800,00	
021475	SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS	18,000	300,000	5.400,00	
021476	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVADEIRA)	18,000	650,000	11.700,00	
021477	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MOTONIVELADORA)	18,000	900,000	16.200,00	
021478	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMINHÃO BASCULANTE)	18,000	450,000	8.100,00	
021479	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA)	18,000	850,000	15.300,00	
021573	REMENDO P/ CARRO INFRAESTRUTURA	18,000	35,000	630,00	
021574	VUCANIZÃO INFRAESTRUTURA	18,000	50,000	900,00	
021575	TROCA DE PNEU INFRAESTRUTURA	18,000	20,000	360,00	
021269	SERVIÇO DE REISÃO BROS 160	27,000	40,000	1.080,00	
021173	TROCA DE ÓLEO BROS 160	43,000	10,000	430,00	
021176	DESEMPENO BROS 160	41,000	80,000	3.280,00	
021179	LUBRIFICAÇÃO BROS 160	27,000	20,000	540,00	
021255	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 160	27,000	120,000	3.240,00	
021271	SERVIÇO DE SOLDA BROS 160	27,000	40,000	1.080,00	
021247	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 160	27,000	120,000	3.240,00	
021251	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 160	27,000	120,000	3.240,00	
021258	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 160	27,000	40,000	1.080,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 294

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021259	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 160	27,000	100,000	2.700,00	
021266	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 160	27,000	20,000	540,00	
021265	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 160	27,000	20,000	540,00	
021267	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 160	27,000	60,000	1.620,00	
021264	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 160	27,000	80,000	2.160,00	
021263	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 160	27,000	60,000	1.620,00	
021261	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 160	27,000	55,000	1.485,00	
021268	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 160	27,000	20,000	540,00	
021504	REMENDO P/ CARRO DMTRAM	36,000	30,000	1.080,00	
021505	VUCANIZAÇÃO P/ DMTRAN	18,000	40,000	720,00	
021506	TROCA DE PNEU P/ DMTRAN	18,000	15,000	270,00	
021309	SERVIÇO DE SOLDA BROS 150	27,000	40,000	1.080,00	
021088	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150	27,000	40,000	1.080,00	
021114	REMENDO PNEU TRATOR	54,000	60,000	3.240,00	
021117	VUCANIZAÇÃO PNEU TRATOR	54,000	180,000	9.720,00	
021120	TROCA DE PNEU TRATOR	18,000	80,000	1.440,00	
021314	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO.	18,000	450,000	8.100,00	
021310	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,000	400,000	7.200,00	
021312	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,000	430,000	7.740,00	
036752	TROCA DE PNEUS DE CAMIONETE	8,000	15,000	120,00	
036757	TROCA DE BICO DO PNEU DE CAMIONETE	4,000	15,000	60,00	
036761	CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMIONETE	10,000	30,000	300,00	
036766	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMIONETE	10,000	40,000	400,00	
036791	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA CAMIONETE	30,000	140,000	4.200,00	
036802	MECANICA E TORNO EM GERAL CAMIONETE	50,000	220,000	11.000,00	
036781	TROCA DE PNEUS DE MOTO BROS	22,000	10,000	220,00	
036782	TROCA DE BICO DO PNEU DE MOTO BROS	8,000	10,000	80,00	
036783	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE MOTO BROS	40,000	20,000	800,00	
036784	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE MOTO BROS	10,000	30,000	300,00	
036804	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA MOTO BROS	30,000	60,000	1.800,00	
036760	CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO	20,000	50,000	1.000,00	
036765	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHÃO	10,000	60,000	600,00	
016112	REVISÃO GERAL PARA MOTOS, MODELO BRÓS 150/160	14,000	50,000	700,00	
037764	TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO BRÓS 150/160	21,000	55,000	1.155,00	
037765	TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, MOTO BRÓS 150/160	16,000	10,000	160,00	
037766	TROCA DAS ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA BROS NXR 160	16,000	60,000	960,00	
037767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA BROS NXR 160	16,000	60,000	960,00	
037768	SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MOTOR MOTO BROS 160	7,000	180,000	1.260,00	
037769	TROCA DE RAIOS MOTO BROS 160	14,000	60,000	840,00	
037770	TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160	14,000	80,000	1.120,00	
037771	TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIOS	21,000	70,000	1.470,00	
037772	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2015	2,000	230,000	460,00	
037775	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2015	2,000	400,000	800,00	
037778	REVISÃO NO ALTERNADOR RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
037780	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
037782	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2015	5,000	55,000	275,00	
037851	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2015	5,000	60,000	300,00	
037852	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2015	5,000	80,000	400,00	
037853	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
037854	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2015	2,000	180,000	360,00	
037855	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2015	2,000	350,000	700,00	
037856	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2015	2,000	380,000	760,00	
037857	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2015	2,000	400,000	800,00	
037858	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2015	2,000	320,000	640,00	
037859	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2015	2,000	360,000	720,00	
037860	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2015	2,000	350,000	700,00	
037862	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2015	1,000	600,000	600,00	
037863	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2015	1,000	380,000	380,00	
037864	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2015	1,000	300,000	300,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 295

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
037865	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2015	2,000	330,000	660,00	
037866	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RANGER 2015	2,000	450,000	900,00	
037867	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2015	2,000	450,000	900,00	
037868	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2015	2,000	650,000	1.300,00	
037869	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2015	2,000	120,000	240,00	
037870	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
037871	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2015	2,000	150,000	300,00	
037873	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2015	2,000	60,000	120,00	
037875	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2015	2,000	220,000	440,00	
037878	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2015	2,000	50,000	100,00	
037883	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2015	2,000	300,000	600,00	
037887	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2015	2,000	250,000	500,00	
037888	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2015	2,000	300,000	600,00	
037889	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2015	2,000	320,000	640,00	
037891	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2015	2,000	300,000	600,00	
037892	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2015	2,000	80,000	160,00	
037893	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2015	2,000	80,000	160,00	
037894	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2015	2,000	30,000	60,00	
037895	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2015	2,000	45,000	90,00	
037897	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2015	4,000	120,000	480,00	
037899	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2015	8,000	150,000	1.200,00	
037901	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2015	8,000	100,000	800,00	
037904	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2015	2,000	80,000	160,00	
037905	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2015	12,000	50,000	600,00	
037910	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2015	2,000	30,000	60,00	
037913	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2015	4,000	15,000	60,00	
037914	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2015	2,000	30,000	60,00	
037925	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2015	2,000	600,000	1.200,00	
037927	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2015	2,000	200,000	400,00	
037930	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2015	3,000	450,000	1.350,00	
037932	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2015	2,000	10,000	20,00	
037934	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2015	2,000	10,000	20,00	
037936	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2015	2,000	20,000	40,00	
037937	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2015	4,000	50,000	200,00	
037938	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2015	2,000	450,000	900,00	
037941	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2015	2,000	60,000	120,00	
037943	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2015	2,000	60,000	120,00	
037947	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2015	2,000	15,000	30,00	
037948	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2015	2,000	80,000	160,00	
037951	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2015	2,000	180,000	360,00	
037952	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2015	4,000	60,000	240,00	
037954	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2015	4,000	60,000	240,00	
037956	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2015	4,000	180,000	720,00	
037959	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2015	2,000	300,000	600,00	
037960	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2015	2,000	80,000	160,00	
037963	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2015	2,000	120,000	240,00	
037964	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2015	4,000	80,000	320,00	
037965	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2015	4,000	80,000	320,00	
037967	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2015	2,000	60,000	120,00	
037971	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2015	4,000	250,000	1.000,00	
037973	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2015	2,000	450,000	900,00	
037979	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2015	2,000	220,000	440,00	
037773	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2008	4,000	220,000	880,00	
037774	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2008	4,000	400,000	1.600,00	
037776	REVISÃO ALTERNADOR RANGER 2008	4,000	120,000	480,00	
037777	REVISÃO MOTOR PARTIDA RANGER 2008	4,000	120,000	480,00	
037779	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2008	10,000	50,000	500,00	
037781	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2008	10,000	60,000	600,00	
037783	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2008	10,000	60,000	600,00	
037784	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2008	4,000	80,000	320,00	
037785	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2008	4,000	140,000	560,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 216

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
037786	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2008	4,000	350,000	1.400,00	
037788	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2008	4,000	400,000	1.600,00	
037789	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2008	4,000	350,000	1.400,00	
037790	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2008	4,000	350,000	1.400,00	
037791	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2008	4,000	350,000	1.400,00	
037792	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2008	4,000	450,000	1.800,00	
037793	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2008	2,000	450,000	900,00	
037794	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2008	2,000	300,000	600,00	
037795	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2008	2,000	280,000	560,00	
037796	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2008	4,000	300,000	1.200,00	
037797	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA MARCHA RANGER 2008	4,000	500,000	2.000,00	
037798	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2008	4,000	400,000	1.600,00	
037799	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2008	4,000	500,000	2.000,00	
037800	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2008	4,000	120,000	480,00	
037801	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2008	4,000	100,000	400,00	
037802	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2008	4,000	80,000	320,00	
037803	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2008	4,000	50,000	200,00	
037804	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2008	4,000	250,000	1.000,00	
037805	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2008	4,000	40,000	160,00	
037806	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2008	4,000	250,000	1.000,00	
037807	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2008	4,000	250,000	1.000,00	
037808	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2008	4,000	300,000	1.200,00	
037809	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2008	4,000	250,000	1.000,00	
037810	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2008	4,000	250,000	1.000,00	
037811	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2008	4,000	60,000	240,00	
037812	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2008	4,000	60,000	240,00	
037813	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2008	4,000	30,000	120,00	
037814	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2008	4,000	50,000	200,00	
037815	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2008	8,000	80,000	640,00	
037816	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2008	16,000	100,000	1.600,00	
037817	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2008	16,000	120,000	1.920,00	
037818	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2008	4,000	120,000	480,00	
037819	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2008	24,000	60,000	1.440,00	
037820	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2008	4,000	30,000	120,00	
037821	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2008	8,000	15,000	120,00	
037822	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2008	4,000	30,000	120,00	
037823	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2008	4,000	300,000	1.200,00	
037824	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2008	4,000	220,000	880,00	
037825	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2008	6,000	400,000	2.400,00	
037826	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2008	4,000	10,000	40,00	
037827	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2008	4,000	10,000	40,00	
037829	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2008	4,000	20,000	80,00	
037830	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2008	8,000	50,000	400,00	
037831	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2008	4,000	380,000	1.520,00	
037833	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2008	4,000	60,000	240,00	
037834	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2008	4,000	60,000	240,00	
037835	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2008	4,000	15,000	60,00	
037836	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2008	4,000	80,000	320,00	
037837	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2008	4,000	150,000	600,00	
037838	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2008	8,000	60,000	480,00	
037839	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2008	8,000	80,000	640,00	
037840	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2008	8,000	180,000	1.440,00	
037841	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2008	4,000	300,000	1.200,00	
037842	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2008	4,000	80,000	320,00	
037844	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2008	4,000	80,000	320,00	
037845	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2008	8,000	80,000	640,00	
037846	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2008	8,000	60,000	480,00	
037847	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2008	4,000	50,000	200,00	
037848	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2008	8,000	250,000	2.000,00	
037849	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2008	4,000	350,000	1.400,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 297

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
037850	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2008	4,000	220,000	880,00	
037872	REVISÃO NA PARTE ELETRICA L200 TRITON	2,000	250,000	500,00	
037876	REVISÃO NO ALTERNADOR L200 TRITON	2,000	120,000	240,00	
037874	REVISÃO NA SUSPENSÃO L200 TRITON	2,000	400,000	800,00	
037879	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA L200 TRITON	2,000	120,000	240,00	
037880	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON	5,000	60,000	300,00	
037881	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON	5,000	60,000	300,00	
037882	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON	5,000	60,000	300,00	
037884	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037885	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON	2,000	140,000	280,00	
037886	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA L200 TRITON	2,000	350,000	700,00	
037890	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA L200 TRITON	2,000	350,000	700,00	
037896	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO L200 TRITON	2,000	320,000	640,00	
037898	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO L200 TRITON	2,000	380,000	760,00	
037900	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE L200 TRITON	2,000	400,000	800,00	
037902	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR L200 TRITON	1,000	450,000	450,00	
037903	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
037907	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM L200 TRITON	1,000	280,000	280,00	
037908	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA L200 TRITON	2,000	300,000	600,00	
037909	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA L200 TRITON	2,000	450,000	900,00	
037912	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL L200 TRITON	2,000	400,000	800,00	
037915	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR L200 TRITON	2,000	650,000	1.300,00	
037917	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037918	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037919	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON	2,000	50,000	100,00	
037920	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA L200 TRITON	2,000	250,000	500,00	
037921	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA L200 TRITON	2,000	50,000	100,00	
037922	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DÁGUA L200 TRITON	2,000	250,000	500,00	
037923	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL L200 TRITON	2,000	280,000	560,00	
037924	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE OLEO L200 TRITON	2,000	300,000	600,00	
037926	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA L200 TRITON	2,000	250,000	500,00	
037928	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL L200 TRITON	2,000	280,000	560,00	
037929	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
037931	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
037933	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR L200 TRITON	2,000	30,000	60,00	
037935	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
037939	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	4,000	120,000	480,00	
037940	SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO L200 TRITON	8,000	80,000	640,00	
037942	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR L200 TRITON	8,000	80,000	640,00	
037944	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037945	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS L200 TRITON	12,000	50,000	600,00	
037946	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL L200 TRITON	2,000	30,000	60,00	
037949	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS L200 TRITON	4,000	20,000	80,00	
037950	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO L200 TRITON	2,000	25,000	50,00	
037953	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE L200 TRITON	2,000	350,000	700,00	
037955	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO ÓLEO L200 TRITON	2,000	280,000	560,00	
037957	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM L200 TRITON	3,000	450,000	1.350,00	
037958	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO L200 TRITON	2,000	10,000	20,00	
037961	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL L200 TRITON	2,000	10,000	20,00	
037962	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	2,000	20,000	40,00	
037966	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS L200 TRITON	4,000	50,000	200,00	
037968	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÕES L200 TRITON	2,000	400,000	800,00	
037969	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
037972	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
037974	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU L200 TRITON	2,000	15,000	30,00	
037976	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037978	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA L200 TRITON	2,000	140,000	280,00	
037980	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON	4,000	50,000	200,00	
037981	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	4,000	50,000	200,00	
037982	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS L200 TRITON	4,000	150,000	600,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 298

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
037983	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VOLANTE L200 TRITON	2,000	300,000	600,00	
037984	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
037985	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
037986	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
037987	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO L200 TRITON	4,000	50,000	200,00	
037988	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
037990	SUBSTITUIÇÃO DE VALVUAS L200 TRITON	4,000	250,000	1.000,00	
037991	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR L200 TRITON	2,000	350,000	700,00	
037992	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN L200 TRITON	2,000	200,000	400,00	
021291	SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	10,000	80,000	800,00	
021295	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150	30,000	40,000	1.200,00	
021001	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125	15,000	40,000	600,00	
021003	TROCA DE ÓLEO BROS 125	15,000	10,000	150,00	
021006	DESEMPENO BROS 125	10,000	80,000	800,00	
021010	LUBRIFICAÇÃO BROS 125	20,000	20,000	400,00	
021341	SERVIÇO DE SOLDA BROS 125	20,000	40,000	800,00	
021012	SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125	10,000	40,000	400,00	
021013	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125	6,000	120,000	720,00	
021047	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125	20,000	10,000	200,00	
021023	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125	6,000	80,000	480,00	
021019	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125	6,000	120,000	720,00	
021035	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125	10,000	60,000	600,00	
021050	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125	12,000	40,000	480,00	
021053	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125	8,000	20,000	160,00	
021044	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 125	6,000	10,000	60,00	
021031	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125	8,000	80,000	640,00	
021039	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125	10,000	60,000	600,00	
021041	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125	20,000	60,000	1.200,00	
021359	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125	20,000	30,000	600,00	
020947	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125	6,000	80,000	480,00	
020875	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125	10,000	10,000	100,00	
020876	DESEMPENO YAMAHA XTZ 125	6,000	80,000	480,00	
021363	LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,000	20,000	200,00	
020944	SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 125	10,000	40,000	400,00	
020946	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125	4,000	80,000	320,00	
020948	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,000	30,000	300,00	
020949	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,000	60,000	600,00	
020954	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125	20,000	15,000	300,00	
020955	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125	10,000	10,000	100,00	
020952	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125	10,000	60,000	600,00	
020953	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125	20,000	60,000	1.200,00	
020956	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125	8,000	40,000	320,00	
020951	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125	6,000	80,000	480,00	
020957	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125	6,000	20,000	120,00	
021365	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ	12,000	30,000	360,00	
020965	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150	10,000	80,000	800,00	
020963	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150	6,000	80,000	480,00	
020964	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150	6,000	90,000	540,00	
020962	SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150	10,000	40,000	400,00	
020961	LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,000	20,000	240,00	
020960	DESEMPENO YAMAHA XTZ 150	10,000	80,000	800,00	
020959	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150	10,000	10,000	100,00	
020958	SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150	16,000	30,000	480,00	
020966	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,000	30,000	360,00	
020967	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	6,000	80,000	480,00	
021366	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,000	40,000	400,00	
020970	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150	6,000	60,000	360,00	
020971	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150	6,000	60,000	360,00	
020972	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150	10,000	60,000	600,00	
020973	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150	6,000	15,000	90,00	
020977	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150	10,000	10,000	100,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 299

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020982	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150	12,000	40,000	480,00	
020984	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 150	6,000	20,000	120,00	
038164	REMENDO PNEU DE MOTO	353,000	15,000	5.295,00	
024516	VULCANIZAÇÃO	226,000	20,000	4.520,00	
037832	TROCA DE PNEU.	276,000	10,000	2.760,00	
038165	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150	30,000	30,000	900,00	
038166	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 150	20,000	20,000	400,00	
038167	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150	12,000	5,000	60,00	
038168	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 150	16,000	20,000	320,00	
038169	SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150	14,000	20,000	280,00	
038170	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150	12,000	15,000	180,00	
038171	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO BROS 150	12,000	15,000	180,00	
038172	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150	12,000	15,000	180,00	
038173	REVISÃO CARBURADOR BROS 150	16,000	40,000	640,00	
038174	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 150	16,000	100,000	1.600,00	
038175	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125	20,000	30,000	600,00	
038176	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 125	12,000	20,000	240,00	
038177	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125	10,000	5,000	50,00	
038178	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125	12,000	20,000	240,00	
038183	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125	12,000	40,000	480,00	
038184	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125	10,000	80,000	800,00	
038185	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125	8,000	30,000	240,00	
038186	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125	10,000	20,000	200,00	
038187	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125	6,000	5,000	30,00	
038188	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125	6,000	15,000	90,00	
038189	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125	10,000	15,000	150,00	
038190	SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125	10,000	15,000	150,00	
038191	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO YAMAHA XTZ 125	10,000	15,000	150,00	
038192	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,000	15,000	150,00	
038193	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125	10,000	40,000	400,00	
038194	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125	10,000	80,000	800,00	
038195	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150	8,000	30,000	240,00	
038196	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150	12,000	15,000	180,00	
038197	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150	6,000	5,000	30,00	
038198	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 150	8,000	15,000	120,00	
038199	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150	8,000	15,000	120,00	
038200	SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,000	15,000	150,00	
038201	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150	10,000	15,000	150,00	
038202	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	10,000	15,000	150,00	
038203	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150	10,000	40,000	400,00	
038204	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150	10,000	80,000	800,00	
019673	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019674	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER	4,000	40,000	160,00	
019675	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER	12,000	50,000	600,00	
019888	SUBSTITUIÇAO ARTICULAÇAO AXIAL NISSAN FRONTIER	8,000	40,000	320,00	
019710	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019707	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019932	SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO DIANT. NISSAN FRONTIER	6,000	40,000	240,00	
019933	SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO TRAZ. NISSAN FRONTIER	6,000	30,000	180,00	
019767	SUBSTITUIÇAO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	6,000	120,000	720,00	
019936	SUBSTITUIÇAO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER	4,000	250,000	1.000,00	
019682	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER	6,000	35,000	210,00	
019861	SUBSTITUIÇAO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER	2,000	250,000	500,00	
019939	SUBSTITUIÇAO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER	1,000	280,000	280,00	
019863	SUBSTITUIÇAO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER	2,000	350,000	700,00	
019830	SUBSTITUIÇAO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER	2,000	200,000	400,00	
019679	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER	6,000	60,000	360,00	
019678	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER	6,000	60,000	360,00	
019890	SUBSTITUIÇAO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER	1,000	250,000	250,00	
019771	SUBSTITUIÇAO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	4,000	80,000	320,00	
019753	SUBSTITUIÇAO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONTIER	10,000	80,000	800,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 300

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
019748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER	12,000	60,000	720,00	
019868	SUBSTITUIÇAO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER	1,000	250,000	250,00	
019947	SUBSTITUIÇAO CARDAN NISSAN FRONTIER	2,000	180,000	360,00	
019761	SUBSTITUIÇAO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRONTIER	6,000	180,000	1.080,00	
019763	SUBSTITUIÇAO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	6,000	120,000	720,00	
019713	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER	6,000	50,000	300,00	
019731	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,000	120,000	240,00	
019945	SUBSTITUIÇAO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER	8,000	40,000	320,00	
019946	SUBSTITUIÇAO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER	8,000	40,000	320,00	
019919	SUBSTITUIÇAO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	1,000	160,000	160,00	
019804	SUBSTITUIÇAO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,000	50,000	200,00	
019802	SUBSTITUIÇAO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER	2,000	250,000	500,00	
019951	SUBSTITUIÇAO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER	4,000	100,000	400,00	
019950	SUBSTITUIÇAO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER	4,000	80,000	320,00	
019684	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019846	SUBSTITUIÇAO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,000	350,000	350,00	
019954	SUBSTITUIÇAO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	1,000	350,000	350,00	
019698	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER	1,000	40,000	40,00	
019850	SUBSTITUIÇAO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER	1,000	350,000	350,00	
019788	SUBSTITUIÇAO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019956	SUBSTITUIÇAO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER	1,000	30,000	30,00	
019957	SUBSTITUIÇAO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER	1,000	30,000	30,00	
019920	SUBSTITUIÇAO FILTRO NISSAN FRONTIER	10,000	15,000	150,00	
019832	SUBSTITUIÇAO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	10,000	10,000	100,00	
019807	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER	10,000	10,000	100,00	
019808	SUBSTITUIÇAO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER	10,000	10,000	100,00	
019934	SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONTIER	4,000	30,000	120,00	
019935	SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER	4,000	30,000	120,00	
019728	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,000	120,000	240,00	
019871	SUBSTITUIÇAO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER	1,000	350,000	350,00	
019726	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019723	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN FRONTIER	2,000	60,000	120,00	
019720	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019714	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,000	80,000	320,00	
019695	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER	6,000	50,000	300,00	
019944	SUBSTITUIÇAO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER	2,000	60,000	120,00	
019943	SUBSTITUIÇAO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER	2,000	60,000	120,00	
019712	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER	2,000	450,000	900,00	
019765	SUBSTITUIÇAO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER	6,000	15,000	90,00	
019776	SUBSTITUIÇAO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	6,000	10,000	60,00	
019908	SUBSTITUIÇAO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	2,000	20,000	40,00	
019792	SUBSTITUIÇAO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,000	20,000	40,00	
019745	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019700	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,000	60,000	120,00	
019869	SUBSTITUIÇAO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,000	280,000	280,00	
019677	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRONTIER	8,000	60,000	480,00	
019676	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONTIER	8,000	60,000	480,00	
019801	SUBSTITUIÇAO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019803	SUBSTITUIÇAO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER	2,000	220,000	440,00	
019794	SUBSTITUIÇAO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,000	180,000	360,00	
019789	SUBSTITUIÇAO RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019704	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,000	60,000	360,00	
019718	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,000	40,000	240,00	
019826	SUBSTITUIÇAO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,000	30,000	60,00	
019853	SUBSTITUIÇAO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019691	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER	6,000	60,000	360,00	
019773	SUBSTITUIÇAO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019686	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER	6,000	60,000	360,00	
019925	SUBSTITUIÇAO SENSOR ROTAÇAO NISSAN FRONTIER	2,000	160,000	320,00	
019715	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,000	40,000	160,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 301

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
019805	SUBSTITUIÇAO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019949	SUBSTITUIÇAO TRIZETA NISSAN FRONTIER	4,000	60,000	240,00	
019938	SUBSTITUIÇAO TURBINA NISSAN FRONTIER	1,000	180,000	180,00	
019923	SUBSTITUIÇAO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER	2,000	80,000	160,00	
019952	SUBSTITUIÇAO VALVULA TERMOSTATICA NISSAN FRONTIER	1,000	60,000	60,00	
019955	SUBSTITUIÇAO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER	1,000	50,000	50,00	
019892	SUBSTUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER	1,000	280,000	280,00	
020286	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020287	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020288	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON	12,000	50,000	600,00	
020289	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON	12,000	60,000	720,00	
020290	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON	12,000	60,000	720,00	
020291	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON	12,000	80,000	960,00	
020292	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON	12,000	70,000	840,00	
020293	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON	8,000	30,000	240,00	
020294	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON	6,000	60,000	360,00	
020295	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON	6,000	60,000	360,00	
020296	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON	8,000	40,000	320,00	
020297	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON	6,000	50,000	300,00	
020298	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020299	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
020300	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	8,000	40,000	320,00	
020301	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON	2,000	70,000	140,00	
020302	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON	2,000	70,000	140,00	
020303	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON	2,000	400,000	800,00	
020305	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON	6,000	40,000	240,00	
020307	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020309	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020311	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L200 TRITON	8,000	40,000	320,00	
020315	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020314	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020316	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON	1,000	120,000	120,00	
020318	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	2,000	100,000	200,00	
021306	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON	2,000	70,000	140,00	
020321	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON	8,000	80,000	640,00	
020322	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON	20,000	60,000	1.200,00	
020323	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITON	8,000	250,000	2.000,00	
020324	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITON	4,000	120,000	480,00	
020325	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	4,000	120,000	480,00	
020326	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON	6,000	10,000	60,00	
020327	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
020329	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020330	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020331	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	6,000	10,000	60,00	
020340	REVISÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,000	120,000	480,00	
020341	REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON	4,000	120,000	480,00	
020345	REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON	6,000	220,000	1.320,00	
020348	REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON	12,000	420,000	5.040,00	
020351	REVISÃO AR CONDICIONADO L200 TRITON	4,000	250,000	1.000,00	
020352	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020353	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020354	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON	2,000	30,000	60,00	
020356	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON	2,000	180,000	360,00	
020358	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020360	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON	2,000	250,000	500,00	
020361	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,000	200,000	400,00	
020363	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020365	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020367	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,000	200,000	400,00	
020369	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON	10,000	10,000	100,00	
020372	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON	10,000	10,000	100,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 302

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021322	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	10,000	10,000	100,00	
020375	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON	12,000	50,000	600,00	
020376	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON	10,000	60,000	600,00	
020377	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON	12,000	60,000	720,00	
020379	SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON	12,000	60,000	720,00	
020381	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON	10,000	80,000	800,00	
020383	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
020385	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON	2,000	300,000	600,00	
020386	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
020387	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON	2,000	150,000	300,00	
020389	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON	8,000	10,000	80,00	
020391	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON	1,000	450,000	450,00	
020395	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON	1,000	350,000	350,00	
020398	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020399	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON	2,000	600,000	1.200,00	
020400	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON	1,000	450,000	450,00	
020403	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON	1,000	600,000	600,00	
020405	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON	1,000	150,000	150,00	
020408	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON	2,000	150,000	300,00	
020410	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON	2,000	120,000	240,00	
020412	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA L200 TRITON	2,000	200,000	400,00	
020414	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON	1,000	220,000	220,00	
020416	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020418	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON	2,000	200,000	400,00	
020419	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020420	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020422	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON	1,000	220,000	220,00	
020424	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,000	160,000	160,00	
020426	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON	4,000	400,000	1.600,00	
020430	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	2,000	80,000	160,00	
020431	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020433	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON	12,000	40,000	480,00	
020443	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
021357	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON	1,000	350,000	350,00	
020449	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020450	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020451	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020452	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020453	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020455	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020457	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020458	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON	10,000	180,000	1.800,00	
020459	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020460	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON	6,000	80,000	480,00	
020461	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020462	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	1,000	160,000	160,00	
020463	SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON	10,000	10,000	100,00	
020464	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON	2,000	60,000	120,00	
020465	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON	2,000	140,000	280,00	
020466	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020467	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020468	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020469	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020470	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON	10,000	30,000	300,00	
020471	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON	10,000	30,000	300,00	
020472	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON	6,000	30,000	180,00	
020473	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON	4,000	25,000	100,00	
020474	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,000	250,000	1.000,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 303

rpt12

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020475	SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON	1,000	300,000	300,00	
020476	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	1,000	350,000	350,00	
020477	REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	3,000	600,000	1.800,00	
020478	REVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,000	300,000	1.200,00	
020480	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON	6,000	80,000	480,00	
020481	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020482	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON	12,000	40,000	480,00	
020483	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON	12,000	40,000	480,00	
020484	SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON	1,000	140,000	140,00	
020485	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON	6,000	100,000	600,00	
020486	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020487	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON	4,000	80,000	320,00	
020488	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020489	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON	1,000	80,000	80,00	
020490	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	6,000	60,000	360,00	
020491	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON	1,000	250,000	250,00	
020492	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON	1,000	60,000	60,00	
020493	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON	1,000	30,000	30,00	
020494	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON	1,000	30,000	30,00	
020495	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON	4,000	600,000	2.400,00	
020496	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON	4,000	350,000	1.400,00	
019997	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX	40,000	250,000	10.000,00	
020020	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020031	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER	4,000	40,000	160,00	
020036	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER	8,000	40,000	320,00	
020038	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
020040	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
020045	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER	8,000	80,000	640,00	
020049	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020051	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020053	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
020057	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER	6,000	50,000	300,00	
020059	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER	4,000	40,000	160,00	
020061	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER	2,000	40,000	80,00	
020064	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER	6,000	40,000	240,00	
020066	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020069	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020070	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER	2,000	450,000	900,00	
020072	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER	8,000	40,000	320,00	
020074	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER	6,000	80,000	480,00	
020076	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER	4,000	40,000	160,00	
020078	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FORD RANGER	8,000	40,000	320,00	
020079	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER	2,000	40,000	80,00	
020081	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD RANGER	2,000	40,000	80,00	
020084	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD RANGER	2,000	40,000	80,00	
020086	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER	2,000	80,000	160,00	
020088	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER	2,000	120,000	240,00	
021388	SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020093	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER	10,000	60,000	600,00	
020096	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER	12,000	80,000	960,00	
020098	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGER	6,000	250,000	1.500,00	
020100	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGER	4,000	150,000	600,00	
020102	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	4,000	120,000	480,00	
020107	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER	8,000	15,000	120,00	
020109	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,000	80,000	320,00	
020112	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,000	80,000	320,00	
020114	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020116	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	4,000	10,000	40,00	
020119	REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	6,000	120,000	720,00	
020121	REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER	4,000	120,000	480,00	
020123	REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER	12,000	250,000	3.000,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 304

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020153	REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER	12,000	450,000	5.400,00	
020155	REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,000	350,000	2.100,00	
020156	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020157	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER	1,000	60,000	60,00	
020158	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER	2,000	30,000	60,00	
020159	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020160	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020161	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER	2,000	200,000	400,00	
020162	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,000	80,000	320,00	
020163	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,000	40,000	160,00	
020164	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020165	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,000	200,000	800,00	
020166	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER	10,000	10,000	100,00	
020167	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER	10,000	10,000	100,00	
021389	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER	10,000	15,000	150,00	
020169	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER	20,000	50,000	1.000,00	
020170	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER	12,000	60,000	720,00	
020171	SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER	14,000	80,000	1.120,00	
020172	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER	12,000	140,000	1.680,00	
020173	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER	2,000	30,000	60,00	
020174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020176	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER	1,000	30,000	30,00	
020184	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER	1,000	150,000	150,00	
020185	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,000	10,000	60,00	
020186	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER	1,000	450,000	450,00	
020187	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER	1,000	350,000	350,00	
020188	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER	1,000	300,000	300,00	
020189	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER	2,000	450,000	900,00	
020190	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER	1,000	350,000	350,00	
020191	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER	1,000	350,000	350,00	
020192	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER	1,000	160,000	160,00	
020193	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER	2,000	120,000	240,00	
020194	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER	1,000	120,000	120,00	
020196	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FORD RANGER	2,000	180,000	360,00	
020197	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER	1,000	220,000	220,00	
020198	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER	2,000	250,000	500,00	
020199	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER	3,000	230,000	690,00	
020200	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER	1,000	400,000	400,00	
020203	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER	1,000	230,000	230,00	
020204	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER	1,000	220,000	220,00	
020205	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER	1,000	200,000	200,00	
020206	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER	4,000	350,000	1.400,00	
020207	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER	4,000	120,000	480,00	
020208	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,000	60,000	360,00	
020209	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,000	60,000	360,00	
020210	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER	8,000	40,000	320,00	
020211	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER	1,000	180,000	180,00	
020212	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020215	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FORD RANGER	1,000	200,000	200,00	
020214	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FORD RANGER	1,000	200,000	200,00	
020216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,000	220,000	220,00	
020217	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020218	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020220	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020221	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	1,000	15,000	15,00	
020222	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FORD RANGER	10,000	180,000	1.800,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 305

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020223	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER	10,000	80,000	800,00	
020224	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER	4,000	80,000	320,00	
020225	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER	2,000	80,000	160,00	
020226	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	1,000	160,000	160,00	
020227	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER	10,000	10,000	100,00	
020228	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020229	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER	2,000	120,000	240,00	
020230	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020231	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020232	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020233	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER	1,000	350,000	350,00	
020234	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FORD RANGER	6,000	30,000	180,00	
020235	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FORD RANGER	6,000	30,000	180,00	
020236	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FORD RANGER	6,000	25,000	150,00	
020238	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER	6,000	25,000	150,00	
020239	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER	4,000	250,000	1.000,00	
020241	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020242	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	1,000	350,000	350,00	
021393	REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	3,000	450,000	1.350,00	
020244	REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER	6,000	250,000	1.500,00	
020246	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER	6,000	60,000	360,00	
020248	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER	4,000	60,000	240,00	
020250	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER	10,000	60,000	600,00	
020252	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER	10,000	60,000	600,00	
020257	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER	2,000	120,000	240,00	
020262	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER	6,000	80,000	480,00	
020268	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020270	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER	6,000	80,000	480,00	
020271	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER	6,000	80,000	480,00	
020273	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020274	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,000	60,000	360,00	
020276	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020277	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER	1,000	40,000	40,00	
020278	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FORD RANGER	1,000	30,000	30,00	
020282	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER	1,000	30,000	30,00	
020280	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER	6,000	550,000	3.300,00	
020283	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER	4,000	450,000	1.800,00	
020879	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO	8,000	35,000	280,00	
020880	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO	8,000	35,000	280,00	
020881	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DOBLO	12,000	40,000	480,00	
020882	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
020883	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
020884	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DOBLO	10,000	60,000	600,00	
020885	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DOBLO	10,000	80,000	800,00	
020886	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DOBLO	12,000	35,000	420,00	
020887	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020888	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020889	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT DOBLO	6,000	30,000	180,00	
020890	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
020891	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020893	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	2,000	40,000	80,00	
020894	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	8,000	40,000	320,00	
020895	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020896	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020897	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DOBLO	4,000	220,000	880,00	
020898	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO	16,000	40,000	640,00	
020899	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DOBLO	8,000	80,000	640,00	
020900	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020901	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DOBLO	10,000	30,000	300,00	
020902	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DOBLO	4,000	30,000	120,00	
020903	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DOBLO	4,000	30,000	120,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 306

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020904	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
020905	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
021394	SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020908	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
020909	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DOBLO	10,000	35,000	350,00	
020910	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DOBLO	20,000	120,000	2.400,00	
020912	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DOBLO	6,000	150,000	900,00	
020913	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	6,000	80,000	480,00	
020914	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DOBLO	10,000	10,000	100,00	
020915	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,000	60,000	360,00	
020916	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020917	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020918	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	12,000	10,000	120,00	
020919	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	8,000	120,000	960,00	
020920	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DOBLO	8,000	120,000	960,00	
020922	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DOBLO	12,000	250,000	3.000,00	
020923	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DOBLO	20,000	350,000	7.000,00	
020924	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	10,000	300,000	3.000,00	
020925	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DOBLO	2,000	40,000	80,00	
020926	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DOBLO	2,000	40,000	80,00	
020927	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DOBLO	4,000	30,000	120,00	
020928	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DOBLO	4,000	60,000	240,00	
020929	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
020930	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DOBLO	6,000	120,000	720,00	
020931	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DOBLO	6,000	100,000	600,00	
020932	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,000	30,000	180,00	
020933	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,000	30,000	180,00	
020935	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DOBLO	12,000	10,000	120,00	
020936	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DOBLO	12,000	10,000	120,00	
021395	SUBSTITUIÇAO FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	12,000	10,000	120,00	
020937	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	20,000	40,000	800,00	
020938	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	40,000	50,000	2.000,00	
020940	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DOBLO	20,000	40,000	800,00	
020941	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DOBLO	20,000	60,000	1.200,00	
020942	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DOBLO	20,000	140,000	2.800,00	
020974	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBLO	2,000	20,000	40,00	
020975	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO	2,000	180,000	360,00	
020976	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO	2,000	30,000	60,00	
020978	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO	2,000	120,000	240,00	
020979	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	12,000	10,000	120,00	
020980	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO	2,000	350,000	700,00	
020981	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO	2,000	320,000	640,00	
020983	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO	2,000	280,000	560,00	
020985	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO	6,000	350,000	2.100,00	
020986	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO	2,000	250,000	500,00	
020987	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO	2,000	300,000	600,00	
020989	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO	2,000	120,000	240,00	
020990	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO	6,000	80,000	480,00	
020991	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO	6,000	80,000	480,00	
020992	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT DOBLO	6,000	120,000	720,00	
020993	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,000	80,000	320,00	
020994	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,000	180,000	360,00	
020995	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,000	180,000	720,00	
020996	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO	1,000	300,000	300,00	
020997	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
020998	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO	1,000	200,000	200,00	
020999	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,000	150,000	300,00	
021000	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO	12,000	350,000	4.200,00	
021002	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO	8,000	120,000	960,00	
021004	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	10,000	60,000	600,00	
021005	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	8,000	50,000	400,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 307

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021007	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO	2,000	40,000	80,00	
021008	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO	2,000	180,000	360,00	
021009	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO	4,000	220,000	880,00	
020518	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO	1,000	250,000	250,00	
021011	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DOBLO	1,000	220,000	220,00	
021014	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DOBLO	1,000	220,000	220,00	
021015	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021016	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021017	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021018	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021020	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	4,000	15,000	60,00	
021021	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DOBLO	12,000	140,000	1.680,00	
021024	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO	10,000	80,000	800,00	
021025	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO	12,000	60,000	720,00	
021028	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
021030	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	2,000	150,000	300,00	
021033	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DOBLO	10,000	10,000	100,00	
021034	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO	4,000	60,000	240,00	
021036	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO	4,000	80,000	320,00	
021038	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DOBLO	1,000	220,000	220,00	
021040	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DOBLO	1,000	220,000	220,00	
021042	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021043	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,000	250,000	250,00	
021045	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO	12,000	30,000	360,00	
021046	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO	8,000	30,000	240,00	
021048	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO	8,000	20,000	160,00	
021049	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO	8,000	20,000	160,00	
021051	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
021052	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO	10,000	80,000	800,00	
021055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,000	80,000	800,00	
021056	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,000	80,000	800,00	
021058	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	14,000	40,000	560,00	
021061	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
021063	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO	4,000	40,000	160,00	
021064	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
021066	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
021067	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO	10,000	60,000	600,00	
021068	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DOBLO	18,000	60,000	1.080,00	
021071	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DOBLO	6,000	40,000	240,00	
021073	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
021074	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DOBLO	10,000	40,000	400,00	
021076	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DOBLO	6,000	50,000	300,00	
021077	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	6,000	50,000	300,00	
021079	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	1,000	80,000	80,00	
021080	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DOBLO	1,000	30,000	30,00	
021081	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DOBLO	1,000	30,000	30,00	
021082	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DOBLO	1,000	30,000	30,00	
021084	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DOBLO	6,000	320,000	1.920,00	
021086	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	10,000	250,000	2.500,00	
020720	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT	4,000	50,000	200,00	
020721	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020722	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT	8,000	40,000	320,00	
020724	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT	8,000	40,000	320,00	
020723	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020725	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT	10,000	50,000	500,00	
020726	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT	10,000	50,000	500,00	
020727	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT	6,000	30,000	180,00	
020728	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT	6,000	40,000	240,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 306

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021422	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAUT	6,000	40,000	240,00	
020729	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT	6,000	30,000	180,00	
020730	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020731	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT	4,000	35,000	140,00	
020732	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT	2,000	35,000	70,00	
020733	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT	8,000	35,000	280,00	
020734	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT	2,000	60,000	120,00	
020735	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT	2,000	50,000	100,00	
020736	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT	2,000	250,000	500,00	
020737	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT	8,000	40,000	320,00	
020738	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020739	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT	4,000	30,000	120,00	
020740	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT	8,000	30,000	240,00	
020741	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020742	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020743	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020744	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT	2,000	50,000	100,00	
020745	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT	2,000	50,000	100,00	
020746	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020747	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT	10,000	60,000	600,00	
020748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT	15,000	50,000	750,00	
020749	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT	12,000	120,000	1.440,00	
020750	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT	12,000	150,000	1.800,00	
020751	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	12,000	120,000	1.440,00	
020752	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT	10,000	10,000	100,00	
020753	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT	6,000	80,000	480,00	
020754	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT	6,000	60,000	360,00	
020755	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,000	60,000	360,00	
020757	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT	4,000	10,000	40,00	
020758	REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,000	120,000	720,00	
020764	REVISÃO ALTERNADOR RENAULT	6,000	120,000	720,00	
020765	REVISÃO NOS FREIOS RENAULT	10,000	250,000	2.500,00	
020767	REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT	10,000	350,000	3.500,00	
020768	REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT	10,000	300,000	3.000,00	
020769	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT	2,000	60,000	120,00	
020770	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RENAULT	2,000	50,000	100,00	
020771	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT	2,000	20,000	40,00	
020773	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT	4,000	80,000	320,00	
020774	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020775	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT	2,000	120,000	240,00	
020777	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT	2,000	180,000	360,00	
020778	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020780	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,000	50,000	200,00	
020781	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT	2,000	180,000	360,00	
020782	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT	20,000	10,000	200,00	
020783	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT	10,000	10,000	100,00	
021434	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT	8,000	10,000	80,00	
020785	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT	16,000	40,000	640,00	
020786	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT	20,000	50,000	1.000,00	
020787	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT	20,000	40,000	800,00	
020788	SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT	18,000	60,000	1.080,00	
020789	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT	18,000	140,000	2.520,00	
020790	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT	2,000	30,000	60,00	
020791	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT	2,000	250,000	500,00	
020792	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT	2,000	30,000	60,00	
020794	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT	2,000	120,000	240,00	
020795	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT	15,000	10,000	150,00	
020796	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT	2,000	250,000	500,00	
020798	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT	2,000	250,000	500,00	
020800	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT	2,000	200,000	400,00	
020801	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT	6,000	400,000	2.400,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 309

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020802	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT	2,000	200,000	400,00	
020803	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT	2,000	220,000	440,00	
020804	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT	2,000	150,000	300,00	
020805	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT	2,000	120,000	240,00	
020806	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT	2,000	100,000	200,00	
020807	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RENAULT	2,000	150,000	300,00	
020808	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RENAULT	2,000	60,000	120,00	
020809	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT	1,000	150,000	150,00	
020810	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL RENAULT	4,000	200,000	800,00	
020811	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT	2,000	250,000	500,00	
020812	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT	2,000	200,000	400,00	
020813	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT	2,000	150,000	300,00	
020814	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR RENAULT	2,000	80,000	160,00	
020815	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT	6,000	300,000	1.800,00	
020816	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT	4,000	80,000	320,00	
020817	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT	6,000	60,000	360,00	
020818	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT	6,000	60,000	360,00	
020819	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020820	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT	1,000	80,000	80,00	
020821	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT	1,000	150,000	150,00	
020822	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT	1,000	220,000	220,00	
020823	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. RENAULT	1,000	200,000	200,00	
020824	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. RENAULT	1,000	200,000	200,00	
020825	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. RENAULT	1,000	200,000	200,00	
020826	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. RENAULT	1,000	220,000	220,00	
020827	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. RENAULT	1,000	220,000	220,00	
020828	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT	1,000	10,000	10,00	
020829	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RENAULT	10,000	140,000	1.400,00	
020831	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT	8,000	60,000	480,00	
020832	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020833	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020834	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	2,000	150,000	300,00	
020835	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT	6,000	10,000	60,00	
020836	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT	4,000	60,000	240,00	
020837	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT	4,000	80,000	320,00	
020838	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. RENAULT	1,000	200,000	200,00	
020839	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT	1,000	200,000	200,00	
020841	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT	1,000	300,000	300,00	
020840	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA RENAULT	1,000	150,000	150,00	
020842	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. RENAULT	1,000	30,000	30,00	
020843	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT	10,000	30,000	300,00	
020844	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. RENAULT	6,000	20,000	120,00	
020845	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT	6,000	20,000	120,00	
020846	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT	8,000	40,000	320,00	
020847	SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT	1,000	80,000	80,00	
020848	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,000	120,000	120,00	
020849	REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,000	150,000	150,00	
020850	REVISÃO BICO INJETOR RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020853	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020855	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020856	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020857	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020858	SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT	2,000	80,000	160,00	
020859	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT	4,000	80,000	320,00	
020860	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT	4,000	40,000	160,00	
020861	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT	6,000	40,000	240,00	
020862	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RENAULT	8,000	40,000	320,00	
020863	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA RENAULT	2,000	60,000	120,00	
020864	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT	4,000	40,000	160,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 310

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020865	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT	6,000	150,000	900,00	
020866	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT	4,000	30,000	120,00	
020867	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT	2,000	30,000	60,00	
020868	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT	2,000	30,000	60,00	
020870	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT	6,000	350,000	2.100,00	
020871	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT	6,000	300,000	1.800,00	
021098	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10	8,000	60,000	480,00	
021100	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10	8,000	40,000	320,00	
021101	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10	14,000	45,000	630,00	
021104	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLET S-10	14,000	60,000	840,00	
021105	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLET S-10	14,000	60,000	840,00	
021106	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10	14,000	80,000	1.120,00	
021107	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10	14,000	80,000	1.120,00	
021108	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	20,000	35,000	700,00	
021110	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10	10,000	60,000	600,00	
021111	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10	8,000	60,000	480,00	
021113	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10	10,000	40,000	400,00	
021115	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10	10,000	50,000	500,00	
021116	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10	6,000	40,000	240,00	
021118	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	8,000	50,000	400,00	
021119	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	4,000	40,000	160,00	
021441	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10	4,000	80,000	320,00	
021122	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10	4,000	450,000	1.800,00	
021124	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10	16,000	50,000	800,00	
021126	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-10	12,000	80,000	960,00	
021128	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10	8,000	40,000	320,00	
021129	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CHEVROLET S-10	18,000	40,000	720,00	
021130	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10	4,000	40,000	160,00	
021131	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVROLET S-10	4,000	40,000	160,00	
021132	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROLET S-10	2,000	40,000	80,00	
021133	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10	2,000	120,000	240,00	
021134	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-10	2,000	80,000	160,00	
021135	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-10	4,000	80,000	320,00	
021136	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10	20,000	60,000	1.200,00	
021137	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10	20,000	60,000	1.200,00	
021138	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S-10	8,000	200,000	1.600,00	
021139	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-10	6,000	180,000	1.080,00	
021140	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	6,000	120,000	720,00	
021141	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	
021142	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,000	80,000	320,00	
021143	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,000	60,000	240,00	
021144	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,000	60,000	240,00	
021145	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	
021146	REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	6,000	120,000	720,00	
021147	REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,000	120,000	720,00	
021148	REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10	12,000	250,000	3.000,00	
021149	REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	12,000	400,000	4.800,00	
021150	REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	4,000	350,000	1.400,00	
021151	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10	2,000	40,000	80,00	
021152	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10	2,000	60,000	120,00	
021153	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10	4,000	30,000	120,00	
021155	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	4,000	150,000	600,00	
021156	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	4,000	80,000	320,00	
021157	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10	4,000	250,000	1.000,00	
021158	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	4,000	120,000	480,00	
021159	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021160	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021161	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	6,000	180,000	1.080,00	
021162	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	
021164	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	
021442	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 311

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021166	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	50,000	900,00	
021168	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	60,000	1.080,00	
021169	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	60,000	1.080,00	
021170	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	80,000	1.440,00	
021171	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE CHEVROLET S-10	15,000	140,000	2.100,00	
021172	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR CHEVROLET S-10	2,000	40,000	80,00	
021174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10	1,000	300,000	300,00	
021175	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10	2,000	30,000	60,00	
021177	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10	2,000	100,000	200,00	
021178	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	12,000	10,000	120,00	
021180	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10	2,000	450,000	900,00	
021181	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE CHEVROLET S-10	1,000	350,000	350,00	
021182	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	350,000	350,00	
021183	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10	4,000	450,000	1.800,00	
021184	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	350,000	350,00	
021185	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	330,000	330,00	
021186	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10	2,000	150,000	300,00	
021187	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	2,000	150,000	300,00	
021188	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10	2,000	250,000	500,00	
021189	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DiAGUA CHEVROLET S-10	2,000	180,000	360,00	
021190	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	2,000	150,000	300,00	
021191	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	2,000	250,000	500,00	
021192	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	4,000	200,000	800,00	
021194	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	350,000	350,00	
021193	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	350,000	350,00	
021195	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10	1,000	220,000	220,00	
021196	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	6,000	180,000	1.080,00	
021197	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10	6,000	400,000	2.400,00	
021198	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,000	120,000	720,00	
021199	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10	8,000	60,000	480,00	
021200	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	8,000	60,000	480,00	
021201	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10	16,000	45,000	720,00	
021202	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021443	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10	1,000	400,000	400,00	
021203	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. CHEVROLET S-10	1,000	230,000	230,00	
021204	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. CHEVROLET S-10	1,000	200,000	200,00	
021205	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021206	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021207	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021208	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021209	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	4,000	15,000	60,00	
021211	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA CHEVROLET S-10	12,000	140,000	1.680,00	
021212	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10	6,000	80,000	480,00	
021213	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10	10,000	80,000	800,00	
021214	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021215	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	2,000	150,000	300,00	
021216	SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10	10,000	10,000	100,00	
021217	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10	4,000	80,000	320,00	
021218	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10	4,000	150,000	600,00	
021220	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021221	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021222	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,000	250,000	250,00	
021223	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,000	300,000	300,00	
021224	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S-10	20,000	40,000	800,00	
021225	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	20,000	35,000	700,00	
021226	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	
021227	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 312

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021228	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	4,000	250,000	1.000,00	
021229	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10	1,000	300,000	300,00	
021230	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	2,000	350,000	700,00	
021231	REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	1,000	450,000	450,00	
021233	REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	8,000	250,000	2.000,00	
021235	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021236	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021237	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10	12,000	60,000	720,00	
021239	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10	12,000	60,000	720,00	
021240	SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10	2,000	120,000	240,00	
021241	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10	10,000	100,000	1.000,00	
021242	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021243	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10	6,000	80,000	480,00	
021244	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10	6,000	80,000	480,00	
021246	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10	2,000	80,000	160,00	
021248	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
021249	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	1,000	220,000	220,00	
021252	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10	1,000	30,000	30,00	
021253	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10	1,000	30,000	30,00	
021254	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10	1,000	30,000	30,00	
021256	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S-10	4,000	350,000	1.400,00	
021257	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	4,000	300,000	1.200,00	
020304	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020306	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO	4,000	50,000	200,00	
020308	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DUCATO	8,000	45,000	360,00	
020310	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020312	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020317	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020319	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020328	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DUCATO	8,000	35,000	280,00	
020332	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020333	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020334	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT DUCATO	2,000	50,000	100,00	
020335	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DUCATO	6,000	50,000	300,00	
020336	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DUCATO	4,000	50,000	200,00	
020337	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	2,000	50,000	100,00	
020338	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	6,000	40,000	240,00	
020339	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DUCATO	1,000	60,000	60,00	
020342	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DUCATO	1,000	60,000	60,00	
020343	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO	2,000	450,000	900,00	
020344	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DUCATO	6,000	40,000	240,00	
020347	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DUCATO	6,000	80,000	480,00	
020349	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO	4,000	50,000	200,00	
020350	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DUCATO	6,000	40,000	240,00	
020355	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO	2,000	40,000	80,00	
020357	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DUCATO	2,000	40,000	80,00	
020359	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUCATO	2,000	40,000	80,00	
020362	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO	1,000	120,000	120,00	
020364	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO	1,000	120,000	120,00	
020366	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO	4,000	80,000	320,00	
020368	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO	10,000	80,000	800,00	
020370	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO	4,000	80,000	320,00	
020371	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DUCATO	12,000	250,000	3.000,00	
020378	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO	8,000	180,000	1.440,00	
020380	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,000	150,000	600,00	
020382	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO	6,000	15,000	90,00	
020388	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,000	90,000	360,00	
020390	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,000	80,000	320,00	
020392	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,000	60,000	240,00	
020393	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	12,000	10,000	120,00	
020394	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	8,000	140,000	1.120,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 313

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020396	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO	4,000	140,000	560,00	
020397	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO	4,000	320,000	1.280,00	
020401	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO	6,000	450,000	2.700,00	
020402	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	6,000	400,000	2.400,00	
020404	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO	1,000	60,000	60,00	
020406	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO	1,000	60,000	60,00	
020407	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO	2,000	30,000	60,00	
020409	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,000	120,000	240,00	
020411	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,000	120,000	240,00	
020413	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO	1,000	250,000	250,00	
020415	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	2,000	200,000	400,00	
020417	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,000	50,000	100,00	
020421	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,000	60,000	120,00	
020423	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	1,000	180,000	180,00	
020425	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO	10,000	10,000	100,00	
020427	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO	10,000	10,000	100,00	
021445	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	10,000	10,000	100,00	
020432	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,000	60,000	600,00	
020434	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,000	60,000	600,00	
020435	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO	10,000	60,000	600,00	
020436	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO	10,000	80,000	800,00	
020437	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO	10,000	220,000	2.200,00	
020438	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO	1,000	30,000	30,00	
020439	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO	1,000	300,000	300,00	
020440	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO	1,000	30,000	30,00	
020441	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO	1,000	120,000	120,00	
020442	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	10,000	10,000	100,00	
020444	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO	1,000	450,000	450,00	
020446	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO	1,000	400,000	400,00	
020448	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO	1,000	380,000	380,00	
020497	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO	2,000	550,000	1.100,00	
020508	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO	1,000	350,000	350,00	
020499	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO	1,000	400,000	400,00	
020500	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO	1,000	150,000	150,00	
020501	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,000	150,000	300,00	
020502	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO	2,000	160,000	320,00	
020503	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DiAGUA FIAT DUCATO	2,000	250,000	500,00	
020504	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	2,000	150,000	300,00	
020505	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	2,000	250,000	500,00	
020506	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	4,000	220,000	880,00	
020507	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO	1,000	450,000	450,00	
020509	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO	1,000	250,000	250,00	
020510	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	1,000	150,000	150,00	
020511	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO	4,000	450,000	1.800,00	
020512	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,000	120,000	480,00	
020513	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,000	60,000	240,00	
020514	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,000	60,000	240,00	
020515	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO	10,000	50,000	500,00	
020516	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO	2,000	250,000	500,00	
020517	SUBSTUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO	1,000	400,000	400,00	
020519	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DUCATO	1,000	200,000	200,00	
020520	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DUCATO	1,000	200,000	200,00	
020521	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020522	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020523	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020524	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020525	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	2,000	20,000	40,00	
020526	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DUCATO	8,000	140,000	1.120,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 314

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020527	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO	10,000	80,000	800,00	
020528	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO	4,000	80,000	320,00	
020529	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO	4,000	60,000	240,00	
020530	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	1,000	160,000	160,00	
020531	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO	8,000	10,000	80,00	
020532	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO	4,000	80,000	320,00	
020533	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO	4,000	150,000	600,00	
020534	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DUCATO	1,000	250,000	250,00	
020535	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020536	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,000	220,000	220,00	
020537	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,000	300,000	300,00	
020538	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO	6,000	40,000	240,00	
020539	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO	6,000	40,000	240,00	
020540	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO	6,000	25,000	150,00	
020541	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO	6,000	25,000	150,00	
020542	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	4,000	120,000	480,00	
020543	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO	1,000	250,000	250,00	
020544	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	1,000	300,000	300,00	
020545	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	6,000	650,000	3.900,00	
020546	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	8,000	250,000	2.000,00	
020548	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020549	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020550	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO	12,000	50,000	600,00	
021446	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOCATO	12,000	50,000	600,00	
020551	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO	2,000	120,000	240,00	
020552	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO	6,000	80,000	480,00	
020553	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DUCATO	6,000	60,000	360,00	
020554	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DUCATO	10,000	80,000	800,00	
020555	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DUCATO	10,000	80,000	800,00	
020556	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DUCATO	2,000	80,000	160,00	
020557	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	2,000	60,000	120,00	
020558	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	2,000	220,000	440,00	
020559	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DUCATO	2,000	30,000	60,00	
020560	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DUCATO	2,000	30,000	60,00	
020561	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DUCATO	2,000	30,000	60,00	
020562	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DUCATO	4,000	600,000	2.400,00	
020563	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	4,000	450,000	1.800,00	
020577	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT FIORINO	4,000	40,000	160,00	
020578	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT FIORINO	4,000	40,000	160,00	
020579	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT FIORINO	14,000	40,000	560,00	
020580	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT FIORINO	14,000	40,000	560,00	
020581	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT FIORINO	14,000	40,000	560,00	
020582	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020583	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020584	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT FIORINO	6,000	30,000	180,00	
020585	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT FIORINO	8,000	50,000	400,00	
020586	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT FIORINO	8,000	45,000	360,00	
020587	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT FIORINO	8,000	35,000	280,00	
020588	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020589	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT FIORINO	6,000	40,000	240,00	
020590	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	2,000	50,000	100,00	
020591	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	8,000	45,000	360,00	
020593	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020592	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020594	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO	3,000	250,000	750,00	
020595	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT FIORINO	5,000	45,000	225,00	
020596	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT FIORINO	5,000	80,000	400,00	
021447	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO	5,000	40,000	200,00	
020597	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020598	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020599	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 315

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020600	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020601	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO	2,000	60,000	120,00	
020602	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO	2,000	60,000	120,00	
020603	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO	6,000	60,000	360,00	
020604	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO	6,000	40,000	240,00	
020605	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO	6,000	60,000	360,00	
020606	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO	10,000	120,000	1.200,00	
020607	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO	4,000	150,000	600,00	
021448	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,000	120,000	480,00	
020609	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO	10,000	10,000	100,00	
020610	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,000	60,000	240,00	
020611	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,000	60,000	240,00	
020612	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020613	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	4,000	10,000	40,00	
020614	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	6,000	120,000	720,00	
020615	REVISÃO ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,000	120,000	720,00	
020616	REVISÃO NOS FREIOS FIAT FIORINO	10,000	250,000	2.500,00	
020617	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT FIORINO	10,000	380,000	3.800,00	
020618	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,000	350,000	1.400,00	
020619	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT FIORINO	2,000	50,000	100,00	
020620	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT FIORINO	2,000	60,000	120,00	
020621	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT FIORINO	2,000	30,000	60,00	
020623	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT FIORINO	4,000	120,000	480,00	
020624	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,000	60,000	360,00	
020625	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT FIORINO	2,000	120,000	240,00	
020627	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,000	60,000	120,00	
020628	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,000	30,000	120,00	
020629	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,000	60,000	240,00	
020630	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,000	120,000	240,00	
020632	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT FIORINO	10,000	10,000	100,00	
020633	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT FIORINO	10,000	10,000	100,00	
021449	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	10,000	10,000	100,00	
020635	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,000	40,000	480,00	
020636	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,000	40,000	480,00	
020637	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT FIORINO	12,000	50,000	600,00	
020638	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT FIORINO	12,000	60,000	720,00	
020639	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT FIORINO	20,000	140,000	2.800,00	
020640	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT FIORINO	12,000	30,000	360,00	
020641	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020642	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT FIORINO	2,000	25,000	50,00	
020643	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT FIORINO	1,000	120,000	120,00	
020644	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,000	10,000	40,00	
020650	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT FIORINO	1,000	350,000	350,00	
020651	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT FIORINO	2,000	320,000	640,00	
020652	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT FIORINO	1,000	300,000	300,00	
020653	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT FIORINO	2,000	450,000	900,00	
020663	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT FIORINO	2,000	300,000	600,00	
020654	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT FIORINO	2,000	300,000	600,00	
020655	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT FIORINO	4,000	120,000	480,00	
020656	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT FIORINO	6,000	120,000	720,00	
020657	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT FIORINO	4,000	80,000	320,00	
020658	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT FIORINO	3,000	120,000	360,00	
020659	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,000	60,000	180,00	
020660	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,000	120,000	240,00	
020661	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,000	180,000	540,00	
020662	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT FIORINO	1,000	280,000	280,00	
020664	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020665	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,000	80,000	160,00	
020666	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT FIORINO	10,000	280,000	2.800,00	
020667	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT FIORINO	6,000	120,000	720,00	
020668	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	3,000	60,000	180,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 316

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020669	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	3,000	40,000	120,00	
020670	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT FIORINO	3,000	40,000	120,00	
020671	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT FIORINO	1,000	120,000	120,00	
020672	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT FIORINO	1,000	220,000	220,00	
020673	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT FIORINO	1,000	220,000	220,00	
020674	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020675	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020677	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020678	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,000	250,000	250,00	
020679	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO	1,000	250,000	250,00	
020680	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	2,000	20,000	40,00	
020681	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT FIORINO	10,000	140,000	1.400,00	
020682	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO	4,000	60,000	240,00	
020683	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO	6,000	60,000	360,00	
020685	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO	4,000	50,000	200,00	
020686	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	2,000	150,000	300,00	
020687	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO	10,000	10,000	100,00	
020688	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO	2,000	80,000	160,00	
020689	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO	4,000	80,000	320,00	
020690	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
020691	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO	1,000	200,000	200,00	
021451	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO	1,000	250,000	250,00	
020692	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO	1,000	300,000	300,00	
020693	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO	10,000	30,000	300,00	
020694	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO	10,000	30,000	300,00	
020695	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO	6,000	25,000	150,00	
020696	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO	6,000	25,000	150,00	
020697	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020701	REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	8,000	40,000	320,00	
020703	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO	4,000	40,000	160,00	
020704	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO	4,000	40,000	160,00	
020705	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020706	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020709	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO	6,000	40,000	240,00	
020710	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO	6,000	40,000	240,00	
020711	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO	6,000	40,000	240,00	
020712	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020713	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	4,000	40,000	160,00	
020714	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,000	150,000	300,00	
020715	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020716	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020717	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020718	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO	4,000	450,000	1.800,00	
020719	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,000	200,000	400,00	
021453	REMENDO PARA CARRO SAÚDE	150,000	30,000	4.500,00	
021454	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE	150,000	40,000	6.000,00	
021455	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE	150,000	15,000	2.250,00	
037998	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON	720,000	6,000	4.320,00	
037999	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	5.000,000	6,000	30.000,00	
038000	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
038001	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER	500,000	6,000	3.000,00	
021060	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO	500,000	6,000	3.000,00	
020851	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT	500,000	6,000	3.000,00	
021234	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10	500,000	6,000	3.000,00	
020547	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO	800,000	6,000	4.800,00	
020702	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO	800,000	6,000	4.800,00	
038010	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA	8,000	6,000	48,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 317

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
038011	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA	8,000	45,000	360,00	
038012	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA	14,000	40,000	560,00	
038013	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRADA	14,000	40,000	560,00	
038014	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRADA	14,000	40,000	560,00	
038015	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038016	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038017	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA	12,000	30,000	360,00	
038018	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA	8,000	40,000	320,00	
038019	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038020	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038021	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA	14,000	45,000	630,00	
038022	SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038023	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038025	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	10,000	35,000	350,00	
038026	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038027	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038028	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA	4,000	250,000	1.000,00	
038032	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA	12,000	40,000	480,00	
038033	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STRADA	8,000	80,000	640,00	
038034	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038035	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038036	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA	4,000	80,000	320,00	
038037	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038038	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038039	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038040	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA	4,000	60,000	240,00	
038041	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038042	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA	10,000	60,000	600,00	
038043	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA	12,000	60,000	720,00	
038044	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038045	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA	6,000	180,000	1.080,00	
038046	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,000	120,000	720,00	
038047	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA	6,000	10,000	60,00	
038048	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,000	80,000	480,00	
038049	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038050	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,000	50,000	300,00	
038051	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	12,000	10,000	120,00	
038052	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038053	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038054	REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA	20,000	200,000	4.000,00	
038055	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA	20,000	450,000	9.000,00	
038056	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	10,000	450,000	4.500,00	
038057	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA	2,000	40,000	80,00	
038058	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038059	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA	4,000	30,000	120,00	
038060	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA	6,000	120,000	720,00	
038061	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038062	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA	6,000	120,000	720,00	
038063	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,000	100,000	600,00	
038064	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	30,000	180,00	
038065	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038066	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,000	160,000	960,00	
038067	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038068	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038069	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038070	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,000	40,000	800,00	
038071	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,000	40,000	800,00	
038072	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS FIAT STRADA	20,000	40,000	800,00	
038073	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA	20,000	80,000	1.600,00	
038074	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038075	SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA	4,000	30,000	120,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 318

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
038076	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038077	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA	2,000	30,000	60,00	
038078	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038079	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	15,000	10,000	150,00	
038080	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA	2,000	350,000	700,00	
038081	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038082	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038083	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA	8,000	450,000	3.600,00	
038084	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038086	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038085	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038087	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038088	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038089	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038090	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038092	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,000	150,000	300,00	
038093	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	8,000	150,000	1.200,00	
038094	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038095	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA	2,000	150,000	300,00	
038096	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,000	150,000	300,00	
038097	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA	10,000	450,000	4.500,00	
038098	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA	4,000	120,000	480,00	
038099	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,000	50,000	300,00	
038100	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038101	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA	18,000	40,000	720,00	
038102	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038103	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA	2,000	180,000	360,00	
038104	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038105	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038106	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038107	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038109	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038110	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038111	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038112	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA	6,000	20,000	120,00	
038113	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038114	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038115	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA	12,000	60,000	720,00	
038116	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038117	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	2,000	250,000	500,00	
038118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA	10,000	10,000	100,00	
038119	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA	4,000	60,000	240,00	
038120	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA	6,000	80,000	480,00	
038121	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA	2,000	220,000	440,00	
038122	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038123	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038124	SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA	15,000	30,000	450,00	
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	15,000	40,000	600,00	
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA	15,000	30,000	450,00	
038127	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,000	25,000	150,00	
038128	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA	6,000	25,000	150,00	
038129	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038130	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038132	SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA	14,000	60,000	840,00	
038133	REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA	10,000	60,000	600,00	
038134	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA	600,000	6,000	3.600,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 319

Proponente Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
038135	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA	8,000	45,000	360,00	
038136	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038137	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA	16,000	40,000	640,00	
038138	SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA	16,000	40,000	640,00	
038139	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA	4,000	60,000	240,00	
038140	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038141	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA	8,000	40,000	320,00	
038142	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038143	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038144	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA	2,000	40,000	80,00	
038145	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,000	50,000	300,00	
038146	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA	6,000	80,000	480,00	
038147	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA	2,000	30,000	60,00	
038148	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT STRADA	2,000	30,000	60,00	
038149	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA	2,000	30,000	60,00	
038150	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA	6,000	350,000	2.100,00	
038151	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA	4,000	250,000	1.000,00	
038153	SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL	20,000	20,000	400,00	
038154	SERVIÇO DE TORNO	20,000	80,000	1.600,00	
038155	SERVIÇO SOLDA	30,000	60,000	1.800,00	
038156	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,000	180,000	2.160,00	
038157	SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	14,000	140,000	1.960,00	
038158	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	30,000	20,000	600,00	
038159	SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	10,000	250,000	2.500,00	
038161	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	30,000	80,000	2.400,00	
038162	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	16,000	250,000	4.000,00	
038163	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	40,000	15,000	600,00	
		Total do(s) item(ns) :		2.473.664,00	
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-					
021085	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	44,000	100,000	4.400,00	
019985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	142,000	60,000	8.520,00	
019989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	72,000	80,000	5.760,00	
020030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	52,000	30,000	1.560,00	
020044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	46,000	680,000	31.280,00	
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	46,000	250,000	11.500,00	
020065	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	50,000	250,000	12.500,00	
020129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	116,000	60,000	6.960,00	
037770	TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160	14,000	80,000	1.120,00	
037870	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
021023	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125	6,000	80,000	480,00	
020949	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,000	60,000	600,00	
038178	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125	12,000	20,000	240,00	
038183	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125	12,000	40,000	480,00	
019718	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,000	40,000	240,00	
020297	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON	6,000	50,000	300,00	
020298	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020299	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
020300	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	8,000	40,000	320,00	
020318	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	2,000	100,000	200,00	
020486	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020047	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER	8,000	65,000	520,00	
020053	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
020057	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER	6,000	50,000	300,00	
020159	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020160	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020172	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER	12,000	140,000	1.680,00	
020212	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 320

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
020216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,000	220,000	220,00	
020731	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT	4,000	35,000	140,00	
020732	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT	2,000	35,000	70,00	
020733	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT	8,000	35,000	280,00	
021161	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	6,000	180,000	1.080,00	
021170	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	80,000	1.440,00	
021225	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	20,000	35,000	700,00	
021226	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	
021227	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	
021229	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10	1,000	300,000	300,00	
021242	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
020515	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO	10,000	50,000	500,00	
020550	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO	12,000	50,000	600,00	
020697	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020712	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020715	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020716	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020717	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
021454	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE	150,000	40,000	6.000,00	
021455	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE	150,000	15,000	2.250,00	
038019	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038020	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038023	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038026	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038032	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA	12,000	40,000	480,00	
038034	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038037	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038038	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038039	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038041	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038044	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038047	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA	6,000	10,000	60,00	
038051	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	12,000	10,000	120,00	
038052	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038053	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038058	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038061	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038062	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA	6,000	120,000	720,00	
038065	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038067	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038068	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038069	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038073	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA	20,000	80,000	1.600,00	
038074	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038079	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	15,000	10,000	150,00	
038081	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038084	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038085	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038087	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038088	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038096	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,000	150,000	300,00	
038098	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA	4,000	120,000	480,00	
038106	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038107	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038109	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038113	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA	10,000	10,000	100,00	
038120	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA	6,000	80,000	480,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 321

Proponente Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
038123	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	15,000	40,000	600,00	
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA	15,000	30,000	450,00	
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038154	SERVIÇO DE TORNO	20,000	80,000	1.600,00	
038155	SERVIÇO SOLDA	30,000	60,000	1.800,00	
038156	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,000	180,000	2.160,00	
038159	SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	10,000	250,000	2.500,00	
038161	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	30,000	80,000	2.400,00	
038162	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	16,000	250,000	4.000,00	
038163	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	40,000	15,000	600,00	
		Total do(s) item(ns) :		150.670,00	
R F BEZERRA - EPP					
021085	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	44,000	100,000	4.400,00	
019985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	142,000	60,000	8.520,00	
019989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	72,000	80,000	5.760,00	
020030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	52,000	30,000	1.560,00	
020044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	46,000	680,000	31.280,00	
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	46,000	250,000	11.500,00	
020065	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	50,000	250,000	12.500,00	
020129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	66,000	60,000	3.960,00	
020131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	116,000	60,000	6.960,00	
037770	TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160	14,000	80,000	1.120,00	
037870	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015	2,000	140,000	280,00	
021023	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125	6,000	80,000	480,00	
021027	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125	12,000	24,000	288,00	
020949	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,000	60,000	600,00	
038178	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125	12,000	20,000	240,00	
038179	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125	12,000	14,000	168,00	
038180	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125	12,000	14,000	168,00	
038181	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125	12,000	14,000	168,00	
038182	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125	12,000	14,000	168,00	
038183	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125	12,000	40,000	480,00	
019828	SUBSTITUIÇAO PARABRISA NISSAN FRONTIER	2,000	20,000	40,00	
019718	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,000	40,000	240,00	
020297	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON	6,000	50,000	300,00	
020298	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON	4,000	40,000	160,00	
020299	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON	2,000	40,000	80,00	
020300	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	8,000	40,000	320,00	
020318	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	2,000	100,000	200,00	
020486	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON	4,000	60,000	240,00	
020047	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER	8,000	65,000	520,00	
020053	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER	8,000	60,000	480,00	
020057	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER	6,000	50,000	300,00	
020159	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020160	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER	2,000	60,000	120,00	
020172	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER	12,000	140,000	1.680,00	
020212	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER	1,000	250,000	250,00	
020216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,000	220,000	220,00	
020731	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT	4,000	35,000	140,00	
020732	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT	2,000	35,000	70,00	
020733	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT	8,000	35,000	280,00	
021161	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	6,000	180,000	1.080,00	
021170	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10	18,000	80,000	1.440,00	
021225	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	20,000	35,000	700,00	
021226	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	
021227	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	6,000	30,000	180,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 322

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
021229	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10	1,000	300,000	300,00	
021242	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10	6,000	60,000	360,00	
020515	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO	10,000	50,000	500,00	
020550	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO	12,000	50,000	600,00	
020697	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	10,000	40,000	400,00	
020698	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO	1,000	50,000	50,00	
020699	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,000	55,000	55,00	
020700	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,000	50,000	50,00	
020707	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020708	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO	2,000	50,000	100,00	
020712	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO	2,000	40,000	80,00	
020715	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020716	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
020717	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO	1,000	30,000	30,00	
021454	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE	150,000	40,000	6.000,00	
021455	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE	150,000	15,000	2.250,00	
038019	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038020	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA	10,000	40,000	400,00	
038023	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038026	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038032	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA	12,000	40,000	480,00	
038034	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038037	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038038	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA	4,000	40,000	160,00	
038039	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038041	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038044	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038047	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA	6,000	10,000	60,00	
038051	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	12,000	10,000	120,00	
038052	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038053	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA	10,000	120,000	1.200,00	
038058	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038061	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	60,000	360,00	
038062	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA	6,000	120,000	720,00	
038065	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,000	40,000	240,00	
038067	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038068	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038069	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	18,000	10,000	180,00	
038073	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA	20,000	80,000	1.600,00	
038074	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038079	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	15,000	10,000	150,00	
038081	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038084	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038085	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA	2,000	120,000	240,00	
038087	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038088	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA	2,000	80,000	160,00	
038096	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,000	150,000	300,00	
038098	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA	4,000	120,000	480,00	
038106	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038107	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038109	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA	2,000	200,000	400,00	
038113	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA	20,000	140,000	2.800,00	
038118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA	10,000	10,000	100,00	
038120	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA	6,000	80,000	480,00	
038123	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA	2,000	300,000	600,00	
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	15,000	40,000	600,00	
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA	15,000	30,000	450,00	
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA	2,000	60,000	120,00	
038154	SERVIÇO DE TORNO	20,000	80,000	1.600,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 323

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
038155	SERVIÇO SOLDA	30,000	60,000	1.800,00	
038156	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,000	180,000	2.160,00	
038159	SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	10,000	250,000	2.500,00	
038161	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	30,000	80,000	2.400,00	
038162	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	16,000	250,000	4.000,00	
038163	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	40,000	15,000	600,00	
		Total do(s) item(ns) :		152.005,00	
		Total geral :		2.776.339,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 324

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 325
Rubrica

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021078	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150	44,0000	122,500	5.390,00
021072	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150	41,0000	122,500	5.022,50
021075	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150	44,0000	122,500	5.390,00
021085	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	44,0000	100,000	4.400,00
021090	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	46,0000	57,500	2.645,00
021093	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150	39,0000	25,000	975,00
021095	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150	51,0000	67,500	3.442,50
021094	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150	57,0000	25,000	1.425,00
021091	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150	49,0000	65,000	3.185,00
021083	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150	57,0000	35,000	1.995,00
021054	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150	71,0000	45,000	3.195,00
021059	TROCA DE ÓLEO BROS 150	77,0000	12,500	962,50
021065	LUBRIFICAÇÃO BROS 150	67,0000	22,500	1.507,50
021062	DESEMPENO BROS 150	47,0000	82,500	3.877,50
021092	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150	51,0000	87,500	4.462,50
021096	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150	37,0000	25,000	925,00
020428	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON	8,0000	135,000	1.080,00
020447	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON	3,0000	367,500	1.102,50
019967	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX	96,0000	65,000	6.240,00
019968	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX	76,0000	52,500	3.990,00
019969	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX	136,0000	52,500	7.140,00
019970	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX	156,0000	65,000	10.140,00
019971	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX	156,0000	65,000	10.140,00
019972	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX	46,0000	125,000	5.750,00
019973	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX	46,0000	110,000	5.060,00
019974	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX	156,0000	57,500	8.970,00
019975	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX	86,0000	70,000	6.020,00
019976	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX	90,0000	75,000	6.750,00
019977	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX	90,0000	37,500	3.375,00
019978	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX	90,0000	55,000	4.950,00
019979	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX	66,0000	47,500	3.135,00
019980	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX	51,0000	55,000	2.805,00
019981	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	81,0000	45,000	3.645,00
019982	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX	58,0000	85,000	4.930,00
019983	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX	58,0000	85,000	4.930,00
019984	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX	52,0000	495,000	25.740,00
019985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	142,0000	60,000	8.520,00
019986	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX	122,0000	87,500	10.675,00
019987	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX	100,0000	62,500	6.250,00
019988	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX	122,0000	45,000	5.490,00
019989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	72,0000	80,000	5.760,00
019990	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX	62,0000	55,000	3.410,00
019991	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX	62,0000	55,000	3.410,00
019992	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX	47,0000	130,000	6.110,00
019993	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX	48,0000	110,000	5.280,00
021385	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX	120,0000	87,500	10.500,00
019995	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX	116,0000	87,500	10.150,00
019996	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	120,0000	87,500	10.500,00
019998	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX	66,0000	190,000	12.540,00
019999	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	66,0000	125,000	8.250,00

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020000	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX	66,0000	20,000	1.320,00
020001	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX	56,0000	85,000	4.760,00
020003	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX	56,0000	85,000	4.760,00
020004	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	60,0000	87,500	5.250,00
020005	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX	66,0000	25,000	1.650,00
020006	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX	66,0000	147,500	9.735,00
020007	REVISÃO ALTERNADOR HILUX	66,0000	175,000	11.550,00
020008	REVISÃO NOS FREIOS HILUX	96,0000	335,000	32.160,00
020009	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX	116,0000	495,000	57.420,00
020010	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX	76,0000	410,000	31.160,00
020011	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX	48,0000	87,500	4.200,00
020012	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	48,0000	127,500	6.120,00
020013	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	58,0000	32,500	1.885,00
020014	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	61,0000	190,000	11.590,00
020015	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	58,0000	127,500	7.395,00
020016	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	58,0000	255,000	14.790,00
020017	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	61,0000	182,500	11.132,50
020018	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	68,0000	62,000	4.216,00
020019	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	58,0000	62,500	3.625,00
020021	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX	96,0000	122,500	11.760,00
020022	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	100,0000	17,500	1.750,00
020023	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	100,0000	17,500	1.750,00
021386	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	100,0000	25,000	2.500,00
020025	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	146,0000	70,000	10.220,00
020026	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX	146,0000	60,000	8.760,00
020027	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX	156,0000	90,000	14.040,00
020028	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	121,0000	90,000	10.890,00
020029	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX	116,0000	145,000	16.820,00
020030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	52,0000	30,000	1.560,00
020032	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX	48,0000	395,000	18.960,00
020033	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX	44,0000	70,000	3.080,00
020034	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX	46,0000	127,500	5.865,00
020035	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX	96,0000	20,000	1.920,00
020037	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX	42,0000	850,000	35.700,00
020039	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX	46,0000	650,000	29.900,00
020041	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX	46,0000	465,000	21.390,00
020042	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX	61,0000	665,000	40.565,00
020044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	46,0000	680,000	31.280,00
020046	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX	51,0000	455,000	23.205,00
020048	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX	66,0000	165,000	10.890,00
020050	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX	76,0000	125,000	9.500,00
020052	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX	76,0000	125,000	9.500,00
020054	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DíAGUA HILUX	56,0000	265,000	14.840,00
020055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX	46,0000	305,000	14.030,00
020056	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX	46,0000	305,000	14.030,00
020058	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX	56,0000	285,000	15.960,00
020060	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	43,0000	452,500	19.457,50
020062	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	43,0000	505,000	21.715,00
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	46,0000	250,000	11.500,00
020065	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	50,0000	250,000	12.500,00
020067	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX	71,0000	465,000	33.015,00
020068	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX	66,0000	165,000	10.890,00
020071	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX	76,0000	125,000	9.500,00
020073	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX	66,0000	85,000	5.610,00
020075	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX	136,0000	70,000	9.520,00
020077	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX	44,0000	260,000	11.440,00
021387	SUBSTITUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX	48,0000	405,000	19.440,00
020082	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX	46,0000	305,000	14.030,00
020083	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX	46,0000	260,000	11.960,00
020085	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX	46,0000	232,500	10.695,00
020087	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX	46,0000	282,500	12.995,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 326

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020089	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. HILUX	46,0000	282,500	12.995,00
020090	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX	46,0000	310,000	14.260,00
020092	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.HILUX	46,0000	355,000	16.330,00
020094	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX	76,0000	22,500	1.710,00
020095	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX	116,0000	185,000	21.460,00
020097	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	78,0000	105,000	8.190,00
020099	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX	66,0000	82,500	5.445,00
020101	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	68,0000	82,500	5.610,00
020103	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	44,0000	182,500	8.030,00
020104	SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	100,0000	20,000	2.000,00
020105	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	60,0000	85,000	5.100,00
020106	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	60,0000	85,000	5.100,00
020108	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	42,0000	310,000	13.020,00
020110	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	42,0000	310,000	13.020,00
020111	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	44,0000	310,000	13.640,00
020113	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX	44,0000	525,000	23.100,00
020115	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	122,0000	45,000	5.490,00
020117	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	122,0000	45,000	5.490,00
020118	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	100,0000	45,000	4.500,00
020120	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	100,0000	35,000	3.500,00
020122	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX	56,0000	155,000	8.680,00
020124	SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX	46,0000	322,500	14.835,00
020125	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX	46,0000	355,000	16.330,00
020126	REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX	56,0000	825,000	46.200,00
020127	REVISÃO BICO INJETOR HILUX	76,0000	282,500	21.470,00
020128	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	36,0000	8,000	288,00
020129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	66,0000	60,000	3.960,00
020130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	66,0000	60,000	3.960,00
020131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	116,0000	60,000	6.960,00
020132	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX	116,0000	65,000	7.540,00
020133	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX	46,0000	130,000	5.980,00
020134	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX	76,0000	92,500	7.030,00
020135	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX	56,0000	82,500	4.620,00
020136	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX	96,0000	75,000	7.200,00
020137	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX	98,0000	85,000	8.330,00
020138	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	58,0000	85,000	4.930,00
020139	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX	96,0000	67,500	6.480,00
020140	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX	46,0000	365,000	16.790,00
020141	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX	42,0000	52,500	2.205,00
020142	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX	42,0000	45,000	1.890,00
020143	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX	46,0000	55,000	2.530,00
020144	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX	56,0000	555,000	31.080,00
020145	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX	56,0000	555,000	31.080,00
021475	SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS	18,0000	310,000	5.580,00
021476	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVADEIRA)	18,0000	725,000	13.050,00
021477	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MOTONIVELADORA)	18,0000	1.000,000	18.000,00
021478	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMINHÃO BASCULANTE)	18,0000	500,000	9.000,00
021479	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA)	18,0000	900,000	16.200,00
021573	REMENDO P/ CARRO INFRAESTRUTURA	18,0000	37,500	675,00
021574	VUCANIZÃO INFRAESTRUTURA	18,0000	52,500	945,00
021575	TROCA DE PNEU INFRAESTRUTURA	18,0000	22,500	405,00
021269	SERVIÇO DE REISÃO BROS 160	27,0000	45,000	1.215,00
021173	TROCA DE ÓLEO BROS 160	43,0000	12,500	537,50
021176	DESEMPENO BROS 160	41,0000	85,000	3.485,00
021179	LUBRIFICAÇÃO BROS 160	27,0000	22,500	607,50
021255	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 160	27,0000	125,000	3.375,00
021271	SERVIÇO DE SOLDA BROS 160	27,0000	42,500	1.147,50
021247	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 160	27,0000	122,500	3.307,50
021251	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 160	27,0000	122,500	3.307,50
021258	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 160	27,0000	45,000	1.215,00
021259	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 160	27,0000	105,000	2.835,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 327

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021266	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 160	27,0000	22,500	607,50
021265	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 160	27,0000	22,500	607,50
021267	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 160	27,0000	62,500	1.687,50
021264	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 160	27,0000	85,000	2.295,00
021263	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 160	27,0000	67,500	1.822,50
021261	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 160	27,0000	60,000	1.620,00
021268	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 160	27,0000	22,500	607,50
021504	REMENDO P/ CARRO DMTRAM	36,0000	35,000	1.260,00
021505	VUCANIZAÇÃO P/ DMTRAN	18,0000	45,000	810,00
021506	TROCA DE PNEU P/ DMTRAN	18,0000	20,000	360,00
021309	SERVIÇO DE SOLDA BROS 150	27,0000	47,500	1.282,50
021088	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150	27,0000	47,500	1.282,50
021114	REMENDO PNEU TRATOR	54,0000	65,000	3.510,00
021117	VUCANIZAÇÃO PNEU TRATOR	54,0000	187,500	10.125,00
021120	TROCA DE PNEU TRATOR	18,0000	87,500	1.575,00
021314	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO.	18,0000	500,000	9.000,00
021310	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,0000	425,000	7.650,00
021312	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,0000	440,000	7.920,00
036752	TROCA DE PNEUS DE CAMIONETE	8,0000	17,500	140,00
036757	TROCA DE BICO DO PNEU DE CAMIONETE	4,0000	17,500	70,00
036761	CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMIONETE	10,0000	35,000	350,00
036766	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMIONETE	10,0000	45,000	450,00
036791	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA CAMIONETE	30,0000	145,000	4.350,00
036802	MECANICA E TORNO EM GERAL CAMIONETE	50,0000	225,000	11.250,00
036781	TROCA DE PNEUS DE MOTO BROS	22,0000	12,500	275,00
036782	TROCA DE BICO DO PNEU DE MOTO BROS	8,0000	12,500	100,00
036783	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE MOTO BROS	40,0000	25,000	1.000,00
036784	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE MOTO BROS	10,0000	35,000	350,00
036804	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA MOTO BROS	30,0000	65,000	1.950,00
036760	CONSERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO	20,0000	60,000	1.200,00
036765	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHÃO	10,0000	70,000	700,00
016112	REVISÃO GERAL PARA MOTOS, MODELO BRÓS 150/160	14,0000	55,000	770,00
037764	TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO BRÓS 150/160	21,0000	60,000	1.260,00
037765	TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, MOTO BRÓS 150/160	16,0000	15,000	240,00
037766	TROCA DAS ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA BROS NXR 160	16,0000	67,500	1.080,00
037767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA BROS NXR 160	16,0000	67,500	1.080,00
037768	SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MOTOR MOTO BROS 160	7,0000	182,500	1.277,50
037769	TROCA DE RAIOS MOTO BROS 160	14,0000	65,000	910,00
037770	TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160	14,0000	80,000	1.120,00
037771	TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIOS	21,0000	72,500	1.522,50
037772	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2015	2,0000	240,000	480,00
037775	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2015	2,0000	415,000	830,00
037778	REVISÃO NO ALTERNADOR RANGER 2015	2,0000	145,000	290,00
037780	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA RANGER 2015	2,0000	145,000	290,00
037782	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2015	5,0000	57,500	287,50
037851	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2015	5,0000	65,000	325,00
037852	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2015	5,0000	85,000	425,00
037853	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2015	2,0000	145,000	290,00
037854	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2015	2,0000	187,500	375,00
037855	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2015	2,0000	355,000	710,00
037856	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2015	2,0000	385,000	770,00
037857	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2015	2,0000	405,000	810,00
037858	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2015	2,0000	322,500	645,00
037859	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2015	2,0000	365,000	730,00
037860	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2015	2,0000	355,000	710,00
037862	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2015	1,0000	615,000	615,00
037863	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2015	1,0000	390,000	390,00
037864	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2015	1,0000	305,000	305,00
037865	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2015	2,0000	335,000	670,00
037866	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RANGER 2015	2,0000	455,000	910,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 328

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037867	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2015	2,0000	455,000	910,00
037868	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2015	2,0000	665,000	1.330,00
037869	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2015	2,0000	122,500	245,00
037870	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015	2,0000	140,000	280,00
037871	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2015	2,0000	152,500	305,00
037873	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2015	2,0000	65,000	130,00
037875	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2015	2,0000	225,000	450,00
037878	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2015	2,0000	55,000	110,00
037883	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2015	2,0000	310,000	620,00
037887	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2015	2,0000	260,000	520,00
037888	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2015	2,0000	310,000	620,00
037889	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2015	2,0000	325,000	650,00
037891	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2015	2,0000	305,000	610,00
037892	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2015	2,0000	82,500	165,00
037893	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2015	2,0000	82,500	165,00
037894	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2015	2,0000	32,500	65,00
037895	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2015	2,0000	47,500	95,00
037897	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2015	4,0000	125,000	500,00
037899	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2015	8,0000	152,500	1.220,00
037901	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2015	8,0000	105,000	840,00
037904	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2015	2,0000	82,500	165,00
037905	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2015	12,0000	55,000	660,00
037910	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2015	2,0000	35,000	70,00
037913	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2015	4,0000	20,000	80,00
037914	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2015	2,0000	32,500	65,00
037925	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2015	2,0000	610,000	1.220,00
037927	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2015	2,0000	205,000	410,00
037930	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2015	3,0000	455,000	1.365,00
037932	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2015	2,0000	15,000	30,00
037934	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2015	2,0000	15,000	30,00
037936	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2015	2,0000	22,500	45,00
037937	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2015	4,0000	52,500	210,00
037938	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2015	2,0000	455,000	910,00
037941	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2015	2,0000	65,000	130,00
037943	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2015	2,0000	65,000	130,00
037947	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2015	2,0000	20,000	40,00
037948	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2015	2,0000	82,500	165,00
037951	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2015	2,0000	185,000	370,00
037952	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2015	4,0000	65,000	260,00
037954	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2015	4,0000	65,000	260,00
037956	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2015	4,0000	185,000	740,00
037959	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2015	2,0000	310,000	620,00
037960	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2015	2,0000	87,500	175,00
037963	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2015	2,0000	125,000	250,00
037964	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2015	4,0000	85,000	340,00
037965	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2015	4,0000	85,000	340,00
037967	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2015	2,0000	70,000	140,00
037971	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2015	4,0000	265,000	1.060,00
037973	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2015	2,0000	460,000	920,00
037979	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2015	2,0000	225,000	450,00
037773	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2008	4,0000	225,000	900,00
037774	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2008	4,0000	425,000	1.700,00
037776	REVISÃO ALTERNADOR RANGER 2008	4,0000	122,500	490,00
037777	REVISÃO MOTOR PARTIDA RANGER 2008	4,0000	122,500	490,00
037779	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2008	10,0000	55,000	550,00
037781	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2008	10,0000	70,000	700,00
037783	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2008	10,0000	70,000	700,00
037784	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2008	4,0000	90,000	360,00
037785	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RANGER 2008	4,0000	145,000	580,00
037786	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2008	4,0000	360,000	1.440,00
037788	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RANGER 2008	4,0000	405,000	1.620,00
037789	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2008	4,0000	360,000	1.440,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 329

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037790	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO RANGER 2008	4,0000	360,000	1.440,00
037791	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2008	4,0000	360,000	1.440,00
037792	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2008	4,0000	460,000	1.840,00
037793	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2008	2,0000	460,000	920,00
037794	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2008	2,0000	305,000	610,00
037795	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2008	2,0000	285,000	570,00
037796	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2008	4,0000	305,000	1.220,00
037797	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA MARCHA RANGER 2008	4,0000	505,000	2.020,00
037798	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2008	4,0000	405,000	1.620,00
037799	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2008	4,0000	505,000	2.020,00
037800	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2008	4,0000	130,000	520,00
037801	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2008	4,0000	110,000	440,00
037802	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2008	4,0000	87,500	350,00
037803	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2008	4,0000	57,500	230,00
037804	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2008	4,0000	262,500	1.050,00
037805	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2008	4,0000	42,500	170,00
037806	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA RANGER 2008	4,0000	255,000	1.020,00
037807	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2008	4,0000	255,000	1.020,00
037808	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2008	4,0000	312,500	1.250,00
037809	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2008	4,0000	265,000	1.060,00
037810	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2008	4,0000	265,000	1.060,00
037811	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2008	4,0000	67,500	270,00
037812	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2008	4,0000	67,500	270,00
037813	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2008	4,0000	35,000	140,00
037814	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2008	4,0000	52,500	210,00
037815	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2008	8,0000	82,500	660,00
037816	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2008	16,0000	105,000	1.680,00
037817	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2008	16,0000	125,000	2.000,00
037818	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2008	4,0000	122,500	490,00
037819	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2008	24,0000	65,000	1.560,00
037820	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2008	4,0000	32,500	130,00
037821	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2008	8,0000	17,500	140,00
037822	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2008	4,0000	32,500	130,00
037823	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2008	4,0000	312,500	1.250,00
037824	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2008	4,0000	230,000	920,00
037825	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2008	6,0000	410,000	2.460,00
037826	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2008	4,0000	15,000	60,00
037827	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2008	4,0000	15,000	60,00
037829	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2008	4,0000	25,000	100,00
037830	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2008	8,0000	52,500	420,00
037831	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2008	4,0000	382,500	1.530,00
037833	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 2008	4,0000	62,500	250,00
037834	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 2008	4,0000	62,500	250,00
037835	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2008	4,0000	20,000	80,00
037836	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2008	4,0000	82,500	330,00
037837	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2008	4,0000	155,000	620,00
037838	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 2008	8,0000	70,000	560,00
037839	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2008	8,0000	90,000	720,00
037840	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2008	8,0000	182,500	1.460,00
037841	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2008	4,0000	305,000	1.220,00
037842	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 2008	4,0000	85,000	340,00
037844	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 2008	4,0000	85,000	340,00
037845	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2008	8,0000	85,000	680,00
037846	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2008	8,0000	67,500	540,00
037847	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2008	4,0000	52,500	210,00
037848	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2008	8,0000	257,500	2.060,00
037849	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2008	4,0000	360,000	1.440,00
037850	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2008	4,0000	225,000	900,00
037872	REVISÃO NA PARTE ELETRICA L200 TRITON	2,0000	260,000	520,00
037876	REVISÃO NO ALTERNADOR L200 TRITON	2,0000	127,500	255,00
037874	REVISÃO NA SUSPENSÃO L200 TRITON	2,0000	425,000	850,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 330

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037879	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA L200 TRITON	2,0000	122,500	245,00
037880	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON	5,0000	62,500	312,50
037881	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON	5,0000	62,500	312,50
037882	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON	5,0000	62,500	312,50
037884	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER L200 TRITON	2,0000	82,500	165,00
037885	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON	2,0000	145,000	290,00
037886	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA L200 TRITON	2,0000	365,000	730,00
037890	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA L200 TRITON	2,0000	365,000	730,00
037896	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO L200 TRITON	2,0000	335,000	670,00
037898	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO L200 TRITON	2,0000	385,000	770,00
037900	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE L200 TRITON	2,0000	405,000	810,00
037902	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR L200 TRITON	1,0000	465,000	465,00
037903	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
037907	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM L200 TRITON	1,0000	290,000	290,00
037908	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA L200 TRITON	2,0000	310,000	620,00
037909	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA L200 TRITON	2,0000	460,000	920,00
037912	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL L200 TRITON	2,0000	410,000	820,00
037915	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR L200 TRITON	2,0000	660,000	1.320,00
037917	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO L200 TRITON	2,0000	87,500	175,00
037918	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN L200 TRITON	2,0000	87,500	175,00
037919	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON	2,0000	57,500	115,00
037920	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA L200 TRITON	2,0000	260,000	520,00
037921	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA L200 TRITON	2,0000	55,000	110,00
037922	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DÁGUA L200 TRITON	2,0000	260,000	520,00
037923	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL L200 TRITON	2,0000	295,000	590,00
037924	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE OLEO L200 TRITON	2,0000	310,000	620,00
037926	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA L200 TRITON	2,0000	265,000	530,00
037928	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL L200 TRITON	2,0000	290,000	580,00
037929	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR L200 TRITON	2,0000	65,000	130,00
037931	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON	2,0000	65,000	130,00
037933	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR L200 TRITON	2,0000	37,500	75,00
037935	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	2,0000	45,000	90,00
037939	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	4,0000	125,000	500,00
037940	SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO L200 TRITON	8,0000	85,000	680,00
037942	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR L200 TRITON	8,0000	85,000	680,00
037944	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN L200 TRITON	2,0000	90,000	180,00
037945	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS L200 TRITON	12,0000	52,500	630,00
037946	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL L200 TRITON	2,0000	35,000	70,00
037949	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS L200 TRITON	4,0000	25,000	100,00
037950	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO L200 TRITON	2,0000	30,000	60,00
037953	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE L200 TRITON	2,0000	365,000	730,00
037955	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO ÓLEO L200 TRITON	2,0000	290,000	580,00
037957	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM L200 TRITON	3,0000	455,000	1.365,00
037958	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO L200 TRITON	2,0000	12,500	25,00
037961	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL L200 TRITON	2,0000	12,500	25,00
037962	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	2,0000	25,000	50,00
037966	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS L200 TRITON	4,0000	57,500	230,00
037968	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÕES L200 TRITON	2,0000	425,000	850,00
037969	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON	2,0000	65,000	130,00
037972	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON	2,0000	65,000	130,00
037974	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU L200 TRITON	2,0000	20,000	40,00
037976	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR L200 TRITON	2,0000	87,500	175,00
037978	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA L200 TRITON	2,0000	147,500	295,00
037980	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON	4,0000	55,000	220,00
037981	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	4,0000	55,000	220,00
037982	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS L200 TRITON	4,0000	162,500	650,00
037983	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VOLANTE L200 TRITON	2,0000	322,500	645,00
037984	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L200 TRITON	2,0000	62,500	125,00
037985	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA L200 TRITON	2,0000	82,500	165,00
037986	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 331

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037987	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO L200 TRITON	4,0000	52,500	210,00
037988	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO L200 TRITON	2,0000	50,000	100,00
037990	SUBSTITUIÇÃO DE VALVUAS L200 TRITON	4,0000	260,000	1.040,00
037991	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR L200 TRITON	2,0000	352,500	705,00
037992	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN L200 TRITON	2,0000	205,000	410,00
021291	SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	10,0000	82,500	825,00
021295	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150	30,0000	45,000	1.350,00
021001	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125	15,0000	45,000	675,00
021003	TROCA DE ÓLEO BROS 125	15,0000	12,500	187,50
021006	DESEMPENO BROS 125	10,0000	85,000	850,00
021010	LUBRIFICAÇÃO BROS 125	20,0000	25,000	500,00
021341	SERVIÇO DE SOLDA BROS 125	20,0000	45,000	900,00
021012	SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125	10,0000	45,000	450,00
021013	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125	6,0000	125,000	750,00
021047	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125	20,0000	12,500	250,00
021023	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125	6,0000	80,000	480,00
021019	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125	6,0000	122,500	735,00
021027	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125	12,0000	27,000	324,00
021035	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125	10,0000	65,000	650,00
021050	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125	12,0000	45,000	540,00
021053	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125	8,0000	22,500	180,00
021044	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 125	6,0000	12,500	75,00
021031	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125	8,0000	85,000	680,00
021039	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125	10,0000	65,000	650,00
021041	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125	20,0000	65,000	1.300,00
021359	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125	20,0000	37,500	750,00
020947	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125	6,0000	85,000	510,00
020875	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125	10,0000	12,500	125,00
020876	DESEMPENO YAMAHA XTZ 125	6,0000	82,500	495,00
021363	LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,0000	22,500	225,00
020944	SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 125	10,0000	45,000	450,00
020946	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125	4,0000	85,000	340,00
020948	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,0000	37,500	375,00
020949	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,0000	60,000	600,00
020954	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125	20,0000	17,500	350,00
020955	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125	10,0000	12,500	125,00
020952	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125	10,0000	70,000	700,00
020953	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125	20,0000	70,000	1.400,00
020956	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125	8,0000	45,000	360,00
020951	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125	6,0000	85,000	510,00
020957	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125	6,0000	22,500	135,00
021365	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ	12,0000	32,500	390,00
020965	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150	10,0000	85,000	850,00
020963	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150	6,0000	90,000	540,00
020964	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150	6,0000	95,000	570,00
020962	SERVIOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150	10,0000	45,000	450,00
020961	LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,0000	25,000	300,00
020960	DESEMPENO YAMAHA XTZ 150	10,0000	85,000	850,00
020959	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150	10,0000	12,500	125,00
020958	SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150	16,0000	35,000	560,00
020966	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,0000	35,000	420,00
020967	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	6,0000	85,000	510,00
021366	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,0000	45,000	450,00
020970	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150	6,0000	65,000	390,00
020971	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150	6,0000	65,000	390,00
020972	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150	10,0000	65,000	650,00
020973	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150	6,0000	20,000	120,00
020977	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150	10,0000	15,000	150,00
020982	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150	12,0000	45,000	540,00
020984	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 150	6,0000	25,000	150,00
038164	REMENDO PNEU DE MOTO	353,0000	20,000	7.060,00
024516	VULCANIZAÇÃO	226,0000	22,500	5.085,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 332

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
037832	TROCA DE PNEU.	276,0000	15,000	4.140,00
038165	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150	30,0000	35,000	1.050,00
038166	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 150	20,0000	22,500	450,00
038167	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150	12,0000	10,000	120,00
038168	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 150	16,0000	25,000	400,00
038169	SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150	14,0000	25,000	350,00
038170	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150	12,0000	20,000	240,00
038171	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO BROS 150	12,0000	20,000	240,00
038172	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150	12,0000	20,000	240,00
038173	REVISÃO CARBURADOR BROS 150	16,0000	47,500	760,00
038174	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 150	16,0000	112,500	1.800,00
038175	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125	20,0000	35,000	700,00
038176	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 125	12,0000	25,000	300,00
038177	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125	10,0000	7,500	75,00
038178	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125	12,0000	20,000	240,00
038179	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125	12,0000	14,500	174,00
038180	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125	12,0000	14,500	174,00
038181	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125	12,0000	14,500	174,00
038182	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125	12,0000	14,500	174,00
038183	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125	12,0000	40,000	480,00
038184	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125	10,0000	85,000	850,00
038185	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125	8,0000	35,000	280,00
038186	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125	10,0000	22,500	225,00
038187	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125	6,0000	7,500	45,00
038188	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125	6,0000	20,000	120,00
038189	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125	10,0000	20,000	200,00
038190	SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125	10,0000	20,000	200,00
038191	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO YAMAHA XTZ 125	10,0000	20,000	200,00
038192	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,0000	20,000	200,00
038193	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125	10,0000	47,500	475,00
038194	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125	10,0000	85,000	850,00
038195	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150	8,0000	32,500	260,00
038196	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150	12,0000	17,500	210,00
038197	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150	6,0000	10,000	60,00
038198	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 150	8,0000	20,000	160,00
038199	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150	8,0000	20,000	160,00
038200	SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,0000	20,000	200,00
038201	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150	10,0000	20,000	200,00
038202	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	10,0000	20,000	200,00
038203	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150	10,0000	45,000	450,00
038204	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150	10,0000	85,000	850,00
019673	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00
019674	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER	4,0000	45,000	180,00
019675	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER	12,0000	55,000	660,00
019888	SUBSTITUIÇAO ARTICULAÇAO AXIAL NISSAN FRONTIER	8,0000	45,000	360,00
019710	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00
019707	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00
019932	SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO DIANT. NISSAN FRONTIER	6,0000	45,000	270,00
019933	SUBSTITUIÇAO BATENTE SUSPENSAO TRAZ. NISSAN FRONTIER	6,0000	35,000	210,00
019767	SUBSTITUIÇAO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	6,0000	122,500	735,00
019936	SUBSTITUIÇAO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER	4,0000	252,500	1.010,00
019682	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER	6,0000	37,500	225,00
019861	SUBSTITUIÇAO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER	2,0000	252,500	505,00
019939	SUBSTITUIÇAO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER	1,0000	285,000	285,00
019863	SUBSTITUIÇAO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER	2,0000	352,500	705,00
019830	SUBSTITUIÇAO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER	2,0000	210,000	420,00
019679	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER	6,0000	70,000	420,00
019678	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER	6,0000	70,000	420,00
019890	SUBSTITUIÇAO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER	1,0000	260,000	260,00
019771	SUBSTITUIÇAO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	4,0000	85,000	340,00
019753	SUBSTITUIÇAO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONTIER	10,0000	85,000	850,00
019748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER	12,0000	65,000	780,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 333

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019868	SUBSTITUIÇAO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	252,500	252,50
019947	SUBSTITUIÇAO CARDAN NISSAN FRONTIER	2,0000	182,500	365,00
019761	SUBSTITUIÇAO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRONTIER	6,0000	182,500	1.095,00
019763	SUBSTITUIÇAO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	6,0000	122,500	735,00
019713	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	52,500	315,00
019731	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	122,500	245,00
019945	SUBSTITUIÇAO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER	8,0000	45,000	360,00
019946	SUBSTITUIÇAO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER	8,0000	45,000	360,00
019919	SUBSTITUIÇAO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	1,0000	162,500	162,50
019804	SUBSTITUIÇAO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,0000	55,000	220,00
019802	SUBSTITUIÇAO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER	2,0000	255,000	510,00
019951	SUBSTITUIÇAO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER	4,0000	105,000	420,00
019950	SUBSTITUIÇAO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER	4,0000	85,000	340,00
019684	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00
019846	SUBSTITUIÇAO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	355,000	355,00
019954	SUBSTITUIÇAO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	1,0000	355,000	355,00
019698	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER	1,0000	47,500	47,50
019850	SUBSTITUIÇAO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	357,500	357,50
019788	SUBSTITUIÇAO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	85,000	170,00
019956	SUBSTITUIÇAO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER	1,0000	35,000	35,00
019957	SUBSTITUIÇAO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER	1,0000	35,000	35,00
019920	SUBSTITUIÇAO FILTRO NISSAN FRONTIER	10,0000	20,000	200,00
019832	SUBSTITUIÇAO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	10,0000	15,000	150,00
019807	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER	10,0000	15,000	150,00
019808	SUBSTITUIÇAO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER	10,0000	15,000	150,00
019934	SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONTIER	4,0000	35,000	140,00
019935	SUBSTITUIÇAO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER	4,0000	35,000	140,00
019728	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	122,500	245,00
019871	SUBSTITUIÇAO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER	1,0000	355,000	355,00
019726	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN FRONTIER	2,0000	87,500	175,00
019723	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN FRONTIER	2,0000	67,500	135,00
019720	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	82,500	165,00
019714	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,0000	82,500	330,00
019695	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	60,000	360,00
019944	SUBSTITUIÇAO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER	2,0000	70,000	140,00
019943	SUBSTITUIÇAO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER	2,0000	65,000	130,00
019712	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER	2,0000	465,000	930,00
019765	SUBSTITUIÇAO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER	6,0000	20,000	120,00
019776	SUBSTITUIÇAO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	6,0000	15,000	90,00
019908	SUBSTITUIÇAO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	2,0000	27,500	55,00
019792	SUBSTITUIÇAO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	27,500	55,00
019745	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONTIER	2,0000	87,500	175,00
019828	SUBSTITUIÇAO PARABRISA NISSAN FRONTIER	2,0000	160,000	320,00
019700	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	62,500	125,00
019869	SUBSTITUIÇAO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	285,000	285,00
019677	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRONTIER	8,0000	67,500	540,00
019676	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONTIER	8,0000	67,500	540,00
019801	SUBSTITUIÇAO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	85,000	170,00
019803	SUBSTITUIÇAO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER	2,0000	230,000	460,00
019794	SUBSTITUIÇAO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,0000	185,000	370,00
019789	SUBSTITUIÇAO RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	85,000	170,00
019704	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	65,000	390,00
019718	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	40,000	240,00
019826	SUBSTITUIÇAO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	32,500	65,00
019853	SUBSTITUIÇAO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,0000	85,000	170,00
019691	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	62,500	375,00
019773	SUBSTITUIÇAO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	2,0000	82,500	165,00
019686	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	65,000	390,00
019925	SUBSTITUIÇAO SENSOR ROTAÇAO NISSAN FRONTIER	2,0000	165,000	330,00
019715	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,0000	45,000	180,00
019805	SUBSTITUIÇAO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 334

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
019949	SUBSTITUIÇAO TRIZETA NISSAN FRONTIER	4,0000	65,000	260,00
019938	SUBSTITUIÇAO TURBINA NISSAN FRONTIER	1,0000	182,500	182,50
019923	SUBSTITUIÇAO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER	2,0000	87,500	175,00
019952	SUBSTITUIÇAO VALVULA TERMOSTATICA NISSAN FRONTIER	1,0000	62,500	62,50
019955	SUBSTITUIÇAO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER	1,0000	55,000	55,00
019892	SUBSTUIÇAO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	287,500	287,50
020286	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON	4,0000	65,000	260,00
020287	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON	4,0000	47,500	190,00
020288	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON	12,0000	52,500	630,00
020289	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON	12,0000	62,500	750,00
020290	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON	12,0000	62,500	750,00
020291	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON	12,0000	87,500	1.050,00
020292	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON	12,0000	75,000	900,00
020293	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON	8,0000	35,000	280,00
020294	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON	6,0000	62,500	375,00
020295	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON	6,0000	62,500	375,00
020296	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON	8,0000	45,000	360,00
020297	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON	6,0000	50,000	300,00
020298	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON	4,0000	40,000	160,00
020299	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON	2,0000	40,000	80,00
020300	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	8,0000	40,000	320,00
020301	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON	2,0000	75,000	150,00
020302	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON	2,0000	75,000	150,00
020303	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON	2,0000	405,000	810,00
020305	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON	6,0000	45,000	270,00
020307	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00
020309	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON	4,0000	42,500	170,00
020311	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L200 TRITON	8,0000	42,500	340,00
020315	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 TRITON	2,0000	62,500	125,00
020314	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200 TRITON	2,0000	62,500	125,00
020316	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON	1,0000	125,000	125,00
020318	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	2,0000	100,000	200,00
021306	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON	2,0000	75,000	150,00
020321	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON	8,0000	85,000	680,00
020322	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON	20,0000	62,500	1.250,00
020323	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITON	8,0000	255,000	2.040,00
020324	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITON	4,0000	125,000	500,00
020325	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	4,0000	125,000	500,00
020326	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON	6,0000	12,500	75,00
020327	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON	2,0000	82,500	165,00
020329	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	65,000	260,00
020330	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	65,000	260,00
020331	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	6,0000	15,000	90,00
020340	REVISÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	127,500	510,00
020341	REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	127,500	510,00
020345	REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON	6,0000	230,000	1.380,00
020348	REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON	12,0000	422,500	5.070,00
020351	REVISÃO AR CONDICIONADO L200 TRITON	4,0000	255,000	1.020,00
020352	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON	2,0000	62,500	125,00
020353	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON	2,0000	62,500	125,00
020354	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON	2,0000	32,500	65,00
020356	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON	2,0000	182,500	365,00
020358	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	65,000	260,00
020360	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON	2,0000	255,000	510,00
020361	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,0000	205,000	410,00
020363	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	45,000	180,00
020365	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00
020367	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,0000	205,000	410,00
020369	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON	10,0000	12,500	125,00
020372	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON	10,0000	12,500	125,00
021322	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	10,0000	12,500	125,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 335

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020375	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON	12,0000	55,000	660,00
020376	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON	10,0000	62,500	625,00
020377	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON	12,0000	62,500	750,00
020379	SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON	12,0000	62,500	750,00
020381	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON	10,0000	82,500	825,00
020383	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRITON	2,0000	42,500	85,00
020385	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON	2,0000	305,000	610,00
020386	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON	2,0000	45,000	90,00
020387	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON	2,0000	155,000	310,00
020389	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON	8,0000	12,500	100,00
020391	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON	1,0000	455,000	455,00
020395	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON	1,0000	355,000	355,00
020398	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
020399	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON	2,0000	610,000	1.220,00
020400	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON	1,0000	455,000	455,00
020403	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON	1,0000	610,000	610,00
020405	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON	1,0000	152,500	152,50
020408	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON	2,0000	152,500	305,00
020410	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON	2,0000	122,500	245,00
020412	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA L200 TRITON	2,0000	205,000	410,00
020414	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON	1,0000	225,000	225,00
020416	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020418	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON	2,0000	205,000	410,00
020419	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
020420	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
020422	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON	1,0000	225,000	225,00
020424	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,0000	165,000	165,00
020426	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON	4,0000	405,000	1.620,00
020430	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	2,0000	85,000	170,00
020431	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON	2,0000	65,000	130,00
020433	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON	12,0000	42,500	510,00
020443	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON	1,0000	252,500	252,50
021357	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON	1,0000	352,500	352,50
020449	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020450	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020451	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020452	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020453	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,0000	305,000	305,00
020455	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
020457	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	1,0000	305,000	305,00
020458	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON	10,0000	182,500	1.825,00
020459	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00
020460	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON	6,0000	82,500	495,00
020461	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00
020462	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	1,0000	162,500	162,50
020463	SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON	10,0000	15,000	150,00
020464	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON	2,0000	70,000	140,00
020465	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON	2,0000	145,000	290,00
020466	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020467	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020468	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA L200 TRITON	1,0000	255,000	255,00
020469	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITON	1,0000	310,000	310,00
020470	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON	10,0000	32,500	325,00
020471	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON	10,0000	32,500	325,00
020472	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON	6,0000	32,500	195,00
020473	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON	4,0000	30,000	120,00
020474	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,0000	255,000	1.020,00
020475	SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON	1,0000	305,000	305,00
020476	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	1,0000	355,000	355,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 336

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020477	REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	3,0000	605,000	1.815,00
020478	REVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,0000	305,000	1.220,00
020480	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON	6,0000	85,000	510,00
020481	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON	4,0000	490,000	1.960,00
020482	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON	12,0000	47,500	570,00
020483	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON	12,0000	47,500	570,00
020484	SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON	1,0000	147,500	147,50
020485	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON	6,0000	110,000	660,00
020486	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON	4,0000	60,000	240,00
020487	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON	4,0000	82,500	330,00
020488	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON	4,0000	65,000	260,00
020489	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON	1,0000	82,500	82,50
020490	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	6,0000	62,500	375,00
020491	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON	1,0000	260,000	260,00
020492	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON	1,0000	65,000	65,00
020493	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON	1,0000	35,000	35,00
020494	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON	1,0000	35,000	35,00
020495	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON	4,0000	605,000	2.420,00
020496	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON	4,0000	355,000	1.420,00
019997	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX	40,0000	255,000	10.200,00
020020	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER	4,0000	65,000	260,00
020031	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER	4,0000	45,000	180,00
020036	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER	8,0000	45,000	360,00
020038	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RANGER	8,0000	65,000	520,00
020040	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RANGER	8,0000	65,000	520,00
020045	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER	8,0000	82,500	660,00
020047	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER	8,0000	65,000	520,00
020049	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER	4,0000	62,500	250,00
020051	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER	4,0000	62,500	250,00
020053	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER	8,0000	60,000	480,00
020057	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER	6,0000	50,000	300,00
020059	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER	4,0000	45,000	180,00
020061	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER	2,0000	45,000	90,00
020064	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER	6,0000	45,000	270,00
020066	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER	2,0000	62,500	125,00
020069	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER	2,0000	257,500	515,00
020070	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER	2,0000	455,000	910,00
020072	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER	8,0000	42,500	340,00
020074	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER	6,0000	82,500	495,00
020076	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER	4,0000	42,500	170,00
020078	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FORD RANGER	8,0000	42,500	340,00
020079	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER	2,0000	42,500	85,00
020081	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD RANGER	2,0000	45,000	90,00
020084	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD RANGER	2,0000	45,000	90,00
020086	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER	2,0000	85,000	170,00
020088	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER	2,0000	122,500	245,00
021388	SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER	2,0000	62,500	125,00
020093	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER	10,0000	62,500	625,00
020096	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER	12,0000	82,500	990,00
020098	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGER	6,0000	260,000	1.560,00
020100	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGER	4,0000	155,000	620,00
020102	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	4,0000	125,000	500,00
020107	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER	8,0000	20,000	160,00
020109	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	82,500	330,00
020112	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	82,500	330,00
020114	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	65,000	260,00
020116	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	4,0000	15,000	60,00
020119	REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	6,0000	125,000	750,00
020121	REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	125,000	500,00
020123	REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER	12,0000	260,000	3.120,00
020153	REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER	12,0000	460,000	5.520,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 337

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020155	REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	355,000	2.130,00
020156	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER	2,0000	65,000	130,00
020157	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER	1,0000	65,000	65,00
020158	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER	2,0000	35,000	70,00
020159	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER	2,0000	60,000	120,00
020160	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER	2,0000	60,000	120,00
020161	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER	2,0000	205,000	410,00
020162	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,0000	85,000	340,00
020163	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	45,000	180,00
020164	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	65,000	260,00
020165	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,0000	205,000	820,00
020166	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER	10,0000	12,500	125,00
020167	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER	10,0000	12,500	125,00
021389	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER	10,0000	17,500	175,00
020169	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER	20,0000	55,000	1.100,00
020170	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER	12,0000	62,500	750,00
020171	SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER	14,0000	82,500	1.155,00
020172	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER	12,0000	140,000	1.680,00
020173	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER	2,0000	35,000	70,00
020174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER	1,0000	255,000	255,00
020176	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER	1,0000	32,500	32,50
020184	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER	1,0000	155,000	155,00
020185	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	12,500	75,00
020186	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER	1,0000	455,000	455,00
020187	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER	1,0000	355,000	355,00
020188	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER	1,0000	305,000	305,00
020189	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER	2,0000	455,000	910,00
020190	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER	1,0000	355,000	355,00
020191	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER	1,0000	355,000	355,00
020192	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER	1,0000	170,000	170,00
020193	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER	2,0000	125,000	250,00
020194	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER	1,0000	125,000	125,00
020196	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FORD RANGER	2,0000	182,500	365,00
020197	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER	1,0000	222,500	222,50
020198	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER	2,0000	255,000	510,00
020199	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER	3,0000	235,000	705,00
020200	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER	1,0000	405,000	405,00
020203	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER	1,0000	235,000	235,00
020204	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER	1,0000	225,000	225,00
020205	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER	1,0000	205,000	205,00
020206	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER	4,0000	355,000	1.420,00
020207	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER	4,0000	130,000	520,00
020208	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,0000	65,000	390,00
020209	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	65,000	390,00
020210	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER	8,0000	45,000	360,00
020211	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER	1,0000	182,500	182,50
020212	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER	1,0000	250,000	250,00
020213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER	1,0000	250,000	250,00
020215	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FORD RANGER	1,0000	205,000	205,00
020214	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FORD RANGER	1,0000	205,000	205,00
020216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,0000	220,000	220,00
020217	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FORD RANGER	1,0000	252,500	252,50
020218	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,0000	252,500	252,50
020220	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FORD RANGER	1,0000	252,500	252,50
020221	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	1,0000	20,000	20,00
020222	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FORD RANGER	10,0000	182,500	1.825,00
020223	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER	10,0000	85,000	850,00
020224	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER	4,0000	85,000	340,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 338

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020225	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER	2,0000	85,000	170,00
020226	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	1,0000	162,500	162,50
020227	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER	10,0000	12,500	125,00
020228	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER	2,0000	62,500	125,00
020229	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER	2,0000	122,500	245,00
020230	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FORD RANGER	1,0000	255,000	255,00
020231	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FORD RANGER	1,0000	255,000	255,00
020232	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD RANGER	1,0000	255,000	255,00
020233	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER	1,0000	355,000	355,00
020234	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FORD RANGER	6,0000	37,500	225,00
020235	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FORD RANGER	6,0000	37,500	225,00
020236	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FORD RANGER	6,0000	30,000	180,00
020238	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER	6,0000	30,000	180,00
020239	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER	4,0000	252,500	1.010,00
020241	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER	1,0000	252,500	252,50
020242	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	1,0000	352,500	352,50
021393	REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	3,0000	452,500	1.357,50
020244	REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER	6,0000	252,500	1.515,00
020246	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER	6,0000	65,000	390,00
020248	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER	4,0000	65,000	260,00
020250	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER	10,0000	65,000	650,00
020252	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER	10,0000	65,000	650,00
020257	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER	2,0000	125,000	250,00
020262	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER	6,0000	85,000	510,00
020268	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER	2,0000	65,000	130,00
020270	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER	6,0000	85,000	510,00
020271	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER	6,0000	85,000	510,00
020273	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER	2,0000	65,000	130,00
020274	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,0000	65,000	390,00
020276	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER	1,0000	260,000	260,00
020277	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER	1,0000	42,500	42,50
020278	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FORD RANGER	1,0000	32,500	32,50
020282	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER	1,0000	32,500	32,50
020280	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER	6,0000	555,000	3.330,00
020283	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER	4,0000	455,000	1.820,00
020879	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO	8,0000	40,000	320,00
020880	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO	8,0000	40,000	320,00
020881	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DOBLO	12,0000	45,000	540,00
020882	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
020883	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
020884	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DOBLO	10,0000	65,000	650,00
020885	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DOBLO	10,0000	82,500	825,00
020886	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DOBLO	12,0000	40,000	480,00
020887	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DOBLO	6,0000	42,500	255,00
020888	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DOBLO	6,0000	42,500	255,00
020889	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT DOBLO	6,0000	37,500	225,00
020890	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO	10,0000	42,500	425,00
020891	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020893	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	2,0000	45,000	90,00
020894	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	8,0000	45,000	360,00
020895	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020896	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020897	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DOBLO	4,0000	225,000	900,00
020898	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO	16,0000	45,000	720,00
020899	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DOBLO	8,0000	87,500	700,00
020900	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO	6,0000	42,500	255,00
020901	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DOBLO	10,0000	35,000	350,00
020902	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DOBLO	4,0000	35,000	140,00
020903	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DOBLO	4,0000	35,000	140,00
020904	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DOBLO	4,0000	45,000	180,00
020905	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DOBLO	4,0000	45,000	180,00
021394	SUBSTITUIÇAO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 339

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020908	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
020909	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DOBLO	10,0000	37,500	375,00
020910	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DOBLO	20,0000	125,000	2.500,00
020912	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DOBLO	6,0000	155,000	930,00
020913	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	6,0000	85,000	510,00
020914	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DOBLO	10,0000	15,000	150,00
020915	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	65,000	390,00
020916	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020917	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020918	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	12,0000	15,000	180,00
020919	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	8,0000	125,000	1.000,00
020920	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DOBLO	8,0000	125,000	1.000,00
020922	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DOBLO	12,0000	255,000	3.060,00
020923	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DOBLO	20,0000	355,000	7.100,00
020924	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	10,0000	310,000	3.100,00
020925	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DOBLO	2,0000	45,000	90,00
020926	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DOBLO	2,0000	45,000	90,00
020927	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DOBLO	4,0000	35,000	140,00
020928	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DOBLO	4,0000	65,000	260,00
020929	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
020930	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DOBLO	6,0000	125,000	750,00
020931	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DOBLO	6,0000	110,000	660,00
020932	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	32,500	195,00
020933	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	32,500	195,00
020935	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DOBLO	12,0000	12,500	150,00
020936	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DOBLO	12,0000	12,500	150,00
021395	SUBSTITUIÇAO FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	12,0000	12,500	150,00
020937	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	42,500	850,00
020938	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	40,0000	55,000	2.200,00
020940	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	45,000	900,00
020941	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	65,000	1.300,00
020942	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DOBLO	20,0000	147,500	2.950,00
020974	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBLO	2,0000	22,500	45,00
020975	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO	2,0000	182,500	365,00
020976	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO	2,0000	35,000	70,00
020978	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO	2,0000	125,000	250,00
020979	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	12,0000	12,500	150,00
020980	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	355,000	710,00
020981	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO	2,0000	322,500	645,00
020983	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	282,500	565,00
020985	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO	6,0000	352,500	2.115,00
020986	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	252,500	505,00
020987	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	302,500	605,00
020989	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO	2,0000	122,500	245,00
020990	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO	6,0000	82,500	495,00
020991	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO	6,0000	82,500	495,00
020992	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA FIAT DOBLO	6,0000	125,000	750,00
020993	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,0000	87,500	350,00
020994	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	182,500	365,00
020995	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,0000	182,500	730,00
020996	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO	1,0000	310,000	310,00
020997	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
020998	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO	1,0000	205,000	205,00
020999	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	155,000	310,00
021000	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO	12,0000	355,000	4.260,00
021002	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO	8,0000	122,500	980,00
021004	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	10,0000	62,500	625,00
021005	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	8,0000	60,000	480,00
021007	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO	2,0000	47,500	95,00
021008	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO	2,0000	182,500	365,00
021009	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO	4,0000	230,000	920,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 340

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020518	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO	1,0000	252,500	252,50
021011	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DOBLO	1,0000	222,500	222,50
021014	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DOBLO	1,0000	222,500	222,50
021015	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021016	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021017	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021018	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021020	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	4,0000	20,000	80,00
021021	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DOBLO	12,0000	145,000	1.740,00
021024	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO	10,0000	82,500	825,00
021025	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO	12,0000	67,500	810,00
021028	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO	4,0000	47,500	190,00
021030	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	2,0000	152,500	305,00
021033	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DOBLO	10,0000	12,500	125,00
021034	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO	4,0000	62,500	250,00
021036	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO	4,0000	85,000	340,00
021038	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	225,000	225,00
021040	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	225,000	225,00
021042	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021043	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,0000	255,000	255,00
021045	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO	12,0000	40,000	480,00
021046	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO	8,0000	40,000	320,00
021048	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO	8,0000	25,000	200,00
021049	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO	8,0000	25,000	200,00
021051	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	4,0000	45,000	180,00
021052	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO	10,0000	82,500	825,00
021055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,0000	82,500	825,00
021056	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,0000	82,500	825,00
021058	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	14,0000	45,000	630,00
021061	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO	4,0000	45,000	180,00
021063	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO	4,0000	45,000	180,00
021064	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
021066	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
021067	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO	10,0000	65,000	650,00
021068	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DOBLO	18,0000	65,000	1.170,00
021071	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DOBLO	6,0000	45,000	270,00
021073	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
021074	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DOBLO	10,0000	45,000	450,00
021076	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DOBLO	6,0000	55,000	330,00
021077	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	6,0000	55,000	330,00
021079	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	1,0000	87,500	87,50
021080	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DOBLO	1,0000	32,500	32,50
021081	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DOBLO	1,0000	32,500	32,50
021082	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DOBLO	1,0000	32,500	32,50
021084	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DOBLO	6,0000	322,500	1.935,00
021086	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	10,0000	252,500	2.525,00
020720	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT	4,0000	52,500	210,00
020721	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020722	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT	8,0000	42,500	340,00
020724	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT	8,0000	42,500	340,00
020723	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT	6,0000	42,500	255,00
020725	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT	10,0000	57,500	575,00
020726	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT	10,0000	57,500	575,00
020727	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT	6,0000	35,000	210,00
020728	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT	6,0000	45,000	270,00
021422	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAUT	6,0000	45,000	270,00
020729	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT	6,0000	35,000	210,00
020730	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT	6,0000	45,000	270,00
020731	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT	4,0000	35,000	140,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 341

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020732	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT	2,0000	35,000	70,00
020733	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT	8,0000	35,000	280,00
020734	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT	2,0000	62,500	125,00
020735	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT	2,0000	52,500	105,00
020736	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT	2,0000	252,500	505,00
020737	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT	8,0000	45,000	360,00
020738	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT	4,0000	65,000	260,00
020739	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT	4,0000	35,000	140,00
020740	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT	8,0000	35,000	280,00
020741	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020742	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020743	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020744	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT	2,0000	52,500	105,00
020745	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT	2,0000	52,500	105,00
020746	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT	4,0000	62,500	250,00
020747	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT	10,0000	62,500	625,00
020748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT	15,0000	55,000	825,00
020749	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT	12,0000	125,000	1.500,00
020750	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT	12,0000	152,500	1.830,00
020751	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	12,0000	125,000	1.500,00
020752	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT	10,0000	12,500	125,00
020753	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	82,500	495,00
020754	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	65,000	390,00
020755	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	65,000	390,00
020757	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT	4,0000	15,000	60,00
020758	REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	125,000	750,00
020764	REVISÃO ALTERNADOR RENAULT	6,0000	125,000	750,00
020765	REVISÃO NOS FREIOS RENAULT	10,0000	255,000	2.550,00
020767	REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT	10,0000	355,000	3.550,00
020768	REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT	10,0000	310,000	3.100,00
020769	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT	2,0000	65,000	130,00
020770	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RENAULT	2,0000	55,000	110,00
020771	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT	2,0000	22,500	45,00
020773	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT	4,0000	82,500	330,00
020774	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	62,500	250,00
020775	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT	2,0000	122,500	245,00
020777	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT	2,0000	182,500	365,00
020778	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020780	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	55,000	220,00
020781	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT	2,0000	190,000	380,00
020782	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT	20,0000	15,000	300,00
020783	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT	10,0000	15,000	150,00
021434	SUBSTITUIÇAO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT	8,0000	15,000	120,00
020785	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT	16,0000	45,000	720,00
020786	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT	20,0000	55,000	1.100,00
020787	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT	20,0000	45,000	900,00
020788	SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT	18,0000	62,500	1.125,00
020789	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT	18,0000	142,500	2.565,00
020790	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT	2,0000	32,500	65,00
020791	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT	2,0000	255,000	510,00
020792	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT	2,0000	37,500	75,00
020794	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT	2,0000	122,500	245,00
020795	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT	15,0000	15,000	225,00
020796	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT	2,0000	255,000	510,00
020798	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT	2,0000	255,000	510,00
020800	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT	2,0000	205,000	410,00
020801	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT	6,0000	405,000	2.430,00
020802	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT	2,0000	210,000	420,00
020803	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT	2,0000	225,000	450,00
020804	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT	2,0000	155,000	310,00
020805	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT	2,0000	122,500	245,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 342

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020806	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT	2,0000	105,000	210,00
020807	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DíAGUA RENAULT	2,0000	155,000	310,00
020808	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RENAULT	2,0000	65,000	130,00
020809	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT	1,0000	152,500	152,50
020810	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL RENAULT	4,0000	202,500	810,00
020811	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT	2,0000	252,500	505,00
020812	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT	2,0000	205,000	410,00
020813	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT	2,0000	155,000	310,00
020814	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR RENAULT	2,0000	85,000	170,00
020815	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT	6,0000	310,000	1.860,00
020816	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT	4,0000	85,000	340,00
020817	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT	6,0000	65,000	390,00
020818	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT	6,0000	65,000	390,00
020819	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT	6,0000	42,500	255,00
020820	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT	1,0000	82,500	82,50
020821	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT	1,0000	155,000	155,00
020822	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT	1,0000	225,000	225,00
020823	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. RENAULT	1,0000	205,000	205,00
020824	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. RENAULT	1,0000	205,000	205,00
020825	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. RENAULT	1,0000	205,000	205,00
020826	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. RENAULT	1,0000	225,000	225,00
020827	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. RENAULT	1,0000	225,000	225,00
020828	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT	1,0000	15,000	15,00
020829	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RENAULT	10,0000	145,000	1.450,00
020831	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT	8,0000	65,000	520,00
020832	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT	4,0000	65,000	260,00
020833	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT	4,0000	65,000	260,00
020834	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	2,0000	155,000	310,00
020835	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT	6,0000	15,000	90,00
020836	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT	4,0000	65,000	260,00
020837	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT	4,0000	82,500	330,00
020838	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. RENAULT	1,0000	205,000	205,00
020839	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT	1,0000	205,000	205,00
020841	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT	1,0000	305,000	305,00
020840	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA RENAULT	1,0000	157,500	157,50
020842	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. RENAULT	1,0000	32,500	32,50
020843	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT	10,0000	35,000	350,00
020844	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. RENAULT	6,0000	22,500	135,00
020845	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT	6,0000	22,500	135,00
020846	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT	8,0000	42,500	340,00
020847	SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT	1,0000	85,000	85,00
20848	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,0000	122,500	122,50
20849	REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,0000	155,000	155,00
020850	REVISÃO BICO INJETOR RENAULT	4,0000	45,000	180,00
020853	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT	4,0000	45,000	180,00
020855	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT	4,0000	45,000	180,00
020856	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT	6,0000	45,000	270,00
020857	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO RENAULT	6,0000	45,000	270,00
020858	SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT	2,0000	85,000	170,00
020859	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT	4,0000	85,000	340,00
020860	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT	4,0000	45,000	180,00
020861	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT	6,0000	45,000	270,00
020862	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RENAULT	8,0000	45,000	360,00
020863	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA RENAULT	2,0000	62,500	125,00
020864	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT	4,0000	42,500	170,00
020865	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT	6,0000	155,000	930,00
020866	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT	4,0000	35,000	140,00
020867	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT	2,0000	35,000	70,00
020868	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT	2,0000	35,000	70,00
020870	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT	6,0000	355,000	2.130,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 343

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020871	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT	6,0000	305,000	1.830,00
021098	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10	8,0000	65,000	520,00
021100	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10	8,0000	45,000	360,00
021101	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10	14,0000	50,000	700,00
021104	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLET S-10	14,0000	62,500	875,00
021105	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLET S-10	14,0000	62,500	875,00
021106	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10	14,0000	82,500	1.155,00
021107	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10	14,0000	82,500	1.155,00
021108	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	20,0000	37,500	750,00
021110	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10	10,0000	65,000	650,00
021111	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10	8,0000	65,000	520,00
021113	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10	10,0000	45,000	450,00
021115	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10	10,0000	55,000	550,00
021116	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10	6,0000	45,000	270,00
021118	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	8,0000	55,000	440,00
021119	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	4,0000	42,500	170,00
021441	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10	4,0000	85,000	340,00
021122	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10	4,0000	452,500	1.810,00
021124	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10	16,0000	55,000	880,00
021126	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-10	12,0000	82,500	990,00
021128	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10	8,0000	45,000	360,00
021129	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CHEVROLET S-10	18,0000	45,000	810,00
)21130	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10	4,0000	45,000	180,00
)21131	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVROLET S-10	4,0000	45,000	180,00
021132	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROLET S-10	2,0000	45,000	90,00
021133	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10	2,0000	125,000	250,00
021134	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-10	2,0000	82,500	165,00
021135	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-10	4,0000	82,500	330,00
021136	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10	20,0000	65,000	1.300,00
021137	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10	20,0000	65,000	1.300,00
021138	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S-10	8,0000	205,000	1.640,00
021139	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-10	6,0000	187,500	1.125,00
021140	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	6,0000	122,500	735,00
021141	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10	10,0000	12,500	125,00
021142	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	85,000	340,00
021143	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	65,000	260,00
021144	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	65,000	260,00
021145	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	10,0000	15,000	150,00
021146	REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	6,0000	122,500	735,00
021147	REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	122,500	735,00
021148	REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10	12,0000	252,500	3.030,00
21149	REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	12,0000	410,000	4.920,00
21150	REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	4,0000	355,000	1.420,00
)21151	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10	2,0000	42,500	85,00
021152	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10	2,0000	62,500	125,00
021153	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10	4,0000	32,500	130,00
021155	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	4,0000	152,500	610,00
021156	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	4,0000	85,000	340,00
021157	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10	4,0000	255,000	1.020,00
021158	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	4,0000	122,500	490,00
021159	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	62,500	375,00
021160	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	62,500	375,00
021161	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	6,0000	180,000	1.080,00
021162	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10	10,0000	12,500	125,00
021164	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10	10,0000	12,500	125,00
021442	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	10,0000	12,500	125,00
021166	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	52,500	945,00
021168	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	62,500	1.125,00
021169	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	62,500	1.125,00
021170	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	80,000	1.440,00
021171	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE CHEVROLET S-10	15,0000	145,000	2.175,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 344

38109

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 315

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021172	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR CHEVROLET S-10	2,0000	45,000	90,00
021174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10	1,0000	305,000	305,00
021175	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10	2,0000	35,000	70,00
021177	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10	2,0000	105,000	210,00
021178	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	12,0000	12,500	150,00
021180	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	455,000	910,00
021181	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE CHEVROLET S-10	1,0000	355,000	355,00
021182	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	355,000	355,00
021183	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10	4,0000	455,000	1.820,00
021184	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	355,000	355,00
021185	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	335,000	335,00
021186	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10	2,0000	155,000	310,00
021187	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	155,000	310,00
021188	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10	2,0000	255,000	510,00
021189	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DïAGUA CHEVROLET S-10	2,0000	182,500	365,00
021190	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	2,0000	152,500	305,00
021191	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	255,000	510,00
021192	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	4,0000	202,500	810,00
021194	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	355,000	355,00
021193	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	355,000	355,00
021195	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10	1,0000	225,000	225,00
021196	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	185,000	1.110,00
021197	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	402,500	2.415,00
021198	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,0000	122,500	735,00
021199	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10	8,0000	65,000	520,00
021200	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	8,0000	65,000	520,00
021201	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10	16,0000	50,000	800,00
021202	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021443	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	405,000	405,00
021203	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. CHEVROLET S-10	1,0000	235,000	235,00
021204	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. CHEVROLET S-10	1,0000	205,000	205,00
021205	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021206	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021207	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021208	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021209	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	4,0000	20,000	80,00
021211	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA CHEVROLET S-10	12,0000	142,500	1.710,00
021212	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10	6,0000	82,500	495,00
021213	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10	10,0000	82,500	825,00
021214	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10	6,0000	65,000	390,00
021215	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	2,0000	155,000	310,00
021216	SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10	10,0000	12,500	125,00
021217	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10	4,0000	85,000	340,00
021218	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10	4,0000	160,000	640,00
021220	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021221	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021222	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,0000	255,000	255,00
021223	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,0000	310,000	310,00
021224	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S-10	20,0000	42,500	850,00
021225	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	20,0000	35,000	700,00
021226	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	6,0000	30,000	180,00
021227	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	6,0000	30,000	180,00
021228	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	4,0000	255,000	1.020,00
021229	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10	1,0000	300,000	300,00
021230	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	2,0000	355,000	710,00
021231	REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	1,0000	460,000	460,00
021233	REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	8,0000	260,000	2.080,00
021235	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10	6,0000	65,000	390,00

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021236	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10	6,0000	65,000	390,00
021237	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10	12,0000	65,000	780,00
021239	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10	12,0000	65,000	780,00
021240	SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10	2,0000	122,500	245,00
021241	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10	10,0000	105,000	1.050,00
021242	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10	6,0000	60,000	360,00
021243	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	82,500	495,00
021244	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10	6,0000	82,500	495,00
021246	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10	2,0000	82,500	165,00
021248	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,0000	65,000	390,00
021249	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	1,0000	225,000	225,00
021252	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10	1,0000	35,000	35,00
021253	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10	1,0000	35,000	35,00
021254	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10	1,0000	35,000	35,00
021256	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S-10	4,0000	355,000	1.420,00
021257	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	4,0000	305,000	1.220,00
020304	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020306	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO	4,0000	55,000	220,00
020308	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DUCATO	8,0000	47,500	380,00
020310	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020312	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DUCATO	6,0000	62,500	375,00
020317	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DUCATO	6,0000	62,500	375,00
020319	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DUCATO	6,0000	62,500	375,00
020328	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DUCATO	8,0000	37,500	300,00
020332	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020333	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020334	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT DUCATO	2,0000	60,000	120,00
020335	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DUCATO	6,0000	55,000	330,00
020336	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DUCATO	4,0000	55,000	220,00
020337	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	2,0000	55,000	110,00
020338	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	45,000	270,00
020339	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DUCATO	1,0000	65,000	65,00
020342	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DUCATO	1,0000	65,000	65,00
020343	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO	2,0000	465,000	930,00
020344	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DUCATO	6,0000	45,000	270,00
020347	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	85,000	510,00
020349	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO	4,0000	55,000	220,00
020350	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	45,000	270,00
020355	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO	2,0000	42,500	85,00
020357	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DUCATO	2,0000	42,500	85,00
020359	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUCATO	2,0000	42,500	85,00
020362	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO	1,0000	125,000	125,00
020364	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO	1,0000	122,500	122,50
20366	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO	4,0000	82,500	330,00
20368	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO	10,0000	82,500	825,00
020370	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO	4,0000	82,500	330,00
020371	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DUCATO	12,0000	255,000	3.060,00
020378	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO	8,0000	190,000	1.520,00
020380	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,0000	155,000	620,00
020382	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO	6,0000	20,000	120,00
020388	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	95,000	380,00
020390	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	85,000	340,00
020392	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	65,000	260,00
020393	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	12,0000	15,000	180,00
020394	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	8,0000	145,000	1.160,00
020396	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO	4,0000	145,000	580,00
020397	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO	4,0000	325,000	1.300,00
020401	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO	6,0000	455,000	2.730,00
020402	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	6,0000	405,000	2.430,00
020404	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO	1,0000	65,000	65,00
020406	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO	1,0000	65,000	65,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 346

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020407	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO	2,0000	35,000	70,00
020409	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	122,500	245,00
020411	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	122,500	245,00
020413	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO	1,0000	255,000	255,00
020415	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	2,0000	205,000	410,00
020417	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	55,000	110,00
020421	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	65,000	130,00
020423	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	1,0000	182,500	182,50
020425	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO	10,0000	12,500	125,00
020427	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO	10,0000	12,500	125,00
021445	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	10,0000	12,500	125,00
020432	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	65,000	650,00
020434	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	65,000	650,00
020435	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	65,000	650,00
020436	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	82,500	825,00
020437	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO	10,0000	225,000	2.250,00
020438	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO	1,0000	37,500	37,50
020439	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO	1,0000	312,500	312,50
020440	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO	1,0000	32,500	32,50
020441	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO	1,0000	125,000	125,00
020442	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	10,0000	12,500	125,00
020444	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	457,500	457,50
)20446	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO	1,0000	412,500	412,50
)20448	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	382,500	382,50
)20497	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO	2,0000	555,000	1.110,00
020508	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	355,000	355,00
020499	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	402,500	402,50
020500	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO	1,0000	155,000	155,00
020501	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	155,000	310,00
020502	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO	2,0000	165,000	330,00
020503	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DíAGUA FIAT DUCATO	2,0000	255,000	510,00
020504	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	2,0000	155,000	310,00
020505	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	255,000	510,00
020506	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	4,0000	222,500	890,00
020507	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	455,000	455,00
020509	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO	1,0000	255,000	255,00
020510	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	155,000	155,00
020511	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO	4,0000	452,500	1.810,00
020512	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,0000	122,500	490,00
020513	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,0000	65,000	260,00
020514	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,0000	65,000	260,00
020515	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO	10,0000	50,000	500,00
)20516	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO	2,0000	252,500	505,00
)20517	SUBSTUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	405,000	405,00
)20519	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DUCATO	1,0000	205,000	205,00
020520	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DUCATO	1,0000	205,000	205,00
020521	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020522	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020523	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020524	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020525	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	2,0000	25,000	50,00
020526	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DUCATO	8,0000	145,000	1.160,00
020527	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO	10,0000	82,500	825,00
020528	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO	4,0000	82,500	330,00
020529	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO	4,0000	65,000	260,00
020530	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	1,0000	165,000	165,00
020531	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO	8,0000	12,500	100,00
020532	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO	4,0000	82,500	330,00
020533	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO	4,0000	155,000	620,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 347

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020534	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	255,000	255,00
020535	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020536	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,0000	225,000	225,00
020537	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,0000	305,000	305,00
020538	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO	6,0000	42,500	255,00
020539	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO	6,0000	42,500	255,00
020540	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO	6,0000	27,500	165,00
020541	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO	6,0000	27,500	165,00
020542	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	4,0000	122,500	490,00
020543	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO	1,0000	255,000	255,00
020544	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	1,0000	305,000	305,00
020545	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	6,0000	655,000	3.930,00
020546	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	8,0000	255,000	2.040,00
020548	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020549	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020550	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO	12,0000	50,000	600,00
021446	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOCATO	12,0000	55,000	660,00
020551	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO	2,0000	125,000	250,00
020552	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO	6,0000	85,000	510,00
020553	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DUCATO	6,0000	65,000	390,00
020554	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DUCATO	10,0000	85,000	850,00
020555	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DUCATO	10,0000	85,000	850,00
020556	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DUCATO	2,0000	85,000	170,00
20557	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	2,0000	65,000	130,00
20558	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	2,0000	225,000	450,00
020559	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DUCATO	2,0000	35,000	70,00
020560	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DUCATO	2,0000	35,000	70,00
020561	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DUCATO	2,0000	35,000	70,00
020562	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DUCATO	4,0000	605,000	2.420,00
020563	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	4,0000	455,000	1.820,00
020577	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT FIORINO	4,0000	45,000	180,00
020578	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT FIORINO	4,0000	45,000	180,00
020579	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT FIORINO	14,0000	45,000	630,00
020580	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT FIORINO	14,0000	45,000	630,00
020581	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT FIORINO	14,0000	45,000	630,00
020582	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT FIORINO	4,0000	55,000	220,00
020583	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT FIORINO	4,0000	55,000	220,00
020584	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT FIORINO	6,0000	37,500	225,00
020585	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT FIORINO	8,0000	52,500	420,00
020586	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT FIORINO	8,0000	50,000	400,00
020587	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT FIORINO	8,0000	37,500	300,00
020588	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT FIORINO	10,0000	42,500	425,00
020589	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT FIORINO	6,0000	42,500	255,00
20590	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	52,500	105,00
20591	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	8,0000	47,500	380,00
020593	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT FIORINO	4,0000	55,000	220,00
020592	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT FIORINO	4,0000	55,000	220,00
020594	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO	3,0000	255,000	765,00
020595	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT FIORINO	5,0000	47,500	237,50
020596	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT FIORINO	5,0000	82,500	412,50
021447	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO	5,0000	45,000	225,00
020597	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT FIORINO	10,0000	45,000	450,00
020598	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	45,000	90,00
020599	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FIORINO	2,0000	45,000	90,00
020600	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIORINO	2,0000	45,000	90,00
020601	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	65,000	130,00
020602	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	65,000	130,00
020603	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO	6,0000	65,000	390,00
020604	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO	6,0000	45,000	270,00
020605	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO	6,0000	65,000	390,00
020606	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO	10,0000	125,000	1.250,00
020607	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO	4,0000	155,000	620,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 348

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
021448	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	125,000	500,00
020609	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO	10,0000	12,500	125,00
020610	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	65,000	260,00
020611	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	65,000	260,00
020612	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	60,000	240,00
020613	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	4,0000	12,500	50,00
020614	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	6,0000	125,000	750,00
020615	REVISÃO ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,0000	125,000	750,00
020616	REVISÃO NOS FREIOS FIAT FIORINO	10,0000	255,000	2.550,00
020617	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT FIORINO	10,0000	385,000	3.850,00
020618	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	355,000	1.420,00
020619	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT FIORINO	2,0000	55,000	110,00
020620	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT FIORINO	2,0000	65,000	130,00
020621	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT FIORINO	2,0000	32,500	65,00
020623	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT FIORINO	4,0000	122,500	490,00
020624	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,0000	65,000	390,00
020625	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT FIORINO	2,0000	125,000	250,00
020627	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,0000	65,000	130,00
020628	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,0000	35,000	140,00
020629	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,0000	65,000	260,00
020630	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,0000	122,500	245,00
020632	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT FIORINO	10,0000	12,500	125,00
020633	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT FIORINO	10,0000	12,500	125,00
021449	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	10,0000	12,500	125,00
020635	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	42,500	510,00
020636	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	42,500	510,00
020637	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	52,500	630,00
020638	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	62,500	750,00
020639	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT FIORINO	20,0000	142,500	2.850,00
020640	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT FIORINO	12,0000	32,500	390,00
020641	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT FIORINO	1,0000	202,500	202,50
020642	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT FIORINO	2,0000	27,500	55,00
020643	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT FIORINO	1,0000	122,500	122,50
020644	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	12,500	50,00
020650	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	355,000	355,00
020651	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT FIORINO	2,0000	322,500	645,00
020652	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	305,000	305,00
020653	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT FIORINO	2,0000	455,000	910,00
020663	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	305,000	610,00
020654	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	305,000	610,00
020655	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT FIORINO	4,0000	125,000	500,00
020656	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT FIORINO	6,0000	125,000	750,00
020657	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT FIORINO	4,0000	82,500	330,00
020658	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DíAGUA FIAT FIORINO	3,0000	122,500	367,50
020659	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,0000	62,500	187,50
020660	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	122,500	245,00
020661	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,0000	182,500	547,50
020662	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	285,000	285,00
020664	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
020665	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	85,000	170,00
020666	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT FIORINO	10,0000	285,000	2.850,00
020667	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT FIORINO	6,0000	122,500	735,00
020668	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	3,0000	65,000	195,00
020669	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	3,0000	45,000	135,00
020670	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT FIORINO	3,0000	45,000	135,00
020671	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT FIORINO	1,0000	125,000	125,00
020672	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	225,000	225,00
020673	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT FIORINO	1,0000	225,000	225,00
020674	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
020675	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 349

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
020676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
020677	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
020678	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	255,000	255,00
020679	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	255,000	255,00
020680	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	2,0000	25,000	50,00
020681	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT FIORINO	10,0000	145,000	1.450,00
020682	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO	4,0000	65,000	260,00
020683	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO	6,0000	65,000	390,00
020685	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO	4,0000	55,000	220,00
020686	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	2,0000	155,000	310,00
020687	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO	10,0000	12,500	125,00
020688	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO	2,0000	82,500	165,00
020689	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO	4,0000	82,500	330,00
020690	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
020691	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	205,000	205,00
021451	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO	1,0000	255,000	255,00
020692	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO	1,0000	310,000	310,00
020693	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO	10,0000	35,000	350,00
020694	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO	10,0000	35,000	350,00
020695	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO	6,0000	32,500	195,00
020696	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO	6,0000	27,500	165,00
020697	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	10,0000	40,000	400,00
020698	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO	1,0000	55,000	55,00
020699	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,0000	57,500	57,50
020700	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,0000	65,000	65,00
020701	REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	8,0000	45,000	360,00
020703	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO	4,0000	65,000	260,00
020704	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO	4,0000	60,000	240,00
020705	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO	10,0000	45,000	450,00
020706	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO	10,0000	42,500	425,00
020707	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO	2,0000	50,000	100,00
020708	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO	2,0000	55,000	110,00
020709	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO	6,0000	42,500	255,00
020710	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO	6,0000	50,000	300,00
020711	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO	6,0000	45,000	270,00
020712	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO	2,0000	40,000	80,00
020713	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	4,0000	42,500	170,00
020714	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,0000	165,000	330,00
020715	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO	1,0000	30,000	30,00
020716	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO	1,0000	30,000	30,00
020717	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO	1,0000	30,000	30,00
020718	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO	4,0000	515,000	2.060,00
020719	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,0000	210,000	420,00
021453	REMENDO PARA CARRO SAÚDE	150,0000	35,000	5.250,00
021454	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE	150,0000	40,000	6.000,00
021455	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE	150,0000	15,000	2.250,00
037998	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON	720,0000	8,000	5.760,00
037999	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	5.000,0000	6,500	32.500,00
038000	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER	8,0000	70,000	560,00
038001	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER	500,0000	6,500	3.250,00
021060	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO	500,0000	6,500	3.250,00
020851	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT	500,0000	6,500	3.250,00
021234	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10	500,0000	6,500	3.250,00
020547	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO	800,0000	7,000	5.600,00
020702	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO	800,0000	6,500	5.200,00
038010	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA	8,0000	28,000	224,00
038011	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA	8,0000	47,500	380,00
038012	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA	14,0000	45,000	630,00
038013	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRADA	14,0000	45,000	630,00
038014	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRADA	14,0000	45,000	630,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 350

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038015	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA	10,0000	50,000	500,00
038016	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA	10,0000	50,000	500,00
038017	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA	12,0000	35,000	420,00
038018	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA	8,0000	42,500	340,00
038019	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA	10,0000	40,000	400,00
038020	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA	10,0000	40,000	400,00
038021	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA	14,0000	47,500	665,00
038022	SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA	6,0000	42,500	255,00
038023	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	40,000	160,00
038025	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	10,0000	37,500	375,00
038026	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA	6,0000	60,000	360,00
038027	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA	6,0000	65,000	390,00
038028	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA	4,0000	265,000	1.060,00
038032	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA	12,0000	40,000	480,00
038033	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STRADA	8,0000	85,000	680,00
038034	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA	6,0000	40,000	240,00
038035	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT STRADA	10,0000	42,500	425,00
038036	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	85,000	340,00
038037	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA	4,0000	40,000	160,00
038038	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA	4,0000	40,000	160,00
038039	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA	2,0000	80,000	160,00
038040	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	75,000	300,00
038041	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,0000	60,000	360,00
038042	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA	10,0000	67,500	675,00
038043	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA	12,0000	65,000	780,00
038044	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	10,0000	120,000	1.200,00
038045	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA	6,0000	187,500	1.125,00
038046	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,0000	125,000	750,00
038047	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA	6,0000	10,000	60,00
038048	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	90,000	540,00
038049	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	70,000	420,00
038050	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	65,000	390,00
038051	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	12,0000	10,000	120,00
038052	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA	10,0000	120,000	1.200,00
038053	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA	10,0000	120,000	1.200,00
038054	REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA	20,0000	220,000	4.400,00
038055	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA	20,0000	465,000	9.300,00
038056	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	10,0000	465,000	4.650,00
038057	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA	2,0000	45,000	90,00
038058	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA	2,0000	60,000	120,00
038059	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	40,000	160,00
038060	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA	6,0000	135,000	810,00
38061	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	60,000	360,00
38062	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA	6,0000	120,000	720,00
038063	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,0000	105,000	630,00
038064	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	40,000	240,00
038065	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	40,000	240,00
038066	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,0000	170,000	1.020,00
038067	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA	18,0000	10,000	180,00
038068	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA	18,0000	10,000	180,00
038069	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	18,0000	10,000	180,00
038070	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	50,000	1.000,00
038071	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	50,000	1.000,00
038072	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	50,000	1.000,00
038073	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	80,000	1.600,00
038074	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA	20,0000	140,000	2.800,00
038075	SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	35,000	140,00
038076	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA	2,0000	275,000	550,00
038077	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA	2,0000	35,000	70,00
038078	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA	2,0000	135,000	270,00
038079	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	15,0000	10,000	150,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 351

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038080	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	365,000	730,00
038081	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA	2,0000	300,000	600,00
038082	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	265,000	530,00
038083	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA	8,0000	500,000	4.000,00
038084	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	200,000	400,00
038086	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA	2,0000	310,000	620,00
038085	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA	2,0000	120,000	240,00
038087	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA	2,0000	80,000	160,00
038088	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA	2,0000	80,000	160,00
038089	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA	2,0000	130,000	260,00
038090	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA	2,0000	70,000	140,00
038092	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	155,000	310,00
038093	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	8,0000	155,000	1.240,00
038094	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA	2,0000	275,000	550,00
038095	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA	2,0000	185,000	370,00
038096	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	150,000	300,00
038097	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA	10,0000	465,000	4.650,00
038098	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	120,000	480,00
038099	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,0000	65,000	390,00
038100	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,0000	67,500	405,00
038101	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA	18,0000	42,500	765,00
038102	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA	2,0000	130,000	260,00
038103	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA	2,0000	190,000	380,00
038104	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRADA	2,0000	205,000	410,00
038105	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT STRADA	2,0000	220,000	440,00
038106	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA	2,0000	200,000	400,00
038107	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,0000	200,000	400,00
038109	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA	2,0000	200,000	400,00
038110	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,0000	275,000	550,00
038111	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA FIAT STRADA	2,0000	275,000	550,00
038112	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA	6,0000	25,000	150,00
038113	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA	20,0000	140,000	2.800,00
038114	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA	6,0000	70,000	420,00
038115	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA	12,0000	70,000	840,00
038116	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA	6,0000	70,000	420,00
038117	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	2,0000	275,000	550,00
038118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA	10,0000	10,000	100,00
038119	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA	4,0000	65,000	260,00
038120	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA	6,0000	80,000	480,00
8121	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA	2,0000	235,000	470,00
8122	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA	2,0000	225,000	450,00
038123	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA	2,0000	300,000	600,00
038124	SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA	15,0000	35,000	525,00
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	15,0000	40,000	600,00
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA	15,0000	30,000	450,00
038127	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,0000	27,500	165,00
038128	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA	6,0000	27,500	165,00
038129	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA	6,0000	45,000	270,00
038130	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA	2,0000	70,000	140,00
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA	2,0000	60,000	120,00
038132	SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA	14,0000	65,000	910,00
038133	REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA	10,0000	65,000	650,00
038134	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA	600,0000	7,000	4.200,00
038135	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA	8,0000	47,500	380,00
038136	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA	6,0000	45,000	270,00
038137	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA	16,0000	45,000	720,00
038138	SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA	16,0000	45,000	720,00
038139	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA	4,0000	70,000	280,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 352

Código	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
038140	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA	6,0000	70,000	420,00
038141	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA	8,0000	45,000	360,00
038142	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA	10,0000	45,000	450,00
038143	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA	10,0000	45,000	450,00
038144	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA	2,0000	45,000	90,00
038145	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,0000	55,000	330,00
038146	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA	6,0000	90,000	540,00
038147	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA	2,0000	40,000	80,00
038148	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT STRADA	2,0000	40,000	80,00
038149	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA	2,0000	40,000	80,00
038150	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA	6,0000	375,000	2.250,00
038151	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA	4,0000	265,000	1.060,00
038153	SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL	20,0000	25,000	500,00
038154	SERVIÇO DE TORNO	20,0000	80,000	1.600,00
038155	SERVIÇO SOLDA	30,0000	60,000	1.800,00
038156	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,0000	180,000	2.160,00
038157	SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	14,0000	145,000	2.030,00
038158	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	30,0000	22,500	675,00
038159	SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	10,0000	250,000	2.500,00
038161	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	30,0000	80,000	2.400,00
038162	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	16,0000	250,000	4.000,00
038163	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	40,0000	15,000	600,00
			Total :	2.608.765,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 353

rpt12

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL:55801951334 Assinado digitalmente por DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL:55801951334 Data: 2018.05.17 10:38:27 -03'00'