



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 552/2018 SMSS-GS

Novo Repartimento – PA, 13 de Março de 2018



Ao: GABINETE DO PREFEITO/GP
Sr. Deusilvaldo Silva Pimentel
MD. Prefeito Municipal
Novo Repartimento - PA

Senhor Prefeito,

Solicito a Vossa Senhoria em caráter de urgência, a abertura de Processo Licitatório para serviços e manutenção da frota de veículos e motocicletas de setores diversos da SMSS. Tendo em vista a manutenção corretiva e preventiva.

Das seguintes Dotações:

Gestão da Secretaria de Saúde- 2040, Ações da Atenção Básica -2056,
Manutenção do Hospital Municipal – 2035, Manutenção do Samu- 2066
Rede de Urgência (UPA) 2059, Ações da Vigilância Sanitária-2068
Ações da Vigilância Epidemiológica-2069, Saúde da Família-2080
Caps-2043

Segue em anexo planilha com demanda para conhecimento e providencias.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
INTERINO
Port. nº 0492/2018-GP

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Interino
Portaria nº. 0492/2018-GP.



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102009

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

ÓRGÃO : 50 Fundo Municipal De Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20180102009

Código	Descrição	Quant	Unidade
021078	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150 <i>Especificação:</i>	12,0000	SERVIÇO
021072	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150 <i>Especificação:</i>	12,0000	SERVIÇO
021075	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150 <i>Especificação:</i>	12,0000	SERVIÇO
021085	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150 <i>Especificação:</i>	15,0000	SERVIÇO
021090	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 <i>Especificação:</i>	15,0000	SERVIÇO
021093	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150 <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
021095	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150 <i>Especificação:</i>	20,0000	SERVIÇO
021094	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150 <i>Especificação:</i>	20,0000	SERVIÇO
021091	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150 <i>Especificação:</i>	20,0000	SERVIÇO
021083	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150 <i>Especificação:</i>	20,0000	SERVIÇO
021291	SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
021054	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150 <i>Especificação:</i>	40,0000	SERVIÇO
021059	TROCA DE ÓLEO BROS 150 <i>Especificação:</i>	40,0000	SERVIÇO
021065	LUBRIFICAÇÃO BROS 150 <i>Especificação:</i>	30,0000	SERVIÇO
021062	DESEMPENO BROS 150 <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
021295	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150 <i>Especificação:</i>	30,0000	SERVIÇO
021092	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150 <i>Especificação:</i>	20,0000	SERVIÇO
021096	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150 <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
021001	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125 <i>Especificação:</i>	15,0000	SERVIÇO
021003	TROCA DE ÓLEO BROS 125 <i>Especificação:</i>	15,0000	SERVIÇO
021006	DESEMPENO BROS 125 <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
021010	LUBRIFICAÇÃO BROS 125	20,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102009

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021341	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA BROS 125	20,0000	SERVIÇO
021012	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125	10,0000	SERVIÇO
021013	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125	6,0000	SERVIÇO
021047	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125	20,0000	SERVIÇO
021023	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125	6,0000	SERVIÇO
021019	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125	6,0000	SERVIÇO
021027	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125	12,0000	SERVIÇO
021035	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125	10,0000	SERVIÇO
021050	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125	12,0000	SERVIÇO
021053	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125	8,0000	SERVIÇO
021044	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 125	6,0000	SERVIÇO
021031	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125	8,0000	SERVIÇO
021039	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125	10,0000	SERVIÇO
021041	<i>Especificação:</i> SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125	20,0000	SERVIÇO
021359	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125	20,0000	SERVIÇO
020947	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO
020875	<i>Especificação:</i> TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020876	<i>Especificação:</i> DESEMPENO YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO
021363	<i>Especificação:</i> LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020944	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020946	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125	4,0000	SERVIÇO
020948	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020949	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020954	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125	20,0000	SERVIÇO
020955	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102009

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020952	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
020953	<i>Especificação:</i> SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125	20,0000	SERVIÇO
020956	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125	8,0000	SERVIÇO
020951	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO
020957	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO
021365	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ	12,0000	SERVIÇO
020965	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020963	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
020964	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
020962	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020961	<i>Especificação:</i> LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,0000	SERVIÇO
020960	<i>Especificação:</i> DESEMPENO YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020959	<i>Especificação:</i> TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020958	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150	16,0000	SERVIÇO
020966	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150	12,0000	SERVIÇO
020967	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
021366	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020970	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
020971	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
020972	<i>Especificação:</i> SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020973	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
020977	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
020982	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150	12,0000	SERVIÇO
020984	<i>Especificação:</i> SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
038164	REMENDO PNEU DE MOTO	200,0000	SERVIÇO

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102009



Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
024516	<i>Especificação:</i> VULCANIZAÇÃO	100,0000	UNIDADE
037832	<i>Especificação:</i> TROCA DE PNEU.	150,0000	UNIDADE
038165	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150	30,0000	SERVIÇO
038166	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 150	20,0000	SERVIÇO
038167	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150	12,0000	SERVIÇO
038168	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 150	16,0000	SERVIÇO
038169	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150	14,0000	SERVIÇO
038170	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150	12,0000	SERVIÇO
038171	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTO BROS 150	12,0000	SERVIÇO
038172	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150	12,0000	SERVIÇO
038173	<i>Especificação:</i> REVISÃO CARBURADOR BROS 150	16,0000	SERVIÇO
038174	<i>Especificação:</i> REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 150	16,0000	SERVIÇO
038175	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125	20,0000	SERVIÇO
038176	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038177	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125	10,0000	SERVIÇO
038178	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038179	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038180	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038181	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038182	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038183	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125	12,0000	SERVIÇO
038184	<i>Especificação:</i> REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125	10,0000	SERVIÇO
038185	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125	8,0000	SERVIÇO
038186	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038187	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102009

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038188	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125	6,0000	SERVIÇO
038189	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125	10,0000	SERVIÇO
038190	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038191	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038192	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038193	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038194	<i>Especificação:</i> REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125	10,0000	SERVIÇO
038195	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150	8,0000	SERVIÇO
038196	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150	12,0000	SERVIÇO
038197	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150	6,0000	SERVIÇO
038198	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 150	8,0000	SERVIÇO
038199	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150	8,0000	SERVIÇO
038200	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
038201	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
038202	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
038203	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO
038204	<i>Especificação:</i> REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150	10,0000	SERVIÇO

Novo Repartimento, 02 de Janeiro de 2018

INDIANARA DE JESUS BATISTA
RESPONSÁVEL

rpt38



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

ÓRGÃO : 50 Fundo Municipal De Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20180102010

Código	Descrição	Quant	Unidade
019673	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019674	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019675	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	12,0000	SERVIÇO
019888	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	8,0000	SERVIÇO
019710	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019707	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019932	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019933	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019767	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019936	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019682	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019861	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	2,0000	SERVIÇO
019939	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	1,0000	SERVIÇO
019863	SUBSTITUIÇÃO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	2,0000	SERVIÇO
019830	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	2,0000	SERVIÇO
019679	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019678	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	6,0000	SERVIÇO
019890	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	1,0000	SERVIÇO
019771	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	4,0000	SERVIÇO
019753	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	10,0000	SERVIÇO
019748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER <i>Especificação:</i>	12,0000	SERVIÇO
019868	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
019947	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019761	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019763	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019713	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019731	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019945	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER	8,0000	SERVIÇO
019946	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER	8,0000	SERVIÇO
019919	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019804	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019802	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019951	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019950	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019684	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019846	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019954	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019698	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019850	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019788	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019956	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019957	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019920	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO NISSAN FRONTIER	10,0000	SERVIÇO
019832	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	10,0000	SERVIÇO
019807	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER	10,0000	SERVIÇO
019808	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER	10,0000	SERVIÇO
019934	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
019935	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019728	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019871	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019726	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019723	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019720	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019714	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019695	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019944	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019943	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019712	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019765	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019776	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019908	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019792	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019745	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019828	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019700	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019869	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019677	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRONTIER	8,0000	SERVIÇO
019676	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONTIER	8,0000	SERVIÇO
019801	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019803	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019794	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019789	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
019704	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019718	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019826	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019853	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019691	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019773	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019686	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER	6,0000	SERVIÇO
019925	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019715	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019805	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019949	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIÂNGULO NISSAN FRONTIER	4,0000	SERVIÇO
019938	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019923	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER	2,0000	SERVIÇO
019952	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019955	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
019892	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER	1,0000	SERVIÇO
020286	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020287	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020288	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020289	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020290	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020291	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020292	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020293	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020294	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020295	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020296	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020297	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020298	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020299	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020300	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020301	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020302	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020303	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020305	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020307	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020309	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020311	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020315	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020314	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020316	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020318	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
021306	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020321	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020322	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON	20,0000	SERVIÇO
020323	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020324	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020325	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020326	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020327	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020329	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020330	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020331	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020340	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020341	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020345	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020348	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020351	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDIQONADO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020352	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020353	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020354	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020356	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020358	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020360	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020361	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020363	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020365	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020367	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020369	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020372	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
021322	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020375	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020376	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020377	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CABBAGEM DE RODAS L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020379	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020381	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020383	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020385	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020386	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020387	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020389	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON	8,0000	SERVIÇO
020391	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020395	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020398	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020399	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020400	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020403	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020405	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020408	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020410	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020412	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020414	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020416	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020418	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020419	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020420	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020422	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020424	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020426	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020428	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 8

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020430	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020431	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020433	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020443	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
021357	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020447	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020449	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020450	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020451	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020452	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020453	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020455	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020457	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020458	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020459	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020460	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020461	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020462	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020463	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020464	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020465	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON	2,0000	SERVIÇO
020466	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020467	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020468	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020469	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 9

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020470	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020471	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON	10,0000	SERVIÇO
020472	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020473	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020474	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020475	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020476	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020477	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON	3,0000	SERVIÇO
020478	<i>Especificação:</i> RÉVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020480	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020481	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020482	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020483	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON	12,0000	SERVIÇO
020484	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020485	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020486	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020487	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020488	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
020489	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020490	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON	6,0000	SERVIÇO
020491	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020492	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020493	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020494	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON	1,0000	SERVIÇO
020495	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 10

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020496	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON	4,0000	SERVIÇO
019967	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX	60,0000	SERVIÇO
019968	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX	40,0000	SERVIÇO
019969	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX	100,0000	SERVIÇO
019970	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX	120,0000	SERVIÇO
019971	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX	120,0000	SERVIÇO
019972	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX	10,0000	SERVIÇO
019973	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX	10,0000	SERVIÇO
019974	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX	120,0000	SERVIÇO
019975	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX	50,0000	SERVIÇO
019976	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX	50,0000	SERVIÇO
019977	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX	50,0000	SERVIÇO
019978	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX	50,0000	SERVIÇO
019979	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX	30,0000	SERVIÇO
019980	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX	10,0000	SERVIÇO
019981	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	40,0000	SERVIÇO
019982	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
019983	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
019984	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX	12,0000	SERVIÇO
019985	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	100,0000	SERVIÇO
019986	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX	80,0000	SERVIÇO
019987	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX	60,0000	SERVIÇO
019988	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX	80,0000	SERVIÇO
019989	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	30,0000	SERVIÇO
019990	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX	20,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 11

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
019991	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX	20,0000	SERVIÇO
019992	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX	10,0000	SERVIÇO
019993	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX	10,0000	SERVIÇO
021385	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX	80,0000	SERVIÇO
019995	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX	80,0000	SERVIÇO
019996	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	80,0000	SERVIÇO
019997	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX	40,0000	SERVIÇO
019998	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX	30,0000	SERVIÇO
019999	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	30,0000	SERVIÇO
020000	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX	30,0000	SERVIÇO
020001	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020003	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020004	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020005	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX	30,0000	SERVIÇO
020006	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX	30,0000	SERVIÇO
020007	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR HILUX	30,0000	SERVIÇO
020008	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS HILUX	60,0000	SERVIÇO
020009	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO HILUX	80,0000	SERVIÇO
020010	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX	40,0000	SERVIÇO
020011	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX	12,0000	SERVIÇO
020012	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	10,0000	SERVIÇO
020013	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
020014	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
020015	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
020016	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	20,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 12

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020017	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	20,0000	SERVIÇO
020018	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	30,0000	SERVIÇO
020019	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
020021	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX	60,0000	SERVIÇO
020022	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	60,0000	SERVIÇO
020023	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	60,0000	SERVIÇO
021386	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	60,0000	SERVIÇO
020025	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	100,0000	SERVIÇO
020026	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX	100,0000	SERVIÇO
020027	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX	120,0000	SERVIÇO
020028	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	80,0000	SERVIÇO
020029	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX	80,0000	SERVIÇO
020030	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	12,0000	SERVIÇO
020032	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX	12,0000	SERVIÇO
020033	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX	8,0000	SERVIÇO
020034	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX	10,0000	SERVIÇO
020035	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX	60,0000	SERVIÇO
020037	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX	6,0000	SERVIÇO
020039	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX	10,0000	SERVIÇO
020041	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX	10,0000	SERVIÇO
020042	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX	25,0000	SERVIÇO
020044	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	10,0000	SERVIÇO
020046	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX	15,0000	SERVIÇO
020048	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX	30,0000	SERVIÇO
020050	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX	40,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 13

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020052	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX	40,0000	SERVIÇO
020054	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020055	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX	10,0000	SERVIÇO
020056	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX	10,0000	SERVIÇO
020058	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX	20,0000	SERVIÇO
020060	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	6,0000	SERVIÇO
020062	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	6,0000	SERVIÇO
020063	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	10,0000	SERVIÇO
020065	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR HILUX	10,0000	SERVIÇO
020067	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX	35,0000	SERVIÇO
020068	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX	30,0000	SERVIÇO
020071	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX	40,0000	SERVIÇO
020073	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX	30,0000	SERVIÇO
020075	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX	100,0000	SERVIÇO
020077	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX	8,0000	SERVIÇO
021387	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX	12,0000	SERVIÇO
020082	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX	10,0000	SERVIÇO
020083	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX	10,0000	SERVIÇO
020085	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX	10,0000	SERVIÇO
020087	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX	10,0000	SERVIÇO
020089	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. HILUX	10,0000	SERVIÇO
020090	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX	10,0000	SERVIÇO
020092	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.HILUX	10,0000	SERVIÇO
020094	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX	40,0000	SERVIÇO
020095	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX	80,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 14

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020097	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	40,0000	SERVIÇO
020099	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX	30,0000	SERVIÇO
020101	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	30,0000	SERVIÇO
020103	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	8,0000	SERVIÇO
020104	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	60,0000	SERVIÇO
020105	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	20,0000	SERVIÇO
020106	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	20,0000	SERVIÇO
020108	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	6,0000	SERVIÇO
020110	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	6,0000	SERVIÇO
020111	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	8,0000	SERVIÇO
020113	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX	8,0000	SERVIÇO
020115	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	80,0000	SERVIÇO
020117	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	80,0000	SERVIÇO
020118	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	60,0000	SERVIÇO
020120	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	60,0000	SERVIÇO
020122	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX	20,0000	SERVIÇO
020124	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX	10,0000	SERVIÇO
020125	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX	10,0000	SERVIÇO
020126	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020127	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR HILUX	40,0000	SERVIÇO
020129	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	30,0000	SERVIÇO
020130	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	30,0000	SERVIÇO
020131	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	80,0000	SERVIÇO
020132	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX	80,0000	SERVIÇO
020133	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 15

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020134	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX	40,0000	SERVIÇO
020135	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020136	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX	60,0000	SERVIÇO
020137	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX	60,0000	SERVIÇO
020138	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	20,0000	SERVIÇO
020139	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX	60,0000	SERVIÇO
020140	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX	10,0000	SERVIÇO
020141	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX	6,0000	SERVIÇO
020142	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX	6,0000	SERVIÇO
020143	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX	10,0000	SERVIÇO
020144	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX	20,0000	SERVIÇO
020145	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX	20,0000	SERVIÇO
020020	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020031	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020036	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020038	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020040	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020045	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020047	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020049	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020051	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020053	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020057	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020059	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020061	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 16

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020064	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020066	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020069	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020070	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER	2,0000	ALQUEIRE
020072	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020074	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020076	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020078	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020079	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020081	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020084	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020086	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020088	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
021388	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020093	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020096	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER	12,0000	SERVIÇO
020098	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020100	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020102	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020107	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020109	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020112	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020114	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020116	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020119	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 17

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020121	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020123	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER	12,0000	SERVIÇO
020153	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER	12,0000	SERVIÇO
020155	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020156	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020157	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020158	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020159	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020160	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020161	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020162	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020163	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020164	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020165	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020166	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020167	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
021389	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020169	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER	20,0000	SERVIÇO
020170	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER	12,0000	SERVIÇO
020171	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER	14,0000	SERVIÇO
020172	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER	12,0000	SERVIÇO
020173	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020174	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020176	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020184	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 18

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020185	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020186	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020187	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020188	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020189	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020190	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020191	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020192	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020193	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020194	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020196	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020197	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020198	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020199	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER	3,0000	SERVIÇO
020200	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020203	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020204	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020205	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020206	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020207	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020208	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020209	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020210	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
020211	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020212	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 19

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020213	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020215	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020214	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020216	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020217	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020218	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020220	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020221	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020222	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020223	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020224	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020225	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020226	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020227	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020228	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020229	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020230	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020231	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020232	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020233	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020234	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020235	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020236	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020238	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020239	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 20

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020241	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020242	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
021393	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER	3,0000	SERVIÇO
020244	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020246	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020248	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020250	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020252	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER	10,0000	SERVIÇO
020257	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020262	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020268	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020270	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020271	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020273	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER	2,0000	SERVIÇO
020274	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020276	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020277	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020278	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020282	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER	1,0000	SERVIÇO
020280	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER	6,0000	SERVIÇO
020283	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER	4,0000	SERVIÇO
020879	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020880	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020881	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020882	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 21

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020883	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020884	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020885	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020886	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020887	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020888	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020889	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020890	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020891	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020893	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020894	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020895	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020896	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020897	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020898	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO	16,0000	SERVIÇO
020899	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020900	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020901	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020902	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020903	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020904	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020905	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021394	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020908	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020909	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 22

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020910	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020912	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020913	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020914	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020915	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020916	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020917	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020918	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020919	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020920	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
020922	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020923	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020924	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020925	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020926	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020927	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020928	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020929	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020930	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020931	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020932	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020933	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020935	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020936	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
021395	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 23

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020937	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020938	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO	40,0000	SERVIÇO
020940	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CÂMBAGEM DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020941	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020942	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DOBLO	20,0000	SERVIÇO
020974	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020975	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020976	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020978	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020979	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
020980	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020981	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020983	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020985	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020986	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020987	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020989	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020990	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020991	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020992	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
020993	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020994	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
020995	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020996	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
020997	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 24

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020998	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
020999	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
021000	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
021002	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
021004	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021005	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
021007	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
021008	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
021009	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
020518	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
021011	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021014	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021015	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021016	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021017	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021018	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021020	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021021	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
021024	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021025	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
021028	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021030	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	2,0000	SERVIÇO
021033	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021034	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021036	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 25

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021038	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021040	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021042	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021043	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021045	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO	12,0000	SERVIÇO
021046	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
021048	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
021049	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO	8,0000	SERVIÇO
021051	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021052	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021055	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021056	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021058	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO	14,0000	SERVIÇO
021061	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021063	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO	4,0000	SERVIÇO
021064	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021066	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021067	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021068	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DOBLO	18,0000	SERVIÇO
021071	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
021073	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021074	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
021076	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
021077	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
021079	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 26

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021080	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021081	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021082	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DOBLO	1,0000	SERVIÇO
021084	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DOBLO	6,0000	SERVIÇO
021086	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DOBLO	10,0000	SERVIÇO
020720	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020721	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020722	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020724	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020723	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020725	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020726	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020727	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020728	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
021422	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020729	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020730	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020731	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020732	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020733	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020734	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020735	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020736	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020737	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020738	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 27

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020739	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020740	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020741	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020742	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020743	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020744	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020745	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020746	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020747	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020748	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT	15,0000	SERVIÇO
020749	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT	12,0000	SERVIÇO
020750	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT	12,0000	SERVIÇO
020751	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	12,0000	SERVIÇO
020752	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020753	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020754	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020755	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020757	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020758	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020764	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020765	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020767	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020768	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020769	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020770	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIAADOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 28

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020771	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020773	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020774	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020775	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020777	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020778	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020780	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020781	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020782	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT	20,0000	SERVIÇO
020783	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT	10,0000	SERVIÇO
021434	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020785	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT	16,0000	SERVIÇO
020786	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT	20,0000	SERVIÇO
020787	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT	20,0000	SERVIÇO
020788	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT	18,0000	SERVIÇO
020789	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT	18,0000	SERVIÇO
020790	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020791	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020792	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020794	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020795	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT	15,0000	SERVIÇO
020796	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020798	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020800	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020801	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 29

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020802	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020803	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020804	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020805	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020806	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020807	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020808	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020809	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020810	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020811	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020812	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020813	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020814	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÂTER ÓLEO MOTOR RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020815	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020816	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020817	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020818	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020819	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020820	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020821	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020822	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020823	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020824	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020825	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020826	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. RENAULT	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 30

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020827	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020828	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020829	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020831	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020832	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020833	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020834	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020835	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020836	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020837	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020838	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020839	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020841	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020840	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020842	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020843	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT	10,0000	SERVIÇO
020844	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020845	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020846	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020847	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020848	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020849	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT	1,0000	SERVIÇO
020850	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020853	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020855	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 31

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020856	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020857	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020858	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020859	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020860	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020861	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020862	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RENAULT	8,0000	SERVIÇO
020863	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020864	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020865	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020866	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT	4,0000	SERVIÇO
020867	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020868	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT	2,0000	SERVIÇO
020870	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT	6,0000	SERVIÇO
020871	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT	6,0000	SERVIÇO
021098	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021100	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021101	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10	14,0000	SERVIÇO
021104	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLET S-10	14,0000	SERVIÇO
021105	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLET S-10	14,0000	SERVIÇO
021106	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10	14,0000	SERVIÇO
021107	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10	14,0000	SERVIÇO
021108	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	20,0000	SERVIÇO
021110	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021111	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 32

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021113	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021115	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021116	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021118	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021119	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021441	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021122	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021124	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10	16,0000	SERVIÇO
021126	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021128	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021129	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CHEVROLET S-10	18,0000	SERVIÇO
021130	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021131	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021132	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021133	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021134	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021135	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021136	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10	20,0000	SERVIÇO
021137	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10	20,0000	SERVIÇO
021138	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021139	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021140	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021141	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021142	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021143	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 33

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021144	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021145	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021146	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021147	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021148	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021149	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021150	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021151	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021152	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021153	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021155	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021156	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021157	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021158	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021159	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021160	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021161	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021162	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021164	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021442	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021166	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	SERVIÇO
021168	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	SERVIÇO
021169	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	SERVIÇO
021170	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10	18,0000	SERVIÇO
021171	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENHO DE MONTANTE CHEVROLET S-10	15,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 34

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021172	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021174	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021175	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021177	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021178	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021180	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021181	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021182	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021183	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021184	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021185	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021186	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021187	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021188	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021189	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021190	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021191	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021192	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021194	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021193	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021195	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021196	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021197	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021198	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021199	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 35

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021200	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021201	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10	16,0000	SERVIÇO
021202	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021443	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021203	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021204	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021205	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021206	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021207	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021208	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021209	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021211	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENHO DE COLUNA CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021212	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021213	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021214	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021215	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021216	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021217	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021218	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021220	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021221	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021222	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021223	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021224	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S-10	20,0000	SERVIÇO
021225	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	20,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 36

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021226	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021227	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021228	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021229	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021230	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021231	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021233	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10	8,0000	SERVIÇO
021235	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021236	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021237	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021239	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10	12,0000	SERVIÇO
021240	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021241	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10	10,0000	SERVIÇO
021242	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021243	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021244	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021246	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10	2,0000	SERVIÇO
021248	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDAR NO RADIADOR CHEVROLET S-10	6,0000	SERVIÇO
021249	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021252	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021253	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021254	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10	1,0000	SERVIÇO
021256	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
021257	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	4,0000	SERVIÇO
020304	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 37

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020306	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020308	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020310	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020312	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020317	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020319	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020328	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020332	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020333	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020334	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020335	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020336	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020337	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020338	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020339	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020342	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020343	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020344	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020347	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020349	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020350	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020355	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020357	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020359	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020362	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 38

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020364	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020366	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020368	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020370	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020371	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DUCATO	12,0000	SERVIÇO
020378	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020380	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020382	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020388	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020390	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020392	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020393	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	12,0000	SERVIÇO
020394	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020396	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020397	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020401	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020402	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020404	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020406	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020407	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020409	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020411	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020413	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020415	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020417	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 39

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020421	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020423	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020425	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020427	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
021445	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020432	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020434	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020435	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CÂMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020436	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020437	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020438	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020439	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020440	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020441	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020442	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020444	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020446	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020448	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020497	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020508	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020499	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020500	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020501	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020502	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020503	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 40

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020504	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020505	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020506	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020507	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020509	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020510	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020511	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020512	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020513	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020514	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020515	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020516	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020517	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020519	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020520	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020521	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020522	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020523	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020524	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020525	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020526	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020527	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020528	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020529	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020530	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 41

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020531	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020532	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020533	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020534	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020535	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020536	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020537	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020538	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020539	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020540	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020541	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020542	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020543	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020544	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	1,0000	SERVIÇO
020545	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020546	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO	8,0000	SERVIÇO
020548	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020549	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020550	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO	12,0000	SERVIÇO
021446	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DUCATO	12,0000	SERVIÇO
020551	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020552	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020553	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DUCATO	6,0000	SERVIÇO
020554	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO
020555	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DUCATO	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 42

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020556	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020557	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020558	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020559	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020560	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020561	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DUCATO	2,0000	SERVIÇO
020562	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020563	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DUCATO	4,0000	SERVIÇO
020577	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020578	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020579	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT FIORINO	14,0000	SERVIÇO
020580	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT FIORINO	14,0000	SERVIÇO
020581	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT FIORINO	14,0000	SERVIÇO
020582	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020583	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020584	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020585	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT FIORINO	8,0000	SERVIÇO
020586	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT FIORINO	8,0000	SERVIÇO
020587	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RÊTETOR RODA FIAT FIORINO	8,0000	SERVIÇO
020588	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020589	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020590	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020591	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	8,0000	SERVIÇO
020593	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020592	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 43

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020594	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020595	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT FIORINO	5,0000	SERVIÇO
020596	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT FIORINO	5,0000	SERVIÇO
021447	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO	5,0000	SERVIÇO
020597	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020598	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020599	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020600	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020601	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020602	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020603	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020604	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020605	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020606	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020607	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
021448	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020609	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020610	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020611	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020612	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020613	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020614	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020615	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020616	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020617	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 44

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020618	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020619	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020620	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020621	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020623	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020624	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020625	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020627	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020628	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020629	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020630	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020632	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020633	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
021449	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020635	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	SERVIÇO
020636	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	SERVIÇO
020637	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	SERVIÇO
020638	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT FIORINO	12,0000	SERVIÇO
020639	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENHO DE MONTANTE FIAT FIORINO	20,0000	SERVIÇO
020640	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT FIORINO	12,0000	SERVIÇO
020641	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020642	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020643	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020644	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020650	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 45

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020651	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020652	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020653	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020663	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020654	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020655	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020656	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020657	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020658	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020659	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020660	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020661	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020662	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020664	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020665	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020666	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020667	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020668	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020669	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020670	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT FIORINO	3,0000	SERVIÇO
020671	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020672	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020673	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020674	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020675	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 46

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020676	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020677	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020678	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020679	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020680	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020681	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENHO DE COLUNA FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020682	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020683	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020685	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020686	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020687	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020688	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020689	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020690	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020691	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
021451	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020692	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020693	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020694	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020695	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020696	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020697	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020698	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020699	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020700	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 47

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
020701	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO	8,0000	SERVIÇO
020703	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020704	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020705	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020706	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO	10,0000	SERVIÇO
020707	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020708	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020709	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020710	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020711	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO	6,0000	SERVIÇO
020712	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020713	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020714	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
020715	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020716	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020717	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO	1,0000	SERVIÇO
020718	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO	4,0000	SERVIÇO
020719	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO	2,0000	SERVIÇO
021453	<i>Especificação:</i> REMENDO PARA CARRO SAÚDE	150,0000	SERVIÇO
021454	<i>Especificação:</i> VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE	150,0000	SERVIÇO
021455	<i>Especificação:</i> TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE	150,0000	SERVIÇO
037998	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON	720,0000	QUILÔMETRO
037999	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	5000,0000	QUILÔMETRO
038000	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER	8,0000	SERVIÇO
038001	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER	500,0000	QUILÔMETRO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 48

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
021060	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO	500,0000	QUILÔMETRO
020851	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT	500,0000	QUILÔMETRO
021234	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10	500,0000	QUILÔMETRO
020547	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO	800,0000	QUILÔMETRO
020702	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO	800,0000	QUILÔMETRO
038010	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO
038011	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO
038012	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA	14,0000	SERVIÇO
038013	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRADA	14,0000	SERVIÇO
038014	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRADA	14,0000	SERVIÇO
038015	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038016	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038017	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA	12,0000	SERVIÇO
038018	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO
038019	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038020	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038021	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA	14,0000	SERVIÇO
038022	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038023	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038025	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038026	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038027	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038028	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038032	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA	12,0000	SERVIÇO
038033	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 49

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038034	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038035	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038036	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038037	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038038	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038039	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038040	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038041	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038042	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038043	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA	12,0000	SERVIÇO
038044	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038045	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038046	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038047	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038048	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038049	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038050	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038051	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	12,0000	SERVIÇO
038052	<i>Especificação:</i> REVISÃO MOTOR FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038053	<i>Especificação:</i> REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038054	<i>Especificação:</i> REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038055	<i>Especificação:</i> REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038056	<i>Especificação:</i> REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038057	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038058	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 50

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038059	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038060	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038061	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038062	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038063	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038064	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038065	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038066	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038067	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA	18,0000	SERVIÇO
038068	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA	18,0000	SERVIÇO
038069	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	18,0000	SERVIÇO
038070	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038071	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038072	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038073	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038074	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038075	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038076	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038077	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038078	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038079	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	15,0000	SERVIÇO
038080	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038081	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038082	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038083	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 51

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038084	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038086	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038085	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038087	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038088	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038089	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038090	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038092	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038093	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO
038094	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038095	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038096	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038097	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038098	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038099	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038100	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038101	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA	18,0000	SERVIÇO
038102	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038103	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038104	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038105	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038106	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038107	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038109	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038110	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 52

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038111	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038112	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038113	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA	20,0000	SERVIÇO
038114	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038115	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA	12,0000	SERVIÇO
038116	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038117	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038118	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038119	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038120	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038121	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038122	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038123	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038124	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA	15,0000	SERVIÇO
038125	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	15,0000	SERVIÇO
038126	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA	15,0000	SERVIÇO
038127	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038128	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038129	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038130	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038131	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038132	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA	14,0000	SERVIÇO
038133	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038134	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA	600,0000	QUILÔMETRO
038135	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 53

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade
038136	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038137	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA	16,0000	SERVIÇO
038138	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA	16,0000	SERVIÇO
038139	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038140	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038141	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA	8,0000	SERVIÇO
038142	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038143	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA	10,0000	SERVIÇO
038144	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038145	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038146	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038147	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038148	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038149	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA	2,0000	SERVIÇO
038150	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA	6,0000	SERVIÇO
038151	<i>Especificação:</i> SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA	4,0000	SERVIÇO
038153	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL	20,0000	SERVIÇO
038154	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE TORNO	20,0000	SERVIÇO
038155	<i>Especificação:</i> SERVIÇO SOLDA	30,0000	SERVIÇO
038156	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12,0000	SERVIÇO
038157	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA	14,0000	SERVIÇO
038158	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	30,0000	SERVIÇO
038159	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE CARBONIZAÇÃO DO MOTOR	10,0000	SERVIÇO
038161	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	30,0000	SERVIÇO
038162	<i>Especificação:</i> REVISÃO PARTE HIDRAULICA	16,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102010

Estado do Pará

Pag.: 54

Governo Municipal de Novo Repartimento
Fundo Municipal De Saúde

Código Descrição

Quant Unidade

038163 *Especificação:*
SUBSTITUIÇÃO DE PNEU
Especificação:

40,0000 SERVIÇO

Novo Repartimento, 02 de Janeiro de 2018

INDIANARA DE JESUS BATISTA
RESPONSÁVEL

rpt38

Mem. n° 0052/SEMEAR

Novo Repartimento, 26 de fevereiro de 2018.

A CPL


Denison Resplandes dos Santos
Presidente

Assunto: Abertura de processo licitatório

Cumprimento V.S., na oportunidade em que venho encaminhar a demanda de serviços de manutenção em veículos em geral que será usado no ano de 2018, para o qual solicitamos as providências. Segue em anexo.

Dotação: 2006.04.122.0048.2.047- Manutenção da Secretaria de Agricultura;
Elemento:3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.

Atenciosamente,



ANIVALDO MOTA VIANA
Secretário Municipal de Agricultura
Portaria n° 0008/2017

*Realizar
26/02/18
ku*



*2018 02 02 003
2018 02 02 004
2018 02 02 016*



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150	27,0000	SERVIÇO
2	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150	27,0000	SERVIÇO
3	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	27,0000	SERVIÇO
4	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
5	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
6	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150	27,0000	SERVIÇO
7	TROCA DE ÓLEO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
8	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150	27,0000	SERVIÇO
9	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150	27,0000	SERVIÇO
10	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
11	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	27,0000	SERVIÇO
12	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150	27,0000	SERVIÇO
13	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
14	DESEMPENO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
15	LUBRIFICAÇÃO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
16	SERVIÇO DE SOLDA BROS 150	27,0000	SERVIÇO



17	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
18	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150	27,0000	SERVIÇO
19	REMENDO PNEU DE MOTO	27,0000	SERVIÇO
20	VULCANIZAÇÃO	27,0000	UNIDADE
21	TROCA DE PNEU.	27,0000	UNIDADE




ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	REMENDO PNEU TRATOR	54,0000	SERVIÇO
2	VUCANIZAÇÃO PNEU TRATOR	54,0000	SERVIÇO
3	TROCA DE PNEU TRATOR	18,0000	SERVIÇO
4	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO.	18,0000	SERVIÇO
5	SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,0000	SERVIÇO
6	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	18,0000	SERVIÇO




ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	4,0000	SERVIÇO
2	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	4,0000	SERVIÇO
3	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	2,0000	SERVIÇO
4	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	2,0000	SERVIÇO
5	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	5,0000	SERVIÇO
6	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	2,0000	SERVIÇO
7	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	2,0000	SERVIÇO
8	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	5,0000	SERVIÇO
9	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	2,0000	SERVIÇO
10	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	2,0000	SERVIÇO
11	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	4,0000	SERVIÇO
12	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	4,0000	SERVIÇO
13	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	4,0000	SERVIÇO
14	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	10,0000	SERVIÇO
15	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE	10,0000	SERVIÇO




	RODAS HILUX		
16	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	5,0000	SERVIÇO
17	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	4,0000	SERVIÇO
18	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	1,0000	SERVIÇO
19	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	1,0000	SERVIÇO
20	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	4,0000	SERVIÇO
21	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	2,0000	SERVIÇO
22	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	2,0000	SERVIÇO
23	SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	4,0000	SERVIÇO
24	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	4,0000	SERVIÇO
25	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	4,0000	SERVIÇO
26	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	6,0000	SERVIÇO
27	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	6,0000	SERVIÇO
28	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	4,0000	SERVIÇO
29	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	4,0000	SERVIÇO
30	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO	2,0000	SERVIÇO



	HILUX		
31	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	2,0000	SERVIÇO
32	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA CAMIONETE	30,0000	HORA
33	MECÂNICA E TORNO EM GERAL CAMIONETE	50,0000	HORA
34	TROCA DE PNEUS DE MOTO BROS	8,0000	SERVIÇO
35	TROCA DE BICO DO PNEU DE MOTO BROS	8,0000	SERVIÇO
36	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE MOTO BROS	40,0000	SERVIÇO
37	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE MOTO BROS	10,0000	SERVIÇO
38	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150	5,0000	SERVIÇO
39	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150	2,0000	SERVIÇO
40	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150	5,0000	SERVIÇO
41	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150	2,0000	SERVIÇO
42	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150	4,0000	SERVIÇO
43	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150	2,0000	SERVIÇO
44	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150	4,0000	SERVIÇO
45	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS	10,0000	SERVIÇO



	BROS 150		
46	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150	2,0000	SERVIÇO
47	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150	10,0000	SERVIÇO
48	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150	4,0000	SERVIÇO
49	TROCA DE ÓLEO BROS 150	10,0000	SERVIÇO
50	LUBRIFICAÇÃO BROS 150	10,0000	SERVIÇO
51	DESEMPENO BROS 150	10,0000	SERVIÇO
52	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150	4,0000	SERVIÇO
53	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA MOTO BROS	30,0000	HORA
54	CONERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO	20,0000	SERVIÇO
55	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHÃO	10,0000	SERVIÇO





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Mem. nº 0144/2018/PMNR/SEMAD

Novo Repartimento, 26 de Fevereiro de 2018.

A: C.P.L

Sr. Denison Resplandes dos Santos
Presidente da C.P.L

2018 01 02 005
2018 01 02 006



Assunto: Serviços de Manutenção em Veículos.

Prezado senhor,

Servimo-nos do presente, para solicitar a V.^a Senhoria abertura de processo licitatório para contratação de prestação de serviços mecânicos para manutenção em veículos da Secretaria de Administração e motocicletas e veículos do Departamento Municipal de Trânsito-DMTRA para o ano de 2018, uma vez que os mesmos estão necessitados de reparos mecânicos para melhor funcionamento e atendimento as demandas destes órgãos.

Segue em anexo relação de serviços necessários a manutenção de motocicletas e veículos.

Indicação de Dotação Orçamentária:

2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.

2061 - MANUTENÇÃO DO DMTRA.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



TABELA COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Código	Descrição	Quant	Unidade
21269	SERVIÇO DE REVISÃO BROS 160	27	SERVIÇO
21173	TROCA DE ÓLEO BROS 160	27	SERVIÇO
21176	DESEMPENO BROS 160	27	SERVIÇO
21179	LUBRIFICAÇÃO BROS 160	27	SERVIÇO
21255	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 160	27	SERVIÇO
21271	SERVIÇO DE SOLDADA BROS 160	27	SERVIÇO
21247	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 160	27	SERVIÇO
21251	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 160	27	SERVIÇO
21258	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 160	27	SERVIÇO
21259	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 160	27	SERVIÇO
21266	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 160	27	SERVIÇO
21265	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 160	27	SERVIÇO
21267	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 160	27	SERVIÇO
21264	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 160	27	SERVIÇO
21263	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 160	27	SERVIÇO
21261	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 160	27	SERVIÇO
21268	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 160	27	SERVIÇO
38164	REMENDO PNEU DE MOTO	54	SERVIÇO
24516	VULCANIZAÇÃO	27	UNIDADE
37832	TROCA DE PNEU	27	UNIDADE
19967	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX	18	SERVIÇO
19968	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX	18	SERVIÇO
19969	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX	18	SERVIÇO
19970	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX	18	SERVIÇO
19971	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX	18	SERVIÇO
19972	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX	18	SERVIÇO
19973	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX	18	SERVIÇO
19974	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX	18	SERVIÇO
19975	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX	18	SERVIÇO
19976	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX	18	SERVIÇO
19977	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX	18	SERVIÇO
19978	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19979	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19980	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19981	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19982	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX	18	SERVIÇO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



19983	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX	18	SERVIÇO
19984	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX	18	SERVIÇO
19985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX	18	SERVIÇO
19986	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19987	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19988	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19990	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX	18	SERVIÇO
19991	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX	18	SERVIÇO
19992	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
19993	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX	18	SERVIÇO
21385	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX	18	SERVIÇO
19995	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX	18	SERVIÇO
19996	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	18	SERVIÇO
19998	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX	18	SERVIÇO
19999	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	18	SERVIÇO
20000	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX	18	SERVIÇO
20001	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX	18	SERVIÇO
20003	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX	18	SERVIÇO
20004	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	18	SERVIÇO
20005	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX	18	SERVIÇO
20006	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX	18	SERVIÇO
20007	REVISÃO ALTERNADOR HILUX	18	SERVIÇO
20008	REVISÃO NOS FREIOS HILUX	18	SERVIÇO
20009	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX	18	SERVIÇO
20010	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX	18	SERVIÇO
20011	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX	18	SERVIÇO
20012	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20013	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20014	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20015	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	18	SERVIÇO
20016	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	18	SERVIÇO
20017	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	18	SERVIÇO
20018	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	18	SERVIÇO
20019	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	18	SERVIÇO
20021	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX	18	SERVIÇO
20022	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	18	SERVIÇO
20023	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	18	SERVIÇO
21386	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	18	SERVIÇO
20025	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	18	SERVIÇO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



20026	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX	18	SERVIÇO
20027	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX	18	SERVIÇO
20028	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	18	SERVIÇO
20029	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX	18	SERVIÇO
20030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20032	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX	18	SERVIÇO
20033	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX	18	SERVIÇO
20034	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX	18	SERVIÇO
20035	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX	18	SERVIÇO
20037	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20039	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX	18	SERVIÇO
20041	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20042	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX	18	SERVIÇO
20044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20046	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20048	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX	18	SERVIÇO
20050	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20052	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX	18	SERVIÇO
20054	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA HILUX	18	SERVIÇO
20055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX	18	SERVIÇO
20056	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20058	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX	18	SERVIÇO
20060	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20062	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	18	SERVIÇO
20065	SUBSTITUIÇÃO CÂTER ÓLEO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20067	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20068	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20071	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20073	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX	18	SERVIÇO
20075	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX	18	SERVIÇO
20077	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX	18	SERVIÇO
21387	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20082	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX	18	SERVIÇO
20083	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX	18	SERVIÇO
20085	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX	18	SERVIÇO
20087	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX	18	SERVIÇO
20089	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. HILUX	18	SERVIÇO
20090	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX	18	SERVIÇO
20092	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA	18	SERVIÇO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	DIANT ESQ HILUX		
20094	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX	18	SERVIÇO
20095	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX	18	SERVIÇO
20097	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	18	SERVIÇO
20099	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX	18	SERVIÇO
20101	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	18	SERVIÇO
20103	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	18	SERVIÇO
20104	SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	18	SERVIÇO
20105	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	18	SERVIÇO
20106	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	18	SERVIÇO
20108	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	18	SERVIÇO
20110	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	18	SERVIÇO
20111	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	18	SERVIÇO
20113	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX	18	SERVIÇO
20115	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	18	SERVIÇO
20117	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	18	SERVIÇO
20118	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	18	SERVIÇO
20120	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	18	SERVIÇO
20122	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX	18	SERVIÇO
20124	SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX	18	SERVIÇO
20125	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX	18	SERVIÇO
20126	REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX	18	SERVIÇO
20127	REVISÃO BICO INJETOR HILUX	18	SERVIÇO
20128	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	18	SERVIÇO
20129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	18	SERVIÇO
20130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	18	SERVIÇO
20131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	18	SERVIÇO
20132	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX	18	SERVIÇO
20133	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX	18	SERVIÇO
20134	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX	18	SERVIÇO
20135	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX	18	SERVIÇO
20136	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX	18	SERVIÇO
20137	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX	18	SERVIÇO
20138	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	18	SERVIÇO
20139	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX	18	SERVIÇO
20140	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX	18	SERVIÇO
20141	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX	18	SERVIÇO
20142	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX	18	SERVIÇO
20143	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX	18	SERVIÇO
20144	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX	18	SERVIÇO





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

20145	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX	18	SERVIÇO
21504	REMENDO P/ CARRO DMTRAM	36	SERVIÇO
21505	VUCANIZAÇÃO P/ DMTRAN	18	SERVIÇO
21506	TROCA DE PNEU P/ DMTRAN	18	SERVIÇO



Atenciosamente,


Edmilson Batista Alves
Secretário Municipal de Administração
Port. N° 2533/2017GP


Edmilson Batista Alves
Secretário Mun. de Administração
Portaria 2533/2017 GPMNR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



Memº Nº 0056/2018 - SEMIE - Novo Repartimento 26 Fevereiro de 2018.

Ao
Ilmº. Sr.
Denison Resplandes dos Santos
Presidente CPL.

2018 01 02 007
2018 01 02 008

Prezado Senhor,


Venho por meio deste, encaminhar a V. Sa., para processo licitatório a demanda de serviços de manutenção em veículos e máquinas indispensáveis para o desempenho das atividades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme relação em anexo.

Justifica-se pela necessidade dos serviços de manutenção para atender as demandas do município em recuperações e conservações de estradas vicinais na zona rural e manutenções de vias não pavimentadas na zona urbana, município de Novo Repartimento – PA. Segue para as providências necessárias.

Dotação Orçamentária:

15.122.0049.2.076 – Manutenção do Departamento de Transporte;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Atenciosamente,


Jucimarilton Cândido da Silva
Sec. Mun. Infra-Estrutura, Obras
e Serviços Urbanos
Port. nº 0003/2017



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Quant	Unidade
019967	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019968	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019969	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019970	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019971	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019972	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019973	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019974	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019975	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019976	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019977	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019978	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019979	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019980	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019981	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019982	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019983	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019984	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019986	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019987	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
019988	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX	18,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação:</i>		
019989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019990	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019991	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019992	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019993	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
021385	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019995	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019996	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019998	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
019999	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020000	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020001	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020003	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020004	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020005	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020006	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020007	REVISÃO ALTERNADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020008	REVISÃO NOS FREIOS HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020009	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020010	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020011	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020012	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020013	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020014	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020015	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008



Pag.: 3

Estado do Pará

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Código	Descrição	Quant	Unidade
020016	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020017	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020018	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020019	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020021	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020022	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020023	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX	18,0000	SERVIÇO
021386	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX	18,0000	SERVIÇO
020025	<i>Especificação:</i> SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020026	<i>Especificação:</i> SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020027	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020028	<i>Especificação:</i> SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020029	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX	18,0000	SERVIÇO
020030	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020032	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020033	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020034	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020035	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020037	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020039	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX	18,0000	SERVIÇO
020041	<i>Especificação:</i> SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020042	<i>Especificação:</i> REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020044	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020046	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020048	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX	18,0000	SERVIÇO



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação:</i>		
020050	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020052	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020054	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020056	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020058	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020060	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020062	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020065	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020067	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020068	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020071	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020073	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020075	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020077	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
021387	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020082	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020083	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020085	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020087	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020089	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT ESQ. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020090	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020092	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020094	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX	18,0000	SERVIÇO

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008



Pag.: 5

Estado do Pará

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Código	Descrição	Quant	Unidade
020095	<i>Especificação:</i> SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020097	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
020099	<i>Especificação:</i> REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020101	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020103	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020104	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020105	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX	18,0000	SERVIÇO
020106	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020108	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	18,0000	SERVIÇO
020110	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	18,0000	SERVIÇO
020111	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020113	<i>Especificação:</i> SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020115	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX	18,0000	SERVIÇO
020117	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX	18,0000	SERVIÇO
020118	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX	18,0000	SERVIÇO
020120	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	18,0000	SERVIÇO
020122	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020124	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020125	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020126	<i>Especificação:</i> REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020127	<i>Especificação:</i> REVISÃO BICO INJETOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
020128	<i>Especificação:</i> KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX	18,0000	SERVIÇO
020129	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX	18,0000	SERVIÇO
020130	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX	18,0000	SERVIÇO
020131	<i>Especificação:</i> SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX	18,0000	SERVIÇO

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102008



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<i>Especificação:</i>		
020132	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020133	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020134	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020135	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020136	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020137	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020138	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020139	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020140	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020141	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020142	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020143	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020144	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
020145	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
021573	REMENDO P/ CARRO INFRAESTRUTURA	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
021574	VUCANIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		
021575	TROCA DE PNEU INFRAESTRUTURA	18,0000	SERVIÇO
	<i>Especificação:</i>		

JUNAILTON CANDIDO DA SILVA
RESPONSÁVEL

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180102007



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Novo Repartimento
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Quant	Unidade
021475	SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
021476	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVALADEIRA) <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
021477	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MOTONIVELADORA) <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
021478	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMINHÃO BASCULANTE) <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
021479	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVALADEIRA HIDRAULICA) <i>Especificação:</i>	18,0000	SERVIÇO
038164	REMENDO PNEU DE MOTO <i>Especificação:</i>	72,0000	SERVIÇO
024516	VULCANIZAÇÃO <i>Especificação:</i>	72,0000	UNIDADE
037832	TROCA DE PNEU. <i>Especificação:</i>	72,0000	UNIDADE

JUNAILTON CANDIDO DA SILVA
RESPONSÁVEL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



Memo. Nº 0060/2018 SEMMA-GAB

Novo Repartimento/PA, 09 de fevereiro de 2018.

Ao Gabinete do Prefeito

Exmo. Sr. Prefeito Deusivaldo Silva Pimentel



Prezado Senhor,

Visando um melhor planejamento nas nossas atividades para este ano venho encaminhar a V. Sra. as demandas de **Serviços de manutenção para Carros e Motos**, a serem licitados para esta Secretaria para o ano de 2018.

Indicação da dotação orçamentaria:

Programa: 04.122.0039.2.053 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente.


Classificação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Sem mais para o momento reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Márcio Dias Bicalho
Sec. Mun. de Meio Ambiente
Port. nº 089/2017





ESTADO DO PAKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA




SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOS

20180209004



MODELO:	BROS NXR 160	ANO:	2015	PLACA:	QDW 2359 QDW 6629 QDW 2919
Item	Descrição de Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)
01	Revisão geral	Un.	10		
02	Troca de óleo das bengalas	Un.	10		
03	Troca de kit de transmissão	Un.	15		
04	Troca de óleo de motor	Un.	10		
05	Troca das escovas motor de partida	Un.	10		
06	Serviços de manutenção e instalação elétrica	Un.	10		
07	Troca de pneus	Un.	10		
08	Substituição do kit de motor	Un.	03		
09	Troca de raios e desempenho de calhas	Un.	10		
10	Troca de disco de embreagem	Un.	10		
11	Troca de pastilhas e lonas de freio	Un.	15		
Total					R\$




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOS							
							
MODELO:	BROS NXR 150			ANO:	2010	PLACA:	NTC 5387
Item	Descrição de Produtos		Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)	
01	Revisão geral		Un.	02			
02	Troca de óleo das bengalas		Un.	03			
03	Troca de kit de transmissão		Un.	03			
04	Troca de óleo de motor		Un.	03			
05	Troca das escovas motor de partida		Un.	03			
06	Serviços de manutenção e instalação elétrica		Un.	03			
07	Troca de pneus		Un.	02			
08	Substituição do kit de motor		Un.	02			
09	Troca de raios e desempenho de calhas		Un.	02			
10	Troca de disco de embreagem		Un.	02			
11	Troca de pastilhas e lonas de freio		Un.	03			
Total					R\$		




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOS

MODELO:	BROS NXR 150	ANO:	2008	PLACA:	JVL 4446
Item	Descrição de Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)
01	Revisão geral	Un.	02		
02	Troca de óleo das bengalas	Un.	03		
03	Troca de kit de transmissão	Un.	03		
04	Troca de óleo de motor	Un.	03		
05	Troca das escovas motor de partida	Un.	03		
06	Serviços de manutenção e instalação elétrica	Un.	03		
07	Troca de pneus	Un.	02		
08	Substituição do kit de motor	Un.	02		
09	Troca de raios e desempenho de calhas	Un.	02		
10	Troca de disco de embreagem	Un.	02		
11	Troca de pastilhas e lonas de freio	Un.	03		
Total					R\$



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA




09/09/2018

20180209002

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CARROS

MODELO:		RANGER (IDEFLOR)		ANO:	2015	PLACA:	QEC-6660
Item	Descrição de Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)		
01	REVISAO NA PARTE ELETRICA	Un.	02				
02	REVISAO NA SUSPENSÃO	Un.	02				
03	REVISAO NO ALTERNADOR	Un.	02				
04	REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA	Un.	02				
05	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	Un.	05				
06	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	Un.	05				
07	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS	Un.	05				
08	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER	Un.	02				
09	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA	Un.	02				
10	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA	Un.	02				
11	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA	Un.	02				
12	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO	Un.	02				





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA




13	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO	Un.	02	/	
14	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO	Un.	02	/	
15	SERVIÇO DE PLAINAR CABECOTE	Un.	02	/	
16	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR	Un.	01	/	
17	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO CAMANDO	Un.	01	/	
18	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM	Un.	01	/	
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	Un.	02	/	
20	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA	Un.	02	/	
21	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL	Un.	02	/	
22	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR	Un.	02	/	
23	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR	Un.	02	/	
24	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Un.	02	/	
25	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN	Un.	02	/	
26	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL	Un.	02	/	
27	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA	Un.	02	/	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA




28	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA	Un.	02		
29	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	Un.	02		
30	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	Un.	02		
31	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO	Un.	02		
32	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA	Un.	02		
33	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL	Un.	02		
34	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR	Un.	02		
35	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR	Un.	02		
36	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR	Un.	02		
37	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA	Un.	02		
38	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO	Un.	04		
39	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO CAMBIO	Un.	08		
40	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR	Un.	08		
41	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN	Un.	02		
42	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS	Un.	12		



ESTADO DO PAKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA




43	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	Un.	02	/	
44	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS	Un.	04	/	
45	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO	Un.	02	/	
46	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE	Un.	02	/	
47	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO OLEO	Un.	02	/	
48	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM	Un.	03	/	
49	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO	Un.	02	/	
50	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL	Un.	02	/	
51	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA	Un.	02	/	
52	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS	Un.	04	/	
53	SUBSTITUIÇÃO DE PISTOES	Un.	02	/	
54	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	Un.	02	/	
55	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR	Un.	02	/	
56	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	Un.	02	/	
57	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR	Un.	02	/	



ESTADO DO PAKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



58	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA	Un.	02	/	
59	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	Un.	04	/	
60	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA	Un.	04	/	
61	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS	Un.	04	/	
62	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VALANTE	Un.	02	/	
63	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	Un.	02	/	
64	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	Un.	02	/	
65	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO	Un.	04	/	
66	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO	Un.	04	/	
67	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO	Un.	02	/	
68	SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS	Un.	04	/	
69	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	Un.	02	/	
70	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN	Un.	02	/	
TOTAL R\$					




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

20580205003



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CARROS


MODELO:		RANGER	ANO:	2008	PLACA:	JVN - 5541 JVZ - 5627
Item	Descrição de Produtos		Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)
01	REVISAO NA PARTE ELETRICA		Un.	04	/	
02	REVISAO NA SUSPENSÃO		Un.	04	/	
03	REVISAO NO ALTERNADOR		Un.	04	/	
04	REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA		Un.	04	/	
05	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS		Un.	10	/	
06	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS		Un.	10	/	
07	SERVIÇO DE CÂMBIAGEM DE RODAS		Un.	10	/	
08	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER		Un.	04	/	
09	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA		Un.	04	/	
10	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA		Un.	04	/	
11	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA		Un.	04	/	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA




12	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO	Un.	04		
13	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO	Un.	04		
14	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO	Un.	04		
15	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	Un.	04		
16	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR	Un.	02		
17	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO CAMANDO	Un.	02		
18	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM	Un.	02		
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	Un.	04		
20	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA	Un.	04		
21	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL	Un.	04		
22	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR	Un.	04		
23	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR	Un.	04		
24	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Un.	04		
25	SUBSTITUIÇÃO DA LUVÁ DO CARDAN	Un.	04		
26	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL	Un.	04		



ESTADO DO PAKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



27	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA	Un.	04		
28	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA	Un.	04		
29	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DAGUA	Un.	04		
30	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	Un.	04		
31	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE OLEO	Un.	04		
32	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA	Un.	04		
33	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL	Un.	04		
34	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR	Un.	04		
35	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR	Un.	04		
36	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR	Un.	04		
37	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA	Un.	04		
38	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO	Un.	08		
39	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO CAMBIO	Un.	16		
40	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR	Un.	16		
41	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN	Un.	04		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



42	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS	Un.	24	/	
43	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	Un.	04	/	
44	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS	Un.	08	/	
45	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO	Un.	04	/	
46	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABECOTE	Un.	04	/	
47	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO OLEO	Un.	04	/	
48	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM	Un.	06	/	
49	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO	Un.	04	/	
50	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL	Un.	04	/	
51	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA	Un.	04	/	
52	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS	Un.	08	/	
53	SUBSTITUIÇÃO DE PISTOES	Un.	04	/	
54	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	Un.	04	/	
55	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR	Un.	04	/	
56	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	Un.	04	/	



ESTADO DO PÁRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



57	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR	Un.	04	/	
58	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA	Un.	04	/	
59	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	Un.	08	/	
60	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA	Un.	08	/	
61	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS	Un.	08	/	
62	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VALANTE	Un.	04	/	
63	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	Un.	04	/	
64	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	Un.	04	/	
65	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO	Un.	08	/	
66	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO	Un.	08	/	
67	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO	Un.	04	/	
68	SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS	Un.	08	/	
69	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	Un.	04	/	
70	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN	Un.	04	/	
TOTAL R\$					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA


20180209064



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CARROS

MODELO:		L200 TRITON		ANO:	2015	PLACA:	QDJ-7808
Item	Descrição de Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Geral (R\$)		
01	REVISAO NA PARTE ELETRICA	Un.	02 ✓				
02	REVISAO NA SUSPENSÃO	Un.	02 ✓				
03	REVISAO NO ALTERNADOR	Un.	02 ✓				
04	REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA	Un.	02 ✓				
05	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	Un.	05 ✓				
06	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	Un.	05 ✓				
07	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS	Un.	05 ✓				
08	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER	Un.	02 ✓				
09	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA	Un.	02 ✓				
10	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA	Un.	02 ✓				
11	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA	Un.	02 ✓				






ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



12	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO	Un.	02		
13	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO	Un.	02		
14	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO	Un.	02		
15	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	Un.	02		
16	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR	Un.	01		
17	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO CAMANDO	Un.	01		
18	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM	Un.	01		
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	Un.	02		
20	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA	Un.	02		
21	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL	Un.	02		
22	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR	Un.	02		
23	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR	Un.	02		
24	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Un.	02		
25	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN	Un.	02		
26	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL	Un.	02		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



27	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA	Un.	02		
28	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA	Un.	02		
29	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	Un.	02		
30	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	Un.	02		
31	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO	Un.	02		
32	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA	Un.	02		
33	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL	Un.	02		
34	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR	Un.	02		
35	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR	Un.	02		
36	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR	Un.	02		
37	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA	Un.	02		
38	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO	Un.	04		
39	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO	Un.	08		
40	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR	Un.	08		
41	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN	Un.	02		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



42	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS	Un.	12		
43	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	Un.	02		
44	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS	Un.	04		
45	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO	Un.	02		
46	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE	Un.	02		
47	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO OLEO	Un.	02		
48	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM	Un.	03		
49	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO	Un.	02		
50	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL	Un.	02		
51	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA	Un.	02		
52	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS	Un.	04		
53	SUBSTITUIÇÃO DE PISTOES	Un.	02		
54	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	Un.	02		
55	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR	Un.	02		
56	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU	Un.	02		



ESTADO DO PÁRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA



57	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR	Un.	02		
58	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA	Un.	02		
59	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	Un.	04		
60	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA	Un.	04		
61	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS	Un.	04		
62	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VALANTE	Un.	02		
63	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	Un.	02		
64	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	Un.	02		
65	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO	Un.	04		
66	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO	Un.	04		
67	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO	Un.	02		
68	SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS	Un.	04		
69	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	Un.	02		
70	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN	Un.	02		
TOTAL R\$					

~~Do Contas~~

A C.P.L. para
providências. 15

18

Nei da Silva de Lopes
Sec. Mun. de Gabinete
Port. nº1921/2017



PROTOCOLO	
PAF Nº:	0931/2018
DATA:	09.02.18
HORA:	14:54
Valéria Oliveira	
Responsável	