



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA
Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



TOTAL DAS SOLICITAÇÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS

O Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, conforme soma das listas encaminhadas pelas secretarias, encaminha a presente lista para realização de cotação de preços visando a obtenção de preços médios para procedimento de licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8157	serviço	32
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	serviço	16
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8157	serviço	16
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8157	serviço	12
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8157	serviço	12
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8157	serviço	9
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	serviço	12
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	serviço	12
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	serviço	12
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	unidade	16
11	Rolo Pressor Brother DCP-8157	unidade	12
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8157	unidade	12
13	Unidade de Laser Brother DCP-8157	unidade	9
14	Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	unidade	12
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	unidade	12
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	unidade	12
17	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET 200 COLOR MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	24
18	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12
19	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12
20	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12
21	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12
22	Separador De Papel HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12
23	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	9
24	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MB2236	serviço	40
25	Unidade Fusor Lexmark MB2236	unidade	15
26	Unidade Imagem Lexmark MB2236	unidade	15
27	Manutenção De Impressora Brother DCP L2540DW	serviço	88
28	Troca De Cilindro Brother Dcp L2540DW	serviço	30
29	Troca Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	serviço	25
30	Troca Placa Principal Brother Dcp L2540DW	serviço	24
31	Troca KIT ADF Brother Dcp L2540DW	serviço	18
32	Troca Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	serviço	17
33	Unidade De Cilindro Brother Dcp L2540DW	unidade	24
34	Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	unidade	24
35	Placa Principal Brother Dcp L2540DW	unidade	21
36	KIT ADF Brother Dcp L2540DW	unidade	27
37	Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	unidade	17
38	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX421	serviço	120
39	Unidade Fusor Lexmark MX421	unidade	35
40	Unidade Imagem Lexmark MX421	unidade	30
41	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	64
42	Sensor De Papel Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	36

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA

Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



43	PLACA FONTE Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	29
44	KIT ADF HP LASERJET PRO 400MFP	unidade	27
45	KIT FUSOR Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	26
46	PLACA LOGICA HP LASERJET PRO 400MFP	unidade	25
47	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Lexmark MX711	serviço	48
48	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX711	unidade	26
49	Roleta Tracionador LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	20
50	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	18
51	PLACA PRINCIPAL LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	12
52	Separador De Papel LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	12
53	KIT FUSOR LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	16
54	PLACA FONTE LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	11
55	Cabo Flat Do SCANNER LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	10
56	Manutenção De Impressora Brother DCP-8112DN	serviço	24
57	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	serviço	21
58	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	serviço	15
59	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	serviço	11
60	Troca Unidade De laser Brother DCP-8112DN	serviço	13
61	Troca Placa Fonte Brother DCP-8112DN	serviço	9
62	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	serviço	9
63	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	serviço	13
64	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	serviço	11
65	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	unidade	13
66	Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	unidade	11
67	Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	unidade	14
68	Unidade de Laser Brother DCP-8112DN	unidade	8
69	Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	unidade	7
70	KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	unidade	11
71	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	unidade	9
72	Manutenção De Impressora EPSON L1300	serviço	8
73	Troca Roleta Tracionador EPSON L1300	serviço	5
74	TROCA CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	serviço	4
75	Troca Separador De Papel EPSON L1300	serviço	3
76	TROCA SCANNER EPSON L1300	serviço	3
77	Troca Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	serviço	3
78	REPARO PLACA LOGICA EPSON L1300	serviço	3
79	Limpeza Geral EPSON L1300	serviço	5
80	RESET ALMOFADAS E CONTADOR DE PAGINAS EPSON L1300	serviço	4
81	LIMPESA DAS ALMOFADAS EPSON L1300	serviço	4
82	DESOBSTRUIR TINTAS NA CABEÇA IMPR. OU MANGUEIRA RESERVAT. EPSON L1300	serviço	5
83	Roleta Tracionador EPSON L1300	unidade	3
84	CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	unidade	3
85	Separador De Papel EPSON L1300	unidade	3
86	SCANNER EPSON L1300	unidade	3
87	Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	unidade	3
88	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet F2050	serviço	6
89	Troca de sensor de papel DESK JETHP F2050	serviço	4
90	Troca de carro de impressao HP DESK JET F2050	serviço	4
91	Limpeza geral HP DESK JET F2050	serviço	5
92	Sensor de papel hp deskjet F2050	unidade	3
93	Fonte de Energia HP DESK JET F2050	unidade	3
94	Carro de Impressao HP DASK JET F2050	unidade	4

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA

Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



95	Manutenção De Impressora Hp Laser Jet Pro Mfp M1132	serviço	14
96	Troca Rolete Tracionador Hp Laserjet M1132	serviço	8
97	Troca da Pelicula Fusor / Rolo Pressor HP M1132	serviço	10
98	Troca Separador De Papel Hp Laserjet M1132	serviço	7
99	Troca Pick-up Roller HP M1132	serviço	7
100	Troca Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	serviço	6
101	Limpeza Geral Hp Laserjet M1132	serviço	9
102	REPARO PLACA LOGICA HP M1132	serviço	9
103	TROCA PLACA LOGICA HP M1132	serviço	8
104	TROCA PLACA FONTE HP M1132	serviço	6
105	REPARO PLACA FONTE HP M1132	serviço	6
106	Rolete Tracionador Hp Laserjet M1132	unidade	8
107	Pelicula Fusor HP M1132	unidade	8
108	Rolo Pressor HP M1132	unidade	6
109	Separador De Papel Hp Laserjet M1132	unidade	6
110	Pick-up Roller HP M1132	unidade	6
111	Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	unidade	6
112	PLACA LOGICA HP M1132	unidade	6
113	PLACA FONTE HP M1132	unidade	6
114	Manutenção De Impressora Hp EPSON 210	serviço	8
115	Troca de sensor de papel EPSON 210	serviço	4
116	Troca de carro de impressao EPSON 210	serviço	4
117	Limpeza geral EPSON 210	serviço	5
118	Sensor de papel EPSON 210	unidade	3
119	Fonte de Energia EPSON 210	unidade	3
120	Carro de Impressao EPSON 210	unidade	4
121	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet D2660	serviço	6
122	Troca de sensor de papel DESK JETHP D2660	serviço	4
123	Troca de carro de impressao HP DESK JET D2660	serviço	4
124	Limpeza geral HP DESK JET D2660	serviço	5
125	Sensor de papel HP DESK JET D2660	unidade	3
126	Fonte de Energia HP DESK JET D2660	unidade	2
127	Carro de Impressao HP DASK JET D2660	unidade	2
128	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	16
129	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	10
130	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	8
131	Rolete Tracionador KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	8
132	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	5
133	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	8
134	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	6
135	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	7
136	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 5002I	unidade	6
137	Manutenção De Impressora Brother DCP-L5652	serviço	32
138	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	serviço	13
139	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-L5652	serviço	14
140	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L5652	serviço	11
141	Troca Unidade De laser Brother DCP-L5652	serviço	10
142	Troca Placa Fonte Brother DCP-L5652	serviço	10
143	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	serviço	10
144	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	serviço	12
145	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	serviço	9
146	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	unidade	12


Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA

Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



147	Rolo Pressor Brother DCP-L5652	unidade	12
148	Película Fusor Brother DCP-L5652	unidade	15
149	Unidade de Laser Brother DCP-L5652	unidade	11
150	Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	unidade	12
151	KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	unidade	12
152	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	unidade	9
153	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MFP-L8900CDW limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16
154	Roleta Tracionador brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4
155	KIT UNIDADE FUSOR brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4
156	UNIDADE DE IMAGEM brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4
157	PLACA FONTE brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	3
158	Separador De Papel brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	3
159	Manutenção De Impressora Brother DCP-L6902DW	serviço	16
160	Troca Unidade Fusor Brother DCP-L6902DW	serviço	4
161	Troca da Película Fusor Brother DCP-L6902DW	serviço	4
162	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L6902DW	serviço	4
163	Troca Unidade De laser Brother DCP-L6902DW	serviço	4
164	Troca Placa Fonte Brother DCP-L6902DW	serviço	3
165	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L6902DW 110v	serviço	3
166	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DW	serviço	4
167	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DW	serviço	4
168	Unidade Fusor Brother DCP-L6902DW	unidade	4
169	Rolo Pressor Brother DCP-L6902DW	unidade	4
170	Película Fusor Brother DCP-L6902DW	unidade	5
171	Unidade de Laser Brother DCP-L6902DW	unidade	3
172	Placa Fonte Brother DCP-L6902DW 110v	unidade	3
173	KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DW	unidade	4
174	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DW	unidade	3
175	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M277DW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16
176	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8
177	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8
178	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8
179	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6
180	Separador De Papel HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6
181	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6
182	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC L8850CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	8
183	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC L8850CDW	unidade	4
184	Roleta Tracionador BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3
185	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC L8850CDW	unidade	4
186	PLACA FONTE BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3
187	Separador De Papel BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3
188	PLACA LOGIA BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3
189	Manutenção De Impressora Brother MFC8512DN	serviço	32
190	Troca Unidade Fusor Brother MFC8512DN	serviço	16
191	Troca da Película Fusor Brother MFC8512DN	serviço	19
192	Troca Rolo Pressor Brother MFC8512DN	serviço	16
193	Troca Unidade De laser Brother MFC8512DN	serviço	16
194	Troca Placa Fonte Brother MFC8512DN	serviço	12
195	Reparo Placa Fonte Brother MFC8512DN 110v	serviço	12
196	Troca KIT REPARO ADF Brother MFC8512DN	serviço	13

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA

Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



197	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother MFC8512DN	serviço	13
198	Unidade Fusor Brother Brother MFC8512DN	unidade	16
199	Rolo Pressor Brother MFC8512DN	unidade	15
200	Película Fusor Brother MFC8512DN	unidade	19
201	Unidade de Laser Brother DCP-8157	unidade	12
202	Placa Fonte Brother MFC8512DN 110v	unidade	12
203	KIT REPARO ADF Brother MFC8512DN	unidade	16
204	PLACA PRINCIPAL Brother MFC8512DN	unidade	12
205	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	8
206	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	4
207	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	4
208	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4
209	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3
210	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4
211	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3
212	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4
213	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3
214	Manutenção De Impressora Brother DCP1617NW	serviço	8
215	Troca De Cilindro Brother Dcp DCP1617NW	serviço	4
216	Troca Unidade Fusora Brother DCP1617NW	serviço	4
217	Troca Placa Principal Brother DCP1617NW	serviço	3
218	Troca KIT ADF Brother DCP1617NW	serviço	4
219	Troca Placa Fonte Brother DCP1617NW	serviço	3
220	Unidade De Cilindro Brother DCP1617NW	unidade	5
221	Unidade Fusora Brother DCP1617NW	unidade	5
222	Placa Principal Brother DCP1617NW	unidade	4
223	KIT ADF Brother DCP1617NW	unidade	4
224	Placa Fonte Brother DCP1617NW	unidade	3
225	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet 2136	serviço	6
226	Troca de sensor de papel DESK JETHP 2136	serviço	3
227	Troca de carro de impressao HP DESK JET 2136	serviço	3
228	Limpeza geral HP DESK JET 2136	serviço	4
229	Sensor de papel hp deskjet 2136	unidade	3
230	Fonte de Energia HP DESK JET 2136	unidade	3
231	Carro de Impressao HP DASK JET 2136	unidade	3
232	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16
233	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4
234	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4
235	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4
236	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3
237	Separador De Papel BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3
238	PLACA LOGIA BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3
239	Manutenção De Impressora OKI ES5112	serviço	8
240	Troca Unidade Fusor OKI ES5112	serviço	4
241	Troca da Película Fusor OKI ES5112	serviço	4
242	Troca Rolo Pressor OKI ES5112	serviço	4
243	Troca Unidade De laser OKI ES5112	serviço	4
244	Troca Placa Fonte OKI ES5112	serviço	3
245	Reparo Placa Fonte OKI ES5112 110v	serviço	3
246	TROCA PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	serviço	3
247	Unidade Fusor Brother OKI ES5112	unidade	3
248	Rolo Pressor OKI ES5112	unidade	4


Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
GABINETE DA PREFEITA

Rua Tancredo Neves, Nº 100 – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000



249	Película Fusor OKI ES5112	unidade	4
250	Unidade de Laser OKI ES5112	unidade	3
251	Placa Fonte OKI ES5112 110v	unidade	3
252	PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	unidade	3


Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás - PA, 12 de julho de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Rua Tancredo Neves, S/N, Centro – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537- 000




DESPACHO

Ao Setor competente para providenciar pesquisas de preços, com vistas á deflagração de procedimento licitatório para **Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa especializada em manutenção e conservação de impressoras, para atender as necessidades das secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.**



Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

**SECULUS INFORMATICA**

SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 09.358.626/0001-49

Rua Castanheira, 18 - Centro - Canaã dos Carajás - PA Cep: 68537-000

Email: seculusinfo@gmail.com; Fone: 94 99167-5236

**PROPOSTA COMERCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁS****MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇO**

HP LASERJET M1132					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Hp Laser Jet Pro Mfp M1132	SERVIÇO	14	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00
2	Troca Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
3	Troca da Pelicula Fusor / Rolo Pressor HP M1132	SERVIÇO	10	R\$ 82,00	R\$ 820,00
4	Troca Separador De Papel Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	7	R\$ 55,00	R\$ 385,00
5	Troca Pick-up Roller HP M1132	SERVIÇO	7	R\$ 35,00	R\$ 245,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
7	Limpeza Geral Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	9	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
8	REPARO PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	9	R\$ 200,00	R\$ 1.800,00
9	TROCA PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
10	TROCA PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
11	REPARO PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
12	Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	UNIDADE	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
13	Pelicula Fusor HP M1132	UNIDADE	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
14	Rolo Pressor HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
15	Separador De Papel Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 45,00	R\$ 270,00
16	Pick-up Roller HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
17	Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
18	PLACA LOGICA HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
19	PLACA FONTE HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 460,00	R\$ 2.760,00
					R\$ 16.420,00

BROTHER DCP-8157					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8157	SERVIÇO	32	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 35,00	R\$ 560,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8157	SERVIÇO	9	R\$ 50,00	R\$ 450,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	SERVIÇO	12	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	UNIDADE	16	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8157	UNIDADE	9	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	UNIDADE	12	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
					R\$ 64.780,00

BROTHER DCP-8112DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	24	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	21	R\$ 150,00	R\$ 3.150,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 85,00	R\$ 935,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	9	R\$ 50,00	R\$ 450,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	SERVIÇO	9	R\$ 340,00	R\$ 3.060,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 85,00	R\$ 1.105,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	UNIDADE	13	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	11	R\$ 60,00	R\$ 660,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	14	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8112DN	UNIDADE	8	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	UNIDADE	7	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	UNIDADE	11	R\$ 420,00	R\$ 4.620,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	UNIDADE	9	R\$ 850,00	R\$ 7.650,00
					R\$ 52.885,00

BROTHER DCP-L5652DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-L5652	SERVIÇO	32	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00

2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	SERVIÇO	13	R\$ 150,00	R\$ 1.950,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-L5652	SERVIÇO	14	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L5652	SERVIÇO	11	R\$ 80,00	R\$ 880,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-L5652	SERVIÇO	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-L5652	SERVIÇO	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	SERVIÇO	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	SERVIÇO	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	SERVIÇO	9	R\$ 100,00	R\$ 900,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-L5652	UNIDADE	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-L5652	UNIDADE	11	R\$ 490,00	R\$ 5.390,00
14	Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	UNIDADE	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	UNIDADE	9	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
					R\$ 62.560,00

BROTHER DCP-L6902DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
14	Placa Fonte Brother DCP-L6902DN 110v	UNIDADE	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
					R\$ 20.670,00

BROTHER MFC-8512DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	32	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	19	R\$ 100,00	R\$ 1.900,00
4	Troca Rolo Pressor Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
5	Troca Unidade De laser Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
6	Troca Placa Fonte Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
7	Reparo Placa Fonte Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	13	R\$ 80,00	R\$ 1.040,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	13	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
10	Unidade Fusor Brother Brother MFC-8512DN	UNIDADE	16	R\$ 1.100,00	R\$ 17.600,00
11	Rolo Pressor Brother MFC-8512DN	UNIDADE	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00
12	Pelicula Fusor Brother MFC-8512DN	UNIDADE	19	R\$ 120,00	R\$ 2.280,00
13	Unidade de Laser Brother MFC-8512DN	UNIDADE	12	R\$ 490,00	R\$ 5.880,00
14	Placa Fonte Brother MFC-8512DN 110v	UNIDADE	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
15	KIT REPARO ADF Brother MFC-8512DN	UNIDADE	16	R\$ 380,00	R\$ 6.080,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother MFC-8512DN	UNIDADE	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
					R\$ 75.860,00

OKI ES5112					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora OKI ES5112	SERVIÇO	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
2	Troca Unidade Fusor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
3	Troca da Pelicula Fusor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
4	Troca Rolo Pressor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
5	Troca Unidade De laser OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
6	Troca Placa Fonte OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
7	Reparo Placa Fonte OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
8	TROCA PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
9	Unidade Fusor Brother OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
10	Rolo Pressor OKI ES5112	UNIDADE	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
11	Pelicula Fusor OKI ES5112	UNIDADE	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
12	Unidade de Laser OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
13	Placa Fonte OKI ES5112 110v	UNIDADE	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
14	PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
					R\$ 15.910,00

BROTHER DCP L2540DW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	Manutenção De Impressora Brother DCP L2540DW	SERVIÇO	88	R\$ 200,00	R\$ 17.600,00
2	Troca De Cilindro Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
3	Troca Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	25	R\$ 180,00	R\$ 4.500,00
4	Troca Placa Principal Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	24	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
5	Troca KIT ADF Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
6	Troca Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	17	R\$ 150,00	R\$ 2.550,00
7	Unidade De Cilindro Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 140,00	R\$ 3.360,00
8	Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 820,00	R\$ 19.680,00
9	Placa Principal Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	21	R\$ 750,00	R\$ 15.750,00
10	KIT ADF Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	27	R\$ 320,00	R\$ 8.640,00
11	Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	17	R\$ 720,00	R\$ 12.240,00

R\$ 89.780,00

BROTHER DCP 1617NW

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
2	Troca De Cilindro Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	Troca Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
4	Troca Placa Principal Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
5	Troca KIT ADF Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
7	Unidade De Cilindro Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 140,00	R\$ 700,00
8	Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 820,00	R\$ 4.100,00
9	Placa Principal Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
10	KIT ADF Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
11	Placa Fonte Brother DCP 1617NW	UNIDADE	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00

R\$ 14.830,00

HP LASERJET PRO 400MFP

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400MFP, limpeza física, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	64	R\$ 180,00	R\$ 11.520,00
2	Sensor De Papel Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	36	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00
3	PLACA FONTE HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	29	R\$ 490,00	R\$ 14.210,00
4	KIT ADF HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	27	R\$ 280,00	R\$ 7.560,00
5	KIT FUSOR Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	26	R\$ 260,00	R\$ 6.760,00
6	PLACA LOGICA HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	25	R\$ 480,00	R\$ 12.000,00

R\$ 53.850,00

HP LASERJET PRO 200MFP COLOR

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET 200 COLOR MFP, limpeza física, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	24	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00
2	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
3	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
4	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
5	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
6	Separador De Papel HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
7	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	9	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00

R\$ 46.260,00

HP DESKJET F2050

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET F2050, limpeza física, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2	Troca de sensor de papel HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	Limpeza geral HP DESKJET F2050	SERVIÇO	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
5	Sensor de papel HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	Fonte de energia HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
7	Carro de impressao HP DESKJET F2050	UNIDADE	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00

R\$ 2.880,00

HP DESKJET D2660

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET D2660, limpeza física,	SERVIÇO	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2	Troca de sensor de papel HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	Limpeza geral HP DESKJET D2660	SERVIÇO	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
5	Sensor de papel HP DESKJET D2660	UNIDADE	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	Fonte de energia HP DESKJET D2660	UNIDADE	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
7	Carro de impressao HP DESKJET D2660	UNIDADE	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00

R\$ 2.470,00

HP DESKJET 2136

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET 2136, limpeza física,	SERVIÇO	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
2	Troca de sensor de papel HP DESKJET 2136	SERVIÇO	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET 2136	SERVIÇO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00

4	Limpeza geral HP DESKJET 2136	SERVIÇO	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
5	Sensor de papel HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	Fonte de energia HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
7	Carro de impressão HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00
					R\$ 2.520,00

EPSON L210					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L210, limpeza fisica, lubrificação	SERVIÇO	8	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
2	Troca de sensor de papel EPSON L210	SERVIÇO	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
3	Troca de carro de impressão EPSON L210	SERVIÇO	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
4	Limpeza geral EPSON L210	SERVIÇO	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
5	Sensor de papel EPSON L210	UNIDADE	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	Fonte de energia EPSON L210	UNIDADE	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
7	Carro de impressão EPSON L210	UNIDADE	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
					R\$ 4.940,00

HP LASER JET PRO MFP M277DW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M277DW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
2	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00
3	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
4	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
5	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
6	Separador De Papel HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
7	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
					R\$ 29.080,00

BROTHER LASERJET MFC-L8610CDW COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
7	PLACA LOGIA BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
					R\$ 18.080,00

BROTHER LASERJET MFC-L8900DCW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8900DCW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
					R\$ 15.080,00

BROTHER LASERJET MFC L8850CDW COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC L8850CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
7	PLACA LOGIA BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
					R\$ 16.420,00

LEXMARK LASERJET MX711DE					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Lexmark MX711	SERVIÇO	48	R\$ 390,00	R\$ 18.720,00
2	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX711	SERVIÇO	26	R\$ 400,00	R\$ 10.400,00
1	Roleta Tracionador LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
2	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	18	R\$ 480,00	R\$ 8.640,00
3	PLACA PRINCIPAL LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
4	Separador De Papel LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
5	KIT FUSOR LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	16	R\$ 1.200,00	R\$ 19.200,00
6	PLACA FONTE LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	11	R\$ 560,00	R\$ 6.160,00
7	Cabo Flat Do SCANNER LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
					R\$ 84.540,00

EPSON L1300					
-------------	--	--	--	--	--

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora EPSON L1300	SERVIÇO	8	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
2	Troca Rolete Tracionador EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
3	TROCA CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
4	Troca Separador De Papel EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
5	TROCA SCANNER EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
7	REPARO PLACA LOGICA EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
8	Limpeza Geral EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
9	RESET ALMOFADAS E CONTADOR DE PAGINAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
10	LIMPESA DAS ALMOFADAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
11	DESOBSTRUIR TINTAS NA CABEÇA IMPR. OU MANGUEIRA RESERVAT. EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
12	Rolete Tracionador EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
13	CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
14	Separador De Papel EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
15	SCANNER EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
16	Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
					R\$ 8.650,00

LEXMARK MX421					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX421	SERVIÇO	120	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00
2	Unidade Fusor Lexmark MX421	UNIDADE	35	R\$ 1.650,00	R\$ 57.750,00
3	Unidade Imagem Lexmark MX421	UNIDADE	30	R\$ 670,00	R\$ 20.100,00
					R\$ 107.850,00

LEXMARK MB2236					
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MB2236	SERVIÇO	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
2	Unidade Fusor Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 1.600,00	R\$ 24.000,00
3	Unidade Imagem Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 830,00	R\$ 12.450,00
					R\$ 44.450,00

KYOCERA TASKALFA 5002I					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	16	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	8	R\$ 380,00	R\$ 3.040,00
4	Rolete Tracionador KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 3.800,00	R\$ 30.400,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 1.380,00	R\$ 8.280,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	7	R\$ 280,00	R\$ 1.960,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
					R\$ 66.500,00

KYOCERA TASKALFA 3051CI					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
4	Rolete Tracionador KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 3.800,00	R\$ 15.200,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 1.380,00	R\$ 4.140,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
					R\$ 34.580,00

TOTAL GERAL
R\$ 951.845,00

Canaa dos Carajás/PA - 17-07-2021

09.358.626/0001-49

SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI

Av. Castanheira, nº 18
Centro - CEP: 68.537-000

Canaã dos Carajás - PA

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: COMPUTERE OUTSOURCING DE TI EIRELI
CNPJ: 10.610.190/0001-12
Celular: (94) 9 9166-1337 e-mail: marcelo@computere.com.br
Endereço: AV. DOS PIONIEROS, 110, CENTRO, 68537-000, CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
Vendedor: Marcelo Gomes de Moraes



CLIENTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

CNPJ: 01.613.321/0001-24

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, S/N,CENTRO,CEP: 68537-000 Canaã dos Carajás/PA

HP LASERJET M1132					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Hp Laser Jet Pro Mfp M1132	SERVIÇO	14	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00
2	Troca Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	8	R\$ 55,00	R\$ 440,00
3	Troca da Pelicula Fusor / Rolo Pressor HP M1132	SERVIÇO	10	R\$ 95,00	R\$ 950,00
4	Troca Separador De Papel Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	7	R\$ 65,00	R\$ 455,00
5	Troca Pick-up Roller HP M1132	SERVIÇO	7	R\$ 45,00	R\$ 315,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
7	Limpeza Geral Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	9	R\$ 130,00	R\$ 1.170,00
8	REPARO PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	9	R\$ 210,00	R\$ 1.890,00
9	TROCA PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
10	TROCA PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
11	REPARO PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
12	Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	UNIDADE	8	R\$ 55,00	R\$ 440,00
13	Pelicula Fusor HP M1132	UNIDADE	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
14	Rolo Pressor HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
15	Separador De Papel Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00
16	Pick-up Roller HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 65,00	R\$ 390,00
17	Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
18	PLACA LOGICA HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00
19	PLACA FONTE HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 470,00	R\$ 2.820,00
					R\$ 17.960,00
BROTHER DCP-8157					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8157	SERVIÇO	32	R\$ 210,00	R\$ 6.720,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 50,00	R\$ 800,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8157	SERVIÇO	9	R\$ 65,00	R\$ 585,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	SERVIÇO	12	R\$ 355,00	R\$ 4.260,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	UNIDADE	16	R\$ 1.015,00	R\$ 16.240,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8157	UNIDADE	9	R\$ 460,00	R\$ 4.140,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	UNIDADE	12	R\$ 760,00	R\$ 9.120,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 860,00	R\$ 10.320,00
					R\$ 67.345,00
BROTHER DCP-8112DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	24	R\$ 210,00	R\$ 5.040,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	21	R\$ 160,00	R\$ 3.360,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	15	R\$ 50,00	R\$ 750,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 115,00	R\$ 1.495,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	SERVIÇO	9	R\$ 355,00	R\$ 3.195,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 95,00	R\$ 1.235,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 110,00	R\$ 1.210,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	UNIDADE	13	R\$ 1.015,00	R\$ 13.195,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	11	R\$ 70,00	R\$ 770,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	14	R\$ 130,00	R\$ 1.820,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8112DN	UNIDADE	8	R\$ 460,00	R\$ 3.680,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	UNIDADE	7	R\$ 760,00	R\$ 5.320,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	UNIDADE	11	R\$ 430,00	R\$ 4.730,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	UNIDADE	9	R\$ 860,00	R\$ 7.740,00




BROTHER DCP-L5652DN					R\$ 55.180,90
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-L5652	SERVIÇO	32	R\$ 215,00	R\$ 6.880,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	SERVIÇO	13	R\$ 160,00	R\$ 2.080,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-L5652	SERVIÇO	14	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L5652	SERVIÇO	11	R\$ 90,00	R\$ 990,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-L5652	SERVIÇO	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-L5652	SERVIÇO	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	SERVIÇO	10	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	SERVIÇO	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	SERVIÇO	9	R\$ 110,00	R\$ 990,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 1.115,00	R\$ 13.380,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 75,00	R\$ 900,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-L5652	UNIDADE	15	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-L5652	UNIDADE	11	R\$ 495,00	R\$ 5.445,00
14	Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	UNIDADE	12	R\$ 905,00	R\$ 10.860,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	UNIDADE	12	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	UNIDADE	9	R\$ 910,00	R\$ 8.190,00
					R\$ 64.765,00
BROTHER DCP-L6902DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	16	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DN	SERVIÇO	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 1.115,00	R\$ 4.460,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
14	Placa Fonte Brother DCP-L6902DN 110v	UNIDADE	3	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	4	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DN	UNIDADE	3	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00
					R\$ 21.430,00
BROTHER MFC-8512DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	32	R\$ 210,00	R\$ 6.720,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	19	R\$ 110,00	R\$ 2.090,00
4	Troca Rolo Pressor Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 85,00	R\$ 1.360,00
5	Troca Unidade De laser Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	16	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00
6	Troca Placa Fonte Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
7	Reparo Placa Fonte Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	12	R\$ 310,00	R\$ 3.720,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	13	R\$ 90,00	R\$ 1.170,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother MFC-8512DN	SERVIÇO	13	R\$ 110,00	R\$ 1.430,00
10	Unidade Fusor Brother Brother MFC-8512DN	UNIDADE	16	R\$ 1.115,00	R\$ 17.840,00
11	Rolo Pressor Brother MFC-8512DN	UNIDADE	15	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
12	Pelicula Fusor Brother MFC-8512DN	UNIDADE	19	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00
13	Unidade de Laser Brother MFC-8512DN	UNIDADE	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
14	Placa Fonte Brother MFC-8512DN 110v	UNIDADE	12	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00
15	KIT REPARO ADF Brother MFC-8512DN	UNIDADE	16	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother MFC-8512DN	UNIDADE	12	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00
					R\$ 78.370,00
OKI ES5112					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora OKI ES5112	SERVIÇO	8	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00
2	Troca Unidade Fusor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00
3	Troca da Pelicula Fusor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 115,00	R\$ 460,00
4	Troca Rolo Pressor OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
5	Troca Unidade De laser OKI ES5112	SERVIÇO	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00
6	Troca Placa Fonte OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
7	Reparo Placa Fonte OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 315,00	R\$ 945,00
8	TROCA PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	SERVIÇO	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
9	Unidade Fusor Brother OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 1.115,00	R\$ 3.345,00
10	Rolo Pressor OKI ES5112	UNIDADE	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
11	Pelicula Fusor OKI ES5112	UNIDADE	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00
12	Unidade de Laser OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 505,00	R\$ 1.515,00
13	Placa Fonte OKI ES5112 110v	UNIDADE	3	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00

14	PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00
					R\$ 16.615,00
BROTHER DCP L2540DW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP L2540DW	SERVIÇO	88	R\$ 210,00	R\$ 18.480,00
2	Troca De Cilindro Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
3	Troca Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	25	R\$ 185,00	R\$ 4.625,00
4	Troca Placa Principal Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	24	R\$ 110,00	R\$ 2.640,00
5	Troca KIT ADF Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	18	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00
6	Troca Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	17	R\$ 160,00	R\$ 2.720,00
7	Unidade De Cilindro Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
8	Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 830,00	R\$ 19.920,00
9	Placa Principal Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	21	R\$ 760,00	R\$ 15.960,00
10	KIT ADF Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	27	R\$ 330,00	R\$ 8.910,00
11	Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	17	R\$ 730,00	R\$ 12.410,00
					R\$ 92.805,00
BROTHER DCP 1617NW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	8	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00
2	Troca De Cilindro Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
3	Troca Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
4	Troca Placa Principal Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
5	Troca KIT ADF Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
7	Unidade De Cilindro Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
8	Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 830,00	R\$ 4.150,00
9	Placa Principal Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 760,00	R\$ 3.040,00
10	KIT ADF Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
11	Placa Fonte Brother DCP 1617NW	UNIDADE	3	R\$ 730,00	R\$ 2.190,00
					R\$ 15.300,00
HP LASERJET PRO 400MFP					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	64	R\$ 190,00	R\$ 12.160,00
2	Sensor De Papel Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	36	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00
3	PLACA FONTE Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	29	R\$ 500,00	R\$ 14.500,00
4	KIT ADF HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	27	R\$ 290,00	R\$ 7.830,00
5	KIT FUSOR Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	26	R\$ 270,00	R\$ 7.020,00
6	PLACA LOGICA HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	25	R\$ 490,00	R\$ 12.250,00
					R\$ 55.920,00
HP LASERJET PRO 200MFP COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET 200 COLOR MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	24	R\$ 210,00	R\$ 5.040,00
2	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
3	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00
4	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 1.210,00	R\$ 14.520,00
5	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00
6	Separador De Papel HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
7	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	9	R\$ 710,00	R\$ 6.390,00
					R\$ 47.190,00
HP DESKJET F2050					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET F2050, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2	Troca de \sensor de papel HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
4	Limpeza geral HP DESKJET F2050	SERVIÇO	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00
5	Sensor de papel HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
6	Fonte de energia HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
7	Carro de impressao HP DESKJET F2050	UNIDADE	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
					R\$ 3.150,00
HP DESKJET D2660					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET D2660, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2	Troca de \sensor de papel HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
4	Limpeza geral HP DESKJET D2660	SERVIÇO	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
5	Sensor de papel HP DESKJET D2660	UNIDADE	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
6	Fonte de energia HP DESKJET D2660	UNIDADE	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00



10.610.190/0001-12
COMPUTERE OUTSOURCING
DE TI EIRELI

7	Carro de impressao HP DESKJET D2660	UNIDADE	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
					R\$ 2.750,00
HP DESKJET 2136					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET 2136, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00
2	Troca de \sensor de papel HP DESKJET 2136	SERVIÇO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET 2136	SERVIÇO	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
4	Limpeza geral HP DESKJET 2136	SERVIÇO	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
5	Sensor de papel HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
6	Fonte de energia HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
7	Carro de impressao HP DESKJET 2136	UNIDADE	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
					R\$ 2.770,00
EPSON L210					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L210, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
2	Troca de \sensor de papel EPSON L210	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
3	Troca de carro de impressao EPSON L210	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	Limpeza geral EPSON L210	SERVIÇO	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00
5	Sensor de papel EPSON L210	UNIDADE	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
6	Fonte de energia EPSON L210	UNIDADE	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
7	Carro de impressao EPSON L210	UNIDADE	4	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00
					R\$ 5.250,00
HP LASER JET PRO MFP M277DW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M277DW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00
2	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 1.210,00	R\$ 9.680,00
3	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
4	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	8	R\$ 810,00	R\$ 6.480,00
5	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 810,00	R\$ 4.860,00
6	Separador De Papel HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00
7	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 277DW Color	UNIDADE	6	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00
					R\$ 29.660,00
BROTHER LASERJET MFC-L8610CDW COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	4	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
7	PLACA LOGIA BROTHER MFC-L8610CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00
					R\$ 18.480,00
BROTHER LASERJET MFC-L8900DCW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8900DCW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	16	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	4	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	3	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC-L8900DCW	UNIDADE	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
					R\$ 15.435,00
BROTHER LASERJET MFC L8850CDW COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC L8850CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	8	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00
2	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	4	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00
3	Roleta Tracionador BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
4	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	4	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00
5	PLACA FONTE BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00
6	Separador De Papel BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
7	PLACA LOGIA BROTHER MFC L8850CDW	UNIDADE	3	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00
					R\$ 16.730,00
LEXMARK LASERJET MX711DE					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



10.610.130/0001-12
COMPUTERE OUTSOURCING
DE TI EIRELI
S/N - CENTRO

1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Lexmark MX711	SERVIÇO	48	R\$ 410,00	R\$ 19.680,00
2	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX711	SERVIÇO	26	R\$ 415,00	R\$ 10.790,00
1	Roleta Tracionador LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
2	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	18	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00
3	PLACA PRINCIPAL LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 1.520,00	R\$ 18.240,00
4	Separador De Papel LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 75,00	R\$ 900,00
5	KIT FUSOR LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	16	R\$ 1.220,00	R\$ 19.520,00
6	PLACA FONTE LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	11	R\$ 575,00	R\$ 6.325,00
7	Cabo Flat Do SCANNER LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00

R\$ 87.605,00

EPSON L1300					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora EPSON L1300	SERVIÇO	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
2	Troca Roleta Tracionador EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
3	TROCA CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	Troca Separador De Papel EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
5	TROCA SCANNER EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
7	REPARO PLACA LOGICA EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
8	Limpeza Geral EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
9	RESET ALMOFADAS E CONTADOR DE PAGINAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
10	LIMPESA DAS ALMOFADAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
11	DESOBSTRUIR TINTAS NA CABEÇA IMPR. OU MANGUEIRA RESERVAT. EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
12	Roleta Tracionador EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
13	CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 810,00	R\$ 2.430,00
14	Separador De Papel EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
15	SCANNER EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
16	Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00

R\$ 9.270,00

LEXMARK MX421					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX421	SERVIÇO	120	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00
2	Unidade Fusor Lexmark MX421	UNIDADE	35	R\$ 1.660,00	R\$ 58.100,00
3	Unidade Imagem Lexmark MX421	UNIDADE	30	R\$ 680,00	R\$ 20.400,00

R\$ 109.700,00

LEXMARK MB2236					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MB2236	SERVIÇO	40	R\$ 210,00	R\$ 8.400,00
2	Unidade Fusor Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 1.610,00	R\$ 24.150,00
3	Unidade Imagem Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 840,00	R\$ 12.600,00

R\$ 45.150,00

KYOCERA TASKALFA 5002I					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	16	R\$ 310,00	R\$ 4.960,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	10	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	8	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00
4	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 190,00	R\$ 1.520,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	5	R\$ 2.510,00	R\$ 12.550,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 3.810,00	R\$ 30.480,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 1.390,00	R\$ 8.340,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	7	R\$ 290,00	R\$ 2.030,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00

R\$ 67.210,00

KYOCERA TASKALFA 3051CI					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	8	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00
4	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 2.510,00	R\$ 7.530,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 3.810,00	R\$ 15.240,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 1.390,00	R\$ 4.170,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00

R\$ 34.950,00



10.610.190/0001-12
COMPUTERE OUTSOURCING
DE TI EIRELI
Av. Dos Plântagos, 1 - CENTRO
CEP: 35.037-000

VALOR BRUTO	RS 980.990,00
TOTAL DO DESCONTO	RS 0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	RS 980.990,00
VALOR GLOBAL POR EXTESO	NOVECIENTOS E OITENTA MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS



VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO ORGÃO

Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, frete até o destino, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados:

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Marcelo Gomes de Moraes, brasileiro, solteiro, Empresário, CPF: 853 558 012 34, RG 4656438 SSP/PA, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa.

CANAÃ DOS CARAJÁS, 19 DE JULHO 2021


Marcelo Moraes

MARCELO GOMES DE MORAIS

Sócio Proprietário

DATA: 19/07/2021

10.610.190/0001-12
COMPUTERE OUTSOURCING
DE TI EIRELI
Av. Dos Pioneiros, S/N - CENTRO
CEP: 68.537-000
Canaã dos Carajás - PA



ORÇAMENTO

EXEMPLAR PONTES – 40.034.900/0001-74

R. JONATAS DE OLIVEIRA, 244 – MONTE CASTELO - Canaã dos Carajás - PA CEP: 68537000

Fone: (94) 99293-5067 E-mail: exemplarpontes@gmail.com



DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

CNPJ: 01.613.321/0001-24

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES

BAIRRO: CENTRO

CEP: 68537-000

CIDADE: Canaã dos Carajás/PA

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

INSC. ESTADUAL:

EMAIL:

NUMERO: S/N

HP LASERJET M1132					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Hp Laser Jet Pro Mfp M1132	SERVIÇO	14	R\$ 115,00	R\$ 1.610,00
2	Troca Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
3	Troca da Pelicula Fusor / Rolo Pressor HP M1132	SERVIÇO	10	R\$ 87,00	R\$ 870,00
4	Troca Separador De Papel Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00
7	Limpeza Geral Hp Laserjet M1132	SERVIÇO	9	R\$ 125,00	R\$ 1.125,00
8	REPARO PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	9	R\$ 205,00	R\$ 1.845,00
9	TROCA PLACA LOGICA HP M1132	SERVIÇO	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00
10	TROCA PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 65,00	R\$ 390,00
11	REPARO PLACA FONTE HP M1132	SERVIÇO	6	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00
12	Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	UNIDADE	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
13	Pelicula Fusor HP M1132	UNIDADE	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00
14	Rolo Pressor HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00
15	Separador De Papel Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
16	Pick-up Roller HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
17	Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	UNIDADE	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00
18	PLACA LOGICA HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
19	PLACA FONTE HP M1132	UNIDADE	6	R\$ 465,00	R\$ 2.790,00
					R\$ 16.910,00
BROTHER DCP-8157					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8157	SERVIÇO	32	R\$ 205,00	R\$ 6.560,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 155,00	R\$ 2.480,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8157	SERVIÇO	16	R\$ 40,00	R\$ 640,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8157	SERVIÇO	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	SERVIÇO	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	SERVIÇO	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	UNIDADE	16	R\$ 1.010,00	R\$ 16.160,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 65,00	R\$ 780,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8157	UNIDADE	9	R\$ 455,00	R\$ 4.095,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	UNIDADE	12	R\$ 755,00	R\$ 9.060,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	UNIDADE	12	R\$ 855,00	R\$ 10.260,00
					R\$ 66.055,00
BROTHER DCP-8112DN					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	24	R\$ 205,00	R\$ 4.920,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	21	R\$ 155,00	R\$ 3.255,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 90,00	R\$ 990,00
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 105,00	R\$ 1.365,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	9	R\$ 55,00	R\$ 495,00
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	SERVIÇO	9	R\$ 345,00	R\$ 3.105,00
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	13	R\$ 90,00	R\$ 1.170,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	SERVIÇO	11	R\$ 105,00	R\$ 1.155,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	UNIDADE	13	R\$ 1.010,00	R\$ 13.130,00
11	Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	11	R\$ 65,00	R\$ 715,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	UNIDADE	14	R\$ 125,00	R\$ 1.750,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8112DN	UNIDADE	8	R\$ 455,00	R\$ 3.640,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	UNIDADE	7	R\$ 755,00	R\$ 5.285,00

40.034.900/0001-74

12	Unidade de Laser OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
13	Placa Fonte OKI ES5112 110v	UNIDADE	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00
14	PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	UNIDADE	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00
					R\$ 16.350,00



BROTHER DCP L2540DW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP L2540DW	SERVIÇO	88	R\$ 205,00	R\$ 18.040,00
2	Troca De Cilindro Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
3	Troca Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	25	R\$ 180,00	R\$ 4.500,00
4	Troca Placa Principal Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	24	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
5	Troca KIT ADF Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00
6	Troca Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	SERVIÇO	17	R\$ 155,00	R\$ 2.635,00
7	Unidade De Cilindro Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 145,00	R\$ 3.480,00
8	Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	24	R\$ 825,00	R\$ 19.800,00
9	Placa Principal Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	21	R\$ 755,00	R\$ 15.855,00
10	KIT ADF Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	27	R\$ 325,00	R\$ 8.775,00
11	Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	UNIDADE	17	R\$ 725,00	R\$ 12.325,00
					R\$ 91.230,00

BROTHER DCP 1617NW					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	8	R\$ 205,00	R\$ 1.640,00
2	Troca De Cilindro Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
3	Troca Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 185,00	R\$ 740,00
4	Troca Placa Principal Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
5	Troca KIT ADF Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
6	Troca Placa Fonte Brother DCP 1617NW	SERVIÇO	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
7	Unidade De Cilindro Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00
8	Unidade Fusora Brother DCP 1617NW	UNIDADE	5	R\$ 825,00	R\$ 4.125,00
9	Placa Principal Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 755,00	R\$ 3.020,00
10	KIT ADF Brother DCP 1617NW	UNIDADE	4	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00
11	Placa Fonte Brother DCP 1617NW	UNIDADE	3	R\$ 725,00	R\$ 2.175,00
					R\$ 15.065,00

HP LASERJET PRO 400MFP					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	64	R\$ 185,00	R\$ 11.840,00
2	Sensor De Papel Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	36	R\$ 55,00	R\$ 1.980,00
3	PLACA FONTE Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	29	R\$ 495,00	R\$ 14.355,00
4	KIT ADF HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	27	R\$ 285,00	R\$ 7.695,00
5	KIT FUSOR Hp LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	26	R\$ 265,00	R\$ 6.890,00
6	PLACA LOGICA HP LASERJET PRO 400MFP	UNIDADE	25	R\$ 485,00	R\$ 12.125,00
					R\$ 54.885,00

HP LASERJET PRO 200MFP COLOR					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET 200 COLOR MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	24	R\$ 205,00	R\$ 4.920,00
2	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00
3	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00
4	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 1.205,00	R\$ 14.460,00
5	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00
6	Separador De Papel HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	12	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
7	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 200MFP Color	UNIDADE	9	R\$ 705,00	R\$ 6.345,00
					R\$ 46.725,00

HP DESKJET F2050					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET F2050, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00
2	Troca de \sensor de papel HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET F2050	SERVIÇO	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
4	Limpeza geral HP DESKJET F2050	SERVIÇO	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
5	Sensor de papel HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	Fonte de energia HP DESKJET F2050	UNIDADE	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
7	Carro de impressao HP DESKJET F2050	UNIDADE	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00
					R\$ 2.985,00

HP DESKJET D2660					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENCAO IMPRESSORA HP DESKJET D2660, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	SERVIÇO	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00
2	Troca de \sensor de papel HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
3	Troca de carro de impressao HP DESKJET D2660	SERVIÇO	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
4	Limpeza geral HP DESKJET D2660	SERVIÇO	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00
5	Sensor de papel HP DESKJET D2660	UNIDADE	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00

70.034.900/0001-74
 Emissão de Nota Fiscal nº 244
 10/03/2014

2	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	18	R\$ 490,00	R\$ 8.820,00
3	PLACA PRINCIPAL LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 1.510,00	R\$ 18.120,00
4	Separador De Papel LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
5	KIT FUSOR LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	16	R\$ 1.210,00	R\$ 19.360,00
6	PLACA FONTE LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	11	R\$ 570,00	R\$ 6.270,00
7	Cabo Flat Do SCANNER LEXMARK LASERJET MX711DE	UNIDADE	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
					R\$ 86.270,00

EPSON L1300					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção De Impressora EPSON L1300	SERVIÇO	8	R\$ 145,00	R\$ 1.160,00
2	Troca Roleta Tracionador EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00
3	TROCA CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
4	Troca Separador De Papel EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
5	TROCA SCANNER EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
6	Troca Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
7	REPARO PLACA LOGICA EPSON L1300	SERVIÇO	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
8	Limpeza Geral EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
9	RESET ALMOFADAS E CONTADOR DE PAGINAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
10	LIMPESA DAS ALMOFADAS EPSON L1300	SERVIÇO	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00
11	DESOBSTRUIR TINTAS NA CABEÇA IMPR. OU MANGUEIRA RESERVAT. EPSON L1300	SERVIÇO	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00
12	Roleta Tracionador EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
13	CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 805,00	R\$ 2.415,00
14	Separador De Papel EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
15	SCANNER EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
16	Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	UNIDADE	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00
					R\$ 8.960,00

LEXMARK MX421					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX421	SERVIÇO	120	R\$ 255,00	R\$ 30.600,00
2	Unidade Fusor Lexmark MX421	UNIDADE	35	R\$ 1.655,00	R\$ 57.925,00
3	Unidade Imagem Lexmark MX421	UNIDADE	30	R\$ 675,00	R\$ 20.250,00
					R\$ 108.775,00

LEXMARK MB2236					
1	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MB2236	SERVIÇO	40	R\$ 205,00	R\$ 8.200,00
2	Unidade Fusor Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 1.605,00	R\$ 24.075,00
3	Unidade Imagem Lexmark MB2236	UNIDADE	15	R\$ 835,00	R\$ 12.525,00
					R\$ 44.800,00

KYOCERA TASKALFA 5002I					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	16	R\$ 305,00	R\$ 4.880,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	10	R\$ 305,00	R\$ 3.050,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 5002i	SERVIÇO	8	R\$ 385,00	R\$ 3.080,00
4	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 185,00	R\$ 1.480,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	5	R\$ 2.505,00	R\$ 12.525,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	8	R\$ 3.805,00	R\$ 30.440,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 1.385,00	R\$ 8.310,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	7	R\$ 285,00	R\$ 1.995,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 5002I	UNIDADE	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
					R\$ 66.840,00

KYOCERA TASKALFA 3051CI					
Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	8	R\$ 325,00	R\$ 2.600,00
2	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00
3	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 3051CI	SERVIÇO	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
4	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 185,00	R\$ 740,00
5	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 2.505,00	R\$ 7.515,00
6	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 3.805,00	R\$ 15.220,00
7	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 1.385,00	R\$ 4.155,00
8	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	4	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
9	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 3051ci	UNIDADE	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
					R\$ 34.765,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 966.485,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Canaã dos Carajás/PA - 19-07-2021

40.034 000/0001-74

EXEMPLAR PARA FINEIS DE REFRIGERACAO EIRELI

R. Joviano da Oliveira, nº 244
Monte Castelo - CEP: 68.537-000


Canaã dos Carajás - PA



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	unidade	quantidade	VALORES 1º COTAÇÃO EXEMPLAR PONTES SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ:40.034.900/0001-74		VALORES 2º COTAÇÃO COMPUTERE OUTSOURCING DE TI EIRELI CNPJ:10.610.190/0001-12		VALORES 3º COTAÇÃO SECULUS MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ: 09.358.626/0001-49		VALOR UNITARIO ESTIMADO P/ LICITAÇÃO
				VALOR UNT.	VALOR TOTAL	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	
1	Manutenção De Impressora Brother DCP-8157	serviço	32	R\$ 205,00	R\$ 6.560,00	R\$ 210,00	R\$ 6.720,00	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00	R\$ 205,00
2	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	serviço	16	R\$ 155,00	R\$ 2.480,00	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	R\$ 155,00
3	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8157	serviço	16	R\$ 40,00	R\$ 640,00	R\$ 50,00	R\$ 800,00	R\$ 35,00	R\$ 560,00	R\$ 41,67
4	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8157	serviço	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 91,67
5	Troca Unidade De laser Brother DCP-8157	serviço	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 108,33
6	Troca Placa Fonte Brother DCP-8157	serviço	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 65,00	R\$ 585,00	R\$ 50,00	R\$ 450,00	R\$ 58,33
7	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	serviço	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 355,00	R\$ 4.260,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00	R\$ 348,33
8	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	serviço	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 90,00
9	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	serviço	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 105,00
10	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8157	unidade	16	R\$ 1.010,00	R\$ 16.160,00	R\$ 1.015,00	R\$ 16.240,00	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.008,33
11	Rolo Pressor Brother DCP-8157	unidade	12	R\$ 65,00	R\$ 780,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 65,00
12	Pelicula Fusor Brother DCP-8157	unidade	12	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 125,00
13	Unidade de Laser Brother DCP-8157	unidade	9	R\$ 455,00	R\$ 4.095,00	R\$ 460,00	R\$ 4.140,00	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00	R\$ 455,00
14	Placa Fonte Brother DCP-8157 110v	unidade	12	R\$ 755,00	R\$ 9.060,00	R\$ 760,00	R\$ 9.120,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	R\$ 755,00
15	KIT REPARO ADF Brother DCP-8157	unidade	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00	R\$ 423,33
16	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8157	unidade	12	R\$ 855,00	R\$ 10.260,00	R\$ 860,00	R\$ 10.320,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 855,00
17	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET 200 COLOR MFP, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	24	R\$ 205,00	R\$ 4.920,00	R\$ 210,00	R\$ 5.040,00	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 205,00
18	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 55,00
19	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 805,00
20	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12	R\$ 1.205,00	R\$ 14.460,00	R\$ 1.210,00	R\$ 14.520,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.205,00
21	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 805,00
22	Separador De Papel HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	12	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 85,00
23	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 200MFP Color	unidade	9	R\$ 705,00	R\$ 6.345,00	R\$ 710,00	R\$ 6.390,00	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00	R\$ 705,00
24	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MB2236	serviço	40	R\$ 205,00	R\$ 8.200,00	R\$ 210,00	R\$ 8.400,00	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00	R\$ 205,00
25	Unidade Fusor Lexmark MB2236	unidade	15	R\$ 1.605,00	R\$ 24.075,00	R\$ 1.610,00	R\$ 24.150,00	R\$ 1.600,00	R\$ 24.000,00	R\$ 1.605,00
26	Unidade Imagem Lexmark MB2236	unidade	15	R\$ 835,00	R\$ 12.525,00	R\$ 840,00	R\$ 12.600,00	R\$ 830,00	R\$ 12.450,00	R\$ 835,00
27	Manutenção De Impressora Brother DCP L2540DW	serviço	88	R\$ 205,00	R\$ 18.040,00	R\$ 210,00	R\$ 18.480,00	R\$ 200,00	R\$ 17.600,00	R\$ 205,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



28	Troca De Cilindro Brother Dcp L2540DW	serviço	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00	R\$ 65,00
29	Troca Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	serviço	25	R\$ 180,00	R\$ 4.500,00	R\$ 185,00	R\$ 4.625,00	R\$ 180,00	R\$ 4.500,00	R\$ 181,67
30	Troca Placa Principal Brother Dcp L2540DW	serviço	24	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00	R\$ 110,00	R\$ 2.640,00	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00	R\$ 105,00
31	Troca KIT ADF Brother Dcp L2540DW	serviço	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00	R\$ 75,00
32	Troca Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	serviço	17	R\$ 155,00	R\$ 2.635,00	R\$ 160,00	R\$ 2.720,00	R\$ 150,00	R\$ 2.550,00	R\$ 155,00
33	Unidade De Cilindro Brother Dcp L2540DW	unidade	24	R\$ 145,00	R\$ 3.480,00	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00	R\$ 140,00	R\$ 3.360,00	R\$ 145,00
34	Unidade Fusora Brother Dcp L2540DW	unidade	24	R\$ 825,00	R\$ 19.800,00	R\$ 830,00	R\$ 19.920,00	R\$ 820,00	R\$ 19.680,00	R\$ 825,00
35	Placa Principal Brother Dcp L2540DW	unidade	21	R\$ 755,00	R\$ 15.855,00	R\$ 760,00	R\$ 15.960,00	R\$ 750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 755,00
36	KIT ADF Brother Dcp L2540DW	unidade	27	R\$ 325,00	R\$ 8.775,00	R\$ 330,00	R\$ 8.910,00	R\$ 320,00	R\$ 8.640,00	R\$ 325,00
37	Placa Fonte Brother Dcp L2540DW	unidade	17	R\$ 725,00	R\$ 12.325,00	R\$ 730,00	R\$ 12.410,00	R\$ 720,00	R\$ 12.240,00	R\$ 725,00
38	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX421	serviço	120	R\$ 255,00	R\$ 30.600,00	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00	R\$ 255,00
39	Unidade Fusor Lexmark MX421	unidade	35	R\$ 1.655,00	R\$ 57.925,00	R\$ 1.660,00	R\$ 58.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 57.750,00	R\$ 1.655,00
40	Unidade Imagem Lexmark MX421	unidade	30	R\$ 675,00	R\$ 20.250,00	R\$ 680,00	R\$ 20.400,00	R\$ 670,00	R\$ 20.100,00	R\$ 675,00
41	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400MFP, limpeza fisica, lubrificação	serviço	64	R\$ 185,00	R\$ 11.840,00	R\$ 190,00	R\$ 12.160,00	R\$ 180,00	R\$ 11.520,00	R\$ 185,00
42	Sensor De Papel Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	36	R\$ 55,00	R\$ 1.980,00	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00	R\$ 55,00
43	PLACA FONTE Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	29	R\$ 495,00	R\$ 14.355,00	R\$ 500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 490,00	R\$ 14.210,00	R\$ 495,00
44	KIT ADF HP LASERJET PRO 400MFP	unidade	27	R\$ 285,00	R\$ 7.695,00	R\$ 290,00	R\$ 7.830,00	R\$ 280,00	R\$ 7.560,00	R\$ 285,00
45	KIT FUSOR Hp LASERJET PRO 400MFP	unidade	26	R\$ 265,00	R\$ 6.890,00	R\$ 270,00	R\$ 7.020,00	R\$ 260,00	R\$ 6.760,00	R\$ 265,00
46	PLACA LOGICA HP LASERJET PRO 400MFP	unidade	25	R\$ 485,00	R\$ 12.125,00	R\$ 490,00	R\$ 12.250,00	R\$ 480,00	R\$ 12.000,00	R\$ 485,00
47	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Lexmark MX711	serviço	48	R\$ 400,00	R\$ 19.200,00	R\$ 410,00	R\$ 19.680,00	R\$ 390,00	R\$ 18.720,00	R\$ 400,00
48	Serviço de Limpeza Geral Lexmark MX711	unidade	26	R\$ 410,00	R\$ 10.660,00	R\$ 415,00	R\$ 10.790,00	R\$ 400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 408,33
49	Roleta Tracionador LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 68,33
50	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	18	R\$ 490,00	R\$ 8.820,00	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 480,00	R\$ 8.640,00	R\$ 490,00
51	PLACA PRINCIPAL LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	12	R\$ 1.510,00	R\$ 18.120,00	R\$ 1.520,00	R\$ 18.240,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.510,00
52	Separador De Papel LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 68,33
53	KIT FUSOR LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	16	R\$ 1.210,00	R\$ 19.360,00	R\$ 1.220,00	R\$ 19.520,00	R\$ 1.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 1.210,00
54	PLACA FONTE LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	11	R\$ 570,00	R\$ 6.270,00	R\$ 575,00	R\$ 6.325,00	R\$ 560,00	R\$ 6.160,00	R\$ 568,33
55	Cabo Flat Do SCANNER LEXMARK LASERJET MX711DE	unidade	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ 158,33
56	Manutenção De Impressora Brother DCP-8112DN	serviço	24	R\$ 205,00	R\$ 4.920,00	R\$ 210,00	R\$ 5.040,00	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 205,00
57	Troca Unidade Fusor Brother DCP-8112DN	serviço	21	R\$ 155,00	R\$ 3.255,00	R\$ 160,00	R\$ 3.360,00	R\$ 150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 155,00
58	Troca da Pelicula Fusor Brother DCP-8112DN	serviço	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	R\$ 35,00	R\$ 525,00	R\$ 41,67
59	Troca Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	serviço	11	R\$ 90,00	R\$ 990,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 85,00	R\$ 935,00	R\$ 91,67
60	Troca Unidade De laser Brother DCP-8112DN	serviço	13	R\$ 105,00	R\$ 1.365,00	R\$ 115,00	R\$ 1.495,00	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00	R\$ 106,67
61	Troca Placa Fonte Brother DCP-8112DN	serviço	9	R\$ 55,00	R\$ 495,00	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 50,00	R\$ 450,00	R\$ 55,00
62	Reparo Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	serviço	9	R\$ 345,00	R\$ 3.105,00	R\$ 355,00	R\$ 3.195,00	R\$ 340,00	R\$ 3.060,00	R\$ 346,67
63	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	serviço	13	R\$ 90,00	R\$ 1.170,00	R\$ 95,00	R\$ 1.235,00	R\$ 85,00	R\$ 1.105,00	R\$ 90,00
64	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	serviço	11	R\$ 105,00	R\$ 1.155,00	R\$ 110,00	R\$ 1.210,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 105,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS




65	Unidade Fusor Brother Brother DCP-8112DN	unidade	13	R\$ 1.010,00	R\$ 13.130,00	R\$ 1.015,00	R\$ 13.195,00	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 1.008,33
66	Rolo Pressor Brother DCP-8112DN	unidade	11	R\$ 65,00	R\$ 715,00	R\$ 70,00	R\$ 770,00	R\$ 60,00	R\$ 660,00	R\$ 65,00
67	Película Fusor Brother DCP-8112DN	unidade	14	R\$ 125,00	R\$ 1.750,00	R\$ 130,00	R\$ 1.820,00	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00	R\$ 125,00
68	Unidade de Laser Brother DCP-8112DN	unidade	8	R\$ 455,00	R\$ 3.640,00	R\$ 460,00	R\$ 3.680,00	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00	R\$ 455,00
69	Placa Fonte Brother DCP-8112DN 110v	unidade	7	R\$ 755,00	R\$ 5.285,00	R\$ 760,00	R\$ 5.320,00	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00	R\$ 755,00
70	KIT REPARO ADF Brother DCP-8112DN	unidade	11	R\$ 425,00	R\$ 4.675,00	R\$ 430,00	R\$ 4.730,00	R\$ 420,00	R\$ 4.620,00	R\$ 425,00
71	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-8112DN	unidade	9	R\$ 855,00	R\$ 7.695,00	R\$ 860,00	R\$ 7.740,00	R\$ 850,00	R\$ 7.650,00	R\$ 855,00
72	Manutenção De Impressora EPSON L1300	serviço	8	R\$ 145,00	R\$ 1.160,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00	R\$ 145,00
73	Troca Roleta Tracionador EPSON L1300	serviço	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00	R\$ 55,00
74	TROCA CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	serviço	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 55,00
75	Troca Separador De Papel EPSON L1300	serviço	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 75,00
76	TROCA SCANNER EPSON L1300	serviço	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 75,00
77	Troca Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	serviço	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 75,00
78	REPARO PLACA LOGICA EPSON L1300	serviço	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 255,00
79	Limpeza Geral EPSON L1300	serviço	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 155,00
80	RESET ALMOFADAS E CONTADOR DE PAGINAS EPSON L1300	serviço	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 125,00
81	LIMPESA DAS ALMOFADAS EPSON L1300	serviço	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 105,00
82	DESUBSTRUIR TINTAS NA CABEÇA IMPR. DO MANGUEIRA RESERVAT. EPSON L1300	serviço	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 110,00	R\$ 550,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 105,00
83	Roleta Tracionador EPSON L1300	unidade	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 65,00
84	CABEÇA DE IMPRESSAO EPSON L1300	unidade	3	R\$ 805,00	R\$ 2.415,00	R\$ 810,00	R\$ 2.430,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 805,00
85	Separador De Papel EPSON L1300	unidade	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 105,00
86	SCANNER EPSON L1300	unidade	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 155,00
87	Cabo Flat Do Scanner EPSON L1300	unidade	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00
88	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet F2050	serviço	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 125,00
89	Troca de sensor de papel DESK JETHP F2050	serviço	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 55,00
90	Troca de carro de impressao HP DESK JET F2050	serviço	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 65,00
91	Limpeza geral HP DESK JET F2050	serviço	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 121,67
92	Sensor de papel hp deskjet F2050	unidade	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 51,67
93	Fonte de Energia HP DESK JET F2050	unidade	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00
94	Carro de Impressao HP DASK JET F2050	unidade	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 166,67
95	Manutenção De Impressora Hp Laser Jet Pro Mfp M1132	serviço	14	R\$ 115,00	R\$ 1.610,00	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00	R\$ 115,00
96	Troca Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	serviço	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	R\$ 45,00	R\$ 360,00	R\$ 50,00
97	Troca da Película Fusor / Rolo Pressor HP M1132	serviço	10	R\$ 87,00	R\$ 870,00	R\$ 95,00	R\$ 950,00	R\$ 82,00	R\$ 820,00	R\$ 88,00
98	Troca Separador De Papel Hp Laserjet M1132	serviço	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00	R\$ 65,00	R\$ 455,00	R\$ 55,00	R\$ 385,00	R\$ 60,00
99	Troca Pick-up Roller HP M1132	serviço	7	R\$ 40,00	R\$ 280,00	R\$ 45,00	R\$ 315,00	R\$ 35,00	R\$ 245,00	R\$ 40,00
100	Troca Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	serviço	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00	R\$ 55,00
101	Limpeza Geral Hp Laserjet M1132	serviço	9	R\$ 125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 130,00	R\$ 1.170,00	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00	R\$ 125,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS




102	REPARO PLACA LOGICA HP M1132	serviço	9	R\$ 205,00	R\$ 1.845,00	R\$ 210,00	R\$ 1.890,00	R\$ 200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 205,00
103	TROCA PLACA LOGICA HP M1132	serviço	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00	R\$ 70,00	R\$ 560,00	R\$ 60,00	R\$ 480,00	R\$ 65,00
104	TROCA PLACA FONTE HP M1132	serviço	6	R\$ 65,00	R\$ 390,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00	R\$ 65,00
105	REPARO PLACA FONTE HP M1132	serviço	6	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00	R\$ 265,00
106	Roleta Tracionador Hp Laserjet M1132	unidade	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	R\$ 45,00	R\$ 360,00	R\$ 50,00
107	Película Fusor HP M1132	unidade	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00	R\$ 70,00	R\$ 560,00	R\$ 75,00
108	Rolo Pressor HP M1132	unidade	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00	R\$ 75,00
109	Separador De Papel Hp Laserjet M1132	unidade	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	R\$ 55,00	R\$ 330,00	R\$ 45,00	R\$ 270,00	R\$ 50,00
110	Pick-up Roller HP M1132	unidade	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00	R\$ 65,00	R\$ 390,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00	R\$ 58,33
111	Cabo Flat Do Scanner Hp Laserjet M1132	unidade	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00	R\$ 75,00
112	PLACA LOGICA HP M1132	unidade	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 410,00
113	PLACA FONTE HP M1132	unidade	6	R\$ 465,00	R\$ 2.790,00	R\$ 470,00	R\$ 2.820,00	R\$ 460,00	R\$ 2.760,00	R\$ 465,00
114	Manutenção De Impressora Hp EPSON 210	serviço	8	R\$ 145,00	R\$ 1.160,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00	R\$ 145,00
115	Troca de sensor de papel EPSON 210	serviço	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 55,00
116	Troca de carro de impressao EPSON 210	serviço	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 55,00
117	Limpeza geral EPSON 210	serviço	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00
118	Sensor de papel EPSON 210	unidade	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 55,00
119	Fonte de Energia EPSON 210	unidade	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	R\$ 95,00
120	Carro de Impressao EPSON 210	unidade	4	R\$ 605,00	R\$ 2.420,00	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 605,00
121	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet D2660	serviço	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 125,00
122	Troca de sensor de papel DESK JETHP D2660	serviço	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 55,00
123	Troca de carro de impressao HP DESK JET D2660	serviço	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 66,67
124	Limpeza geral HP DESK JET D2660	serviço	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00
125	Sensor de papel HP DESK JET D2660	unidade	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 55,00
126	Fonte de Energia HP DESK JET D2660	unidade	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 115,00
127	Carro de Impressao HP DASK JET D2660	unidade	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00	R\$ 170,00	R\$ 340,00	R\$ 175,00
128	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	16	R\$ 305,00	R\$ 4.880,00	R\$ 310,00	R\$ 4.960,00	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00	R\$ 305,00
129	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	10	R\$ 305,00	R\$ 3.050,00	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00	R\$ 305,00
130	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 5002i	serviço	8	R\$ 385,00	R\$ 3.080,00	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00	R\$ 380,00	R\$ 3.040,00	R\$ 385,00
131	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	8	R\$ 185,00	R\$ 1.480,00	R\$ 190,00	R\$ 1.520,00	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00	R\$ 185,00
132	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	5	R\$ 2.505,00	R\$ 12.525,00	R\$ 2.510,00	R\$ 12.550,00	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 2.505,00
133	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	8	R\$ 3.805,00	R\$ 30.440,00	R\$ 3.810,00	R\$ 30.480,00	R\$ 3.800,00	R\$ 30.400,00	R\$ 3.805,00
134	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	6	R\$ 1.385,00	R\$ 8.310,00	R\$ 1.390,00	R\$ 8.340,00	R\$ 1.380,00	R\$ 8.280,00	R\$ 1.385,00
135	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	7	R\$ 285,00	R\$ 1.995,00	R\$ 290,00	R\$ 2.030,00	R\$ 280,00	R\$ 1.960,00	R\$ 285,00
136	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 5002i	unidade	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	R\$ 181,67
137	Manutenção De Impressora Brother DCP-L5652	serviço	32	R\$ 210,00	R\$ 6.720,00	R\$ 215,00	R\$ 6.880,00	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00	R\$ 208,33

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



138	Troca Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	serviço	13	R\$ 155,00	R\$ 2.015,00	R\$ 160,00	R\$ 2.080,00	R\$ 150,00	R\$ 1.950,00	R\$ 155,00
139	Troca da Película Fusor Brother DCP-L5652	serviço	14	R\$ 105,00	R\$ 1.470,00	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 105,00
140	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L5652	serviço	11	R\$ 85,00	R\$ 935,00	R\$ 90,00	R\$ 990,00	R\$ 80,00	R\$ 880,00	R\$ 85,00
141	Troca Unidade De laser Brother DCP-L5652	serviço	10	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ 155,00
142	Troca Placa Fonte Brother DCP-L5652	serviço	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 105,00
143	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	serviço	10	R\$ 305,00	R\$ 3.050,00	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00	R\$ 305,00
144	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	serviço	12	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 85,00
145	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	serviço	9	R\$ 105,00	R\$ 945,00	R\$ 110,00	R\$ 990,00	R\$ 100,00	R\$ 900,00	R\$ 105,00
146	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L5652	unidade	12	R\$ 1.110,00	R\$ 13.320,00	R\$ 1.115,00	R\$ 13.380,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	R\$ 1.108,33
147	Rolo Pressor Brother DCP-L5652	unidade	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 68,33
148	Película Fusor Brother DCP-L5652	unidade	15	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00	R\$ 125,00
149	Unidade de Laser Brother DCP-L5652	unidade	11	R\$ 495,00	R\$ 5.445,00	R\$ 495,00	R\$ 5.445,00	R\$ 490,00	R\$ 5.390,00	R\$ 493,33
150	Placa Fonte Brother DCP-L5652 110v	unidade	12	R\$ 905,00	R\$ 10.860,00	R\$ 905,00	R\$ 10.860,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 903,33
151	KIT REPARO ADF Brother DCP-L5652	unidade	12	R\$ 385,00	R\$ 4.620,00	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	R\$ 385,00
152	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L5652	unidade	9	R\$ 905,00	R\$ 8.145,00	R\$ 910,00	R\$ 8.190,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00	R\$ 905,00
153	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MFP-L8900DCW limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16	R\$ 205,00	R\$ 3.280,00	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 205,00
154	Roleta Tracionador brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4	R\$ 1.205,00	R\$ 4.820,00	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.205,00
155	KIT UNIDADE FUSOR brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 65,00
156	UNIDADE DE IMAGEM brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	4	R\$ 905,00	R\$ 3.620,00	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	R\$ 905,00
157	PLACA FONTE brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	3	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.008,33
158	Separador De Papel brother multifuncional mfc-l8900cdw Color	unidade	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00
159	Manutenção De Impressora Brother DCP-L6902DW	serviço	16	R\$ 205,00	R\$ 3.280,00	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 205,00
160	Troca Unidade Fusor Brother Brothe DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 155,00
161	Troca da Película Fusor Brother DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 105,00
162	Troca Rolo Pressor Brother DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 95,00	R\$ 380,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 88,33
163	Troca Unidade De laser Brother DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 155,00
164	Troca Placa Fonte Brother DCP-L6902DW	serviço	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 105,00
165	Reparo Placa Fonte Brother DCP-L6902DW 110v	serviço	3	R\$ 305,00	R\$ 915,00	R\$ 310,00	R\$ 930,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 305,00
166	Troca KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 85,00
167	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DW	serviço	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 105,00
168	Unidade Fusor Brother Brother DCP-L6902DW	unidade	4	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00	R\$ 1.115,00	R\$ 4.460,00	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.108,33
169	Rolo Pressor Brother DCP-L6902DW	unidade	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 65,00
170	Película Fusor Brother DCP-L6902DW	unidade	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00
171	Unidade de Laser Brother DCP-L6902DW	unidade	3	R\$ 495,00	R\$ 1.485,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00	R\$ 495,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal



Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



172	Placa Fonte Brother DCP-L6902DW 110v	unidade	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	R\$ 905,00
173	KIT REPARO ADF Brother DCP-L6902DW	unidade	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	R\$ 385,00
174	PLACA PRINCIPAL Brother DCP-L6902DW	unidade	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	R\$ 905,00
175	MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M277DW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16	R\$ 205,00	R\$ 3.280,00	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 205,00
176	UNIDADE DE IMAGEM HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8	R\$ 1.205,00	R\$ 9.640,00	R\$ 1.210,00	R\$ 9.680,00	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 1.205,00
177	Roleta Tracionador HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8	R\$ 55,00	R\$ 440,00	R\$ 60,00	R\$ 480,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 55,00
178	KIT UNIDADE FUSOR HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	8	R\$ 805,00	R\$ 6.440,00	R\$ 810,00	R\$ 6.480,00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 805,00
179	PLACA FONTE HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6	R\$ 805,00	R\$ 4.830,00	R\$ 810,00	R\$ 4.860,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 805,00
180	Separador De Papel HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00	R\$ 90,00	R\$ 540,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 85,00
181	PLACA LOGIA HP Laserjet Pro 277DW Color	unidade	6	R\$ 705,00	R\$ 4.230,00	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 705,00
										R\$ -
182	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC L8850CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	8	R\$ 205,00	R\$ 1.640,00	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 205,00
183	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC L8850CDW	unidade	4	R\$ 1.205,00	R\$ 4.820,00	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.205,00
184	Roleta Tracionador BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 65,00
185	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC L8850CDW	unidade	4	R\$ 905,00	R\$ 3.620,00	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	R\$ 905,00
186	PLACA FONTE BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.008,33
187	Separador De Papel BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00
188	PLACA LOGIA BROTHER MFC L8850CDW	unidade	3	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.008,33
189	Manutenção De Impressora Brother MFC8512DN	serviço	32	R\$ 205,00	R\$ 6.560,00	R\$ 210,00	R\$ 6.720,00	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00	R\$ 205,00
190	Troca Unidade Fusor Brother Brother MFC8512DN	serviço	16	R\$ 155,00	R\$ 2.480,00	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	R\$ 155,00
191	Troca da Pelicula Fusor BrotherMFC8512DN	serviço	19	R\$ 105,00	R\$ 1.995,00	R\$ 110,00	R\$ 2.090,00	R\$ 100,00	R\$ 1.900,00	R\$ 105,00
192	Troca Rolo Pressor Brother MFC8512DN	serviço	16	R\$ 85,00	R\$ 1.360,00	R\$ 85,00	R\$ 1.360,00	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00	R\$ 83,33
193	Troca Unidade De laser Brother MFC8512DN	serviço	16	R\$ 155,00	R\$ 2.480,00	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	R\$ 155,00
194	Troca Placa Fonte BrotherMFC8512DN	serviço	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 105,00
195	Reparo Placa Fonte Brother MFC8512DN 110v	serviço	12	R\$ 305,00	R\$ 3.660,00	R\$ 310,00	R\$ 3.720,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 305,00
196	Troca KIT REPARO ADF Brother MFC8512DN	serviço	13	R\$ 85,00	R\$ 1.105,00	R\$ 90,00	R\$ 1.170,00	R\$ 80,00	R\$ 1.040,00	R\$ 85,00
197	TROCA PLACA PRINCIPAL Brother MFC8512DN	serviço	13	R\$ 105,00	R\$ 1.365,00	R\$ 110,00	R\$ 1.430,00	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00	R\$ 105,00
198	Unidade Fusor Brother Brother MFC8512DN	unidade	16	R\$ 1.110,00	R\$ 17.760,00	R\$ 1.115,00	R\$ 17.840,00	R\$ 1.100,00	R\$ 17.600,00	R\$ 1.108,33
199	Rolo Pressor Brother MFC8512DN	unidade	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00	R\$ 60,00	R\$ 900,00	R\$ 65,00
200	Pelicula Fusor Brother MFC8512DN	unidade	19	R\$ 125,00	R\$ 2.375,00	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00	R\$ 120,00	R\$ 2.280,00	R\$ 125,00
201	Unidade de Laser Brother DCP-8157	unidade	12	R\$ 495,00	R\$ 5.940,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 490,00	R\$ 5.880,00	R\$ 495,00
202	Placa Fonte Brother MFC8512DN 110v	unidade	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 903,33
203	KIT REPARO ADF Brother MFC8512DN	unidade	16	R\$ 385,00	R\$ 6.160,00	R\$ 390,00	R\$ 6.240,00	R\$ 380,00	R\$ 6.080,00	R\$ 385,00
204	PLACA PRINCIPAL Brother MFC8512DN	unidade	12	R\$ 905,00	R\$ 10.860,00	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 905,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal



Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



205	Serviço de Reparo na Unidade de Fusor Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	8	R\$ 325,00	R\$ 2.600,00	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00	R\$ 325,00
206	Serviço de Limpeza Geral Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	4	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 325,00
207	Serviço de Reparo na placa Principal Kyocera Taskalfa 3051CI	serviço	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	R\$ 385,00
208	Roleta Tracionador KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4	R\$ 185,00	R\$ 740,00	R\$ 190,00	R\$ 760,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	R\$ 185,00
209	PLACA PRINCIPAL KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3	R\$ 2.505,00	R\$ 7.515,00	R\$ 2.510,00	R\$ 7.530,00	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 2.505,00
210	KIT Unidade Fusor KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4	R\$ 3.805,00	R\$ 15.220,00	R\$ 3.810,00	R\$ 15.240,00	R\$ 3.800,00	R\$ 15.200,00	R\$ 3.805,00
211	PLACA FONTE KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3	R\$ 1.385,00	R\$ 4.155,00	R\$ 1.390,00	R\$ 4.170,00	R\$ 1.380,00	R\$ 4.140,00	R\$ 1.385,00
212	KIT ADF KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	4	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	R\$ 285,00
213	Separador De Papel KYOCERA TASKALFA 3051ci	unidade	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00	R\$ 185,00
214	Manutenção De Impressora Brother DCP1617NW	serviço	8	R\$ 205,00	R\$ 1.640,00	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 205,00
215	Troca De Cilindro Brother Dcp DCP1617NW	serviço	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 65,00
216	Troca Unidade Fusora Brother DCP1617NW	serviço	4	R\$ 185,00	R\$ 740,00	R\$ 190,00	R\$ 760,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	R\$ 185,00
217	Troca Placa Principal Brother DCP1617NW	serviço	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 105,00
218	Troca KIT ADF Brother DCP1617NW	serviço	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 75,00
219	Troca Placa Fonte Brother DCP1617NW	serviço	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 155,00
220	Unidade De Cilindro Brother DCP1617NW	unidade	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 140,00	R\$ 700,00	R\$ 145,00
221	Unidade Fusora Brother DCP1617NW	unidade	5	R\$ 825,00	R\$ 4.125,00	R\$ 830,00	R\$ 4.150,00	R\$ 820,00	R\$ 4.100,00	R\$ 825,00
222	Placa Principal Brother DCP1617NW	unidade	4	R\$ 755,00	R\$ 3.020,00	R\$ 760,00	R\$ 3.040,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	R\$ 755,00
223	KIT ADF Brother DCP1617NW	unidade	4	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 325,00
224	Placa Fonte Brother DCP1617NW	unidade	3	R\$ 725,00	R\$ 2.175,00	R\$ 730,00	R\$ 2.190,00	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00	R\$ 725,00
225	Manutenção De Impressora Hp Desk Jet 2136	serviço	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 125,00
226	Troca de sensor de papel DESK JETHP 2136	serviço	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 55,00
227	Troca de carro de impressao HP DESK JET 2136	serviço	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 65,00
228	Limpeza geral HP DESK JET 2136	serviço	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 125,00
229	Sensor de papel hp deskjet 2136	unidade	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 55,00
230	Fonte de Energia HP DESK JET 2136	unidade	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00
231	Carro de Impressao HP DASK JET 2136	unidade	3	R\$ 175,00	R\$ 525,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00	R\$ 170,00	R\$ 510,00	R\$ 175,00
232	MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW, limpeza fisica, lubrificação e ajuste.	serviço	16	R\$ 205,00	R\$ 3.280,00	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 205,00
233	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4	R\$ 1.205,00	R\$ 4.820,00	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.205,00
234	Roleta Tracionador BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 65,00
235	KIT UNIDADE FUSOR BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	4	R\$ 905,00	R\$ 3.620,00	R\$ 910,00	R\$ 3.640,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	R\$ 905,00
236	PLACA FONTE BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.008,33
237	Separador De Papel BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00
238	PLACA LOGIA BROTHER MFC-L8610CDW	unidade	3	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00	R\$ 1.015,00	R\$ 3.045,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.008,33

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal



Canaã dos Carajás -PA 19 de julho de 2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



239	Manutenção De Impressora OKI ES5112	serviço	8	R\$ 205,00	R\$ 1.640,00	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 205,00
240	Troca Unidade Fusor OKI ES5112	serviço	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 165,00	R\$ 660,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 158,33
241	Troca da Película Fusor OKI ES5112	serviço	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00	R\$ 115,00	R\$ 460,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 108,33
242	Troca Rolo Pressor OKI ES5112	serviço	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 95,00	R\$ 380,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 88,33
243	Troca Unidade De laser OKI ES5112	serviço	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 155,00
244	Troca Placa Fonte OKI ES5112	serviço	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 108,33
245	Reparo Placa Fonte OKI ES5112 110v	serviço	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00	R\$ 315,00	R\$ 945,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 308,33
246	TROCA PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	serviço	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 108,33
247	Unidade Fusor Brother OKI ES5112	unidade	3	R\$ 1.110,00	R\$ 3.330,00	R\$ 1.115,00	R\$ 3.345,00	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00	R\$ 1.108,33
248	Rolo Pressor OKI ES5112	unidade	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 68,33
249	Película Fusor OKI ES5112	unidade	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00	R\$ 135,00	R\$ 540,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 128,33
250	Unidade de Laser OKI ES5112	unidade	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 505,00	R\$ 1.515,00	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00	R\$ 498,33
251	Placa Fonte OKI ES5112 110v	unidade	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	R\$ 905,00
252	PLACA PRINCIPAL OKI ES5112	unidade	3	R\$ 905,00	R\$ 2.715,00	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	R\$ 905,00
					R\$ 966.765,00		R\$ 980.990,00		R\$ 951.845,00	

DOUGLAS
FERREIRA
SANTANA:003
237076233

Assinado de forma
digital por DOUGLAS
FERREIRA
SANTANA:0023707623
Dados: 2021.08.30
10:55:04 -03'00'

MUNICIPIO DE
CANAA DOS
CARAJAS:01613
321000124

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE CANAA
DOS
CARAJAS:01613321000124
Dados: 2021.08.30 10:59:08
-03'00'

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal

