



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
082677	AMORTECEDOR DIANTEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.255,670	2.511,34
		Valores médios :	1.255,670	2.511,34
082679	AMORTECEDOR TRASEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.255,000	2.510,00
		Valores médios :	1.255,000	2.510,00
082681	ARO RODA DE FERRO (ARO 15): NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	749,000	2.996,00
		Valores médios :	749,000	2.996,00
082683	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.203,210	4.812,84
		Valores médios :	1.203,210	4.812,84
082685	BOMBA DE COMBUSTIVEL: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	650,600	2.602,40
		Valores médios :	650,600	2.602,40
082687	BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	643,330	2.573,32
		Valores médios :	643,330	2.573,32
082688	CAIXA DE CAMBIO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	8.765,660	17.531,32
		Valores médios :	8.765,660	17.531,32
082689	CAIXA DE DIREÇÃO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	8.765,660	17.531,32
		Valores médios :	8.765,660	17.531,32
082690	CORREIA DO ALTERNADOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	327,980	1.311,92
		Valores médios :	327,980	1.311,92
082691	COXIM DE FIXAO DO MOTOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	422,780	845,56
		Valores médios :	422,780	845,56
082693	DISCO DE FREIO DIANTEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	703,750	1.407,50
		Valores médios :	703,750	1.407,50
082695	FILTRO DE AR CONDICIONADO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	355,260	1.421,04
		Valores médios :	355,260	1.421,04
082698	FILTRO DE AR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	355,260	3.552,60
		Valores médios :	355,260	3.552,60
082700	FILTRO DE COMBUSTIVEL: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	251,860	2.518,60
		Valores médios :	251,860	2.518,60
082703	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	187,920	1.879,20
		Valores médios :	187,920	1.879,20
082704	FUSIVEL: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	16,010	320,20
		Valores médios :	16,010	320,20

rp112

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
082705	GARFO EMBREAGEM: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	850,710	1.701,42
		Valores médios :	850,710	1.701,42
082706	KIT EMBREAGEM: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.210,000	6.420,00
		Valores médios :	3.210,000	6.420,00
082707	LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	124,580	996,64
		Valores médios :	124,580	996,64
082709	LAMPADA DO FAROL 2 POLOS: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	124,580	996,64
		Valores médios :	124,580	996,64
082710	LAMPADA DO PISCA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	125,260	1.503,12
		Valores médios :	125,260	1.503,12
082711	LONA DE FREIO TRASEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	362,810	3.628,10
		Valores médios :	362,810	3.628,10
082712	MOTOR DE PARTIDA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.884,500	7.769,00
		Valores médios :	3.884,500	7.769,00
082713	PARABRISA DIREITO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	2.376,670	4.753,34
		Valores médios :	2.376,670	4.753,34
082714	PARABRISA ESQUERDO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	2.616,850	5.233,70
		Valores médios :	2.616,850	5.233,70
082715	PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	636,250	6.362,50
		Valores médios :	636,250	6.362,50
082716	PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	712,530	4.275,18
		Valores médios :	712,530	4.275,18
082720	RADIADOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	4.500,000	9.000,00
		Valores médios :	4.500,000	9.000,00
082724	REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	323,410	1.293,64
		Valores médios :	323,410	1.293,64
082725	RELÊ: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	343,430	4.121,16
		Valores médios :	343,430	4.121,16
082726	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.271,750	2.543,50
		Valores médios :	1.271,750	2.543,50
082727	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.271,750	2.543,50
		Valores médios :	1.271,750	2.543,50
082730	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.271,750	5.087,00
		Valores médios :	1.271,750	5.087,00
082732	RETROVISOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
		Valores médios :	600,000	1.200,00
082735	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.665,170	3.330,34
		Valores médios :	1.665,170	3.330,34
082844	TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL:			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	445,570	4.455,70
	Valores médios :		445,570	4.455,70
082846	VELA COM CABO DE IGNIÇÃO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	801,000	3.204,00
	Valores médios :		801,000	3.204,00
082848	VIDRO DA JANELA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	955,730	11.468,76
	Valores médios :		955,730	11.468,76
082850	VIDRO DA PORTA LATERAL: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	955,730	1.911,46
	Valores médios :		955,730	1.911,46
082855	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	456,430	4.564,30
	Valores médios :		456,430	4.564,30
082862	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	700,000	4.200,00
	Valores médios :		700,000	4.200,00
082867	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	2.516,960	15.101,76
	Valores médios :		2.516,960	15.101,76
082869	SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA DE FREIO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	1.254,670	10.037,36
	Valores médios :		1.254,670	10.037,36
082895	SERVIÇO DE TROCA ARO RODA DE FERRO (ARO 15): NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
082906	SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	355,260	1.421,04
	Valores médios :		355,260	1.421,04
083704	SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	660,000	2.640,00
	Valores médios :		660,000	2.640,00
083705	SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE CÂMBIO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	4.500,000	9.000,00
	Valores médios :		4.500,000	9.000,00
083707	SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.243,330	6.486,66
	Valores médios :		3.243,330	6.486,66
083708	SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	5,000	620,000	3.100,00
	Valores médios :		620,000	3.100,00
083710	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	356,140	712,28
	Valores médios :		356,140	712,28
083713	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	125,060	500,24
	Valores médios :		125,060	500,24
083714	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
	Valores médios :		403,330	1.613,32
083715	SERVIÇO DE TROCA DE FUSÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	122,020	2.440,40
	Valores médios :		122,020	2.440,40
083716	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	2.486,670	4.973,34
	Valores médios :		2.486,670	4.973,34
083717	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	2.510,000	5.020,00
	Valores médios :		2.510,000	5.020,00

rpt12


Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
083719	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL 2 POLOS: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	122,020	976,16
	Valores médios :		122,020	976,16
083721	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO PISCA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	119,430	1.433,16
	Valores médios :		119,430	1.433,16
083723	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083725	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIREITO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
	Valores médios :		600,000	1.200,00
083727	SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA ESQUERDO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	706,000	1.412,00
	Valores médios :		706,000	1.412,00
083728	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.301,750	2.603,50
	Valores médios :		1.301,750	2.603,50
083729	SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	122,020	1.464,24
	Valores médios :		122,020	1.464,24
083731	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083732	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	122,020	488,08
	Valores médios :		122,020	488,08
083734	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	122,020	1.220,20
	Valores médios :		122,020	1.220,20
083738	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	122,020	1.220,20
	Valores médios :		122,020	1.220,20
083740	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	122,020	1.220,20
	Valores médios :		122,020	1.220,20
083752	SERVIÇO DE TROCA LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/380 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	122,020	976,16
	Valores médios :		122,020	976,16
083754	SERVIÇO DE TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	637,500	6.375,00
	Valores médios :		637,500	6.375,00
083755	SERVIÇO DE TROCA MOTOR DE PARTIDA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
	Valores médios :		403,330	806,66
083756	SERVIÇO DE TROCA PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	637,500	6.375,00
	Valores médios :		637,500	6.375,00
083758	SERVIÇO DE TROCA PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	700,000	4.200,00
	Valores médios :		700,000	4.200,00
083760	SERVIÇO DE TROCA REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA: VW/MASCA GRANMICRO E NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	122,020	488,08
	Valores médios :		122,020	488,08
083762	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: VW/MASCA GRANMICR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	320,540	641,08
	Valores médios :		320,540	641,08
083764	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	320,540	641,08
		Valores médios :	320,540	641,08
083766	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA: VW/MASCA G			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.487,230	5.948,92
		Valores médios :	1.487,230	5.948,92
083767	SERVIÇO DE TROCA RETROVISOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	122,020	244,04
		Valores médios :	122,020	244,04
083768	SERVIÇO DE TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	653,330	1.306,66
		Valores médios :	653,330	1.306,66
083769	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	463,930	4.639,30
		Valores médios :	463,930	4.639,30
083770	SERVIÇO DE TROCA VELA COM CABO DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	452,930	1.811,72
		Valores médios :	452,930	1.811,72
083771	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA JANELA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	451,000	5.412,00
		Valores médios :	451,000	5.412,00
083772	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA PORTA LATERAL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053121	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.206,000	2.412,00
		Valores médios :	1.206,000	2.412,00
053122	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.206,000	2.412,00
		Valores médios :	1.206,000	2.412,00
053123	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 16): Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	888,000	3.552,00
		Valores médios :	888,000	3.552,00
053124	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garanti			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.252,000	5.008,00
		Valores médios :	1.252,000	5.008,00
053125	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garantia			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	788,000	3.152,00
		Valores médios :	788,000	3.152,00
053127	AQUISIÇÃO DE Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	886,920	3.547,68
		Valores médios :	886,920	3.547,68
053128	AQUISIÇÃO DE Caixa de cambio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.497,910	12.995,82
		Valores médios :	6.497,910	12.995,82
053129	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.508,270	13.016,54
		Valores médios :	6.508,270	13.016,54
053130	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	251,680	2.516,80
		Valores médios :	251,680	2.516,80
053131	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	656,670	1.313,34
		Valores médios :	656,670	1.313,34
053132	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	700,000	1.400,00
		Valores médios :	700,000	1.400,00
053133	AQUISIÇÃO DE Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	700,000	1.400,00
		Valores médios :	700,000	1.400,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053134	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	320,540	1.282,16
		Valores médios :	320,540	1.282,16
053135	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	320,540	3.846,48
		Valores médios :	320,540	3.846,48
053136	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	252,290	4.036,64
		Valores médios :	252,290	4.036,64
053137	AQUISIÇÃO DE Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	243,740	3.899,84
		Valores médios :	243,740	3.899,84
053138	AQUISIÇÃO DE Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	40,000	16,980	679,20
		Valores médios :	16,980	679,20
053139	AQUISIÇÃO DE Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	906,280	1.812,56
		Valores médios :	906,280	1.812,56
053141	AQUISIÇÃO DE Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.855,170	3.710,34
		Valores médios :	1.855,170	3.710,34
053142	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	101,710	813,68
		Valores médios :	101,710	813,68
053143	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	60,410	483,28
		Valores médios :	60,410	483,28
053144	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	55,780	892,48
		Valores médios :	55,780	892,48
053145	AQUISIÇÃO DE Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.500,000	7.000,00
		Valores médios :	3.500,000	7.000,00
053146	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.918,500	3.837,00
		Valores médios :	1.918,500	3.837,00
053147	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	1.918,500	38.370,00
		Valores médios :	1.918,500	38.370,00
053148	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	656,670	13.133,40
		Valores médios :	656,670	13.133,40
053149	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	656,670	7.880,04
		Valores médios :	656,670	7.880,04
053150	AQUISIÇÃO DE Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.221,330	2.442,66
		Valores médios :	1.221,330	2.442,66
053151	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo médio NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.435,660	13.742,64
		Valores médios :	3.435,660	13.742,64
053152	AQUISIÇÃO DE Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	40,000	122,470	4.898,80
		Valores médios :	122,470	4.898,80
053153	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo méd NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.008,980	4.035,92
		Valores médios :	1.008,980	4.035,92
053154	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 1			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053155	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato ca			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.279,000	6.558,00
		Valores médios :	3.279,000	6.558,00
053156	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.240,750	4.963,00
		Valores médios :	1.240,750	4.963,00
053157	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	913,930	14.622,88
		Valores médios :	913,930	14.622,88
053158	AQUISIÇÃO DE Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	320,540	1.282,16
		Valores médios :	320,540	1.282,16
053159	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	908,360	3.633,44
		Valores médios :	908,360	3.633,44
083781	AQUISIÇÃO DE Bomba de COMBUSTÍVEL: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
083784	AQUISIÇÃO DE KIT CORRENTE DE COMANDO: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	2.468,000	4.936,00
		Valores médios :	2.468,000	4.936,00
053162	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Fiat Ducato cargo médio 10,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,680	3.020,16
		Valores médios :	251,680	3.020,16
053163	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	122,020	732,12
		Valores médios :	122,020	732,12
053164	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo médio			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	320,540	641,08
		Valores médios :	320,540	641,08
053166	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	200,690	802,76
		Valores médios :	200,690	802,76
053167	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato carg			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	600,000	2.400,00
053168	Serviço de revisão completa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	323,940	2.591,52
		Valores médios :	323,940	2.591,52
053169	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: Fiat Ducato cargo médio 10, 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	1.206,000	9.648,00
		Valores médios :	1.206,000	9.648,00
053170	Serviço de revisão sistema de freio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	1.619,730	19.436,76
		Valores médios :	1.619,730	19.436,76
053171	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	350,950	701,90
		Valores médios :	350,950	701,90
053172	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	351,780	703,56
		Valores médios :	351,780	703,56
053173	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 16) Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,550	602,20
		Valores médios :	150,550	602,20
053174	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, gar			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	101,710	406,84
		Valores médios :	101,710	406,84

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053175	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, gara NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	101,630	406,52
		Valores médios :	101,630	406,52
053177	Serviço de troca Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	151,000	604,00
		Valores médios :	151,000	604,00
053178	Serviço de troca Caixa de cambio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.180,000	12.360,00
		Valores médios :	6.180,000	12.360,00
053179	Serviço de troca de Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.180,000	12.360,00
		Valores médios :	6.180,000	12.360,00
053180	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	347,980	695,96
		Valores médios :	347,980	695,96
053181	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	360,000	720,00
		Valores médios :	360,000	720,00
053182	Serviço de troca Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053183	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053184	Serviço de troca Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053185	Serviço de troca Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	150,000	2.400,00
		Valores médios :	150,000	2.400,00
053186	Serviço de troca Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	150,920	2.414,72
		Valores médios :	150,920	2.414,72
053187	Serviço de troca Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	40,000	107,660	4.306,40
		Valores médios :	107,660	4.306,40
053188	Serviço de troca Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.500,000	7.000,00
		Valores médios :	3.500,000	7.000,00
053190	Serviço de troca Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.500,000	7.000,00
		Valores médios :	3.500,000	7.000,00
191	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053192	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	107,660	861,28
		Valores médios :	107,660	861,28
053193	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	107,660	1.722,56
		Valores médios :	107,660	1.722,56
053194	Serviço de troca de Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	347,980	695,96
		Valores médios :	347,980	695,96
053195	Serviço de troca óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio 10, 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	656,670	10.506,72
		Valores médios :	656,670	10.506,72
053196	Serviço de troca Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim


Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	343,330	686,66
		Valores médios :	343,330	686,66
053197	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	313,430	6.268,60
		Valores médios :	313,430	6.268,60
053198	Serviço de troca Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	313,430	6.268,60
		Valores médios :	313,430	6.268,60
053199	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	700,000	8.400,00
		Valores médios :	700,000	8.400,00
053200	Serviço de troca Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.209,670	2.419,34
		Valores médios :	1.209,670	2.419,34
053201	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo mé NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053202	Serviço de troca Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	40,000	107,660	4.306,40
		Valores médios :	107,660	4.306,40
053203	Serviço de troca Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053204	Serviço de troca Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	320,540	1.282,16
		Valores médios :	320,540	1.282,16
053205	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	637,500	2.550,00
		Valores médios :	637,500	2.550,00
053206	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	107,660	1.076,60
		Valores médios :	107,660	1.076,60
083802	SERVIÇO DE bomba do combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	965,670	3.862,68
		Valores médios :	965,670	3.862,68
083805	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	320,540	641,08
		Valores médios :	320,540	641,08
053414	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner marimar, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	965,670	1.931,34
		Valores médios :	965,670	1.931,34
053415	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	965,670	1.931,34
		Valores médios :	965,670	1.931,34
053416	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância peugeot partner marimar, 1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	965,670	3.862,68
		Valores médios :	965,670	3.862,68
053417	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garantia NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	788,000	3.152,00
		Valores médios :	788,000	3.152,00
053418	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	965,670	3.862,68
		Valores médios :	965,670	3.862,68
053419	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	9.381,180	37.524,72
		Valores médios :	9.381,180	37.524,72
053420	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	6.480,330	25.921,32
		Valores médios :	6.480,330	25.921,32

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053421	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	192,720	1.541,76
		Valores médios :	192,720	1.541,76
053422	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	637,500	2.550,00
		Valores médios :	637,500	2.550,00
053423	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	252,290	1.009,16
		Valores médios :	252,290	1.009,16
053424	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	323,410	3.234,10
		Valores médios :	323,410	3.234,10
053425	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	251,680	4.026,88
		Valores médios :	251,680	4.026,88
053426	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar,1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	192,420	3.078,72
		Valores médios :	192,420	3.078,72
053427	AQUISIÇÃO DE Fusível : ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	15,190	303,80
		Valores médios :	15,190	303,80
053428	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano f NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	556,000	4.448,00
		Valores médios :	556,000	4.448,00
053429	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulância pe NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	965,670	3.862,68
		Valores médios :	965,670	3.862,68
053430	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.466,670	13.866,68
		Valores médios :	3.466,670	13.866,68
053431	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marimar,1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	151,240	1.209,92
		Valores médios :	151,240	1.209,92
053432	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053433	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	160,840	2.573,44
		Valores médios :	160,840	2.573,44
053434	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	660,000	7.920,00
		Valores médios :	660,000	7.920,00
053435	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	899,620	1.799,24
		Valores médios :	899,620	1.799,24
053436	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	697,500	8.370,00
		Valores médios :	697,500	8.370,00
053437	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	1.221,330	14.655,96
		Valores médios :	1.221,330	14.655,96
053438	AQUISIÇÃO DE Radiador: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.117,150	6.234,30
		Valores médios :	3.117,150	6.234,30
053439	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot partn NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	121,100	484,40
		Valores médios :	121,100	484,40
053440	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/ano m			

rpt12


 Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	105,720	2.114,40
		Valores médios :	105,720	2.114,40
053444	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	788,000	3.152,00
		Valores médios :	788,000	3.152,00
053445	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.619,730	6.478,92
		Valores médios :	1.619,730	6.478,92
053446	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot par			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	616,670	9.866,72
		Valores médios :	616,670	9.866,72
053447	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.416,670	5.666,68
		Valores médios :	1.416,670	5.666,68
053448	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.319,000	5.276,00
		Valores médios :	1.319,000	5.276,00
083816	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	616,670	1.233,34
		Valores médios :	616,670	1.233,34
083817	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR, 1.6			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	606,250	2.425,00
		Valores médios :	606,250	2.425,00
083818	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	616,670	2.466,68
		Valores médios :	616,670	2.466,68
053449	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância peugeot partner			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
053450	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância peugeot partner marimar, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	103,800	415,20
		Valores médios :	103,800	415,20
053451	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância peugeot part			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	906,280	1.812,56
		Valores médios :	906,280	1.812,56
053452	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância peugeot partner			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	603,330	2.413,32
		Valores médios :	603,330	2.413,32
053453	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância peuge			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	890,710	3.562,84
		Valores médios :	890,710	3.562,84
053454	Serviço de revisão completa: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	660,000	3.960,00
		Valores médios :	660,000	3.960,00
053455	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância peugeot partner ma			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	968,530	5.811,18
		Valores médios :	968,530	5.811,18
053456	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	358,590	4.303,08
		Valores médios :	358,590	4.303,08
053457	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner marimar, 1.6cc			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	355,260	710,52
		Valores médios :	355,260	710,52
053458	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	323,410	646,82
		Valores médios :	323,410	646,82
053459	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): ambulância peugeot partner marimar,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,550	1.204,40
		Valores médios :	150,550	1.204,40

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053460	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gara NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	101,710	406,84
		Valores médios :	101,710	406,84
053461	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	627,500	2.510,00
		Valores médios :	627,500	2.510,00
053462	Serviço de troca Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	907,620	3.630,48
		Valores médios :	907,620	3.630,48
053463	Serviço de troca Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.043,330	12.173,32
		Valores médios :	3.043,330	12.173,32
053464	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	355,580	1.422,32
		Valores médios :	355,580	1.422,32
053465	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar, 1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	196,680	786,72
		Valores médios :	196,680	786,72
053466	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	121,100	1.211,00
		Valores médios :	121,100	1.211,00
053467	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	150,000	2.400,00
		Valores médios :	150,000	2.400,00
053468	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	306,210	4.899,36
		Valores médios :	306,210	4.899,36
053469	Serviço de troca Fusível: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	119,430	2.388,60
		Valores médios :	119,430	2.388,60
053470	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	387,980	3.103,84
		Valores médios :	387,980	3.103,84
053471	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulância NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053472	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.228,500	4.914,00
		Valores médios :	1.228,500	4.914,00
053473	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marimar NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	151,630	1.213,04
		Valores médios :	151,630	1.213,04
053474	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	149,050	1.192,40
		Valores médios :	149,050	1.192,40
053475	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	149,840	2.397,44
		Valores médios :	149,840	2.397,44
053476	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	323,410	3.880,92
		Valores médios :	323,410	3.880,92
053477	Serviço de troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot partner NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	302,710	4.843,36
		Valores médios :	302,710	4.843,36
053478	Serviço de troca Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	302,710	605,42
		Valores médios :	302,710	605,42
053479	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar,			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	312,980	3.755,76
		Valores médios :	312,980	3.755,76
053480	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar,1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	606,250	7.275,00
		Valores médios :	606,250	7.275,00
053481	Serviço de troca Radiador: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.221,330	2.442,66
		Valores médios :	1.221,330	2.442,66
053482	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot p			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	119,430	477,72
		Valores médios :	119,430	477,72
053483	Serviço de troca Relé: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	108,490	2.169,80
		Valores médios :	108,490	2.169,80
053484	Serviço de troca Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	124,580	498,32
		Valores médios :	124,580	498,32
053485	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	125,260	501,04
		Valores médios :	125,260	501,04
053486	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar,1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,550	602,20
		Valores médios :	150,550	602,20
053487	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar,1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	158,330	633,32
		Valores médios :	158,330	633,32
053488	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marima			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	101,710	813,68
		Valores médios :	101,710	813,68
053489	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, an			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	965,670	1.931,34
		Valores médios :	965,670	1.931,34
053490	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	965,670	1.931,34
		Valores médios :	965,670	1.931,34
053491	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	354,790	1.419,16
		Valores médios :	354,790	1.419,16
053492	AQUISIÇÃO DE- Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	746,330	2.985,32
		Valores médios :	746,330	2.985,32
053493	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fa			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	650,000	2.600,00
		Valores médios :	650,000	2.600,00
053494	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	6.552,130	26.208,52
		Valores médios :	6.552,130	26.208,52
053495	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	6.616,750	26.467,00
		Valores médios :	6.616,750	26.467,00
053496	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	262,000	2.096,00
		Valores médios :	262,000	2.096,00
053497	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	637,500	2.550,00
		Valores médios :	637,500	2.550,00
053498	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	468,750	937,50
		Valores médios :	468,750	937,50

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053499	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	243,740	974,96
		Valores médios :	243,740	974,96
053500	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	210,200	2.102,00
		Valores médios :	210,200	2.102,00
053501	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	210,200	2.522,40
		Valores médios :	210,200	2.522,40
053502	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana,1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	189,000	2.268,00
		Valores médios :	189,000	2.268,00
053503	AQUISIÇÃO DE Fusível: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	15,350	307,00
		Valores médios :	15,350	307,00
053504	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano f NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	965,670	7.725,36
		Valores médios :	965,670	7.725,36
053505	AQUISIÇÃO DE Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
		Valores médios :	1.254,670	5.018,68
053506	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.423,610	9.694,44
		Valores médios :	2.423,610	9.694,44
053507	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberana,1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
		Valores médios :	15,800	126,40
053508	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
		Valores médios :	15,800	126,40
053509	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	15,800	189,60
		Valores médios :	15,800	189,60
053510	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	965,670	11.588,04
		Valores médios :	965,670	11.588,04
053511	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.424,750	2.849,50
		Valores médios :	1.424,750	2.849,50
053512	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	740,000	8.880,00
		Valores médios :	740,000	8.880,00
513	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	1.242,750	14.913,00
		Valores médios :	1.242,750	14.913,00
053514	AQUISIÇÃO DE Radiador : ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.979,330	7.958,66
		Valores médios :	3.979,330	7.958,66
053515	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault kango NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053516	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/ano m NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	107,660	2.153,20
		Valores médios :	107,660	2.153,20
053517	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault ka NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
		Valores médios :	660,000	1.320,00
053518	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo			

rp112

Laúdeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	425,630	1.702,52
		Valores médios :	425,630	1.702,52
053519	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Ren			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.566,300	6.265,20
		Valores médios :	1.566,300	6.265,20
053520	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	434,370	868,74
		Valores médios :	434,370	868,74
053521	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.240,750	4.963,00
		Valores médios :	1.240,750	4.963,00
053522	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kan			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	445,570	5.346,84
		Valores médios :	445,570	5.346,84
053523	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	748,000	2.992,00
		Valores médios :	748,000	2.992,00
053524	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.304,670	5.218,68
		Valores médios :	1.304,670	5.218,68
053525	Serviço de troca Relé: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	15,800	316,00
		Valores médios :	15,800	316,00
053526	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Renault kangoo s			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	616,670	7.400,04
		Valores médios :	616,670	7.400,04
053527	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Renault kangoo soberana, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053528	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault kang			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	434,370	868,74
		Valores médios :	434,370	868,74
053529	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo s			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053530	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Renau			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053531	Serviço de revisão completa: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	434,370	1.737,48
		Valores médios :	434,370	1.737,48
053532	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: Ambulância Renault kangoo sob			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.117,750	6.706,50
		Valores médios :	1.117,750	6.706,50
053533	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	601,670	4.813,36
		Valores médios :	601,670	4.813,36
053534	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053535	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053536	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053537	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053538	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	155,450	621,80
		Valores médios :	155,450	621,80
053539	Serviço de troca Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano f NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.064,820	8.259,28
		Valores médios :	2.064,820	8.259,28
053540	Serviço de troca Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.210,000	12.840,00
		Valores médios :	3.210,000	12.840,00
053541	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	107,660	861,28
		Valores médios :	107,660	861,28
053542	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	345,260	1.381,04
		Valores médios :	345,260	1.381,04
053543	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	174,400	348,80
		Valores médios :	174,400	348,80
053544	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana, 1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053545	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	150,000	1.500,00
		Valores médios :	150,000	1.500,00
053546	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053547	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	159,070	1.908,84
		Valores médios :	159,070	1.908,84
053548	Serviço de troca Fusível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	107,660	2.153,20
		Valores médios :	107,660	2.153,20
053549	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	453,930	3.631,44
		Valores médios :	453,930	3.631,44
053550	Serviço de troca Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.533,390	10.133,56
		Valores médios :	2.533,390	10.133,56
053551	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.533,390	10.133,56
		Valores médios :	2.533,390	10.133,56
053552	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberan NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	107,660	861,28
		Valores médios :	107,660	861,28
053553	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	107,660	861,28
		Valores médios :	107,660	861,28
053554	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	107,660	1.291,92
		Valores médios :	107,660	1.291,92
053555	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
053556	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kangoo s NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	347,980	4.175,76
		Valores médios :	347,980	4.175,76
053557	Serviço de troca Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2			

mp12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053558	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
053559	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana,1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	603,330	7.239,96
		Valores médios :	603,330	7.239,96
053560	Serviço de troca Radiador : ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.242,750	2.485,50
		Valores médios :	1.242,750	2.485,50
053561	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault k NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053562	Serviço de troca Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	107,660	215,32
		Valores médios :	107,660	215,32
053563	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053564	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana,1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053565	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana,1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053566	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	912,950	1.825,90
		Valores médios :	912,950	1.825,90
053567	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	959,620	1.919,24
		Valores médios :	959,620	1.919,24
053568	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
		Valores médios :	448,330	1.793,32
053569	AQUISIÇÃO DE-Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	806,280	3.225,12
		Valores médios :	806,280	3.225,12
053570	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.206,000	4.824,00
		Valores médios :	1.206,000	4.824,00
053571	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.669,000	14.676,00
		Valores médios :	3.669,000	14.676,00
053572	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.884,500	7.769,00
		Valores médios :	3.884,500	7.769,00
053573	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	363,490	2.907,92
		Valores médios :	363,490	2.907,92
053574	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	616,670	2.466,68
		Valores médios :	616,670	2.466,68
053575	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	930,450	1.860,90
		Valores médios :	930,450	1.860,90
053576	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	185,100	740,40
		Valores médios :	185,100	740,40

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053577	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	185,100	1.851,00
		Valores médios :	185,100	1.851,00
053578	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	205,560	2.466,72
		Valores médios :	205,560	2.466,72
053579	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	185,100	2.221,20
		Valores médios :	185,100	2.221,20
053580	AQUISIÇÃO DE Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	15,800	316,00
		Valores médios :	15,800	316,00
053581	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	660,000	2.640,00
		Valores médios :	660,000	2.640,00
053582	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulância Ci NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.304,670	5.218,68
		Valores médios :	1.304,670	5.218,68
053583	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.859,500	15.438,00
		Valores médios :	3.859,500	15.438,00
053584	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
		Valores médios :	15,800	126,40
053585	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
		Valores médios :	15,800	126,40
053586	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	15,800	252,80
		Valores médios :	15,800	252,80
053587	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	616,670	7.400,04
		Valores médios :	616,670	7.400,04
053588	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.351,500	2.703,00
		Valores médios :	1.351,500	2.703,00
053589	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	606,250	7.275,00
		Valores médios :	606,250	7.275,00
053590	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	638,750	5.110,00
		Valores médios :	638,750	5.110,00
591	AQUISIÇÃO DE Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.500,000	7.000,00
		Valores médios :	3.500,000	7.000,00
053592	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen Berli NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
053593	AQUISIÇÃO DE Relê: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	26,070	521,40
		Valores médios :	26,070	521,40
053594	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Be NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.304,670	2.609,34
		Valores médios :	1.304,670	2.609,34
053595	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlin NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
		Valores médios :	1.254,670	5.018,68
053596	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Cit			

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.191,000	4.764,00
	Valores médios :		1.191,000	4.764,00
053597	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
053598	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
	Valores médios :		1.254,670	5.018,68
053599	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Ber			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	347,980	4.175,76
	Valores médios :		347,980	4.175,76
053600	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	620,000	2.480,00
	Valores médios :		620,000	2.480,00
053601	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
	Valores médios :		1.254,670	5.018,68
053602	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Citroen Berlingo			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	458,930	5.507,16
	Valores médios :		458,930	5.507,16
053603	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
053604	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Berl			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	557,500	1.115,00
	Valores médios :		557,500	1.115,00
053605	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlingo			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	748,000	2.992,00
	Valores médios :		748,000	2.992,00
053606	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Citro			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
	Valores médios :		1.254,670	5.018,68
053607	Serviço de revisão completa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	467,840	1.871,36
	Valores médios :		467,840	1.871,36
053608	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: Ambulância Citroen Berlingo G			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.206,000	4.824,00
	Valores médios :		1.206,000	4.824,00
053609	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	650,000	3.900,00
	Valores médios :		650,000	3.900,00
053610	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.117,750	2.235,50
	Valores médios :		1.117,750	2.235,50
053611	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	316,070	632,14
	Valores médios :		316,070	632,14
053612	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
053613	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	99,790	399,16
	Valores médios :		99,790	399,16
053614	Serviço de troca Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	445,310	1.781,24
	Valores médios :		445,310	1.781,24
053615	Serviço de troca Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.304,670	5.218,68
	Valores médios :		1.304,670	5.218,68

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053616	Serviço de troca Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.150,000	6.300,00
		Valores médios :	3.150,000	6.300,00
053617	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	101,710	813,68
		Valores médios :	101,710	813,68
053618	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	310,110	1.240,44
		Valores médios :	310,110	1.240,44
053619	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	616,670	1.233,34
		Valores médios :	616,670	1.233,34
053620	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,550	602,20
		Valores médios :	150,550	602,20
053621	Serviço de troca Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	150,000	1.500,00
		Valores médios :	150,000	1.500,00
053622	Serviço de troca Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053623	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053624	Serviço de troca Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	106,660	2.133,20
		Valores médios :	106,660	2.133,20
053625	Serviço de troca Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	352,500	1.410,00
		Valores médios :	352,500	1.410,00
053626	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulância NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	548,750	2.195,00
		Valores médios :	548,750	2.195,00
053627	Serviço de troca Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053628	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	101,710	813,68
		Valores médios :	101,710	813,68
053629	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	101,710	813,68
		Valores médios :	101,710	813,68
530	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	102,320	1.227,84
		Valores médios :	102,320	1.227,84
053631	Serviço de troca Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	323,410	3.880,92
		Valores médios :	323,410	3.880,92
053632	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Berlingo NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	224,630	2.695,56
		Valores médios :	224,630	2.695,56
053633	Serviço de troca Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	908,360	1.816,72
		Valores médios :	908,360	1.816,72
053634	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	323,410	3.880,92
		Valores médios :	323,410	3.880,92
053635	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	353,330	2.826,64
		Valores médios :	353,330	2.826,64
053636	Serviço de troca Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	448,330	896,66
		Valores médios :	448,330	896,66
053637	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen B			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
053638	Serviço de troca Relé: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
053639	Serviço de troca Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	102,320	204,64
		Valores médios :	102,320	204,64
053642	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	321,970	1.287,88
		Valores médios :	321,970	1.287,88
053640	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	355,260	1.421,04
		Valores médios :	355,260	1.421,04
053641	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	323,410	1.293,64
		Valores médios :	323,410	1.293,64
083875	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.117,750	2.235,50
		Valores médios :	1.117,750	2.235,50
083876	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.117,750	2.235,50
		Valores médios :	1.117,750	2.235,50
083877	AQUISIÇÃO DE: Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	353,330	1.413,32
		Valores médios :	353,330	1.413,32
083878	AQUISIÇÃO DE: Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	854,280	1.708,56
		Valores médios :	854,280	1.708,56
083879	AQUISIÇÃO DE: Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	959,260	1.918,52
		Valores médios :	959,260	1.918,52
083880	AQUISIÇÃO DE: Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/136			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.507,970	7.015,94
		Valores médios :	3.507,970	7.015,94
083881	AQUISIÇÃO DE: Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.966,200	7.932,40
		Valores médios :	3.966,200	7.932,40
083882	AQUISIÇÃO DE: Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	660,000	5.280,00
		Valores médios :	660,000	5.280,00
083883	AQUISIÇÃO DE: Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	620,000	2.480,00
		Valores médios :	620,000	2.480,00
083884	AQUISIÇÃO DE: Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	656,670	1.313,34
		Valores médios :	656,670	1.313,34
083885	AQUISIÇÃO DE: Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	223,180	892,72
		Valores médios :	223,180	892,72
083886	AQUISIÇÃO DE: Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	223,180	1.785,44
		Valores médios :	223,180	1.785,44

rpt12

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
083887	AQUISIÇÃO DE: Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	191,000	2.292,00
		Valores médios :	191,000	2.292,00
083888	AQUISIÇÃO DE: Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	151,990	1.823,88
		Valores médios :	151,990	1.823,88
083889	AQUISIÇÃO DE: Fusível: Ambulância: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	15,800	316,00
		Valores médios :	15,800	316,00
083890	AQUISIÇÃO DE: Junta homocinética: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	637,500	2.550,00
		Valores médios :	637,500	2.550,00
083891	AQUISIÇÃO DE: Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FIORI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.228,500	4.914,00
		Valores médios :	1.228,500	4.914,00
083892	AQUISIÇÃO DE: Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.254,670	2.509,34
		Valores médios :	1.254,670	2.509,34
083893	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	15,800	63,20
		Valores médios :	15,800	63,20
083894	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
		Valores médios :	15,800	126,40
083895	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	31,500	378,00
		Valores médios :	31,500	378,00
083896	AQUISIÇÃO DE: Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	323,410	3.234,10
		Valores médios :	323,410	3.234,10
083897	AQUISIÇÃO DE: Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	949,960	1.899,92
		Valores médios :	949,960	1.899,92
083898	AQUISIÇÃO DE: Partilha de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	656,670	6.566,70
		Valores médios :	656,670	6.566,70
083899	AQUISIÇÃO DE: Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	448,330	3.586,64
		Valores médios :	448,330	3.586,64
083900	AQUISIÇÃO DE: Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.619,730	3.239,46
		Valores médios :	1.619,730	3.239,46
083901	AQUISIÇÃO DE: Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, PO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	124,160	496,64
		Valores médios :	124,160	496,64
083902	AQUISIÇÃO DE: Relé: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	107,660	3.229,80
		Valores médios :	107,660	3.229,80
083903	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NIKS, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.228,500	2.457,00
		Valores médios :	1.228,500	2.457,00
083904	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS, POT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.242,750	2.485,50
		Valores médios :	1.242,750	2.485,50
083905	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIORIN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
083906	AQUISIÇÃO DE: Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC,			

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim


Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083907	AQUISIÇÃO DE: Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	765,000	1.530,00
	Valores médios :		765,000	1.530,00
083908	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS, PO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	448,330	5.379,96
	Valores médios :		448,330	5.379,96
083909	AQUISIÇÃO DE: Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083910	AQUISIÇÃO DE: Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
	Valores médios :		1.242,750	4.971,00
083911	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	452,930	4.529,30
	Valores médios :		452,930	4.529,30
083912	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	107,660	645,96
	Valores médios :		107,660	645,96
083913	Serviço de revisão completa: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	350,950	1.403,80
	Valores médios :		350,950	1.403,80
083914	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
	Valores médios :		448,330	1.793,32
083915	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
	Valores médios :		448,330	1.793,32
083916	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
083917	Serviço de troca Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	343,330	686,66
	Valores médios :		343,330	686,66
083918	Serviço de troca Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083919	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.228,500	2.457,00
	Valores médios :		1.228,500	2.457,00
083920	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	656,670	1.313,34
	Valores médios :		656,670	1.313,34
083921	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	150,000	300,00
	Valores médios :		150,000	300,00
083922	Serviço de troca de Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	656,670	7.880,04
	Valores médios :		656,670	7.880,04
083923	Serviço de troca de Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
083924	Serviço de troca de Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	323,410	1.293,64
	Valores médios :		323,410	1.293,64
083925	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	360,000	720,00
	Valores médios :		360,000	720,00

rp112

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
083926	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
083927	Serviço de troca Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/13 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
083928	Serviço de troca Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
083929	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
083930	Serviço de troca Fusível: Ambulância: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	150,000	3.000,00
		Valores médios :	150,000	3.000,00
083931	Serviço de troca Junta homocinética: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	660,000	2.640,00
		Valores médios :	660,000	2.640,00
083932	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.304,670	5.218,68
		Valores médios :	1.304,670	5.218,68
083933	Serviço de troca Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.507,500	3.015,00
		Valores médios :	1.507,500	3.015,00
083934	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CIL NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	107,660	430,64
		Valores médios :	107,660	430,64
083935	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	107,660	861,28
		Valores médios :	107,660	861,28
083936	Serviço de troca Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	107,660	1.291,92
		Valores médios :	107,660	1.291,92
083937	Serviço de troca Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	373,330	3.733,30
		Valores médios :	373,330	3.733,30
083938	Serviço de troca Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	513,570	1.027,14
		Valores médios :	513,570	1.027,14
083939	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	660,000	6.600,00
		Valores médios :	660,000	6.600,00
940	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	660,000	5.280,00
		Valores médios :	660,000	5.280,00
083941	Serviço de troca Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
		Valores médios :	660,000	1.320,00
083942	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	103,000	412,00
		Valores médios :	103,000	412,00
083943	Serviço de troca Relé: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	103,000	3.090,00
		Valores médios :	103,000	3.090,00
083944	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	151,670	303,34
		Valores médios :	151,670	303,34
083945	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS,			

rpt12


 Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	299,630	599,26
	Valores médios :		299,630	599,26
083946	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	299,630	1.198,52
	Valores médios :		299,630	1.198,52
083947	Serviço de troca Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	126,000	252,00
	Valores médios :		126,000	252,00
083948	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	660,000	1.320,00
	Valores médios :		660,000	1.320,00
083949	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	205,710	2.468,52
	Valores médios :		205,710	2.468,52
083950	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	205,710	411,42
	Valores médios :		205,710	411,42
083951	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	302,080	1.208,32
	Valores médios :		302,080	1.208,32
053643	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.117,750	6.706,50
	Valores médios :		1.117,750	6.706,50
053644	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.117,750	6.706,50
	Valores médios :		1.117,750	6.706,50
053645	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	448,330	3.586,64
	Valores médios :		448,330	3.586,64
053646	AQUISIÇÃO DE - Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garant			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	854,280	5.125,68
	Valores médios :		854,280	5.125,68
053647	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.240,750	7.444,50
	Valores médios :		1.240,750	7.444,50
053648	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	3.210,000	19.260,00
	Valores médios :		3.210,000	19.260,00
053649	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	452,930	2.717,58
	Valores médios :		452,930	2.717,58
053650	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.210,000	12.840,00
	Valores médios :		3.210,000	12.840,00
053651	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	451,000	3.608,00
	Valores médios :		451,000	3.608,00
053652	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	448,330	2.689,98
	Valores médios :		448,330	2.689,98
053653	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	451,000	1.804,00
	Valores médios :		451,000	1.804,00
053654	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	205,710	1.645,68
	Valores médios :		205,710	1.645,68
053655	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	205,560	2.466,72
	Valores médios :		205,560	2.466,72

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053656	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	205,560	4.933,44
		Valores médios :	205,560	4.933,44
053657	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	205,560	4.933,44
		Valores médios :	205,560	4.933,44
053658	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	15,800	474,00
		Valores médios :	15,800	474,00
053659	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	660,000	2.640,00
		Valores médios :	660,000	2.640,00
053660	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LIK NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.117,750	6.706,50
		Valores médios :	1.117,750	6.706,50
053661	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.210,000	12.840,00
		Valores médios :	3.210,000	12.840,00
053662	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	37,130	445,56
		Valores médios :	37,130	445,56
053663	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	37,130	594,08
		Valores médios :	37,130	594,08
053664	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	37,130	594,08
		Valores médios :	37,130	594,08
053665	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	660,000	15.840,00
		Valores médios :	660,000	15.840,00
053666	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	466,330	1.865,32
		Valores médios :	466,330	1.865,32
053667	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	466,330	1.865,32
		Valores médios :	466,330	1.865,32
053668	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	3.210,000	19.260,00
		Valores médios :	3.210,000	19.260,00
053669	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	650,000	3.900,00
		Valores médios :	650,000	3.900,00
053670	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.254,670	5.018,68
		Valores médios :	1.254,670	5.018,68
053671	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	656,670	15.760,08
		Valores médios :	656,670	15.760,08
053672	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	656,670	5.253,36
		Valores médios :	656,670	5.253,36
053673	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.210,000	12.840,00
		Valores médios :	3.210,000	12.840,00
053674	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053675	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	101,710	3.051,30
	Valores médios :		101,710	3.051,30
053676	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.209,670	4.838,68
	Valores médios :		1.209,670	4.838,68
053677	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.209,670	7.258,02
	Valores médios :		1.209,670	7.258,02
053678	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.209,670	7.258,02
	Valores médios :		1.209,670	7.258,02
053679	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
	Valores médios :		656,670	2.626,68
053680	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	600,000	3.600,00
	Valores médios :		600,000	3.600,00
053681	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	600,000	3.600,00
	Valores médios :		600,000	3.600,00
053682	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
	Valores médios :		656,670	2.626,68
053683	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	403,330	9.679,92
	Valores médios :		403,330	9.679,92
053684	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	403,330	2.419,98
	Valores médios :		403,330	2.419,98
053685	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	656,670	5.253,36
	Valores médios :		656,670	5.253,36
053686	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	205,710	1.234,26
	Valores médios :		205,710	1.234,26
053687	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	323,410	7.761,84
	Valores médios :		323,410	7.761,84
053688	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	150,000	1.500,00
	Valores médios :		150,000	1.500,00
053689	Serviço de revisão completa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	343,330	2.746,64
	Valores médios :		343,330	2.746,64
053690	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	320,540	2.564,32
	Valores médios :		320,540	2.564,32
053691	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	320,540	3.846,48
	Valores médios :		320,540	3.846,48
053692	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	320,540	1.923,24
	Valores médios :		320,540	1.923,24
053693	Serviço de troca de Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
053694	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, g			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	150,000	900,00
	Valores médios :		150,000	900,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053695	Serviço de troca de Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	320,540	1.923,24
		Valores médios :	320,540	1.923,24
053718	Serviço de troca de Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	600,000	3.600,00
		Valores médios :	600,000	3.600,00
053719	Serviço de troca de Cabo comando embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	600,000	3.600,00
		Valores médios :	600,000	3.600,00
053720	Serviço de troca Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	600,000	2.400,00
053721	Serviço de troca de Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053722	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	660,000	3.960,00
		Valores médios :	660,000	3.960,00
053723	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	660,000	2.640,00
		Valores médios :	660,000	2.640,00
053724	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	203,770	1.630,16
		Valores médios :	203,770	1.630,16
053725	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	203,770	1.630,16
		Valores médios :	203,770	1.630,16
053726	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	202,100	4.850,40
		Valores médios :	202,100	4.850,40
053727	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	202,100	4.850,40
		Valores médios :	202,100	4.850,40
053728	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	101,710	3.051,30
		Valores médios :	101,710	3.051,30
053729	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	320,540	2.564,32
		Valores médios :	320,540	2.564,32
053730	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	660,000	3.960,00
		Valores médios :	660,000	3.960,00
731	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
		Valores médios :	656,670	2.626,68
053732	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	102,320	1.227,84
		Valores médios :	102,320	1.227,84
053733	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	10,520	168,32
		Valores médios :	10,520	168,32
053734	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	102,320	1.637,12
		Valores médios :	102,320	1.637,12
053735	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	298,790	7.170,96
		Valores médios :	298,790	7.170,96
053736	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO			

rp12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
053737	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
053738	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	202,100	1.212,60
	Valores médios :		202,100	1.212,60
053739	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	202,100	1.212,60
	Valores médios :		202,100	1.212,60
053740	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
	Valores médios :		448,330	1.793,32
053741	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 201			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	656,670	15.760,08
	Valores médios :		656,670	15.760,08
053742	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	656,670	5.253,36
	Valores médios :		656,670	5.253,36
053743	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
	Valores médios :		656,670	2.626,68
053744	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
053745	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	102,490	3.074,70
	Valores médios :		102,490	3.074,70
053746	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	497,930	1.991,72
	Valores médios :		497,930	1.991,72
053747	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	250,330	1.501,98
	Valores médios :		250,330	1.501,98
053748	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE,			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	250,080	1.500,48
	Valores médios :		250,080	1.500,48
053749	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	250,330	1.001,32
	Valores médios :		250,330	1.001,32
053750	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	1.221,330	7.327,98
	Valores médios :		1.221,330	7.327,98
053751	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	252,290	1.513,74
	Valores médios :		252,290	1.513,74
053752	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	251,860	1.007,44
	Valores médios :		251,860	1.007,44
053753	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	251,860	6.044,64
	Valores médios :		251,860	6.044,64
053754	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	251,860	1.511,16
	Valores médios :		251,860	1.511,16
053755	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	656,670	5.253,36
	Valores médios :		656,670	5.253,36

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 016/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053781	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.226,500	2.453,00
		Valores médios :	1.226,500	2.453,00
053782	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.226,500	2.453,00
		Valores médios :	1.226,500	2.453,00
053783	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garantia NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	850,710	1.701,42
		Valores médios :	850,710	1.701,42
053784	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.910,330	15.641,32
		Valores médios :	3.910,330	15.641,32
053785	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.588,670	13.177,34
		Valores médios :	6.588,670	13.177,34
053786	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
		Valores médios :	656,670	2.626,68
053787	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	251,680	1.006,72
		Valores médios :	251,680	1.006,72
053788	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	251,680	2.516,80
		Valores médios :	251,680	2.516,80
053789	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,680	3.020,16
		Valores médios :	251,680	3.020,16
053790	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,680	3.020,16
		Valores médios :	251,680	3.020,16
053791	AQUISIÇÃO DE Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	36,320	726,40
		Valores médios :	36,320	726,40
053792	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.546,950	14.187,80
		Valores médios :	3.546,950	14.187,80
053793	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	302,080	2.416,64
		Valores médios :	302,080	2.416,64
053794	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	35,570	284,56
		Valores médios :	35,570	284,56
795	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	35,570	284,56
		Valores médios :	35,570	284,56
053796	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	650,000	6.500,00
		Valores médios :	650,000	6.500,00
053797	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	959,260	1.918,52
		Valores médios :	959,260	1.918,52
053798	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	650,000	6.500,00
		Valores médios :	650,000	6.500,00
053799	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	650,000	5.200,00
		Valores médios :	650,000	5.200,00
053801	AQUISIÇÃO DE Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.210,000	6.420,00
		Valores médios :	3.210,000	6.420,00
053802	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.183,000	4.732,00
		Valores médios :	1.183,000	4.732,00
053803	AQUISIÇÃO DE Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MOD.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	151,990	3.039,80
		Valores médios :	151,990	3.039,80
053804	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT G			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.226,500	2.453,00
		Valores médios :	1.226,500	2.453,00
053805	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.226,500	2.453,00
		Valores médios :	1.226,500	2.453,00
053806	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.226,500	2.453,00
		Valores médios :	1.226,500	2.453,00
053807	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	353,330	706,66
		Valores médios :	353,330	706,66
053809	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	650,000	1.300,00
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053810	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
053811	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053812	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	959,260	3.837,04
		Valores médios :	959,260	3.837,04
053813	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	448,330	5.379,96
		Valores médios :	448,330	5.379,96
053814	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	151,670	606,68
		Valores médios :	151,670	606,68
053816	Serviço de revisão completa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	251,680	1.006,72
		Valores médios :	251,680	1.006,72
053817	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	302,080	1.208,32
		Valores médios :	302,080	1.208,32
053818	Serviço de revisão sistema de freio: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	302,080	1.812,48
		Valores médios :	302,080	1.812,48
053819	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	302,080	604,16
		Valores médios :	302,080	604,16
053820	Serviço de troca Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	302,080	604,16
		Valores médios :	302,080	604,16
053821	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gara			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	151,630	303,26
		Valores médios :	151,630	303,26
053822	Serviço de troca Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.998,950	11.995,80
		Valores médios :	2.998,950	11.995,80

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053823	Serviço de troca Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.497,330	2.994,66
		Valores médios :	1.497,330	2.994,66
053825	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	650,000	2.600,00
		Valores médios :	650,000	2.600,00
053829	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	202,100	808,40
		Valores médios :	202,100	808,40
053830	Serviço de troca Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	251,680	2.516,80
		Valores médios :	251,680	2.516,80
053832	Serviço de troca Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,680	3.020,16
		Valores médios :	251,680	3.020,16
053835	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,680	3.020,16
		Valores médios :	251,680	3.020,16
053836	Serviço de troca Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	150,000	3.000,00
		Valores médios :	150,000	3.000,00
053837	Serviço de troca Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	650,000	2.600,00
		Valores médios :	650,000	2.600,00
053838	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053839	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053841	Serviço de troca Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
053842	Serviço de troca Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	302,080	3.020,80
		Valores médios :	302,080	3.020,80
053843	Serviço de troca Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	650,000	1.300,00
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053844	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	606,670	6.066,70
		Valores médios :	606,670	6.066,70
945	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	606,670	4.853,36
		Valores médios :	606,670	4.853,36
053846	Serviço de troca Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	606,670	1.213,34
		Valores médios :	606,670	1.213,34
053847	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON SPORT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053848	Serviço de troca Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	150,000	3.000,00
		Valores médios :	150,000	3.000,00
053849	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT GL NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	650,000	1.300,00
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053850	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4			

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	650,000	1.300,00
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053851	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON SP	2,000	650,000	1.300,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053852	Serviço de troca Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	2,000	650,000	1.300,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053853	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	2,000	650,000	1.300,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	650,000	1.300,00
053854	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL 2	12,000	150,000	1.800,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053855	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,000	150,000	600,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	600,00
053856	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,000	302,080	1.208,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	302,080	1.208,32
053858	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	2,000	1.117,750	2.235,50
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.117,750	2.235,50
053860	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM	2,000	1.117,750	2.235,50
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.117,750	2.235,50
053861	AQUISIÇÃO DE- Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garan	4,000	854,280	3.417,12
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	854,280	3.417,12
053862	AQUISIÇÃO DE -Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garant	4,000	1.497,330	5.989,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.497,330	5.989,32
053863	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	4,000	1.566,300	6.265,20
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.566,300	6.265,20
053864	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	2,000	6.588,670	13.177,34
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	6.588,670	13.177,34
053865	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	8,000	448,330	3.586,64
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	448,330	3.586,64
053866	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	4,000	360,000	1.440,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	360,000	1.440,00
053867	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	4,000	219,970	879,88
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	219,970	879,88
053868	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A	10,000	216,850	2.168,50
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	216,850	2.168,50
053869	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	12,000	192,420	2.309,04
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	192,420	2.309,04
053870	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	12,000	234,180	2.810,16
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	234,180	2.810,16
053871	AQUISIÇÃO DE Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FA	20,000	15,800	316,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,800	316,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053872	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	650,000	2.600,00
	Valores médios :		650,000	2.600,00
053873	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.572,200	14.288,80
	Valores médios :		3.572,200	14.288,80
053874	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
	Valores médios :		15,800	126,40
053876	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,800	126,40
	Valores médios :		15,800	126,40
053877	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	15,800	252,80
	Valores médios :		15,800	252,80
053878	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	650,000	5.200,00
	Valores médios :		650,000	5.200,00
053879	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.353,500	2.707,00
	Valores médios :		1.353,500	2.707,00
053880	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	626,250	5.010,00
	Valores médios :		626,250	5.010,00
053881	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	656,670	7.880,04
	Valores médios :		656,670	7.880,04
053882	AQUISIÇÃO DE Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.000,000	6.000,00
	Valores médios :		3.000,000	6.000,00
053883	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de para-brisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
	Valores médios :		150,000	600,00
053884	AQUISIÇÃO DE Relé: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	102,320	3.069,60
	Valores médios :		102,320	3.069,60
053885	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAEDISA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.034,670	4.138,68
	Valores médios :		1.034,670	4.138,68
053886	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.273,600	2.547,20
	Valores médios :		1.273,600	2.547,20
387	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ BENZ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.304,670	5.218,68
	Valores médios :		1.304,670	5.218,68
053888	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	457,780	915,56
	Valores médios :		457,780	915,56
053889	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.221,330	2.442,66
	Valores médios :		1.221,330	2.442,66
053890	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ MAEDISA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	921,220	11.054,64
	Valores médios :		921,220	11.054,64
053891	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.221,330	4.885,32
	Valores médios :		1.221,330	4.885,32
053892	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE			

mp12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.402,330	5.609,32
		Valores médios :	1.402,330	5.609,32
053893	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053894	Serviço de troca Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	453,330	906,66
		Valores médios :	453,330	906,66
053895	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053896	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, ga NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053897	Serviço de troca Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053898	Serviço de troca Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.242,750	2.485,50
		Valores médios :	1.242,750	2.485,50
053899	Serviço de troca Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
053900	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053901	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053902	Serviço de troca Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	150,000	1.500,00
		Valores médios :	150,000	1.500,00
053903	Serviço de troca Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053904	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRI NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053905	Serviço de troca Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
053906	Serviço de troca Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053907	Serviço de troca Serviço de troca Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 4 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	517,230	2.068,92
		Valores médios :	517,230	2.068,92
053908	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPR NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
053909	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
053910	Serviço de troca Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	102,320	1.637,12
		Valores médios :	102,320	1.637,12
053911	Serviço de troca Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64

mp12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim


Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053912	Serviço de troca Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	517,230	1.034,46
		Valores médios :	517,230	1.034,46
053913	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
053914	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	448,330	5.379,96
		Valores médios :	448,330	5.379,96
053915	Serviço de troca Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	548,750	1.097,50
		Valores médios :	548,750	1.097,50
053916	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de para-brisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
053917	Serviço de troca Relê: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	102,320	3.069,60
		Valores médios :	102,320	3.069,60
053918	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	488,330	1.953,32
		Valores médios :	488,330	1.953,32
053919	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053920	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053921	Serviço de troca Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	150,000	300,00
		Valores médios :	150,000	300,00
053923	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053924	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
053925	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053926	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
127	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	251,230	3.014,76
		Valores médios :	251,230	3.014,76
053928	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053929	Serviço de revisão completa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053930	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053931	Serviço de revisão sistema de freio: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	403,330	2.419,98
		Valores médios :	403,330	2.419,98
053932	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A			

rp112

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.088,000	2.176,00
	Valores médios :		1.088,000	2.176,00
053933	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.088,000	2.176,00
	Valores médios :		1.088,000	2.176,00
053934	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	959,260	3.837,04
	Valores médios :		959,260	3.837,04
053935	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	6.480,330	25.921,32
	Valores médios :		6.480,330	25.921,32
053936	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.480,330	12.960,66
	Valores médios :		6.480,330	12.960,66
053937	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
	Valores médios :		403,330	1.613,32
053938	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
	Valores médios :		403,330	1.613,32
053939	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	197,610	790,44
	Valores médios :		197,610	790,44
053940	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10,000	206,690	2.066,90
	Valores médios :		206,690	2.066,90
053941	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	206,920	2.483,04
	Valores médios :		206,920	2.483,04
053942	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	207,880	2.494,56
	Valores médios :		207,880	2.494,56
053943	AQUISIÇÃO DE Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
	Valores médios :		102,320	2.046,40
053944	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	899,620	1.799,24
	Valores médios :		899,620	1.799,24
053945	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.466,670	13.866,68
	Valores médios :		3.466,670	13.866,68
053946	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,400	123,20
	Valores médios :		15,400	123,20
053947	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	15,050	120,40
	Valores médios :		15,050	120,40
053948	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	16,640	33,28
	Valores médios :		16,640	33,28
053949	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	616,670	4.933,36
	Valores médios :		616,670	4.933,36
053950	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.157,000	2.314,00
	Valores médios :		1.157,000	2.314,00
053951	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	600,000	4.800,00
	Valores médios :		600,000	4.800,00

rp112


 Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
053952	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	600,000	4.800,00
		Valores médios :	600,000	4.800,00
053953	AQUISIÇÃO DE Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.112,860	6.225,72
		Valores médios :	3.112,860	6.225,72
053954	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
053955	AQUISIÇÃO DE Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
053956	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10 2.B NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.012,330	2.024,66
		Valores médios :	1.012,330	2.024,66
053957	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.157,000	4.628,00
		Valores médios :	1.157,000	4.628,00
053958	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE GM/S NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.157,000	4.628,00
		Valores médios :	1.157,000	4.628,00
053959	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 200 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053960	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
		Valores médios :	600,000	1.200,00
053962	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
053963	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.018,640	4.074,56
		Valores médios :	1.018,640	4.074,56
083963	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053964	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053965	Serviço de troca Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
053966	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gar NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
053967	Serviço de troca Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
		Valores médios :	656,670	2.626,68
053968	Serviço de troca Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.242,750	2.485,50
		Valores médios :	1.242,750	2.485,50
053969	Serviço de troca Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
053970	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053971	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB			

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	205,560	822,24
		Valores médios :	205,560	822,24
053972	Serviço de troca Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	10,000	150,000	1.500,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	150,000	1.500,00
053973	Serviço de troca Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	12,000	150,000	1.800,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	150,000	1.800,00
053974	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO F	12,000	150,000	1.800,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	150,000	1.800,00
053975	Serviço de troca Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 20	20,000	150,000	3.000,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	150,000	3.000,00
053976	Serviço de troca Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	1.613,32
053977	Serviço de troca Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	4,000	1.157,000	4.628,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	1.157,000	4.628,00
053978	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO	8,000	102,320	818,56
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	102,320	818,56
053979	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	8,000	102,320	818,56
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	102,320	818,56
053980	Serviço de troca Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	8,000	102,320	818,56
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	102,320	818,56
053981	Serviço de troca Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2	8,000	403,330	3.226,64
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	3.226,64
053982	Serviço de troca Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	2,000	403,330	806,66
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	806,66
053983	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FA	8,000	403,330	3.226,64
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	3.226,64
053984	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB	8,000	403,330	3.226,64
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	3.226,64
053985	Serviço de troca Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2	2,000	403,330	806,66
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	806,66
053986	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa CAMIONETE GM/S10 2.B	4,000	102,320	409,28
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	102,320	409,28
053987	Serviço de troca Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,000	102,320	2.046,40
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	102,320	2.046,40
053988	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10	2,000	403,330	806,66
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	806,66
053989	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	1.613,32
053990	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Valores médios :	403,330	1.613,32

rpi12

Laudeci Maria Naves Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053991	Serviço de troca Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	102,320	204,64
		Valores médios :	102,320	204,64
053992	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
083964	SERVIÇO DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053994	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053995	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053996	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas.: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	150,000	1.800,00
		Valores médios :	150,000	1.800,00
053997	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	150,000	900,00
		Valores médios :	150,000	900,00
053998	Serviço de revisão completa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
053999	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054000	Serviço de revisão sistema de freio: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
054001	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.088,000	2.176,00
		Valores médios :	1.088,000	2.176,00
054002	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.088,000	2.176,00
		Valores médios :	1.088,000	2.176,00
054003	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	849,710	3.398,84
		Valores médios :	849,710	3.398,84
054004	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, garantia NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
054005	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	6.480,330	25.921,32
		Valores médios :	6.480,330	25.921,32
083965	AQUISIÇÃO DE: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	959,260	3.837,04
		Valores médios :	959,260	3.837,04
054006	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	6.227,660	12.455,32
		Valores médios :	6.227,660	12.455,32
054007	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	448,330	3.586,64
		Valores médios :	448,330	3.586,64
054008	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
		Valores médios :	656,670	2.626,68
054010	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	219,970	1.759,76
		Valores médios :	219,970	1.759,76
054011	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	219,970	1.759,76
		Valores médios :	219,970	1.759,76
054012	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	219,970	1.759,76
		Valores médios :	219,970	1.759,76
054013	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
054014	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
054015	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.526,750	14.107,00
		Valores médios :	3.526,750	14.107,00
054016	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
054017	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
054018	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	102,320	1.637,12
		Valores médios :	102,320	1.637,12
054019	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	600,000	4.800,00
		Valores médios :	600,000	4.800,00
054020	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO M			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
		Valores médios :	600,000	1.200,00
054021	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	600,000	4.800,00
		Valores médios :	600,000	4.800,00
054022	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	600,000	4.800,00
		Valores médios :	600,000	4.800,00
054023	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	3.210,000	6.420,00
		Valores médios :	3.210,000	6.420,00
054024	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
054025	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD. 2			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
054026	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO FUR			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
054027	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054028	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCATO CA			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054029	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
054030	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
		Valores médios :	600,000	1.200,00
054031	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO FURG NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
054032	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.242,750	4.971,00
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
054033	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.088,000	4.352,00
		Valores médios :	1.088,000	4.352,00
054009	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	219,970	879,88
		Valores médios :	219,970	879,88
083966	SERVIÇO DE TROCA: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	959,260	3.837,04
		Valores médios :	959,260	3.837,04
054034	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
054035	Serviço de troca Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
054055	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, ga NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
054057	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, gara NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
054059	Serviço de troca Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.474,330	5.897,32
		Valores médios :	1.474,330	5.897,32
054061	Serviço de troca Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	1.474,330	2.948,66
		Valores médios :	1.474,330	2.948,66
054062	Serviço de troca Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
054064	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054065	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	150,000	600,00
		Valores médios :	150,000	600,00
054067	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
054068	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
054070	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
		Valores médios :	150,000	1.200,00
054071	Serviço de troca Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
054073	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA			

rpt12


 Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 016/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054075	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054076	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 230			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
054077	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	102,320	818,56
		Valores médios :	102,320	818,56
054078	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	102,320	1.637,12
		Valores médios :	102,320	1.637,12
054079	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
054080	Serviço de troca Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
054081	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300C			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
054083	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
054084	Serviço de troca Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	656,670	1.313,34
		Valores médios :	656,670	1.313,34
054086	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FU			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
054087	Serviço de troca Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	102,320	2.046,40
		Valores médios :	102,320	2.046,40
054088	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	403,330	806,66
		Valores médios :	403,330	806,66
054090	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FUR			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054091	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCAT			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054093	Serviço de troca Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	102,320	204,64
		Valores médios :	102,320	204,64
054094	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2,000	600,000	1.200,00
		Valores médios :	600,000	1.200,00
054096	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	600,000	14.400,00
		Valores médios :	600,000	14.400,00
054097	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
		Valores médios :	448,330	1.793,32
054099	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
		Valores médios :	448,330	1.793,32

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
054100	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas.: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	403,330	4.839,96
		Valores médios :	403,330	4.839,96
054102	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	150,000	900,00
		Valores médios :	150,000	900,00
054104	Serviço de revisão completa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
054105	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
		Valores médios :	448,330	1.793,32
054106	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	448,330	2.689,98
		Valores médios :	448,330	2.689,98
068228	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	600,000	2.400,00
068229	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	656,670	2.626,68
		Valores médios :	656,670	2.626,68
068230	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	660,000	5.280,00
		Valores médios :	660,000	5.280,00
068231	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	740,000	4.440,00
		Valores médios :	740,000	4.440,00
068232	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	959,260	5.755,56
		Valores médios :	959,260	5.755,56
068233	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	2.700,000	10.800,00
		Valores médios :	2.700,000	10.800,00
068234	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	373,330	2.239,98
		Valores médios :	373,330	2.239,98
068235	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	3.210,000	12.840,00
		Valores médios :	3.210,000	12.840,00
068236	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	403,330	6.453,28
		Valores médios :	403,330	6.453,28
068238	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	323,410	1.940,46
		Valores médios :	323,410	1.940,46
068239	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
		Valores médios :	448,330	1.793,32
068240	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	210,200	1.681,60
		Valores médios :	210,200	1.681,60
068241	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	210,200	4.204,00
		Valores médios :	210,200	4.204,00
068242	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	210,200	4.204,00
		Valores médios :	210,200	4.204,00
068243	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
PropONENTE				
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	150,000	3.000,00
		Valores médios :	150,000	3.000,00
068244	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	15,130	453,90
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,130	453,90
068245	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD.	6,000	600,000	3.600,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	600,000	3.600,00
068246	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LI	8,000	899,620	7.196,96
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	899,620	7.196,96
068247	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	4,000	2.096,260	8.385,04
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	2.096,260	8.385,04
068248	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,000	15,800	126,40
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,800	126,40
068249	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	8,000	15,800	126,40
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,800	126,40
068250	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	16,000	15,800	252,80
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,800	252,80
068251	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	12,000	403,330	4.839,96
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	4.839,96
068252	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA	4,000	600,000	2.400,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	600,000	2.400,00
068253	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	600,000	2.400,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	600,000	2.400,00
068254	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,000	1.088,000	4.352,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.088,000	4.352,00
068255	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	488,330	1.953,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	488,330	1.953,32
068256	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	1.242,750	4.971,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
068257	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	8,000	656,670	5.253,36
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	656,670	5.253,36
068258	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	1.242,750	4.971,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00
068259	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	12,000	403,330	4.839,96
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	4.839,96
068262	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	150,000	600,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	600,00
068263	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	150,000	4.500,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	4.500,00
068264	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,000	1.242,750	4.971,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	1.242,750	4.971,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
068265	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
	Valores médios :		403,330	1.613,32
068266	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIK NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	448,330	1.793,32
	Valores médios :		448,330	1.793,32
068267	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	1.665,170	6.660,68
	Valores médios :		1.665,170	6.660,68
068286	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	345,260	1.381,04
	Valores médios :		345,260	1.381,04
068288	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	343,330	1.373,32
	Valores médios :		343,330	1.373,32
068291	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020 / AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	907,620	3.630,48
	Valores médios :		907,620	3.630,48
068294	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	20,000	150,000	3.000,00
	Valores médios :		150,000	3.000,00
068296	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
	Valores médios :		600,000	2.400,00
068297	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	1.242,750	9.942,00
	Valores médios :		1.242,750	9.942,00
068298	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	907,620	3.630,48
	Valores médios :		907,620	3.630,48
068299	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24,000	150,000	3.600,00
	Valores médios :		150,000	3.600,00
068303	SERVIÇO DE CAMBAGEM DAS 02 RODAS TRASEIRAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
068304	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 202 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
068305	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO F NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
	Valores médios :		403,330	3.226,64
068306	SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA DE FREIO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
	Valores médios :		403,330	3.226,64
068307	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
	Valores médios :		403,330	1.613,32
068308	SERVIÇO DE TROCA DE ARO RODA DE FERRO (ARO 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	150,000	1.200,00
	Valores médios :		150,000	1.200,00
068309	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60 AH, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	102,320	613,92
	Valores médios :		102,320	613,92
068310	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE GASOLINA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6,000	150,000	900,00
	Valores médios :		150,000	900,00
068311	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA INJETORA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ANO MO			

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068312	SERVIÇO DE TROCA DE CABO COMANDO EMBREAGEM: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.2020	6,000	403,330	2.419,98
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	2.419,98
068313	SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,000	930,450	3.721,80
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	930,450	3.721,80
068314	SERVIÇO DE TROCA DE CALOTA ARO 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	16,000	102,320	1.637,12
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	102,320	1.637,12
068315	SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC ANO FAB. 2020/	6,000	403,330	2.419,98
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	2.419,98
068316	SERVIÇO DE TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	448,330	1.793,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	448,330	1.793,32
068354	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	20,000	102,320	2.046,40
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	102,320	2.046,40
068356	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 202	8,000	102,320	818,56
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	102,320	818,56
068482	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	20,000	150,000	3.000,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	3.000,00
068483	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	20,000	150,000	3.000,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	150,000	3.000,00
068484	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	102,320	3.069,60
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	102,320	3.069,60
068485	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	6,000	403,330	2.419,98
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	2.419,98
068487	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,000	959,260	3.837,04
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	959,260	3.837,04
068488	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,000	10,750	86,00
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	10,750	86,00
068489	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,000	15,260	122,08
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	15,260	122,08
068502	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068503	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068504	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE,	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068508	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	4,000	403,330	1.613,32
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068509	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	20,000	403,330	8.066,60
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
		Valores médios :	403,330	8.066,60

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
083967	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	16,000	104,660	1.674,56
		Valores médios :	104,660	1.674,56
068491	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	959,260	11.511,12
		Valores médios :	959,260	11.511,12
068492	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	600,000	2.400,00
068493	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	600,000	2.400,00
068494	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0C NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068495	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068496	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068497	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	656,670	7.880,04
		Valores médios :	656,670	7.880,04
068498	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
068499	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068500	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	102,320	409,28
		Valores médios :	102,320	409,28
068501	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30,000	104,660	3.139,80
		Valores médios :	104,660	3.139,80
068505	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068506	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068507	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068510	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4,000	403,330	1.613,32
		Valores médios :	403,330	1.613,32
068511	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	403,330	3.226,64
		Valores médios :	403,330	3.226,64
068486	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOB NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8,000	959,260	7.674,08
		Valores médios :	959,260	7.674,08

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 49

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

082677 AMORTECEDOR DIANTEIRO:	2,000	1.255,670	2.511,34
082679 AMORTECEDOR TRASEIRO:	2,000	1.255,000	2.510,00
082681 ARO RODA DE FERRO (ARO 15):	4,000	749,000	2.996,00
082683 BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH:	4,000	1.203,210	4.812,84
082685 BOMBA DE COMBUSTIVEL:	4,000	650,600	2.602,40
082687 BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE:	4,000	643,330	2.573,32
082688 CAIXA DE CAMBIO:	2,000	8.765,660	17.531,32
082689 CAIXA DE DIREÇÃO:	2,000	8.765,660	17.531,32
082690 CORREIA DO ALTERNADOR:	4,000	327,980	1.311,92
082691 COXIM DE FIXAO DO MOTOR:	2,000	422,780	845,56
082693 DISCO DE FREIO DIANTEIRO:	2,000	703,750	1.407,50
082695 FILTRO DE AR CONDICIONADO:	4,000	355,260	1.421,04
082698 FILTRO DE AR:	10,000	355,260	3.552,60
082700 FILTRO DE COMBUSTIVEL:	10,000	251,860	2.518,60
082703 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE:	10,000	187,920	1.879,20
082704 FUSIVEL:	20,000	16,010	320,20
082705 GARFO EMBREAGEM:	2,000	850,710	1.701,42
082706 KIT EMBREAGEM:	2,000	3.210,000	6.420,00
082707 LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA:	8,000	124,580	996,64
082709 LAMPADA DO FAROL 2 POLOS:	8,000	124,580	996,64
082710 LAMPADA DO PISCA:	12,000	125,260	1.503,12
082711 LONA DE FREIO TRASEIRO:	10,000	362,810	3.628,10
082712 MOTOR DE PARTIDA:	2,000	3.884,500	7.769,00
082713 PARABRISA DIREITO:	2,000	2.376,670	4.753,34
082714 PARABRISA ESQUERDO:	2,000	2.616,850	5.233,70
082715 PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO:	10,000	636,250	6.362,50
082718 PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO:	6,000	712,530	4.275,18
082720 RADIADOR:	2,000	4.500,000	9.000,00
082724 REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA:	4,000	323,410	1.293,64
082725 RELÉ:	12,000	343,430	4.121,16
082726 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO:	2,000	1.271,750	2.543,50
082727 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO:	2,000	1.271,750	2.543,50
082730 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA:	4,000	1.271,750	5.087,00
082732 RETROVISOR:	2,000	600,000	1.200,00
082735 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO:	2,000	1.665,170	3.330,34
082844 TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL:	10,000	445,570	4.455,70
082846 VELA COM CABO DE IGNIÇÃO:	4,000	801,000	3.204,00
082848 VIDRO DA JANELA:	12,000	955,730	11.468,76
082850 VIDRO DA PORTA LATERAL:	2,000	955,730	1.911,46
082855 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS:	10,000	456,430	4.564,30
082862 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA:	6,000	700,000	4.200,00
082867 SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO:	6,000	2.516,960	15.101,76
082869 SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA DE FREIO:	8,000	1.254,670	10.037,36
082895 SERVIÇO DE TROCA ARO RODA DE FERRO (ARO 15):	4,000	150,000	600,00
082906 SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL:	4,000	355,260	1.421,04
083704 SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 M	4,000	660,000	2.640,00
083705 SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE CAMBIO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735	2,000	4.500,000	9.000,00
083707 SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,000	3.243,330	6.486,66
083708 SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXÃO DO MOTOR: VW/MASCA GRANMICRO	5,000	620,000	3.100,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
	E O 160CV/3800 MOTO				
083710	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	2,000	356,140	712,28	
083713	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3	4,000	125,060	500,24	
083714	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	4,000	403,330	1.613,32	
083715	SERVIÇO DE TROCA DE FUSÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A	20,000	122,020	2.440,40	
083716	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36	2,000	2.486,670	4.973,34	
083717	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,000	2.510,000	5.020,00	
083719	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL 2 POLOS: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	8,000	122,020	976,16	
083721	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO PISCA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3	12,000	119,430	1.433,16	
083723	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTO	2,000	660,000	1.320,00	
083725	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIREITO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	2,000	600,000	1.200,00	
083727	SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA ESQUERDO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	2,000	706,000	1.412,00	
083728	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747	2,000	1.301,750	2.603,50	
083729	SERVIÇO DE TROCA DE RELÉ: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 ANO	12,000	122,020	1.464,24	
083731	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	2,000	660,000	1.320,00	
083732	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO	4,000	122,020	488,08	
083734	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747	10,000	122,020	1.220,20	
083738	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	10,000	122,020	1.220,20	
083740	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	10,000	122,020	1.220,20	
083752	SERVIÇO DE TROCA LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/380	8,000	122,020	976,16	
083754	SERVIÇO DE TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR	10,000	637,500	6.375,00	
083755	SERVIÇO DE TROCA MOTOR DE PARTIDA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,000	403,330	806,66	
083756	SERVIÇO DE TROCA PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	10,000	637,500	6.375,00	
083758	SERVIÇO DE TROCA PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO	6,000	700,000	4.200,00	
083760	SERVIÇO DE TROCA REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA: VW/MASCA GRANMICRO E	4,000	122,020	488,08	
083762	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: VW/MASCA GRANMICR	2,000	320,540	641,08	
083764	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E	2,000	320,540	641,08	
083766	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA: VW/MASCA G	4,000	1.487,230	5.948,92	
083767	SERVIÇO DE TROCA RETROVISOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A	2,000	122,020	244,04	
083768	SERVIÇO DE TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	2,000	653,330	1.306,66	
083769	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160	10,000	463,930	4.639,30	
083770	SERVIÇO DE TROCA VELA COM CABO DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	4,000	452,930	1.811,72	
083771	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA JANELA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735	12,000	451,000	5.412,00	
083772	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA PORTA LATERAL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR	2,000	403,330	806,66	
053121	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	1.206,000	2.412,00	
053122	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	1.206,000	2.412,00	
053123	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 16): Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	4,000	888,000	3.552,00	

rpt12

Laureci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
	ano			
053124	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,000	1.252,000	5.008,00
053125	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,000	788,000	3.152,00
053127	AQUISIÇÃO DE Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	4,000	886,920	3.547,68
053128	AQUISIÇÃO DE Caixa de cambio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	6.497,910	12.995,82
053129	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	6.508,270	13.016,54
053130	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	10,000	251,680	2.516,80
053131	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	656,670	1.313,34
053132	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	700,000	1.400,00
053133	AQUISIÇÃO DE Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	700,000	1.400,00
053134	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	4,000	320,540	1.282,16
053135	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	12,000	320,540	3.846,48
053136	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	16,000	252,290	4.036,64
053137	AQUISIÇÃO DE Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	16,000	243,740	3.899,84
053138	AQUISIÇÃO DE Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	40,000	16,980	679,20
053139	AQUISIÇÃO DE Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	906,280	1.812,56
053141	AQUISIÇÃO DE Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	1.855,170	3.710,34
053142	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, an	8,000	101,710	813,68
053143	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	8,000	60,410	483,28
053144	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	16,000	55,780	892,48
053145	AQUISIÇÃO DE Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	3.500,000	7.000,00
053146	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	1.918,500	3.837,00
053147	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	20,000	1.918,500	38.370,00
053148	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	20,000	656,670	13.133,40
053149	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	12,000	656,670	7.880,04
053150	AQUISIÇÃO DE Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,000	1.221,330	2.442,66
053151	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo médio	4,000	3.435,660	13.742,64
053152	AQUISIÇÃO DE Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	40,000	122,470	4.898,80
053153	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo méd	4,000	1.008,980	4.035,92
053154	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 1	4,000	1.242,750	4.971,00
053155	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato ca	2,000	3.279,000	6.558,00
053156	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	4,000	1.240,750	4.963,00
053157	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio	16,000	913,930	14.622,88
053158	AQUISIÇÃO DE Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 20	4,000	320,540	1.282,16
053159	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 20	4,000	908,360	3.633,44
083781	AQUISIÇÃO DE Bomba de COMBUSTÍVEL: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	4,000	1.242,750	4.971,00
083784	AQUISIÇÃO DE KIT CORRENTE DE COMANDO: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 201	2,000	2.468,000	4.936,00
053162	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Fiat Ducato cargo médio 10,	12,000	251,680	3.020,16
053163	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, a	6,000	122,020	732,12
053164	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo médio	2,000	320,540	641,08
053166	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10,	4,000	200,690	802,76
053167	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato carg	4,000	600,000	2.400,00

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053168	Serviço de revisão completa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	8,000	323,940	2.591,52	
053169	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Fiat Ducato cargo médio 10, 2	8,000	1.206,000	9.648,00	
053170	Serviço de revisão sistema de freio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	12,000	1.619,730	19.436,76	
053171	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2	2,000	350,950	701,90	
053172	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 20	2,000	351,780	703,56	
053173	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 16) Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	4,000	150,550	602,20	
053174	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,000	101,710	406,84	
053175	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,000	101,630	406,52	
053177	Serviço de troca Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	4,000	151,000	604,00	
053178	Serviço de troca Caixa de câmbio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	6.180,000	12.360,00	
053179	Serviço de troca de Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201	2,000	6.180,000	12.360,00	
053180	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano	2,000	347,980	695,96	
053181	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	2,000	360,000	720,00	
053182	Serviço de troca Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano	2,000	403,330	806,66	
053183	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	4,000	150,000	600,00	
053184	Serviço de troca Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	12,000	150,000	1.800,00	
053185	Serviço de troca Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2	16,000	150,000	2.400,00	
053186	Serviço de troca Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	16,000	150,920	2.414,72	
053187	Serviço de troca Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	40,000	107,660	4.306,40	
053188	Serviço de troca Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	3.500,000	7.000,00	
053190	Serviço de troca Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	3.500,000	7.000,00	
053191	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc	8,000	150,000	1.200,00	
053192	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	8,000	107,660	861,28	
053193	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	16,000	107,660	1.722,56	
053194	Serviço de troca de Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201	2,000	347,980	695,96	
053195	Serviço de troca óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio 10, 2	16,000	656,670	10.506,72	
053196	Serviço de troca Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	343,330	686,66	
053197	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	20,000	313,430	6.268,60	
053198	Serviço de troca Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	20,000	313,430	6.268,60	
053199	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	12,000	700,000	8.400,00	
053200	Serviço de troca Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,000	1.209,670	2.419,34	
053201	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo mé	4,000	107,660	430,64	
053202	Serviço de troca Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	40,000	107,660	4.306,40	
053203	Serviço de troca Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	4,000	107,660	430,64	
053204	Serviço de troca Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	4,000	320,540	1.282,16	
053205	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	4,000	637,500	2.550,00	
053206	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc	10,000	107,660	1.076,60	
083802	SERVIÇO DE bomba do combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	4,000	965,670	3.862,68	
083805	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	2,000	320,540	641,08	
053414	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner marimar, 1.6cc, an	2,000	965,670	1.931,34	
053415	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano	2,000	965,670	1.931,34	
053416	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância peugeot partner marimar, 1.6c	4,000	965,670	3.862,68	
053417	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,000	788,000	3.152,00	
053418	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa	4,000	965,670	3.862,68	
053419	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab	4,000	9.381,180	37.524,72	
053420	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa	4,000	6.480,330	25.921,32	
053421	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2	8,000	192,720	1.541,76	
053422	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	4,000	637,500	2.550,00	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053460	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,000	101,710	406,84	
053461	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, an	4,000	627,500	2.510,00	
053462	Serviço de troca Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano	4,000	907,620	3.630,48	
053463	Serviço de troca Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, an	4,000	3.043,330	12.173,32	
053464	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: ambulância peugeot partner marimar,1.6	4,000	355,580	1.422,32	
053465	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar,1	4,000	196,680	786,72	
053466	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab	10,000	121,100	1.211,00	
053467	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc	16,000	150,000	2.400,00	
053468	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar	16,000	306,210	4.899,36	
053469	Serviço de troca Fusível: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 201	20,000	119,430	2.388,60	
053470	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, a	8,000	387,980	3.103,84	
053471	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulânci	4,000	1.242,750	4.971,00	
053472	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano	4,000	1.228,500	4.914,00	
053473	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marima	8,000	151,630	1.213,04	
053474	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar,1.	8,000	149,050	1.192,40	
053475	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano	16,000	149,840	2.397,44	
053476	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6c	12,000	323,410	3.880,92	
053477	Serviço de troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot partner	16,000	302,710	4.843,36	
053478	Serviço de troca Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2	2,000	302,710	605,42	
053479	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar,	12,000	312,980	3.755,76	
053480	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar,1	12,000	606,250	7.275,00	
053481	Serviço de troca Radiador: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 20	2,000	1.221,330	2.442,66	
053482	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot p	4,000	119,430	477,72	
053483	Serviço de troca Relé: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a	20,000	108,490	2.169,80	
053484	Serviço de troca Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab.	4,000	124,580	498,32	
053485	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.	4,000	125,260	501,04	
053486	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar,1.	4,000	150,550	602,20	
053487	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar,1.	4,000	158,330	633,32	
053488	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marima	8,000	101,710	813,68	
053489	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, an	2,000	965,670	1.931,34	
053490	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano	2,000	965,670	1.931,34	
053491	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc	4,000	354,790	1.419,16	
053492	AQUISIÇÃO DE- Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,000	746,330	2.985,32	
053493	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fa	4,000	650,000	2.600,00	
053494	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab.	4,000	6.552,130	26.208,52	
053495	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab	4,000	6.616,750	26.467,00	
053496	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2	8,000	262,000	2.096,00	
053497	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	4,000	637,500	2.550,00	
053498	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	2,000	468,750	937,50	
053499	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc	4,000	243,740	974,96	
053500	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 20	10,000	210,200	2.102,00	
053501	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo	12,000	210,200	2.522,40	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
	soberana,1.6cc, an			
053502	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana,1.6	12,000	189,000	2.268,00
053503	AQUISIÇÃO DE Fusível: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/an	20,000	15,350	307,00
053504	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano f	8,000	965,670	7.725,36
053505	AQUISIÇÃO DE Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano	4,000	1.254,670	5.018,68
053506	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab	4,000	2.423,610	9.694,44
053507	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberana,1.	8,000	15,800	126,40
053508	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	8,000	15,800	126,40
053509	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab	12,000	15,800	189,60
053510	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, a	12,000	965,670	11.588,04
053511	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/	2,000	1.424,750	2.849,50
053512	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6c	12,000	740,000	8.880,00
053513	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc	12,000	1.242,750	14.913,00
053514	AQUISIÇÃO DE Radiador : ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/	2,000	3.979,330	7.958,66
053515	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault kango	4,000	107,660	430,64
053516	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/ano m	20,000	107,660	2.153,20
053517	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault ka	2,000	660,000	1.320,00
053518	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo	4,000	425,630	1.702,52
053519	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Ren	4,000	1.566,300	6.265,20
053520	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014	2,000	434,370	868,74
053521	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	4,000	1.240,750	4.963,00
053522	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kan	12,000	445,570	5.346,84
053523	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	4,000	748,000	2.992,00
053524	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	4,000	1.304,670	5.218,68
053525	Serviço de troca Relé: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab. 2014/a	20,000	15,800	316,00
053526	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Renault kangoo s	12,000	616,670	7.400,04
053527	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Renault kangoo soberana,1	4,000	107,660	430,64
053528	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault kang	2,000	434,370	868,74
053529	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo s	4,000	1.242,750	4.971,00
053530	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Renau	4,000	1.242,750	4.971,00
053531	Serviço de revisão completa: Ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, ano fab.	4,000	434,370	1.737,48
053532	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: Ambulância Renault kangoo sob	6,000	1.117,750	6.706,50
053533	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc, a	8,000	601,670	4.813,36
053534	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc	2,000	403,330	806,66
053535	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana,1.6cc,	2,000	403,330	806,66
053536	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana,1	4,000	107,660	430,64
053537	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,000	107,660	430,64

rpt12

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053423	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc	4,000	252,290	1.009,16	
053424	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 20	10,000	323,410	3.234,10	
053425	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, an	16,000	251,680	4.026,88	
053426	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar,1.6	16,000	192,420	3.078,72	
053427	AQUISIÇÃO DE Fusível : ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a	20,000	15,190	303,80	
053428	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano f	8,000	556,000	4.448,00	
053429	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulância pe	4,000	965,670	3.862,68	
053430	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab	4,000	3.466,670	13.866,68	
053431	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marimar,1.	8,000	151,240	1.209,92	
053432	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc,	8,000	150,000	1.200,00	
053433	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab	16,000	160,840	2.573,44	
053434	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, a	12,000	660,000	7.920,00	
053435	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/	2,000	899,620	1.799,24	
053436	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6c	12,000	697,500	8.370,00	
053437	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc	12,000	1.221,330	14.655,96	
053438	AQUISIÇÃO DE Radiador: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/a	2,000	3.117,150	6.234,30	
053439	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot partn	4,000	121,100	484,40	
053440	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017/ano m	20,000	105,720	2.114,40	
053444	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab. 2017	4,000	788,000	3.152,00	
053445	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc,	4,000	1.619,730	6.478,92	
053446	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot par	16,000	616,670	9.866,72	
053447	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc,	4,000	1.416,670	5.666,68	
053448	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc,	4,000	1.319,000	5.276,00	
083816	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR	2,000	616,670	1.233,34	
083817	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR,1.6	4,000	606,250	2.425,00	
083818	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER	4,000	616,670	2.466,68	
053449	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância peugeot partner	12,000	403,330	4.839,96	
053450	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância peugeot partner marimar,1	4,000	103,800	415,20	
053451	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância peugeot part	2,000	906,280	1.812,56	
053452	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância peugeot partner	4,000	603,330	2.413,32	
053453	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância peuge	4,000	890,710	3.562,84	
053454	Serviço de revisão completa: Ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, ano fab.	6,000	660,000	3.960,00	
053455	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância peugeot partner ma	6,000	968,530	5.811,18	
053456	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância peugeot partner marimar,1.6cc, a	12,000	358,590	4.303,08	
053457	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner marimar,1.6cc	2,000	355,260	710,52	
053458	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar,1.6cc,	2,000	323,410	646,82	
053459	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): ambulância peugeot partner marimar,	8,000	150,550	1.204,40	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053538	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, an	4,000	155,450	621,80	
053539	Serviço de troca Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano f	4,000	2.064,820	8.259,28	
053540	Serviço de troca Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	4,000	3.210,000	12.840,00	
053541	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fa	8,000	107,660	861,28	
053542	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6	4,000	345,260	1.381,04	
053543	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	2,000	174,400	348,80	
053544	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana, 1	4,000	150,000	600,00	
053545	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab	10,000	150,000	1.500,00	
053546	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	12,000	150,000	1.800,00	
053547	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana	12,000	159,070	1.908,84	
053548	Serviço de troca Fusível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 201	20,000	107,660	2.153,20	
053549	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a	8,000	453,930	3.631,44	
053550	Serviço de troca Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,000	2.533,390	10.133,56	
053551	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	4,000	2.533,390	10.133,56	
053552	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberan	8,000	107,660	861,28	
053553	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	8,000	107,660	861,28	
053554	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	12,000	107,660	1.291,92	
053555	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6c	12,000	403,330	4.839,96	
053556	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kangoo s	12,000	347,980	4.175,76	
053557	Serviço de troca Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2	2,000	403,330	806,66	
053558	Serviço de troca Partilha de freio diantero: ambulância Renault kangoo soberana,	12,000	403,330	4.839,96	
053559	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana, 1	12,000	603,330	7.239,96	
053560	Serviço de troca Radiador : ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2	2,000	1.242,750	2.485,50	
053561	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault k	4,000	107,660	430,64	
053562	Serviço de troca Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab.	2,000	107,660	215,32	
053563	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,000	403,330	1.613,32	
053564	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,000	150,000	600,00	
053565	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,000	403,330	1.613,32	
053566	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	2,000	912,950	1.825,90	
053567	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	2,000	959,620	1.919,24	
053568	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	4,000	448,330	1.793,32	
053569	AQUISIÇÃO DE-Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,000	806,280	3.225,12	
053570	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fa	4,000	1.206,000	4.824,00	
053571	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	4,000	3.669,000	14.676,00	
053572	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	2,000	3.884,500	7.769,00	
053573	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2	8,000	363,490	2.907,92	
053574	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,000	616,670	2.466,68	
053575	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	2,000	930,450	1.860,90	
053576	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	4,000	185,100	740,40	
053577	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20	10,000	185,100	1.851,00	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053578	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	12,000	205,560	2.466,72	
053579	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6	12,000	185,100	2.221,20	
053580	AQUISIÇÃO DE Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ a	20,000	15,800	316,00	
053581	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f	4,000	660,000	2.640,00	
053582	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulância Ci	4,000	1.304,670	5.218,68	
053583	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	4,000	3.859,500	15.438,00	
053584	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	8,000	15,800	126,40	
053585	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	8,000	15,800	126,40	
053586	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	16,000	15,800	252,80	
053587	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	12,000	616,670	7.400,04	
053588	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	2,000	1.351,500	2.703,00	
053589	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	12,000	606,250	7.275,00	
053590	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	8,000	638,750	5.110,00	
053591	AQUISIÇÃO DE Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	2,000	3.500,000	7.000,00	
053592	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen Berli	4,000	107,660	430,64	
053593	AQUISIÇÃO DE Relé: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ ano	20,000	26,070	521,40	
053594	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Be	2,000	1.304,670	2.609,34	
053595	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlin	4,000	1.254,670	5.018,68	
053596	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Cit	4,000	1.191,000	4.764,00	
053597	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018	2,000	660,000	1.320,00	
053598	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,000	1.254,670	5.018,68	
053599	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Ber	12,000	347,980	4.175,76	
053600	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,000	620,000	2.480,00	
053601	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,000	1.254,670	5.018,68	
053602	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Citroen Berlingo	12,000	458,930	5.507,16	
053603	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	4,000	150,000	600,00	
053604	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Berl	2,000	557,500	1.115,00	
053605	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlingo	4,000	748,000	2.992,00	
053606	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Citro	4,000	1.254,670	5.018,68	
053607	Serviço de revisão completa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	4,000	467,840	1.871,36	
053608	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância Citroen Berlingo G	4,000	1.206,000	4.824,00	
053609	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	6,000	650,000	3.900,00	
053610	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	2,000	1.117,750	2.235,50	
053611	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	2,000	316,070	632,14	
053612	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	8,000	150,000	1.200,00	
053613	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,000	99,790	399,16	
053614	Serviço de troca Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	4,000	445,310	1.781,24	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
053615	Serviço de troca Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f	4,000	1.304,670	5.218,68	
053616	Serviço de troca Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	2,000	3.150,000	6.300,00	
053617	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fa	8,000	101,710	813,68	
053618	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6	4,000	310,110	1.240,44	
053619	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	2,000	616,670	1.233,34	
053620	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	4,000	150,550	602,20	
053621	Serviço de troca Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	10,000	150,000	1.500,00	
053622	Serviço de troca Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	12,000	150,000	1.800,00	
053623	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	12,000	150,000	1.800,00	
053624	Serviço de troca Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 201	20,000	106,660	2.133,20	
053625	Serviço de troca Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	4,000	352,500	1.410,00	
053626	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulânc	4,000	548,750	2.195,00	
053627	Serviço de troca Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	4,000	1.242,750	4.971,00	
053628	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A	8,000	101,710	813,68	
053629	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	8,000	101,710	813,68	
053630	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	12,000	102,320	1.227,84	
053631	Serviço de troca Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	12,000	323,410	3.880,92	
053632	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Berlingo	12,000	224,630	2.695,56	
053633	Serviço de troca Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2	2,000	908,360	1.816,72	
053634	Serviço de troca Partilha de freio diantero: Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	12,000	323,410	3.880,92	
053635	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	8,000	353,330	2.826,64	
053636	Serviço de troca Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20	2,000	448,330	896,66	
053637	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen B	4,000	102,320	409,28	
053638	Serviço de troca Relé: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	20,000	102,320	2.046,40	
053639	Serviço de troca Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	2,000	102,320	204,64	
053642	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,000	321,970	1.287,88	
053640	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,000	355,260	1.421,04	
053641	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,000	323,410	1.293,64	
083875	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,000	1.117,750	2.235,50	
083876	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	2,000	1.117,750	2.235,50	
083877	AQUISIÇÃO DE: Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	4,000	353,330	1.413,32	
083878	AQUISIÇÃO DE: Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	2,000	854,280	1.708,56	
083879	AQUISIÇÃO DE: Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/	2,000	959,260	1.918,52	
083880	AQUISIÇÃO DE: Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/136	2,000	3.507,970	7.015,94	
083881	AQUISIÇÃO DE: Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	2,000	3.966,200	7.932,40	
083882	AQUISIÇÃO DE: Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368	8,000	660,000	5.280,00	
083883	AQUISIÇÃO DE: Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	4,000	620,000	2.480,00	
083884	AQUISIÇÃO DE: Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	2,000	656,670	1.313,34	
083885	AQUISIÇÃO DE: Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	4,000	223,180	892,72	
083886	AQUISIÇÃO DE: Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	8,000	223,180	1.785,44	
083887	AQUISIÇÃO DE: Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	12,000	191,000	2.292,00	
083888	AQUISIÇÃO DE: Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	12,000	151,990	1.823,88	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 016/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim


Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
083889	AQUISIÇÃO DE: Fusível: Ambulância : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV	20,000	15,800	316,00	
083890	AQUISIÇÃO DE: Junta homocinética : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV	4,000	637,500	2.550,00	
083891	AQUISIÇÃO DE: Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FIORI	4,000	1.228,500	4.914,00	
083892	AQUISIÇÃO DE: Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	2,000	1.254,670	2.509,34	
083893	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND	4,000	15,800	63,20	
083894	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	8,000	15,800	126,40	
083895	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	12,000	31,500	378,00	
083896	AQUISIÇÃO DE: Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	10,000	323,410	3.234,10	
083897	AQUISIÇÃO DE: Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC,	2,000	949,960	1.899,92	
083898	AQUISIÇÃO DE: Partilha de freio diantero: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	10,000	656,670	6.566,70	
083899	AQUISIÇÃO DE: Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	8,000	448,330	3.586,64	
083900	AQUISIÇÃO DE: Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, A	2,000	1.619,730	3.239,46	
083901	AQUISIÇÃO DE: Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, PO	4,000	124,160	496,64	
083902	AQUISIÇÃO DE: Relé: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, ANO F	30,000	107,660	3.229,80	
083903	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NIKS,	2,000	1.228,500	2.457,00	
083904	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS, POT	2,000	1.242,750	2.485,50	
083905	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIORIN	4,000	1.242,750	4.971,00	
083906	AQUISIÇÃO DE: Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC,	2,000	660,000	1.320,00	
083907	AQUISIÇÃO DE: Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	2,000	765,000	1.530,00	
083908	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS, PO	12,000	448,330	5.379,96	
083909	AQUISIÇÃO DE: Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	2,000	660,000	1.320,00	
083910	AQUISIÇÃO DE: Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	4,000	1.242,750	4.971,00	
083911	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA	10,000	452,930	4.529,30	
083912	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	6,000	107,660	645,96	
083913	Serviço de revisão completa: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC	4,000	350,950	1.403,80	
083914	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/C	4,000	448,330	1.793,32	
083915	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	4,000	448,330	1.793,32	
083916	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	4,000	150,000	600,00	
083917	Serviço de troca Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	2,000	343,330	686,66	
083918	Serviço de troca Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,000	660,000	1.320,00	
083919	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	2,000	1.228,500	2.457,00	
083920	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	2,000	656,670	1.313,34	
083921	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção,	2,000	150,000	300,00	
083922	Serviço de troca de Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	12,000	656,670	7.880,04	
083923	Serviço de troca de Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	8,000	150,000	1.200,00	
083924	Serviço de troca de Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	4,000	323,410	1.293,64	
083925	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS,	2,000	360,000	720,00	

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
	POTÊNCIA/CILINDR				
083926	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	4,000	150,000	600,00	
083927	Serviço de troca Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/13	8,000	150,000	1.200,00	
083928	Serviço de troca Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	12,000	150,000	1.800,00	
083929	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILI	12,000	150,000	1.800,00	
083930	Serviço de troca Fusível: Ambulância : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	20,000	150,000	3.000,00	
083931	Serviço de troca Junta homocinética: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	4,000	660,000	2.640,00	
083932	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FI	4,000	1.304,670	5.218,68	
083933	Serviço de troca Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,000	1.507,500	3.015,00	
083934	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CIL	4,000	107,660	430,64	
083935	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	8,000	107,660	861,28	
083936	Serviço de troca Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	12,000	107,660	1.291,92	
083937	Serviço de troca Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	10,000	373,330	3.733,30	
083938	Serviço de troca Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	2,000	513,570	1.027,14	
083939	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	10,000	660,000	6.600,00	
083940	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND	8,000	660,000	5.280,00	
083941	Serviço de troca Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC	2,000	660,000	1.320,00	
083942	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS,	4,000	103,000	412,00	
083943	Serviço de troca Relé: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, AN	30,000	103,000	3.090,00	
083944	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NI	2,000	151,670	303,34	
083945	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS,	2,000	299,630	599,26	
083946	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIO	4,000	299,630	1.198,52	
083947	Serviço de troca Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	2,000	126,000	252,00	
083948	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	2,000	660,000	1.320,00	
083949	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS,	12,000	205,710	2.468,52	
083950	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	2,000	205,710	411,42	
083951	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	4,000	302,080	1.208,32	
053643	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO	6,000	1.117,750	6.706,50	
053644	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	6,000	1.117,750	6.706,50	
053645	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	8,000	448,330	3.586,64	
053646	AQUISIÇÃO DE - Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garant	6,000	854,280	5.125,68	
053647	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2	6,000	1.240,750	7.444,50	
053648	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	6,000	3.210,000	19.260,00	
053649	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	6,000	452,930	2.717,58	
053650	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	4,000	3.210,000	12.840,00	
053651	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	8,000	451,000	3.608,00	
053652	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,000	448,330	2.689,98	

rpt12


 Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
053653	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	4,000	451,000	1.804,00	
053654	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	8,000	205,710	1.645,68	
053655	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	12,000	205,560	2.466,72	
053656	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO	24,000	205,560	4.933,44	
053657	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	24,000	205,560	4.933,44	
053658	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,000	15,800	474,00	
053659	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD.	4,000	660,000	2.640,00	
053660	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LIK	6,000	1.117,750	6.706,50	
053661	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	4,000	3.210,000	12.840,00	
053662	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	12,000	37,130	445,56	
053663	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	16,000	37,130	594,08	
053664	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	16,000	37,130	594,08	
053665	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	24,000	660,000	15.840,00	
053666	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB	4,000	466,330	1.865,32	
053667	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	4,000	466,330	1.865,32	
053668	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	6,000	3.210,000	19.260,00	
053669	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	6,000	650,000	3.900,00	
053670	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,000	1.254,670	5.018,68	
053671	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	24,000	656,670	15.760,08	
053672	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	8,000	656,670	5.253,36	
053673	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,000	3.210,000	12.840,00	
053674	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,000	150,000	600,00	
053675	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,000	101,710	3.051,30	
053676	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	4,000	1.209,670	4.838,68	
053677	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	6,000	1.209,670	7.258,02	
053678	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE	6,000	1.209,670	7.258,02	
053679	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,000	656,670	2.626,68	
053680	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	6,000	600,000	3.600,00	
053681	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	6,000	600,000	3.600,00	
053682	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	4,000	656,670	2.626,68	
053683	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	24,000	403,330	9.679,92	
053684	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,000	403,330	2.419,98	
053685	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	8,000	656,670	5.253,36	
053686	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,000	205,710	1.234,26	
053687	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	24,000	323,410	7.761,84	
053688	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	10,000	150,000	1.500,00	

rp112

Laudeci Maria ~~Nunes~~ *Moreira*
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
053689	Serviço de revisão completa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	8,000	343,330	2.746,64	
053690	Serviço de revisão do sistema elétrico/elettronico: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA	8,000	320,540	2.564,32	
053691	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	12,000	320,540	3.846,48	
053692	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,000	320,540	1.923,24	
053693	Serviço de troca de Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,000	150,000	1.200,00	
053694	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, g	6,000	150,000	900,00	
053695	Serviço de troca de Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,000	320,540	1.923,24	
053718	Serviço de troca de Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO	6,000	600,000	3.600,00	
053719	Serviço de troca de Cabo comando embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	6,000	600,000	3.600,00	
053720	Serviço de troca Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	4,000	600,000	2.400,00	
053721	Serviço de troca de Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	8,000	150,000	1.200,00	
053722	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,000	660,000	3.960,00	
053723	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	4,000	660,000	2.640,00	
053724	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	8,000	203,770	1.630,16	
053725	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	8,000	203,770	1.630,16	
053726	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	24,000	202,100	4.850,40	
053727	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	24,000	202,100	4.850,40	
053728	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,000	101,710	3.051,30	
053729	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	8,000	320,540	2.564,32	
053730	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI	6,000	660,000	3.960,00	
053731	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	4,000	656,670	2.626,68	
053732	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	12,000	102,320	1.227,84	
053733	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	16,000	10,520	168,32	
053734	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	16,000	102,320	1.637,12	
053735	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	24,000	298,790	7.170,96	
053736	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	4,000	150,000	600,00	
053737	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	4,000	150,000	600,00	
053738	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	6,000	202,100	1.212,60	
053739	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	6,000	202,100	1.212,60	
053740	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,000	448,330	1.793,32	
053741	Serviço de troca Partilha de freio diantero: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 201	24,000	656,670	15.760,08	
053742	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	8,000	656,670	5.253,36	
053743	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,000	656,670	2.626,68	
053744	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,000	150,000	600,00	
053745	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,000	102,490	3.074,70	
053746	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	497,930	1.991,72	
053747	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	6,000	250,330	1.501,98	

rp112

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
053748	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE.	6,000	250,080	1.500,48	
053749	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	4,000	250,330	1.001,32	
053750	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1	6,000	1.221,330	7.327,98	
053751	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1	6,000	252,290	1.513,74	
053752	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	4,000	251,860	1.007,44	
053753	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	24,000	251,860	6.044,64	
053754	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,000	251,860	1.511,16	
053755	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	8,000	656,670	5.253,36	
053781	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	2,000	1.226,500	2.453,00	
053782	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	2,000	1.226,500	2.453,00	
053783	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garantia	2,000	850,710	1.701,42	
053784	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	4,000	3.910,330	15.641,32	
053785	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2	2,000	6.588,670	13.177,34	
053786	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,000	656,670	2.626,68	
053787	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	4,000	251,680	1.006,72	
053788	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A	10,000	251,680	2.516,80	
053789	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	12,000	251,680	3.020,16	
053790	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	12,000	251,680	3.020,16	
053791	AQUISIÇÃO DE Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MO	20,000	36,320	726,40	
053792	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	4,000	3.546,950	14.187,80	
053793	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	8,000	302,080	2.416,64	
053794	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	8,000	35,570	284,56	
053795	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	8,000	35,570	284,56	
053796	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F	10,000	650,000	6.500,00	
053797	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO	2,000	959,260	1.918,52	
053798	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A	10,000	650,000	6.500,00	
053799	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	8,000	650,000	5.200,00	
053801	AQUISIÇÃO DE Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M	2,000	3.210,000	6.420,00	
053802	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2	4,000	1.183,000	4.732,00	
053803	AQUISIÇÃO DE Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MOD.	20,000	151,990	3.039,80	
053804	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT G	2,000	1.226,500	2.453,00	
053805	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.	2,000	1.226,500	2.453,00	
053806	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON	2,000	1.226,500	2.453,00	
053807	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO	2,000	353,330	706,66	
053809	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	2,000	650,000	1.300,00	
053810	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL	12,000	403,330	4.839,96	
053811	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,000	403,330	1.613,32	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
053812	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,000	959,260	3.837,04	
053813	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4	12,000	448,330	5.379,96	
053814	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	4,000	151,670	606,68	
053816	Serviço de revisão completa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	4,000	251,680	1.006,72	
053817	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D	4,000	302,080	1.208,32	
053818	Serviço de revisão sistema de freio: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F	6,000	302,080	1.812,48	
053819	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	2,000	302,080	604,16	
053820	Serviço de troca Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	2,000	302,080	604,16	
053821	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gara	2,000	151,630	303,26	
053822	Serviço de troca Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB.	4,000	2.998,950	11.995,80	
053823	Serviço de troca Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	2,000	1.497,330	2.994,66	
053825	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,000	650,000	2.600,00	
053829	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	4,000	202,100	808,40	
053830	Serviço de troca Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	10,000	251,680	2.516,80	
053832	Serviço de troca Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	12,000	251,680	3.020,16	
053835	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 M	12,000	251,680	3.020,16	
053836	Serviço de troca Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/AN	20,000	150,000	3.000,00	
053837	Serviço de troca Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	4,000	650,000	2.600,00	
053838	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4	8,000	150,000	1.200,00	
053839	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	8,000	150,000	1.200,00	
053841	Serviço de troca Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	8,000	150,000	1.200,00	
053842	Serviço de troca Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A	10,000	302,080	3.020,80	
053843	Serviço de troca Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/	2,000	650,000	1.300,00	
053844	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	10,000	606,670	6.066,70	
053845	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	8,000	606,670	4.853,36	
053846	Serviço de troca Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A	2,000	606,670	1.213,34	
053847	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON SPORT	4,000	150,000	600,00	
053848	Serviço de troca Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M	20,000	150,000	3.000,00	
053849	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT GL	2,000	650,000	1.300,00	
053850	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4	2,000	650,000	1.300,00	
053851	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON SP	2,000	650,000	1.300,00	
053852	Serviço de troca Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	2,000	650,000	1.300,00	
053853	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	2,000	650,000	1.300,00	
053854	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL 2	12,000	150,000	1.800,00	
053855	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,000	150,000	600,00	
053856	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,000	302,080	1.208,32	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
053858	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	2,000	1.117,750	2.235,50	
053860	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM	2,000	1.117,750	2.235,50	
053861	AQUISIÇÃO DE- Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garan	4,000	854,280	3.417,12	
053862	AQUISIÇÃO DE -Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garant	4,000	1.497,330	5.989,32	
053863	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	4,000	1.566,300	6.265,20	
053864	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	2,000	6.588,670	13.177,34	
053865	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	8,000	448,330	3.586,64	
053866	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	4,000	360,000	1.440,00	
053867	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	4,000	219,970	879,88	
053868	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A	10,000	216,850	2.168,50	
053869	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	12,000	192,420	2.309,04	
053870	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	12,000	234,180	2.810,16	
053871	AQUISIÇÃO DE Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FA	20,000	15,800	316,00	
053872	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	4,000	650,000	2.600,00	
053873	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	4,000	3.572,200	14.288,80	
053874	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	8,000	15,800	126,40	
053876	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	8,000	15,800	126,40	
053877	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	16,000	15,800	252,80	
053878	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	8,000	650,000	5.200,00	
053879	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO	2,000	1.353,500	2.707,00	
053880	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	8,000	626,250	5.010,00	
053881	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	12,000	656,670	7.880,04	
053882	AQUISIÇÃO DE Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F	2,000	3.000,000	6.000,00	
053883	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M	4,000	150,000	600,00	
053884	AQUISIÇÃO DE Relé: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FAB.	30,000	102,320	3.069,60	
053885	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	4,000	1.034,670	4.138,68	
053886	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M	2,000	1.273,600	2.547,20	
053887	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ BENZ	4,000	1.304,670	5.218,68	
053888	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO	2,000	457,780	915,56	
053889	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	2,000	1.221,330	2.442,66	
053890	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	12,000	921,220	11.054,64	
053891	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	4,000	1.221,330	4.885,32	
053892	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	4,000	1.402,330	5.609,32	
053893	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	2,000	403,330	806,66	
053894	Serviço de troca Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	2,000	453,330	906,66	
053895	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,000	150,000	600,00	

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
053896	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, ga	4,000	150,000	600,00	
053897	Serviço de troca Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	4,000	403,330	1.613,32	
053898	Serviço de troca Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	2,000	1.242,750	2.485,50	
053899	Serviço de troca Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	8,000	102,320	818,56	
053900	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	4,000	403,330	1.613,32	
053901	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	4,000	150,000	600,00	
053902	Serviço de troca Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	10,000	150,000	1.500,00	
053903	Serviço de troca Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	12,000	150,000	1.800,00	
053904	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRI	12,000	150,000	1.800,00	
053905	Serviço de troca Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - AN	20,000	102,320	2.046,40	
053906	Serviço de troca Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	4,000	403,330	1.613,32	
053907	Serviço de troca Serviço de troca Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 4	4,000	517,230	2.068,92	
053908	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPR	8,000	102,320	818,56	
053909	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	8,000	102,320	818,56	
053910	Serviço de troca Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM	16,000	102,320	1.637,12	
053911	Serviço de troca Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	8,000	403,330	3.226,64	
053912	Serviço de troca Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	2,000	517,230	1.034,46	
053913	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRIN	8,000	403,330	3.226,64	
053914	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	12,000	448,330	5.379,96	
053915	Serviço de troca Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A	2,000	548,750	1.097,50	
053916	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA	4,000	102,320	409,28	
053917	Serviço de troca Relé: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F	30,000	102,320	3.069,60	
053918	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAE	4,000	488,330	1.953,32	
053919	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	2,000	403,330	806,66	
053920	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ B	4,000	403,330	1.613,32	
053921	Serviço de troca Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	2,000	150,000	300,00	
053923	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	2,000	403,330	806,66	
053924	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ MAED	12,000	403,330	4.839,96	
053925	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	4,000	403,330	1.613,32	
053926	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	4,000	403,330	1.613,32	
053927	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB	12,000	251,230	3.014,76	
053928	Serviço de troca das 02 rodas traseiras: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	4,000	150,000	600,00	
053929	Serviço de revisão completa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	4,000	403,330	1.613,32	
053930	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 41	4,000	403,330	1.613,32	
053931	Serviço de revisão sistema de freio: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	6,000	403,330	2.419,98	
053932	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	2,000	1.088,000	2.176,00	

rpt12

Laideci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
053933	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	2,000	1.088,000	2.176,00	
053934	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,000	959,260	3.837,04	
053935	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,000	6.480,330	25.921,32	
053936	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M	2,000	6.480,330	12.960,66	
053937	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,000	403,330	1.613,32	
053938	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000	4,000	403,330	1.613,32	
053939	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	4,000	197,610	790,44	
053940	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2	10,000	206,690	2.066,90	
053941	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	12,000	206,920	2.483,04	
053942	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	12,000	207,880	2.494,56	
053943	AQUISIÇÃO DE Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,000	102,320	2.046,40	
053944	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO	2,000	899,620	1.799,24	
053945	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	4,000	3.466,670	13.866,68	
053946	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	8,000	15,400	123,20	
053947	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	8,000	15,050	120,40	
053948	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	2,000	16,640	33,28	
053949	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/	8,000	616,670	4.933,36	
053950	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	2,000	1.157,000	2.314,00	
053951	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2	8,000	600,000	4.800,00	
053952	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	8,000	600,000	4.800,00	
053953	AQUISIÇÃO DE Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	2,000	3.112,860	6.225,72	
053954	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X	4,000	102,320	409,28	
053955	AQUISIÇÃO DE Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,000	102,320	2.046,40	
053956	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10 2.B	2,000	1.012,330	2.024,66	
053957	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X	4,000	1.157,000	4.628,00	
053958	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE GM/S	4,000	1.157,000	4.628,00	
053959	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 200	2,000	403,330	806,66	
053960	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	2,000	600,000	1.200,00	
053962	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	4,000	1.242,750	4.971,00	
053963	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	4,000	1.018,640	4.074,56	
083963	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4	12,000	150,000	1.800,00	
053964	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	2,000	403,330	806,66	
053965	Serviço de troca Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	2,000	403,330	806,66	
053966	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,000	102,320	409,28	
053967	Serviço de troca Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO	4,000	656,670	2.626,68	
053968	Serviço de troca Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	2,000	1.242,750	2.485,50	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
053969	Serviço de troca Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M	4,000	150,000	600,00	
053970	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,000	403,330	1.613,32	
053971	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB	4,000	205,560	822,24	
053972	Serviço de troca Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	10,000	150,000	1.500,00	
053973	Serviço de troca Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	12,000	150,000	1.800,00	
053974	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO F	12,000	150,000	1.800,00	
053975	Serviço de troca Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 20	20,000	150,000	3.000,00	
053976	Serviço de troca Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/	4,000	403,330	1.613,32	
053977	Serviço de troca Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	4,000	1.157,000	4.628,00	
053978	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO	8,000	102,320	818,56	
053979	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	8,000	102,320	818,56	
053980	Serviço de troca Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	8,000	102,320	818,56	
053981	Serviço de troca Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2	8,000	403,330	3.226,64	
053982	Serviço de troca Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	2,000	403,330	806,66	
053983	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FA	8,000	403,330	3.226,64	
053984	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB	8,000	403,330	3.226,64	
053985	Serviço de troca Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2	2,000	403,330	806,66	
053986	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa CAMIONETE GM/S10 2.B	4,000	102,320	409,28	
053987	Serviço de troca Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,000	102,320	2.046,40	
053988	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10	2,000	403,330	806,66	
053989	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B	4,000	403,330	1.613,32	
053990	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE	4,000	403,330	1.613,32	
053991	Serviço de troca Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	2,000	102,320	204,64	
053992	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	2,000	403,330	806,66	
083964	SERVIÇO DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4	12,000	150,000	1.800,00	
053994	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,000	403,330	1.613,32	
053995	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,000	403,330	1.613,32	
053996	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4	12,000	150,000	1.800,00	
053997	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FA	6,000	150,000	900,00	
053998	Serviço de revisão completa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,000	403,330	1.613,32	
053999	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 -	4,000	403,330	1.613,32	
054000	Serviço de revisão sistema de freio: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000	8,000	403,330	3.226,64	
054001	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	2,000	1.088,000	2.176,00	
054002	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	2,000	1.088,000	2.176,00	
054003	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,000	849,710	3.398,84	
054004	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,000	1.242,750	4.971,00	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Muñ. de São Domingos do Capim

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
054005	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	4,000	6.480,330	25.921,32	
083965	AQUISIÇÃO DE: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,000	959,260	3.837,04	
054006	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20	2,000	6.227,660	12.455,32	
054007	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A	8,000	448,330	3.586,64	
054008	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F	4,000	656,670	2.626,68	
054010	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN	8,000	219,970	1.759,76	
054011	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	8,000	219,970	1.759,76	
054012	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A	8,000	219,970	1.759,76	
054013	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD	20,000	102,320	2.046,40	
054014	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,000	1.242,750	4.971,00	
054015	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	4,000	3.526,750	14.107,00	
054016	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,000	102,320	818,56	
054017	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,000	102,320	818,56	
054018	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	16,000	102,320	1.637,12	
054019	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	8,000	600,000	4.800,00	
054020	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO M	2,000	600,000	1.200,00	
054021	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN	8,000	600,000	4.800,00	
054022	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,000	600,000	4.800,00	
054023	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO	2,000	3.210,000	6.420,00	
054024	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO	4,000	150,000	600,00	
054025	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD. 2	20,000	102,320	2.046,40	
054026	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO FUR	2,000	403,330	806,66	
054027	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO	4,000	403,330	1.613,32	
054028	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCATO CA	4,000	403,330	1.613,32	
054029	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO	2,000	403,330	806,66	
054030	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,000	600,000	1.200,00	
054031	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO FURG	8,000	403,330	3.226,64	
054032	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,000	1.242,750	4.971,00	
054033	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,000	1.088,000	4.352,00	
054009	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,000	219,970	879,88	
083966	SERVIÇO DE TROCA: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	4,000	959,260	3.837,04	
054034	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,000	403,330	806,66	
054035	Serviço de troca Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,000	403,330	806,66	
054055	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, ga	4,000	150,000	600,00	
054057	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,000	102,320	409,28	
054059	Serviço de troca Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,000	1.474,330	5.897,32	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 013/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
054061	Serviço de troca Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	2,000	1.474,330	2.948,66	
054062	Serviço de troca Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20	8,000	102,320	818,56	
054064	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A	4,000	403,330	1.613,32	
054065	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,000	150,000	600,00	
054067	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	8,000	150,000	1.200,00	
054068	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,000	150,000	1.200,00	
054070	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300	8,000	150,000	1.200,00	
054071	Serviço de troca Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO	20,000	102,320	2.046,40	
054073	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	4,000	403,330	1.613,32	
054075	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	4,000	403,330	1.613,32	
054076	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 230	8,000	102,320	818,56	
054077	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,000	102,320	818,56	
054078	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	16,000	102,320	1.637,12	
054079	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN	8,000	403,330	3.226,64	
054080	Serviço de troca Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A	2,000	403,330	806,66	
054081	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300C	8,000	403,330	3.226,64	
054083	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,000	403,330	3.226,64	
054084	Serviço de troca Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN	2,000	656,670	1.313,34	
054086	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FU	4,000	102,320	409,28	
054087	Serviço de troca Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO	20,000	102,320	2.046,40	
054088	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO	2,000	403,330	806,66	
054090	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FUR	4,000	403,330	1.613,32	
054091	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCAT	4,000	403,330	1.613,32	
054093	Serviço de troca Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	2,000	102,320	204,64	
054094	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	2,000	600,000	1.200,00	
054096	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO	24,000	600,000	14.400,00	
054097	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,000	448,330	1.793,32	
054099	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,000	448,330	1.793,32	
054100	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas.: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D	12,000	403,330	4.839,96	
054102	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300C	6,000	150,000	900,00	
054104	Serviço de revisão completa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	4,000	403,330	1.613,32	
054105	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P	4,000	448,330	1.793,32	
054106	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F	6,000	448,330	2.689,98	
068228	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO	4,000	600,000	2.400,00	
068229	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,000	656,670	2.626,68	
068230	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	8,000	660,000	5.280,00	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
068231	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	6,000	740,000	4.440,00	
068232	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2	6,000	959,260	5.755,56	
068233	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,000	2.700,000	10.800,00	
068234	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	6,000	373,330	2.239,98	
068235	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	4,000	3.210,000	12.840,00	
068236	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	16,000	403,330	6.453,28	
068238	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	6,000	323,410	1.940,46	
068239	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	4,000	448,330	1.793,32	
068240	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	8,000	210,200	1.681,60	
068241	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	20,000	210,200	4.204,00	
068242	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO	20,000	210,200	4.204,00	
068243	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	20,000	150,000	3.000,00	
068244	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	15,130	453,90	
068245	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD.	6,000	600,000	3.600,00	
068246	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LI	8,000	899,620	7.196,96	
068247	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	4,000	2.096,260	8.385,04	
068248	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,000	15,800	126,40	
068249	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	8,000	15,800	126,40	
068250	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	16,000	15,800	252,80	
068251	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	12,000	403,330	4.839,96	
068252	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA	4,000	600,000	2.400,00	
068253	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	600,000	2.400,00	
068254	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,000	1.088,000	4.352,00	
068255	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	488,330	1.953,32	
068256	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	1.242,750	4.971,00	
068257	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	8,000	656,670	5.253,36	
068258	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	1.242,750	4.971,00	
068259	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	12,000	403,330	4.839,96	
068262	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	150,000	600,00	
068263	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	150,000	4.500,00	
068264	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,000	1.242,750	4.971,00	
068265	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,000	403,330	1.613,32	
068266	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIK	4,000	448,330	1.793,32	
068267	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	1.665,170	6.660,68	
068286	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,000	345,260	1.381,04	
068288	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	4,000	343,330	1.373,32	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
068291	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020 / AN	4,000	907,620	3.630,48	
068294	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	20,000	150,000	3.000,00	
068296	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	4,000	600,000	2.400,00	
068297	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	8,000	1.242,750	9.942,00	
068298	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	907,620	3.630,48	
068299	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	24,000	150,000	3.600,00	
068303	SERVIÇO DE CAMBAGEM DAS 02 RODAS TRASEIRAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	8,000	150,000	1.200,00	
068304	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 202	8,000	150,000	1.200,00	
068305	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO F	8,000	403,330	3.226,64	
068306	SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA DE FREIO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	8,000	403,330	3.226,64	
068307	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	403,330	1.613,32	
068308	SERVIÇO DE TROCA DE ARO RODA DE FERRO (ARO 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,000	150,000	1.200,00	
068309	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60 AH, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO,	6,000	102,320	613,92	
068310	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE GASOLINA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/AN	6,000	150,000	900,00	
068311	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA INJETORA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ANO MO	4,000	403,330	1.613,32	
068312	SERVIÇO DE TROCA DE CABO COMANDO EMBREAGEM: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	6,000	403,330	2.419,98	
068313	SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,000	930,450	3.721,80	
068314	SERVIÇO DE TROCA DE CALOTA ARO 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	16,000	102,320	1.637,12	
068315	SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC ANO FAB. 2020/	6,000	403,330	2.419,98	
068316	SERVIÇO DE TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	448,330	1.793,32	
068354	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	20,000	102,320	2.046,40	
068356	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 202	8,000	102,320	818,56	
068482	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	20,000	150,000	3.000,00	
068483	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	20,000	150,000	3.000,00	
068484	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	102,320	3.069,60	
068485	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	6,000	403,330	2.419,98	
068487	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,000	959,260	3.837,04	
068488	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,000	10,750	86,00	
068489	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,000	15,260	122,08	
068502	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,000	403,330	1.613,32	
068503	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	4,000	403,330	1.613,32	
068504	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE,	4,000	403,330	1.613,32	
068508	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	4,000	403,330	1.613,32	
068509	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	20,000	403,330	8.066,60	
083967	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	16,000	104,660	1.674,56	
068491	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	12,000	959,260	11.511,12	
068492	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	4,000	600,000	2.400,00	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
068493	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	4,000	600,000	2.400,00	
068494	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,000	403,330	1.613,32	
068495	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0	4,000	403,330	1.613,32	
068496	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,000	403,330	1.613,32	
068497	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	12,000	656,670	7.880,04	
068498	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	8,000	403,330	3.226,64	
068499	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,000	403,330	1.613,32	
068500	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0	4,000	102,320	409,28	
068501	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,000	104,660	3.139,80	
068505	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,000	403,330	1.613,32	
068506	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE,	4,000	403,330	1.613,32	
068507	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE,	4,000	403,330	1.613,32	
068510	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,000	403,330	1.613,32	
068511	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	8,000	403,330	3.226,64	
068486	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOB	8,000	959,260	7.674,08	
Total do(s) item(ns) :				3.131.810,74	
Total geral :				3.131.810,74	

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

3565

IRP
00020/2023

Pará

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 74

Governo Municipal de São Domingos do Capim

082677 AMORTECEDOR DIANTEIRO:	2,0000	1.255,670	2.511,34 - ✓
082679 AMORTECEDOR TRASEIRO:	2,0000	1.255,000	2.510,00 - ✓
082681 ARO RODA DE FERRO (ARO 15):	4,0000	749,000	2.996,00 - ✓
082683 BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH:	4,0000	1.203,210	4.812,84 - ✓
082685 BOMBA DE COMBUSTIVEL:	4,0000	650,600	2.602,40 - 05 ✓
082687 BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE:	4,0000	643,330	2.573,32 - ✓
082688 CAIXA DE CAMBIO:	2,0000	8.765,660	17.531,32 - ✓
082689 CAIXA DE DIREÇÃO:	2,0000	8.765,660	17.531,32 - ✓
082690 CORREIA DO ALTERNADOR:	4,0000	327,980	1.311,92 - ✓
082691 COXIM DE FIXAO DO MOTOR:	2,0000	422,780	845,56 - 10 ✓
082693 DISCO DE FREIO DIANTEIRO:	2,0000	703,750	1.407,50 - ✓
082695 FILTRO DE AR CONDICIONADO:	4,0000	355,260	1.421,04 - ✓
082698 FILTRO DE AR:	10,0000	355,260	3.552,60 - ✓
082700 FILTRO DE COMBUSTIVEL:	10,0000	251,860	2.518,60 - ✓
082703 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE:	10,0000	187,920	1.879,20 - 15 ✓
082704 FUSIVEL:	20,0000	16,010	320,20 - ✓
082705 GARFO EMBREAGEM:	2,0000	850,710	1.701,42 - ✓
082706 KIT EMBREAGEM:	2,0000	3.210,000	6.420,00 - ✓
082707 LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA:	8,0000	124,580	996,64 - ✓
082709 LAMPADA DO FAROL 2 POLOS:	8,0000	124,580	996,64 - 20 ✓
082710 LAMPADA DO PISCA:	12,0000	125,260	1.503,12 - ✓
082711 LONA DE FREIO TRASEIRO:	10,0000	362,810	3.628,10 - ✓
082712 MOTOR DE PARTIDA:	2,0000	3.884,500	7.769,00 - ✓
082713 PARABRISA DIREITO:	2,0000	2.376,670	4.753,34 - ✓
082714 PARARISA ESQUERDO:	2,0000	2.616,850	5.233,70 - 25 ✓
082715 PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO:	10,0000	636,250	6.362,50 - ✓
082718 PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO:	6,0000	712,530	4.275,18 - ✓
082720 RADIADOR:	2,0000	4.500,000	9.000,00 - ✓
082724 REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA:	4,0000	323,410	1.293,64 - ✓
082725 RELÊ:	12,0000	343,430	4.121,16 - 30 ✓
082726 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO:	2,0000	1.271,750	2.543,50 - ✓
082727 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO:	2,0000	1.271,750	2.543,50 - ✓
082730 REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA:	4,0000	1.271,750	5.087,00 - ✓
082732 RETROVISOR:	2,0000	600,000	1.200,00 - ✓
082735 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO:	2,0000	1.665,170	3.330,34 - 35 ✓
082844 TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL:	10,0000	445,570	4.455,70 - ✓
082846 VELA COM CABO DE IGNIÇÃO:	4,0000	801,000	3.204,00 - ✓
082848 VIDRO DA JANELA:	12,0000	955,730	11.468,76 - ✓
082850 VIDRO DA PORTA LATERAL:	2,0000	955,730	1.911,46 - ✓
082855 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS:	10,0000	456,430	4.564,30 - 40 ✓
082862 SERVIÇO DE REVISAO COMPLETA:	6,0000	700,000	4.200,00 - ✓
082867 SERVIÇO DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO:	6,0000	2.516,960	15.101,76 - ✓
082869 SERVIÇO DE REVISAO DE SISTEMA DE FREIO:	8,0000	1.254,670	10.037,36 - ✓
082895 SERVIÇO DE TROCA ARO RODA DE FERRO (ARO 15):	4,0000	150,000	600,00 - ✓
082906 SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL:	4,0000	355,260	1.421,04 - 45 ✓
083704 SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 M	4,0000	660,000	2.640,00 - ✓
083705 SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE CAMBIO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735	2,0000	4.500,000	9.000,00 - ✓
083707 SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,0000	3.243,330	6.486,66 - ✓
083708 SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXÃO DO POTOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTO	5,0000	620,000	3.100,00 - ✓
083710 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEITO: VW/MASCA	2,0000	356,140	712,28 - 50 ✓

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT			
083713	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100AH: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3	4,0000	125,060	500,24 - ✓
083714	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	4,0000	403,330	1.613,32 - ✓
083715	SERVIÇO DE TROCA DE FUSÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A	20,0000	122,020	2.440,40 - ✓
083716	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36	2,0000	2.486,670	4.973,34 - ✓
083717	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,0000	2.510,000	5.020,00 - 55 ✓
083719	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL 2 POLOS: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	8,0000	122,020	976,16 - ✓
083721	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO PISCA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3	12,0000	119,430	1.433,16 - ✓
083723	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTO	2,0000	660,000	1.320,00 - ✓
083725	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIREITO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	2,0000	600,000	1.200,00 - ✓
083727	SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA ESQUERDO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	2,0000	706,000	1.412,00 - 60 ✓
083728	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747	2,0000	1.301,750	2.603,50 - ✓
083729	SERVIÇO DE TROCA DE RELÉ: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 ANO	12,0000	122,020	1.464,24 - ✓
083731	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	2,0000	660,000	1.320,00 - ✓
083732	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO	4,0000	122,020	488,08 - ✓
083734	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747	10,0000	122,020	1.220,20 - 65 ✓
083738	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR:	10,0000	122,020	1.220,20 - ✓
083740	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	10,0000	122,020	1.220,20 - ✓
083752	SERVIÇO DE TROCA LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/380	8,0000	122,020	976,16 - ✓
083754	SERVIÇO DE TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR	10,0000	637,500	6.375,00 - ✓
083755	SERVIÇO DE TROCA MOTOR DE PARTIDA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 3673	2,0000	403,330	806,66 - 70 ✓
083756	SERVIÇO DE TROCA PARTILHA DE FREIO DIANTEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800	10,0000	637,500	6.375,00 - ✓
083758	SERVIÇO DE TROCA PIVÔ BANDEJA DE SUSPENSÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MO	6,0000	700,000	4.200,00 - ✓
083760	SERVIÇO DE TROCA REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA: VW/MASCA GRANMICRO E	4,0000	122,020	488,08 - ✓
083762	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: VW/MASCA GRANMICR	2,0000	320,540	641,08 - ✓
083764	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E	2,0000	320,540	641,08 - 75 ✓
083766	SERVIÇO DE TROCA REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA: VW/MASCA G	4,0000	1.487,230	5.948,92 - ✓
083767	SERVIÇO DE TROCA RETROVISOR: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735747 A	2,0000	122,020	244,04 - ✓
083768	SERVIÇO DE TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	2,0000	653,330	1.306,66 - ✓
083769	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR A DIESEL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160	10,0000	463,930	4.639,30 - ✓
083770	SERVIÇO DE TROCA VELA COM CABO DE IGNIÇÃO: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOT	4,0000	452,930	1.811,72 - 80 ✓
083771	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA JANELA: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR: 36735	12,0000	451,000	5.412,00 - ✓
083772	SERVIÇO DE TROCA VIDRO DA PORTA LATERAL: VW/MASCA GRANMICRO E O 160CV/3800 MOTOR	2,0000	403,330	806,66 - ✓
053121	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	1.206,000	2.412,00 - ✓ 01
053122	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	1.206,000	2.412,00 - ✓ 02
053123	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 16): Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano	4,0000	888,000	3.552,00 - 85 ✓ 03
053124	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,0000	1.252,000	5.008,00 - ✓ 04

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	
053125	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,0000	788,000	3.152,00 - ✓	05
053127	AQUISIÇÃO DE Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	4,0000	886,920	3.547,68 - ✓	
053128	AQUISIÇÃO DE Caixa de cambio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	6.497,910	12.995,82 - ✓	
053129	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	6.508,270	13.016,54 - ✓	90
053130	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	10,0000	251,680	2.516,80 - ✓	
053131	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	656,670	1.313,34 - ✓	30
053132	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	700,000	1.400,00 - ✓	
053133	AQUISIÇÃO DE Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	700,000	1.400,00 - ✓	12
053134	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	4,0000	320,540	1.282,16 - ✓	13
053135	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	12,0000	320,540	3.846,48 - ✓	14
053136	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	16,0000	252,290	4.036,64 - ✓	15
053137	AQUISIÇÃO DE Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	16,0000	243,740	3.899,84 - ✓	16
053138	AQUISIÇÃO DE Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	40,0000	16,980	679,20 - ✓	17
053139	AQUISIÇÃO DE Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	906,280	1.812,56 - ✓	18
053141	AQUISIÇÃO DE Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	1.855,170	3.710,34 - ✓	
053142	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, an	8,0000	101,710	813,68 - ✓	20
053143	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	8,0000	60,410	483,28 - ✓	
053144	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	16,0000	55,780	892,48 - ✓	
053145	AQUISIÇÃO DE Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	3.500,000	7.000,00 - ✓	105
053146	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	1.918,500	3.837,00 - ✓	
053147	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	20,0000	1.918,500	38.370,00 - ✓	25
053148	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano	20,0000	656,670	13.133,40 - ✓	
053149	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2	12,0000	656,670	7.880,04 - ✓	
053150	AQUISIÇÃO DE Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	2,0000	1.221,330	2.442,66 - ✓	110
053151	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo médio	4,0000	3.435,660	13.742,64 - ✓	
053152	AQUISIÇÃO DE Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	40,0000	122,470	4.898,80 - ✓	30
053153	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo méd	4,0000	1.008,980	4.035,92 - ✓	
053154	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 1	4,0000	1.242,750	4.971,00 - ✓	
053155	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato ca	2,0000	3.279,000	6.558,00 - ✓	115
053156	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	4,0000	1.240,750	4.963,00 - ✓	
053157	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio	16,0000	913,930	14.622,88 - ✓	35
053158	AQUISIÇÃO DE Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 20	4,0000	320,540	1.282,16 - ✓	
053159	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 20	4,0000	908,360	3.633,44 - ✓	119
083781	AQUISIÇÃO DE Bomba de COMBUSTÍVEL: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	4,0000	1.242,750	4.971,00 - ✓	162 - 80
083784	AQUISIÇÃO DE KIT CORRENTE DE COMANDO: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 201	2,0000	2.468,000	4.936,00 - ✓	163 - 81
053162	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Fiat Ducato cargo médio 10,	12,0000	251,680	3.020,16 - ✓	120 - 38
053163	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, a	6,0000	122,020	732,12 - ✓	121 - 39
053164	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Fiat Ducato cargo médio	2,0000	320,540	641,08 - ✓	122 - 40
053166	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10,	4,0000	200,690	802,76 - ✓	123 - 41
053167	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Fiat Ducato carg	4,0000	600,000	2.400,00 - ✓	124 - 42
053168	Serviço de revisão completa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2,3cc, ano 2018	8,0000	323,940	2.591,52 - ✓	125 - 43
053169	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Fiat Ducato cargo médio 10, 2	8,0000	1.206,000	9.648,00 - ✓	126 - 44

rp12

Laudécia Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	
053170	Serviço de revisão sistema de freio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	12,0000	1.619,730	19.436,76	✓ 127 - 45
053171	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2	2,0000	350,950	701,90	✓ 128 - 46
053172	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 20	2,0000	351,780	703,56	✓ 129 - 47
053173	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 16) Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	4,0000	150,550	602,20	✓ 130 - 48
053174	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,0000	101,710	406,84	✓ 131 - 49
053175	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,0000	101,630	406,52	✓ 132 - 50
053177	Serviço de troca Bomba de óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	4,0000	151,000	604,00	✓ 133 - 51
053178	Serviço de troca Caixa de cambio: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	6.180,000	12.360,00	✓ 134 - 52
053179	Serviço de troca de Caixa de direção: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201	2,0000	6.180,000	12.360,00	✓ 135 - 53
053180	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano	2,0000	347,980	695,96	✓ 136 - 54
053181	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	2,0000	360,000	720,00	✓ 137 - 55
053182	Serviço de troca Disco de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano	2,0000	403,330	806,66	✓ 138 - 56
053183	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	4,0000	150,000	600,00	✓ 139 - 57
053184	Serviço de troca Filtro de Ar: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	12,0000	150,000	1.800,00	✓ 140 - 58
053185	Serviço de troca Filtro de combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2	16,0000	150,000	2.400,00	✓ 141 - 59
053186	Serviço de troca Filtro do óleo lubrificante: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	16,0000	150,920	2.414,72	✓ 142 - 60
053187	Serviço de troca Fusível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	40,0000	107,660	4.306,40	✓ 143 - 61
053188	Serviço de troca Garfo embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	3.500,000	7.000,00	✓ 144 - 62
053190	Serviço de troca Kit embreagem: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	3.500,000	7.000,00	✓ 145 - 63
053191	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc	8,0000	150,000	1.200,00	✓ 146 - 64
053192	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	8,0000	107,660	861,28	✓ 147 - 65
053193	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	16,0000	107,660	1.722,56	✓ 148 - 66
053194	Serviço de troca de Motor de partida: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 201	2,0000	347,980	695,96	✓ 149 - 67
053195	Serviço de troca óleo lubrificante motor a diesel: Fiat Ducato cargo médio 10, 2	16,0000	656,670	10.506,72	✓ 150 - 68
053196	Serviço de troca Parabrisa: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	343,330	686,66	✓ 151 - 69
053197	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	20,0000	313,430	6.268,60	✓ 152 - 70
053198	Serviço de troca Partilha de freio traseiro: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	20,0000	313,430	6.268,60	✓ 153 - 71
053199	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, a	12,0000	700,000	8.400,00	✓ 154 - 72
053200	Serviço de troca Radiador: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	2,0000	1.209,670	2.419,34	✓ 155 - 73
053201	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Fiat Ducato cargo mé	4,0000	107,660	430,64	✓ 156 - 74
053202	Serviço de troca Relé: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	40,0000	107,660	4.306,40	✓ 157 - 75
053203	Serviço de troca Retrovisor: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	4,0000	107,660	430,64	✓ 158 - 76
053204	Serviço de troca Vela com cabo de ignição: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	4,0000	320,540	1.282,16	✓ 159 - 77
053205	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, an	4,0000	637,500	2.550,00	✓ 160 - 78
053206	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 16: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc	10,0000	107,660	1.076,60	✓ 161 - 79
083802	SERVIÇO DE bomba do combustível: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc, ano 2018	4,0000	965,670	3.862,68	✓ 164 - 82
083805	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: Fiat Ducato cargo médio 10, 2.3cc,	2,0000	320,540	641,08	✓ 165 - 83
053414	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner marimar, 1.6cc, an	2,0000	965,670	1.931,34	✓ 166 - 84
053415	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano	2,0000	965,670	1.931,34	✓ 167 - 85
053416	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância peugeot partner marimar, 1.6c	4,0000	965,670	3.862,68	✓ 168 - 86
053417	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,0000	788,000	3.152,00	✓ 169 - 87
053418	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa	4,0000	965,670	3.862,68	✓ 170 - 88
053419	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab.	4,0000	9.381,180	37.524,72	✓ 171 - 89
053420	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fa	4,0000	6.480,330	25.921,32	✓ 172 - 90

pt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
053421	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2	8,0000	192,720	1.541,76 -173 ✓ -08
053422	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	4,0000	637,500	2.550,00 -174 ✓ -09
053423	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc	4,0000	252,290	1.009,16 -175 ✓ -10
053424	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 20	10,0000	323,410	3.234,10 -176 ✓ -11
053425	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, an	16,0000	251,680	4.026,88 -177 ✓ -12
053426	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar, 1.6	16,0000	192,420	3.078,72 -178 ✓ -13
053427	AQUISIÇÃO DE Fusível : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017/a	20,0000	15,190	303,80 -179 ✓ -14
053428	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano f	8,0000	556,000	4.448,00 -180 ✓ -15
053429	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulância pe	4,0000	965,670	3.862,68 -181 ✓ -16
053430	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab	4,0000	3.466,670	13.866,68 -182 ✓ -17
053431	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marimar, 1.	8,0000	151,240	1.209,92 -183 ✓ -18
053432	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	8,0000	150,000	1.200,00 184 ✓ -19
053433	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab	16,0000	160,840	2.573,44 185 ✓ -20
053434	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, a	12,0000	660,000	7.920,00 186 ✓ -21
053435	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017/	2,0000	899,620	1.799,24 187 ✓ -22 U
053436	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6c	12,0000	697,500	8.370,00 188 ✓ -23 P
053437	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc	12,0000	1.221,330	14.655,96 189 ✓ -24 P
053438	AQUISIÇÃO DE Radiador: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017/a	2,0000	3.117,150	6.234,30 190 ✓ -25 ✓
053439	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot partn	4,0000	121,100	484,40 191 ✓ -26
053440	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017/ano m	20,0000	105,720	2.114,40 192 ✓ -27
053444	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017	4,0000	788,000	3.152,00 193 ✓ -28 P
053445	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	4,0000	1.619,730	6.478,92 194 ✓ -29 P
053446	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot par	16,0000	616,670	9.866,72 195 ✓ -30
053447	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	4,0000	1.416,670	5.666,68 196 ✓ -31 J
053448	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	4,0000	1.319,000	5.276,00 197 ✓ -32
083816	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR	2,0000	616,670	1.233,34 238 ✓ -73 C
083817	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER MARIMAR, 1.6	4,0000	606,250	2.425,00 239 ✓ -74 B
083818	REPOSIÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA: AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER	4,0000	616,670	2.466,68 240 ✓ -75 C
053449	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância peugeot partner	12,0000	403,330	4.839,96 198 ✓ -33
053450	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância peugeot partner marimar, 1	4,0000	103,800	415,20 199 ✓ -34
053451	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância peugeot part	2,0000	906,280	1.812,56 200 ✓ -35
053452	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância peugeot partner	4,0000	603,330	2.413,32 201 ✓ -36
053453	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância peuge	4,0000	890,710	3.562,84 202 ✓ -37
053454	Serviço de revisão completa: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab.	6,0000	660,000	3.960,00 203 ✓ -38
053455	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância peugeot partner ma	6,0000	968,530	5.811,18 204 ✓ -39
053456	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, a	12,0000	358,590	4.303,08 205 ✓ -40
053457	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Peugeot partner	2,0000	355,260	710,52 206 ✓ -41

rp12

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
	marimar, 1.6cc					
053458	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc,	2,0000	323,410	646,82	207 ✓	-42
053459	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): ambulância peugeot partner marimar,	8,0000	150,550	1.204,40	208 ✓	-43
053460	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,0000	101,710	406,84	209 ✓	-44
053461	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, an	4,0000	627,500	2.510,00	210 ✓	-45
053462	Serviço de troca Bomba injetora : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano	4,0000	907,620	3.630,48	211 ✓	-46
053463	Serviço de troca Caixa de direção : ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, an	4,0000	3.043,330	12.173,32	212 ✓	-47
053464	Serviço de troca Coxim de fixão do motor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6	4,0000	355,580	1.422,32	213 ✓	-48
053465	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância peugeot partner marimar, 1	4,0000	196,680	786,72	214 ✓	-49
053466	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab	10,0000	121,100	1.211,00	215 ✓	-50
053467	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc	16,0000	150,000	2.400,00	216 ✓	-51
053468	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância peugeot partner marimar	16,0000	306,210	4.899,36	217 ✓	-52
053469	Serviço de troca Fusível: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 201	20,0000	119,430	2.388,60	218 ✓	-53
053470	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, a	8,0000	387,980	3.103,84	219 ✓	-54
053471	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): ambulânci	4,0000	1.242,750	4.971,00	220 ✓	-55
053472	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano	4,0000	1.228,500	4.914,00	221 ✓	-56
053473	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância peugeot partner marima	8,0000	151,630	1.213,04	222 ✓	-57
053474	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância peugeot partner marimar, 1.	8,0000	149,050	1.192,40	223 ✓	-58
053475	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano	16,0000	149,840	2.397,44	224 ✓	-59
053476	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.6c	12,0000	323,410	3.880,92	225 ✓	-60 P
053477	Serviço de troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância peugeot partner	16,0000	302,710	4.843,36	226 ✓	-61
053478	Serviço de troca Parabrisa: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2	2,0000	302,710	605,42	227 ✓	-62
053479	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: ambulância peugeot partner marimar,	12,0000	312,980	3.755,76	228 ✓	-63 P
053480	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância peugeot partner marimar, 1	12,0000	606,250	7.275,00	229 ✓	-64 P
053481	Serviço de troca Radiador: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 20	2,0000	1.221,330	2.442,66	230 ✓	-65
053482	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância peugeot p	4,0000	119,430	477,72	231 ✓	-66
053483	Serviço de troca Relé: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab. 2017/a	20,0000	108,490	2.169,80	232 ✓	-67
053484	Serviço de troca Retrovisor: ambulância peugeot partner marimar, 1.6cc, ano fab.	4,0000	124,580	498,32	233 ✓	-68 P
053485	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância peugeot partner marimar, 1.	4,0000	125,260	501,04	234 ✓	-69 P
053486	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância peugeot partner marimar, 1.	4,0000	150,550	602,20	235 ✓	-70 J
053487	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância peugeot partner marimar, 1.	4,0000	158,330	633,32	236 ✓	-71
053488	Serviço de troca ou montagem de Calota Aro 14: Ambulância peugeot partner marima	8,0000	101,710	813,68	237 ✓	-72
053489	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, an	2,0000	965,670	1.931,34	241 ✓	-01 P
053490	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	2,0000	965,670	1.931,34	242 ✓	-02
053491	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	4,0000	354,790	1.419,16	243 ✓	-03
053492	AQUISIÇÃO DE- Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,0000	746,330	2.985,32	244 ✓	-04
053493	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fa	4,0000	650,000	2.600,00	245 ✓	-05
053494	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab.	4,0000	6.552,130	26.208,52	246 ✓	-06
053495	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab	4,0000	6.616,750	26.467,00	247 ✓	-07
053496	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	8,0000	262,000	2.096,00	248 ✓	-08

mlt2

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	
	ano fab. 2				
053497	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixão do motor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,0000	637,500	2.550,00	249 ✓ 09
053498	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	2,0000	468,750	937,50	250 ✓ 10
053499	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	4,0000	243,740	974,96	251 ✓ 11
053500	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 20	10,0000	210,200	2.102,00	252 ✓ 12
053501	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, an	12,0000	210,200	2.522,40	253 ✓ 13
053502	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6	12,0000	189,000	2.268,00	254 ✓ 14
053503	AQUISIÇÃO DE Fusível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/an	20,0000	15,350	307,00	255 ✓ 15
053504	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano f	8,0000	965,670	7.725,36	256 ✓ 16
053505	AQUISIÇÃO DE Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	4,0000	1.254,670	5.018,68	257 ✓ 17
053506	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab	4,0000	2.423,610	9.694,44	258 ✓ 18
053507	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	8,0000	15,800	126,40	259 ✓ 19
053508	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	8,0000	15,800	126,40	260 ✓ 20
053509	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab	12,0000	15,800	189,60	261 ✓ 21
053510	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a	12,0000	965,670	11.588,04	262 ✓ 22 P
053511	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/	2,0000	1.424,750	2.849,50	263 ✓ 23
053512	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6c	12,0000	740,000	8.880,00	264 ✓ 24 P
053513	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	12,0000	1.242,750	14.913,00	265 ✓ 25 P
053514	AQUISIÇÃO DE Radiador : ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/	2,0000	3.979,330	7.958,66	266 ✓ 26
053515	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault kango	4,0000	107,660	430,64	267 ✓ 27
053516	AQUISIÇÃO DE Relé: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/ano m	20,0000	107,660	2.153,20	268 ✓ 28
053517	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault ka	2,0000	660,000	1.320,00	269 ✓ 29
053518	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo	4,0000	425,630	1.702,52	270 ✓ 30
053519	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Ren	4,0000	1.566,300	6.265,20	271 ✓ 31
053520	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014	2,0000	434,370	868,74	272 ✓ 32 P
053521	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,0000	1.240,750	4.963,00	273 ✓ 33 P
053522	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kan	12,0000	445,570	5.346,84	274 ✓ 34
053523	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,0000	748,000	2.992,00	275 ✓ 35
053524	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,0000	1.304,670	5.218,68	276 ✓ 36
053525	Serviço de troca Relé: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2014/a	20,0000	15,800	316,00	277 ✓ 37
053526	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Renault kangoo s	12,0000	616,670	7.400,04	278 ✓ 38
053527	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Renault kangoo soberana, 1	4,0000	107,660	430,64	279 ✓ 39
053528	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: ambulância Renault kang	2,0000	434,370	868,74	280 ✓ 40
053529	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: ambulância Renault kangoo s	4,0000	1.242,750	4.971,00	281 ✓ 41
053530	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: ambulância Renau	4,0000	1.242,750	4.971,00	282 ✓ 42
053531	Serviço de revisão completa: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab.	4,0000	434,370	1.737,48	283 ✓ 43
053532	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância Renault kangoo sob	6,0000	1.117,750	6.706,50	284 ✓ 44

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
053533	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a	8,0000	601,670	4.813,36	285 ✓	45
053534	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	2,0000	403,330	806,66	286 ✓	46 P
053535	Serviço de troca Amortecedor traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	2,0000	403,330	806,66	287 ✓	47 P
053536	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14) ambulância Renault kangoo soberana, 1	4,0000	107,660	430,64	288 ✓	48
053537	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,0000	107,660	430,64	289 ✓	49
053538	Serviço de troca Bomba de gasolina: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, an	4,0000	155,450	621,80	290 ✓	50
053539	Serviço de troca Bomba injetora: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano f	4,0000	2.064,820	8.259,28	291 ✓	51
053540	Serviço de troca Caixa de direção: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	4,0000	3.210,000	12.840,00	292 ✓	52
053541	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fa	8,0000	107,660	861,28	293 ✓	53
053542	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6	4,0000	345,260	1.381,04	294 ✓	54 J
053543	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	2,0000	174,400	348,80	295 ✓	55 P
053544	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: ambulância Renault kangoo soberana, 1	4,0000	150,000	600,00	296 ✓	56
053545	Serviço de troca Filtro de Ar: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab	10,0000	150,000	1.500,00	297 ✓	57
053546	Serviço de troca Filtro de combustível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc	12,0000	150,000	1.800,00	298 ✓	58
053547	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: ambulância Renault kangoo soberana	12,0000	159,070	1.908,84	299 ✓	59
053548	Serviço de troca Fusível: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 201	20,0000	107,660	2.153,20	300 ✓	60
053549	Serviço de troca Junta homocinética: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, a	8,0000	453,930	3.631,44	301 ✓	61
053550	Serviço de troca Kit Correia dentada: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc,	4,0000	2.533,390	10.133,56	302 ✓	62
053551	Serviço de troca Kit de embreagem: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	4,0000	2.533,390	10.133,56	303 ✓	63
053552	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: ambulância Renault kangoo soberan	8,0000	107,660	861,28	304 ✓	64
053553	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	8,0000	107,660	861,28	305 ✓	65
053554	Serviço de troca Lâmpada do pisca: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano	12,0000	107,660	1.291,92	306 ✓	66
053555	Serviço de troca Lona de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6c	12,0000	403,330	4.839,96	307 ✓	67 P
053556	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: ambulância Renault kangoo s	12,0000	347,980	4.175,76	308 ✓	68
053557	Serviço de troca Parabrisa: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2	2,0000	403,330	806,66	309 ✓	69
053558	Serviço de troca Partilha de freio diantero: ambulância Renault kangoo soberana,	12,0000	403,330	4.839,96	310 ✓	70 P
053559	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: ambulância Renault kangoo soberana, 1	12,0000	603,330	7.239,96	311 ✓	71 P
053560	Serviço de troca Radiador : ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab. 2	2,0000	1.242,750	2.485,50	312 ✓	72
053561	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: ambulância Renault k	4,0000	107,660	430,64	313 ✓	73
053562	Serviço de troca Retrovisor: ambulância Renault kangoo soberana, 1.6cc, ano fab.	2,0000	107,660	215,32	314 ✓	74 P
053563	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,0000	403,330	1.613,32	315 ✓	75 P
053564	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,0000	150,000	600,00	316 ✓	76 J
053565	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: ambulância Renault kangoo soberana, 1.	4,0000	403,330	1.613,32	317 ✓	77
053566	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	2,0000	912,950	1.825,90	318 ✓	01 P
053567	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	2,0000	959,620	1.919,24	319 ✓	02 P
053568	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	4,0000	448,330	1.793,32	320 ✓	03
053569	AQUISIÇÃO DE-Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,0000	806,280	3.225,12	321 ✓	04
053570	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,0000	1.206,000	4.824,00	322 ✓	05

rpt12

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total		
	ano fa					
053571	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	4,0000	3.669,000	14.676,00	323 ✓	06
053572	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	2,0000	3.884,500	7.769,00	324 ✓	07
053573	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2	8,0000	363,490	2.907,92	325 ✓	08
053574	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,0000	616,670	2.466,68	326 ✓	09
053575	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	2,0000	930,450	1.860,90	327 ✓	10
053576	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	4,0000	185,100	740,40	328 ✓	11
053577	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20	10,0000	185,100	1.851,00	329 ✓	12
053578	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	12,0000	205,560	2.466,72	330 ✓	13
053579	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6	12,0000	185,100	2.221,20	331 ✓	14
053580	AQUISIÇÃO DE Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ a	20,0000	15,800	316,00	332 ✓	15
053581	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f	4,0000	660,000	2.640,00	333 ✓	16
053582	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulância Ci	4,0000	1.304,670	5.218,68	334 ✓	17
053583	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	4,0000	3.859,500	15.438,00	335 ✓	18
053584	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	8,0000	15,800	126,40	336 ✓	19
053585	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	8,0000	15,800	126,40	337 ✓	20
053586	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	16,0000	15,800	252,80	338 ✓	21
053587	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	12,0000	616,670	7.400,04	339 ✓	22 P
053588	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	2,0000	1.351,500	2.703,00	340 ✓	23
053589	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	12,0000	606,250	7.275,00	341 ✓	24 P
053590	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	8,0000	638,750	5.110,00	342 ✓	25 P
053591	AQUISIÇÃO DE Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	2,0000	3.500,000	7.000,00	343 ✓	26
053592	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen Berli	4,0000	107,660	430,64	344 ✓	27
053593	AQUISIÇÃO DE Relé: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/ ano	20,0000	26,070	521,40	345 ✓	28
053594	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Be	2,0000	1.304,670	2.609,34	346 ✓	29
053595	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlin	4,0000	1.254,670	5.018,68	347 ✓	30
053596	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Cit	4,0000	1.191,000	4.764,00	348 ✓	31
053597	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018	2,0000	660,000	1.320,00	349 ✓	32 P
053598	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,0000	1.254,670	5.018,68	350 ✓	33 P
053599	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Ber	12,0000	347,980	4.175,76	351 ✓	34
053600	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,0000	620,000	2.480,00	352 ✓	35 J
053601	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	4,0000	1.254,670	5.018,68	353 ✓	36
053602	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: Ambulância Citroen Berlingo	12,0000	458,930	5.507,16	354 ✓	37
053603	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	4,0000	150,000	600,00	355 ✓	38
053604	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: Ambulância Citroen Berl	2,0000	557,500	1.115,00	356 ✓	39
053605	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: Ambulância Citroen Berlingo	4,0000	748,000	2.992,00	357 ✓	40
053606	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: Ambulância Citro	4,0000	1.254,670	5.018,68	358 ✓	41

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
053607	Serviço de revisão completa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	4,0000	467,840	1.871,36	359 ✓	42
053608	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: Ambulância Citroen Berlingo G	4,0000	1.206,000	4.824,00	360 ✓	43
053609	Serviço de revisão sistema de freio: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	6,0000	650,000	3.900,00	361 ✓	44
053610	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	2,0000	1.117,750	2.235,50	362 ✓	45 P
053611	Serviço de troca Amortecedor traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc,	2,0000	316,070	632,14	363 ✓	46 P
053612	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	8,0000	150,000	1.200,00	364 ✓	47
053613	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,0000	99,790	399,16	365 ✓	48
053614	Serviço de troca Bomba de gasolina: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, an	4,0000	445,310	1.781,24	366 ✓	49
053615	Serviço de troca Bomba injetora: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano f	4,0000	1.304,670	5.218,68	367 ✓	50
053616	Serviço de troca Caixa de direção: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	2,0000	3.150,000	6.300,00	368 ✓	51
053617	Serviço de troca Calota Aro 14: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fa	8,0000	101,710	813,68	369 ✓	52
053618	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6	4,0000	310,110	1.240,44	370 ✓	53 J
053619	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	2,0000	616,670	1.233,34	371 ✓	54 P
053620	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	4,0000	150,550	602,20	372 ✓	55
053621	Serviço de troca Filtro de Ar: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab	10,0000	150,000	1.500,00	373 ✓	56
053622	Serviço de troca Filtro de combustível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc	12,0000	150,000	1.800,00	374 ✓	57
053623	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	12,0000	150,000	1.800,00	375 ✓	58
053624	Serviço de troca Fusível: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 201	20,0000	106,660	2.133,20	376 ✓	59
053625	Serviço de troca Junta homocinética: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, a	4,0000	352,500	1.410,00	377 ✓	60
053626	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): Ambulân	4,0000	548,750	2.195,00	378 ✓	61
053627	Serviço de troca Kit de embreagem: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	4,0000	1.242,750	4.971,00	379 ✓	62
053628	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A	8,0000	101,710	813,68	380 ✓	63
053629	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	8,0000	101,710	813,68	381 ✓	64
053630	Serviço de troca Lâmpada do pisca: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano	12,0000	102,320	1.227,84	382 ✓	65
053631	Serviço de troca Lona de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6c	12,0000	323,410	3.880,92	383 ✓	66 P
053632	Serviço de Troca óleo lubrificante motor a gasolina: Ambulância Citroen Berlingo	12,0000	224,630	2.695,56	384 ✓	67
053633	Serviço de troca Parabrisa: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2	2,0000	908,360	1.816,72	385 ✓	68
053634	Serviço de troca Partilha de freio diantero: Ambulância Citroen Berlingo GRE A,	12,0000	323,410	3.880,92	386 ✓	69 P
053635	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1	8,0000	353,330	2.826,64	387 ✓	70 P
053636	Serviço de troca Radiador: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 20	2,0000	448,330	896,66	388 ✓	71
053637	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: Ambulância Citroen B	4,0000	102,320	409,28	389 ✓	72
053638	Serviço de troca Relé: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab. 2018/	20,0000	102,320	2.046,40	390 ✓	73
053639	Serviço de troca Retrovisor: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.6cc, ano fab.	2,0000	102,320	204,64	391 ✓	74 P
053642	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,0000	321,970	1.287,88	394 ✓	77
053640	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,0000	355,260	1.421,04	392 ✓	75
053641	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: Ambulância Citroen Berlingo GRE A, 1.	4,0000	323,410	1.293,64	393 ✓	76 J
083875	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,0000	1.117,750	2.235,50	395 ✓	01
083876	AQUISIÇÃO DE: Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	2,0000	1.117,750	2.235,50	396 ✓	02 P
083877	AQUISIÇÃO DE: Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	4,0000	353,330	1.413,32	397 ✓	03
083878	AQUISIÇÃO DE: Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	2,0000	854,280	1.708,56	398 ✓	04

rp112

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total		
083879	AQUISIÇÃO DE: Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/	2,0000	959,260	1.918,52	399 ✓	05
083880	AQUISIÇÃO DE: Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/136	2,0000	3.507,970	7.015,94	400 ✓	06
083881	AQUISIÇÃO DE: Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	2,0000	3.966,200	7.932,40	401 ✓	07
083882	AQUISIÇÃO DE: Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368	8,0000	660,000	5.280,00	402 ✓	08
083883	AQUISIÇÃO DE: Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	4,0000	620,000	2.480,00	403 ✓	09
083884	AQUISIÇÃO DE: Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	2,0000	656,670	1.313,34	404 ✓	10
083885	AQUISIÇÃO DE: Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	4,0000	223,180	892,72	405 ✓	11
083886	AQUISIÇÃO DE: Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	8,0000	223,180	1.785,44	406 ✓	12
083887	AQUISIÇÃO DE: Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	12,0000	191,000	2.292,00	407 ✓	13
083888	AQUISIÇÃO DE: Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	12,0000	151,990	1.823,88	408 ✓	14
083889	AQUISIÇÃO DE: Fusível: Ambulância: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV	20,0000	15,800	316,00	409 ✓	15
083890	AQUISIÇÃO DE: Junta homocinética: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV	4,0000	637,500	2.550,00	410 ✓	16
083891	AQUISIÇÃO DE: Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FIORI	4,0000	1.228,500	4.914,00	411 ✓	17
083892	AQUISIÇÃO DE: Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	2,0000	1.254,670	2.509,34	412 ✓	18
083893	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND	4,0000	15,800	63,20	413 ✓	19
083894	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	8,0000	15,800	126,40	414 ✓	20
083895	AQUISIÇÃO DE: Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1	12,0000	31,500	378,00	415 ✓	21
083896	AQUISIÇÃO DE: Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	10,0000	323,410	3.234,10	416 ✓	22
083897	AQUISIÇÃO DE: Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC,	2,0000	949,960	1.899,92	417 ✓	23P
083898	AQUISIÇÃO DE: Partilha de freio diantero: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	10,0000	656,670	6.566,70	418 ✓	24P
083899	AQUISIÇÃO DE: Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	8,0000	448,330	3.586,64	419 ✓	25
083900	AQUISIÇÃO DE: Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, A	2,0000	1.619,730	3.239,46	420 ✓	26
083901	AQUISIÇÃO DE: Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, PO	4,0000	124,160	496,64	421 ✓	27
083902	AQUISIÇÃO DE: Relé: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, ANO F	30,0000	107,660	3.229,80	422 ✓	28
083903	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NIKS,	2,0000	1.228,500	2.457,00	423 ✓	29
083904	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS, POT	2,0000	1.242,750	2.485,50	424 ✓	30
083905	AQUISIÇÃO DE: Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIORIN	4,0000	1.242,750	4.971,00	425 ✓	31
083906	AQUISIÇÃO DE: Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC,	2,0000	660,000	1.320,00	426 ✓	32
083907	AQUISIÇÃO DE: Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	2,0000	765,000	1.530,00	427 ✓	33P
083908	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS, PO	12,0000	448,330	5.379,96	428 ✓	34
083909	AQUISIÇÃO DE: Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	2,0000	660,000	1.320,00	429 ✓	35P
083910	AQUISIÇÃO DE: Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA:	4,0000	1.242,750	4.971,00	430 ✓	36
083911	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA	10,0000	452,930	4.529,30	431 ✓	37
083912	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	6,0000	107,660	645,96	432 ✓	38
083913	Serviço de revisão completa: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC	4,0000	350,950	1.403,80	433 ✓	39
083914	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletrônico: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/C	4,0000	448,330	1.793,32	434 ✓	40
083915	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT FIORINO NIKS,	4,0000	448,330	1.793,32	435 ✓	41

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
	POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C					
083916	Serviço de troca Aro roda de ferro (aro 14): : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	4,0000	150,000	600,00	436 ✓	425
083917	Serviço de troca Bomba de gasolina: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	2,0000	343,330	686,66	437 ✓	435
083918	Serviço de troca Caixa de direção: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,0000	660,000	1.320,00	438 ✓	445
083919	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	2,0000	1.228,500	2.457,00	439 ✓	45P
083920	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRA	2,0000	656,670	1.313,34	440 ✓	46P
083921	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção,	2,0000	150,000	300,00	441 ✓	47
083922	Serviço de troca de Bomba injetora: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88	12,0000	656,670	7.880,04	442 ✓	485
083923	Serviço de troca de Calota Aro 14: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	8,0000	150,000	1.200,00	443 ✓	495
083924	Serviço de troca de Coxim de fixação do motor: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	4,0000	323,410	1.293,64	444 ✓	506
083925	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	2,0000	360,000	720,00	445 ✓	51P
083926	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND	4,0000	150,000	600,00	446 ✓	525
083927	Serviço de troca Filtro de Ar: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/13	8,0000	150,000	1.200,00	447 ✓	535
083928	Serviço de troca Filtro de combustível: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA	12,0000	150,000	1.800,00	448 ✓	545
083929	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILI	12,0000	150,000	1.800,00	449 ✓	555
083930	Serviço de troca Fusível: Ambulância: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	20,0000	150,000	3.000,00	450 ✓	565
083931	Serviço de troca Junta homocinética: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 8	4,0000	660,000	2.640,00	451 ✓	575
083932	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): : FIAT FI	4,0000	1.304,670	5.218,68	452 ✓	585
083933	Serviço de troca Kit de embreagem: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	2,0000	1.507,500	3.015,00	453 ✓	595
083934	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CIL	4,0000	107,660	430,64	454 ✓	605
083935	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	8,0000	107,660	861,28	455 ✓	615
083936	Serviço de troca Lâmpada do pisca: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88C	12,0000	107,660	1.291,92	456 ✓	625
083937	Serviço de troca Lona de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	10,0000	373,330	3.733,30	457 ✓	635
083938	Serviço de troca Parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	2,0000	513,570	1.027,14	458 ✓	645
083939	Serviço de troca Partilha de freio diantero: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIN	10,0000	660,000	6.600,00	459 ✓	655
083940	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILIND	8,0000	660,000	5.280,00	460 ✓	665
083941	Serviço de troca Radiador: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC	2,0000	660,000	1.320,00	461 ✓	675
083942	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: : FIAT FIORINO NIKS,	4,0000	103,000	412,00	462 ✓	685
083943	Serviço de troca Relé: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368CC, AN	30,0000	103,000	3.090,00	463 ✓	695
083944	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: : FIAT FIORINO NI	2,0000	151,670	303,34	464 ✓	705
083945	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: : FIAT FIORINO NIKS,	2,0000	299,630	599,26	465 ✓	715
083946	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: : FIAT FIO	4,0000	299,630	1.198,52	466 ✓	725
083947	Serviço de troca Retrovisor: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRADA: 88CV/1368C	2,0000	126,000	252,00	467 ✓	735
083948	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: : FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDR	2,0000	660,000	1.320,00	468 ✓	745
083949	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT FIORINO NIKS,	12,0000	205,710	2.468,52	469 ✓	755
083950	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	2,0000	205,710	411,42	470 ✓	765
083951	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT FIORINO NIKS, POTÊNCIA/CILINDRAD	4,0000	302,080	1.208,32	471 ✓	775
053643	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	6,0000	1.117,750	6.706,50	472 ✓	785

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
2017/	ANO MO					
053644	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	6,0000	1.117,750	6.706,50	473 ✓	02 P
053645	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	8,0000	448,330	3.586,64	444 ✓	03
053646	AQUISIÇÃO DE - Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garant	6,0000	854,280	5.125,68	475 ✓	04
053647	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2	6,0000	1.240,750	7.444,50	476 ✓	05
053648	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	6,0000	3.210,000	19.260,00	477 ✓	06
053649	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	6,0000	452,930	2.717,58	478 ✓	07
053650	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	4,0000	3.210,000	12.840,00	479 ✓	08
053651	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	8,0000	451,000	3.608,00	480 ✓	09
053652	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,0000	448,330	2.689,98	481 ✓	10 J
053653	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	4,0000	451,000	1.804,00	482 ✓	11 P
053654	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	8,0000	205,710	1.645,68	483 ✓	12
053655	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	12,0000	205,560	2.466,72	484 ✓	13
053656	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO	24,0000	205,560	4.933,44	485 ✓	14
053657	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	24,0000	205,560	4.933,44	486 ✓	15
053658	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,0000	15,800	474,00	487 ✓	16
053659	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD.	4,0000	660,000	2.640,00	488 ✓	17
053660	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LIK	6,0000	1.117,750	6.706,50	489 ✓	18
053661	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	4,0000	3.210,000	12.840,00	490 ✓	19
053662	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	12,0000	37,130	445,56	491 ✓	20
053663	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	16,0000	37,130	594,08	492 ✓	21
053664	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	16,0000	37,130	594,08	493 ✓	22
053665	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	24,0000	660,000	15.840,00	494 ✓	23 P
053666	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB	4,0000	466,330	1.865,32	495 ✓	24
053667	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	4,0000	466,330	1.865,32	496 ✓	25
053668	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	6,0000	3.210,000	19.260,00	497 ✓	26
053669	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	6,0000	650,000	3.900,00	498 ✓	27
053670	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,0000	1.254,670	5.018,68	499 ✓	28
053671	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	24,0000	656,670	15.760,08	500 ✓	29 P
053672	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	8,0000	656,670	5.253,36	501 ✓	30 P
053673	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,0000	3.210,000	12.840,00	502 ✓	31
053674	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrís: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,0000	150,000	600,00	503 ✓	32
053675	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,0000	101,710	3.051,30	504 ✓	33
053676	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	4,0000	1.209,670	4.838,68	505 ✓	34
053677	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	6,0000	1.209,670	7.258,02	506 ✓	35
053678	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE	6,0000	1.209,670	7.258,02	507 ✓	36
053679	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,0000	656,670	2.626,68	508 ✓	37 P

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
053680	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	6,0000	600,000	3.600,00 509 ✓ 38P
053681	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	6,0000	600,000	3.600,00 510 ✓ 39P
053682	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	4,0000	656,670	2.626,68 511 ✓ 40P
053683	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	24,0000	403,330	9.679,92 512 ✓ 41
053684	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,0000	403,330	2.419,98 513 ✓ 42,5
053685	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	8,0000	656,670	5.253,36 514 ✓ 43
053686	Serviço de troca de Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,0000	205,710	1.234,26 515 ✓ 44P
053687	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	24,0000	323,410	7.761,84 516 ✓ 45
053688	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	10,0000	150,000	1.500,00 517 ✓ 46
053689	Serviço de revisão completa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	8,0000	343,330	2.746,64 518 ✓ 47
053690	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA	8,0000	320,540	2.564,32 519 ✓ 48
053691	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	12,0000	320,540	3.846,48 520 ✓ 49
053692	Serviço de troca de Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,0000	320,540	1.923,24 521 ✓ 50P
053693	Serviço de troca de Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,0000	150,000	1.200,00 522 ✓ 51
053694	Serviço de troca de Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, g	6,0000	150,000	900,00 523 ✓ 52
053695	Serviço de troca de Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO	6,0000	320,540	1.923,24 524 ✓ 53
053718	Serviço de troca de Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MO	6,0000	600,000	3.600,00 525 ✓ 54
053719	Serviço de troca de Cabo comando embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	6,0000	600,000	3.600,00 526 ✓ 55
053720	Serviço de troca Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	4,0000	600,000	2.400,00 527 ✓ 56
053721	Serviço de troca de Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	8,0000	150,000	1.200,00 528 ✓ 57
053722	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,0000	660,000	3.960,00 529 ✓ 58J
053723	Serviço de troca Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	4,0000	660,000	2.640,00 530 ✓ 59P
053724	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	8,0000	203,770	1.630,16 531 ✓ 60
053725	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 20	8,0000	203,770	1.630,16 532 ✓ 61
053726	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ AN	24,0000	202,100	4.850,40 533 ✓ 62
053727	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	24,0000	202,100	4.850,40 534 ✓ 63
053728	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,0000	101,710	3.051,30 535 ✓ 64
053729	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO M	8,0000	320,540	2.564,32 536 ✓ 65
053730	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI	6,0000	660,000	3.960,00 537 ✓ 66
053731	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	4,0000	656,670	2.626,68 538 ✓ 67
053732	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	12,0000	102,320	1.227,84 539 ✓ 68
053733	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	16,0000	10,520	168,32 540 ✓ 69
053734	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD	16,0000	102,320	1.637,12 541 ✓ 70
053735	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ A	24,0000	298,790	7.170,96 542 ✓ 71P
053736	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	4,0000	150,000	600,00 543 ✓ 72
053737	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	4,0000	150,000	600,00 544 ✓ 73
053738	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE,	6,0000	202,100	1.212,60 545 ✓ 74

rpl12

Laudeci Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
1.0CC				
053739	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	6,0000	202,100	1.212,60 546 ✓ 75
053740	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,0000	448,330	1.793,32 547 ✓ 76
053741	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 201	24,0000	656,670	15.760,08 548 ✓ 77P
053742	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017	8,0000	656,670	5.253,36 549 ✓ 78P
053743	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	4,0000	656,670	2.626,68 550 ✓ 79
053744	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,0000	150,000	600,00 551 ✓ 80
053745	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018.	30,0000	102,490	3.074,70 552 ✓ 81
053746	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,0000	497,930	1.991,72 553 ✓ 82
053747	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	6,0000	250,330	1.501,98 554 ✓ 83
053748	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE,	6,0000	250,080	1.500,48 555 ✓ 84
053749	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/ ANO MOD. 2018	4,0000	250,330	1.001,32 556 ✓ 85P
053750	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1	6,0000	1.221,330	7.327,98 557 ✓ 86P
053751	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1	6,0000	252,290	1.513,74 558 ✓ 87P
053752	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	4,0000	251,860	1.007,44 559 ✓ 88P
053753	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	24,0000	251,860	6.044,64 560 ✓ 89
053754	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	6,0000	251,860	1.511,16 561 ✓ 90J
053755	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2017/	8,0000	656,670	5.253,36 562 ✓ 91
053781	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	2,0000	1.226,500	2.453,00 563 ✓ 01P
053782	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	2,0000	1.226,500	2.453,00 564 ✓ 02P
053783	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garantia	2,0000	850,710	1.701,42 565 ✓ 03
053784	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	4,0000	3.910,330	15.641,32 566 ✓ 04
053785	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2	2,0000	6.588,670	13.177,34 567 ✓ 05
053786	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,0000	656,670	2.626,68 568 ✓ 06J
053787	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	4,0000	251,680	1.006,72 569 ✓ 07
053788	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A	10,0000	251,680	2.516,80 570 ✓ 08
053789	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	12,0000	251,680	3.020,16 571 ✓ 09
053790	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	12,0000	251,680	3.020,16 572 ✓ 10
053791	AQUISIÇÃO DE Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MO	20,0000	36,320	726,40 573 ✓ 11
053792	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	4,0000	3.546,950	14.187,80 574 ✓ 12
053793	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	8,0000	302,080	2.416,64 575 ✓ 13
053794	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	8,0000	35,570	284,56 576 ✓ 14
053795	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	8,0000	35,570	284,56 577 ✓ 15
053796	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F	10,0000	650,000	6.500,00 578 ✓ 16P
053797	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO	2,0000	959,260	1.918,52 579 ✓ 17
053798	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A	10,0000	650,000	6.500,00 580 ✓ 18P
053799	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	8,0000	650,000	5.200,00 581 ✓ 19P

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
053801	AQUISIÇÃO DE Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M	2,0000	3.210,000	6.420,00	582 ✓	20
053802	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2	4,0000	1.183,000	4.732,00	583 ✓	21
053803	AQUISIÇÃO DE Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO MOD.	20,0000	151,990	3.039,80	584 ✓	22
053804	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT G	2,0000	1.226,500	2.453,00	585 ✓	23
053805	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.	2,0000	1.226,500	2.453,00	586 ✓	24
053806	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON	2,0000	1.226,500	2.453,00	587 ✓	25
053807	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO	2,0000	353,330	706,66	588 ✓	26 P
053809	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	2,0000	650,000	1.300,00	589 ✓	27 P
053810	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL	12,0000	403,330	4.839,96	590 ✓	28
053811	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,0000	403,330	1.613,32	591 ✓	29 J
053812	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	4,0000	959,260	3.837,04	592 ✓	30
053813	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4	12,0000	448,330	5.379,96	593 ✓	31
053814	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	4,0000	151,670	606,68	594 ✓	32
053816	Serviço de revisão completa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	4,0000	251,680	1.006,72	595 ✓	33
053817	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D	4,0000	302,080	1.208,32	596 ✓	34
053818	Serviço de revisão sistema de freio: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO F	6,0000	302,080	1.812,48	597 ✓	35
053819	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	2,0000	302,080	604,16	598 ✓	36 P
053820	Serviço de troca Amortecedor traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO	2,0000	302,080	604,16	599 ✓	37 P
053821	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gara	2,0000	151,630	303,26	600 ✓	38 P
053822	Serviço de troca Bomba injetora: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB.	4,0000	2.998,950	11.995,80	601 ✓	39
053823	Serviço de troca Caixa de direção : L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FA	2,0000	1.497,330	2.994,66	602 ✓	40
053825	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,0000	650,000	2.600,00	603 ✓	41 J
053829	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	4,0000	202,100	808,40	604 ✓	42
053830	Serviço de troca Filtro de Ar: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 20	10,0000	251,680	2.516,80	605 ✓	43
053832	Serviço de troca Filtro de combustível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - AN	12,0000	251,680	3.020,16	606 ✓	44
053835	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 M	12,0000	251,680	3.020,16	607 ✓	45
053836	Serviço de troca Fusível: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/AN	20,0000	150,000	3.000,00	608 ✓	46
053837	Serviço de troca Kit de embreagem: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	4,0000	650,000	2.600,00	609 ✓	47
053838	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4	8,0000	150,000	1.200,00	610 ✓	48
053839	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	8,0000	150,000	1.200,00	611 ✓	49
053841	Serviço de troca Lâmpada do pisca: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB	8,0000	150,000	1.200,00	612 ✓	50
053842	Serviço de troca Lona de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - A	10,0000	302,080	3.020,80	613 ✓	51 P
053843	Serviço de troca Parabrisa: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/	2,0000	650,000	1.300,00	614 ✓	52
053844	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	10,0000	606,670	6.066,70	615 ✓	53 P
053845	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	8,0000	606,670	4.853,36	616 ✓	54 P
053846	Serviço de troca Radiador: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/A	2,0000	606,670	1.213,34	617 ✓	55
053847	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: L 200 TRINTON	4,0000	150,000	600,00	618 ✓	56

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretora de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	SPORT			
053848	Serviço de troca Relé: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018/ANO M	20,0000	150,000	3.000,00 619 ✓ 57
053849	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: L 200 TRINTON SPORT GL	2,0000	650,000	1.300,00 620 ✓ 58
053850	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4	2,0000	650,000	1.300,00 621 ✓ 59
053851	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: L 200 TRINTON SP	2,0000	650,000	1.300,00 622 ✓ 60
053852	Serviço de troca Retrovisor: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT - ANO FAB. 2018	2,0000	650,000	1.300,00 623 ✓ 61 P
053853	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	2,0000	650,000	1.300,00 624 ✓ 62 P
053854	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: L 200 TRINTON SPORT GL 2	12,0000	150,000	1.800,00 625 ✓ 63
053855	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,0000	150,000	600,00 626 ✓ 64 J
053856	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: L 200 TRINTON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT -	4,0000	302,080	1.208,32 627 ✓ 65 Total 09
053858	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	2,0000	1.117,750	2.235,50 628 ✓ 01 P
053860	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM	2,0000	1.117,750	2.235,50 629 ✓ 02 P
053861	AQUISIÇÃO DE -Bateria Automotiva 12v 75 AH, selada, livre de manutenção, garan	4,0000	854,280	3.417,12 630 ✓ 03
053862	AQUISIÇÃO DE -Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, garant	4,0000	1.497,330	5.989,32 631 ✓ 04
053863	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	4,0000	1.566,300	6.265,20 632 ✓ 05
053864	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	2,0000	6.588,670	13.177,34 633 ✓ 06
053865	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	8,0000	448,330	3.586,64 634 ✓ 07
053866	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	4,0000	360,000	1.440,00 635 ✓ 08 J
053867	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	4,0000	219,970	879,88 636 ✓ 09
053868	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A	10,0000	216,850	2.168,50 637 ✓ 10
053869	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	12,0000	192,420	2.309,04 638 ✓ 11
053870	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	12,0000	234,180	2.810,16 639 ✓ 12
053871	AQUISIÇÃO DE Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FA	20,0000	15,800	316,00 640 ✓ 13
053872	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	4,0000	650,000	2.600,00 641 ✓ 14
053873	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	4,0000	3.572,200	14.288,80 642 ✓ 15
053874	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	8,0000	15,800	126,40 643 ✓ 16
053876	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	8,0000	15,800	126,40 644 ✓ 17
053877	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	16,0000	15,800	252,80 645 ✓ 18
053878	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	8,0000	650,000	5.200,00 646 ✓ 19 P
053879	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO	2,0000	1.353,500	2.707,00 647 ✓ 20
053880	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	8,0000	626,250	5.010,00 648 ✓ 21 P
053881	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	12,0000	656,670	7.880,04 649 ✓ 22 P
053882	AQUISIÇÃO DE Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F	2,0000	3.000,000	6.000,00 650 ✓ 23
053883	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de para-brisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M	4,0000	150,000	600,00 651 ✓ 24
053884	AQUISIÇÃO DE Relé: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO FAB.	30,0000	102,320	3.069,60 652 ✓ 25
053885	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	4,0000	1.034,670	4.138,68 653 ✓ 26
053886	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I M	2,0000	1.273,600	2.547,20 654 ✓ 27

rp12

Laudécio Maria Nunes Moreira
Diretor de Compras
Decreto Nº 015/2021
Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
053887	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ BENZ	4,0000	1.304,670	5.218,68	665 ✓	28
053888	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO	2,0000	457,780	915,56	656 ✓	29 P
053889	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	2,0000	1.221,330	2.442,66	657 ✓	30 P
053890	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	12,0000	921,220	11.054,64	658 ✓	31
053891	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	4,0000	1.221,330	4.885,32	659 ✓	32 J
053892	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	4,0000	1.402,330	5.609,32	660 ✓	33
053893	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	2,0000	403,330	806,66	661 ✓	34 P
053894	Serviço de troca Amortecedor traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VE	2,0000	453,330	906,66	662 ✓	35
053895	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,0000	150,000	600,00	663 ✓	36
053896	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 100 AH, selada, livre de manutenção, ga	4,0000	150,000	600,00	664 ✓	37
053897	Serviço de troca Bomba injetora: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	4,0000	403,330	1.613,32	665 ✓	38
053898	Serviço de troca Caixa de direção : MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER A	2,0000	1.242,750	2.485,50	666 ✓	39
053899	Serviço de troca Calota Aro 14: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB,	8,0000	102,320	818,56	667 ✓	40
053900	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	4,0000	403,330	1.613,32	668 ✓	41 J
053901	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	4,0000	150,000	600,00	669 ✓	42
053902	Serviço de troca Filtro de Ar: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D	10,0000	150,000	1.500,00	670 ✓	43
053903	Serviço de troca Filtro de combustível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER V	12,0000	150,000	1.800,00	671 ✓	44
053904	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRI	12,0000	150,000	1.800,00	672 ✓	45
053905	Serviço de troca Fusível: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - AN	20,0000	102,320	2.046,40	673 ✓	46
053906	Serviço de troca Junta homocinética: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	4,0000	403,330	1.613,32	674 ✓	47
053907	Serviço de troca Serviço de troca Kit de embreagem: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 4	4,0000	517,230	2.068,92	675 ✓	48
053908	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPR	8,0000	102,320	818,56	676 ✓	49
053909	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	8,0000	102,320	818,56	677 ✓	50
053910	Serviço de troca Lâmpada do pisca: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AM	16,0000	102,320	1.637,12	678 ✓	51
053911	Serviço de troca Lona de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER	8,0000	403,330	3.226,64	679 ✓	52 P
053912	Serviço de troca Parabrisa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	2,0000	517,230	1.034,46	680 ✓	53
053913	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRIN	8,0000	403,330	3.226,64	681 ✓	54 P
053914	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	12,0000	448,330	5.379,96	682 ✓	55 P
053915	Serviço de troca Radiador: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - A	2,0000	548,750	1.097,50	683 ✓	56
053916	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa MERCEDEZ BENZ MAEDISA	4,0000	102,320	409,28	684 ✓	57
053917	Serviço de troca Relé: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D - ANO F	30,0000	102,320	3.069,60	685 ✓	58
053918	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: MERCEDEZ BENZ MAE	4,0000	488,330	1.953,32	686 ✓	59
053919	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: MERCEDEZ BENZ MAEDISA	2,0000	403,330	806,66	687 ✓	60
053920	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: MERCEDEZ B	4,0000	403,330	1.613,32	688 ✓	61
053921	Serviço de troca Retrovisor: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	2,0000	150,000	300,00	689 ✓	62 P
053923	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	2,0000	403,330	806,66	690 ✓	63 P
053924	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: MERCEDEZ BENZ	12,0000	403,330	4.839,96	691 ✓	64

rp12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 013/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	
	MAED				
053925	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	4,0000	403,330	1.613,32	692 ✓ 65 J
053926	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTE	4,0000	403,330	1.613,32	693 ✓ 66
053927	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB	12,0000	251,230	3.014,76	694 ✓ 67
053928	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINT	4,0000	150,000	600,00	695 ✓ 68
053929	Serviço de revisão completa: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER AMB, D -	4,0000	403,330	1.613,32	696 ✓ 69
053930	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 41	4,0000	403,330	1.613,32	697 ✓ 70
053931	Serviço de revisão sistema de freio: MERCEDEZ BENZ MAEDISA I MB 415SPRINTER VER	6,0000	403,330	2.419,98	698 ✓ 71
053932	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	2,0000	1.088,000	2.176,00	699 ✓ 01 P
053933	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	2,0000	1.088,000	2.176,00	700 ✓ 02 P
053934	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,0000	959,260	3.837,04	701 ✓ 03
053935	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,0000	6.480,330	25.921,32	702 ✓ 04
053936	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M	2,0000	6.480,330	12.960,66	703 ✓ 05
053937	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,0000	403,330	1.613,32	704 ✓ 06
053938	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000	4,0000	403,330	1.613,32	705 ✓ 07 J
053939	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	4,0000	197,610	790,44	706 ✓ 08
053940	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2	10,0000	206,690	2.066,90	707 ✓ 09
053941	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	12,0000	206,920	2.483,04	708 ✓ 10
053942	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	12,0000	207,880	2.494,56	709 ✓ 11
053943	AQUISIÇÃO DE Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,0000	102,320	2.046,40	710 ✓ 12
053944	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO	2,0000	899,620	1.799,24	711 ✓ 13
053945	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	4,0000	3.466,670	13.866,68	712 ✓ 14
053946	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	8,0000	15,400	123,20	713 ✓ 15
053947	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	8,0000	15,050	120,40	714 ✓ 16
053948	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	2,0000	16,640	33,28	715 ✓ 17
053949	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/	8,0000	616,670	4.933,36	716 ✓ 18 P
053950	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	2,0000	1.157,000	2.314,00	717 ✓ 19
053951	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2	8,0000	600,000	4.800,00	718 ✓ 20 P
053952	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	8,0000	600,000	4.800,00	719 ✓ 21 P
053953	AQUISIÇÃO DE Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	2,0000	3.112,860	6.225,72	720 ✓ 22
053954	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X	4,0000	102,320	409,28	721 ✓ 23
053955	AQUISIÇÃO DE Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,0000	102,320	2.046,40	722 ✓ 24
053956	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10 2.B	2,0000	1.012,330	2.024,66	723 ✓ 25
053957	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X	4,0000	1.157,000	4.628,00	724 ✓ 26
053958	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE GM/S	4,0000	1.157,000	4.628,00	725 ✓ 27
053959	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 200	2,0000	403,330	806,66	726 ✓ 28 P
053960	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	2,0000	600,000	1.200,00	727 ✓ 29 P

rpt12

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 013/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	
053962	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	4,0000	1.242,750	4.971,00	728 ✓ 30 J
053963	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	4,0000	1.018,640	4.074,56	729 ✓ 31
083963	AQUISIÇÃO DE: Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4	12,0000	150,000	1.800,00	766 ✓ 68
053964	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	2,0000	403,330	806,66	730 ✓ 32 P
053965	Serviço de troca Amortecedor traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 200	2,0000	403,330	806,66	731 ✓ 33 P
053966	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, gar	4,0000	102,320	409,28	732 ✓ 34
053967	Serviço de troca Bomba injetora: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO	4,0000	656,670	2.626,68	783 ✓ 35
053968	Serviço de troca Caixa de direção : CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/A	2,0000	1.242,750	2.485,50	734 ✓ 36
053969	Serviço de troca Calota Aro 14: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO M	4,0000	150,000	600,00	735 ✓ 37
053970	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,0000	403,330	1.613,32	736 ✓ 38 J
053971	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB	4,0000	205,560	822,24	737 ✓ 39
053972	Serviço de troca Filtro de Ar: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MO	10,0000	150,000	1.500,00	738 ✓ 40
053973	Serviço de troca Filtro de combustível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 20	12,0000	150,000	1.800,00	739 ✓ 41
053974	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO F	12,0000	150,000	1.800,00	740 ✓ 42
053975	Serviço de troca Fusível: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 20	20,0000	150,000	3.000,00	741 ✓ 43
053976	Serviço de troca Junta homocinética: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/	4,0000	403,330	1.613,32	742 ✓ 44
053977	Serviço de troca Kit de embreagem: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	4,0000	1.157,000	4.628,00	743 ✓ 45
053978	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO	8,0000	102,320	818,56	744 ✓ 46
053979	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	8,0000	102,320	818,56	745 ✓ 47
053980	Serviço de troca Lâmpada do pisca: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/AN	8,0000	102,320	818,56	746 ✓ 48
053981	Serviço de troca Lona de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2	8,0000	403,330	3.226,64	747 ✓ 49 P
053982	Serviço de troca Parabrisa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	2,0000	403,330	806,66	748 ✓ 50
053983	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FA	8,0000	403,330	3.226,64	749 ✓ 51 P
053984	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB	8,0000	403,330	3.226,64	750 ✓ 52 P
053985	Serviço de troca Radiador: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2	2,0000	403,330	806,66	751 ✓ 53
053986	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de para-brisa CAMIONETE GM/S10 2.B	4,0000	102,320	409,28	752 ✓ 54
053987	Serviço de troca Relé: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD. 2001	20,0000	102,320	2.046,40	753 ✓ 55
053988	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: CAMIONETE GM/S10	2,0000	403,330	806,66	754 ✓ 56
053989	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: CAMIONETE GM/S10 2.B	4,0000	403,330	1.613,32	755 ✓ 57
053990	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: CAMIONETE	4,0000	403,330	1.613,32	756 ✓ 58
053991	Serviço de troca Retrovisor: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	2,0000	102,320	204,64	757 ✓ 59 P
053992	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	2,0000	403,330	806,66	758 ✓ 60 P
083964	Serviço DE Troca de óleo lubrificante motor a diesel CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4	12,0000	150,000	1.800,00	767 ✓ 69 S
053994	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,0000	403,330	1.613,32	759 ✓ 61 P
053995	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB.	4,0000	403,330	1.613,32	760 ✓ 62
053996	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4	12,0000	150,000	1.800,00	761 ✓ 63
053997	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4	6,0000	150,000	900,00	762 ✓ 64

rpt12

Laudécia Maria *Nunes* Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
-	ANO FA					
053998	Serviço de revisão completa: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000/ANO MOD.	4,0000	403,330	1.613,32	763 ✓	65
053999	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 -	4,0000	403,330	1.613,32	764 ✓	66
054000	Serviço de revisão sistema de freio: CAMIONETE GM/S10 2.B D 4X4 - ANO FAB. 2000	8,0000	403,330	3.226,64	765 ✓	67
054001	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	2,0000	1.088,000	2.176,00	768 ✓	01 P
054002	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	2,0000	1.088,000	2.176,00	769 ✓	02 P
054003	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, garanti	4,0000	849,710	3.398,84	770 ✓	03
054004	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, garantia	4,0000	1.242,750	4.971,00	771 ✓	04
054005	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	4,0000	6.480,330	25.921,32	772 ✓	05
083965	AQUISIÇÃO DE: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,0000	959,260	3.837,04	839 ✓	72
054006	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20	2,0000	6.227,660	12.455,32	773 ✓	06
054007	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A	8,0000	448,330	3.586,64	774 ✓	07
054008	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F	4,0000	656,670	2.626,68	775 ✓	08 J
054010	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN	8,0000	219,970	1.759,76	777 ✓	10
054011	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	8,0000	219,970	1.759,76	778 ✓	11
054012	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A	8,0000	219,970	1.759,76	779 ✓	12
054013	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD	20,0000	102,320	2.046,40	780 ✓	13
054014	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,0000	1.242,750	4.971,00	781 ✓	14
054015	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	4,0000	3.526,750	14.107,00	782 ✓	15
054016	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,0000	102,320	818,56	783 ✓	16
054017	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,0000	102,320	818,56	784 ✓	17
054018	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	16,0000	102,320	1.637,12	785 ✓	18
054019	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	8,0000	600,000	4.800,00	786 ✓	19 P
054020	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO M	2,0000	600,000	1.200,00	787 ✓	20
054021	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN	8,0000	600,000	4.800,00	788 ✓	21 P
054022	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,0000	600,000	4.800,00	789 ✓	22 P
054023	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO	2,0000	3.210,000	6.420,00	790 ✓	23
054024	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO	4,0000	150,000	600,00	791 ✓	24
054025	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MOD. 2	20,0000	102,320	2.046,40	792 ✓	25
054026	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO FUR	2,0000	403,330	806,66	793 ✓	26
054027	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO	4,0000	403,330	1.613,32	794 ✓	27
054028	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCATO CA	4,0000	403,330	1.613,32	795 ✓	28
054029	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO	2,0000	403,330	806,66	796 ✓	29 P
054030	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,0000	600,000	1.200,00	797 ✓	30 P
054031	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO FURG	8,0000	403,330	3.226,64	798 ✓	31
054032	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,0000	1.242,750	4.971,00	799 ✓	32 J
054033	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,0000	1.088,000	4.352,00	800 ✓	33

rpt12

Laudécio Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	
054009	AQISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	4,0000	219,970	879,88	879,88 ✓ 09
083966	SERVIÇO DE TROCA: Bomba combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	4,0000	959,260	3.837,04	3.837,04 ✓ 735
054034	Serviço de troca Amortecedor dianteiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,0000	403,330	806,66	806,66 ✓ 34P
054035	Serviço de troca Amortecedor traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	2,0000	403,330	806,66	806,66 ✓ 35P
054055	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 70 AH, selada, livre de manutenção, ga	4,0000	150,000	600,00	600,00 ✓ 36
054057	Serviço de troca Bateria Automotiva 12v 90 AH, selada, livre de manutenção, gara	4,0000	102,320	409,28	409,28 ✓ 37
054059	Serviço de troca Bomba injetora: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2	4,0000	1.474,330	5.897,32	5.897,32 ✓ 38
054061	Serviço de troca Caixa de direção : FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB	2,0000	1.474,330	2.948,66	2.948,66 ✓ 39
054062	Serviço de troca Calota Aro 14: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 20	8,0000	102,320	818,56	818,56 ✓ 40
054064	Serviço de troca Coxim de fixação do motor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC A	4,0000	403,330	1.613,32	1.613,32 ✓ 41J
054065	Serviço de troca Filtro de ar condicionado: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,0000	150,000	600,00	600,00 ✓ 42
054067	Serviço de troca Filtro de Ar: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 201	8,0000	150,000	1.200,00	1.200,00 ✓ 43
054068	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO	8,0000	150,000	1.200,00	1.200,00 ✓ 44
054070	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300	8,0000	150,000	1.200,00	1.200,00 ✓ 45
054071	Serviço de troca Fusível: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO	20,0000	102,320	2.046,40	2.046,40 ✓ 46
054073	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FA	4,0000	403,330	1.613,32	1.613,32 ✓ 47
054075	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	4,0000	403,330	1.613,32	1.613,32 ✓ 48
054076	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 230	8,0000	102,320	818,56	818,56 ✓ 49
054077	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,0000	102,320	818,56	818,56 ✓ 50
054078	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB.	16,0000	102,320	1.637,12	1.637,12 ✓ 51
054079	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC AN	8,0000	403,330	3.226,64	3.226,64 ✓ 52P
054080	Serviço de troca Parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/A	2,0000	403,330	806,66	806,66 ✓ 53
054081	Serviço de troca Partilha de freio diantero: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300C	8,0000	403,330	3.226,64	3.226,64 ✓ 54P
054083	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	8,0000	403,330	3.226,64	3.226,64 ✓ 55P
054084	Serviço de troca Radiador: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/AN	2,0000	656,670	1.313,34	1.313,34 ✓ 56
054086	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT/DUCATO CARGO FU	4,0000	102,320	409,28	409,28 ✓ 57
054087	Serviço de troca Relé: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/ANO MO	20,0000	102,320	2.046,40	2.046,40 ✓ 58
054088	Serviço de troca Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT/DUCATO CARGO	2,0000	403,330	806,66	806,66 ✓ 59
054090	Serviço de troca Reposição completa do sistema de ignição: FIAT/DUCATO CARGO FUR	4,0000	403,330	1.613,32	1.613,32 ✓ 60
054091	Serviço de troca Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT/DUCAT	4,0000	403,330	1.613,32	1.613,32 ✓ 61
054093	Serviço de troca Retrovisor: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	2,0000	102,320	204,64	204,64 ✓ 62P
054094	Serviço de troca Tambor de freio traseiro: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	2,0000	600,000	1.200,00	1.200,00 ✓ 63P
054096	Serviço de troca Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT/DUCATO CARGO	24,0000	600,000	14.400,00	14.400,00 ✓ 64
054097	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,0000	448,330	1.793,32	1.793,32 ✓ 65J
054099	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC	4,0000	448,330	1.793,32	1.793,32 ✓ 66
054100	Serviço de alinhamento e balanceamento das 04 rodas: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D	12,0000	403,330	4.839,96	4.839,96 ✓ 67
054102	Serviço de cambagem das 02 rodas traseiras: FIAT/DUCATO CARGO	6,0000	150,000	900,00	900,00 ✓ 68

rpt12

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total		
	FURGÃO D 3P 2300C					
054104	Serviço de revisão completa: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO FAB. 2011/	4,0000	403,330	1.613,32	836 ✓	69
054105	Serviço de revisão do sistema elétrico/eletônico: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P	4,0000	448,330	1.793,32	837 ✓	70
054106	Serviço de revisão sistema de freio: FIAT/DUCATO CARGO FURGÃO D 3P 2300CC ANO F	6,0000	448,330	2.689,98	838 ✓	71
068228	AQUISIÇÃO DE Amortecedor dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO	4,0000	600,000	2.400,00	841 ✓	01P
068229	AQUISIÇÃO DE Amortecedor traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,0000	656,670	2.626,68	842 ✓	02P
068230	AQUISIÇÃO DE Aro roda de ferro (aro 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	8,0000	660,000	5.280,00	843 ✓	03
068231	AQUISIÇÃO DE Bateria Automotiva 12v 60 AH, selada, livre de manutenção, garanti	6,0000	740,000	4.440,00	844 ✓	04
068232	AQUISIÇÃO DE Bomba de gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2	6,0000	959,260	5.755,56	845 ✓	05
068233	AQUISIÇÃO DE Bomba injetora: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,0000	2.700,000	10.800,00	846 ✓	06
068234	AQUISIÇÃO DE Cabo comando de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	6,0000	373,330	2.239,98	847 ✓	07
068235	AQUISIÇÃO DE Caixa de direção: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	4,0000	3.210,000	12.840,00	848 ✓	08
068236	AQUISIÇÃO DE Calota Aro 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	16,0000	403,330	6.453,28	849 ✓	09
068238	AQUISIÇÃO DE Coxim de fixação do motor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	6,0000	323,410	1.940,46	850 ✓	10P
068239	AQUISIÇÃO DE Disco de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	4,0000	448,330	1.793,32	851 ✓	11P
068240	AQUISIÇÃO DE Filtro de ar condicionado: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	8,0000	210,200	1.681,60	852 ✓	12
068241	AQUISIÇÃO DE Filtro de Ar: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	20,0000	210,200	4.204,00	853 ✓	13
068242	AQUISIÇÃO DE Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MO	20,0000	210,200	4.204,00	854 ✓	14
068243	AQUISIÇÃO DE Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	20,0000	150,000	3.000,00	855 ✓	15
068244	AQUISIÇÃO DE Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,0000	15,130	453,90	856 ✓	16
068245	AQUISIÇÃO DE Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD.	6,0000	600,000	3.600,00	857 ✓	17
068246	AQUISIÇÃO DE Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOBI LI	8,0000	899,620	7.196,96	858 ✓	18
068247	AQUISIÇÃO DE Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	4,0000	2.096,260	8.385,04	859 ✓	19
068248	AQUISIÇÃO DE Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,0000	15,800	126,40	860 ✓	20
068249	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	8,0000	15,800	126,40	861 ✓	21
068250	AQUISIÇÃO DE Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	16,0000	15,800	252,80	862 ✓	22
068251	AQUISIÇÃO DE Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	12,0000	403,330	4.839,96	863 ✓	23P
068252	AQUISIÇÃO DE Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FA	4,0000	600,000	2.400,00	864 ✓	24
068253	AQUISIÇÃO DE Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,0000	600,000	2.400,00	865 ✓	25
068254	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,0000	1.088,000	4.352,00	866 ✓	26
068255	AQUISIÇÃO DE Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,0000	488,330	1.953,32	867 ✓	27
068256	AQUISIÇÃO DE Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,0000	1.242,750	4.971,00	868 ✓	28
068257	AQUISIÇÃO DE Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ AN	8,0000	656,670	5.253,36	869 ✓	29P
068258	AQUISIÇÃO DE Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,0000	1.242,750	4.971,00	870 ✓	30
068259	AQUISIÇÃO DE Partilha de freio diantero: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	12,0000	403,330	4.839,96	871 ✓	31P
068262	AQUISIÇÃO DE Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,0000	150,000	600,00	872 ✓	32
068263	AQUISIÇÃO DE Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,0000	150,000	4.500,00	873 ✓	33

rpt12

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
068264	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,0000	1.242,750	4.971,00 876 ✓ 34
068265	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, A	4,0000	403,330	1.613,32 875 ✓ 35
068266	AQUISIÇÃO DE Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIK	4,0000	448,330	1.793,32 876 ✓ 36
068267	AQUISIÇÃO DE Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,0000	1.665,170	6.660,68 877 ✓ 37P
068286	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,0000	345,260	1.381,04 878 ✓ 38P
068288	AQUISIÇÃO DE Sensor do ABS posterior(esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC	4,0000	343,330	1.373,32 879 ✓ 39P
068291	AQUISIÇÃO DE Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020 / AN	4,0000	907,620	3.630,48 880 ✓ 40P
068294	AQUISIÇÃO DE Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	20,0000	150,000	3.000,00 881 ✓ 41
068296	AQUISIÇÃO DE Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	4,0000	600,000	2.400,00 882 ✓ 42J
068297	AQUISIÇÃO DE Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO	8,0000	1.242,750	9.942,00 883 ✓ 43
068298	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,0000	907,620	3.630,48 884 ✓ 44P
068299	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO	24,0000	150,000	3.600,00 885 ✓ 45
068303	SERVIÇO DE CÂMBAGEM DAS 02 RODAS TRASEIRAS: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	8,0000	150,000	1.200,00 886 ✓ 46
068304	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 202	8,0000	150,000	1.200,00 887 ✓ 47
068305	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO F	8,0000	403,330	3.226,64 888 ✓ 48
068306	SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA DE FREIO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	8,0000	403,330	3.226,64 889 ✓ 49
068307	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,0000	403,330	1.613,32 890 ✓ 50P
068308	SERVIÇO DE TROCA DE ARO RODA DE FERRO (ARO 14): FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,0000	150,000	1.200,00 891 ✓ 51
068309	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60 AH, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO,	6,0000	102,320	613,92 892 ✓ 52
068310	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE GASOLINA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/AN	6,0000	150,000	900,00 893 ✓ 53
068311	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA INJETORA: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ANO MO	4,0000	403,330	1.613,32 894 ✓ 54
068312	SERVIÇO DE TROCA DE CABO COMANDO EMBREAGEM: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	6,0000	403,330	2.419,98 895 ✓ 55
068313	SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,0000	930,450	3.721,80 896 ✓ 56
068314	SERVIÇO DE TROCA DE CALOTA ARO 14: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	16,0000	102,320	1.637,12 897 ✓ 57
068315	SERVIÇO DE TROCA COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC ANO FAB. 2020/	6,0000	403,330	2.419,98 898 ✓ 58J
068316	SERVIÇO DE TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,0000	448,330	1.793,32 899 ✓ 59P
068354	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 20	20,0000	102,320	2.046,40 900 ✓ 60
068356	SERVIÇO DE TROCA FILTRO DE AR CONDICIONADO: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 202	8,0000	102,320	818,56 901 ✓ 61
068482	Serviço de troca Filtro de combustível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ A	20,0000	150,000	3.000,00 902 ✓ 62
068483	Serviço de troca Filtro de óleo lubrificante: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	20,0000	150,000	3.000,00 903 ✓ 63
068484	Serviço de troca Fusível: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,0000	102,320	3.069,60 904 ✓ 64
068485	Serviço de troca Junta homocinética: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO M	6,0000	403,330	2.419,98 905 ✓ 65
068487	Serviço de troca Kit de embreagem: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	4,0000	959,260	3.837,04 907 ✓ 67
068488	Serviço de troca Lâmpada da lanterna traseira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB.	8,0000	10,750	86,00 908 ✓ 68
068489	Serviço de troca Lâmpada do farol 2 polos: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	8,0000	15,260	122,08 909 ✓ 69
068502	Serviço de Reposição completa do sistema de escapamento: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	4,0000	403,330	1.613,32 921 ✓ 81
068503	Serviço de Reposição completa do sistema de ignição: FIAT MOBI LIKE,	4,0000	403,330	1.613,32 922 ✓ 82

rp112

Laudécia Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	1.0CC, ANO			
068504	Serviço de Reposição completa do sistema de injeção eletrônica: FIAT MOBI LIKE,	4,0000	403,330	1.613,32 923 ✓ 83
068508	Serviço de troca de Tambor de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	4,0000	403,330	1.613,32 927 ✓ 87 P
068509	Serviço de Troca de óleo lubrificante motor a gasolina: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC,	20,0000	403,330	8.066,60 928 ✓ 88
083967	Serviço de troca Lâmpada do pisca: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD	16,0000	104,660	1.674,56 931 ✓ 915
068491	Serviço de troca Lona de freio traseiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	12,0000	959,260	11.511,12 937 ✓ 70 P
068492	Serviço de troca Mangueira saída de água do radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, AN	4,0000	600,000	2.400,00 931 ✓ 71
068493	Serviço de troca Mangueira superior radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2	4,0000	600,000	2.400,00 932 ✓ 72
068494	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta direita: FIAT MOBI LIKE, 1.0C	4,0000	403,330	1.613,32 933 ✓ 73
068495	Serviço de troca Moldura com vidro elétrico porta esquerda: FIAT MOBI LIKE, 1.0	4,0000	403,330	1.613,32 934 ✓ 74
068496	Serviço de troca Parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,0000	403,330	1.613,32 935 ✓ 75
068497	Serviço de troca Partilha de freio dianteiro: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 20	12,0000	656,670	7.880,04 936 ✓ 76 P
068498	Serviço de troca Pivô bandeja de suspensão: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	8,0000	403,330	3.226,64 937 ✓ 77 P
068499	Serviço de troca Radiador: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	4,0000	403,330	1.613,32 938 ✓ 78
068500	Serviço de troca Refil da palheta do limpador de parabrisa: FIAT MOBI LIKE, 1.0	4,0000	102,320	409,28 939 ✓ 79
068501	Serviço de troca Relé: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020.	30,0000	104,660	3.139,80 920 ✓ 80
068505	Serviço de troca Retrovisor: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/ ANO MOD. 2020	4,0000	403,330	1.613,32 924 ✓ 84 P
068506	Serviço de troca Sensor do ABS dianteiro (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE,	4,0000	403,330	1.613,32 925 ✓ 85 P
068507	Serviço de troca Sensor do ABS posterior (esquerdo e direito): FIAT MOBI LIKE,	4,0000	403,330	1.613,32 926 ✓ 86 P
068510	Serviço de troca Vela de ignição com cabo: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020/	4,0000	403,330	1.613,32 929 ✓ 89 P
068511	Serviço de troca Vidro da porta dianteira: FIAT MOBI LIKE, 1.0CC, ANO FAB. 2020	8,0000	403,330	3.226,64 930 ✓ 90
068486	Serviço de troca Kit correia dentada(Correia Dentada, Tensor e Polia): FIAT MOB	8,0000	959,260	7.674,08 906 ✓ 86
			Total :	3.131.810,74

Laudeci Maria Nunes Moreira
 Diretor de Compras
 Decreto Nº 015/2021
 Pref. Mun. de São Domingos do Capim