TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018

TRABALHO REALIZADO EM 5 ESCOLAS DE ANAPU

ANEXOS



ANEXO 2

Unidade Escolar: EMEF SÃO JOSÉ II (ANAPU)

Código do INEP: 15533867

Endereço: Vicinal do Santana – Km 33 **Bairro: Rural**

Município: Anapu **Data da Visita:10/05/2018**

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

As instalações elétricas encontram-se em fase de ampliação, aguardando a Celpa, para colocar em funcionamento as centrais de ar condicionado.

2 – SALAS DE AULA

Revestimentos danificados

Pintura desgastada

Portas danificadas

Lâmpadas ausentes

Forro ausente

Fiações expostas

Mobiliário danificado

Ventilador danificado

Obs.: Todas as salas de aula estão com a pintura danificada

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Obs.: Não há laboratório de informática.

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA

Obs.: Não há biblioteca / sala de leitura.

5 – BANHEIROS

Portas danificadas

Vazamentos

Problemas com vaso(s) sanitário(s) e Equipamentos sanitários insuficientes

Lâmpadas queimadas e forro ausente

6 – REFEITÓRIO

Obs.: Não há refeitório

7 – COZINHA

Fiações expostas e
Existência de ventiladores / Ventilação natural insuficiente

Mobiliário danificado

Botijão de gás em ambiente interno

Tela de proteção na abertura externa ausente

Espaço reduzido

Obs.: Ausência de extintores de incêndio e exaustor.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Obs.: Não há depósito.

9 – QUADRA ESPORTIVA

Obs: Não há quadra esportiva.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)

Fiações expostas

Mobiliário danificado

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)

Revestimentos danificados

Piso danificado

Pintura desgastada

Lâmpadas queimadas

Fiações expostas

12 – SEGURANÇA

Cerca danificada, cerca elétrica ausente e concertina ausente

Obs.: Sistema de CFTV sem gravação.

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio