

JB REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 27.858.425/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	VALOR UNIT.
1.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 80,00
2.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 150,00
3.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 220,00
4.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
5.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 A 22.000 BTUS.	UNID	R\$ 430,00
6.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS.	UNID	R\$ 500,00
7.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 100,00
8.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR PISO TETO CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 220,00
9.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 250,00
10.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 130,00
11.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 250,00
12.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
13.	LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA DE 7.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 80,00
14.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 100,00
15.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 150,00
16.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 230,00
17.	TROCA DE GÁS GELADEIRAS E FREEZER.	UNID	R\$ 250,00
18.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA AR CONDICIONADO SPLIT.	UNID	R\$ 80,00

CNPJ 27.858.425/0001-92

Razão Social Joabe Silva Santos

JB REFRIGERAÇÃO

Contatos (91) 99170-6495

Whatsapp. (94) 99166-8277



JB REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 27.858.425/0001-92

REFRIGERAÇÃO RONDON

CNPJ: 20.255.127/0001-69

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	VALOR UNIT.
1.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 180,00
2.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 150,00
3.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
4.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 400,00
5.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 A 22.000 BTUS.	UNID	R\$ 550,00
6.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS.	UNID	R\$ 650,00
7.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 250,00
8.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR PISO TETO CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
9.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 380,00
10.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 280,00
11.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
12.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 380,00
13.	LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA DE 7.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 60,00
14.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 180,00
15.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 200,00
16.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 280,00
17.	TROCA DE GÁS GELADEIRAS E FREEZER.	UNID	R\$ 380,00
18.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA AR CONDICIONADO SPLIT.	UNID	R\$ 180,00

20.255.127/0001-69
REFRIGERAÇÃO RONDON
RUA N° 51 DE FATIMA, S/N - CENTRO
CEP 68.638-000
RONDON DO PARA - PA
(94) 99240 - 4548


DANIEL DA SILVA PEREIRA

REFRIGERAÇÃO RONDON
CNPJ: 20.255.127/0001-69

ANTÔNIO ARRAIS DA SILVA

CNPJ: 29.746.162/0001-35

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	VALOR UNIT.
1.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 80,00
2.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 150,00
3.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 200,00
4.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 300,00
5.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 A 22.000 BTUS.	UNID	R\$ 400,00
6.	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS.	UNID	R\$ 500,00
7.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 95,00
8.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR PISO TETO CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 200,00
9.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 30.000 A 36.000 BTUS.	UNID	R\$ 250,00
10.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 100,00
11.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 250,00
12.	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS.	UNID	R\$ 280,00
13.	LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA DE 7.000 A 12.000 BTUS.	UNID	R\$ 80,00
14.	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 90,00
15.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 140,00
16.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PISO TETO DE 24.000 BTUS.	UNID	R\$ 230,00
17.	TROCA DE GÁS GELADEIRAS E FREEZER.	UNID	R\$ 200,00
18.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA AR CONDICIONADO SPLIT.	UNID	R\$ 50,00


ANTÔNIO ARRAIS DA SILVA
CNPJ: 29.746.162/0001-35
RUA CAMILO VIANA, 1074 - CENTRO
RONDON DA PARÁ - PA
FONE: (94) 99135-3991

ANTÔNIO ARRAIS DA SILVA
CNPJ: 29.746.162/0001-35