



Memorando nº06/2021-DAF/OBRAS

Bujaru/PA, 13 de maio de 2021.

Ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura de Bujaru. **Dr. Miguel Bernardo da Costa**

Senhor Secretário:

O município de Bujaru, possui algumas bacias hidrográfica, que se comunicam através de córregos e rios que cortam as regiões do município.

Para conseguir o acesso as localidades da Zona Rural, se faz necessário cruzar esses córregos através de pontes, que na sua grande maioria são de madeira, sendo elas:

- 1. Ponte São José;
- 2. Ponte São Sebastião
- 3. Ponte Vilage PINA
- 4. Ponte Santo Amaro
- 5. Ponte São Bento
- 6. Pote Zabumba
- 7. Ponte Puxador
- 8. Ponte Felipe
- 9. Ponte Querepene
- 10. Ponte Ponta de Terra
- 11. Ponte Perequete-Catanheiro
- 12. Ponte Palmeirinha
- 13. Ponte Mateus-baixo Igarapezinho
- 14. Ponte Matapi
- 15. Ponte Mangueirão
- 16. Ponte Januaria
- 17. Ponte Getúlio Mariaí
- 18. Ponte Elísio Castanheiro
- 19. Ponte Chiquinho
- 20. Ponte Deus é amor

Av. Beira Mar, s/n – Centro – Bujaru – Pará – CEP:68670-000





- 21. Ponte Bom Intento
- 22. Ponte Pedreiro
- 23. Ponte Abacate
- 24. Ponte Shakira Traquateua
- 25. Ponte Maturiteua
- 26. Ponte Fábio Traquateua
- 27. Ponte Alto Curimbó
- 28. Ponte Alto Igarapezinho
- 29. Ponte Guajará
- 30. Ponte Sítio Conceição
- 31. Ponte Bom Jardim Ipixuna
- 32. Ponte Antônio Machado
- 33. Ponte Nairo Barata

Devido à falta de manutenção nas pontes, que não foram realizadas pela gestão passada, acarretam-se o desgaste de sua estrutura em razão do grande fluxo de veículos pesados e intempéries. Intensificando mais no período chuvoso da região, visto que o volume de água é maior.

Portanto, as pontes listadas acima precisam ser reconstruídas com **URGÊNCIA**. Para que se possa evitar o isolamento de determinadas vilas e comunidades rurais do município que dependem totalmente deste meio e, evitar o colapso da estrutura da ponte de madeira que podem ocasionar acidentes, entretanto, faz-se necessário a reforma destas pontes de madeira com urgência.

Solicitamos atenção nesse sentido, para melhor qualidade de vida da população de Vila de Santana.

Certos de sermos atendidos, elevamos estima e consideração.

Atenciosamente.

IRAN LESSA BARRA DIRETOR ADMINISTRATIVO





Oficio nº 041/2021/SEOB/PMB

Bujaru/PA, 17 de maio de 2021

Ilustríssima Senhora

MARCIA VALERIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE

Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA.

Nesta.

Assunto: Solicitação de prestação de serviço de Reconstrução de 33(trinta e três) Pontes, localizadas na Zona Rural do Município de Bujaru.

Senhora Secretária.

Honrado em cumprimenta-la, vimos através do presente Instrumento documental, solicitar especial atenção no sentido de que, Vossa Senhoria <u>VIABILIZE</u> o devido procedimento administrativo para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reconstrução de 33(trinta e três) Pontes, localizadas na Zona Rural do Município de Bujaru.

Tal solicitação tem como **justificativa** o município de Bujaru, possuir algumas Bacias Hidrográficas, que se comunicam através de córregos e rios que cortam as regiões do município. Para conseguir acesso as localidades da Zona Rural, se faz necessário cruzar esses córregos através de pontes, que na sua grande maioria são de madeira, sendo elas: 1- Ponte São José; 2- Ponte São Sebastião; 3- Ponte Vilage-PINA; 4- Ponte São Bento; 5- Ponte Santo Amaro; 6- Ponte Zabumba; 7- Ponte Puxador; 8- Ponte Felipe; 9- Ponte Querepene; 10- Ponte Ponta de Terra; 11- Ponte Perequete-Castanheiro; 12- Ponte Palmeirinha; 13- Ponte Mateus – Baixo Igarapezinho; 14- Ponte Matapí; 15- Ponte Mangueirão; 16- Ponte Januária; 17- Ponte Getúlio – Maraí; 18- Ponte Elísio – Castanheiro; 19- Ponte Chiquinho; 20- Ponte Deus é Amor; 21- Ponte Bom Intento; 22- Ponte Pandeiro; 23- Ponte Abacate; 24- Ponte Shakira – Traquateua; 25- Ponte Maturiteua; 26- Ponte Fábio – Traquateua; 27- Ponte Alto Curimbó; 28- Ponte Alto Igarapezinho; 29- Ponte Guajará; 30- Ponte Sítio Conceição; 31- Ponte Bom Jardim-Ipixuna; 32- Ponte Antônio Machado e 33- Ponte Nairo Barata.

Nesse sentido, buscando resguardar o bem-estar, a segurança e a qualidade no atendimento do serviço prestado pela SEOB a todos os cidadãos, é que rogamos o **ENCAMINHAMENTO** do procedimento acima explanado a Vossa Senhoria.

Ademais, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto e, desejamos sinceras estimas e consideração e respeito.

Atenciosamente,

MIÇUEL BERNARDO DA COSTA

SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BUJARU/PA



Oficio nº 019/2021/SEOB/PMB

Bujaru/PA, 20 de maio de 2021

Ilustríssima Senhora

MARCIA VALERIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE

Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA.

Nesta.

Assunto: Solicitação de construção de 20 (Vinte) estruturas de reservatórios em concreto no Município de Bujaru.

Senhora Secretária,

Honrado em cumprimenta-la, vimos através do presente Instrumento documental, solicitar especial atenção no sentido de que, Vossa Senhoria <u>VIABILIZE</u> o devido procedimento administrativo para a construção de 20 (Vinte) estruturas de reservatórios em concreto no Município de Bujaru.

Tal solicitação tem como **justificativa** a necessidade de construção de 20 (Vinte) estruturas em concreto dos reservatórios que até o presente momento encontra-se com sua estrutura em madeira, e como não houve manutenção na gestão passada acarretaram-se o desgaste em razão do tempo e intempéries, intensificando-se mais no período chuvoso da região.

Portanto, os reservatórios precisam ser construídos com uma estrutura de concreto, para que se possa evitar o colapso da estrutura de madeira que está deteriorada, podendo causar acidentes e deixar as vilas e comunidades rurais do município de Bujaru sem água potável, entretanto, faz-se necessário a construção das estruturas desses reservatórios de concreto com urgência. São elas:

- 1. Reservatório 10.000L (Taperaçu)
- 2. Reservatório 10.000L (Patauateua)
- 3. Reservatório 10.000L (Cocal)
- 4. Reservatório 10.000L (São Lopes)
- 5. Reservatório 5.000L (Igarapezinho)
- 6. Reservatório 5.000L (Ponço- Traquateua)
- 7. Reservatório 5.000L (Arena Mix)
- 8. Reservatório 5.000L (Vila Nova- Guajara Miri)

All .



- 9. Reservatório 5.000L (Vila do Curaua- Ramal São Bento)
- 10. Reservatório 5.000L (Vila do Papa Açucar)
- 11. Reservatório 5.000L (KM 17- Entrada do Ramal)
- 12. Reservatório 5.000L (Taco- Poeirão)
- 13. Reservatório 5.000L (Ramal da Santana- Seu Dico)
- 14. Reservatório 5.000L (Siveno- Traquateua)
- 15. Reservatório 5.000L (Sergio-Irmão do Rose)
- 16. Reservatório 5.000L (Kaiti- Cavalinho)
- 17. Reservatório 5.000L (Dona Saba-Traquateua)
- 18. Reservatório 5.000L (Pratinha)
- 19. Reservatório 5.000L (Pedreira KM 23- Chiquinho)
- 20. Reservatório 20.000L (KM 22)

Nesse sentido, buscando resguardar o bem-estar, a segurança e a qualidade no atendimento do serviço prestado pela SEOB a todos os cidadãos, é que rogamos o **ENCAMINHAMENTO** do procedimento acima explanado a Vossa Senhoria.

Ademais, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto e, desejamos sinceras estimas e consideração e respeito.

Atenciosamente.

MIGUEL BERNARDO DA COSTA

SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BUJARU/PA



Memo.08/2021-SEOB/PMB

Bujaru/PA, 19 de maio de 2021

Do: Departamento de Engenharia

Para: Secretário Municipal de Obras de Infraestrutura de Bujaru/PA.

Sr. Miguel Bernardo da Costa

Senhor Secretário,

Vimos através do presente instrumento documental explanar a necessidade de construção de 20 (Vinte) estruturas em concreto dos reservatórios que até o presente momento encontra-se com sua estrutura em madeira, e como não houve manutenção na gestão passada acarretaram-se o desgaste em razão do tempo e intempéries, intensificando-se mais no período chuvoso da região..

Portanto, os reservatórios precisam ser construídos com uma estrutura de concreto, para que se possa evitar o colapso da estrutura de madeira que está deteriorada, podendo causar acidentes e deixar as vilas e comunidades rurais do município de Bujaru sem água potável, entretanto, fazse necessário a construção das estruturas desses reservatórios de concreto com urgência. São elas:

- 1. Reservatório 10.000L (Taperaçu)
- 2. Reservatório 10.000L (Patauateua)
- 3. Reservatório 10.000L (Cocal)
- 4. Reservatório 10.000L (São Lopes)
- 5. Reservatório 5.000L (Igarapezinho)
- 6. Reservatório 5.000L (Ponço-Traquateua)
- 7. Reservatório 5.000L (Arena Mix)
- 8. Reservatório 5.000L (Vila Nova-Guajara Miri)
- 9. Reservatório 5.000L (Vila do Curaua- Ramal São Bento)
- 10. Reservatório 5.000L (Vila do Papa Açucar)
- 11. Reservatório 5.000L (KM 17- Entrada do Ramal)
- 12. Reservatório 5.000L (Taco-Poeirão)
- 13. Reservatório 5.000L (Ramal da Santana- Seu Dico)
- 14. Reservatório 5.000L (Siveno-Traquateua)
- 15. Reservatório 5.000L (Sergio-Irmão do Rose)
- 16. Reservatório 5.000L (Kaiti- Cavalinho)
- 17. Reservatório 5.000L (Dona Saba-Traquateua)
- 18. Reservatório 5.000L (Pratinha)
- 19. Reservatório 5.000L (Pedreira KM 23- Chiquinho)



20. Reservatório 20.000L (KM 22)

Bujaru/PA, 28 de julho de 2021.

Ademais, desejamos estima e consideração.

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil