

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ESTIMADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	W. S PEREIRA	FRANCISCO IDEVAL	J. F. MONTEIRO	Valor Estimado (em R\$)	
				V. UNIT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONCERTO DE FREEZER							
1.1	TROCA DO RELÉ	UNID	30	R\$ 78,00	R\$ 70,00	R\$ 76,50	R\$ 74,83	R\$ 2.244,90
1.2	TROCA DO TERMOSTATO	UNID	30	R\$ 88,00	R\$ 75,60	R\$ 80,00	R\$ 81,20	R\$ 2.436,00
1.3	REPOSIÇÃO DO GÁS	UNID	15	R\$ 275,00	R\$ 252,00	R\$ 280,00	R\$ 269,00	R\$ 4.035,00
1.4	TROCA DO COMPRESSOR	UNID	13	R\$ 767,00	R\$ 700,00	R\$ 750,00	R\$ 739,00	R\$ 9.607,00
1.5	PINTURA E LANTERNAGEM (GERAL)	UNID	25	R\$ 450,00	R\$ 420,00	R\$ 465,00	R\$ 445,00	R\$ 11.125,00
1.6	TROCA DE FUNDO EM FREEZER	UNID	10	R\$ 226,50	R\$ 224,00	R\$ 245,00	R\$ 231,83	R\$ 2.318,30
1.7	TROCA DE BORRACHAS DO FREEZER	UNID	17	R\$ 151,00	R\$ 140,00	R\$ 155,70	R\$ 148,90	R\$ 2.531,30
1.8	TROCA DE VENTILADOR DO FREEZER	UNID	20	R\$ 116,00	R\$ 112,00	R\$ 125,00	R\$ 117,67	R\$ 2.353,40
1.9	TROCA DE ROLDANA DO FREEZER	UNID	20	R\$ 38,00	R\$ 35,00	R\$ 48,00	R\$ 40,33	R\$ 806,20
1.10	TROCA DE CONDENSADOR	UNID	15	R\$ 101,00	R\$ 91,00	R\$ 110,00	R\$ 100,67	R\$ 1.510,05
2	CONCERTO DE BEBEDOUROS							

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	W. S PEREIRA	FRANCISCO IDEVAL	J. F. MONTEIRO	Valor Estimado (em R\$)	
				V. UNIT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2.1	TROCA DO VENTILADOR DO BEBEDOURO INDUSTRIAL	UNID	5	R\$ 118,00	R\$ 112,00	R\$ 119,90	R\$ 116,63	R\$ 583,15
2.2	PINTURA E LANTERNAGEM DO BEBEDOURO INDUSTRIAL	UNID	7	R\$ 362,00	R\$ 350,00	R\$ 374,00	R\$ 362,00	R\$ 2.534,00
2.3	PINTURA E LANTERNAGEM DO BEBEDOURO DE GARRAFA	UNID	5	R\$ 290,00	R\$ 280,00	R\$ 300,00	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
2.4	TROCA DE RELÉ DO BEBEDOURO	UNID	20	R\$ 75,00	R\$ 70,00	R\$ 82,00	R\$ 75,67	R\$ 1.513,40
2.5	TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO	UNID	15	R\$ 78,80	R\$ 75,60	R\$ 85,00	R\$ 79,80	R\$ 1.197,00
2.6	REPOSIÇÃO DE GAS NO BEBEDOURO	UNID	25	R\$ 227,90	R\$ 224,00	R\$ 230,50	R\$ 227,47	R\$ 5.686,75
2.7	TROCA DE COMPRESSOR DO BEBEDOURO	UNID	10	R\$ 450,00	R\$ 420,00	R\$ 480,00	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
2.8	TROCA DE TORNEIRAS DO BEBEDOURO	UNID	60	R\$ 17,90	R\$ 16,80	R\$ 18,90	R\$ 17,87	R\$ 1.072,20
2.9	TROCA DE CALHA DO BEBEDOURO	UNID	15	R\$ 118,00	R\$ 112,00	R\$ 122,00	R\$ 117,33	R\$ 1.759,95
2.10	TROCA DO FILTRO GRANDE DO BEBEDOURO	UNID	9	R\$ 107,60	R\$ 98,00	R\$ 110,00	R\$ 105,20	R\$ 946,80
2.11	TROCA DO PÉ DE APOIO DO BEBEDOURO	UNID	11	R\$ 77,00	R\$ 63,00	R\$ 80,00	R\$ 73,33	R\$ 806,63
2.12	TROCA DO FILTRO PEQUENO DO BEBEDOURO	UNID	18	R\$ 55,00	R\$ 49,00	R\$ 62,00	R\$ 55,33	R\$ 995,94
2.13	LIMPEZA DO BEBEDOURO	UNID	17	R\$ 60,00	R\$ 49,00	R\$ 65,00	R\$ 58,00	R\$ 986,00
VALOR TOTAL ESTIMADO								R\$ 62.998,97