



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 384/2018 SMSS-GS

Novo Repartimento – PA, 13 de Março de 2018

A: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sr. Denison Resplandes
MD. Presidente da CPL - PMNR
Novo Repartimento - PA

20180313002



Senhor Coordenador,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, a adesão da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2018007** do Fundo Municipal de Educação para o Fundo Municipal de Saúde, da empresa **AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME**. Tendo em vista a necessidade dessa secretaria de alguns itens específicos encontrados nessa ata.

Em anexo encontra-se tabela descritiva com número do item, descrição do produto, quantidade, valor unitário e valor total.

Dotações Orçamentaria –
Vigilância Sanitária 2068
Vigilância Epidemiológica 2069
Gestão da Secretaria de Saúde 2040
Manutenção do Hospital municipal 2035
Samu 2066
UPA 2059
TFD 2045
Ações da Atenção Básica 2056

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
INTERINO
Port. nº 0492/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Interino
Portaria nº 0492/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 384/2018 SMSS-GS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Conserto/Remendo de pneu de moto BROS	SERVIÇO	100	17,50	1.750,00
00004	Conserto/Remendo de pneu de CAMIONETE	SERVIÇO	20	30,00	600,00
00007	Desempeno BROS 150	SERVIÇO	45	275,00	12.375,00
00011	Lubrificação BROS 150	SERVIÇO	45	70,00	3.150,00
00012	Mecanica e teorno em geral moto BROS	HORA	20	90,00	1.800,00
00014	Mecanica e torno em geral CAMIONETE	HORA	300	30,00	9.000,00
00017	Remendo	MÊS	20	30,00	600,00
00027	Serviço Alinhamento de rodas HILUX	SERVIÇO	18	50,00	900,00
00029	Serviço Balanceamento de rodas HILUX	SERVIÇO	18	60,00	1.080,00
00032	Serviço carter de rodas HILUX	SERVIÇO	18	100,00	1.800,00
00036	Serviço de troca de anéis BROS 150	SERVIÇO	20	120,00	2.400,00
00037	Serviço de troca de camisa BROS 150	SERVIÇO	20	120,00	2.400,00
00038	Serviço de troca de embreagem BROS 150	SERVIÇO	20	100,00	2.000,00
00039	Serviço de troca de faróis BROS 150	SERVIÇO	20	15,00	300,00
00040	Serviço de troca de piscas BROS 150	SERVIÇO	20	10,00	200,00
00041	Serviço de troca de pistão BROS 150	SERVIÇO	20	120,00	2.400,00
00042	Serviço de troca de raios BROS 150	SERVIÇO	20	40,00	800,00
00043	Serviço de troca de relação BROS 150	SERVIÇO	20	40,00	800,00
00044	Serviço de troca de tambor de freios BROS 150	SERVIÇO	20	40,00	800,00
00045	Serviço de troca de válvulas BROS 150	SERVIÇO	20	100,00	2.000,00
00060	Serviço parte elétrica BROS 150	SERVIÇO	45	35,00	1.575,00
00062	Serviço parte elétrica e solda elétrica CAMIONETE	HORA	200	40,00	8.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



00064	Serviço parte elétrica e solda elétrica moto BROS	HORA	200	70,00	14.000,00
00076	Serviços de revisão BROS 150	SERVIÇO	45	120,00	5.400,00
00077	Serviços de troca de válvulas BROS 150	SERVIÇO	20	60,00	1.200,00
00101	Substituição balança inferior HILUX	SERVIÇO	10	90,00	900,00
00103	Substituição balança superior HILUX	SERVIÇO	10	80,00	800,00
00105	Substituição barra de direção HILUX	SERVIÇO	10	150,00	1.500,00
00107	Substituição batente suspensão dianteira HILUX	SERVIÇO	10	60,00	600,00
00109	Substituição batente suspensão trazeira HILUX	SERVIÇO	10	60,00	600,00
00130	Substituição buchas do feixe de molas HILUX	SERVIÇO	10	70,00	700,00
00135	Substituição camisa motor HILUX	SERVIÇO	08	545,00	4.360,00
00138	Substituição cárter óleo motor HILUX	SERVIÇO	06	275,00	1.650,00
00143	Substituição cilindro de roda HILUX	SERVIÇO	10	50,00	500,00
00145	Substituição cilindro mestre de freio HILUX	SERVIÇO	10	90,00	900,00
00152	Substituição correia alternador HILUX	SERVIÇO	10	70,00	700,00
00156	Substituição correia comando válvula HILUX	SERVIÇO	10	345,00	3.450,00
00159	Substituição coxim cambio HILUX	SERVIÇO	10	120,00	1.200,00
00180	Substituição feixe molas HILUX	SERVIÇO	10	120,00	1.200,00
00181	Substituição filtro HILUX	SERVIÇO	18	20,00	360,00
00183	Substituição filtro de ar HILUX	SERVIÇO	10	20,00	200,00
00185	Substituição filtro de combustível HILUX	SERVIÇO	10	20,00	200,00
00187	Substituição filtro óleo HILUX	SERVIÇO	10	20,00	200,00
00191	Substituição Flexível de freio Diant. HILUX	SERVIÇO	10	40,00	400,00
00193	Substituição Flexível de freio Traseiro HILUX	SERVIÇO	10	40,00	400,00
00196	Substituição hidrovacu de freio HILUX	SERVIÇO	10	180,00	1.800,00
00200	Substituição jogo de cabo de freio direito HILUX	SERVIÇO	10	120,00	1.200,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



00202	Substituição jogo de cabo de freio esquerdo HILUX	SERVIÇO	10	120,00	1.200,00
00204	Substituição jogo de cabos de freio HILUX	SERVIÇO	10	120,00	1.200,00
00205	Substituição jogo de sapatas de freio HILUX	SERVIÇO	10	100,00	1.000,00
00208	Substituição jogo pastilha freio HILUX	SERVIÇO	08	60,00	480,00
00215	Substituição hit embreagem HILUX	SERVIÇO	10	400,00	4.000,00
00219	Substituição mangote radioador HILUX	SERVIÇO	10	60,00	600,00
00225	Substituição mola suspensão Dianteira HILUX	SERVIÇO	10	80,00	800,00
00227	Substituição pinça de freio HILUX	SERVIÇO	15	70,00	1.050,00
00231	Substituição pistão motor HILUX	SERVIÇO	06	400,00	2.400,00
00236	Substituição polia alternador HILUX	SERVIÇO	10	180,00	1.800,00
00238	Substituição polia correia comando HILUX	SERVIÇO	10	280,00	2.800,00
00240	Substituição polia motor HILUX	SERVIÇO	10	290,00	2.900,00
00242	Substituição radiador HILUX	SERVIÇO	10	200,00	2.000,00
00245	Substituição reparo da pinça de freio HILUX	SERVIÇO	15	40,00	600,00
00248	Substituição reparo de molas da sapata de freio HILUX	SERVIÇO	10	40,00	400,00
00250	Substituição reservatório água radiador HILUX	SERVIÇO	10	30,00	300,00
00258	Substituição retetor roda HILUX	SERVIÇO	08	50,00	400,00
00261	Substituição rolamento motor partida HILUX	SERVIÇO	10	70,00	700,00
00265	Substituição rolamento roda HILUX	SERVIÇO	08	80,00	640,00
00267	Substituição sensor rotação HILUX	SERVIÇO	10	180,00	1.800,00
00269	Substituição Tambor de freio HILUX	SERVIÇO	10	55,00	550,00
00273	Substituição tensionador correia alternador HILUX	SERVIÇO	10	100,00	1.000,00
00284	Substituição válvula block HILUX	SERVIÇO	10	220,00	2.200,00
00286	Substituição válvula termostática HILUX	SERVIÇO	10	130,00	1.300,00
00290	Troca de bico do pneu de CAMIONETE	SERVIÇO	20	40,00	800,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



00292	Troca de bico do pneu de moto BROS	SERVIÇO	100	10,00	1.000,00
00294	Troca de óleo BROS 150	SERVIÇO	45	15,00	675,00
00296	Troca de pneus de CAMIONETE	SERVIÇO	20	20,00	400,00
00298	Troca de pneus de moto BROS	SERVIÇO	50	15,00	750,00
00301	Vulcanização em pneu de CAMIONETE	SERVIÇO	20	90,00	1.800,00
00303	Vulcanização em pneu de moto BROS	SERVIÇO	100	30,00	3.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 141.695,00




PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Interino
Portaria nº 0492/2018-GP