



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180885

Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 20180885, que fazem entre si o município de NOVO REPARTIMENTO, por intermédio da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

O Município de NOVO REPARTIMENTO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AVENIDA CUPUACU QD-1A Nº 198, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 09.555.110/0001-94, representado pelo Sr. PAULO GEOVANI SILVA SOUSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO, portador do CPF nº 916.717.522-87, residente na Av. Araponga 16, Qd 26, e de outro lado a licitante AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 14.497.165/0001-25, estabelecida na RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 177, VL TUCURUI, Novo Repartimento-PA, CEP 68473-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por ISMAEL LUCIANO ZAMMATARO, residente na RD. TRANSAMAZONICA KM 177, CENTRO, Novo Repartimento-PA, CEP 68473-000, portador do(a) CPF 380.088.312-00, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão Presencial SRP n.º 9/2018-019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviços na Manutenção em veículos em geral para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Novo Repartimento..
2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão Presencial SRP nº 9/2018-019 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019673	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019674	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
019675	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
019676	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONT IER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
019677	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRONT IER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
019678	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	55,000	165,00
019679	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	60,000	180,00
019682	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	30,000	90,00
019684	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019686	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	60,000	180,00
019691	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	60,000	180,00
019695	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	50,000	150,00
019698	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	1,00	40,000	40,00
019700	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
019704	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	3,00	50,000	150,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



019707	R - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019710	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019712	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	450,000	900,00
019713	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	3,00	45,000	135,00
019714	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
019715	R - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER - Marca	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
019718	.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NISS	SERVIÇO	3,00	40,000	120,00
019720	AN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
019723	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN F	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019726	RONTIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN FR	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019728	ONTIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER - M	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
019731	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	2,00	115,000	230,00
019745	R - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	2,00	70,000	140,00
019748	R - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
019753	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	5,00	80,000	400,00
019761	R - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRONT	SERVIÇO	3,00	170,000	510,00
019763	IER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD	SERVIÇO	3,00	120,000	360,00
019765	O NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER - Marca.	SERVIÇO	3,00	10,000	30,00
019767	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	3,00	100,000	300,00
019771	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER - M	SERVIÇO	2,00	75,000	150,00
019773	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
019776	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTI	SERVIÇO	3,00	10,000	30,00
019788	ER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
019789	a.: UTOVEL SUBSTITUIÇÃO RADIADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
019792	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
019794	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
019801	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER - Mar	SERVIÇO	2,00	75,000	150,00
019802	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	2,00	240,000	480,00
019803	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	2,00	210,000	420,00
019804	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	2,00	45,000	90,00
019805	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN F	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019807	RONTIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
019808	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER - Marca.: A	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
019826	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRON	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
019828	TIER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PARABRISA NISSAN FRONTIER - Marca.: AU	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
019830	TOVEL SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
019832	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
019846	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
019850	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER - Mar	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
019853	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	2,00	75,000	150,00
019861	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
019863	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER - Mar	SERVIÇO	2,00	292,500	585,00
019868	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
019869	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
019871	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER - Marca.: AU	SERVIÇO	1,00	330,000	330,00
019888	TOVEL SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL NISSAN FRONTIER - Mar	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
019890	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER - Marca	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
019892	.: AUTOVEL SUBSTUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	1,00	280,000	280,00
019908	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
019919	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONT	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
019920	IER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FILTRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



019923	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
019925	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
019932	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	40,000	120,00
019933	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	30,000	90,00
019934	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
019935	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
019936	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
019938	SUBSTITUIÇÃO TURBINA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	160,000	160,00
019939	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
019943	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019944	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
019945	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
019946	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
019947	SUBSTITUIÇÃO CARDAN NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
019949	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
019950	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	70,000	280,00
019951	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	90,000	360,00
019952	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTÁTICA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	60,000	60,00
019954	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
019955	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	50,000	50,00
019956	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	25,000	25,00
019957	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
019967	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	70,000	700,00
019968	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
019969	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
019970	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
019971	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
019972	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
019973	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
019974	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
019975	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	80,000	1.200,00
019976	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	80,000	1.200,00
019977	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	70,000	1.050,00
019978	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	60,000	900,00
019979	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	60,000	900,00
019980	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
019981	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
019982	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
019983	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	70,000	700,00
019984	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	450,000	2.700,00
019985	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
019986	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	100,000	1.000,00
019987	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	50,000	750,00
019988	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
019989	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	80,000	1.200,00
019990	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
019991	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
019992	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	200,000	1.000,00
019993	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	180,000	900,00
019995	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUELO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
019996	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
019997	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	233,350	2.333,50
019998	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	150,000	1.500,00
019999	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	120,000	1.800,00
020000	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
020001	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020003	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020004	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	100,000	1.000,00
020005	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	5,000	75,00
020006	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
020007	REVISÃO ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020008	REVISÃO NOS FREIOS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	300,000	3.000,00
020009	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	600,000	4.800,00
020010	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	400,000	3.200,00
020011	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020012	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	80,000	400,00
020013	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020014	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	200,000	1.600,00
020015	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
020016	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	300,000	2.400,00
020017	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	8,00	250,000	2.000,00
020018	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	15,00	40,000	600,00
020019	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020020	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020021	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	150,000	1.500,00
020022	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
020023	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
020025	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	25,00	50,000	1.250,00
020026	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	25,00	50,000	1.250,00
020027	SERVIÇO CÂMBIO DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	60,000	900,00
020028	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020029	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	100,000	1.000,00
020030	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
020031	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020032	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	350,000	2.100,00
020033	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
020034	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	150,000	750,00
020035	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	15,000	225,00
020036	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
020037	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO BLOCO MOTOR HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	3,00	400,000	1.200,00
020038	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020039	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO CABECOTE HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	300,000	1.500,00
020040	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020041	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO EIXO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	200,000	1.000,00
020042	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	450,000	2.700,00
020044	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	5,00	300,000	1.500,00
020045	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020046	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	500,000	2.500,00
020047	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020048	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	8,00	160,000	1.280,00
020049	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
020050	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
020051	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
020052	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREGUE HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020053	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
020054	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	200,000	1.000,00
020055	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTÍVEL HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	200,000	1.000,00
020056	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	5,00	350,000	1.750,00
020057	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020058	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTÍVEL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	200,000	1.600,00
020059	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020060	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	300,000	1.800,00
020061	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020062	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	300,000	1.800,00
020063	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	260,000	1.300,00
020064	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020065	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	250,000	1.250,00
020066	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020067	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	9,00	300,000	2.700,00
020068	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
020069	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020070	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	ALQUEIRE	2,00	450,000	900,00
020071	SERVIÇO DE SOLDAR NO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020072	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020073	SERVIÇO DE SOLDAR CANO AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020074	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020075	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	25,00	40,000	1.000,00
020076	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020077	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	300,000	1.200,00
020078	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
020079	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER - M	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020081	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD RA	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020082	NGER - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX - Mar	SERVIÇO	5,00	300,000	1.500,00
020083	ca.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT	SERVIÇO	5,00	200,000	1.000,00
020084	. HILUX - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD RAN	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020085	GER - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ.	SERVIÇO	5,00	100,000	500,00
020086	HILUX - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER - Marc	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020087	a.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT.	SERVIÇO	5,00	300,000	1.500,00
020088	DIR. HILUX - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER -	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020089	Marc.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT	SERVIÇO	5,00	250,000	1.250,00
020090	ESQ. HILUX - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. H	SERVIÇO	5,00	250,000	1.250,00
020092	ILUX - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.HIL	SERVIÇO	5,00	220,000	1.100,00
020093	UX - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	5,00	80,000	400,00
020094	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
020095	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	100,000	1.000,00
020096	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER -	SERVIÇO	12,00	80,000	960,00
020097	Marc.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	150,000	1.500,00
020098	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGER	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020099	- Marca.: AUTOVEL REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX - Marca.: AUT	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020100	OVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGER	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
020101	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020102	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020103	O FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX - Marc	SERVIÇO	4,00	200,000	800,00
020104	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
020105	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	180,000	1.800,00
020106	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	100,000	1.000,00
020107	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER - Marca.: AU	SERVIÇO	8,00	10,000	80,00
020108	TOVEL SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX -	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020109	Marc.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER - Mar	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020110	ca.: AUTOVEL SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX -	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020111	Marc.: AUTOVEL SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX -	SERVIÇO	4,00	250,000	1.000,00
020112	Marc.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER - Marc	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020113	a.: AUTOVEL SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX - Marca	SERVIÇO	4,00	300,000	1.200,00
020114	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER -	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020115	Marc.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX - Marca.	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020116	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER	SERVIÇO	4,00	10,000	40,00
020117	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX - Marca.:	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020118	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX - Marca.	SERVIÇO	15,00	35,000	525,00
020119	: AUTOVEL REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00
020120	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX - Marc	SERVIÇO	15,00	40,000	600,00
020121	a.: AUTOVEL REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	140,000	560,00
020122	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	150,000	1.500,00
020123	REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	250,000	1.500,00
020124	SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
020125	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	250,000	2.500,00
020126	REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	800,000	6.400,00
020127	REVISÃO BICO INJETOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	250,000	2.500,00
020129	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	15,00	80,000	1.200,00
020130	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	15,00	120,000	1.800,00
020131	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020132	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020133	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	180,000	900,00
020134	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020135	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020136	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	80,000	1.200,00
020137	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	50,000	750,00
020138	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX - Marca.: AU	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020139	TOVEL SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	40,000	600,00
020140	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	220,000	1.100,00
020141	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020142	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020143	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020144	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX - Marca.	SERVIÇO	8,00	300,000	2.400,00
020145	: AUTOVEL SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX - Marca.:	SERVIÇO	10,00	250,000	2.500,00
020153	AUTOVEL REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	550,000	1.650,00
020155	REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	300,000	1.800,00
020156	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020157	AUTOVEL						
020158	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00		
020159	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00		
020160	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00		
020161	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00		
020162	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00		
020163	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00		
020164	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00		
020165	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00		
020166	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00		
020167	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00		
020168	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00		
020169	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00		
020170	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00		
020171	SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14,00	60,000	840,00		
020172	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00		
020173	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00		
020174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00		
020175	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00		
020176	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00		
020177	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00		
020178	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00		
020179	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020180	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020181	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	600,000	1.200,00		
020182	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00		
020183	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00		
020184	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00		
020185	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00		
020186	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00		
020187	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIAGUA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00		
020188	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00		
020189	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	220,000	440,00		
020190	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	250,000	750,00		
020191	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00		
020192	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00		
020193	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020194	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00		
020195	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	800,000	1.600,00		
020196	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00		
020197	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00		
020198	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00		
020199	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00		
020200	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00		
020201	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00		
020202	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00		
020203	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00		
020204	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00		
020205	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020206	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020207	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020208	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020209	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020210	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020211	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020212	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020214	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020215	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020217	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020218	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020219	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020220	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00		
020221	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00		
020222	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00		
020223	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00		



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020224	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER - Marc	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
020225	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER - Marca.	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020226	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
020227	- Marca.: AUTOVEL				
020227	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020228	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER - Marca.: AU	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020229	TOVEL				
020229	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER - Marca.: A	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020230	UTOVEL				
020230	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FORD R	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020231	ANGER - Marca.: AUTOVEL				
020231	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FORD R	SERVIÇO	1,00	20,000	20,00
020232	ANGER - Marca.: AUTOVEL				
020232	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD R	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020233	ANGER - Marca.: AUTOVEL				
020233	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020234	- Marca.: AUTOVEL				
020234	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FORD RANGER -	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020235	Marca.: AUTOVEL				
020235	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FORD RANGER -	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020236	Marca.: AUTOVEL				
020236	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FORD RANGER -	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020238	Marca.: AUTOVEL				
020238	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020239	- Marca.: AUTOVEL				
020239	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020241	OVEL				
020241	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
020242	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020244	UTOVEL				
020244	REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	250,000	750,00
020246	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020248	: AUTOVEL				
020248	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020250	AUTOVEL				
020250	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER - Marca.: AU	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
020252	TOVEL				
020252	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
020257	AUTOVEL				
020257	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020262	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020268	AUTOVEL				
020268	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020270	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020271	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020273	OVEL				
020273	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER - Mar	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020274	ca.: AUTOVEL				
020274	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020276	OVEL				
020276	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020277	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	50,000	50,00
020278	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO FORD RANGER - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020280	UTOVEL				
020280	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER -	SERVIÇO	3,00	500,000	1.500,00
020282	Marca.: AUTOVEL				
020282	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020283	AUTOVEL				
020283	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER - M	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
020286	arca.: AUTOVEL				
020286	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON - Ma	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020287	rca.: AUTOVEL				
020287	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON - Mar	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020288	ca.: AUTOVEL				
020288	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON - Marca.	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020289	: AUTOVEL				
020289	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITO	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020290	N - Marca.: AUTOVEL				
020290	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITO	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020291	N - Marca.: AUTOVEL				
020291	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020292	OVEL				
020292	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020293	UTOVEL				
020293	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON - Marca.	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020294	: AUTOVEL				
020294	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020295	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020296	UTOVEL				
020296	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020297	OVEL				
020297	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020298	a.: AUTOVEL				
020298	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020299	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020300	UTOVEL				
020300	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON -	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020301	Marca.: AUTOVEL				
020301	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020302	AUTOVEL				
020302	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020303	AUTOVEL				
020303	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON - Marca.: AU	SERVIÇO	2,00	450,000	900,00
020304	TOVEL				
020304	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO - Ma	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020305	rca.: AUTOVEL				
020305	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020306	AUTOVEL				
020306	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO - Mar	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020307	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON - SERVIÇO	4,00	100,000	400,00
020308	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DUCATO - Marca.: SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020309	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON - Marca.: SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020310	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DUCAT SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020311	0 - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L20 SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020312	0 TRITON - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DUCAT SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020314	0 - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200 TR SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020315	ITON - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 TRI SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020316	TON - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON - Marc SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020317	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DUCATO - Marca.: AUT SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020318	OVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON - SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020319	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DUCATO - Marca.: A SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020321	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON - Marca.: SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020322	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON - SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020323	Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITON SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020324	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITON SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
020325	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020326	0 L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON - Marca.: AU SERVIÇO	6,00	15,000	90,00
020327	TOVEL SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON - Mar SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020328	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DUCATO - Marca. SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020329	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON - Marc SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020330	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON - SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020331	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
020332	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVE SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020333	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DUCATO - Marca.: A SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020334	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT DUCATO - Marca.: AU SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020335	TOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DUCATO - Marc SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020336	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTO SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020337	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: A SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020338	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DUCATO - SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020339	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DUCATO - Marca.: SERVIÇO	1,00	60,000	60,00
020340	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	4,00	140,000	560,00
020341	REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	4,00	140,000	560,00
020342	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DUCATO - Marca.: SERVIÇO	1,00	60,000	60,00
020343	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO - Marca.: AU SERVIÇO	2,00	450,000	900,00
020344	TOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DUCATO - Marca.: SERVIÇO	6,00	45,000	270,00
020345	AUTOVEL REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	3,00	250,000	750,00
020347	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DUCATO - SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020348	Marca.: AUTOVEL REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	6,00	600,000	3.600,00
020349	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020350	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020351	DUCATO - Marca.: AUTOVEL REVISÃO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOV SERVIÇO	2,00	600,000	1.200,00
020352	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON - Marca.: SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020353	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020354	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON - Marca.: SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020355	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO - M SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020356	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTO SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020357	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DU SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020358	CATO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON - Marca.: SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020359	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUC SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020360	ATO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON - SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
020361	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020362	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO - Marc SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
020363	a.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON - Marca SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020364	.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO - SERVIÇO	1,00	120,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020365	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020366	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO -	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020367	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
020368	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020369	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020370	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020371	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	180,000	540,00
020372	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020375	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
020376	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020377	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
020378	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
020379	SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020380	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020381	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	160,000	800,00
020382	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	20,000	120,00
020383	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020385	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
020386	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
020387	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020388	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020389	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	10,000	80,00
020390	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020391	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
020392	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020393	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	15,000	180,00
020394	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020395	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
020396	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
020397	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020398	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020399	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	800,000	1.600,00
020400	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020401	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	600,000	1.800,00
020402	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	400,000	1.200,00
020403	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020404	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00
020405	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	100,000	100,00
020406	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00
020407	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020408	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020409	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
020410	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020411	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020412	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIAGUA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
020413	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020414	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020415	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020416	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020417	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020418	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
020419	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
020420	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020421	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020422	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020423	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020424	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020425	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
020426	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	500,000	1.000,00
020427	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	5,00	15,000	75,00
020428	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020430	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020431	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020432	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	59,000	295,00
020433	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	50,000	600,00
020434	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020435	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020436	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
020437	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	160,000	800,00
020438	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020439	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020440	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020441	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020442	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
020443	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020444	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
020446	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
020447	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020448	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020449	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020450	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020451	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020452	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
020453	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020455	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020457	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020458	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	5,00	140,000	700,00
020459	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020460	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020461	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020462	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
020463	SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020464	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2,00	160,000	320,00
020465	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020466	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TR ITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020467	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 T RITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020468	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMP. CARROCERIA L200 T RITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
020469	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020470	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
020471	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
020472	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020473	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020474	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020475	SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00
020476	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020477	REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	3,00	250,000	750,00
020478	REVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020480	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
020481	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	100,000	400,00
020482	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
020483	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
020484	SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020485	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	AUTOVEL					
020486	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
020487	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00	
020488	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	4,00	100,000	400,00	
	OVEL					
020489	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON - Mar	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00	
	ca.: AUTOVEL					
020490	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00	
	OVEL					
020491	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00	
020492	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00	
020493	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00	
	UTOVEL					
020494	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00	
	UTOVEL					
020495	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON -	SERVIÇO	2,00	600,000	1.200,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020496	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON - M	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00	
	arca.: AUTOVEL					
020497	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	2,00	600,000	1.200,00	
	UTOVEL					
020499	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	1,00	600,000	600,00	
	: AUTOVEL					
020500	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	1,00	280,000	280,00	
	: AUTOVEL					
020501	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO - Mar	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00	
	ca.: AUTOVEL					
020502	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO - Ma	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00	
	rca.: AUTOVEL					
020503	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00	
	OVEL					
020504	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
	: AUTOVEL					
020505	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00	
	AUTOVEL					
020506	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO -	SERVIÇO	4,00	200,000	800,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020507	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00	
	OVEL					
020508	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00	
	OVEL					
020509	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00	
020510	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
	: AUTOVEL					
020511	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	650,000	1.300,00	
	AUTOVEL					
020512	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO - Marc	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00	
	a.: AUTOVEL					
020513	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	AUTOVEL					
020514	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO -	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020515	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00	
	: AUTOVEL					
020516	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
	AUTOVEL					
020517	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	AUTOVEL					
020518	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
020519	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00	
	- FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020520	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ.	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00	
	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020521	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT.	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
	DIR. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020522	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
	ESQ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020523	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR.	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020524	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FI	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	AT DUCATO - Marca.: AUTOVEL					
020525	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO - Marca.	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00	
	: AUTOVEL					
020526	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00	
	UTOVEL					
020527	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	5,00	150,000	750,00	
020528	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO - Marc	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	a.: AUTOVEL					
020529	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	AUTOVEL					
020530	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
020531	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	10,000	80,00	
020532	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00	
	TOVEL					
020533	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00	
	UTOVEL					
020534	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DU	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	CATO - Marca.: AUTOVEL					
020535	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT D	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	UCATO - Marca.: AUTOVEL					
020536	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DU	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00	
	CATO - Marca.: AUTOVEL					
020537	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO -	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020538	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO -	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020539	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO -	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00	
	Marca.: AUTOVEL					
020540	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO -	SERVIÇO	6,00	35,000	210,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020541	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO	SERVIÇO	6,00	35,000	210,00
020542	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020543	OVEL SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020544	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00
020545	UTOVEL REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	3,00	450,000	1.350,00
020546	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	200,000	800,00
020547	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO - Marca. : AUTOVEL	QUILÔMETRO	200,00	8,000	1.600,00
020548	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO - Marca	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020549	.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020550	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
020551	TOVEL SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020552	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020553	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020554	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	5,00	100,000	500,00
020555	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
020556	OVEL SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT DUCATO - Mar	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020557	ca.: AUTOVEL SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020558	OVEL SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020559	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020560	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020561	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020562	OVEL SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DUCATO -	SERVIÇO	2,00	650,000	1.300,00
020563	Marca.: AUTOVEL SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DUCATO - M	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020577	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT FIORINO - M	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020578	arca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT FIORINO - Ma	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020579	rca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	7,00	45,000	315,00
020580	.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT FIORI	SERVIÇO	7,00	45,000	315,00
020581	NO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT FIORI	SERVIÇO	7,00	45,000	315,00
020582	NO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
020583	TOVEL SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
020584	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020585	.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
020586	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020587	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
020588	TOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020589	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020590	OVEL SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020591	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT FIORINO	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
020592	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020593	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
020594	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO - Marca.: A	SERVIÇO	3,00	25,000	75,00
020595	UTOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	5,00	45,000	225,00
020596	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT FIORINO	SERVIÇO	5,00	80,000	400,00
020597	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020598	FIORINO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO -	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020599	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FI	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020600	ORINO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIO	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020601	RINO - Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020602	ca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO -	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020603	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020604	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020605	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO -	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020606	Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
020607	- Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
020609	: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO - Marca.: A	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	UTOVEL						
020610	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA	FIAT FIORINO - Ma	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	ca.: AUTOVEL						
020611	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA	FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	ca.: AUTOVEL						
020612	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA	FIAT FIORINO -	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00	
	Marca.: AUTOVEL						
020613	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA	FIAT FIORINO	SERVIÇO	4,00	10,000	40,00	
	- Marca.: AUTOVEL						
020614	REVISÃO MOTOR PARTIDA	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00	
020615	REVISÃO ALTERNADOR	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00	
020616	REVISÃO NOS FREIOS	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	246,000	1.230,00	
020617	REVISÃO SUSPENSÃO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	380,000	1.900,00	
020618	REVISÃO AR CONDICIONADO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
020619	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00	
	: AUTOVEL						
020620	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00	
020621	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR	FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00	
	: AUTOVEL						
020623	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR	FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00	
	OVEL						
020624	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR	FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00	
	: AUTOVEL						
020625	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA	FIAT FIORINO -	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00	
	Marca.: AUTOVEL						
020627	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO	FIAT FIORINO - M	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00	
	arca.: AUTOVEL						
020628	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00	
	a.: AUTOVEL						
020629	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR	FIAT FIO	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00	
	RINO - Marca.: AUTOVEL						
020630	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO	FIAT FIORI	SERVIÇO	2,00	130,000	260,00	
	NO - Marca.: AUTOVEL						
020632	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR	FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00	
	OVEL						
020633	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO	FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00	
	OVEL						
020635	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS	FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00	
	AUTOVEL						
020636	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00	
	: AUTOVEL						
020637	SERVIÇO CÂMBAGEM DE RODAS	FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	12,00	50,000	600,00	
	OVEL						
020638	SERVIÇO CARTER DE RODAS	FIAT FIORINO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00	
020639	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE	FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	8,00	140,000	1.120,00	
	: AUTOVEL						
020640	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR	FIAT FIORIN	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00	
	O - Marca.: AUTOVEL						
020641	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
020642	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR	FIAT FIORINO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00	
020643	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00	
	a.: AUTOVEL						
020644	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO	FIAT FIORINO -	SERVIÇO	4,00	10,000	40,00	
	Marca.: AUTOVEL						
020650	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00	
	a.: AUTOVEL						
020651	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE	FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
	AUTOVEL						
020652	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00	
	: AUTOVEL						
020653	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS	FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	450,000	900,00	
	AUTOVEL						
020654	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
	: AUTOVEL						
020655	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	4,00	200,000	800,00	
	: AUTOVEL						
020656	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR	FIAT FIORINO - Ma	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00	
	rca.: AUTOVEL						
020657	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM	FIAT FIORINO - M	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00	
	arca.: AUTOVEL						
020658	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIÁGUA	FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	3,00	180,000	540,00	
	TOVEL						
020659	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	3,00	120,000	360,00	
	: AUTOVEL						
020660	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR	FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00	
	: AUTOVEL						
020661	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL	FIAT FIORINO	SERVIÇO	3,00	200,000	600,00	
	- Marca.: AUTOVEL						
020662	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR	FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00	
	TOVEL						
020663	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR	FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00	
	TOVEL						
020664	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS	FIAT FIORINO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
020665	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00	
	: AUTOVEL						
020666	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR	FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	5,00	280,000	1.400,00	
	: AUTOVEL						
020667	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR	FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00	
	ca.: AUTOVEL						
020668	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR	FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	3,00	80,000	240,00	
	AUTOVEL						
020669	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO	FIAT FIORINO	SERVIÇO	3,00	80,000	240,00	
	- Marca.: AUTOVEL						
020670	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	3,00	35,000	105,00	
	: AUTOVEL						
020671	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL	FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00	
	AUTOVEL						
020672	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR	FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00	
	: AUTOVEL						
020673	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ	FIAT FIORIN	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00	
	O - Marca.: AUTOVEL						



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020674	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020675	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
020677	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
020678	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020679	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020680	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020681	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
020682	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020683	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020685	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020686	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020687	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020688	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020689	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020690	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020691	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020692	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
020693	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020694	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020695	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020696	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020697	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020698	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	25,000	25,00
020699	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020700	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020701	REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
020702	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	200,00	6,000	1.200,00
020703	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020704	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020705	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
020706	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
020707	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020708	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	35,000	70,00
020709	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	45,000	270,00
020710	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020711	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020712	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020713	SERVIÇO SOLDADA NO RADIADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020714	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020715	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020716	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	20,000	20,00
020717	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	25,000	25,00
020718	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
020719	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020720	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020721	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020722	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020723	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020724	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020725	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	40,000	200,00
020726	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	40,000	200,00
020727	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020728	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020729	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020730	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020731	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020732	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020733	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
020734	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020735	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020736	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
020737	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
020738	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020739	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020740	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
020741	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020742	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020743	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020744	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020745	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020746	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020747	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	70,000	700,00
020748	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
020749	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020750	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
020751	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020752	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020753	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020754	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020755	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020757	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	10,000	40,00
020758	REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020764	REVISÃO ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
020765	REVISÃO NOS FREIOS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	250,000	1.250,00
020767	REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	400,000	2.000,00
020768	REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	450,000	2.250,00
020769	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020770	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
020771	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020773	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	100,000	400,00
020774	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020775	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
020777	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020778	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
020780	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020781	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020782	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020783	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020785	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTO	SERVIÇO	16,00	40,000	640,00
020786	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020787	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020788	SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	60,000	540,00
020789	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	120,000	1.080,00
020790	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020791	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020792	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020794	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020795	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
020796	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
020798	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020800	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020801	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	3,00	450,000	1.350,00
020802	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
020803	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020804	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020805	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020806	AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
020807	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020808	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTÍVEL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020809	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
020810	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTÍVEL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
020811	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020812	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020813	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020814	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020815	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	450,000	1.350,00
020816	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020817	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020818	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020819	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020820	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020821	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020822	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020823	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
020824	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020825	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020826	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020827	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
020828	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
020829	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
020831	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
020832	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
020833	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020834	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020835	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
020836	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020837	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
020838	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIANTEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	100,000	100,00
020839	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	100,000	100,00
020840	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPAS CARROCERIA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	120,000	120,00
020841	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020842	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	50,000	50,00
020843	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
020844	SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO DIANTEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020845	SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020846	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
020847	SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	40,000	40,00
020848	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	50,000	50,00
020849	REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	40,000	40,00
020850	REVISÃO BICO INJETOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
020851	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	200,00	6,000	1.200,00
020853	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020855	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
020856	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020857	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CÂMBIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020858	SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
020859	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020860	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
020861	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020862	SUBSTITUIÇÃO COXIM CÂMBIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
020863	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTÁTICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
020864	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
020865	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020866	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
020867	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020868	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
020870	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	450,000	1.350,00
020871	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	120,000	360,00
020875	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020876	DESEMPENO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
020879	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	35,000	280,00
020880	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	35,000	280,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020881	SUBSTITUIÇÃO	TERMINAL DIREÇÃO	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
020882	AUTOVEL						
020882	SUBSTITUIÇÃO	PIVO DE SUSPENSÃO	SUPERIOR FIAT DOBLO	SERVIÇO	10,00	15,000	150,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020883	SUBSTITUIÇÃO	PIVO DE SUSPENSÃO	INFERIOR FIAT DOBLO	SERVIÇO	10,00	45,000	450,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020884	SUBSTITUIÇÃO	BRAÇO PITMAN	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	10,00	25,000	250,00
020885	SUBSTITUIÇÃO	BRAÇO AUXILIAR	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	10,00	25,000	250,00
	TOVEL						
020886	SUBSTITUIÇÃO	BIELETA SUSPENSÃO	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	35,000	210,00
	AUTOVEL						
020887	SUBSTITUIÇÃO	CUBO RODA	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	6,00	50,000	300,00
020888	SUBSTITUIÇÃO	ROLAMENTO RODA	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	6,00	50,000	300,00
	TOVEL						
020889	SUBSTITUIÇÃO	RETETOR RODA	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	6,00	35,000	210,00
020890	SUBSTITUIÇÃO	JOGO PASTILHA FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
	TOVEL						
020891	SUBSTITUIÇÃO	DISCO FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	6,00	40,000	240,00
020893	SUBSTITUIÇÃO	PINÇA DE FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	2,00	40,000	80,00
	TOVEL						
020894	SUBSTITUIÇÃO	REPARO DA PINÇA DE FREIO	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	8,00	35,000	280,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020895	SUBSTITUIÇÃO	BALANÇA SUPERIOR	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
	AUTOVEL						
020896	SUBSTITUIÇÃO	BALANÇA INFERIOR	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
	AUTOVEL						
020897	SUBSTITUIÇÃO	KIT EMBREAGEM	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	2,00	250,000	500,00
	TOVEL						
020898	SUBSTITUIÇÃO	CILINDRO DE RODA	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
	AUTOVEL						
020899	SUBSTITUIÇÃO	JOGO DE SAPATAS DE FREIO	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020900	SUBSTITUIÇÃO	TAMBOR DE FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	6,00	30,000	180,00
	TOVEL						
020901	SUBSTITUIÇÃO	REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
	TOVEL						
020902	SUBSTITUIÇÃO	JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020903	SUBSTITUIÇÃO	JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020904	SUBSTITUIÇÃO	HIDROVACUO DE FREIO	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
	TOVEL						
020905	SUBSTITUIÇÃO	CILINDRO MESTRE DE FREIO	FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020908	SUBSTITUIÇÃO	BUCHAS DO JUMELO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	5,00	80,000	400,00
	TOVEL						
020909	SUBSTITUIÇÃO	BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS	FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	5,00	80,000	400,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020910	SERVIÇO	DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	5,00	60,000	300,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020912	SUBSTITUIÇÃO	CARGA DE GÁS REFRIGERANTE	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	3,00	180,000	540,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020913	SUBSTITUIÇÃO	CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
	TOVEL						
020914	SUBSTITUIÇÃO	LÂMPADA FAROL	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	5,00	10,000	50,00
	TOVEL						
020915	SUBSTITUIÇÃO	BENDIX MOTOR PARTIDA	FIAT DOBLO - Marc	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020916	SUBSTITUIÇÃO	BUCHA MOTOR PARTIDA	FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020917	SUBSTITUIÇÃO	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA	FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020918	SUBSTITUIÇÃO	LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	2,00	10,000	20,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020919	REVISÃO	MOTOR PARTIDA	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	8,00	120,000	960,00
020920	REVISÃO	ALTERNADOR	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	8,00	120,000	960,00
020922	REVISÃO	NOS FREIOS	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	3,00	250,000	750,00
020923	REVISÃO	SUSPENSÃO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	5,00	350,000	1.750,00
020924	REVISÃO	AR CONDICIONADO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVE	5,00	300,000	1.500,00
020925	SUBSTITUIÇÃO	ELETROVENTILADOR	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
	AUTOVEL						
020926	SUBSTITUIÇÃO	RADIADOR	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVEL	2,00	60,000	120,00
020927	SUBSTITUIÇÃO	MANGOTE RADIADOR	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	4,00	35,000	140,00
	AUTOVEL						
020928	SUBSTITUIÇÃO	POLIA MOTOR	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOV	4,00	120,000	480,00
020929	SUBSTITUIÇÃO	POLIA ALTERNADOR	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
	AUTOVEL						
020930	SUBSTITUIÇÃO	CORREIA COMANDO VALVULA	FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020931	SUBSTITUIÇÃO	POLIA CORREIA COMANDO	FIAT DOBLO - Mar	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020932	SUBSTITUIÇÃO	CORREIA ALTERNADOR	FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	6,00	20,000	120,00
	TOVEL						
020933	SUBSTITUIÇÃO	TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
	- Marca.:	AUTOVEL					
020935	SUBSTITUIÇÃO	FILTRO DE AR	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOV	12,00	10,000	120,00
020936	SUBSTITUIÇÃO	FILTRO ÓLEO	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOV	12,00	10,000	120,00
020937	SERVIÇO	ALINHAMENTO DE RODAS	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTO	10,00	40,000	400,00
	TOVEL						
020938	SERVIÇO	BALANCEAMENTO DE RODAS	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
	AUTOVEL						
020940	SERVIÇO	CAMBAGEM DE RODAS	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOV	10,00	40,000	400,00
020941	SERVIÇO	CARTER DE RODAS	FIAT DOBLO - Marca.:	AUTOVE	10,00	50,000	500,00
020942	SERVIÇO	DESEMPENO DE MONTANTE	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
	AUTOVEL						
020944	SERVIÇOS	DE SOLDA YAMAHA XTZ 125 - Marca.:	AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020946	SERVIÇO	TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.:	AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
	TOVEL						
020947	SERVIÇO	TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125 - Marca.:	AUTO	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
	TOVEL						
020948	SERVIÇO	TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.:	AUTO	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



020949	AUTOVEL SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125 - Marca	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
020951	.: AUTOVEL SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125 - Marca.	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020952	: AUTOVEL SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: A	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
020953	UTOVEL SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	23,000	230,00
020954	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020955	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020956	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
020957	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020958	SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16,00	30,000	480,00
020959	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020960	DESEMPENO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	43,000	430,00
020961	LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	10,000	120,00
020962	SERVIÇOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020963	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020964	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020965	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	10,00	53,000	530,00
020966	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
020967	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
020970	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020971	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
020972	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
020973	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
020974	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
020975	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020976	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	25,000	50,00
020977	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
020978	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
020979	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	10,000	120,00
020980	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
020981	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
020982	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00
020983	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020984	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
020985	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	3,00	350,000	1.050,00
020986	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020987	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
020989	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
020990	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020991	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020992	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIAGUA FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
020993	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
020994	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
020995	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
020996	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
020997	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020998	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
020999	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021000	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	350,000	2.100,00
021001	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	30,000	450,00
021002	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO - Marca : AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	100,000	800,00
021003	TROCA DE ÓLEO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
021004	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	10,00	55,000	550,00
021005	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	45,000	360,00
021006	DESEMPENO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
021007	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	45,000	90,00
021008	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
021009	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	250,000	1.000,00
021010	LUBRIFICAÇÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021011	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



021012	. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021013	SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021014	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021015	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
021016	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
021017	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021018	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021019	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021020	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	4,00	20,000	80,00
021021	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00
021022	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021023	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021024	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
021025	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
021026	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
021027	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
021028	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
021029	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021030	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
021031	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021032	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	70,000	280,00
021033	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021034	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
021035	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021036	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021037	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPAS CARROCERIA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021038	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
021039	SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS BROS 125 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
021040	SUBSTITUIÇÃO BATERIA SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
021041	SUBSTITUIÇÃO BATERIA SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
021042	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021043	SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
021044	SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
021045	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
021046	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
021047	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021048	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
021049	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021050	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	25,000	250,00
021051	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
021052	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14,00	20,000	280,00
021053	TROCA DE ÓLEO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021054	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	100,00	6,000	600,00
021055	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
021056	DESEMPENO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021057	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
021058	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
021059	LUBRIFICAÇÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	10,000	150,00
021060	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
021061	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021062	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	30,000	270,00
021063	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
021064	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
021065	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
021066	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
021067	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	12,00	80,000	960,00
021068	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTÁTICA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021069	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021070	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	80,000	960,00
021071	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1,00	80,000	80,00
021072	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
021073	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	20,000	20,00
021074	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	20,000	20,00
021075	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
021076	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	350,000	1.050,00
021077	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	15,00	50,000	750,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



021086	OVEL SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT DOBLO - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	100,000	500,00
021090	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	7,00	60,000	420,00
021091	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
021092	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021093	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021094	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021095	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021096	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021098	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	70,000	560,00
021100	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
021101	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	60,000	420,00
021104	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	70,000	490,00
021105	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	80,000	560,00
021106	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	70,000	490,00
021107	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	80,000	560,00
021108	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
021110	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
021111	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	100,000	800,00
021113	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021115	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021116	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021118	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
021119	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10 Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
021122	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	550,000	2.200,00
021124	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
021126	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-10 Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
021128	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
021129	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CHEV ROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	60,000	540,00
021130	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
021131	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVROLE T S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
021132	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
021133	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
021134	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-10 Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
021135	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-10 Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
021136	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021137	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10 Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	80,000	800,00
021138	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S- 10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	150,000	1.200,00
021139	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-1 0 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	180,000	1.080,00
021140	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD O CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
021141	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021142	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
021143	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
021144	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
021145	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-1 0 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021146	REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00
021147	REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00
021148	REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	250,000	1.500,00
021149	REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	400,000	2.400,00
021150	REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	4,00	600,000	2.400,00
021151	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021152	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021153	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
021155	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
021156	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	50,000	200,00
021157	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	250,000	1.000,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



021158	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
021159	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
021160	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021161	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	220,000	1.320,00
021162	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021164	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021166	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	60,000	540,00
021168	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	60,000	540,00
021169	SERVIÇO CÂMBIO DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	60,000	540,00
021170	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	80,000	720,00
021171	SERVIÇO DESEMPENHO DE MONTANTE CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	140,000	980,00
021172	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
021174	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
021175	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
021177	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
021178	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
021180	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	450,000	900,00
021181	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO CABECOTE CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
021182	SERVIÇO RETIFICAÇÃO NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
021183	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	1.200,000	2.400,00
021184	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
021185	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	400,000	400,00
021186	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00
021187	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021188	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021189	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
021190	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTÍVEL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
021191	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
021192	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTÍVEL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	220,000	880,00
021193	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00
021194	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00
021195	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
021196	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	220,000	1.320,00
021197	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	500,000	2.000,00
021198	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
021199	SERVIÇO DE SOLDAS NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
021200	SERVIÇO DE SOLDAS NO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
021201	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
021202	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	220,000	220,00
021203	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021204	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021205	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	190,000	190,00
021206	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQ. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
021207	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO DIR. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
021208	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQ. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
021209	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
021211	SERVIÇO DESEMPENHO DE COLUNA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	140,000	840,00
021212	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
021213	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	160,000	800,00
021214	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
021215	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	180,000	360,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



021216	10 - Marca.: AUTOVEL				
021217	SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	5,00	10,000	50,00
	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	180,000	720,00
021218	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	150,000	600,00
021220	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVROL	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021221	ET S-10 - Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEVRO	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021222	LET S-10 - Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA CHEVROL	SERVIÇO	1,00	180,000	180,00
021223	ET S-10 - Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S-1	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
021224	0 - Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S-10	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021225	- Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-10	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021226	- Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S-10	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
021227	- Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET S-10	SERVIÇO	6,00	35,000	210,00
021228	- Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10 - Marca.: A	SERVIÇO	4,00	250,000	1.000,00
021229	UTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	1,00	150,000	150,00
021230	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
021231	REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1,00	300,000	300,00
021233	REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	8,00	150,000	1.200,00
021234	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10 - Marc	QUILÔMETRO	100,00	7,000	700,00
	a.: AUTOVEL				
021235	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10 - Mar	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021236	ca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10 - Marca	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021237	.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021239	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
021240	SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	220,000	440,00
021241	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	150,000	750,00
021242	.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021243	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AU	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
	TOVEL				
021244	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10 - Marca.: A	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
	UTOVEL				
021246	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10 - M	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
021248	arca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
021249	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10 - Marca.: AU	SERVIÇO	1,00	250,000	250,00
	TOVEL				
021252	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10 - Marca.: A	SERVIÇO	1,00	50,000	50,00
	UTOVEL				
021253	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
021254	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	30,000	30,00
021256	.: AUTOVEL				
	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S-1	SERVIÇO	4,00	450,000	1.800,00
021257	0 - Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10	SERVIÇO	4,00	350,000	1.400,00
021291	- Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 - Marca.: AUT	SERVIÇO	5,00	55,000	275,00
021295	OVEL				
	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	40,000	600,00
021306	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON -	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
021322	Marca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON - Mar	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021341	ca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO DE SOLDA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	27,000	270,00
021357	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	350,000	350,00
021359	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021363	.: AUTOVEL				
	LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021365	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ - M	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00
021366	arca.: AUTOVEL				
	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - M	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
021385	arca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
021386	.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX - Marca.: A	SERVIÇO	15,00	19,800	297,00
021387	UTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	350,000	2.100,00
021388	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER -	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
	Marca.: AUTOVEL				
021389	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER - Mar	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
	ca.: AUTOVEL				
021393	REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3,00	350,000	1.050,00
021394	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
021395	arca.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
021422	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAUT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
021434	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	10,000	80,00
021441	.: AUTOVEL				
	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10 - Marca	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
021442	.: AUTOVEL				
	FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10 -	SERVIÇO	5,00	15,000	75,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



021443	Marca.: AUTOVEL SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	450,000	450,00
021445	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
021446	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	60,000	720,00
021447	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	35,000	175,00
021448	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD O FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
021449	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
021451	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1,00	200,000	200,00
021453	REMEMO PARA CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20,00	30,000	600,00
021454	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20,00	50,000	1.000,00
021455	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20,00	30,000	600,00
024516	VULCANIZAÇÃO - Marca.: AUTOVEL	UNIDADE	20,00	40,000	800,00
037832	TROCA DE PNEU. - Marca.: AUTOVEL	UNIDADE	20,00	30,000	600,00
037998	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	300,00	7,000	2.100,00
037999	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX - Marca.: AUTO	QUILÔMETRO	1.000,00	6,000	6.000,00
038000	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
038001	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	150,00	6,000	900,00
038010	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
038011	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	40,000	320,00
038012	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	50,000	350,00
038013	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	50,000	350,00
038014	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	40,000	280,00
038015	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038016	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038017	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
038018	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
038019	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
038020	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038021	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	50,000	350,00
038022	SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
038023	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
038025	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038026	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038027	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038028	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	300,000	1.200,00
038032	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038033	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	80,000	640,00
038034	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
038035	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
038036	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
038037	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	60,000	240,00
038038	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
038039	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
038040	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
038041	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
038042	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038043	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	80,000	960,00
038044	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	150,000	1.500,00
038045	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	180,000	1.080,00
038046	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONAD O FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	150,000	900,00
038047	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
038048	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
038049	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
038050	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
038051	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	10,000	120,00
038052	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	800,000	6.400,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



038053	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
038054	REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	220,000	1.760,00
038055	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	400,000	3.200,00
038056	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	8,00	450,000	3.600,00
038057	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
038058	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
038059	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
038060	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
038061	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038062	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
038063	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	100,000	600,00
038064	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038065	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038066	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038067	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	9,00	10,000	90,00
038068	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	9,00	10,000	90,00
038069	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	10,000	90,00
038070	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038071	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	60,000	600,00
038072	SERVIÇO DE CANGAGEM DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038073	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038074	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
038075	SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	30,000	120,00
038076	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
038077	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	20,000	40,00
038078	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
038079	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7,00	10,000	70,00
038080	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	450,000	900,00
038081	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
038082	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
038083	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	8,00	500,000	4.000,00
038084	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
038085	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
038086	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
038087	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
038088	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	80,000	160,00
038089	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
038090	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
038092	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
038093	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	200,000	1.600,00
038094	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
038095	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	2,00	300,000	600,00
038096	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
038097	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	600,000	4.800,00
038098	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA - Marca : AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	80,000	320,00
038099	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	6,00	120,000	720,00
038100	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
038101	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	9,00	40,000	360,00
038102	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA - Marca.: AUT	SERVIÇO	2,00	150,000	300,00
038103	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
038104	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
038105	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
038106	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	100,000	200,00
038107	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	220,000	440,00
038109	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	220,000	440,00
038110	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
038111	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO ESQUERDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	250,000	500,00
038112	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA -	SERVIÇO	6,00	20,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



038113	Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
038114	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	50,000	300,00
038115	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
038116	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038117	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	120,000	240,00
038118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
038119	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	4,00	120,000	480,00
038120	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
038121	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
038122	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	200,000	400,00
038123	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	350,000	700,00
038124	SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	30,000	450,00
038125	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	50,000	750,00
038126	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	40,000	600,00
038127	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038128	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038129	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038130	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	5,000	10,00
038131	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	50,000	100,00
038132	SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	14,00	60,000	840,00
038133	REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038134	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	150,00	6,000	900,00
038135	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	50,000	400,00
038136	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	60,000	360,00
038137	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	16,00	50,000	800,00
038138	SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	16,00	50,000	800,00
038139	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	40,000	160,00
038140	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038141	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	60,000	480,00
038142	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038143	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA - Marca.: AUTO	SERVIÇO	10,00	50,000	500,00
038144	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	2,00	60,000	120,00
038145	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	80,000	480,00
038146	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6,00	40,000	240,00
038147	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2,00	40,000	80,00
038148	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
038149	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2,00	30,000	60,00
038150	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	450,000	2.700,00
038151	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4,00	100,000	400,00
038153	SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	19,000	190,00
038154	SERVIÇO DE TORNO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	150,000	1.200,00
038155	SERVIÇO SOLDA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	60,000	900,00
038156	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	180,000	1.080,00
038157	SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14,00	80,000	1.120,00
038158	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	20,000	300,00
038159	SERVIÇO DE CARBONIZAÇÃO DO MOTOR - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	59,500	595,00
038161	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	120,000	1.200,00
038162	REVISÃO PARTE HIDRAULICA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	350,000	2.800,00
038163	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038164	REMENDO PNEU DE MOTO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	25,00	15,000	375,00
038165	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15,00	30,000	450,00
038166	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANCA BROS 150 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038167	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	10,000	120,00
038168	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16,00	25,000	400,00
038169	SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14,00	30,000	420,00
038170	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038171	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTRO BROS 150 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038172	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038173	REVISÃO CARBURADOR BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16,00	40,000	640,00
038174	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 150 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	8,00	120,000	960,00
038175	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038176	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANCA BROS 125 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00
038177	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	10,000	100,00
038178	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00
038179	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



038180	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038181	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038182	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125 - Marca.: AUTO	SERVIÇO	12,00	20,000	240,00
038183	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	40,000	480,00
038184	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
038185	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
038186	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038187	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
038188	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6,00	30,000	180,00
038189	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	30,000	300,00
038190	SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038191	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 125 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038192	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038193	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038194	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
038195	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
038196	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12,00	30,000	360,00
038197	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	6,00	10,000	60,00
038198	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 150 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
038199	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8,00	30,000	240,00
038200	SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038201	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038202	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	10,00	20,000	200,00
038203	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10,00	40,000	400,00
038204	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5,00	120,000	600,00
			VALOR GLOBAL R\$		692.310,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R\$ 692.310,50(seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e dez reais e cinquenta centavos).

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) CONTRATANTE.

2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2018-019, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial SRP Nº. 9/2018-019.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato terá início em 24 de Maio de 2018 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2018, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
 - 2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
 - 2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
 - 2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRATANTE para execução dos serviços constantes do objeto;

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;

1.3 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Presencial SRP n.º 9/2018-019;

1.4 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de Referência do Pregão Presencial SRP n.º 9/2018-019;

1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos simples, quando necessário; e



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:

- a. salários;
- b. seguros de acidente;
- c. taxas, impostos e contribuições;
- d. indenizações;
- e. vales-refeição;
- f. vales-transporte; e
- g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato;

1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do CONTRATANTE;

1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE;

1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;

1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE;

1.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



- 1.12 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, quando for o caso;
- 1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando sempre materiais de primeira qualidade;
- 1.14 - Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
- 1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- 1.16 - Obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos trabalhos;
- 1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

- 1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- 1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
- 1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e
- 1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

- 1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse fim.

2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício 2018 Atividade 5016.10.122.0012.2.040 - Gestão da Secretaria de Saúde; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.056 - Ações da Atenção Básica; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.302.0011.2.035 - Manutenção do Hospital Municipla; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.302.0011.2.066 - Manutenção do SAMU; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.302.0011.2.059 - Manut. da Unid. de Pronto Atendimento (UPA); Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Exercício 2018 Atividade 5016.10.304.0013.2.068 - Ações de Vigilância Sanitária; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.305.0013.2.069 - Ações de Vigilância Epidemiológica; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.080 - Programa Saúde da Família; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.043 - Ações da Rede Saúde Mental ; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

2. Em caso de prorrogação, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, situado na AVENIDA CUPUACU QD-1A Nº 198, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

onde:

EM = Encargos moratórios;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{TX}{365} \implies I = \frac{(6/100)}{365} \implies I = 0,00016438$$

TX - Percentual da taxa anual = 6%

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1 - advertência;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial SRP n.º 9/2018-019, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de NOVO REPARTIMENTO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

NOVO REPARTIMENTO - PA, em 24 de Maio de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 09.555.110/0001-94
CONTRATANTE

AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 14.497.165/0001-25
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____