



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018-019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018017

A PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Av. Girassois Q.25 Nº.15, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 34.626.416/0001-31, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, para REGISTRO DE PREÇOS nº 9/2018-019, RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Manutenção em veículos em geral para atender o Prédio da Prefeitura, Fundos e demais Secretarias do Município de Novo Repartimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Empresa: AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME; C.N.P.J. nº 14.497.165/0001-25, estabelecida à RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 177, VL TUCURUÍ, Novo Repartimento PA, (94) 3778-8282, representada neste ato pelo Sr(a). ISMAEL LUCIANO ZAMMATARO, C.P.F. nº 380.088.312-00, R.G. nº 2499880 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00067	REVISÃO GERAL PARA MOTOS, MODELO BRÓS 150/160 - Marca.: AUTOVEL	UNIDADE	14.00	40,000	560,00
00560	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	71.00	30,000	2.130,00
01683	TROCA DE ÓLEO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	77.00	10,000	770,00
00005	DESEMPENO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	47.00	30,000	1.410,00
00021	LUBRIFICAÇÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	67.00	10,000	670,00
00302	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	41.00	60,000	2.460,00
00325	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	80,000	3.520,00
00297	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	80,000	3.520,00
00335	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	57.00	50,000	2.850,00
00306	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	50,000	2.200,00
00568	SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	30,000	810,00
00345	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	60,000	2.760,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00330	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 150 - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	49.00	40,000	1.960,00
00449	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	51.00	30,000	1.530,00
00311	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 150 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	39.00	10,000	390,00
00320	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 150 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	57.00	10,000	570,00
00340	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 150 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	51.00	30,000	1.530,00
00564	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 150 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	37.00	30,000	1.110,00
00569	SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULAS BROS 150 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	10.00	55,000	550,00
00316	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	30.00	40,000	1.200,00
00269	SERVIÇO DE SOLDA BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00001	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE MOTO BROS - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	40.00	15,000	600,00
00556	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	30.00	30,000	900,00
00532	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 150 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	20.00	30,000	600,00
00548	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 150 - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
00552	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMP VA VALVULA BROS 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	25,000	400,00
00527	SERVIÇO TROCA BUCHA AMAORTECEDOR BROS 150 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	30,000	420,00
00541	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 150 - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00543	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTO BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00537	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 150 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00066	REVISÃO CARBURADOR BROS 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	40,000	640,00
00069	REVISÃO INJEÇÃO ELETROICA BROS 150 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	16.00	120,000	1.920,00
01684	TROCA DE ÓLEO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	43.00	10,000	430,00
00006	DESEMPENO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	41.00	30,000	1.230,00
00022	LUBRIFICAÇÃO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	10,000	270,00
00303	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 160 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	27.00	60,000	1.620,00
00326	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 160 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	27.00	80,000	2.160,00
00298	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 160 - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00336	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 160 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00307	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 160 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00346	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 160 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	27.00	60,000	1.620,00
00331	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 160 - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00450	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00312	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 160 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	27.00	10,000	270,00
00321	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 160 - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	27.00	10,000	270,00
00341	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 160 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00565	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 160 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	40,000	1.080,00
00260	SERVIÇO DE REISÃO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	30,000	810,00
00270	SERVIÇO DE SOLDA BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	27.00	30,000	810,00
01677	TROCA DAS ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA BROS NXR 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	40,000	640,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00247	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA BROS N XR 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	32,750	524,00
01065	SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MOTOR MOTO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	7.00	120,000	840,00
01696	TROCA DE RAIOS MOTO BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	50,000	700,00
01680	TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM BROS 160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	39,000	546,00
00559	SERVIÇOS DE REVISÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	30,000	450,00
01682	TROCA DE ÓLEO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	10,000	150,00
00004	DESEMPENO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
00020	LUBRIFICAÇÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	10,000	200,00
00562	SERVIÇOS DE SOLDA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00
00301	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00324	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00296	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00334	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
00305	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00
00344	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00
00329	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00448	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	30,000	600,00
00310	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
00319	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	10,000	200,00
00339	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
00563	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00
00268	SERVIÇO DE SOLDA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	27,000	540,00
00315	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	30,000	600,00
00555	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	30,000	600,00
00531	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	30,000	360,00
00547	SERVIÇO TROCA DA BATERIA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00551	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	30,000	360,00
00528	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	30,000	360,00
00540	SERVIÇO TROCA CABO FREIO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00545	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00536	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00
00099	REVISÃO NO CARBURADOR BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
00068	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA BROS 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00
01686	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00007	DESEMPENO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00570	SERVIÇOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00
00327	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00299	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00337	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
00308	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	ca.: AUTOVEL					
00347	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 125 - Marc	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
	a.: AUTOVEL					
00332	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00	
00453	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	20.00	23,000	460,00	
00313	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	10,000	200,00	
00322	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00342	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00	
00566	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	
00019	LBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00317	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA 125 XTZ - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	30,000	360,00	
00557	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00	
00533	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00	
00549	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00	
00553	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00	
00529	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00	
00542	SERVIÇO TROCA CABO FREIO YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00	
00544	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMENTO YAMAHA XTZ 125 - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00	
00538	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 125 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00	
00100	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00	
00070	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 125 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00	
00561	SERVIÇOS DE REVISÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	16.00	30,000	480,00	
01687	TROCA DE ÓLEO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00008	DESEMPENO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	43,000	430,00	
00023	LUBRIFICAÇÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00	
00571	SERVIÇOS DE SOLDA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00	
00304	SERVIÇO DE TROCA DE CAMISA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
00328	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
00300	SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	53,000	530,00	
00338	SERVIÇO DE TROCA DE RELAÇÃO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00	
00309	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
00348	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULAS YAMAHA XTZ 150 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
00333	SERVIÇO DE TROCA DE RAIOS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
00454	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00	
00314	SERVIÇO DE TROCA DE FAROIS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00	
00323	SERVIÇO DE TROCA DE PISCAS YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00343	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	30,000	360,00	
00567	SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA PARA BANCO YAMAHA XTZ 15	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



0 - Marca.: AUTOVEL						
00318	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - SERVIÇO	10.00	30,000	300,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00558	SERVIÇO TROCA RETENTOR DA BENGALA YAMAHA XTZ 150 - SERVIÇO	8.00	30,000	240,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00534	SERVIÇO TROCA BUCHA BALANÇA YAMAHA XTZ 150 - Marca	12.00	30,000	360,00		
	.: AUTOVEL					
00550	SERVIÇO TROCA DA BATERIA YAMAHA XTZ 150 - Marca.: SERVIÇO	6.00	10,000	60,00		
	AUTOVEL					
00554	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMP VA VULVA YAMAHA XTZ 150 - SERVIÇO	8.00	30,000	240,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00530	SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR YAMAHA XTZ 150 - M SERVIÇO	8.00	30,000	240,00		
	arca.: AUTOVEL					
00535	SERVIÇO TROCA CABO DE FREIO YAMAHA XTZ 150 - Marca	10.00	20,000	200,00		
	.: AUTOVEL					
00546	SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO YAMAHA XTZ 150 - Ma	10.00	20,000	200,00		
	rca.: AUTOVEL					
00539	SERVIÇO TROCA CABO EMBREAGEM YAMAHA XTZ 150 - Marc	10.00	20,000	200,00		
	a.: AUTOVEL					
00101	REVISÃO NO CARBURADOR YAMAHA XTZ 150 - Marca.: AUT	10.00	40,000	400,00		
	OV EL					
00071	REVISÃO INJEÇÃO ELETRONICA YAMAHA XTZ 150 - Marca.	10.00	120,000	1.200,00		
	: AUTOVEL					
00391	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA HILUX - Mar	40.00	233,350	9.334,00		
	ca.: AUTOVEL					
00080	REVISÃO MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	66.00	120,000	7.920,00		
00038	REVISÃO ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	66.00	120,000	7.920,00		
00121	REVISÃO NOS FREIOS HILUX - Marca.: AUTOVEL	96.00	300,000	28.800,00		
00131	REVISÃO SUSPENSÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	116.00	600,000	69.600,00		
00048	REVISÃO AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	76.00	400,000	30.400,00		
00139	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOV	146.00	50,000	7.300,00		
	EL					
00148	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS HILUX - Marca.: AUT	146.00	50,000	7.300,00		
	OV EL					
00157	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	156.00	60,000	9.360,00		
00168	SERVIÇO CARTER DE RODAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	121.00	80,000	9.680,00		
00382	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE HILUX - Marca.: AUTO	116.00	100,000	11.600,00		
	VEL					
00463	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR HILUX - Marca.: AU	42.00	400,000	16.800,00		
	TOVEL					
00474	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE HILUX - Marca.: AUTOV	46.00	300,000	13.800,00		
	EL					
00483	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR HILUX - Marca.: AUT	46.00	200,000	9.200,00		
	OV EL					
00089	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS HILUX - Marca.: AUTOVE	61.00	450,000	27.450,00		
	L					
00443	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL HILUX - Marc	56.00	200,000	11.200,00		
	a.: AUTOVEL					
00522	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR HILUX - Marca.: AUTO	71.00	300,000	21.300,00		
	VEL					
00356	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR HILUX - Marca.: A	66.00	120,000	7.920,00		
	UTOVEL					
00287	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOV	76.00	80,000	6.080,00		
	EL					
00278	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO HILUX - Marc	66.00	80,000	5.280,00		
	a.: AUTOVEL					
00187	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ HILUX - M	46.00	300,000	13.800,00		
	arca.: AUTOVEL					
00214	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA	46.00	200,000	9.200,00		
	NT. HILUX - Marca.: AUTOVEL					
00224	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRA	46.00	100,000	4.600,00		
	Z. HILUX - Marca.: AUTOVEL					
00204	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN	46.00	300,000	13.800,00		
	T. DIR. HILUX - Marca.: AUTOVEL					
00196	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN	46.00	250,000	11.500,00		
	T ESQ. HILUX - Marca.: AUTOVEL					
00234	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR.	46.00	250,000	11.500,00		



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	HILUX - Marca.: AUTOVEL			
00242	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.H	SERVIÇO	46.00	220,000
	ILUX - Marca.: AUTOVEL			10.120,00
00371	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	116.00	100,000
	L			11.600,00
00111	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO HILUX - Marca.: A	SERVIÇO	66.00	80,000
	UTOVEL			5.280,00
00417	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. HILUX	SERVIÇO	42.00	150,000
	- Marca.: AUTOVEL			6.300,00
00427	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. HILUX	SERVIÇO	42.00	150,000
	- Marca.: AUTOVEL			6.300,00
00434	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA HILUX	SERVIÇO	44.00	250,000
	- Marca.: AUTOVEL			11.000,00
00410	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA HILUX - Mar	SERVIÇO	44.00	300,000
	ca.: AUTOVEL			13.200,00
00065	REVISÃO BOMBA INJETORA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	800,000
00056	REVISÃO BICO INJETOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	76.00	250,000
00017	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX - Marca.: AUT	SERVIÇO	36.00	6,000
	OVEL			216,00
00493	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	96.00	40,000
00502	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS HILUX - Marc	SERVIÇO	56.00	300,000
	a.: AUTOVEL			16.800,00
00511	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL HILUX - Marca.	SERVIÇO	56.00	250,000
	: AUTOVEL			14.000,00
00012	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE HILUX - Marca.: AU	QUILÔMETRO	5,000.00	6,000
	TOVEL			30.000,00
00580	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX - Marca.:	SERVIÇO	96.00	70,000
	AUTOVEL			6.720,00
00590	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX - Marca.:	SERVIÇO	76.00	50,000
	AUTOVEL			3.800,00
01621	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	136.00	60,000
	VEL			8.160,00
01396	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR HILUX - M	SERVIÇO	156.00	80,000
	arca.: AUTOVEL			12.480,00
01388	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR HILUX - M	SERVIÇO	156.00	80,000
	arca.: AUTOVEL			12.480,00
00755	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	60,000
00745	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	46.00	60,000
	L			2.760,00
00680	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO HILUX - Marca.: AUT	SERVIÇO	156.00	30,000
	OVEL			4.680,00
00962	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	86.00	80,000
01566	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	90.00	80,000
	L			7.200,00
01526	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	90.00	70,000
01252	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO HILUX - Marca.: A	SERVIÇO	90.00	60,000
	UTOVEL			5.400,00
01047	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	60,000
01367	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	51.00	60,000
	L			3.060,00
01453	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX - Mar	SERVIÇO	81.00	60,000
	ca.: AUTOVEL			4.860,00
00619	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	58.00	50,000
	VEL			2.900,00
00610	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	58.00	70,000
	VEL			4.060,00
01286	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	52.00	450,000
00861	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA HILUX - Marca.: AUTO	SERVIÇO	142.00	60,000
	VEL			8.520,00
01234	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO HILUX - Marc	SERVIÇO	122.00	100,000
	a.: AUTOVEL			12.200,00
01589	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	100.00	50,000
	EL			5.000,00
01466	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO HI	SERVIÇO	122.00	80,000
	LUX - Marca.: AUTOVEL			9.760,00
01224	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO HILUX - Marca.	SERVIÇO	72.00	80,000
	: AUTOVEL			5.760,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01216	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	62.00	120,000	7.440,00
01206	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	62.00	120,000	7.440,00
01186	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	47.00	200,000	9.400,00
00872	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	48.00	180,000	8.640,00
00798	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	116.00	80,000	9.280,00
00789	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	120.00	80,000	9.600,00
00833	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	150,000	9.900,00
00844	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	120,000	7.920,00
01302	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	10,000	660,00
00659	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	80,000	4.480,00
00780	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	60,000	3.360,00
01557	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	60.00	100,000	6.000,00
01313	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	5,000	330,00
01074	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	48.00	150,000	7.200,00
01445	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	48.00	80,000	3.840,00
01335	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	58.00	30,000	1.740,00
01436	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	61.00	200,000	12.200,00
01416	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	58.00	120,000	6.960,00
00926	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	58.00	300,000	17.400,00
01425	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	61.00	250,000	15.250,00
00916	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	68.00	40,000	2.720,00
01599	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	58.00	60,000	3.480,00
01610	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	96.00	150,000	14.400,00
01131	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	10,000	1.000,00
01151	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	10,000	1.000,00
01478	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	52.00	20,000	1.040,00
01356	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	48.00	350,000	16.800,00
01535	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	30,000	1.320,00
00732	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	150,000	6.900,00
01121	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	96.00	15,000	1.440,00
01009	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	300,000	13.800,00
01058	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	51.00	500,000	25.500,00
01509	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	160,000	10.560,00
01496	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	76.00	120,000	9.120,00
01517	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	76.00	80,000	6.080,00
00703	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	200,000	11.200,00
00690	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	200,000	9.200,00
00725	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	350,000	16.100,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	VEL				
00812	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	43.00	300,000	12.900,00
01376	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	43.00	300,000	12.900,00
01195	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	260,000	11.960,00
00852	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	50.00	250,000	12.500,00
00600	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	136.00	40,000	5.440,00
00766	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	300,000	13.200,00
01319	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	76.00	20,000	1.520,00
01103	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	78.00	150,000	11.700,00
00628	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	68.00	80,000	5.440,00
00905	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	44.00	200,000	8.800,00
01110	SUBSTITUIÇÃO FILTRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	10,000	1.000,00
01652	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	60.00	180,000	10.800,00
01579	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	60.00	100,000	6.000,00
00638	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	122.00	30,000	3.660,00
00648	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	122.00	30,000	3.660,00
01163	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	35,000	3.500,00
01176	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	40,000	4.000,00
00668	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	150,000	8.400,00
01642	SUBSTITUIÇÃO TURBINA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	120,000	5.520,00
00716	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	250,000	11.500,00
01277	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	80,000	5.280,00
01265	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	66.00	120,000	7.920,00
00888	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	116.00	60,000	6.960,00
00896	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	116.00	60,000	6.960,00
00823	SUBSTITUIÇÃO CARDAN HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	180,000	8.280,00
01544	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	76.00	80,000	6.080,00
01631	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	56.00	80,000	4.480,00
00948	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	96.00	80,000	7.680,00
00936	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	98.00	50,000	4.900,00
01662	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	58.00	80,000	4.640,00
01037	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	220,000	10.120,00
01674	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	42.00	50,000	2.100,00
01084	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	42.00	30,000	1.260,00
01092	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	46.00	60,000	2.760,00
01344	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	120.00	60,000	7.200,00
01139	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	100.00	19,800	1.980,00
01241	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR HILUX - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	48.00	350,000	16.800,00
00581	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00591	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01622	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00
01402	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	NTIER - Marca.: AUTOVEL				
01398	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR NISSAN FRO	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
	NTIER - Marca.: AUTOVEL				
00756	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN NISSAN FRONTIER - Marca.	SERVIÇO	6.00	55,000	330,00
	: AUTOVEL				
00746	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	a.: AUTOVEL				
00681	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO NISSAN FRONTIER - M	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
	arca.: AUTOVEL				
00963	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA NISSAN FRONTIER - Marca.: A	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	UTOVEL				
01567	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	a.: AUTOVEL				
01501	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA NISSAN FRONTIER - Marca	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	.: AUTOVEL				
01253	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	Marca.: AUTOVEL				
01048	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO NISSAN FRONTIER - Marca.:	SERVIÇO	1.00	40,000	40,00
	AUTOVEL				
01368	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
	a.: AUTOVEL				
01458	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO NISSAN FRONT	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	IER - Marca.: AUTOVEL				
00620	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	rca.: AUTOVEL				
00611	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	rca.: AUTOVEL				
01287	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM NISSAN FRONTIER - Marca	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
	.: AUTOVEL				
00862	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	6.00	45,000	270,00
	rca.: AUTOVEL				
01235	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO NISSAN FRONT	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
	IER - Marca.: AUTOVEL				
01590	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO NISSAN FRONTIER - Mar	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
	ca.: AUTOVEL				
01467	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO NI	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
	SSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL				
01225	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO NISSAN FRONTIE	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
	R - Marca.: AUTOVEL				
01217	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO NISSAN	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	FRONTIER - Marca.: AUTOVEL				
01207	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO NISSAN	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	FRONTIER - Marca.: AUTOVEL				
01187	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
	Marca.: AUTOVEL				
00873	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO NISSAN FRONT	SERVIÇO	2.00	115,000	230,00
	IER - Marca.: AUTOVEL				
01346	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA NISSAN FRONT	SERVIÇO	2.00	70,000	140,00
	IER - Marca.: AUTOVEL				
00800	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO NISSAN FRONTIER - Ma	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
	rca.: AUTOVEL				
00790	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS NISSAN FRONT	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
	IER - Marca.: AUTOVEL				
00830	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GAS REFRIGERANTE NISSAN FRO	SERVIÇO	6.00	170,000	1.020,00
	NTIER - Marca.: AUTOVEL				
00839	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICION	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
	ADO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL				
01298	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL NISSAN FRONTIER - Marc	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
	a.: AUTOVEL				
00655	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00781	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTIER -	SERVIÇO	4.00	75,000	300,00
	Marca.: AUTOVEL				
01558	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA NISSAN FRONTI	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	ER - Marca.: AUTOVEL				
01314	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRON	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
	TIER - Marca.: AUTOVEL				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01075	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: UTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01446	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOTVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01336	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00
01432	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00
01412	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	75,000	150,00
00927	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	240,000	480,00
01426	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	210,000	420,00
00917	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	45,000	180,00
01601	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
01132	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01152	SUBSTITUIÇÃO FILTRO OLEO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01474	SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01353	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00736	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01122	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01010	SUBSTITUIÇÃO DE PISTAO DO MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01059	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
01497	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	75,000	150,00
00687	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00722	SUBSTITUIÇÃO BOMBA OLEO MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	292,500	585,00
00813	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00
01377	SUBSTITUIÇÃO PISTAO MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
01196	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	330,000	330,00
00601	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00
00767	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00
01676	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	280,000	280,00
01321	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00
00906	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
01112	SUBSTITUIÇÃO FILTRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01649	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01577	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00635	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
00649	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01164	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. NISSAN FRONT	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	IER - Marca.: AUTOVEL				
01177	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
00669	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
01638	SUBSTITUIÇÃO TURBINA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	160,000	160,00
00712	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
01273	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
01261	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00884	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00
00897	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00
00824	SUBSTITUIÇÃO CARDAN NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
01632	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00949	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	70,000	280,00
00937	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	90,000	360,00
01658	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	60,000	60,00
01038	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01671	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	50,000	50,00
01085	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPO NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	25,000	25,00
01094	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA NISSAN FRONTIER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00572	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	35,000	280,00
00583	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	35,000	280,00
01613	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
01390	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	15,000	150,00
01382	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	45,000	450,00
00748	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	25,000	250,00
00738	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	25,000	250,00
00673	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	35,000	420,00
00955	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01560	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01520	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	35,000	210,00
01244	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
01040	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
01359	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
01449	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	35,000	280,00
00612	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00602	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01278	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
00854	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	40,000	640,00
01227	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
01581	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01462	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00
01208	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01198	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01178	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00868	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00794	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
00785	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
00384	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	60,000	1.200,00
00825	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	180,000	1.080,00
00835	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
01293	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00650	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00772	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01549	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01305	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
00073	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	120,000	960,00
00030	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	120,000	960,00
00113	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	250,000	3.000,00
00123	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	350,000	7.000,00
00040	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	300,000	3.000,00
01066	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
01437	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
01327	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	35,000	140,00
01427	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
01407	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
00918	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00
01417	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
00908	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	20,000	120,00
01595	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01127	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



001143	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
00132	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00
00141	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	40.00	50,000	2.000,00
00154	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00
00161	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	20.00	50,000	1.000,00
00374	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	20.00	120,000	2.400,00
01469	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DOBL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00
01348	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01527	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2.00	25,000	50,00
00728	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DOBLO - Marc	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01114	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO -	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
00456	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DOBLO - Marc	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00466	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00475	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00082	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	6.00	350,000	2.100,00
01006	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FIAT DOBLO - Marc	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01053	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01503	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
01490	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DOBLO - Ma	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01512	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DOBLO - M	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00697	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIAGUA FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00682	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00717	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00
00436	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00
00805	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01369	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
01189	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DOBLO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00846	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00516	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	12.00	350,000	4.200,00
00350	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DOBLO - Mar	SERVIÇO	8.00	100,000	800,00
00280	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10.00	55,000	550,00
00272	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	SERVIÇO	8.00	45,000	360,00
00592	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	2.00	45,000	90,00
00760	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



AUTOVEL							
001237	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00		
	: AUTOVEL						
00208	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	NT. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00221	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRA	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00		
	Z. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00201	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00		
	T. DIR. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00193	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00		
	T ESQ. FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00228	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR.	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00237	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ.	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
01315	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	4.00	20,000	80,00		
	: AUTOVEL						
00363	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	12.00	140,000	1.680,00		
	AUTOVEL						
01097	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00		
	OVEL						
00105	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DOBLO - Mar	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00		
	ca.: AUTOVEL						
00624	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00		
	: AUTOVEL						
00901	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DOBLO	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
01106	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00		
01644	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DOBLO - Marca.: A	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00		
	UTOVEL						
01572	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	4.00	70,000	280,00		
	AUTOVEL						
00414	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00421	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00431	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	DOBLO - Marca.: AUTOVEL						
00407	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DOBLO	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
00630	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DOBLO	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
00641	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DOBLO -	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00		
	Marca.: AUTOVEL						
01156	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DOBLO	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
01168	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00		
	O - Marca.: AUTOVEL						
00660	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00		
	TOVEL						
01633	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00		
00707	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10.00	25,000	250,00		
	AUTOVEL						
00058	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DOBLO - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00		
	EL						
00049	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	20,000	280,00		
00009	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DOBLO - Marca	QUILÔMETRO	500.00	6,000	3.000,00		
	: AUTOVEL						
01268	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DOBLO - Marc	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00		
	a.: AUTOVEL						
01256	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00		
	: AUTOVEL						
00879	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DOBLO - Marca.: A	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00		
	UTOVEL						
00889	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00		
	AUTOVEL						
00815	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00		



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01536	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO	FIAT DOBLO - Marca.	SERVIÇO	18.00	30,000	540,00
	: AUTOVEL					
01624	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA	FIAT DOBLO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
00940	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR	FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
	OVEL					
00928	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO	FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
	TOVEL					
01653	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA	FIAT DOBLO - Ma	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	rca.: AUTOVEL					
00486	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR	FIAT DOBLO - Marca.: AU	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	TOVEL					
01029	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL	FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	1.00	80,000	80,00
	OVEL					
01666	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA	FIAT DOBLO - Marca.: AUT	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
	OVEL					
01076	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	1.00	20,000	20,00
	AUTOVEL					
01088	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA	FIAT DOBLO - Marca.:	SERVIÇO	1.00	20,000	20,00
	AUTOVEL					
00495	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS	FIAT DOBLO	SERVIÇO	6.00	350,000	2.100,00
	- Marca.: AUTOVEL					
00505	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	10.00	100,000	1.000,00
	Marca.: AUTOVEL					
01342	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	FIAT DOBLO -	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	Marca.: AUTOVEL					
01123	SUBSTITUIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL	FIAT DOBLO - Marca	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
	.: AUTOVEL					
00573	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO	FIAT DUCATO -	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
	Marca.: AUTOVEL					
00584	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO	FIAT DUCATO - M	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
	arca.: AUTOVEL					
01614	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO	FIAT DUCATO - Marc	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
	a.: AUTOVEL					
01391	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR	FIAT DUC	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	ATO - Marca.: AUTOVEL					
01383	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR	FIAT DUC	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	ATO - Marca.: AUTOVEL					
00749	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN	FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	UTOVEL					
00739	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR	FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	AUTOVEL					
00674	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO	FIAT DUCATO - Marc	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
	a.: AUTOVEL					
00956	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA	FIAT DUCATO - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	VEL					
01561	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA	FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00
	AUTOVEL					
01499	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA	FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	AUTOVEL					
01245	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO	FIAT DUCATO - Ma	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	rca.: AUTOVEL					
01041	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO	FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
	TOVEL					
01360	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO	FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	AUTOVEL					
01450	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO	FIAT DUCATO	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	- Marca.: AUTOVEL					
00613	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR	FIAT DUCATO - Marca	SERVIÇO	1.00	60,000	60,00
	.: AUTOVEL					
00603	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR	FIAT DUCATO - Marca	SERVIÇO	1.00	60,000	60,00
	.: AUTOVEL					
01279	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM	FIAT DUCATO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
	AUTOVEL					
00855	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA	FIAT DUCATO - Marca	SERVIÇO	6.00	45,000	270,00
	.: AUTOVEL					
01228	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO	FIAT DUCATO	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
	- Marca.: AUTOVEL					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01582	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
01463	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01218	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01209	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01199	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01179	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00
00869	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00
01338	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00795	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
00786	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00385	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETROINICA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	180,000	2.160,00
00826	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	180,000	1.440,00
00836	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
01294	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	20,000	120,00
00651	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00773	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01550	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01306	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	15,000	180,00
00074	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	150,000	1.200,00
00031	REVISÃO ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00114	REVISÃO NOS FREIOS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
00124	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	600,000	3.600,00
00041	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	400,000	2.400,00
01067	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	80,000	80,00
01438	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	80,000	80,00
01328	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
01428	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00
01408	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00919	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01418	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00909	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01596	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01603	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00
01128	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01144	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	15,000	150,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00133	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	59,000	590,00
00142	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00
00155	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
00162	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00
00375	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	160,000	1.600,00
01470	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
01349	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
01528	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00729	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
01115	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00457	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00
00467	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00
00476	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
00083	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
01054	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	600,000	600,00
01504	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	280,000	280,00
01491	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01513	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00698	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIAGUA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00683	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00718	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00437	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
00806	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
01370	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	450,000	450,00
01190	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
00847	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00517	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	650,000	2.600,00
00351	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00
00281	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00273	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00593	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
00761	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01675	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00184	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT DUCATO	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



TO - Marca.: AUTOVEL						
00209	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00222	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00202	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00194	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00229	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
00238	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
01316	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00	
00364	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	180,000	1.440,00	
01098	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	150,000	1.500,00	
00106	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
00625	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
00902	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00	
01107	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	10,000	80,00	
01645	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00	
01573	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00	
00415	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
00422	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
00432	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00408	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00	
00631	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	
00642	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	
01157	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	35,000	210,00	
01169	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	35,000	210,00	
00661	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00	
01634	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00708	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	450,000	450,00	
00059	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00	
00050	REVISÃO BICO INJETOR FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	200,000	1.600,00	
00010	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	800.00	8,000	6.400,00	
01269	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
01257	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
00880	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00	
00816	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00	
01537	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01625	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00941	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR	FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	10.00	100,000	1.000,00
00929	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO	FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00
01654	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA	FIAT DUCATO - M	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00487	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR	FIAT DUCATO - Marca.: A	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01030	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL	FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01667	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA	FIAT DUCATO - Marca.: AU	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
01077	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01089	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
00496	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	650,000	2.600,00
00506	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
01135	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL	FIAT DUCATO - M	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00
00895	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO	FIAT DUCATO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
00574	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00585	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
01615	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO	FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	14.00	45,000	630,00
01392	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO	SUPERIOR FIAT FIO	SERVIÇO	14.00	45,000	630,00
01384	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO	INFERIOR FIAT FIO	SERVIÇO	14.00	45,000	630,00
00750	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
00740	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
00675	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO	FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00957	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA	FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
01562	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
01521	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00
01246	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO	FIAT FIORINO - M	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
01042	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO	FIAT FIORINO - Marca.: A	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
01361	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01451	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00
00614	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00604	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01280	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3.00	25,000	75,00
00856	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA	FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	5.00	45,000	225,00
01229	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	80,000	400,00
01464	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO	FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



AT FIORINO - Marca.: AUTOVEL							
01219	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT FIORINO	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00		
- Marca.: AUTOVEL							
01210	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00		
01200	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00		
01180	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
00870	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00		
01339	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00		
00796	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
00787	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
00386	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00		
00827	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00		
01295	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00		
00652	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00		
00774	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00		
01551	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00		
01307	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00		
00075	REVISÃO MOTOR PARTIDA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00		
00032	REVISÃO ALTERNADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00		
00115	REVISÃO NOS FREIOS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	246,000	2.460,00		
00125	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	380,000	3.800,00		
00042	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00		
01068	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00		
01439	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00		
01329	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00		
01429	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00		
01409	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00		
00920	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00		
01419	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00		
00910	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00		
01597	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00		
01604	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	130,000	260,00		
01129	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00		
01145	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00		
00134	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00		
00143	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00		
00156	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00		



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



UTOVEL						
00163	SERVIÇO CARTER DE RODAS FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00	
TOVEL						
00376	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	20.00	140,000	2.800,00	
a.: AUTOVEL						
01471	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT FIOR	SERVIÇO	12.00	20,000	240,00	
INO - Marca.: AUTOVEL						
01350	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT FIORINO - Marca.: AUT	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
OVEL						
01529	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00	
TOVEL						
00730	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT FIORINO - Ma	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
rca.: AUTOVEL						
01116	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT FIORINO	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00	
- Marca.: AUTOVEL						
00458	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT FIORINO - Ma	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00	
rca.: AUTOVEL						
00468	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00	
.: AUTOVEL						
00477	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
ca.: AUTOVEL						
00084	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT FIORINO - Marca.	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00	
: AUTOVEL						
01055	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00	
ca.: AUTOVEL						
01505	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00	
ca.: AUTOVEL						
01492	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FIAT FIORINO -	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
Marca.: AUTOVEL						
01514	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FIAT FIORINO -	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
Marca.: AUTOVEL						
00699	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	3.00	180,000	540,00	
AUTOVEL						
00684	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	3.00	120,000	360,00	
ca.: AUTOVEL						
00719	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00	
a.: AUTOVEL						
00438	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT FIORIN	SERVIÇO	3.00	200,000	600,00	
O - Marca.: AUTOVEL						
00807	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00	
AUTOVEL						
01371	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT FIORINO - Marca.:	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00	
AUTOVEL						
01191	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT FIORINO - Marca.: AU	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
TOVEL						
00848	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
ca.: AUTOVEL						
00518	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT FIORINO - Marc	SERVIÇO	10.00	280,000	2.800,00	
a.: AUTOVEL						
00352	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT FIORINO - M	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00	
arca.: AUTOVEL						
00282	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	3.00	80,000	240,00	
.: AUTOVEL						
00274	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT FIORIN	SERVIÇO	3.00	80,000	240,00	
O - Marca.: AUTOVEL						
00594	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	3.00	35,000	105,00	
ca.: AUTOVEL						
00762	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT FIORINO - Marca	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00	
.: AUTOVEL						
01238	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT FIORINO - Mar	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
ca.: AUTOVEL						
00185	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FIAT FIOR	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
INO - Marca.: AUTOVEL						
00210	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00	
NT. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL						
00223	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRA	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00	
Z. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL						



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00203	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN T. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00
00195	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN T ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00
00230	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00239	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
01317	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
00365	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00
01099	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00107	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00626	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00903	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01108	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01646	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01574	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00416	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
00423	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
00409	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
00632	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
00643	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
01158	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01170	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00662	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
01635	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	25,000	25,00
00709	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00
00060	REVISÃO BOMBA INJETORA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00
00051	REVISÃO BICO INJETOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
00011	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	800.00	6,000	4.800,00
01270	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
01258	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
00881	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00890	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00817	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01538	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	35,000	70,00
01626	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	45,000	270,00
00942	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	UTOVEL					
00930	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01655	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00	
00488	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
01031	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT FIORINO - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00	
01668	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT FIORINO - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00	
01078	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	20,000	20,00	
01090	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	25,000	25,00	
00497	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	350,000	1.400,00	
00507	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00	
01587	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	35,000	175,00	
00842	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00	
01136	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00433	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FIORINO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00577	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
00588	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00	
01618	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00	
01395	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01387	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00	
00752	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00	
00743	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00	
00678	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
00960	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01524	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01249	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01043	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FIAT RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00	
01364	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00	
01455	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00	
00617	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00	
00607	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00	
01283	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00	
00859	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00	
01232	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
01585	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00	
01468	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	NAULT - Marca.: AUTOVEL					
01221	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO RENAULT - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
01213	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO RENAU LT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
01203	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO RENAUL T - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
01183	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO RENAULT - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00876	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RENAULT - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
01340	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
00801	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO RENAULT - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	10.00	70,000	700,00	
00791	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS RENAULT - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	80,000	1.200,00	
00389	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	150,000	1.800,00	
00834	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE RENAULT - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	150,000	1.800,00	
00840	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICION ADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	120,000	1.440,00	
01299	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RENAULT - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00656	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
00777	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
01554	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA RENAULT - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
01310	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00	
00078	REVISÃO MOTOR PARTIDA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00	
00035	REVISÃO ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00	
00118	REVISÃO NOS FREIOS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	250,000	2.500,00	
00128	REVISÃO SUSPENSÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	400,000	4.000,00	
00045	REVISÃO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	450,000	4.500,00	
01071	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00	
01442	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00	
01332	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00	
01433	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00	
01413	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR RENAULT - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
00923	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA RENAULT - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	100,000	200,00	
01422	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO RENAULT - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00	
00913	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00	
01602	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR RENAUL T - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
01607	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
01133	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR RENAULT - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	20.00	10,000	200,00	
01148	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO RENAULT - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00137	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RENAULT - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	16.00	40,000	640,00	
00145	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00	
00160	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00166	SERVIÇO CARTER DE RODAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	60,000	1.080,00
00379	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	120,000	2.160,00
01475	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01354	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01532	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
00734	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01119	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	10,000	150,00
00461	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00471	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00480	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00090	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00
01011	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
01060	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01510	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01498	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
01518	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00706	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00693	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00726	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00
00444	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00
00814	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01378	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01197	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00853	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00525	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00
00359	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00288	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00279	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00597	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00770	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
01243	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
00189	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00215	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANT. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
00205	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. DIR. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00197	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANT. ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00233	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	RENAULT - Marca.: AUTOVEL				
00241	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
01326	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00368	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
01104	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
00112	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00629	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
00907	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
01155	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
01650	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01580	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00419	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	100,000	100,00
00426	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	100,000	100,00
00435	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00
00411	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00636	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	50,000	50,00
00646	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
01161	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01173	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00665	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	30,000	240,00
01639	SUBSTITUIÇÃO TURBINA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	40,000	40,00
00713	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	50,000	50,00
00062	REVISÃO BOMBA INJETORA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	40,000	40,00
00054	REVISÃO BICO INJETOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
00013	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	500.00	6,000	3.000,00
01274	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
01262	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00885	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
00893	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
00820	SUBSTITUIÇÃO CARDAN RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
01541	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01629	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00945	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
00933	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
01659	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
00491	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
01034	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01672	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA RENAULT - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



L							
01081	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ RENAULT - Marca.: AUT	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00		
	OVEL						
01095	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA RENAULT - Marca.: AUT	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00		
	OVEL						
00500	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RENAULT - M	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00		
	arca.: AUTOVEL						
00514	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RENAULT - Marc	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00		
	a.: AUTOVEL						
01568	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA RENAULT - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00		
	EL						
01141	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT - Marca	SERVIÇO	8.00	10,000	80,00		
	.: AUTOVEL						
00578	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET S-10	SERVIÇO	8.00	70,000	560,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
00582	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO CHEVROLET S-10	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
01619	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO CHEVROLET S-10 - Ma	SERVIÇO	14.00	60,000	840,00		
	rca.: AUTOVEL						
01389	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR CHEVROLE	SERVIÇO	14.00	70,000	980,00		
	T S-10 - Marca.: AUTOVEL						
01381	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR CHEVROLE	SERVIÇO	14.00	80,000	1.120,00		
	T S-10 - Marca.: AUTOVEL						
00747	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN CHEVROLET S-10 - Marca.	SERVIÇO	14.00	70,000	980,00		
	: AUTOVEL						
00737	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR CHEVROLET S-10 - Marc	SERVIÇO	14.00	80,000	1.120,00		
	a.: AUTOVEL						
00679	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO CHEVROLET S-10 - Ma	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00		
	rca.: AUTOVEL						
00954	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA CHEVROLET S-10 - Marca.: A	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00		
	UTOVEL						
01559	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA CHEVROLET S-10 - Marc	SERVIÇO	8.00	100,000	800,00		
	a.: AUTOVEL						
01525	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA CHEVROLET S-10 - Marca.:	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00		
	AUTOVEL						
01250	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO CHEVROLET S-10 -	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00		
	Marca.: AUTOVEL						
01046	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO CHEVROLET S-10 - Marca.:	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00		
	AUTOVEL						
01365	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-10 - Marca	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00		
	.: AUTOVEL						
01456	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO CHEVROLET S-	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL						
01284	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM CHEVROLET S-10 - Marca.	SERVIÇO	4.00	550,000	2.200,00		
	: AUTOVEL						
00860	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA CHEVROLET S-10 - Mar	SERVIÇO	16.00	60,000	960,00		
	ca.: AUTOVEL						
01233	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO CHEVROLET S-	SERVIÇO	12.00	100,000	1.200,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL						
01586	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO CHEVROLET S-10 - Marc	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00		
	a.: AUTOVEL						
01461	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO CH	SERVIÇO	18.00	60,000	1.080,00		
	EVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL						
01222	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO CHEVROLET S-10	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00		
	- Marca.: AUTOVEL						
01214	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO CHEVRO	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00		
	LET S-10 - Marca.: AUTOVEL						
01204	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO CHEVROL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00		
	ET S-10 - Marca.: AUTOVEL						
01184	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO CHEVROLET S-10 -	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00		
	Marca.: AUTOVEL						
00867	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO CHEVROLET S-	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL						
01341	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CHEVROLET S-	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL						
00793	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO CHEVROLET S-10 - Mar	SERVIÇO	20.00	60,000	1.200,00		
	ca.: AUTOVEL						



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00784	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	80,000	1.600,00
00383	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	150,000	1.200,00
00831	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	180,000	1.080,00
00841	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00
01300	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00657	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00778	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01555	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
01311	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00079	REVISÃO MOTOR PARTIDA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	140,000	840,00
00036	REVISÃO ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	140,000	840,00
00119	REVISÃO NOS FREIOS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	250,000	3.000,00
00129	REVISÃO SUSPENSÃO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	400,000	4.800,00
00046	REVISÃO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	600,000	2.400,00
01072	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01443	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01333	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01434	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
01414	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00924	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
01423	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00
00914	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01594	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01608	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	220,000	1.320,00
01126	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01149	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00138	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	60,000	1.080,00
00146	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	60,000	1.080,00
00153	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	60,000	1.080,00
00167	SERVIÇO CARTER DE RODAS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	80,000	1.440,00
00380	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	140,000	2.100,00
01476	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00
01347	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01533	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00727	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	2.00	180,000	360,00
	Marca.: AUTOVEL			
01113	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
	0 - Marca.: AUTOVEL			
00455	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
	Marca.: AUTOVEL			
00472	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE CHEVROLET S-10 - Marc a.: AUTOVEL	1.00	400,000	400,00
00481	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	1.00	350,000	350,00
00087	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	4.00	1.200,000	4.800,00
01005	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
	Marca.: AUTOVEL			
01052	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR CHEVROLET S-10 - M arca.: AUTOVEL	1.00	400,000	400,00
01502	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS CHEVROLET S-10 - M arca.: AUTOVEL	2.00	180,000	360,00
01495	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	Marca.: AUTOVEL			
01511	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	2.00	80,000	160,00
00702	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	2.00	250,000	500,00
00688	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	2.00	200,000	400,00
00723	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10 - Mar ca.: AUTOVEL	2.00	250,000	500,00
00441	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	4.00	220,000	880,00
00810	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	450,000	450,00
01374	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	450,000	450,00
01188	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	250,000	250,00
00845	SUBSTITUIÇÃO CÂTER ÓLEO MOTOR CHEVROLET S-10 - M arca.: AUTOVEL	6.00	220,000	1.320,00
00515	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	6.00	500,000	3.000,00
00349	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
	Marca.: AUTOVEL			
00285	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marc a.: AUTOVEL	8.00	80,000	640,00
00271	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	8.00	80,000	640,00
00598	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	16.00	50,000	800,00
00759	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL CHEVROLET S-10 - Mar ca.: AUTOVEL	1.00	220,000	220,00
00213	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA NT. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	150,000	150,00
00220	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRA Z. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	150,000	150,00
00200	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN T. DIR. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	190,000	190,00
00192	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN T ESQ. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	200,000	200,00
00227	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT. DIR. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	200,000	200,00
00236	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANT.ESQ. CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	1.00	200,000	200,00
01322	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA CHEVROLET S-10 - Ma rca.: AUTOVEL	4.00	30,000	120,00
00369	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	12.00	140,000	1.680,00
01096	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	6.00	150,000	900,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



AUTOVEL						
00104	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	10.00	160,000	1.600,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00623	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO CHEVROLET S-10 - Ma SERVIÇO	6.00	30,000	180,00		
	rca.: AUTOVEL					
00900	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO CHEVROLET SERVIÇO	2.00	180,000	360,00		
	S-10 - Marca.: AUTOVEL					
01105	SUBSTITUIÇÃO FILTRO CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTO SERVIÇO	10.00	10,000	100,00		
	VEL					
01643	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK CHEVROLET S-10 - Marca SERVIÇO	4.00	180,000	720,00		
	.: AUTOVEL					
01571	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO CHEVROLET S-10 - Marc SERVIÇO	4.00	150,000	600,00		
	a.: AUTOVEL					
00413	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. CHEVR SERVIÇO	1.00	150,000	150,00		
	OLET S-10 - Marca.: AUTOVEL					
00420	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. CHEV SERVIÇO	1.00	150,000	150,00		
	ROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL					
00430	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMP CARROCERIA CHEVR SERVIÇO	1.00	180,000	180,00		
	OLET S-10 - Marca.: AUTOVEL					
00406	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA CHEVROLET S SERVIÇO	1.00	300,000	300,00		
	-10 - Marca.: AUTOVEL					
00637	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. CHEVROLET S- SERVIÇO	20.00	30,000	600,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL					
00647	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. CHEVROLET S-1 SERVIÇO	20.00	30,000	600,00		
	0 - Marca.: AUTOVEL					
01162	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. CHEVROLET S- SERVIÇO	6.00	30,000	180,00		
	10 - Marca.: AUTOVEL					
01174	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET SERVIÇO	6.00	35,000	210,00		
	S-10 - Marca.: AUTOVEL					
00666	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00		
	AUTOVEL					
01640	SUBSTITUIÇÃO TURBINA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTO SERVIÇO	1.00	150,000	150,00		
	VEL					
00714	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10 - Marca SERVIÇO	2.00	150,000	300,00		
	.: AUTOVEL					
00063	REVISÃO BOMBA INJETORA CHEVROLET S-10 - Marca.: AU SERVIÇO	1.00	300,000	300,00		
	TOVEL					
00055	REVISÃO BICO INJETOR CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTO SERVIÇO	8.00	150,000	1.200,00		
	VEL					
00014	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE CHEVROLET S-10 - Ma QUILOMETRO	500.00	7,000	3.500,00		
	rca.: AUTOVEL					
01275	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA CHEVROLET S-10 - M SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
	arca.: AUTOVEL					
01263	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE CHEVROLET S-10 - Mar SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
	ca.: AUTOVEL					
00886	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA CHEVROLET S-10 - Marca. SERVIÇO	12.00	60,000	720,00		
	: AUTOVEL					
00894	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO CHEVROLET S-10 - Marc SERVIÇO	12.00	60,000	720,00		
	a.: AUTOVEL					
00821	SUBSTITUIÇÃO CARDAN CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOV SERVIÇO	2.00	220,000	440,00		
	EL					
01542	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO CHEVROLET S-10 - Mar SERVIÇO	10.00	150,000	1.500,00		
	ca.: AUTOVEL					
01623	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA CHEVROLET S-10 - Marca.: AUT SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
	OVEL					
00946	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	6.00	120,000	720,00		
	AUTOVEL					
00934	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
	AUTOVEL					
01660	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET S-10 - SERVIÇO	2.00	60,000	120,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00485	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR CHEVROLET S-10 - Marca. SERVIÇO	6.00	80,000	480,00		
	: AUTOVEL					
01035	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	1.00	250,000	250,00		
	AUTOVEL					
01665	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA CHEVROLET S-10 - Marca.: SERVIÇO	1.00	50,000	50,00		
	AUTOVEL					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01082	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ CHEVROLET S-10 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
01087	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CHEVROLET S-10 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00494	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS CHEVROLET S -10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	450,000	1.800,00
00504	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL CHEVROLET S-1 0 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	350,000	1.400,00
00608	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR CHEVROLET S-10 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01134	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET S-10 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	15,000	150,00
01236	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTA MOTOR CHEVROLET S-10 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	450,000	450,00
00579	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
00589	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	40,000	320,00
01620	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	50,000	700,00
01401	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FIAT STRAD A - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	50,000	700,00
01397	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FIAT STRAD A - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	40,000	560,00
00753	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
00744	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00672	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENÇÃO FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
00961	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
01565	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00
01500	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR RODA FIAT STRADA - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	10.00	40,000	400,00
01251	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FIAT STRADA - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	50,000	700,00
01039	SUBSTITUIÇÃO DISCO DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01366	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01457	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	30,000	300,00
00609	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00618	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FIAT STRADA - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01285	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FIAT STRADA - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	4.00	300,000	1.200,00
00877	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO RODA FIAT STRADA - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	12.00	40,000	480,00
01226	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATA DE FREIO RODA FIAT STR ADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
01588	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01465	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO FI AT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00
01223	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
01215	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FIAT S TRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
01205	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FIAT ST RADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01185	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FIAT STRADA - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00871	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT STRADA	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	- Marca.: AUTOVEL				
01337	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00797	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00788	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FIAT STRADA	SERVIÇO	12.00	80,000	960,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00390	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FIAT STRADA	SERVIÇO	10.00	150,000	1.500,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00832	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FIAT STRADA	SERVIÇO	6.00	180,000	1.080,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00843	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00
01301	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
00658	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
00779	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
01556	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01312	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FIAT STRADA	SERVIÇO	12.00	10,000	120,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00072	REVISÃO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	800,000	8.000,00
00037	REVISÃO ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	120,000	1.200,00
00120	REVISÃO NOS FREIOS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	220,000	4.400,00
00130	REVISÃO SUSPENSÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	400,000	8.000,00
00047	REVISÃO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	450,000	4.500,00
01073	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01444	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
01334	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01435	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
01415	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00925	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01424	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
00915	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01598	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01609	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01130	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	10,000	180,00
01150	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	10,000	180,00
01137	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	10,000	180,00
00169	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	50,000	1.000,00
00147	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	60,000	1.200,00
00173	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	50,000	1.000,00
00175	SERVIÇO DE CASTER DE RODAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	40,000	800,00
00381	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	120,000	2.400,00
01477	SUBSTITUIÇÃO RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01355	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FIAT STRADA - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01534	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FIAT STRADA - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00
00735	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FIAT STRADA - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	100,000	200,00
01120	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	10,000	150,00
00462	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FIAT STRADA - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
00473	SERVIÇO RETIFICA NO CABEÇOTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00482	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00088	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	500,000	4.000,00
01375	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
01508	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00804	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
01489	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
01519	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRABREQUIM FIAT STRADA - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00694	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DÁGUA FIAT STRADA - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00689	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00724	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00442	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	200,000	1.600,00
00811	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
01194	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FIAT STRADA - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00851	SUBSTITUIÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00521	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	600,000	6.000,00
00355	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FIAT STRADA - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00286	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
00277	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00599	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	40,000	720,00
00765	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
01240	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FIAT STRADA - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00186	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO FIAT STRA DA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00216	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA NTEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	100,000	200,00
00217	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRA SEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	100,000	200,00
00206	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN TEIRO DIREITO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	220,000	440,00
00207	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIAN TEIRO ESQUERDO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	220,000	440,00
00180	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DIANTEIR O DIREITO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00243	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRO E	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01323	SQUERDA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL				
01323	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DIREITO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	20,000	120,00
00370	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	120,000	2.400,00
01102	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
00110	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	120,000	1.440,00
00627	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00904	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01142	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01651	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
01578	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00244	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00403	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00392	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA CARROCERIA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
01290	SUBSTITUIÇÃO KIT ESTABILIZADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	30,000	450,00
00639	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	50,000	750,00
00640	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	15.00	40,000	600,00
01165	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01175	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
00667	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01641	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	5,000	10,00
00715	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA DIANTEIRA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
00771	SUBSTITUIÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	60,000	840,00
00057	REVISÃO BICO INJETORA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00
00015	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	600.00	6,000	3.600,00
01276	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINETICA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
01264	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
00887	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	50,000	800,00
00878	SUBSTITUIÇÃO COIFA CAMBIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	50,000	800,00
00822	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
01543	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	30,000	180,00
01630	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
00947	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00935	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
01661	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00492	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
01036	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



001673	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FIAT STRADA - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
001083	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
001091	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
00501	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00
00510	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FIAT STRADA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00
00093	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2015 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
	Serviço de revisão parte eletrica Ford Ranger ano 2015				
00096	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
	Serviço de Revisão na Suspensão de Ford Ranger ano 2015				
00098	REVISÃO NO ALTERNADOR RANGER 2015 - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	2.00	140,000	280,00
	Serviço de revisão no alternador de Ford Ranger ano 2015				
00103	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	140,000	280,00
	Serviço de Revisão no motor de partida de Ford Ranger ano 2015				
00171	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2015 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
	Serviço de alinhamento de rodas de Ford Ranger ano 2015				
00150	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
00159	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2015 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
00362	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00373	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00394	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00396	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RA NGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00398	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00400	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIR O RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00402	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00258	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00465	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2015 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	450,000	450,00
00264	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00267	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00291	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	335,000	670,00
00503	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	800,000	1.600,00
00513	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	500,000	1.000,00
00524	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2015 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	800,000	1.600,00
00358	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2015 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00
00446	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2015 - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00966	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00969	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2015 - Ma	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	rca.: AUTOVEL				
00972	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00671	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
00705	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA RANGER 2015 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00692	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00696	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2015 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00758	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00769	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00981	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2 015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00984	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2 015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
00987	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
00864	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
00875	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00939	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO RANGER 2015 - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
00951	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2015 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	8.00	100,000	800,00
00953	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01050	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2015 - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00
00994	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2015 - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01154	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00
01167	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	35,000	70,00
01255	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	500,000	1.000,00
01267	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO OLEO RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	220,000	440,00
01289	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2015 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	3.00	500,000	1.500,00
01292	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA DE FREIO RANGER 2015 - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	10,000	20,00
01304	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL RANGER 2015 - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	2.00	10,000	20,00
01325	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01358	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2015 - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
01380	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	500,000	1.000,00
01400	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 201 5 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01404	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 201 5 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01406	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	15,000	30,00
01448	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2015 - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01480	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2015 - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
01484	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 201 5 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
01482	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2015 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01486	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2015 - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01488	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2015 - Mar	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
	ca.: AUTOVEL				
01546	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 20	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	15 - Marca.: AUTOVEL				
01548	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 201	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
	5 - Marca.: AUTOVEL				
01570	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2015 - Marca.:	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00
	AUTOVEL				
01592	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2015 - Marca.:	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	AUTOVEL				
01612	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2015 - Mar	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
	ca.: AUTOVEL				
01664	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2015 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
	L				
00803	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2015 - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	.: AUTOVEL				
01063	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2015 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
	EL				
00576	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON -	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	Marca.: AUTOVEL				
00587	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON - M	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	arca.: AUTOVEL				
01617	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
	a.: AUTOVEL				
01394	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRI	SERVIÇO	12.00	80,000	960,00
	TON - Marca.: AUTOVEL				
01386	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRI	SERVIÇO	12.00	80,000	960,00
	TON - Marca.: AUTOVEL				
00751	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00
	UTOVEL				
00742	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00
	AUTOVEL				
00677	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
	a.: AUTOVEL				
00959	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	VEL				
01564	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
	AUTOVEL				
01523	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
	UTOVEL				
01248	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO L200 TRITON - Ma	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
	rca.: AUTOVEL				
01045	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO L200 TRITON - Marca.: AU	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	TOVEL				
01363	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00
	AUTOVEL				
01454	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO L200 TRITON	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00616	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	.: AUTOVEL				
00606	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	.: AUTOVEL				
01282	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
	AUTOVEL				
00858	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00
	.: AUTOVEL				
01231	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO L200 TRITON	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00
	- Marca.: AUTOVEL				
01584	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO L200 TRITON - Marca.	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	: AUTOVEL				
01460	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO L	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00
	200 TRITON - Marca.: AUTOVEL				
01212	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO L200	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
	TRITON - Marca.: AUTOVEL				
01202	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO L200 T	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
	RITON - Marca.: AUTOVEL				
01182	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO L200 TRITON - Ma	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	rca.: AUTOVEL					
00866	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRITON	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
00799	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO L200 TRITON - Marca.	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00	
	: AUTOVEL					
00783	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS L200 TRITON	SERVIÇO	20.00	80,000	1.600,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
00388	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA L200 TRITO	SERVIÇO	8.00	150,000	1.200,00	
	N - Marca.: AUTOVEL					
00829	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE L200 TRITO	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00	
	N - Marca.: AUTOVEL					
00838	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICION	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00	
	ADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL					
01297	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL L200 TRITON - Marca.:	SERVIÇO	6.00	15,000	90,00	
	AUTOVEL					
00654	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA L200 TRITON - M	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
	arca.: AUTOVEL					
00776	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA L200 TRITON - Ma	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
	rca.: AUTOVEL					
01553	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA L200 TRITON	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
01309	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA L200 TRITO	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00	
	N - Marca.: AUTOVEL					
00077	REVISÃO MOTOR PARTIDA L200 TRITON - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00	
	EL					
00034	REVISÃO ALTERNADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00	
00117	REVISÃO NOS FREIOS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	250,000	1.500,00	
00127	REVISÃO SUSPENSÃO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	600,000	7.200,00	
00044	REVISÃO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	4.00	600,000	2.400,00	
	OVEL					
01070	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	2.00	40,000	80,00	
	.: AUTOVEL					
01441	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00	
	EL					
01331	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00	
	.: AUTOVEL					
01431	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AU	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
	TOVEL					
01411	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
	.: AUTOVEL					
00922	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA L200 TRITON	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00	
	- Marca.: AUTOVEL					
01421	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO L200 TRITON -	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00	
	Marca.: AUTOVEL					
00912	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR L200 TRITON - Mar	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00	
	ca.: AUTOVEL					
01600	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR L200 T	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
	RITON - Marca.: AUTOVEL					
01606	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO L200 TRI	SERVIÇO	2.00	180,000	360,00	
	TON - Marca.: AUTOVEL					
01125	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
	UTOVEL					
01147	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO L200 TRITON - Marca.: AU	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
	TOVEL					
00136	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marca.	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00	
	: AUTOVEL					
00144	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00	
	a.: AUTOVEL					
00152	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON - Marca.: A	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00	
	UTOVEL					
00165	SERVIÇO CARTER DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUT	SERVIÇO	12.00	80,000	960,00	
	OVEL					
00378	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE L200 TRITON - Marca	SERVIÇO	10.00	160,000	1.600,00	
	.: AUTOVEL					
01473	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR L200 TRIT	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00	
	ON - Marca.: AUTOVEL					
01352	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	VEL					
01531	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR L200 TRITON - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	2.00	20,000	40,00	
00733	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00	
01118	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	10,000	80,00	
00460	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00	
00470	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00	
00479	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00086	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	800,000	1.600,00	
01008	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00	
01057	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
01507	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	100,000	100,00	
01494	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
01516	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00	
00701	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00	
00686	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00721	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00	
00440	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00	
00809	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00	
01373	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
01193	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00850	SUBSTITUIÇÃO CÁRTER ÓLEO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00520	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	500,000	2.000,00	
00354	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	120,000	960,00	
00284	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00276	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00596	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	50,000	600,00	
00764	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00	
00188	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3.00	300,000	900,00	
00212	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00219	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00199	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00191	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00	
00232	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00240	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01320	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00367	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	140,000	1.400,00
01101	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS L200 TRITON - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
00109	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO L200 TRITON - Ma rca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
00622	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO L200 TRITON - Marc a.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00899	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO L200 TRIT ON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00
01111	SUBSTITUIÇÃO FILTRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01648	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	160,000	320,00
01576	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00418	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIR. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00425	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00429	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	220,000	220,00
00405	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA L200 TRITO N - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00634	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANT. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
00645	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRAZ. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
01160	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANT. L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00
01172	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L200 TRIT ON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
00664	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
01637	SUBSTITUIÇÃO TURBINA L200 TRITON - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	1.00	80,000	80,00
00711	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
00061	REVISÃO BOMBA INJETORA L200 TRITON - Marca.: AUTO VEL	SERVIÇO	3.00	250,000	750,00
00053	REVISÃO BICO INJETOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
01272	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA L200 TRITON - Mar ca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
01260	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE L200 TRITON - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00
00883	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
00892	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO L200 TRITON - Marca. : AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
00819	SUBSTITUIÇÃO CARDAN L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
01540	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO L200 TRITON - Marca .: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00
01628	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA L200 TRITON - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00944	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR L200 TRITON - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00932	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00
01657	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA L200 TRITON - M arca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	120,000	120,00
00490	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR L200 TRITON - Marca.: A UTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00
01033	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL L200 TRITON - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
01670	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA L200 TRITON - Marca.: AU	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	TOVEL				
01080	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
01093	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00499	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	600,000	2.400,00
00509	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	300,000	1.200,00
01345	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01140	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01242	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
00091	REVISÃO NA PARTE ELETRICA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00094	REVISÃO NA SUSPENSÃO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
00097	REVISÃO NO ALTERNADOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	140,000	280,00
00102	REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	140,000	280,00
00170	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
00172	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
00174	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODAS L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	5.00	60,000	300,00
00176	SERVIÇO DE DESEMPENO DE CASTER L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00177	SERVIÇO DE DESEMPENO DE COLUNA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00181	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00182	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00225	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00226	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00256	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	450,000	900,00
00261	SERVIÇO DE RETIFICAR O BLOCO DO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	400,000	400,00
00262	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
00265	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00289	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
00292	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
00293	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	300,000	600,00
00294	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO NO MOTOR L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
00447	SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
00964	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00967	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
00970	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
00973	SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	50,000	100,00
00974	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



AUTOVEL						
00975	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL L200 TRITON - SERVIÇO	2.00	200,000	400,00		
	Marca.: AUTOVEL					
00976	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE OLEO L200 TRITON - Marca. SERVIÇO	2.00	200,000	400,00		
	: AUTOVEL					
00977	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	150,000	300,00		
	rca.: AUTOVEL					
00978	SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINA DE MANCAL L200 TRITON - M SERVIÇO	2.00	180,000	360,00		
	arca.: AUTOVEL					
00979	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR L200 TRI SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
	TON - Marca.: AUTOVEL					
00982	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR L200 TRI SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
	TON - Marca.: AUTOVEL					
00985	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR L200 TRITON SERVIÇO	2.00	40,000	80,00		
	- Marca.: AUTOVEL					
00988	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA L200 TRI SERVIÇO	2.00	50,000	100,00		
	TON - Marca.: AUTOVEL					
00989	SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO L200 TRIT SERVIÇO	4.00	120,000	480,00		
	ON - Marca.: AUTOVEL					
01064	SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO L200 TRITON - Marc SERVIÇO	8.00	80,000	640,00		
	a.: AUTOVEL					
00990	SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR L200 TRITON - Marca SERVIÇO	8.00	120,000	960,00		
	.: AUTOVEL					
00991	SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	120,000	240,00		
	rca.: AUTOVEL					
00992	SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS L200 TRITON - Marc SERVIÇO	12.00	50,000	600,00		
	a.: AUTOVEL					
00995	SUBSTITUIÇÃO DE FAROL L200 TRITON - Marca.: AUTOVE SERVIÇO	2.00	30,000	60,00		
	L					
00996	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS L200 TRITON - Marca.: AUTO SERVIÇO	4.00	10,000	40,00		
	VEL					
00997	SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	10,000	20,00		
	rca.: AUTOVEL					
00998	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	300,000	600,00		
	rca.: AUTOVEL					
00999	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CARTER DO ÓLEO L200 TRITO SERVIÇO	2.00	150,000	300,00		
	N - Marca.: AUTOVEL					
01000	SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM L200 TRITON - Mar SERVIÇO	3.00	500,000	1.500,00		
	ca.: AUTOVEL					
01001	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE FREIO L200 TRITON - Mar SERVIÇO	2.00	10,000	20,00		
	ca.: AUTOVEL					
01002	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL L200 TRITON - Mar SERVIÇO	2.00	15,000	30,00		
	ca.: AUTOVEL					
01003	SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	30,000	60,00		
	rca.: AUTOVEL					
01004	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS L200 TRITON - SERVIÇO	4.00	60,000	240,00		
	Marca.: AUTOVEL					
01012	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÕES L200 TRITON - Marca.: AUTO SERVIÇO	2.00	300,000	600,00		
	VEL					
01013	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITO SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
	N - Marca.: AUTOVEL					
01014	SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITO UNIDADE	2.00	80,000	160,00		
	N - Marca.: AUTOVEL					
01016	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU L200 TRITON - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO	2.00	15,000	30,00		
01017	SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR L200 TRITON - Marca.: AUT SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
	OVEL					
01018	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA POLIA L200 TRITON - Ma SERVIÇO	2.00	80,000	160,00		
	rca.: AUTOVEL					
01019	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA L200 TR SERVIÇO	4.00	50,000	200,00		
	ITON - Marca.: AUTOVEL					
01020	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA L200 TRI SERVIÇO	4.00	120,000	480,00		
	TON - Marca.: AUTOVEL					
01021	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS L200 TRITON - SERVIÇO	4.00	150,000	600,00		
	Marca.: AUTOVEL					
01022	SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO VOLANTE L200 TRITON - SERVIÇO	2.00	250,000	500,00		
	Marca.: AUTOVEL					
01023	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA L200 T SERVIÇO	2.00	100,000	200,00		



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	RITON - Marca.: AUTOVEL				
01024	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA L200 TR	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
	ITON - Marca.: AUTOVEL				
01025	SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
	a.: AUTOVEL				
01026	SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO L200 TRITON - Marc	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	a.: AUTOVEL				
01027	SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO L200 TRITON -	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	Marca.: AUTOVEL				
01028	SUBSTITUIÇÃO DE VALVUAS L200 TRITON - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
	VEL				
01051	SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR L200 TRITON - Ma	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
	rca.: AUTOVEL				
01061	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN L200 TRITON - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00
	EL				
00018	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE L200 TRITON - Marca	QUILÔMETRO	720.00	7,000	5.040,00
	.: AUTOVEL				
00251	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVADEIRA) - Marca.:	SERVIÇO	18.00	400,000	7.200,00
	AUTOVEL				
	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS P/RECUPERAÇÃO				
	USINAGEM, GIRA CÍRCULO, ENDIREITAR ESTIRANTE LÂMINA, SANAR				
	VAZAMENTO MOTOR, REFORMA DO RADIADOR, REVISÃO ELÉTRICA DA				
	RETROSCAVADEIRA MODELO JCB 3				
00250	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETROSCAVADEIRA HIDRAULIC	SERVIÇO	18.00	798,888	14.379,98
	A) - Marca.: AUTOVEL				
	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS				
	DIVERSAS, P/RECUPERAÇÃO, USINAGEM GIRA CÍRCULO, ENDIREITAR				
	ESTIRANTES LÂMINA, SANAR, VAZAMENTO MOTOR, REFORMA DO				
	RADIADOR, REVISÃO ELÉTRICA DE TRANSMISSÃO DA				
	RETROSCAVADEIRA HIDRÁULICA CX 160B				
00249	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MOTONIVELADORA) - Marca.:	SERVIÇO	18.00	448,333	8.069,99
	AUTOVEL				
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS				
	P/RECUPERAÇÃO USINAGEM GIRA CÍRCULO ENDIREITAR				
	ESTIRANTES LÂMINA, SANAR VAZAMENTO MOTOR, REFORMA DO				
	RADIADOR, REVISÃO ELÉTRICA DE TRANSMISSÃO DA				
	MOTONIVELADORA MODELO 845 CASE				
00092	REVISÃO NA PARTE ELETRICA RANGER 2008 - Marca.: AU	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
	TOVEL				
00095	REVISÃO NA SUSPENSÃO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	450,000	1.800,00
00039	REVISÃO ALTERNADOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00
00081	REVISÃO MOTOR PARTIDA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00
	L				
00140	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
	AUTOVEL				
00149	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS RANGER 2008 - Marca	SERVIÇO	10.00	50,000	500,00
	.: AUTOVEL				
00158	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS RANGER 2008 - Marca.: AU	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00
	TOVEL				
00361	SERVIÇO DESEMPENO DE CASTER RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
	AUTOVEL				
00372	SERVIÇO DESEMPENO DE COLUMA RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00
	AUTOVEL				
00393	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA RANGER 2008	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00395	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA RA	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
	NGER 2008 - Marca.: AUTOVEL				
00397	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO RANGER 2008	SERVIÇO	4.00	300,000	1.200,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00399	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIR	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
	O RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL				
00401	SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA TRASEIRO	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
	RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL				
00257	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
	AUTOVEL				
00464	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR RANGER 2008 - Marc	SERVIÇO	2.00	350,000	700,00
	a.: AUTOVEL				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00263	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO COMANDO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	250,000	500,00
00266	SERVIÇO DE RETIFICAR O EIXO DO VIRABREQUIM RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	185,000	370,00
00290	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
00526	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO NA CAIXA MARCHA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	500,000	2.000,00
00512	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	350,000	1.400,00
00523	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	600,000	2.400,00
00357	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00445	SERVIÇO NO SISTEMA ARREFECIMENTO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
00965	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA DO CARDAN RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
00968	SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00971	SUBSTITUIÇÃO DE BIELA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
00670	SUBSTITUIÇÃO BIELETA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00
00704	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	220,000	880,00
00691	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTÍVEL RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
00695	SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE ÓLEO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
00757	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA DE BIELA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
00768	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	220,000	880,00
00980	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA INFERIOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00983	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
00986	SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
00863	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA TRASEIRA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
00874	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
00938	SUBSTITUIÇÃO COXIM CÂMBIO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	100,000	1.600,00
00950	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	120,000	1.920,00
00952	SUBSTITUIÇÃO CRUZETA DO CARDAN RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01049	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	24.00	60,000	1.440,00
00993	SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01153	SUBSTITUIÇÃO FILTRO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	10,000	80,00
01166	SUBSTITUIÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00
01254	SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00
01266	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER DO ÓLEO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	200,000	800,00
01288	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	450,000	2.700,00
01291	SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA DE FREIO RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00
01303	SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA FAROL RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00
01324	SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA TRASEIRA RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	30,000	120,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



.: AUTOVEL						
01357	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIOS RANGER 2008 - Marc	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	
a.: AUTOVEL						
01379	SUBSTITUIÇÃO PISTÕES RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00	
01399	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR RANGER 200	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
8 - Marca.: AUTOVEL						
01403	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR RANGER 200	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
8 - Marca.: AUTOVEL						
01405	SUBSTITUIÇÃO PNEU RANGER 2008 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	15,000	60,00	
01447	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR RANGER 2008 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
L						
01479	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA POLIA RANGER 2008 - Marca	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00	
.: AUTOVEL						
01483	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RANGER 200	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	
8 - Marca.: AUTOVEL						
01481	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA RANGER 2008	SERVIÇO	8.00	120,000	960,00	
- Marca.: AUTOVEL						
01485	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DE VALVULAS RANGER 2008 - Ma	SERVIÇO	8.00	150,000	1.200,00	
rca.: AUTOVEL						
01487	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VOLANTE RANGER 2008 - Mar	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00	
ca.: AUTOVEL						
01545	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RANGER 20	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00	
08 - Marca.: AUTOVEL						
01547	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RANGER 200	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00	
8 - Marca.: AUTOVEL						
01569	SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	8.00	100,000	800,00	
AUTOVEL						
01591	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO RANGER 2008 - Marca.:	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	
AUTOVEL						
01611	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO RANGER 2008 - Mar	SERVIÇO	4.00	50,000	200,00	
ca.: AUTOVEL						
01663	SUBSTITUIÇÃO VALVULAS RANGER 2008 - Marca.: AUTOVE	SERVIÇO	8.00	180,000	1.440,00	
L						
00802	SUBSTITUIÇÃO CABEÇOTE DO MOTOR RANGER 2008 - Marca	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00	
.: AUTOVEL						
01062	SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN RANGER 2008 - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00	
EL						
00575	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER -	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
Marca.: AUTOVEL						
00586	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO FORD RANGER - M	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
arca.: AUTOVEL						
01616	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO FORD RANGER - Marc	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	
a.: AUTOVEL						
01393	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR FORD RAN	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00	
GER - Marca.: AUTOVEL						
01385	SUBSTITUIÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR FORD RAN	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00	
GER - Marca.: AUTOVEL						
00741	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00	
AUTOVEL						
00676	SUBSTITUIÇÃO BIELETA SUSPENSÃO FORD RANGER - Marc	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00	
a.: AUTOVEL						
00958	SUBSTITUIÇÃO CUBO RODA FORD RANGER - Marca.: AUTO	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00	
VEL						
01563	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	4.00	100,000	400,00	
AUTOVEL						
01522	SUBSTITUIÇÃO RETETOR RODA FORD RANGER - Marca.: A	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00	
UTOVEL						
01247	SUBSTITUIÇÃO JOGO PASTILHA FREIO FORD RANGER - Ma	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
rca.: AUTOVEL						
01044	SUBSTITUIÇÃO DISCO FREIO FORD RANGER - Marca.: AU	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
TOVEL						
01362	SUBSTITUIÇÃO PINÇA DE FREIO FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00	
AUTOVEL						
01452	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA PINÇA DE FREIO FORD RANGER	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
- Marca.: AUTOVEL						
00615	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA SUPERIOR FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
.: AUTOVEL						



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



00605	SUBSTITUIÇÃO BALANÇA INFERIOR FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	: AUTOVEL				
01281	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM FORD RANGER - Marca.: ALQUEIRE		2.00	450,000	900,00
	AUTOVEL				
00857	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE RODA FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00
	: AUTOVEL				
01230	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE SAPATAS DE FREIO FORD RANGER	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00
	- Marca.: AUTOVEL				
01583	SUBSTITUIÇÃO TAMBOR DE FREIO FORD RANGER - Marca.	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	: AUTOVEL				
01459	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO F	SERVIÇO	8.00	80,000	640,00
	ORD RANGER - Marca.: AUTOVEL				
01220	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABOS DE FREIO FORD RANGER -	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	Marca.: AUTOVEL				
01211	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO ESQUERDO FORD	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	RANGER - Marca.: AUTOVEL				
01201	SUBSTITUIÇÃO JOGO DE CABO DE FREIO DIREITO FORD R	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	ANGER - Marca.: AUTOVEL				
01181	SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO DE FREIO FORD RANGER - Ma	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00
	rca.: AUTOVEL				
00865	SUBSTITUIÇÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD RANGER	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00792	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO JUMELO FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
	: AUTOVEL				
00782	SUBSTITUIÇÃO BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS FORD RANGER	SERVIÇO	12.00	80,000	960,00
	- Marca.: AUTOVEL				
00387	SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA FORD RANGE	SERVIÇO	6.00	120,000	720,00
	R - Marca.: AUTOVEL				
00828	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE FORD RANGE	SERVIÇO	4.00	180,000	720,00
	R - Marca.: AUTOVEL				
00837	SUBSTITUIÇÃO CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR AR CONDICION	SERVIÇO	4.00	150,000	600,00
	ADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL				
01296	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA FAROL FORD RANGER - Marca.:	SERVIÇO	8.00	10,000	80,00
	AUTOVEL				
00653	SUBSTITUIÇÃO BENDIX MOTOR PARTIDA FORD RANGER - M	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
	arca.: AUTOVEL				
00775	SUBSTITUIÇÃO BUCHA MOTOR PARTIDA FORD RANGER - Ma	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
	rca.: AUTOVEL				
01552	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO MOTOR PARTIDA FORD RANGER	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
	- Marca.: AUTOVEL				
01308	SUBSTITUIÇÃO LAMPADA LANTERNA TRASEIRA FORD RANGE	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00
	R - Marca.: AUTOVEL				
00076	REVISÃO MOTOR PARTIDA FORD RANGER - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	6.00	140,000	840,00
	EL				
00033	REVISÃO ALTERNADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	140,000	560,00
00116	REVISÃO NOS FREIOS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	250,000	3.000,00
00126	REVISÃO SUSPENSÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	550,000	6.600,00
00043	REVISÃO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUT	SERVIÇO	6.00	300,000	1.800,00
	OVEL				
01069	SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	2.00	60,000	120,00
	: AUTOVEL				
01440	SUBSTITUIÇÃO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOV	SERVIÇO	1.00	80,000	80,00
	EL				
01330	SUBSTITUIÇÃO MANGOTE RADIADOR FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
	: AUTOVEL				
01430	SUBSTITUIÇÃO POLIA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AU	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	TOVEL				
01410	SUBSTITUIÇÃO POLIA ALTERNADOR FORD RANGER - Marca	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	: AUTOVEL				
00921	SUBSTITUIÇÃO CORREIA COMANDO VALVULA FORD RANGER	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
	- Marca.: AUTOVEL				
01420	SUBSTITUIÇÃO POLIA CORREIA COMANDO FORD RANGER -	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
	Marca.: AUTOVEL				
00911	SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR FORD RANGER - Mar	SERVIÇO	4.00	40,000	160,00
	ca.: AUTOVEL				
01593	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR FORD	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00
	RANGER - Marca.: AUTOVEL				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01605	SUBSTITUIÇÃO TENSIONADOR CORREIA COMANDO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	80,000	320,00
01124	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
01146	SUBSTITUIÇÃO FILTRO ÓLEO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00
00135	SERVIÇO ALINHAMENTO DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	60,000	1.200,00
00151	SERVIÇO CAMBAGEM DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	60,000	720,00
00164	SERVIÇO CARTER DE RODAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	60,000	840,00
00377	SERVIÇO DESEMPENO DE MONTANTE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	140,000	1.680,00
01472	SUBSTITUIÇÃO RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	30,000	60,00
01351	SUBSTITUIÇÃO PARABRISA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01530	SUBSTITUIÇÃO RETROVISOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00
00731	SUBSTITUIÇÃO BORRACHA PARABRISA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
01117	SUBSTITUIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	10,000	60,00
00459	SERVIÇO RETIFICA NO BLOCO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
00469	SERVIÇO RETIFICA NO CABECOTE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00478	SERVIÇO RETIFICA NO EIXO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00085	REVISÃO NA CAIXA DE MARCHAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	600,000	1.200,00
01007	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
01056	SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00
01506	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VALVULAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
01493	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR POLIA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00
01515	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR VIRA BREQUIM FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
00700	SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	200,000	400,00
00685	SUBSTITUIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
00720	SUBSTITUIÇÃO BOMBA ÓLEO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	220,000	440,00
00439	SERVIÇO LIMPEZA NO TANQUE COMBUSTIVEL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3.00	250,000	750,00
00808	SUBSTITUIÇÃO CAMISA MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	300,000	300,00
01372	SUBSTITUIÇÃO PISTÃO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00
01192	SUBSTITUIÇÃO JOGO ANEIS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00
00849	SUBSTITUIÇÃO CÂRTER ÓLEO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00
00519	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	800,000	3.200,00
00353	SERVIÇO DE VAZAMENTO NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00
00283	SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00275	SERVIÇO DE SOLDA CANO AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00
00595	SUBSTITUIÇÃO ARTICULAÇÃO AXIAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	60,000	480,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



	a.: AUTOVEL					
00763	SUBSTITUIÇÃO BRONZINA MANCAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00	
01239	SUBSTITUIÇÃO JOGO JUNTAS MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	450,000	450,00	
00183	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPÔ FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00211	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIA NT. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00218	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE TRAZ. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	150,000	150,00	
00198	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00190	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DIANTEIRA ESQ. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00231	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00235	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQ. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
01318	SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00	
00366	SERVIÇO DESEMPENHO DE COLUMNA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00	
01100	SUBSTITUIÇÃO FEIXE MOLAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00	
00108	REVISÃO NO SISTEMA ARREFECIMENTO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	120,000	480,00	
00621	SUBSTITUIÇÃO BARRA DE DIREÇÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00898	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR AR CONDICIONADO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00	
01109	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
01647	SUBSTITUIÇÃO VALVULA BLOCK FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00	
01575	SUBSTITUIÇÃO SENSOR ROTAÇÃO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	120,000	240,00	
00412	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. DIANTEIRA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00424	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA PORTA TRAZ. ESQUERDA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	20,000	20,00	
00428	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA TAMPA CARROCERIA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00404	SERVIÇO LANTERNAGEM PINTURA CARROCERIA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	250,000	250,00	
00633	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	60,000	360,00	
00644	SUBSTITUIÇÃO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	50,000	300,00	
01159	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	
01171	SUBSTITUIÇÃO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	40,000	240,00	
00663	SUBSTITUIÇÃO BICO INJETOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	250,000	1.000,00	
01636	SUBSTITUIÇÃO TURBINA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	180,000	180,00	
00710	SUBSTITUIÇÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	200,000	200,00	
00052	REVISÃO BICO INJETOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	250,000	1.500,00	
01271	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
01259	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DESLIZANTE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	60,000	240,00	
00882	SUBSTITUIÇÃO COIFA DA RODA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00	
00891	SUBSTITUIÇÃO COIFA DO CAMBIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	60,000	600,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



: AUTOVEL						
00818	SUBSTITUIÇÃO CARDAN FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	150,000	300,00	
01539	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CENTRO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	150,000	900,00	
01627	SUBSTITUIÇÃO TRIZETA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00943	SUBSTITUIÇÃO COXIM MOTOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00	
00931	SUBSTITUIÇÃO COXIM CAMBIO FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	100,000	600,00	
01656	SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
00489	SERVIÇO SOLDA NO RADIADOR FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	80,000	480,00	
01032	SUBSTITUIÇÃO DIFERENCIAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	350,000	350,00	
01669	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PORTA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	50,000	50,00	
01079	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA CAPÔ FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00	
00498	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CAIXA MARCHAS FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	6.00	500,000	3.000,00	
01086	SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	1.00	30,000	30,00	
00508	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	4.00	300,000	1.200,00	
01343	SUBSTITUIÇÃO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	2.00	80,000	160,00	
01138	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	10,000	100,00	
00064	REVISÃO BOMBA INJETORA FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	3.00	350,000	1.050,00	
00754	SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	50,000	400,00	
00016	KM RODADO AUTO SOCORRO/REBOQUE FORD RANGER - Marca.: AUTOVEL	QUILÔMETRO	500.00	6,000	3.000,00	
01695	TROCA DE PNEUS DE MOTO BROS - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	22.00	15,000	330,00	
01679	TROCA DE BICO DO PNEU DE MOTO BROS - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	15,000	120,00	
01704	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE MOTO BROS - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	20,000	200,00	
00452	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA MOTO BROS - Marca.: AUTOVEL	HORA	30.00	30,000	900,00	
Serviços de manutenção, reparos e mão de obra especializada referente à execução de conservação e recuperação em veículos.						
01681	TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO BRÓS 150/160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	21.00	40,000	840,00	
TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO PARA MOTOS, MODELO BRÓS 150/160						
01685	TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, MOTO BRÓS 150/160 - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	10,000	160,00	
TROCA DE ÓLEO PARA MOTOR DE MOTO BRÓS 150/160						
00360	SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	59,500	595,00	
00028	REMENDO PNEU DE MOTO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	353.00	15,000	5.295,00	
00027	REMENDO PARA CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	150.00	30,000	4.500,00	
01697	VUCANIZAÇÃO P/ CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	150.00	50,000	7.500,00	
01689	TROCA DE PNEU CARRO SAÚDE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	150.00	30,000	4.500,00	
00025	REMENDO P/ CARRO DMTRAM - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	36.00	30,000	1.080,00	
01698	VUCANIZAÇÃO P/ DMTRAN - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	50,000	900,00	
01691	TROCA DE PNEU P/ DMTRAN - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	30,000	540,00	
00026	REMENDO P/ CARRO INFRAESTRUTURA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	40,000	720,00	
01700	VUCANIZÃO INFRAESTRUTURA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	80,000	1.440,00	
01690	TROCA DE PNEU INFRAESTRUTURA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	40,000	720,00	
01701	VULCANIZAÇÃO - Marca.: AUTOVEL	UNIDADE	226.00	40,000	9.040,00	
01688	TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIOS - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	21.00	200,000	4.200,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



01693	TROCA DE PNEU. - Marca.: AUTOVEL	UNIDADE	276.00	30,000	8.280,00
00259	SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA EM ORIGINAL - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	19,000	380,00
00295	SERVIÇO DE TORNO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	20.00	150,000	3.000,00
00484	SERVIÇO SOLDA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	30.00	60,000	1.800,00
00179	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	12.00	180,000	2.160,00
00178	SERVIÇO DE DESEMPENO DE RODA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	14.00	80,000	1.120,00
00246	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	30.00	20,000	600,00
00245	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	30.00	120,000	3.600,00
00122	REVISÃO PARTE HIDRAULICA - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	16.00	350,000	5.600,00
01015	SUBSTITUIÇÃO DE PNEU - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	40.00	30,000	1.200,00
00029	REMENDO PNEU TRATOR - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	54.00	120,000	6.480,00
01699	VUCANIZAÇÃO PNEU TRATOR - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	54.00	120,000	6.480,00
01692	TROCA DE PNEU TRATOR - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	18.00	50,000	900,00
00252	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/TROCA DE PEÇAS DIVERSAS. - Marca.: AUTOVEL RECUPERAÇÃO,USINAGEM,GIRA CIRCULO,ENDIREITAR ESTIRANTES LAMINA SANAR VAZAMENTO MOTOR ,REFORMA DO RADIADOR,REVISÃO ELÉTRICA DE TRANSMISSÃO DDO TRATOR DE PNEU TIPO 01 NEW HOLLAND TT4030	SERVIÇO	18.00	450,000	8.100,00
00254	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSA S. - Marca.: AUTOVEL SERVIÇO DE USINAGEM,GIRA CIRCULO,ENDIREITAR ESTIRANTES LAMINA SANAR VAZAMENTO MOTOR,REFORMA DO RADIADOR,REVISÃO ÉLETRICA DE TRANSMISSÃO DO TRATOR DE PNEU TIPO NEW HOLLAND TIPO 4030	SERVIÇO	18.00	250,000	4.500,00
00253	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSA S PARA RECUPERAÇÃO. - Marca.: AUTOVEL RECUPERAÇÃO,USINAGEM GIRA CIRCULO,ENDIREITAR ESTIRANTES LAMINA,SANAR VAZAMENTO MOTOR,REFORMA DO RADIADOR,REVISÃO ÉLETRICA DE TRANSMISSÃO DO TRATOR DE PNEU TIPO NEW HOLLAND MB 100	SERVIÇO	18.00	300,000	5.400,00
00255	SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - M arca.: AUTOVEL SERVIÇO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM RETIFICA COMPLETA,REVISÃO DA BOMBA INJETORA DO ROLO COMPACTADOR VT8	SERVIÇO	18.00	448,333	8.069,99
01694	TROCA DE PNEUS DE CAMIONETE - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	8.00	25,000	200,00
01678	TROCA DE BICO DO PNEU DE CAMIONETE - Marca.: AUTOV EL	SERVIÇO	4.00	10,000	40,00
00003	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMIONETE - Marca.: AU TOVEL	SERVIÇO	10.00	28,000	280,00
01703	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMIONETE - Marca.: AUTOVE L	SERVIÇO	10.00	38,000	380,00
00451	SERVIÇO PARTE ELETRICA E SOLDA ELETRICA CAMIONETE - Marca.: AUTOVEL Serviços de manutenção, reparos e mão de obra especializada referente à execução de conservação e recuperação em veículos.	HORA	30.00	50,000	1.500,00
00024	MECANICA E TORNO EM GERAL CAMIONETE - Marca.: AUTO VEL Serviços de manutenção, reparos e mão de obra especializada referente à execução de conservação e recuperação em veículos.	HORA	50.00	30,000	1.500,00
00248	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (CAMINHÃO BASCULANTE) - Mar ca.: AUTOVEL SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS,P/RECUPERAÇÃO ,USINAGEM GIRA CIRCULO,ENDIREITAR ESTIRANTE LÂMINA,SANAR,VAZAMENTO MOTOR,REFORMA DO RADIADOR,REVISÃO ELÉTRICA DE TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE	SERVIÇO	18.00	400,000	7.200,00
00002	CONCERTO/REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO - Marca.: AUT OVEL	SERVIÇO	20.00	39,000	780,00
01702	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHÃO - Marca.: AUTOVEL	SERVIÇO	10.00	80,000	800,00
VALOR TOTAL R\$					2.295.509,96



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de execução dos serviços deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos serviços acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "**em sítios oficiais**" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



$$I = \frac{(TX/100)}{365} - I = \frac{(6/100)}{365} - I = 0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do mesmo.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2018-019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

O (s) serviço(s) contratado(s) objeto deste Termo será(ão) acompanhado(s) per Comissão de Fiscalização,

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de em até 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• **A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam na **CLÁUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS** que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento



A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2018-019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de NOVO REPARTIMENTO, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

NOVO REPARTIMENTO-PA, 23 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
C.N.P.J. nº 34.626.416/0001-31
CONTRATANTE

AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
C.N.P.J. nº 14.497.165/0001-25
CONTRATADO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

