

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP.

Att.: Ilma. Sra. Monique Soares Leite Melo – Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação.

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INABILITAÇÃO DA SHIFT  
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Ref.: EDITAL DE Tomada de Preços nº 001/2015-SEGEP, SHIFT  
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito  
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.101.004/0001-42, com sede na  
Travessa Barão do Triunfo nº 2937, Bairro do Marco – Belém/PA, por seu  
representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea  
“ a “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa  
Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão  
dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando  
os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

#### I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitatório acima  
mencionado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância  
das exigências editalícias. No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a  
subscrevente inabilitada sob a alegação de que a **recorrente violou o subitem  
6.8.9 do edital, referente acervo técnico comprobatório de execução de  
SPDA**. Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas  
legais aplicáveis à espécie e com relação aos serviços que se pretende  
contratar, como adiante ficará demonstrado.

*De ordem a CPL*  
*02102115*  
*Margy Martins*  
Chefe de Gabinete  
SEGEP



## II – AS RAZÕES DA REFORMA

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado incorreu na prática de ato manifestamente ilegal e equivocado, senão vejamos os itens abaixo questionados:

1. Primeiramente, vamos esclarecer os serviços referentes ao SPDA, a serem executados constantes na planilha de orçamento anexo II do edital da licitação, vejamos abaixo:

### PLANILHA DE ORÇAMENTO – ANEXO II

|       |        |  |       |        |        |        |                  |
|-------|--------|--|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 1.4   |        | <b>ATERRAMENTO E PARA RAIOS</b>              |       |        |        |        | <b>36.088,76</b> |
| 1.4.1 | 171164 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UNID. | 51,00  | 58,03  | 74,86  | 3.817,79         |
| 1.4.2 | 171028 | Para raio de distribuição de tensão 15 KV    | UNID. | 17,00  | 194,11 | 250,40 | 4.256,83         |
| 1.4.3 | 171065 | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio   | UNID. | 85,00  | 19,51  | 25,17  | 2.139,27         |
| 1.4.4 | 171270 | Cabo de cobre nú 16mm <sup>2</sup>           | M     | 56,00  | 9,34   | 12,05  | 674,72           |
| 1.4.5 | 171272 | Cabo de cobre nú 35mm <sup>2</sup>           | M     | 640,00 | 18,14  | 23,40  | 14.976,38        |
| 1.4.6 | 171273 | Cabo de cobre nú 50mm <sup>2</sup>           | M     | 300,00 | 22,70  | 29,28  | 8.784,90         |
| 1.4.7 | 171299 | Ponto de solda exotérmica                    | PT    | 60,00  | 18,59  | 23,98  | 1.438,87         |

2. A Shift Engenharia Ltda, comprovou por meio de sua documentação constante no processo, que possui em seu quadro de pessoal técnico para esta licitação, profissional devidamente habilitado no CREA/PA, no caso o **Sr. EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - Engenheiro Eletricista com atribuição do Art. 8 e 9 (Eletrotécnica e Eletrônica), detentor de Atestado de Capacidade Técnica e CAT**, os quais foram apresentados na presente licitação para comprovar a qualificação técnica exigida no subitem 6.8.9, em especial aos serviços acima mencionados na planilha de orçamento do anexo II do presente edital.
3. Sr. (a) Presidente (a) da CPL, buscando obter o maior número de licitantes habilitadas no certame, e respeitando os princípios e conceitos previstos na legislação, bem como considerando a **DECISÃO Nº 0040/2009-CEEE do CREA/PA que trata da atribuição profissional de engenheiros eletricistas egressos da Universidade Federal do**

**Pará – UFPA e da REVISÃO DE ATRIBUIÇÃO concedida ao referido profissional através do processo Protocolo 234792/2014 (cópias em anexo), solicitamos uma análise mais aprofundada nos atestados técnicos apresentados pela recorrente, eis que apresentamos atestados suficientes para comprovar nossa capacidade técnica na execução dos serviços em questão, além de possuímos em nosso quadro técnico Eng. Eletricista com atribuição dos Art. 8 e 9 (Eletrotécnica e Eletrônica) que será o responsável pela execução dos serviços.**

Vejamos abaixo a descrição dos serviços relevantes constantes nos atestados técnicos apresentados na licitação:

- **Atestado emitido pelo SERPRO (cópia em anexo), destacamos os seguintes serviços:**
  - **“execução de serviços no sistema de eletricidade, alimentação elétrica com 900KVA de carga instalada”**
  - **“Proteção Predial – Para-raios”**
- **Atestado emitido pelo LACEN/AP (cópia em anexo), destacamos os seguintes serviços:**
  - **“1.DETALHE TÉCNICO DOS COMPONENTES DO RAMAL DE ENTRADA, DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8KV, DA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS E FORÇA E LUZ.”**
  - **“1.1 O ponto de entrada de energia em tensão primária de distribuição se situa no limite da área interna do Laboratório com a via pública e o atendimento e o atendimento da unidade consumidora é através de ramal de ligação aéreo, com ramal de entrada subterrâneo numa extensão de aproximadamente 60m composto de concreto com cruzeta em madeira, mão francesa plana, muflas, chaves fusíveis de 15KV cada, isoladores, para-raios, ferragens, caixa de inspeção, etc.**
  - **“1.2 Subestação abrigada para 600KVA, aterrada em uma malha de terra, com pontos visitáveis, interligando todas as partes metálicas condutoras de corrente, inclusive as telas metálicas de proteção, em condutor nu de cobre, tendo como componentes principais: Transformadores de corrente e de potencia 15KV cada; Disjuntor tripolar à óleo com comando automático de 15KV; chaves seccionadora tripolar de 15KV; 02 (dois) Transformadores de força de 300KVA cada; 02 (dois) Quadros de proteção primária dos transformadores; Quadro geral de distribuição; Grupo Gerador de 450/405 KVA de potência intermitente/continua, marca STEMAC .....**”
- **Atestado emitido pelo POLICIA MILITAR/PA, (cópia em anexo)**
  - **14.7 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES**

14.7.2 – Malha de aterramento c/ 09 hastes de 5/8" x 3m, 09 pontos de solda exotérmica, 1 caixa de inspeção, c/ tpo. Em concreto e cabo nú de 50mm<sup>2</sup>.

14.7.4 – Medição de resistência de aterramento.

14.7.6 – Subestação aérea de 75KVA-15KV-60 Hz/13800 V/220/127V, em poste circular com 11m-300 DAN, mureta de medição conforme NTD02, padrão CELPA (incluindo cabos e acessórios).

Vejamos abaixo Decisão nº 0040/2009-CEEE (cópia em anexo)

**“Considerando que a Universidade Federal do Pará – UFPA, através da Resolução nº 2510/97 definiu o Currículo Pleno do Curso de Engenharia Elétrica na forma da Resolução nº 48/76 do CFE, atribuindo aos egressos o título de “Engenheiro Eletricista” tanto na habilitação eletrônica como na Eletrotécnica; considerando que a currículo definido através da Resolução nº 2510/97 é compatível com o currículo dos egressos do Curso de Engenharia Elétrica da UFPA dos anos anteriores, tanto nas disciplinas de formação básica e formação geral quanto nas disciplinas de formação profissional geral; considerando que o Curso de Engenharia Elétrica da UFPA anteriores a Resolução nº 2510/97 tinha em seu currículo disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Eletrônica, Materiais Elétricos, Conversão de Energia e Controle e Servomecanismo, definidas pela Resolução nº 48/76 como disciplinas da Área de Habilitação Eletricidade; DECIDIU, por unanimidade: 1) atribuir a todos os portadores do Título de Engenheiro Eletricista, independente da opção Eletrônica ou Eletrotécnica, egressos do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará - UFPA, as atribuições dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218/73 do Confea, no sentido de não restringir a estes profissionais o exercício profissional na área da Engenharia Elétrica nos seus diversos campos de atuação; 2) delegar à Gerência de Registro e Cadastro competência para proceder à revisão das atribuições no cadastro dos profissionais, mediante requerimento por escrito solicitando revisão de atribuições e pagamento das taxas devidas, desde que cumpridos os requisitos do item 1; 3) determinar que, independente de solicitação de revisão de atribuições citada no item 2”**



Vejamos abaixo alguns termos da Lei 8.666/93, que devem ser considerados no julgamento da qualificação técnica.

**Art. 30**

**§ 1º, I "capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;"**

**§ 3º, "Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.**

4 . Pois bem, os serviços acima destacados dos atestados apresentados na licitação pela recorrente, atendem plenamente em as características do tipo de serviços no que se refere ao SPDA:

**PLANILHA DE ORÇAMENTO – ANEXO II**

|       |        |  |       |        |        |        |                  |
|-------|--------|--|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 1.4   |        | <b>ATERRAMENTO E PARA RAI0</b>               |       |        |        |        | <b>36.088,76</b> |
| 1.4.1 | 171164 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UNID. | 51,00  | 58,03  | 74,86  | 3.817,79         |
| 1.4.2 | 171028 | Para raio de distribuição de tensão 15 KV    | UNID. | 17,00  | 194,11 | 250,40 | 4.256,83         |
| 1.4.3 | 171065 | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio   | UNID. | 85,00  | 19,51  | 25,17  | 2.139,27         |
| 1.4.4 | 171270 | Cabo de cobre nú 16mm <sup>2</sup>           | M     | 56,00  | 9,34   | 12,05  | 674,72           |
| 1.4.5 | 171272 | Cabo de cobre nú 35mm <sup>2</sup>           | M     | 640,00 | 18,14  | 23,40  | 14.976,38        |
| 1.4.6 | 171273 | Cabo de cobre nú 50mm <sup>2</sup>           | M     | 300,00 | 22,70  | 29,28  | 8.784,90         |
| 1.4.7 | 171299 | Ponto de solda exotérmica                    | PT    | 60,00  | 18,59  | 23,98  | 1.438,87         |

5 . A recorrente comprovou por meio dos atestados técnicos registrados no CREA, a execução de serviços equivalentes e semelhantes aos acima citados, os quais foram motivo da sua inabilitação. Nos atestados da recorrente constam serviços de instalação de sistema aterramento com haste de terra cabo de nu, para raio, medição de resistência do aterramento, além de execução de instalações elétricas de carga instalada 900KVA e 600KVA

(Subestações), ou seja serviços que são superiores tecnicamente e operacionalmente.

6 . Desta forma, tendo a recorrente demonstrado sua experiência na execução de serviços equivalente ao objeto da presente licitação, não há também motivos para mantê-la inabilitada, merecendo reforma a decisão protelada na Ata da abertura da licitação, passando a ser habilitada a recorrente no certame.

7 . Vale ressaltar Nobre Julgador, que os serviços referentes ao SPDA, que foram motivo pela inabilitação da recorrente, não são serviços de maior relevância técnica e financeira do objeto da presente licitação, vejamos:

- **Valor global estimado dos serviços: R\$ 542.259,94 = 100%;**
- **Valor do 1.4 - ATERRAMENTO E PARA RAIOS (SPDA) R\$ 36.088,76 = 6,655%.**

Considerando para o julgamento a seguinte jurisprudência:

“Na realização de licitação, se do edital, no item relativo à apresentação de documentos para comprovar a qualificação técnica, são estabelecidas exigências que afrontem as exigências previstas na legislação (artigo 30, inciso II da Lei nº 8.666/93), configura-se ilegalidade a ser reparada.

O Tribunal de Contas da União já decidiu: “No caso vertente, a exigência de que a licitante tenha executado serviço no mínimo igual ao do objeto do pregão contraria esse entendimento, por impor às interessadas condição que extrapola os critérios razoáveis de seleção, invadindo e ferindo a competitividade do certame” (Acórdão nº 410/2006, Plenário, rel. Min. Marcos Vinicius Vilaça). Ainda: “Emental: ‘1. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta ao estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal’. Voto: ‘Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, se constitui em clara afronta ao estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição federal, que preconiza que o processo licitatório ‘somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’. Deve-se ter em conta, também, que referidas parcelas de pouca relevância referem-se a serviços que não envolvem tecnologias sofisticadas ou de domínio restrito, o que acentua o caráter restritivo à competição. Assim, incorporo às minhas razões de decidir a análise empreendida pela Unidade Técnica, transcrita no relatório precedente” (Acórdão nº 170/2007, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo). Nesta esteira: “É indevida a exigência de atestado de capacidade técnica em relação a itens não significativos dentro do contexto da obra ou serviço como um todo... Com espeque nessas considerações, concluo que a exigência de demonstração de aptidão no desempenho de atividades não devidamente caracterizadas como indispensáveis vai de encontro às normas constitucionais e legais aplicáveis à

matéria" (Acórdão nº 1.824/2006, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). Ainda: "Conquanto não exista na Lei limitação específica à comprovação da capacidade técnico-operacional, a discricionariedade da administração encontra-se restrita aos limites do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que somente admite exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" (Acórdão nº 2.088/2004, Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). Mais: "É grave a irregularidade consistente na previsão em edital de licitação de obra pública de exigências excessivas ou descabidas, devendo a Administração justificar os critérios apresentados para fins de habilitação de licitantes, a título de demonstração de capacidade técnica e aferição de qualificação econômico-financeira" (Acórdão nº 1.519/2006, Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer).


### III - DO PEDIDO

Com a justificativa acima exposta fica demonstrado claramente que a SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA cumpriu o item 6.8.9 do referido edital, atendendo assim o mesmo. Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, julgando-a habilitada no certame.

São termos que pede;  
Espera deferimento.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2015.

Atenciosamente,



Emanuel dos Santos Souza Júnior  
Sócio-Diretor

RG: 11.935-D/CREA-PA / CPF: 576.809.222-68

**DECISÃO Nº 0040/2009-CEEE**

**INTERESSADO:** Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

**ASSUNTO:** Atribuição profissional de engenheiros eletricitistas egressos da Universidade Federal do Pará - UFPA

**DECISÃO**

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA, reunida em 28 de outubro de 2009, considerando a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea; considerando a Resolução nº 48, de 37 de abril de 1976, do Conselho Federal de Educação - CFE que fixou os mínimos de conteúdo e de duração dos cursos de graduação em Engenharia; considerando que o art. 1º da Resolução nº 48/76 do CFE caracteriza os cursos de Engenharia com parte comum a todas as áreas, com matérias de formação básica e de formação geral, como Administração e Economia e Ciências do Ambiente, e parte diversificada compreendendo matérias de formação profissional geral e de formação profissional específica; considerando que as áreas de habilitação da Engenharia são: civil, eletricidade, mecânica, metalurgia, minas e química; considerando que as matérias de formação profissional geral definidas pela Resolução nº 48/76 do CFE para a área de habilitação Eletricidade são Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Eletrônica, Materiais Elétricos, Conversão de Energia e, Controle e Servomecanismo; considerando que as matérias de formação profissional específica conterão assuntos que cubram outros aspectos da profissão ligados às habilitações específicas da engenharia; considerando a Resolução nº 09, de 27 de abril de 1977, do CFE, que caracterizou a habilitação Engenharia Elétrica, do Curso de Engenharia; considerando que, nos termos do art. 1º da Resolução nº 09/77 do CFE, a Engenharia Elétrica passou a ser habilitação única, com origem na Área Eletricidade do curso de Engenharia, devendo as disciplinas darem ênfase a setores específicos da Engenharia Elétrica, como os de Eletrotécnica, de Eletrônica, e de Telecomunicações, obedecidas as determinações da Resolução nº 48/76 do CFE em relação aos conteúdos e duração do curso; considerando que a Universidade Federal do Pará - UFPA, através da Resolução nº 2510/97 definiu o Currículo Pleno do Curso de Engenharia Elétrica na forma da Resolução nº 48/76 do CFE, atribuindo aos egressos o título de "Engenheiro Eletricista" tanto na habilitação eletrônica como na Eletrotécnica; considerando que a currículo definido através da Resolução nº 2510/97 é compatível com o currículo dos egressos do Curso de Engenharia Elétrica da UFPA dos anos anteriores, tanto nas disciplinas de formação básica e formação geral quanto nas disciplinas de formação profissional geral; considerando que o Curso de Engenharia Elétrica da UFPA anteriores a Resolução nº 2510/97 tinha em seu currículo disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Eletrônica, Materiais Elétricos, Conversão de Energia e Controle e Servomecanismo, definidas pela Resolução nº 48/76 como disciplinas da Área de Habilitação Eletricidade; DECIDIU, por unanimidade: 1) atribuir a todos os portadores do Título de Engenheiro Eletricista, independente da opção Eletrônica ou Eletrotécnica, egressos do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará - UFPA, as atribuições dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218/73 do Confea, no sentido de não restringir a estes profissionais o exercício profissional na área da Engenharia Elétrica nos seus diversos campos de atuação; 2) delegar à Gerência de Registro e Cadastro competência para proceder à revisão das atribuições no cadastro dos profissionais, mediante requerimento por escrito solicitando revisão de atribuições e pagamento das taxas devidas, desde que cumpridos os requisitos do item 1; 3) determinar que, independente de solicitação de revisão de atribuições citada no item 2, os profissionais que cumprirem os requisitos do item 1, não poderão ter suas ARTs recusadas com a justificativa de exorbitância de atribuições, quando estas se referirem a serviços na área da engenharia elétrica nos seus diversos campos de atuação. A reunião foi Coordenada pelo Conselheiro Dario Parente Santos, estando presentes os Conselheiros João César Ferraro Carvalho, Beatriz Ivone Costa Vasconcelos e José da Silva Neves, contando ainda com a participação dos suplentes José Emmanuel de Carvalho Mesquita Junior e Ricardo Guedes Accioly Ramos.

Belém-PA, 28 de outubro de 2009.

Conselheiro Dario Parente Santos  
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

**Protocolo**  
**234792/2014**



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social: **EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR** Registro: **1506793479**  
 Endereço: **Travessa WE 10 255 CONJUNTO SATELITE, S/N - NOVA MARAMBAIA - Belém**

**Informações do Protocolo**

Assunto: **REVISÃO DE ATRIBUIÇÃO**  
 Emissão: **25/08/2014** Cadastro: **25/08/2014** Situação: **Finalizado**  
 Descrição: **SOLICITO A V.S.a. REVISÃO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES PARA INCLUSÃO DO ART.8 DA RES. 218/73, CONFORME DECISÃO 040/2009 CEEE.**

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações acima

**Documentos**

| Tipo: | Data: | Observação: |
|-------|-------|-------------|
|       |       |             |

**Movimentos**

| Passo | Nome do usuário                 | Data Envio          | Data Recebimento    | Origem                                      | Destino                                 |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 1     | Usuário ADAPT                   | 25/08/2014 12:00:00 | 25/08/2014 13:30:05 | SERVICOS - AMBIENTE<br>PROFISSIONAL/EMPRESA | GRCAD - GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO |
| 2     | DEYZE LUCYLENE MOTA DE OLIVEIRA | 16/10/2014 12:00:00 | 16/10/2014 10:30:56 | GRCAD - GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO     | SEDOC - SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO           |

**Despachos**

| Passo | Descrição   | Despacho            | Cadastro   | Usuário       |
|-------|---|---------------------|------------|---------------|
| 2     | ATRIBUIÇÃO DO ART. 08 CONCEDIDA , CONFORME DECISAO N° 040/2009-CEEE. ARQUIVA-SE | 16/10/2014 10:30:56 | 16/10/2014 | deyzeoliveira |

**Movimentos ao colegiado**

| Vinculado ao passo | Passo | Conselheiro | Data |
|--------------------|-------|-------------|------|
|                    |       |             |      |

**Despacho do Movimento ao colegiado**

| Vinculado ao passo | Data | Conselheiro | Descrição |
|--------------------|------|-------------|-----------|
|                    |      |             |           |

**Protocolos Vinculados**

| Número/Ano | Assunto |
|------------|---------|
|            |         |

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **SHIFT – ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 06.101.004/0001-42, sito à Av. Doutor Freitas, nº 3298, sala, 04, CEP 66.095-110, Bairro do Marco, Belém – Pará, tendo como Responsável Técnico o Eng<sup>o</sup> Eletricista **EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JR**, CREA/PA 11.935 D, prestou até a presente data ao SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), situado à Av. Perimetral , nº 2010, Bairro – Terra Firme, Belém /PA, **os serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo (instalações elétricas com 900 Kva de cargas instaladas, instalações lógicas, hidro-sanitário, manutenção civil, detecção e alarme contra incêndio e manutenção de grupo moto-gerador de 55 Kva, com locação de mão-de-obra, conforme Anexo I do Atestado (ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DAS INSTALAÇÕES DO SERPRO).**

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém-PA, 28 de maio de 2008.

*Condutor*

*A. S. A*

IDIVANDO SENA DOS SANTOS

Chefe do Setor da Administração dos Serviços na Regional



ANEXO I

ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE  
CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DAS INSTALAÇÕES DO SERPRO


1- A manutenção predial foi executada conforme rotinas/periodicidades de manutenção/instalação preditiva, preventiva e corretiva e de conservação geral dos sistemas de eletricidade, alimentação elétrica com 900 Kva de cargas instaladas e lógica para microcomputadores, hidro-sanitário, manutenção civil, atividades de oficina, detecção e alarme contra incêndio e civil, manutenção preventiva para os grupos de geradores, através de pessoal habilitado e especializado, necessários para manter em pleno funcionamento o prédio do Serpro Regional Belém, situado à Av. Perimetral, nº 2010, Bairro – Terra Firme, Belém /PA, descritas a seguir:

1.1 – Cabine Primária – Entrada da Concessionária:

- Acionar concessionária para execução de manutenção preventiva - ANUAL
- Acionar concessionária para desligamento dos cubículos de entrada para realização de manutenção preventiva - ANUAL

1.2 – Cabine Primária – Chave Seccionadora:

- Desenergizar disjuntor de entrada e saída
- Aterrizar seccionadora e efetuar limpeza geral(chaves,isoladoras, etc)-ANUAL
- Inspeccionar penetração e medir resistência ohmica dos contatos(Ponte de Kelvin – ANUAL
- Inspeccionar mecanismo de acionamento( atrito,folga excessiva,alinhamento etc)-ANUAL
- Lubrificar articulações – ANUAL
- Testar a isolação do conjunto durante 1 minuto – ANUAL
- Verificar fixação e ocorrência de trinca nos isoladores –MENSAL
- Verificar a conexão e o estado das cordoalhas de terra – MENSAL
- Conferir alinhamento e distância dos centelhadores (GAPS) - ANUAL
- Verificar circuitos de sinalização (ótico e audível) - DIÁRIO
- Inspeccionar pintura e pontos de oxidação – MENSAL
- Disponibilizar equipamentos para operação - ANUAL
- Medir resistência de contato do disjuntor - ANUAL
- Substituir óleo dos contatos dos disjuntores – ANUAL
- Medir resistência de isolamento do disjuntor – ANUAL
- Testar transferência das entradas de energia – TRIMESTRAL
- Verificar estado de conservação dos EPI- ANUAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

### 1.3 – Cabine Primária – Disjuntor de Alta:

- Com disjuntor ligado à carga, observar a existência de ruídos estranho – MENSAL
- Efetuar inspeção após a limpeza - ANUAL
- Medir penetração dos contatos - ANUAL
- Medir resistência dos contatos a partir dos pólos - ANUAL
- Medir tempo de abertura/fechamento e sincronismo dos contatos – ANUAL
- Medir resistência de isolamento dos disjuntor – ANUAL
- Medir resistência de isolamento das câmaras de extinção do arco - ANUAL
- Efetuar teste no comando de abertura e fechamento local/remoto - ANUAL
- Disponibilizar equipamentos para operação - ANUAL
- Anotar valores e a ocorrência de manutenção - ANUAL
- Desligar e efetuar limpeza geral do disjuntor - ANUAL
- Efetuar inspeção visual (trinca, fixação, pintura) - ANUAL
- Medir isolamento durante 1 minuto (mínimo de 1 Mohms/kv) – ANUAL
- Verificar nível do óleo e sanar vazamento - ANUAL
- Medir rigidez dielétrica do óleo isolante - ANUAL
- Inspeccionar fiação e todas as conexões elétricas e mecânicas - ANUAL
- Testar abertura do disjuntor por uma das proteções – ANUAL
- Lubrificante articulação mecânicas – ANUAL
- Inspeccionar e testar mecanismo de acionamento – ANUAL
- Verificar os bloqueios e intertravamentos

### 1.4 – Cabine Primária – Medição:

- Acionar concessionária para executar manutenção preventiva- SEMESTRAL
- Verificar o estado geral de conservação da cabine- MENSAL
- Verificar situação dos lacres – MENSAL

### 1.5 – Subestação – Ambiente (3x300 KVA):

- Verificar condições do piso, cerca, portões e placas de advertência- MENSAL
- Inspeccionar aterramento geral (equipamentos e cerca)
- Inspeccionar todas as estruturas da construção civil - MENSAL
- Verificar pintura dos equipamentos e eletrodutos – MENSAL


- Verificar estado dos parafusos de fixação dos equipamentos à base - MENSAL
- Verificar alinhamento dos centelhadores(GAPS) – MENSAL
- Inspeccionar isoladores,circuitos dos para - raios atmosféricos e todas as conexões elétricas
- Verificar iluminação – MENSAL
- Efetuar inspeção elétrica com termografia – SEMESTRAL

#### Subestação Desenergizada:


- Aterrar barramento de entrada desenergizada (utilizar o detector de alta tensão)- SEMESTRAL
- Limpar todos os painéis e piso, desobstruídos os acessos
- Limpar os isoladores, reapertando suas conexões –SEMESTRAL
- Efetuar reaperto das conexões de aterramento inclusive das muflas de entrada –SEMESTRAL
- Efetuar manutenção nos para-raios de linha – SEMESTRAL
- Realizar ensaio de resistência de isolamento (Megger) e anotar valores- SEMESTRAL
- Efetuar manutenção nos TP's E TC's – SEMESTRAL
- Medir e anotar distancia disruptiva dos centelhadores (GAPS)
- Retirar o aterramento e liberar subestação – SEMESTRAL
- Verificação do estado de conservação dos EP'I deste local – MENSAL

#### 1.6 – Subestação Disjuntotes:

- Medir corrente – SEMESTRAL
- Verificar aquecimento – TRIMESTRAL
- Limpeza – MENSAL
- Reapertar conexões – ANUAL.

#### 1.7 – Subestação Transformador (3X300KVA):

- Abrir tampas e inspecionar muflas – ANUAL
- Aterrar cabos do primário e secundário – ANUAL
- Inspeccionar e efetuar limpeza das buchas – ANUAL
- Medir resistência ôhmica e de isolamento do resistor de aterramento – ANUAL
- Medir resistência de isolamento do trafo (> 10000 Mohms) – ANUAL
- Medir resistência ôhmica dos enrolamentos(> 10000 Mohms)- ANUAL
- Testar todos os circuitos de proteção – ANUAL
- Verificar nível do óleo e sanar vazamentos- MENSAL



- Inspeccionar aterramento ,estado geral da pintura e coloração da sílica-gel-MENSAL
- Conectar e reapertar todas as conexões todas as conexões elétricas – ANUAL
- Efetuar limpeza geral do equipamento – ANUAL
- Enviar amostra do óleo para análise físico –química e cromatográfica- ANUAL
- Testar ventilação forçada- MENSAL
- Anotar valores de tensão . Vab( ) Vac ( ) Vbc( ) – MENSAL
- Aterrizar equipamento e efetuar limpeza geral – ANUAL
- Efetuar inspeção visual (trinca, fixação, oxidação)- MENSAL
- Medir isolamento durante 1 ano e comparar com resultados anteriores .Leitura- anterior( )Mohms  
Leitura atual ( ) Mohms – MENSAL
- Inspeccionar fiação – MENSAL
- Reapertar conexões elétricas e de aterramento – ANUAL
- Verificar a existência de ruídos ,(sem ruídos) – MENSAL
- Verificar a carga solicitada de vibração (sem vibração)
- Verificar a carga solicitada de rede- MENSAL
- Verificar a existência de super – aquecimento e corrigir – MENSAL
- Inspeccionar as conxões do equipamento geral , elétrico e mecânico do equipamento – MENSAL
- Verificar a relação de transformação pela carga ( entre a entrada e a saída )- MENSAL
- Medir a corrente de saída – MENSAL
- Limpar a sala do equipamento – MENSAL.
- Verificar funcionamento dos disjuntores de proteção (alarme, trip, relê de gás, termômetro , nível do óleo)- ANUAL.
- Providenciar filtragem do óleo refrigerante (silicone e mineral) – ANUAL

#### 1.8 – Subestação – Quadro Elétrico:

- Inspeção visual dos equipamentos quanto ao seu estado geral – DIÁRIA
- Testar as lâmpadas de sinalização- DIÁRIA
- Leitura de todos os instrumentos de medição, anotando –as- DIÁRIA
- Verificação de funcionamento de todos os disjuntores- DIÁRIA
- Verificação de existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos (ausência) – DIÁRIA
- Medição das correntes nos alimentadores monitorar Ia( ) Ib( ) Ic( ) – DIÁRIA
- Verificação das concordâncias limites de amperagem permitida para cada disjuntor – DIÁRIA
- Limpeza externa dos equip. c/ asp. De pó e do local, ou quando se fizer necessária – DIÁRIA

- Inspeção visual dos contatos os disjuntores e chaves – SEMESTRAL
- Inspeção visual dos fusíveis e seus terminais – SEMESTRAL
- Inspeção visual de toda lataria, verificando a existência de ferrugem – SEMESTRAL
- Lubrificação da dobradiças das portas dos quadros – SEMESTRAL
- Verificação e reaperto dos terminais de ligação e bornes – TRIMESTAL
- Verificação das ligações dos fusíveis – TRIMESTRAL
- Testes manual e mecânico dos disjuntores – TRIMESTRAL
- Verificação do isolamento geral do painel, com utilização de aparelhos Megger – TRIMESTRAL
- Limpeza externa do painel com benzina (ou produto similar aprovado) – TRIMESTRAL
- Verificar a identificação dos disjuntores e chaves repondo as que faltarem – TRIMESTRAL
- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados – TRIMESTRAL
- Verificação da tensão das molas dos disjuntores termomagnéticos – TRIMESTRAL
- Limpeza dos barramentos, conexões e disjuntores c/ benzina – TRIMESTRAL
- Limpeza dos cabos com vaselina líquida – TRIMESTRAL
- Alinhamento dos contatos das chaves, de forma a permitir movimentos livres (somente nos disjuntores de AT) – TRIMESTRAL
- Medição da carga atual de trabalho e substituir, se necessárioo disjuntor de entrada, comparando a leitura com a especificação. Imédio=( )A – TRIMESTRAL
- Distribuição de cargas para melhor equilíbrio do circuito trifásico observando as leituras das correntes equilibrando-as. la ( ) lb ( ) lc ( ) – TRIMESTRAL
- Substituir reparos, fixar e reapertar disjuntores dos quadros principal e auxiliares – TRIMESTRAL
- Revisar todos os quadros, aferir e calibrar todos os seus medidores – TRIMESTRAL
- Recondicionar portas de armários – TRIMESTRAL
- Aferição dos instrumentos com vol/amperímetro padrão – TRIMESTRAL

#### 1.9 – Banco de Capacitores:

- Aferição dos instrumentos com volt/amperímetro padrão – TRIMESTRAL
- Verificar a fixação nas bases – SEMESTRAL
- Verificar o funcionamento do sistema automático – MENSAL
- Verificar o estado e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos – MENSAL
- Verificar os contadores e os relés de proteção – MENSAL
- Verificar todos os fusíveis de proteção do sistema e comandos – MENSAL
- Verificar a temperatura de operação do equipamentos – MENSAL



- Verificar as tensões de operação e potências dos capacitores – MENSAL
- Verificar o estado de conservação dos bancos de capacitores – MENSAL
- Verificar e reapertar as porcas de todos parafusos e conexões – ANUAL
- Fazer a limpeza geral dos painéis, com produtos adequados – ANUAL
- Lubrificar os mecanismos do contador principal – ANUAL
- Lubrificar os mecanismos dos contadores auxiliares – ANUAL
- Verificar o funcionamento dos botões de comando – MENSAL

---

- Aferir, com voltímetro padrão, as leituras dos voltímetros dos painéis dos quadros – ANUAL
- Aferir, com amperímetro padrão, as leituras dos amperímetros dos painéis dos quadros - ANUAL
- Aferir, com frequencímetro padrão, as leituras dos mesmos nos painéis dos quadros – ANUAL
- Verificar os isoladores dos barramentos – MENSAL
- Verificar e proceder a limpeza geral dos bancos de capacitores – TRIMESTRAL
- Verificar todas as ligações dos cabos elétricos – TRIMESTRAL
- Verificar as condições das buchas e das caixas metálicas – ANUAL
- Verificar a existência de oxidações nas partes metálicas dos painéis e capacitores – TRIMESTRAL
- Fazendo as correções necessárias – proteção com fundo anticorrosivo e pintura – TRIMESTRAL
- Verificar a ativação correta das proteções do sistema – TRIMESTRAL

#### 1.10 – No-Break 15KVA:

- Inspeccionar visualmente os barramentos, conectores, cabos e bases de fusíveis – MENSAL
- Verificar o funcionamento das lâmpadas – MENSAL
- Verificar tensão de saída e pontos auxiliares (De acordo com a especificação do No.) – MENSAL
- Executar limpeza interna e externa – MENSAL
- Testes de operação em manual
- Testes de tensão de flutuação, carga normal, carga profunda e limitação de corrente (de acordo com a especificação do equipamento) – MENSAL
- Ajustes de tensão de flutuação, carga normal, carga profunda e limitação de corrente (de acordo com a especificação do equipamento) – TRIMESTRAL
- Testes de operação – TRIMESTRAL
- Testes no comando para (ligar/desligar) – TRIMESTRAL
- Testes de confiabilidade em circuitos sensores, sinalização local e chaves manuais – SEMESTRAL
- Verificar funcionamento dos exaustores e ventiladores – MENSAL
- Verificar funcionamento do quadro sinótico remoto (repetidor) - MENSAL

1.11 – Estabilizadores de 75 e 40 KVA:

- Fazer a leitura dos instrumentos de medição – MENSAL
- Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais – MENSAL
- Verificar a carga solicitada da rede – MENSAL
- Verificar as tensões de entrada e de saída – MENSAL
- Limpar o ambiente e o gabinete – SEMESTRAL
- Verificar a existência de super-aquecimento e corrigir – SEMESTRAL
- Inspeccionar o barramento e as conexões do quadro – MENSAL
- Verificar o funcionamento geral, elétrico e mecânico – ANUAL
- Verificar o divisor resistivo – MENSAL
- Aferir os instrumentos de medição do quadro – ANUAL
- Verificar os componentes de alimentação do controlador – ANUAL
- Verificar o estado dos isoladores de entrada e saída – ANUAL
- Verificar o funcionamento do sistema de ventilação – TRIMESTRAL
- Limpar a sala do equipamento – TRIMESTRAL
- Limpeza geral do equipamento – TRIMESTRAL
- Verificar funcionamento do comutador de TAPs – TRIMESTRAL
- Filtragem do óleo da parte ativa – ANUAL
- Troca do óleo do comutador – ANUAL

1.12 – Grupo Gerador 55 KVA;

- Todas as rotinas de manutenção do Grupo Gerador devem ser as recomendadas pelo fabricante
- Efetuar limpeza externa – MENSAL
- Verificar funcionamento da resistência de aquecimento – SEMANAL
- Inspeccionar aterramento da carcaça – MENSAL
- Abrir caixa de ligação e verificar cabos – ANUAL
- Medir a resistência ôhmica do estator, conforme MT-006-ANUAL
- Medir resistência de isolamento do estator, conforme MT-003-ANUAL
- Efetuar limpeza geral (porta escova, anéis coletores, regulador de tensão) – MENSAL
- Inspeccionar porta escova, molas, anéis coletores e regulador de tensão – MENSAL
- Medir resistência de isolamento o cabo. (> 10000Mohms) – ANUAL
- Verificar sistema de partida – MENSAL



- Reapertar conexões elétricas – TRIMESTRAL
- Ligar gerador e verificar as proteções – MENSAL
- Verificar e anotar valores de tensão e corrente (de acordo com a instalação) – SEMANAL
- Verificar ruído anormal e saná-lo SEMANAL
- Troca de óleo do motor (periodicidade, dependendo n° de horas de utilização do gerador) – ANUAL
- Troca de filtros (ar, água, diesel, lubrificante) (periodicidade, dependendo n° de horas de utilização do gerador)
- Troca de produto químico da água de refrigeração (periodicidade, dependendo n° de horas de utilização do gerador)
- Troca de produto químico da água de refrigeração (periodicidade, dependendo n° de horas de utilização do gerador) – SEMANAL
- Realizar teste em vazio – SEMANAL
- Realizar teste em carga – SEMANAL

#### 1.13 – Aterramento;

- Inspeccionar todas as conexões dos equipamentos – TRIMESTRAL
- Verificar o funcionamento geral elétrico e mecânico do sistema – TRIMESTRAL
- Efetuar leitura de resistência ômica e providenciar melhorias necessárias – SEMESTRAL

#### 1.14 – Quadro de Distribuição Sistema Elétrico;

- Inspeção visual dos equipamentos quanto ao seu estado geral – QUINZENAL
- Inspeção visual dos contatos dos disjuntores e chaves – QUINZENAL
- Verificação de existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos – QUINZENAL
- Verificação do funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição – QUINZENAL
- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição – QUINZENAL
- Verificação das concordâncias limites de corrente permitida para cada disjuntor – QUINZENAL
- Verificar se todos os comandos estão operando de forma normal – QUINZENAL
- Testes manual e mecânico dos disjuntores – QUINZENAL
- Verificação dos disjuntores e chaves e substituição dos defeituosos (NB-3 da ABNT) – QUINZENAL
- Verificar cabos e fios de acordo c/ NB-3 da ABNT (fazer substituições necessárias) – QUINZENAL
- Reaperto de todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos – QUINZENAL
- Verificar temperatura dos terminais, disjuntores e equipamentos (corrigir se necessário) – QUINZENAL

- Substituir reparos, fixar e reapertar disjuntores dos quadros principal e auxiliares – QUINZENAL
- Verificar a identificação dos disjuntores e chaves repondo as que faltarem – QUINZENAL
- Inspeção visual de toda lataria, verificando a existência de ferrugem – QUINZENAL
- Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros – QUINZENAL
- Limpeza externa dos equip. e do local, ou quando se fizer necessária – QUINZENAL
- Inspeção visual de todos os componentes – SEMESTRAL
- Verificação da existência de ruídos anormais – MENSAL
- Verificação do funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição – MENSAL
- Verificação do aquecimento de todos os disjuntores – MENSAL
- Medição da corrente do disjuntor geral – MENSAL
- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição – MENSAL
- Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida – MENSAL
- Limpeza externa dos quadros com benzina, ou outro produto similar aprovado – MENSAL
- Inspeção visual de todos os componentes – MENSAL
- Verificação das temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre – MENSAL
- Testes das lâmpadas de sinalização e substituição das danificadas – MENSAL
- Verificar se todos os comandos estão operando de forma normal – MENSAL
- Inspeção nas conexões de saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada – MENSAL
- Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores, com todos os circuitos ligados – MENSAL
- Medir as tensões no disjuntor geral.  $V_{ab}()$   $V_{bc}()$   $V_{ac}()$  – MENSAL
- Medir as correntes elétricas no disjuntor geral.  $I_a()$   $I_b()$   $I_c()$ , comparando-as com a corrente nominal do disjuntor geral ( )A. – MENSAL
- Verificar equilíbrio entre as fases.  $I_a()$   $I_b()$   $I_c()$  – TRIMESTRAL
- Fazer a revisão, limpeza e verificação de cargas, substituindo ou refazendo proteções – TRIMESTRAL
- Verificação dos disjuntores e chaves e substituição dos defeituosos ( NB-3 da ABNT) – TRIMESTRAL
- Reapertar conexões, bases e barramentos – TRIMESTRAL
- Substituir bases trincadas ,tampas e arruelas de fusíveis diazend- TRIMESTRAL
- Verificar cabos e fios de acordo c/ NB-3 da ABNT ( fazer substituições necessário)- TRIMESTRAL
- Verificar temperatura dos terminais ,disjuntores e equipamentos ( corrigir se necessário- TRIMESTRAL
- Limpar e proteger com Penetrox os terminais oxidados – TRIMESTRAL
- Verificar existência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los – TRIMESTRAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

- Limpeza feral dos barramentos e conexões com benzina(ou produto similar aprovado)- TRIMESTRAL
- Fazer a Limpeza geral de todos os quadros com aspirador de pó – TRIMESTRAL
- Fazer os testes de isolamento de todos os quadros – TRIMESTRAL
- Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida- TRIMESTRAL
- Reaperto de todos os parafusos de contato dos disjuntores,barramentos e aterramento – TRIMESTRAL
- Providenciar medição da tensão entre neutro e terra ( $\leq$  que 5 V)- TRIMESTRAL
- Providenciar medição da corrente do neutro – TRIMESTRAL
- Providenciar medição da corrente do terra – TRIMESTRAL

#### 1.15 – Iluminação – Iluminação Externa:

- Revisão geral dos circuitos de iluminação (substituir componentes se necessário – MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas ( corrigir se necessário)- MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas ( corrigir se necessário)- MENSAL
- Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida- ANUAL
- Identificar com etiquetas apropriadas,todas as tomadas, quando à tensão – ANUAL
- Lavagem do globo de iluminação dos postes – TRIMESTRAL
- Pintura iluminação- TRIMETRA
- Testar os circuitos de iluminação – MENSAL

#### 1.16 – Iluminação – Iluminação Interna:

- Revisão geral dos circuitos de iluminação(substituir componentes se necessário – MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas ( corrigir se necessário)- MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas ( corrigir se necessário)- MENSAL
- Identificar com etiquetas apropriada,todas as tomadas, quanto à tensão – ANUAL
- Aferição do índice da existência de lâmpadas queimadas para troca – DIÁRIA

#### 1.17 – Iluminação – Iluminação de Emergência:

- Testar o funcionamento – TRIMESTRAL

#### 1.18 – Proteção Predial – CFTV:

- Executar limpeza das lentes e caixas de proteção das câmeras – QUINZENAL

- Verificar estado geral das caixas de proteção das câmeras- QUINZENAL
- Verificar conexões dos cabos das câmeras e multiplexador – SEMESTRAL

#### 1.19 – Proteção Predial – Para-Raios:

- Verificar todas as conexões- MENSAL
- Verificar o estado dos captadores- MENSAL
- Verificar o estado dos cabos – Mensal
- Verificar o estado das tubulações de descida – MENSAL
- Verificar a estabilidade do mastro - MENSAL
- Inspeção dos pára – raios( fazendo as correções e /ou substituição necessárias)- ANUAL
- Medição das resistência de terra – aterramento (fazendo as correções necessárias( < 5 Ohms)- ANUAL
- Combater a oxidação através de aplicação de produtos químicos – ANUAL
- Laudo de empresa especializada com recolhimento de ART- ANUAL

#### 1.20 – Proteção Predial – Som Ambiente:

- Verificar funcionamento dos equipamentos – MENSAL
- Realizar teste de envio de mensagem – QUINZENAL

#### 1.21 – Hidrosanitário – Bombas Hidráulica:

- Verificar e corrigir a existência de sujeira ,danos e fixação – MENSAL
- Verificar e corrigir pontos de corrosão- MENSAL
- Limpar externamente – MENSAL
- Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais, vedação do selo mecânico, nível de óleo – MENSAL
- Verificar corrigir gaxetas – MENSAL
- Verificar e corrigir o aquecimento excessivo nos mancais (< 50 ° C) – MENSAL
- Substituir o lubrificante/ lubrificar mancais – ANUAL
- Verificar e corrigir o alinhamento entre motor e bomba – TRIMESTRAL
- Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras , danos e corrosão – MENSAL
- Verificar e corrigir o sentido de rotação- MENSAL
- Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais- MENSAL
- Medir e registrar tensão entre fases  $V_{ab}()$   $V_{bc}()$   $V_{ac}()$  – MENSAL



- Medir e registrar corrente em cada fase la ( ) lb( ) lc ( ) – MENSAL
- Medir e registrar a resistência de isolamento (>5000 Mohms) ( ) Mohms- MENSAL
- Verificar e corrigir o aterramento elétrico – MENSAL

#### 1.22 – Hidrosanitário – Reservatório de Água:

- Verificar o nível d'água dos reservatórios – DIÁRIO
- Verificar a existência de infiltrações ,vazamento, etc.- DIÁRIO
- Fazer limpeza das caixas d'água de forma programada –SEMESTRAL
- Verificar os estados das válvulas de retenção (saída d'água,registros,bóias,etc.)-MENSAL
- Verificar os funcionamento de bóias – QUINZENAL
- Verificar o estado geral da impermeabilização interna e aspectos de conservação- TRIMESTRAL

#### 1.23 – Hidrosanitário – Rede hidráulica/ Válvulas/Registros:

- Inspeção visual de toda a rede externa – MENSAL
- Verificar a existência de vazamento na rede e nos sanitários e corrigi-los-MENSAL
- Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras externas e corrigi-los –MENSAL
- Verificar as vedações de torneiras , válvulas, rabichos e seus componentes- MENSAL
- Verificar o estado das louças e metais em todos os sanitários – MENSAL
- Verificar a regulação das válvulas de todos os sanitários- MENSAL
- Verificar a fixação e funcionamento de todos os aparelhos- MENSAL
- Verificar o estado das peças componentes de todo os aparelhos- MENSAL
- Verificar e corrigir o funcionamento dos registros e válvulas -MENSAL
- Verificar calibragem dos instrumentos de media, com manômetro padrão- ANUAL
- Lubrificar os registros e válvulas ,usando vaselina- ANUAL

#### 1.24 – Hidrosanitário – Caixa de Gordura:

- Inspeccionar todas as caixas de Gordura
- Verificar estado das paredes laterais ,fundo e tampa- ANUAL
- Aplicar dedetizador e desratizador – ANUAL
- Verificar hermeticidade – ANUAL

#### 1.25 – Hidrosanitário – Rede Pluvial:

- Verificar a existência de entupimentos em toda a rede do prédio –MENSAL

- Fazer limpeza de todas as louças e metais das instalações – MENSAL
- Inspeccionar o funcionamento normal das bombas de recalque - MENSAL
- Inspeccionar visual das tubulações aparentes - MENSAL
- Verificar vazamentos nas juntas das tubulações - MENSAL
- Inspeccionar todos os poços de visita da rede e limpá-los - MENSAL
- Inspeccionar todas as caixas de inspeção existentes na rede e limpá-las - MENSAL
- Inspeccionar e limpar os coletores de água pluviais - MENSAL

1.26 – Hidrosanitário – Rede de Esgoto:

- Verificar a existência de entupimentos em toda a rede do prédio- MENSAL
- Fazer limpeza de todas as louças e metais das instalações- MENSAL
- Inspeccionar o funcionamento normal das bombas de recalque - MENSAL
- Inspeccionar visual das tubulações aparentes - MENSAL
- Verificar vazamentos nas juntas das tubulações - MENSAL
- Inspeccionar todos os poços de visita da rede e limpá-los - MENSAL
- Inspeccionar todas as caixas de inspeção existentes na rede e limpá-los- MENSAL
- Inspeccionar e limpar os coletores de água pluviais - MENSAL
- Drenagem da fossa séptica- MENSAL

1.27 – Hidrosanitário- Banheiros:

- Verificação do estado de registro e válvulas de descarta- DIÁRIO
- Verificação da fixação dos vasos sanitários e mictórios- MENSAL
- Verificação do estado de torneiras e duchas higiênicas- DIÁRIO
- Verificação do estado das tampas dos vasos sanitários -DIÁRIO
- Verificação do estado dos engates flexível das torneiras - DIÁRIO
- Limpeza dos sifões -QUINZENAL

1.28 – Hidrosanitário – Poço – Semiartesiano:

- Verificar a normalidade de funcionamento da bomba- DIÁRIO
- Executar a manutenção dos quadros elétricos verificando estado físico- MENSAL
- Reaperto geral dos quadros elétricos- MENSAL
- Executar a medição da tensão do quadro elétrico- MENSAL
- Executar a medição da corrente do quadro elétrico- MENSAL



- Verificar estado de conservação da tubulação ,cabos elétricos e eletrodos -ANUAL
- Reformar ou recuperar o grupo motobomba retirado do poço p/ backup- ANUAL
- Executar manutenção externa do poço-ANUAL

#### 1.29 – Edificações – Telhado /Laje de Cobertura:

- Verificação e limpeza do estado das calhas- DIÁRIO
- Verificação do estado das telhas e estrutura de sustentação- MENSAL
- Verificação fixação das telhas- MENSAL
- Verificação e limpar ralos e buzinetes de coleta de água- SEMANAL
- Verificar impermeabilização da laje e calhas de coleta - SEMANAL

#### 1.30 – Edificações – Estrutura do Concreto Aparente:

- Verificar o estado geral das estruturas de concretas aparente - ANUAL
- Verificar existência e / ou aparecimento de trincas , fissuras , etc.- ANUAL
- Verificar existência de ferragens expostas ou marcas de oxidação das ferragens -ANUAL
- Verificar existência de desgragação do concreto e / ou argamassa- ANUAL
- Verificar o estado geral do sistema de pintura impermeabilidade(verniz acrílico base solvente,base água e outros)- ANUAL

#### 1.31 – Edificações – Esquadrias:

- Verificar estado de conservação de portas ,janelas, basculantes e demais componentes de esquadrias- QUINZENAL
- Lubrificar dobradiças e fechaduras-MENSAL

#### 1.32 – Edificações – Revestimentos:

- Verificar estado de conservação dos revestimentos de paredes- MENSAL
- Verificar ocorrências de infiltrações- MENSAL

#### 1.33 – Edificações – Rebaixamento de Teto / Forro:

- Verificar estado de conservação das placas de fôrro(alinhamento,disposição,nivelamento,estética, pintura,etc.)-QUINZENAL
- Verificar fixação-QUINZENAL

#### 1.34 – Edificações- Piso Elevado:

- Verificação estado de conservação(revestimento,frisos)-MENSAL
- Verificar estrutura de sustentação-QUINZENAL
- Verificar e corrigir ,quando necessário,nivelamento do piso- QUINZENAL

#### 1.35 – Edificações – Divisórias Removíveis/ Biombos:

- Verificar o estado geral das paredes divisórias removíveis /biombos (revestimento,alinhamento,prumo,peças de arremate,etc.)-MENSAL

#### 1.36 – Edificações – Pavimento Externa – Blokets:

- Verificar o estado de conservação (NIVELAMENTO,ABERTURA ENTRE AS PEÇAS,REJUNTAMENTO, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, ETC.) - MENSAL
- Verificar estrato das pinturas de demarcação de faixas-TRIMESTRAL

#### 1.37 – Edificações- Pintura:

- Verificar estado da pintura de paredes em alvenaria (internas/externas)- MENSAL
- Verificar pontos de ferrugem em peças metálicas,providenciando reparo-MENSAL

#### 1.38 – SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO:

O sistema detecção e alarme contra incêndio do prédio do CONTRATANTE é da marca SANNY, modelo Digital de 55 Zonas com capacidade para até 180 pontos,sensores termovelocimétricos sirpoel,bateria selada sem manutenção de 60 amp, cabo de 8 vias emborrachado para rede, cabo de 4 pares para os sensores , acionadores SANNY e botões de pânico Elelcom e sirenes de pânico JFL.

#### 1.38.1- MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA:

Deverão ser realizadas as manutenções preditivas, conforme manual do fabricantes, na periodicidade a saber:

##### a) MENSALMENTE:

- Verificação do estado geral de chaves e comandos da central,quanto ao aspectos e condições de operação;
- Inspeção visual do estado da bateria
- Simulação de defeitos e fogo através dos dispositivos disponibilizados na central.

##### b) TRIMESTRALMENTE:



- Medição do consumo do sistema em cada circuito de detecção, alarme e comandos auxiliares;
- Medição da resistência do terra ou corrente de fuga, sumariamente. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das medições.
- Medições e verificações do estado da bateria de acordo com as instruções do fabricante.
- Ensaio de operação dosacionadores manuais;
- Ensino amostral de operação dos detectores em cada circuitos.

c) ANUALMENTE:

- Limpeza geral quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistamente.

1.39 - MANUTENÇÃO CIVIL, ATIVIDADES DE OFICINA:

A CONTRATADA executou todos os serviços de manutenção civil referentes a pintura de paredes, pintura de forros, pintura industrial e equipamentos, montagem e desmontagem de divisórios, serviços gerais de alvenaria, assentamento de pisos, serviços de solda nas instalações do prédio do CONTRATANTE.

*Condutor*  


**IDIVANDO SENA DOS SANTOS**

**Chefe do Setor da Administração dos Serviços na Reional**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA ESTADO DO PARÁ**  
 ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA, CONFORME A R. T. Nº 19350A/20 DE 29/05/08, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. Nº 0768/KAT/Gr-08, EXPEDIDA EM 05/06/08.  
 BELÉM (PA), 05/06/08.

*Raimundo Cruz de Souza*  
 Agente Administrativo  
 CREA-PA

**CARTÓRIO CONDUR**  
 Reconheço por semelhança a(s) ( )  
 Firma(s) com a seta. (*Condura*)  
 Belém **30 MAIO 2008**  
 CAMILA DO SOCURI  
 Escr  
 VÁLIDO SOMEN  
 DE SEG  
 Tribunal de Justiça do Estado do Pará  
 Seção de Segurança  
 Série: 0003840833



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0468/CAT/GRC/2008**  
**ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

**VINCULADA À ART N.º 11935D PA/20 DE 29/05/2008**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| NOME DO RESP. TÈC.P/SERVIÇO | : EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR                             |
| TÍTULO PROFISSIONAL         | : ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETRONICA *****                   |
| N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA | : 11935D PA Expedido em: 25/10/2001                           |
| ATRIBUIÇÃO                  | : RES 218/73 CONFEA ART 09 E 25. *****                        |
| NOME DA EMPRESA             | : SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. *****              |
| N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA | : 6308EM PA Expedido em: 09/07/2004                           |
| NOME DO CONTRATANTE         | : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. *****            |
| LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS    | : AV. PERIMETRAL N.º 2013 - TERRA FIRME - BELEM - PARA. ***** |

❖ Certificamos que as atividades constantes no contrato foram registradas no CREA/PA através da ART n.º 11935D PA/19 de 29/05/2008, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART n.º 11935D PA/20 de 29/05/2008, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado somente na área de Engenharia Elétrica – Eletrônica. \*\*

❖ OBS.: ESTA CAT É VALIDA SOMENTE PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E DE CONSERVAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE LÓGICA PARA MICROCOMPUTADORES, DETECÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, NO-BREAK 15KVA E TODOS SEUS SUB ITENS; PROTEÇÃO PREDIAL E TODOS SEUS SUB ITENS E PROTEÇÃO PREDIAL – SOM AMBIENTE E TODOS SEUS SUB ITENS \*\*\*\*\*

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O N.º 8141/2008 DE 30/05/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 417/88 DO CONFEA.

Belém, 05 de junho de 2008.

*Eng.º Elet. Glauber Portal da Silva*  
Coordenador de Atendimento  
Portaria n.º 049/2008

VISTO:

*Eng.º Agr.º Gleicy Mercês de Araújo Rocha*  
Ordem de Serviço n.º 003-GP/2007





# CREA-AP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Amapá


CNPJ N.º 84.408.731/0001-60

## CERTIDÃO N.º 253/2005

*Certifico*, em virtude do despacho exarado na petição em que a Sr. **EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JÚNIOR**, ENGENHEIRO ELETRICISTA op. ELETRÔNICA, CP n. 11935-D/CREA-PA, visto n.º 1650/CREA-AP, solicita que seja expedida uma Certidão de **Acervo Técnico** de acordo com **ATESTADO** expedido pelo GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - LACEN/AP, referente aos serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUA, NO GRUPO GERADOR, SUB-ESTAÇÕES DE ENERGIA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM SEUS QUADROS, CIRCUITOS ELÉTRICOS E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS**, devidamente registrado neste CREA-AP sob a **ART n.º 009901/05 de 30.05.2005** e **ART vinculada n.º 008133/05 de 22.06.05** e em face da documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente - **Resolução n.º 317 de 31.10.86, do CONFEA**, e, que o Atestado de Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos de serviços/obras executados, que ensejou à presente certidão, está para todos os efeitos legais vinculado à mesma.

E nada mais constando nem tendo sido pedido, expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim **LUCIANO SOTELO DA CONCEIÇÃO**, Engenheiro Civil, **Presidente do CREA-AP**, devidamente assinada.

Macapá-AP, 27 de junho de 2005.

Eng. Civil  da Conceição  
PRESIDENTE DO CREA-AP





PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SHIFT – ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 06.101.004/0001-42, sito à Av. Doutor Freitas, nº 3298, sala, 04, CEP 66.095-110, Bairro do Marco, Belém - Pará, Regional Amapá sediada à Av. Coaracy Nunes, nº 1149, Bairro: Centro, CEP: 68.900-010, Cidade de Macapá, Estado do Amapá tem firmado com o LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ (LACEN/AP) contrato de manutenção preventiva e corretiva, de forma contínua, no grupo gerador, sub-estações de energia, nas instalações elétricas, com seus quadros, circuitos elétricos e seus respectivos equipamentos, conforme Anexo I e Anexo II do referido atestado, tendo como seu responsável técnico o engenheiro eletrcista o Sr. Emanuel dos Santos Souza Junior.

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá-AP, 09 de junho de 2005.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Elza Lopes da Silva*

ELZA LOPES DA SILVA  
Diretora-Presidente do Lacen/Ap



1º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS

Rua Tiradentes, 804 - Macapá - AP - Fone: (0xx96) 222-0604 - Fax: (0xx96) 223-4514 - CxP: 48906-280

Reconheço, por semelhança, a firma de ELZA LOPES DA SILVA,  
dou fé.  
Macapá-AP, 13 de junho de 2005. [2013974815584000006711]



Bel. José Roberto Sena de Almeida *Handwritten signature* SANTOS BARBOSA RIBEIRO

Escrivente

*Handwritten signature*  
Macapá

*Handwritten signature*





PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP

2. PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

2.1 PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO

2.1.1 SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8 KV

| PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS                              | ÁREAS         |              |            |
|---|---------------|--------------|------------|
|   | RAMAL ENTRADA | SECCIONADORA | PARA-RAIOS |
| 01-Verificar: estado do poste e cruzeta               | R/6M          |              |            |
| 02-Verificar: estado dos isoladores e chaves fusíveis | R/6M          |              |            |
| 03-Verificar: isolação mufas internas e externas      | R/6M          |              |            |
| 04-Verificar: isolação dos cabos                      | R/6M          |              |            |
| 05-Verificar: umidade dos dutos                       | R/6M          |              |            |
| 06-Verificar: armação sustentação mufas               | P/6M          |              |            |
| 07-Verificar: se há dutos com umidade                 | P/6M          |              |            |
| 08-Verificar: estado caixa de passagem                | P/6M          |              |            |
| 09-Efetuar: limpeza geral c/ produtos adequados       |               |              |            |
| 01-Verificar: intertravamento/articulações            |               | R/6M         |            |
| 02-Verificar: isoladores e suportes                   |               | R/6M         |            |
| 03-Verificar: isolação dos cabos                      |               | R/6M         |            |
| 04-Inspeccionar: ligação cabo terra                   |               | R/6M         |            |
| 05-Operar/alinhar: fechamento dos contatos            |               | P/6M         |            |
| 06-Limpar/lubrificar: conjunto/partes                 |               | P/6M         |            |
| 07-Ajustar limites: abertura/fechamento               |               | P/6M         |            |
| 08-Medir: isolamento 3 fases para terra               |               | P/6M         |            |
| 09-Medir: resistência de contato                      |               | P/6M         |            |
| 10-Reaperto de parafusos e terminais                  |               | P/6M         |            |
| 01-Verificar: ligação para terra, haste e isoladores  |               |              | R/6M       |
| 02-Inspeccionar: trincas na porcelana                 |               |              | R/6M       |
| 03-Limpar/apertar: conjunto/terminais                 |               |              | P/6M       |
| 04-Medir: resistência malha de terra                  |               |              | P/6M       |
| 05-Medicação: isolamento                              |               |              | P/6M       |
| 06-Verificar: continuidade, eletrodo e proteções      |               |              | R/6M       |



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP

| PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS   | TRANSFORMADOR                | QUADRO GERAL     | DISJUNTOR             |
|--|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 01-Verificação óleo: nível e vazamento   | R/6M                         |                  |                       |
| 02-Inspeccionar: acessórios e fixação  | R/6M                         |                  |                       |
| 03-Verificar: temperatura instalação   | R/6M                         |                  |                       |
| 04-Verificar: sistema de proteção  | R/6M                         |                  |                       |
| 05-Examinar: buchas e isoladores   | R/6M                         |                  |                       |
| 06-Verificar: rigidez dielétrica do óleo   | R/6M                         |                  |                       |
| 07-Verificar: isoladores aterramento   | R/6M                         |                  |                       |
| 08-Inspeccionar: partes metálicas  | R/6M                         |                  |                       |
| 09-Verificar: relação de transformação   | R/6M                         |                  |                       |
| 10-Medir: corrente/fase  | P/6M                         |                  |                       |
| 11-Revisão das chapas, soldas, pintura e fixação                                       | P/6M                         |                  |                       |
| 12-Efetuar: limpeza geral  | P/6M                         |                  |                       |
| 13-Testar: isolamento e resistência  | P/6M                         |                  |                       |
| 14-Revisão: terminais de alta e baixa tensão com remoção da oxidação.                  | P/6M                         |                  |                       |
| 01-Leitura: instrumentos de medição  |                              | R/1S             |                       |
| 02-Verificar: sobrecargas ou desbalanceamento  |                              | R/1S             |                       |
| 03-Verificar: aquecimento disjuntores  |                              | R/1S             |                       |
| 04-Verificar: ruídos elétricos ou mecânicos anormais                                   |                              | R/1S             |                       |
| 05-Medir: amperagem saída  |                              | R/1S             |                       |
| 06-Verificar: amperagem proteção dos cabos   |                              | R/1S             |                       |
| 07-Verificar: aquecimento cabos de alimentação   |                              | P/3M             |                       |
| 08-Limpeza: externa do quadro  |                              | R/1S             |                       |
| 09-Limpeza: interna do quadro  |                              | R/1M             |                       |
| 10-Verificar: condições de segurança   |                              | R/1M             |                       |
| 11-Inspeccionar: isoladores e conexões   |                              |                  |                       |
| 12-Verificar: resistência do aterramento   |                              | P/6M             |                       |
| 13-Reaperto: parafusos dos disjuntores e barramentos, seccionadores, contactores, etc. |                              |                  |                       |
| 01-Verificação: nível de óleo  |                              |                  | R/1S                  |
| 02-Verificação: intertravamento  |                              |                  | P/6M                  |
| 03-Verificação: sinalização  |                              |                  | R/1S                  |
| 04-Verificação: desgastes/pressão dos contatos   |                              |                  | P/6M                  |
| 05-Examinar: mecanismo de operação   |                              |                  | P/6M                  |
| 06-Lubrificação: partes móveis   |                              |                  | P/6M                  |
| 07-Testar: operação manual/automática  |                              |                  | P/6M                  |
| 08-Inspeccionar: fiação e conexões   |                              |                  | P/6M                  |
| 09-Medir: resistência de contatos  |                              |                  | P/6M                  |
| 10-Medir: isolamento/resistência bobinas   |                              |                  | P/6M                  |
| 11-Limpar: extintores de arco  |                              |                  | P/6M                  |
| 12-Exame geral: partes metálicas   |                              |                  | P/6M                  |
| 13-Medicação: isolamento   |                              |                  | P/6M                  |
| <b>LEGENDAS</b>  | R = Rotina<br>P = Preventiva | Nº = Interstício | S = Semana<br>M = Mês |



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá**  
**LACEN/AP**

**2.1.2 Aterramento da Subestação Abridada**

verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nú etc;

verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados;

verificação dos índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores normalizados.

verificação da resistência do aterramento, com base nos limites normalizados.

**2.1.3 SISTEMA DO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA**

**2.1.3.1 Diariamente**

Inspeção no quadro de comando e transferência;

Verificação do nível de óleo lubrificante no cárter e do óleo combustível especial do reservatório do reverso redutor;

Verificação do nível de combustível no tanque de consumo;

Verificação da existência de vazamento de óleo, água ou combustível;

Teste de funcionamento dos geradores em vazio;

Leitura dos painéis de controle no teste;

Verificação de carga das baterias;

Limpeza dos geradores e painéis de comando;

Inspeção das escovas e porta-escova;

Verificação do funcionamento do sistema de alarme;

Verificação do equilíbrio das fases;

Inspeção dos equipamentos eletrônicos;

Inspeção da sinalização visual, quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;

Verificação da bomba auto-aspirante;

Verificação da tensão das correias do ventilador, bomba de água e dínamo;

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no teste;

Inspeção dos instrumentos de medição;

Verificação e lubrificação dos comandos da bomba injetora;

Verificação do funcionamento dos sistemas automáticos do pré-aquecimento e pré-lubrificação;

Inspeção nas chaves seccionadoras e isoladoras;

Limpeza da subestação e do equipamento.

**2.1.3.2 Quinzenalmente**

Verificação do estado de conservação das baterias;

Verificação do nível de solução, tensão e densidade das baterias;

Teste do gerador com carga;

Exame do óleo do cárter;

Verificação da pressão do óleo lubrificante;

Limpeza dos filtros de ar;

Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos;

Inspeção do estado das mangueiras de interligação;

Teste dos componentes eletrônicos;

Verificação do ajuste "zero" dos instrumentos de medição;

Verificação da existência de arco volático em excesso, nas chaves magnéticas e contadoras;

Verificação do isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas e contadoras;

Verificação do ajuste dos relés de sobrecargas;

Verificação do contato dos porta fusíveis;

Inspeção do barramento e conexões;

Verificação da lubrificação dos mancais;

Verificação da tampa dos rolamentos quanto à existência de vibrações anormais;

Verificação do bloco acionador quanto a folga;

Verificação da lubrificação dos rolamentos;

Stamp: Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá - LACEN/AP  
Signature: [Illegible]



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá**  
**LACEN/AP**


Verificação da ventilação dos componentes que trabalham em regime de temperatura elevada;  
Medição da densidade da solução das baterias;  
Aferição das molas dos porta-escovas;  
Limpeza e reaperto dos bornes das baterias;  
Verificação das superfícies do rotor e do estado dos alternadores.

**2.1.3.3 Mensalmente**

Inspeção nas escovas e anéis de desligamento;  
Verificação das molas dos porta-escovas;  
Completar o nível de solução eletrolítica nas baterias;  
Reaperto dos parafusos de fixação da base;  
Limpeza dos terminais de baterias;  
Limpeza do filtro de ar (sempre que necessário)  
Inspeção dos cabos alimentadores;  
Reaperto dos terminais de ligação das chaves magnéticas e contadores;  
Verificação do aperto dos parafusos nos cabeçotes com torquímetro;  
Limpeza dos contatos das chaves magnéticas;  
Verificação da excitatriz estática;  
Verificação do estado das escovas;  
Aferição da pressão das molas de contato do dispositivo de levantamento das escovas;  
Verificação do estado de isolamento dos fios e cabos;  
Verificação do estado da pintura;  
Reaperto em todo sistema de alimentação de óleo combustível;  
Verificação dos chumbadores de fixação do Grupo Gerador;  
Verificação dos instrumentos de medição;  
Medição de aterramento do painel e Grupo Gerador;  
Verificação dos anéis coletores;  
Limpeza geral das canaletas;  
Verificação e aferição do acoplamento;  
Medição da resistência de isolamento do gerador;  
Verificação das instalações elétricas.

**2.1.3.4 Trimestralmente**

Verificação do aperto dos parafusos nos cabeçotes;  
Medição da resistência de isolamento do gerador;  
Verificação do estado dos mancais;  
Verificação do nível do alinhamento da base;  
Verificação do sistema de arrefecimento;  
Verificação da instalação elétrica;  
Limpeza das câmaras de extinção do arco voltaico das chaves magnéticas;  
Ajuste da pressão e alinhamento dos contatos das chaves magnéticas;  
Limpeza e aferição das escalas dos instrumentos de medição e teste dos componentes eletrônicos;  
Verificação do funcionamento e teste dos componentes eletrônicos;  
Limpeza dos anéis coletores;  
Limpeza dos enrolamentos dos alternadores;  
Verificação dos alinhamentos dos grupos com comparadores;  
Limpeza e calibragem dos bicos injetores;  
Verificação das escovas e coletores do dínamo e motor de arranque;  
Verificação da pressão do óleo lubrificante.

  
  
Coordenador de Saúde Pública  
LACEN/AP



**PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP**

## **2.2 PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO**

### **2.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**

#### **2.2.1.1. Quadro geral de luz e força**

##### **2.2.1.2 Semanalmente**

Leitura dos instrumentos de medição;

Verificação de equipamento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

Medição de amperagem (com amperímetro alicate), nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

Verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para cada pavimento;

Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação;

Limpeza externa do quadro.

##### **2.2.1.3 Quadro de distribuição de luz**

Verificação de aquecimento no disjuntor geral;

Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos;

Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos.

##### **2.2.1.4 Iluminação geral**

Verificação das luminárias fluorescentes quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente bem como reatores;

Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais;

Verificação das lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio e especiais dos equipamentos.

##### **2.2.1.4.1 Tomadas em geral**

Teste de tensão e corrente nominal;

Inspeção do estado de conservação

Identificação (110 V ou 220 V)

##### **2.2.1.5 Quadro de distribuição de força - QF**

Verificação de aquecimento no disjuntor geral;

Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos;

Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos.

##### **2.2.1.6 Quinzenalmente:**

Inspeção nas chaves seccionadoras;

Inspeção nas conexões de saída dos disjuntores evitando pontos de resistência elevadas;

Inspeção nos isoladores e conexões;

Lubrificação das dobradiças das portas do quadro.

##### **2.2.1.7 Quadro de distribuição de luz – QL**

Controle de amperagem nos cabos de alimentação;

Controle de amperagem nos fios dos disjuntores monofásicos;

Controle de carga nos disjuntores monofásicos;

Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros;

Limpeza geral dos quadros;

Verificação dos contatos na entrada e saída dos disjuntores, evitando ponto de resistência elevada;

Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP

**2.2.1.8 Iluminação geral**

Reaperto dos parafusos de fixação;  
Teste de funcionamento das lâmpadas de emergências;  
Medição do nível e iluminação.

**2.2.1.9 Quadro de distribuição de força – QF**

Controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros;  
Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;  
Controle de carga dos disjuntores;  
Verificação do equilíbrio das fases nos alimentadores;  
Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores.

**2.2.1.10 Mensalmente:**

Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;  
Verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;  
Inspeção dos cabos de alimentação para prevenir o aquecimento (estado de isolamento);  
Verificação de barramentos e conexões;  
Reaperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos;  
Medição da correspondência dos cabos de alimentação;  
Limpeza geral do barramento, conexões e disjuntores;  
Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;  
Verificação da regulagem do disjuntor geral;  
Verificação do equilíbrio de fases nos circuitos.

**2.2.1.11 Quadro de distribuição de luz - QL**

Reaperto da fixação dos barramentos;  
Limpeza geral do barramento e conexões;  
Verificação da tensão das molas dos disjuntores.

**2.2.1.12 Iluminação geral**

Limpeza da luminárias;  
Limpeza das lâmpadas;  
Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;  
Reaperto dos contatos dos reatores;  
Reaperto dos parafusos das bases dos soquetes;

**2.2.1.12.1 Tomadas em geral**

Verificação dos parafusos de contato das tomadas.  
Verificar continuidade entrada/saída.

**2.2.1.13 Quadro de distribuição de força - QF**

Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores monofásicos;  
Verificação da fixação e estado do barramento e conexões;  
Reaperto da fixação dos disjuntores;  
Verificação da tensão da mola dos disjuntores;  
Limpeza geral do barramento e conexões.

**2.2.1.14 Bombas Hidráulicas**

Verificação de funcionamento do comando automático.  
medição das correntes nominais e de partida;  
limpeza do motor;  
verificação dos enrolamentos e comutadores;  
inspeção do aperto dos parafusos/porcas de fixação;  
verificação da ocorrência de vibrações e ruídos excessivos;  
verificação do ajuste do dispositivo de proteção de sobrecarga.



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá  
LACEN/AP

**2.2.1.15 Trimestralmente:**

Inspeção nas câmaras de extinção de arco voltáicos;  
Inspeção do barramento e terminais conectores;  
Reaperto dos conectores de ligação;  
Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;  
Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;  
Alinhamento dos contatos, movimentos livres;  
Verificação e medição de resistência ôhmica dos aterramentos dos quadros de energia;  
Limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores.

**2.2.1.16 Quadro de distribuição de luz - QL**

Verificação do isolamento dos disjuntores;  
Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores e barramento;  
Medição da resistência do aterramento dos armários dos quadros.

**2.2.1.17 Iluminação geral**

Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios;  
Verificação do aterramento das luminárias;

**2.2.1.17.1 Tomadas em geral**

Limpeza das caixas de fixação das tomadas;

**2.2.1.18 Quadro de distribuição de força - QF**

Verificação do isolamento dos disjuntores;  
Limpeza da resistência do aterramento dos armários dos quadros.

**2.3 PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO**

**2.3.1 REDE ELÉTRICA PARA COMPUTADORES:**

**2.3.1.1 Semanalmente:**

**2.3.1.2 Quadro geral do estabilizador**

Reaperto geral de todas as conexões;  
Verificação da fixação e estado dos barramentos;  
Inspeção dos contatos e câmaras de extinção do contator (se necessário, uso de Kropp-shild nos contatos);  
Lubrificação das dobradiças das portas;  
Execução de reparos quando necessário.

**2.3.1.3 Quinzenalmente:**

**2.3.1.4 Quadro Geral do Estabilizador**

Verificação do balanceamento de carga nas fases;  
Verificação da concordância com o limite de carga dos cabos e contadores.

**2.3.1.5 Quadro de Distribuição do Estabilizador**

Verificação do balanceamento de carga nas fases;  
Verificação da concordância com o limite de carga dos cabos dos disjuntores.

**2.3.1.6 Mensalmente:**

**2.3.1.7 Quadro Geral do Estabilizador**

Verificação do estado dos cabos de alimentação;  
Inspeção quanto a lâmpada e fusíveis queimados;  
Inspeção dos barramentos e conexões;  
Leitura dos instrumentos de medição: amperímetro, voltímetro e frequencímetro;  
Inspeção quanto a ruídos anormais, elétricos ou mecânicos.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



### ATESTADO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA/PA, que a Empresa SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 06.101.004/0001-42, estabelecida na Trav. Barão do Triunfo, nº 2937, bairro Marco, Belém/PA, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Estado nº 32058, de 19/12/2011, firmou com a Polícia Militar do Pará o Contrato Administrativo nº 073/2011, que tem como objeto “a contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão-de-obra, componentes e peças de reposição, para os prédios da Polícia Militar do Pará – PMPA, localizados no município de Belém e Região Metropolitana de Belém”, e que, no ano de 2013, executou os serviços constantes no quadro a seguir, dentro dos prazos estabelecidos e com observância às especificações previstas, tendo demonstrado estar tecnicamente capacitada para executar os referidos serviços:

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTDE.Cont | QTDE. Exec. | Und            | % Executado |
|------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                             |           |             |                |             |
| 1.1  | Esgotamento de água com bomba submersa                   | 30,00     | 0,00        | m <sup>3</sup> | 0,00%       |
| 1.2  | Limpeza do terreno                                       | 500,00    | 312,59      | m <sup>2</sup> | 62,52%      |
| 1.3  | Locação da obra a trena                                  | 500,00    | 325,00      | m <sup>2</sup> | 65,00%      |
| 1.4  | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)             | 250,00    | 250,00      | m <sup>2</sup> | 100,00%     |
| 2    | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                            | -         |             |                |             |
| 2.1  | Apicoamento de concreto                                  | 100,00    | 62,50       | m <sup>2</sup> | 62,50%      |
| 2.2  | Apicoamento de reboco ou cimentado                       | 30,00     | 24,91       | m <sup>2</sup> | 83,03%      |
| 2.3  | Bota fora manual c/ DMT=200m                             | 250,00    | 39,40       | m <sup>3</sup> | 15,76%      |
| 2.4  | Demolição da estrutura em madeira da cobertura           | 1.000,00  | 150,00      | m <sup>2</sup> | 15,00%      |
| 2.5  | Demolição em Korodur                                     | 200,00    | 0,00        | m <sup>2</sup> | 0,00%       |
| 2.6  | Demolição de forro em PVC., incl. barroteamento          | 800,00    | 162,83      | m <sup>2</sup> | 20,35%      |
| 2.7  | Demolição de forro em mad., incl. barroteamento          | 1.000,00  | 1.000,00    | m <sup>2</sup> | 0,00%       |
| 2.8  | Retirada de forro em gesso incl. barroteamento           | 500,00    | 96,11       | m <sup>2</sup> | 19,22%      |
| 2.9  | Demolição de piso cerâmico                               | 1.000,00  | 116,18      | m <sup>2</sup> | 11,62%      |
| 2.10 | Demolição de piso cimentado                              | 400,00    | 93,25       | m <sup>2</sup> | 23,31%      |
| 2.11 | Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora        | 500,00    | 85,00       | m <sup>2</sup> | 17,00%      |
| 2.12 | Demolição manual de alvenaria de tijolo                  | 50,00     | 17,58       | m <sup>3</sup> | 35,16%      |
| 2.13 | Demolição manual de concreto armado                      | 10,00     | 0,18        | m <sup>2</sup> | 1,80%       |
| 2.14 | Demolição manual de concreto simples                     | 15,00     | 0,50        | m <sup>3</sup> | 3,33%       |
| 2.15 | Demolição paineis div. em mad.compens.incl.entarugamento | 50,00     | 46,41       | m <sup>2</sup> | 92,82%      |
| 2.16 | Remoção de entulho - manualmente                         | 20,00     | 20,00       | m <sup>3</sup> | 100,00%     |

“ DAL – ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES ”

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP – 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

CEL PM MF Nº 51797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|       |  |          |          |                |         |
|-------|--|----------|----------|----------------|---------|
| 2.17  | Remoção de reboco ou emboço                                      | 1.000,00 | 56,60    | m <sup>2</sup> | 5,66%   |
| 2.18  | Remoção de revestimento cerâmico                                 | 800,00   | 51,20    | m <sup>2</sup> | 6,40%   |
| 2.19  | Remoção de telhas de barro                                       | 1.300,00 | 248,12   | m <sup>2</sup> | 19,09%  |
| 2.20  | Remoção de telhas fibrocimento com aproveitamento                | 1.300,00 | 155,25   | m <sup>2</sup> | 11,94%  |
| 2.21  | Remoção de vaso sanitário (qualquer tipo / modelo)               | 15,00    | 1,00     | Und            | 6,67%   |
| 2.22  | Retirada de esquadria sem aproveitamento                         | 340,00   | 15,34    | m <sup>2</sup> | 4,51%   |
| 3     | <b>ESTRUTURA</b>   | -        | -        |                |         |
| 3.1   | <b>CONCRETO</b>  | -        | -        |                |         |
| 3.1.1 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca                   | 20,00    | 1,18     | m <sup>2</sup> | 5,90%   |
| 3.1.2 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento)       | 20,00    | 15,30    | m <sup>2</sup> | 76,50%  |
| 3.1.3 | Laje Pré-Moldada, estruturada                                    | 300,00   | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 3.2   | <b>FORMA / ARMACAO</b>   | -        | -        |                |         |
| 3.2.1 | Armação p/ concreto  | 50,00    | 17,20    | kg             | 34,40%  |
| 3.2.2 | Desforma   | 50,00    | 49,71    | m <sup>2</sup> | 99,42%  |
| 3.2.3 | Forma c/ madeira branca  | 50,00    | 40,08    | m <sup>2</sup> | 80,16%  |
| 4     | <b>PAREDES E PAINES</b>  | -        | -        |                |         |
| 4.1   | Alvenaria tijolo de barro a cutelo 10x15x30cm                    | 300,00   | 234,74   | m <sup>2</sup> | 78,25%  |
| 4.2   | Desmontagem e remontagem de divisória naval, com aprov. Material | 200,00   | 103,75   | m <sup>2</sup> | 51,88%  |
| 4.3   | Divisória naval perfil em aço/miolo celular                      | 300,00   | 45,81    | m <sup>2</sup> | 15,27%  |
| 4.4   | Divisoria de gesso acartonado e=9cm - colocada                   | 100,00   | 99,98    | m <sup>2</sup> | 99,98%  |
| 5     | <b>COBERTURA</b>   | -        | -        |                |         |
| 5.1   | <b>ESTRUTURA</b>   | -        | -        |                |         |
| 5.1.1 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada            | 500,00   | 124,06   | m <sup>2</sup> | 24,81%  |
| 5.1.2 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada          | 500,00   | 124,06   | m <sup>2</sup> | 24,81%  |
| 5.1.3 | Estrutura em mad. de lei p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada  | 1.000,00 | 117,36   | m <sup>2</sup> | 11,74%  |
| 5.1.4 | Estrutura em mad. de lei p/ chapa fibrocimento - pc. serrada     | 1.000,00 | 509,78   | m <sup>2</sup> | 50,98%  |
| 5.1.5 | Lambreuim de madeira de lei aparelhada                           | 150,00   | 0,00     | ml             | 0,00%   |
| 5.1.6 | Ripamento  | 800,00   | 800,00   | m <sup>2</sup> | 100,00% |
| 5.1.7 | Tesoura em mad.de lei p/ vao de 8.0m                             | 6,00     | 1,00     | Und            | 16,67%  |
| 5.2   | <b>TELHAMENTO</b>  | -        | -        |                |         |
| 5.2.1 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm                          | 3.000,00 | 375,50   | m <sup>2</sup> | 12,52%  |
| 5.2.2 | Cobertura - telha plan   | 2.000,00 | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 5.2.3 | Reassentamento de telha fibrocimento                             | 4.000,00 | 795,50   | m <sup>2</sup> | 19,89%  |
| 5.2.4 | Reassentamento de telha plan                                     | 3.000,00 | 1.449,52 | m <sup>2</sup> | 48,32%  |
| 5.3   | <b>CALHAS / CUMEEIRAS</b>  | -        | -        |                |         |
| 5.3.1 | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)                                 | 80,00    | 17,50    | ml             | 21,88%  |
| 5.3.2 | Cumeeira de barro  | 150,00   | 113,38   | ml             | 75,59%  |
| 5.3.3 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm                                   | 150,00   | 15,99    | ml             | 10,66%  |
| 5.3.4 | Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumeeira)               | 250,00   | 0,00     | ml             | 0,00%   |
| 6     | <b>IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS</b>                           | -        | -        |                |         |
| 6.1.1 | Descupinização   | 700,00   | 115,92   | m <sup>2</sup> | 16,56%  |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)

[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

*[Handwritten Signature]*  
Celso Lobato dos Santos  
CEL PM Nº 51797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PM



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|        |  |           |          |                |         |
|--------|--|-----------|----------|----------------|---------|
| 11.2   | Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento)                              | 1.000,00  | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 11.3   | Forro em lambri de PVC 100mm   | 1.000,00  | 370,73   | m <sup>2</sup> | 37,07%  |
| 11.4   | Forro em gesso liso - colocado   | 1.000,00  | 84,80    | m <sup>2</sup> | 8,48%   |
| 12     | <b>PINTURAS</b>  | -         | -        |                |         |
| 12.1   | <b>A BASE DE AGUA</b>  | -         | -        |                |         |
| 12.1.1 | PVA externa (sobre pintura antiga)   | 8.000,00  | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.1.2 | PVA externa c/massa e liq. preparador                                      | 1.000,00  | 325,38   | m <sup>2</sup> | 32,54%  |
| 12.1.3 | PVA externa c/ retoque de massa e liq. Preparador                          | 2.000,00  | 182,92   | m <sup>2</sup> | 9,15%   |
| 12.1.4 | PVA interna (sobre pintura antiga)   | 12.000,00 | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.1.5 | PVA interna c/ massa e selador   | 1.000,00  | 677,08   | m <sup>2</sup> | 67,71%  |
| 12.1.6 | PVA interna c/ retoque de massa e liq. Preparador                          | 2.000,00  | 1.952,91 | m <sup>2</sup> | 97,65%  |
| 12.1.7 | PVA sobre muro   | 300,00    | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.2   | <b>A BASE DE ÓLEO</b>  | -         | -        |                |         |
| 12.2.1 | Óleo sobre parede sem massa c/ selador                                     | 850,00    | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.3   | <b>ESMALTE</b>   | -         | -        |                |         |
| 12.3.1 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa)  | 120,00    | 27,70    | m <sup>2</sup> | 23,08%  |
| 12.3.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa                                    | 500,00    | 268,08   | m <sup>2</sup> | 53,62%  |
| 12.4   | <b>VERNIZ</b>  | -         | -        |                |         |
| 12.4.1 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)                        | 200,00    | 33,16    | m <sup>2</sup> | 16,58%  |
| 12.4.2 | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado                           | 500,00    | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.5   | <b>ACRILICA</b>  | -         | -        |                |         |
| 12.5.1 | Acrilica fosca int. e ext. com retoque massa c/ selador                    | 10.000,00 | 336,87   | m <sup>2</sup> | 3,37%   |
| 12.5.2 | Acrilica fosca int. e ext. c/ massa e selador                              | 3.000,00  | 38,05    | m <sup>2</sup> | 1,27%   |
| 12.5.3 | Acrilica (sobre pintura antiga)  | 5.000,00  | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 12.6   | <b>OUTRAS PINTURAS</b>   | -         | -        |                |         |
| 12.6.1 | Caiação  | 2.000,00  | 90,02    | m <sup>2</sup> | 4,50%   |
| 12.6.2 | Novacor  | 2.000,00  | 0,00     | m <sup>2</sup> | 0,00%   |
| 13     | <b>VIDROS</b>  | -         | -        |                |         |
| 13.1   | Vidro liso e=4mm   | 20,00     | 10,91    | m <sup>2</sup> | 54,55%  |
| 14     | <b>INSTALACOES ELETRICAS</b>   | -         | -        |                |         |
| 14.1   | <b>QUADROS E CAIXAS</b>  | -         | -        |                |         |
| 14.1.1 | Caixa Arstop de embutir completa c/ disjuntor bipolar de 30A               | 5,00      | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 14.1.2 | Caixa Arstop de sobrepôr completa c/ disjuntor bipolar de 30A              | 5,00      | 3,00     | Und            | 60,00%  |
| 14.1.3 | Centro de distribuição p/ 12 disjuntores unipolar com barramento para 100A | 8,00      | 1,00     | Und            | 12,50%  |
| 14.1.4 | Chave seccionadora de 200A   | 3,00      | 1,00     | Und            | 33,33%  |
| 14.1.5 | Chave seccionadora de 300A   | 3,00      | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 14.1.6 | Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor unipolar de 40A até 60A)        | 2,00      | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 14.1.7 | Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor bipolar de 40A até 70A)           | 2,00      | 2,00     | Und            | 100,00% |
| 14.1.8 | Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor de 71A até 175A)                 | 2,00      | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 14.2   | <b>DISJUNTORES</b>   | -         | -        |                |         |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

  
Ruy Celso Lobato dos Santos  
CEL PM MF N° 91797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PUPA




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|         |  |          |          |     |         |
|---------|--|----------|----------|-----|---------|
| 14.2.1  | Disjuntor 1P - 25A padrão NEMA   | 50,00    | 25,00    | Und | 50,00%  |
| 14.2.2  | Disjuntor 2P- 25A - padrão NEMA  | 80,00    | 46,00    | Und | 57,50%  |
| 14.2.3  | Disjuntor 3P- 70A - padrão NEMA  | 15,00    | 15,00    | Und | 100,00% |
| 14.3    | <b>ELETRODUTOS, CONDULETES E CALHAS</b>  | -        | -        |     |         |
| 14.3.1  | Canaleta fechada em PVC 20x10x2000mm com tampa e acessórios                    | 200,00   | 200,00   | Vr  | 100,00% |
| 14.3.2  | Canaleta fechada em PVC 50x50x2000mm com tampa e acessórios                    | 200,00   | 200,00   | Vr  | 100,00% |
| 14.3.3  | Eletroduto de Ferro Galvanizado de 1 1/2"                                      | 100,00   | 100,00   | ml  | 100,00% |
| 14.3.4  | Eletroduto de Ferro Galvanizado de 1/2"  | 100,00   | 100,00   | ml  | 100,00% |
| 14.3.5  | Eletroduto de Ferro Galvanizado de 3/4"  | 100,00   | 100,00   | ml  | 100,00% |
| 14.3.6  | Eletroduto PVC anti-chama de 1/2" incluindo conexões                           | 250,00   | 100,00   | ml  | 40,00%  |
| 14.3.7  | Eletroduto PVC anti-chama de 3/4" incluindo conexões                           | 250,00   | 205,00   | ml  | 82,00%  |
| 14.4    | <b>CABOS</b>   | -        | -        |     |         |
| 14.4.1  | Cabo de cobre 1,5mm <sup>2</sup> - 750 V                                       | 4.000,00 | 4.000,00 | ml  | 100,00% |
| 14.4.2  | Cabo de cobre 2,5mm <sup>2</sup> - 750 V                                       | 5.500,00 | 5.393,00 | ml  | 98,05%  |
| 14.4.3  | Cabo de cobre 4mm <sup>2</sup> - 750 V   | 1.500,00 | 1.500,00 | ml  | 100,00% |
| 14.4.4  | Cabo de cobre 6mm <sup>2</sup> - 750 V   | 1.000,00 | 1.000,00 | ml  | 100,00% |
| 14.4.5  | Cabo de cobre 16mm <sup>2</sup> - 1 KV   | 1.000,00 | 1.000,00 | ml  | 100,00% |
| 14.5    | <b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>   | -        | -        |     |         |
| 14.5.1  | Interruptor 01 tecla - 10A - 250V sistema X (completa s/fiação)                | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.5.2  | Interruptor simples 1 tecla - 10A-250V com placa espelho 4" x 2"(s/fiação)     | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.5.3  | Interruptor simples 2 teclas - 10A-250V com placa espelho 4" x 2"(s/fiação)    | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.5.4  | Tampa cega para caixa estampada 4x2"(espelho)                                  | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.5.5  | Tampa cega para caixa estampada 4x4"(espelho)                                  | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.5.6  | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W                         | 20,00    | 20,00    | pt  | 100,00% |
| 14.5.7  | Tomada universal 2P + T - 15A-250V com placa espelho 4"x 2" (s/fiação)         | 100,00   | 100,00   | Und | 100,00% |
| 14.6    | <b>LUMINARIAS, REATORES E LÂMPADAS</b>   | -        | -        |     |         |
| 14.6.1  | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W - 127V/220V                  | 50,00    | 50,00    | Und | 100,00% |
| 14.6.2  | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)40W - 127V/220V                  | 100,00   | 100,00   | Und | 100,00% |
| 14.6.3  | Substituição de lampada fluorescente de 20W                                    | 200,00   | 75,00    | Und | 37,50%  |
| 14.6.4  | Substituição de lampada fluorescente de 40W                                    | 500,00   | 437,00   | Und | 87,40%  |
| 14.6.5  | Lâmpada mista 250W -E27  | 20,00    | 20,00    | Und | 100,00% |
| 14.6.6  | Lâmpada mista 500W -E40  | 30,00    | 30,00    | Und | 100,00% |
| 14.6.7  | Luminária c/ lâmp de emergência  | 30,00    | 30,00    | Und | 23,08%  |
| 14.6.8  | Luminária c/lampada fluorescente 2x20W (sem fiação)                            | 130,00   | 50,00    | Und | 38,46%  |
| 14.6.9  | Luminária c/lampada fluorescente 2x40W (sem fiação)                            | 250,00   | 203,00   | Und | 81,20%  |
| 14.6.10 | Luminária tipo aberta para iluminação pública E-40, com braço reto de 1,50 mts | 30,00    | 0,00     | Und | 0,00%   |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

  
Celso Lobato dos Santos  
CEL PM MF N° 51797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMP.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|         |  |        |       |     |         |
|---------|--|--------|-------|-----|---------|
| 14.6.11 | Substituição de reator Convencional de 20w - 127V-60Hz   | 80,00  | 60,00 | Und | 75,00%  |
| 14.6.12 | Substituição de reator Convencional de 40w - 127V-60Hz   | 80,00  | 62,00 | Und | 77,50%  |
| 14.6.13 | Refletor retangular completo com lâmpada mista de 500 W  | 30,00  | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.6.14 | Substituição de Start de 15/20W  | 150,00 | 20,00 | Und | 13,33%  |
| 14.6.15 | Substituição de Start de 30/40W  | 300,00 | 40,00 | Und | 100,00% |
| 14.7    | <b>ALIMENTACAO, MEDICAO, PROTECAO E MOTORES</b>  | -      | -     |     |         |
| 14.7.1  | Instalação de haste de aterramento adicional   | 50,00  | 3,00  | Und | 6,00%   |
| 14.7.2  | Malha de aterramento c/ 09 hastes de 5/8" x 3mts, 9 pontos de solda exotérmica, 1 caixa de inspeção, c/ tpo. Em concreto e cabo nú de 50mm <sup>2</sup>                      | 20,00  | 5,00  | cj  | 25,00%  |
| 14.7.3  | Manutenção de quadro de Luz e força(limpeza dos barramentos, reaperto das conexões, colocação de terminais, identificação dos circuitos, etc..)                              | 40,00  | 10,00 | Und | 25,00%  |
| 14.7.4  | Medição de resistência de aterramento  | 20,00  | 3,00  | Cj  | 15,00%  |
| 14.7.5  | QGBT para 06 disjuntores tripolar c/barramento de 200 a 600A   | 1,00   | 1,00  | Und | 100,00% |
| 14.7.6  | Subestação aerea de 75KVA - 15 KV-60 Hz/13800 V/220/127 V, em poste circular com 11m -300 DAN, mureta de medição conforme NTD02, padrão CELPA (incluindo cabos e acessórios) | 3,00   | 1,00  | Und | 33,33%  |
| 14.7.7  | Base para fusível NH tamanho 0 até 160A  | 10,00  | 6,00  | Und | 60,00%  |
| 14.7.8  | Base para fusível NH tamanho 01 até 250A   | 10,00  | 8,00  | Und | 80,00%  |
| 14.7.9  | Base para fusível NH tamanho 02 até 400A   | 10,00  | 10,00 | Und | 100,00% |
| 14.7.10 | Fusível NH 00 até 125A   | 10,00  | 5,00  | Und | 50,00%  |
| 14.7.11 | Fusível NH 02 até 250A   | 10,00  | 5,00  | Und | 50,00%  |
| 14.7.12 | Fusível NH 03 até 400A   | 10,00  | 6,00  | Und | 60,00%  |
| 14.7.13 | Moto-bomba cent. Trifasica 1CV(suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)   | 2,00   | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.7.14 | Moto-bomba injetora monofasica 2CV(suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)   | 2,00   | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.7.15 | Moto-bomba injetora trifasica 1CV(suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)  | 1,00   | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.7.16 | Moto-bomba injetora trifasica 2CV(suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)  | 1,00   | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.7.17 | Troca de gaxeta de valvula gaveta  | 20,00  | 0,00  | Und | 0,00%   |
| 14.7.18 | Troca de rolamento de bomba centrifuga 1 CV  | 3,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.19 | Troca de rolamento de bomba centrifuga 1/2" CV   | 3,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.20 | Troca de rolamento de bomba centrifuga 2" CV   | 3,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.21 | Troca de rolamento de bomba centrifuga 3/4" CV   | 3,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.22 | Troca de rolamento de bomba centrifuga 5" CV   | 1,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.23 | Troca de selo mecânico de bomba centrifuga 1 CV  | 1,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.24 | Troca de selo mecânico de bomba centrifuga 1/2" CV   | 1,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.25 | Troca de selo mecânico de bomba centrifuga 3/4" CV   | 1,00   | 0,00  | Pç  | 0,00%   |
| 14.7.26 | Manutenção preventiva em QGBT (limpeza de barramentos, reaperto das conexões, colocação de terminais, identificação dos circuitos,etc.)                                      | 20,00  | 2,00  | Und | 10,00%  |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

*Ruy Celso Lobato dos Santos*  
CEL PM MF Nº 51797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|         |  | -      | -      |     |         |
|---------|--|--------|--------|-----|---------|
| 14.8    | DIVERSOS   |        |        |     |         |
| 14.8.1  | Braçadeira plastica 15 cm                                  | 500,00 | 428,00 | Und | 85,60%  |
| 14.8.2  | Braçadeira plastica tipo D de 1/2"                         | 200,00 | 200,00 | Und | 100,00% |
| 14.8.3  | Braçadeira plastica tipo D de 3/4"                         | 20,00  | 20,00  | Und | 100,00% |
| 14.8.4  | Braço para luminária de tempo (1,5m de comprimento)        | 20,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 14.8.5  | Conector parafuso fendido para cabo de 10mm2               | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.6  | Conector parafuso fendido para cabo de 16mm2               | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.7  | Conector parafuso fendido para cabo de 25mm2               | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.8  | Conector parafuso fendido para cabo de 35mm2               | 3,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 14.8.9  | Conector parafuso fendido para cabo de 50mm2               | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.10 | Conector parafuso fendido para cabo de 95mm2               | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.11 | Fita isolante auto fusão 19mmx10mts                        | 5,00   | 5,00   | rl  | 100,00% |
| 14.8.12 | Fita isolante 19mmx20mts                                   | 30,00  | 27,00  | rl  | 90,00%  |
| 14.8.13 | Rele fotoeletrico completo 110V/220V                       | 3,00   | 2,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.14 | Substituição de base para rele fotoelétrico                | 5,00   | 5,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.15 | Substituição de rele fotoelétrico completo                 | 5,00   | 5,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.16 | Substituição de chave boia de nivel superior e/ou inferior | 3,00   | 1,00   | Und | 33,33%  |
| 14.8.17 | Terminal de pressão p/ cabo de 10mm2                       | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.18 | Terminal de pressão p/ cabo de 16mm2                       | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.19 | Terminal de pressão p/ cabo de 25mm2                       | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.20 | Terminal de pressão p/ cabo de 35mm2                       | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 14.8.21 | Terminal pre-isolado para cabo 1,5mm2                      | 30,00  | 30,00  | Und | 100,00% |
| 14.8.22 | Terminal pre-isolado para cabo 2,5mm2                      | 60,00  | 60,00  | Und | 100,00% |
| 14.8.23 | Terminal pre-isolado para cabo 4 mm2                       | 30,00  | 30,00  | Und | 100,00% |
| 14.8.24 | Terminal pre-isolado para cabo 10mm2                       | 30,00  | 30,00  | Und | 100,00% |
| 15      | INSTALACOES HIDROSANITARIAS                                | -      | -      |     |         |
| 15.1    | AGUA FRIA: TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS           | -      | -      |     |         |
| 15.1.1  | Automático de nivel inferior e superior                    | 1,00   | 0,00   | Cj  | 0,00%   |
| 15.1.2  | Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts.                | 2,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.3  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 20mm-LH                 | 30,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.4  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 25mm-LH                 | 15,00  | 5,00   | Und | 33,33%  |
| 15.1.5  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 32mm-LH                 | 15,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.6  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 40mm-LH                 | 30,00  | 9,00   | Und | 30,00%  |
| 15.1.7  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 50mm-LH                 | 30,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.8  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 60mm-LH                 | 15,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.9  | Cotovelo ou curva 90 em PVC - JS - 75mm-LH                 | 10,00  | 2,00   | Und | 13,33%  |
| 15.1.10 | Dreno para ar condicionado                                 | 30,00  | 5,00   | Und | 16,67%  |
| 15.1.11 | Luva de correr 110mm                                       | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.12 | Luva de correr 20mm  | 165,00 | 2,00   | Und | 1,21%   |
| 15.1.13 | Luva de correr 25mm  | 165,00 | 7,00   | Und | 4,24%   |
| 15.1.14 | Luva de correr 32mm  | 120,00 | 0,00   | Und | 0,00%   |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

  
Ruy Celso Lobato dos Santos  
CEL PM MF Nº 51797341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|         |  |        |        |     |         |
|---------|--|--------|--------|-----|---------|
| 15.1.15 | Luva de correr 40mm  | 30,00  | 9,00   | Und | 30,00%  |
| 15.1.16 | Luva de correr 50mm  | 20,00  | 7,00   | Und | 35,00%  |
| 15.1.17 | Luva de correr 60mm  | 20,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.18 | Luva de correr 75mm  | 20,00  | 4,00   | Und | 20,00%  |
| 15.1.19 | Luva de correr 85mm  | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.20 | Moto-bomba centrífuga de 1/2" HP   | 1,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.21 | Ponto de água incluindo tubos e conexões                                 | 50,00  | 11,00  | Pt  | 22,00%  |
| 15.1.22 | Registro de gaveta c/ canopla - 1"                                       | 2,00   | 2,00   | Und | 100,00% |
| 15.1.27 | Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP              | 1,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.28 | Reservatório em fibra de vidro - 1.000 lts.                              | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.29 | Substituição de cotovelo ou curva 90 em PVC-JS-20mm-LH                   | 20,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.30 | Substituição de cotovelo ou curva 90 em PVC-JS-25mm-LH                   | 20,00  | 8,00   | Und | 40,00%  |
| 15.1.31 | Substituição de cotovelo ou curva 90 em PVC-JS-32mm-LH                   | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.32 | Substituição de registro de gaveta com canopla-1/2"                      | 20,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.33 | Substituição de registro de gaveta com canopla-3/4"                      | 10,00  | 16,00  | Und | 80,00%  |
| 15.1.34 | Substituição de registro de gaveta sem canopla-1/2"                      | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.35 | Substituição de registro de gaveta sem canopla-3/4"                      | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.36 | Substituição de registro de pressão com canopla-1/2"                     | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.37 | Substituição de registro de pressão com canopla-3/4"                     | 10,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.38 | Substituição de Tê em PVC - JS - 20mm-LH                                 | 6,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.39 | Substituição de Tê em PVC - JS - 25mm-LH                                 | 6,00   | 6,00   | Und | 100,00% |
| 15.1.40 | Substituição de Tê em PVC - JS - 32mm-LH                                 | 5,00   | 2,00   | Und | 33,33%  |
| 15.1.41 | Tubo em PVC - PB - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH                       | 22,00  | 0,00   | ml  | 0,00%   |
| 15.1.42 | Tubo em PVC - PB - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH                       | 115,00 | 17,13  | ml  | 14,90%  |
| 15.1.43 | Tubo em PVC - PB - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH                       | 70,00  | 6,00   | ml  | 8,57%   |
| 15.1.46 | Substituição de Valvula de retenção de pe c/ crivo - 1/2" (p/ fdo. poço) | 1,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.1.47 | Substituição de Valvula de retenção de pe c/ crivo - 3/4" (p/ fdo. poço) | 3,00   | 3,00   | Und | 100,00% |
| 15.2    | <b>ESGOTO: TUBOS, CONEXÕES, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS</b>              | -      | -      |     |         |
| 15.2.1  | Ponto de esgoto, com tubulações e conexões                               | 30,00  | 17,00  | pt  | 56,67%  |
| 15.2.2  | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto                        | 20,00  | 1,00   | Und | 5,00%   |
| 15.2.3  | Desobstrução de tubulação sanitária incluindo vaso sanitário             | 150,00 | 150,00 | ml  | 100,00% |
| 15.2.4  | Limpeza de caixa de gordura  | 40,00  | 8,00   | Und | 20,00%  |
| 15.2.5  | Limpeza de filtro anaerobico concreto armado d=1,40m e p=1,80m           | 12,00  | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.2.6  | Limpeza e esgotamento de fossa séptica pré-moldada                       | 120,00 | 86,44  | m³  | 72,03%  |
| 15.2.7  | Fossa séptica em concreto armado - cap=150 pessoas                       | 5,00   | 0,00   | Und | 0,00%   |
| 15.2.8  | Substituição de Joelho ou curva 90 RC em PVC - JS - 150mm-LS             | 5,00   | 5,00   | Und | 100,00% |
| 15.2.9  | Substituição de Joelho ou curva 90 RC em PVC - JS - 50mm-LS              | 5,00   | 2,00   | Und | 40,00%  |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pml.pa.gov.br](http://www.pml.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

  
Ruy Celso Lobato dos Santos  
CEL PM MF Nº 5179734  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|         |   |          |          |                |         |
|---------|---|----------|----------|----------------|---------|
| 15.2.10 | Substituição de Joelho ou curva 90 RC em PVC - JS - 100mm-LS                        | 40,00    | 13,00    | Und            | 32,50%  |
| 15.2.11 | Substituição de Te curto em PVC - JS - 100x100mm - LS                               | 50,00    | 7,00     | Und            | 14,00%  |
| 15.2.12 | Substituição de Te curto em PVC - JS - 150x100mm - LS                               | 30,00    | 7,00     | Und            | 23,33%  |
| 15.2.13 | Substituição de Te curto em PVC - JS - 40x40mm - LS                                 | 50,00    | 16,00    | Und            | 32,00%  |
| 15.2.14 | Substituição de Te curto em PVC - JS - 50x50mm - LS                                 | 50,00    | 13,00    | Und            | 26,00%  |
| 15.2.15 | Sumidouro em alvenaria com tampo em concreto - cap=100 pessoas                      | 2,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.2.16 | Sumidouro em alvenaria com tampo em concreto - cap=150 pessoas                      | 3,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.2.17 | Tubo em PVC - 100mm LS  | 70,00    | 57,15    | ml             | 81,64%  |
| 15.2.18 | Tubo em PVC - 150mm (c/ rasgo na alvenaria)-LS                                      | 70,00    | 18,00    | ml             | 25,71%  |
| 15.2.19 | Tubo em PVC - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LS                                       | 50,00    | 31,64    | ml             | 63,28%  |
| 15.2.20 | Tubo em PVC - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LS                                       | 50,00    | 44,80    | ml             | 89,60%  |
| 15.3    | <b>AGUAS PLUVIAIS</b>   | -        | -        |                |         |
| 15.3.1  | Execução de lastros e em seixo p/ canaletas e caixas de passagem                    | 20,00    | 1,50     | m <sup>3</sup> | 7,50%   |
| 15.3.2  | Limpeza de tubulação de 100mm   | 1.000,00 | 40,05    | ml             | 4,01%   |
| 15.3.3  | Substituição de luva em pvc rígido soldavel 100mm                                   | 3,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.3.4  | Tubo em concreto simples d= 300mm   | 22,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.3.5  | Tubo em concreto simples d= 500mm   | 22,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4    | <b>APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITARIOS</b>                            | -        | -        |                |         |
| 15.4.1  | Assento para vaso sanitário   | 80,00    | 43,00    | Und            | 53,75%  |
| 15.4.2  | Substituição de Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento                   | 40,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.3  | Substituição de Caixa de descarga plástica - externa                                | 80,00    | 19,00    | Und            | 23,75%  |
| 15.4.4  | Chuveiro em PVC   | 30,00    | 15,00    | Und            | 50,00%  |
| 15.4.5  | Substituição de Lavatorio de louça c/col.c/tom.,sifao e valv.                       | 10,00    | 10,00    | Und            | 100,00% |
| 15.4.6  | Substituição de Lavatorio de louça s/col.c/tom.,sifao e valv.                       | 10,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.7  | Instalaç de Mictorio coletivo em aço inox c/ registro de pressao-1,0m               | 4,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.8  | Substituição de Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m                  | 3,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.9  | Substituição de Pia 01 cuba em aço inox c/tom.,sifao e valv.(1,50m)                 | 3,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.10 | Substituição de Pia 02 cubas em aço inox.c/tom.,sifoes e valv.(2.0m)                | 3,00     | 3,00     | Und            | 100,00% |
| 15.4.11 | Substituição de Sifão PVC pia / lavatório - plástico                                | 30,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.13 | Substituição de Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula                            | 4,00     | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 15.4.14 | Substituição torneira de metal de 3/4" p/ tanque e pia incluindo sifão e acessórios | 30,00    | 6,00     | Und            | 20,00%  |
| 15.4.15 | Substituição de Torneira plastica de 1/2"   | 30,00    | 0,00     | Und            | 0,00%   |
| 16      | <b>INSTALACOES TELEFONICAS</b>  | -        | -        |                |         |
| 16.1    | Cabo telefônico CCI 50x 4P  | 1.000,00 | 1.000,00 | ml             | 100,00% |

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES "

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém - Pa CEP - 66.087-810 [www.pm.pa.gov.br](http://www.pm.pa.gov.br)  
[dal@pm.pa.gov.br](mailto:dal@pm.pa.gov.br) Fone- 3277-5521 e 3277- 5520 (Fax)

  
Ruy Celso Lobato dos Santos  
CEL PM MF Nº 5197341  
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO



|      |  |           |           |     |         |
|------|--|-----------|-----------|-----|---------|
| 16.2 | Caixa p/ telefone em chapa de aço, padrão Telemar 400x400x120mm, com porta e fechadura | 10,00     | 0,00      | Und | 0,00%   |
| 16.3 | Tomada telefônica tipo RJ-45 em caixa 4"x2" embutida                                   | 20,00     | 20,00     | Und | 100,00% |
| 16.4 | Tomada padrão tel padrão Telemar, c/ placa espelho sistema x                           | 10,00     | 10,00     | Und | 100,00% |
| 16.5 | Tomada padrão telefone padrão Telemar com placa espelho 4"x2" sem fiação (4Pinos)      | 20,00     | 0,00      | Und | 0,00%   |
| 17   | <b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO</b>  | -         | -         |     |         |
| 17.1 | Ponto de dreno p/ split (10m)  | 40,00     | 40,00     | pt  | 100,00% |
| 17.2 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)                                    | 30,00     | 30,00     | pt  | 100,00% |
| 17.3 | Caixa de Ar condicionado   | 20,00     | 0,00      | Und | 0,00%   |
| 18   | <b>PEQUENAS OBRAS</b>  | -         | -         |     |         |
| 18.1 | Passarela coberta c/telhas de barro- pilar secção circular                             | 50,00     | 0,00      | ml  | 0,00%   |
| 18.2 | Passarela coberta c/telhas de barro com pilar sanduiche                                | 50,00     | 0,00      | ml  | 0,00%   |
| 18.3 | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m  | 4,00      | 0,00      | Und | 0,00%   |
| 19   | <b>URBANIZACAO</b>   | -         | -         |     |         |
| 19.1 | Mastro em ferro galvanizado sobre base de concreto-3 un                                | 5,00      | 0,00      | cj  | 0,00%   |
| 19.2 | Meio-fio em concreto - c/ lâmina d'água  | 50,00     | 0,00      | ml  | 0,00%   |
| 19.3 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)                                   | 300,00    | 0,00      | ml  | 0,00%   |
| 19.4 | Reassentamento de blokret (incl. areia e rejuntamento)                                 | 50,00     | 0,00      | m²  | 0,00%   |
| 20   | <b>LIMPEZA FINAL</b>   | -         | -         |     |         |
| 20.1 | Limpeza de caixa d' agua   | 20,00     | 20,00     | m³  | 100,00% |
| 20.2 | Limpeza de calhas (0,4x0,3m)   | 500,00    | 0,00      | ml  | 0,00%   |
| 20.3 | Limpeza de cisterna  | 30,00     | 6,00      | m³  | 20,00%  |
| 20.4 | Limpeza geral e entrega da obra  | 4.500,00  | 1.950,00  | m²  | 43,33%  |
| 20.5 | Poda de arvores acima de 2mts de altura  | 10,00     | 10,00     | Und | 100,00% |
| 20.6 | Poda de arvores até 2mts de altura   | 10,00     | 10,00     | Und | 100,00% |
| 20.7 | Sinteko - aplicado   | 500,00    | 120,00    | m²  | 24,00%  |
| 20.8 | Roçagem  | 25.000,00 | 11.950,00 | m²  | 47,80%  |

Belém/PA, 28 de março de 2014.



**Cartorio**  
RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS - DET QOPM  
Diretor de Apoio Logístico da PMPA

" DAL - ATUANDO EM TODAS AS

Av. Dr Freitas, 2531 - Bairro; Marco - Belém  
dal@pm.pa.gov.br Fone- 32

RECEBEMOS e dou fé, por SEMELHANÇA  
f(s) de:  
[0306572]-RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS...  
Em Testemunho  
Belém/PA, 12 de Janeiro de 2015.

DIELLE KARLA MONTIROZ...  
ESCREVENTE AUTORA  
JACITO SOBRENTE COM O...

79 Tabelionato de Notas  
Rt - Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira  
Fone: (91) - 3233-2749 - C/P: 56085-005 - Belém

RECEBEMOS

006 739 603


**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ**
**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 11935D PA/29**
**Profissional:**  
EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR

**Título:**  
ENGENHEIRO ELETRICISTA -  
ELETRÔNICA

**Fones:**  
(91) 99832708 - (91) 32775807

**Carteira:**  
11935D PA

**C P F:**  
57680922268

**Empresa:**  
SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

**Fone:** 277 58 07

**Registro:** 6308EMPA

**C N P J:** 06101004000142

**Tipo de ART:**  
3

**Classificação ART:**  
7

**Área de Atuação:** 20 **Vínculos:**  
**Sub Empreitada:** Não

**Contratante:** POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

**CPF/CNPJ:** 05054994000142

**Fone:** 32775664

**Proprietário:** CEL MARIO ALFREDO SOUZA SOLANO

**CPF/CNPJ:** 13438328291

**Fone:** 32775664

**Endereço do Objeto:**

 AVENIDA DOUTOR FREITAS, 2531 - MARCO  
66087810 Belém - PA

| Serviços            |          |            |                     |
|---------------------|----------|------------|---------------------|
| Natureza            | Unidade  | Quantidade | Atividade           |
| Telefonia           | Unidades | 0          | Manutenção e reparo |
| Materiais elétricos | Unidades | 0          | Manutenção e reparo |

**Valor:** R\$ 2.394.403,76

**Data:** 15/12/2011

**Início:** 03/01/2012

**Entidade:** Nenhuma

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS PRÉDIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

**Taxa + multa:** R\$ 833,00

**Vencimento:** 04/02/2012


**Pagamento:** 30/01/2012


**Boleto:** 00300112070002372

**Baixa de pagamento:** 31/01/2012

**Responsável pela baixa:** BBRETORNO

**Local / Data:** Belém/PA 07/02/2012

**Profissional:**  Emanuel dos Santos Souza Jr.

**Contratante:**  Eng.º Eletricista  
CREA/PA 11.935 - D

**Informações:** Vagner Pereira Wanderley  
MAB/OPM-RG. 24937

- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA <http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

doc versão final 02/03/2010

CREA-PA - Avenida Brás de Aguiar 145, CEP: 66035-080, Nazaré, Belém-PA

( data e hora da impressão 07/02/2012 as 11:34:58 )

 A validade desta ART está sujeita a verificação pelo site [www.creapa.com.br](http://www.creapa.com.br) na página Autenticação. Não contém rasura e possui a marca deste CREA no início da página.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150003474**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 11935DPA29  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA  
Empresa contratada: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  
RNP: 150879347-9  
Registro: 000000707-1

**2. Contratante**

Contratante: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA  
AVENIDA DR. FREITAS  
Complemento:  
Cidade: BELÉM  
Telefone Contratante: (91) 3277-5664  
Bairro: MARCO  
UF: PA  
CPF/CNPJ: 05.054.994/0001-42  
Nº: 2531  
CEP: 66087810  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 2.394.403,76  
Ação Institucional: Órgão Público  
Celebrado em: 15/12/2011  
Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito público

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA  
AVENIDA DOUTOR FREITAS, 2531  
Complemento:  
Cidade: Belém  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 03/01/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Bairro: MARCO  
UF: PA  
CPF/CNPJ: 05.054.994/0001-42  
Nº:  
CEP: 66087810  
Previsão de término: 31/12/2015

**4. Atividade Técnica**

|   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - DIRETA  |            |         |
| 15 - EXECUÇÃO > 1002 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO       | 1,00       | unidade |
| 15 - EXECUÇÃO > 1795 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > AÉREA | 1,00       | unidade |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM POSTE, PARA OS PRÉDIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 576.809.222-68

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.994/0001-42

**9. Informações**

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 21/01/2015