



Pará
Governo Municipal de Jacareacanga

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
030949	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	450.000	4,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	500.000	5,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	342.000	3,420.00
	Valores médios :		430.667	4,306.67
030950	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	400.000	4,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	450.000	4,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	515.000	5,150.00
	Valores médios :		455.000	4,550.00
030933	FILTRO DE OLEO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	60.000	1,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	75.000	1,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	106.000	2,120.00
	Valores médios :		80.333	1,606.67
030951	FILTRO DE AR DO MOTOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	158.000	3,160.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	240.000	4,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	117.000	2,340.00
	Valores médios :		171.667	3,433.33
030934	RETROVISOR PARA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	950.000	5,700.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,100.000	6,600.00
	Valores médios :		1,025.000	6,150.00
030952	TERMINAL DE DIREÇÃO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	150.000	1,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	220.000	2,640.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	128.000	1,536.00
	Valores médios :		166.000	1,992.00
030953	KIT DE EMBREAGEM HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	3,500.000	21,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	3,900.000	23,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	2,016.000	12,096.00
	Valores médios :		3,138.667	18,832.00
007184	CUBO RODA DIANTEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	450.000	4,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	500.000	5,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	449.000	4,490.00
	Valores médios :		466.333	4,663.33
007822	FAROL L200 TRITON			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	700.000	2,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	780.000	3,120.00
	Valores médios :		740.000	2,960.00
048216	FILTRO DE COMBUSTIVEL			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	70.000	1,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	130.000	2,600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	54.000	1,080.00
	Valores médios :		84.667	1,693.33

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
010052	CORREIA ALTERNADOR			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	120.000	1,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	170.000	1,700.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	95.000	950.00
	Valores médios :		128.333	1,283.33
010053	BANDEJA SUPERIOR			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	550.000	5,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	650.000	6,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	47.000	470.00
	Valores médios :		415.667	4,156.67
010054	BANDEJA INFERIOR			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	550.000	5,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	650.000	6,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	176.000	1,760.00
	Valores médios :		458.667	4,586.67
010056	INDUZIDOR MOTOR DE PARTIDA			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	280.000	2,240.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	330.000	2,640.00
	Valores médios :		305.000	2,440.00
010065	BUCHA BANDEJA SUPERIOR			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	135.000	1,350.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	190.000	1,900.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	78.000	780.00
	Valores médios :		134.333	1,343.33
010066	BUCHA BANDEJA INFERIOR			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	180.000	1,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	230.000	2,300.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	100.000	1,000.00
	Valores médios :		170.000	1,700.00
010068	COXIM MOTR LE			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	580.000	5,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	650.000	6,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	112.000	1,120.00
	Valores médios :		447.333	4,473.33
010069	COXIM MOTOR LD			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	750.000	7,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	820.000	8,200.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	112.000	1,120.00
	Valores médios :		560.667	5,606.67
010074	JOGO DE SAPATA DE FREIO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	340.000	6,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	390.000	7,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	288.000	5,760.00
	Valores médios :		339.333	6,786.67
010081	CILINDRO MESTRE FREIO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	800.000	8,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	1,100.000	11,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	625.000	6,250.00
	Valores médios :		841.667	8,416.67
010082	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	830.000	8,300.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	1,100.000	11,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	210.000	2,100.00
	Valores médios :		713.333	7,133.33
010084	CILINDRO RODA TRASEIRO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	150.000	1,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	250.000	2,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	118.000	1,180.00
	Valores médios :		172.667	1,726.67

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
010099	BOMBA D,1GUA			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	570.000	5,700.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	640.000	6,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	560.000	5,600.00
	Valores médios :		590.000	5,900.00
010102	CRUZETA CARDAN			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	135.000	1,350.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	230.000	2,300.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	74.000	740.00
	Valores médios :		146.333	1,463.33
010105	FAROL HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	430.000	4,300.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	530.000	5,300.00
	Valores médios :		480.000	4,800.00
010123	PNEUS 265/70/16			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	1,450.000	17,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	1,700.000	20,400.00
	Valores médios :		1,575.000	18,900.00
030954	PNEU 265/70/17			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	1,450.000	17,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	1,700.000	20,400.00
	Valores médios :		1,575.000	18,900.00
010130	COXIM CAMBIO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	450.000	3,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	530.000	4,240.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	245.000	1,960.00
	Valores médios :		408.333	3,266.67
010140	JUNTA CABEÇOTE L200 TRITON			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	465.000	2,790.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	550.000	3,300.00
	Valores médios :		507.500	3,045.00
010144	PIVOR INFERIOR L 200 TRITON			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	15.000	178.000	2,670.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	15.000	200.000	3,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	15.000	128.000	1,920.00
	Valores médios :		168.667	2,530.00
010151	PORCA PARAFUSO PARA RODA			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	30.000	12.000	360.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	30.000	17.000	510.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	30.000	13.000	390.00
	Valores médios :		14.000	420.00
030955	BUCHA ESTABILIZADORA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	55.000	1,100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	85.000	1,700.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	27.000	540.00
	Valores médios :		55.667	1,113.33
010169	LUVA CARDAN			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	225.000	4,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	325.000	6,500.00
	Valores médios :		275.000	5,500.00
020494	FILTRO DE AR CONDICIONADO L200 TRITON			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	110.000	2,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	200.000	4,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	88.000	1,760.00
	Valores médios :		132.667	2,653.33
030936	FILTRO DE AR CONDICIONADO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	60.000	1,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	90.000	1,800.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	20.000	35.000	700.00
		Valores médios :	61.667	1,233.33
010252	TURBINA HILUX 2.5 2010/2011			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	7,000.000	28,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	8,500.000	34,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	4.000	4,000.000	16,000.00
		Valores médios :	6,500.000	26,000.00
020384	PARACHOQUE DIANTEIRO HILUX			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	1,500.000	4,500.00
		Valores médios :	1,500.000	4,500.00
030956	CORREA DE ALTERNADOR PARA L 200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	180.000	1,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	320.000	3,200.00
		Valores médios :	250.000	2,500.00
030957	CILIDRO RODA TRASEIRO PARA L 200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	168.000	1,680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	240.000	2,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	228.000	2,280.00
		Valores médios :	212.000	2,120.00
030958	COXIM CAMBIO L 200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	835.000	6,680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	950.000	7,600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	198.000	1,584.00
		Valores médios :	661.000	5,288.00
010240	JUNTA CABEÇOTE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	410.000	2,460.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	650.000	3,900.00
		Valores médios :	530.000	3,180.00
030959	PORCA PARASUFO PARA RODA L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	30.000	15.000	450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	30.000	25.000	750.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	30.000	14.000	420.00
		Valores médios :	18.000	540.00
030960	PNEU 205 17 5R 16C			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	1,450.000	17,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	1,700.000	20,400.00
		Valores médios :	1,575.000	18,900.00
020385	FAROL AUXILIAR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	160.000	1,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	320.000	2,560.00
		Valores médios :	240.000	1,920.00
030937	CAPO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	1,500.000	4,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	1,500.000	4,500.00
		Valores médios :	1,500.000	4,500.00
020387	PARABRISA DIANTEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	1,100.000	3,300.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,000.000	6,000.00
		Valores médios :	1,550.000	4,650.00
020388	PARACHOQUE TRASEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	760.000	2,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	900.000	2,700.00
		Valores médios :	830.000	2,490.00
020389	LANTERNA TRASEIRA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	350.000	2,100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	450.000	2,700.00
		Valores médios :	400.000	2,400.00
020390	VIDRO TRASEIRO HILUX			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	1,300.000	3,900.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	1,700.000	5,100.00
	Valores médios :		1,500.000	4,500.00
020391	CAPOTA MARITIMA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	850.000	3,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	1,050.000	4,200.00
	Valores médios :		950.000	3,800.00
020392	SEMI EIXO COMPLETO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	1,300.000	5,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	1,800.000	7,200.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	4.000	910.000	3,640.00
	Valores médios :		1,336.667	5,346.67
020393	JOGO DE PASTILHA DE FREIO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	250.000	2,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	350.000	2,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	276.000	2,208.00
	Valores médios :		292.000	2,336.00
020394	JOGO DE DISCO DE FREIO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	650.000	2,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	850.000	3,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	4.000	416.000	1,664.00
	Valores médios :		638.667	2,554.67
020395	PIVOR INFERIOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	190.000	1,900.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	230.000	2,300.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	165.000	1,650.00
	Valores médios :		195.000	1,950.00
020396	PIVOR SUPERIOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	190.000	1,140.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	230.000	1,380.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	188.000	1,128.00
	Valores médios :		202.667	1,216.00
020397	COIFA HOMONOCINÉTICA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	70.000	700.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	110.000	1,100.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	77.000	770.00
	Valores médios :		85.667	856.67
020398	COIFA SEMI EIXO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	70.000	700.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	110.000	1,100.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	46.000	460.00
	Valores médios :		75.333	753.33
020399	PEITO DE AÇO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	650.000	2,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	950.000	3,800.00
	Valores médios :		800.000	3,200.00
020400	ESPIGA DO CARDAN HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	220.000	880.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	350.000	1,400.00
	Valores médios :		285.000	1,140.00
020401	JOGO DE MOLA DA SAPATA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	55.000	440.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	90.000	720.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	26.000	208.00
	Valores médios :		57.000	456.00
030961	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	135.000	1,080.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	190.000	1,520.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	43.000	344.00
		Valores médios :	122.667	981.33
020403	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO LD HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	300.000	1,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	500.000	3,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	210.000	1,260.00
		Valores médios :	336.667	2,020.00
020405	GATILHO DO REGULADOR LD HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	35.000	280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	65.000	520.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	10.000	80.00
		Valores médios :	36.667	293.33
020406	GATILHO DO REGULADOR LE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	35.000	280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	65.000	520.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	10.000	80.00
		Valores médios :	36.667	293.33
020407	CRUZETA CARDAN TRACÇÃO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	145.000	870.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	190.000	1,140.00
		Valores médios :	167.500	1,005.00
020408	RETENTOR DA CAIXA DE TRACÇÃO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	75.000	450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	95.000	570.00
		Valores médios :	85.000	510.00
020409	ROLAMENTO REI DO CARDAN			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	365.000	2,190.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	430.000	2,580.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	197.000	1,182.00
		Valores médios :	330.667	1,984.00
020410	RETENTOR DO PIÃO DIFERENCIAL TRASEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	85.000	510.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	105.000	630.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	30.000	180.00
		Valores médios :	73.333	440.00
020411	JOGO DE BICO INJETOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	9,600.000	76,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	10,500.000	84,000.00
		Valores médios :	10,050.000	80,400.00
020412	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	290.000	1,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	350.000	1,750.00
		Valores médios :	320.000	1,600.00
020413	RADIADOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	2.000	1,850.000	3,700.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	2.000	2,200.000	4,400.00
		Valores médios :	2,025.000	4,050.00
020414	BARRA AUXILIAR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	210.000	1,680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	350.000	2,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	135.000	1,080.00
		Valores médios :	231.667	1,853.33
020415	PRISIONEIRO DE RODA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	24.000	15.000	360.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	24.000	25.000	600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	24.000	8.000	192.00
		Valores médios :	16.000	384.00
020416	BUCHA DO JUMELO HILUX			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	20.000	240.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	30.000	360.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	8.000	96.00
	Valores médios :		19.333	232.00
020417	MOLA MESTRE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	240.000	1,920.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	350.000	2,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	165.000	1,320.00
	Valores médios :		251.667	2,013.33
020418	BIELETA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	85.000	680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	120.000	960.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	81.000	648.00
	Valores médios :		95.333	762.67
020419	BATERIA 90 AMPERES			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	1,100.000	6,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,300.000	7,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	1,019.000	6,114.00
	Valores médios :		1,139.667	6,838.00
020420	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	65.000	650.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	130.000	1,300.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	8.000	80.00
	Valores médios :		67.667	676.67
020421	GRAMPO DE MOLA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	240.000	1,920.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	330.000	2,640.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	17.000	136.00
	Valores médios :		195.667	1,565.33
020422	LIMPADOR DE PARABRISA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	65.000	520.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	90.000	720.00
	Valores médios :		77.500	620.00
020423	RETENTOR DA RODA INTERNO DIANTEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	75.000	450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	120.000	720.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	38.000	228.00
	Valores médios :		77.667	466.00
020424	RETENTOR DA RODA EXTERNO DIANTEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	75.000	450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	120.000	720.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	42.000	252.00
	Valores médios :		79.000	474.00
020425	RETENTOR DA RODA INTERNO TRASEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	75.000	600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	120.000	960.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	32.000	256.00
	Valores médios :		75.667	605.33
020426	RETENTOR DA RODA EXTERNO TRASEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	75.000	600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	120.000	960.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	46.000	368.00
	Valores médios :		80.333	642.67
020427	TRAVA DO ROLAMENTO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	55.000	330.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	90.000	540.00
	Valores médios :		72.500	435.00
020428	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	165.000	990.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	230.000	1,380.00
	Valores médios :		197.500	1,185.00
020429	JOGO CABO DE FREIO DE MÃO LE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	300.000	2,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	450.000	3,600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	198.000	1,584.00
	Valores médios :		316.000	2,528.00
020430	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	175.000	1,050.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	225.000	1,350.00
	Valores médios :		200.000	1,200.00
020431	CORREIA DENTADA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	160.000	960.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	190.000	1,140.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	106.000	636.00
	Valores médios :		152.000	912.00
020432	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	235.000	1,175.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	285.000	1,425.00
	Valores médios :		260.000	1,300.00
030962	ROLAMENTO TENSOR DA CORREA DENTADA L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	320.000	1,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	365.000	1,825.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	5.000	170.000	850.00
	Valores médios :		285.000	1,425.00
020468	ESPIGA DO CARDAN L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	310.000	1,240.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	430.000	1,720.00
	Valores médios :		370.000	1,480.00
030963	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO L/E L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	85.000	680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	145.000	1,160.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	72.000	576.00
	Valores médios :		100.667	805.33
030964	CILINDRO RODA TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	165.000	1,320.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	210.000	1,680.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	228.000	1,824.00
	Valores médios :		201.000	1,608.00
020480	ROLAMENTO REI DO CARDAN L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	380.000	2,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	450.000	2,700.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	197.000	1,182.00
	Valores médios :		342.333	2,054.00
030965	CORREA DENTADA L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	190.000	1,140.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	380.000	2,280.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	192.000	1,152.00
	Valores médios :		254.000	1,524.00
020454	JOGO DE PASTILHA DE FREIO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	230.000	1,840.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	380.000	3,040.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	366.000	2,928.00
	Valores médios :		325.333	2,602.67
020444	FAROL AUXILIAR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	490.000	3,920.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	550.000	4,400.00
	Valores médios :		520.000	4,160.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
020433	LAMPADA 1034/12V			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	16.000	25.000	400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	16.000	30.000	480.00
	Valores médios :		27.500	440.00
020434	LAMPADA 1141/12V			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	16.000	10.000	160.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	16.000	18.000	288.00
	Valores médios :		14.000	224.00
020435	LAMPADA PINGO 12V			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	20.000	5.000	100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	9.000	180.00
	Valores médios :		7.000	140.00
020436	BUZINA DULPA 12 V HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	165.000	660.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	240.000	960.00
	Valores médios :		202.500	810.00
020437	CAIXA DE DIREÇÃO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	2,600.000	10,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	2,900.000	11,600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	4.000	2,860.000	11,440.00
	Valores médios :		2,786.667	11,146.67
020438	TAMBOR DE FREIO TRAS HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	290.000	2,320.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	350.000	2,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	224.000	1,792.00
	Valores médios :		288.000	2,304.00
020439	BUCHA BANDEJA GRANDE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	198.000	1,980.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	250.000	2,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	104.000	1,040.00
	Valores médios :		184.000	1,840.00
020440	REGULADOR DE TENSÃO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	490.000	4,900.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	600.000	6,000.00
	Valores médios :		545.000	5,450.00
020441	LAMPADA H4			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	20.000	160.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	30.000	240.00
	Valores médios :		25.000	200.00
020442	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LE HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	145.000	1,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	190.000	1,900.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	104.000	1,040.00
	Valores médios :		146.333	1,463.33
010111	PARABRISA DIANTEIRO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	2,250.000	6,750.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,600.000	7,800.00
	Valores médios :		2,425.000	7,275.00
020443	PARACHOQUE DIANTEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	2,100.000	6,300.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,500.000	7,500.00
	Valores médios :		2,300.000	6,900.00
030938	FAROL AUXILIAR CAPO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	450.000	1,350.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	600.000	1,800.00
	Valores médios :		525.000	1,575.00
030939	CAPO L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	1,595.000	12,760.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	1,750.000	14,000.00
		Valores médios :	1,672.500	13,380.00
030966	PARA BRISA PARA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	1,350.000	4,050.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	1,750.000	5,250.00
		Valores médios :	1,550.000	4,650.00
020447	PARACHOQUE TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	2,100.000	6,300.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,500.000	7,500.00
		Valores médios :	2,300.000	6,900.00
020448	LANTERNA TRASEIRA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	630.000	3,780.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	840.000	5,040.00
		Valores médios :	735.000	4,410.00
020449	VIDRO TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	2.000	1,620.000	3,240.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	2.000	1,850.000	3,700.00
		Valores médios :	1,735.000	3,470.00
020450	CAPOTA MARITIMA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	1,050.000	4,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	1,300.000	5,200.00
		Valores médios :	1,175.000	4,700.00
020451	RETROVIDOR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	2.000	1,460.000	2,920.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	2.000	1,700.000	3,400.00
		Valores médios :	1,580.000	3,160.00
020452	CUBO DE RODA DIANTEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	945.000	5,670.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,200.000	7,200.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	893.000	5,358.00
		Valores médios :	1,012.667	6,076.00
020453	SEMI EIXO COMPLETO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	1,380.000	8,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,680.000	10,080.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	1,060.000	6,360.00
		Valores médios :	1,373.333	8,240.00
020455	JOGO DE DISCO DE FREIO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	690.000	3,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	860.000	4,300.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	5.000	536.000	2,680.00
		Valores médios :	695.333	3,476.67
020456	TERMINAL DE DIREÇÃO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	198.000	1,584.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	330.000	2,640.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	201.000	1,608.00
		Valores médios :	243.000	1,944.00
010143	PIVO SUPERIOR L200 TRITON			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	210.000	2,100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	290.000	2,900.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	136.000	1,360.00
		Valores médios :	212.000	2,120.00
020458	BANDEJA SUPERIOR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	910.000	5,460.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,280.000	7,680.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	55.000	330.00
		Valores médios :	748.333	4,490.00
020459	BANDEJA INFERIOR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	910.000	5,460.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	1,280.000	7,680.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	59.000	354.00
	Valores médios :		749.667	4,498.00
020460	COIFA HOMOCINÉTICA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	85.000	850.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	125.000	1,250.00
	Valores médios :		105.000	1,050.00
020461	PEITO DE AÇO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	680.000	2,720.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	950.000	3,800.00
	Valores médios :		815.000	3,260.00
020462	COIFA SEMI EIXO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	85.000	680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	115.000	920.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	38.000	304.00
	Valores médios :		79.333	634.67
020464	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	880.000	5,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	970.000	5,820.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	180.000	1,080.00
	Valores médios :		676.667	4,060.00
020465	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	880.000	5,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	970.000	5,820.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	180.000	1,080.00
	Valores médios :		676.667	4,060.00
020466	CRUZETA CARDAN L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	198.000	1,980.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	260.000	2,600.00
	Valores médios :		229.000	2,290.00
020467	LUVA CARDAN L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	310.000	1,550.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	360.000	1,800.00
	Valores médios :		335.000	1,675.00
020469	JOGO DE SAPATA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	345.000	3,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	410.000	4,100.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	354.000	3,540.00
	Valores médios :		369.667	3,696.67
020470	JOGO DE MOLA DA SAPATA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	45.000	450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	80.000	800.00
	Valores médios :		62.500	625.00
020471	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LD L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	145.000	1,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	190.000	1,900.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	46.000	460.00
	Valores médios :		127.000	1,270.00
020472	JOGO DE CABO DE FREIO DE M'ÇO LD L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	350.000	2,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	490.000	3,920.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	198.000	1,584.00
	Valores médios :		346.000	2,768.00
030967	CILINDRO MESTRE FREIO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	1,350.000	13,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	1,700.000	17,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	345.000	3,450.00
	Valores médios :		1,131.667	11,316.67
007183	KIT EMBREAGEM			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	3,500.000	28,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	3,900.000	31,200.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	1,596.000	12,768.00
	Valores médios :		2,998.667	23,989.33
020475	GATILHO DO REGULADOR LE L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	35.000	350.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	60.000	600.00
	Valores médios :		47.500	475.00
020476	GATILHO DO REGULADOR LD L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	35.000	350.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	60.000	600.00
	Valores médios :		47.500	475.00
020477	CRUZETA CARDAN TRAÇÃO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	145.000	1,450.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	260.000	2,600.00
	Valores médios :		202.500	2,025.00
020478	RETENTOR CAIXA DE TRAÇÃO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	95.000	570.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	115.000	690.00
	Valores médios :		105.000	630.00
020479	RETENTOR PIVÔ DIFERENCIAL TRSEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	95.000	570.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	115.000	690.00
	Valores médios :		105.000	630.00
030968	JOGO DE BICO INJETOR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	10,400.000	83,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	12,500.000	100,000.00
	Valores médios :		11,450.000	91,600.00
020482	TURBINA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	6,800.000	34,000.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	8,000.000	40,000.00
	Valores médios :		7,400.000	37,000.00
020483	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	310.000	1,550.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	430.000	2,150.00
	Valores médios :		370.000	1,850.00
030969	CORREIA DO ALTERNADOR HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	160.000	1,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	210.000	2,100.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	95.000	950.00
	Valores médios :		155.000	1,550.00
020485	RADIADOR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	5.000	2,100.000	10,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	2,600.000	13,000.00
	Valores médios :		2,350.000	11,750.00
020486	BARRA AUXILIAR L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	10.000	190.000	1,900.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	250.000	2,500.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000	162.000	1,620.00
	Valores médios :		200.667	2,006.67
020446	PARABRISA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	2,250.000	6,750.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,900.000	8,700.00
	Valores médios :		2,575.000	7,725.00
030970	JOGO DE CABO DE FREIO DE MAO L/E DA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	350.000	2,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	430.000	3,440.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	218.000	1,744.00
	Valores médios :		332.667	2,661.33

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
020484	CORREIA DO ALTERNADOR L-200, VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000 10.000	250.000 360.000	2,500.00 3,600.00
		Valores médios :	305.000	3,050.00
030971	BUCHA BANDEJA GRANDE L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000 10.000 10.000	210.000 290.000 59.000	2,100.00 2,900.00 590.00
		Valores médios :	186.333	1,863.33
030972	FAROL AUXILIAR CAPO PARA L-200 P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	200.000	1,600.00
		Valores médios :	200.000	1,600.00
030973	BUZINA DUPLA 12V L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000 4.000	350.000 480.000	1,400.00 1,920.00
		Valores médios :	415.000	1,660.00
020487	AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000 10.000 10.000	460.000 540.000 413.000	4,600.00 5,400.00 4,130.00
		Valores médios :	471.000	4,710.00
020488	AMORTECEDOR TRASEIRO L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	10.000 10.000 10.000	460.000 540.000 290.000	4,600.00 5,400.00 2,900.00
		Valores médios :	430.000	4,300.00
020489	FILTRO DE AR DO MOTOR L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	15.000 15.000 15.000	120.000 180.000 67.000	1,800.00 2,700.00 1,005.00
		Valores médios :	122.333	1,835.00
020490	FILTRO DE COMBUSTIVEL L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	15.000 15.000 15.000	80.000 120.000 45.000	1,200.00 1,800.00 675.00
		Valores médios :	81.667	1,225.00
020491	FILTRO DE aLEO L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	15.000 15.000 15.000	135.000 185.000 50.000	2,025.00 2,775.00 750.00
		Valores médios :	123.333	1,850.00
020492	PRISIONEIRO DA RODA L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	24.000 24.000 24.000	15.000 25.000 14.000	360.00 600.00 336.00
		Valores médios :	18.000	432.00
030974	PORCA DO PRISIONEIRO HILUX VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	24.000 24.000 24.000	15.000 25.000 8.000	360.00 600.00 192.00
		Valores médios :	16.000	384.00
020496	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000 12.000 12.000	98.000 120.000 55.000	1,176.00 1,440.00 660.00
		Valores médios :	91.000	1,092.00
020495	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR L-200 VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	165.000	1,980.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	210.000	2,520.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	59.000	708.00
	Valores médios :		144.667	1,736.00
020497	BUCHA DO JUMELO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	30.000	360.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	40.000	480.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	8.000	96.00
	Valores médios :		26.000	312.00
020498	MOLA MESTRE L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	450.000	3,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	550.000	4,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	173.000	1,384.00
	Valores médios :		391.000	3,128.00
020499	BIELETA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	125.000	1,500.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	160.000	1,920.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	95.000	1,140.00
	Valores médios :		126.667	1,520.00
030975	BUCHA ESTABILIZADORA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	85.000	1,020.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	115.000	1,380.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	24.000	288.00
	Valores médios :		74.667	896.00
020501	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	12.000	110.000	1,320.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	150.000	1,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	12.000	59.000	708.00
	Valores médios :		106.333	1,276.00
020502	GRAMPO DE MOLA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	220.000	1,760.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	290.000	2,320.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	18.000	144.00
	Valores médios :		176.000	1,408.00
020503	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	980.000	7,840.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	1,250.000	10,000.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	345.000	2,760.00
	Valores médios :		858.333	6,866.67
020504	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	670.000	5,360.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	980.000	7,840.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	214.000	1,712.00
	Valores médios :		621.333	4,970.67
020505	LIMPADOR DE PARABRISA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	65.000	520.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	130.000	1,040.00
	Valores médios :		97.500	780.00
020506	RETENTOR RODA INTERNO DIANTEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	95.000	760.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	125.000	1,000.00
	Valores médios :		110.000	880.00
020507	RETENTOR RODA EXTERNA DIANTEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	95.000	760.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	125.000	1,000.00
	Valores médios :		110.000	880.00
020509	RETENTOR RODA EXTERNO TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	95.000	760.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	125.000	1,000.00
	Valores médios :		110.000	880.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
020508	RETENTOR RODA INTERNO L-200 TRASEIRO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	95.000	760.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	125.000	1,000.00
	Valores médios :		110.000	880.00
030976	JOGO DE CABO DE FREIO DE MAO L/E HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	350.000	2,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	430.000	3,440.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	1,776.000	14,208.00
	Valores médios :		852.000	6,816.00
020511	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	175.000	1,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	215.000	1,720.00
	Valores médios :		195.000	1,560.00
020513	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	175.000	1,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	215.000	1,720.00
	Valores médios :		195.000	1,560.00
020512	TRAVA DO ROLAMENTO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	85.000	680.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	115.000	920.00
	Valores médios :		100.000	800.00
020514	CORREIA DO AR CONDICIONADO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	225.000	1,800.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	290.000	2,320.00
	Valores médios :		257.500	2,060.00
020515	SEGUNDA MOLA TRASEIRA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	3,125.000	18,750.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	450.000	2,700.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	168.000	1,008.00
	Valores médios :		1,247.667	7,486.00
020516	REPARO DA PINÇA DE FREIO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	75.000	600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	120.000	960.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	75.000	600.00
	Valores médios :		90.000	720.00
020517	CAIXA DE DIREÇÃO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	4,100.000	24,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	5,300.000	31,800.00
	Valores médios :		4,700.000	28,200.00
020518	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	320.000	2,560.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	390.000	3,120.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	368.000	2,944.00
	Valores médios :		359.333	2,874.67
020519	BOMBA D'AGUA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	860.000	5,160.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	980.000	5,880.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	494.000	2,964.00
	Valores médios :		778.000	4,668.00
020521	REGULADOR DE TENSÃO L200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	210.000	1,260.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	290.000	1,740.00
	Valores médios :		250.000	1,500.00
030977	SUPORTE ESCOVA DE PARTIDA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	285.000	1,710.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	325.000	1,950.00
	Valores médios :		305.000	1,830.00
020523	INDUZIDO DE PARTIDA L-200			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	650.000	3,900.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	850.000	5,100.00
	Valores médios :		750.000	4,500.00
030978	JOGO CAPA DE BANCO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	1,990.000	5,970.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	2,200.000	6,600.00
	Valores médios :		2,095.000	6,285.00
030979	TAPETE LISO INTERNO			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	3.000	380.000	1,140.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	450.000	1,350.00
	Valores médios :		415.000	1,245.00
007825	ESTRIBO L200 TRITON PRETO PLATAFORMA			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	2,025.000	8,100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	2,500.000	10,000.00
	Valores médios :		2,262.500	9,050.00
030980	ESTRIBO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	2,025.000	8,100.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	2,500.000	10,000.00
	Valores médios :		2,262.500	9,050.00
010083	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	650.000	5,200.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	850.000	6,800.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	178.000	1,424.00
	Valores médios :		559.333	4,474.67
020493	PORCA DO PRISONEIRO L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	24.000	15.000	360.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	24.000	25.000	600.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	24.000	14.000	336.00
	Valores médios :		18.000	432.00
030981	CORREIA DO AR CONDICIONADO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	160.000	1,280.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	230.000	1,840.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	95.000	760.00
	Valores médios :		161.667	1,293.33
030982	SEGUNDA MOLA TRASEIRA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	6.000	275.000	1,650.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	325.000	1,950.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	6.000	165.000	990.00
	Valores médios :		255.000	1,530.00
030983	REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	8.000	75.000	600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	115.000	920.00
	Valores médios :		95.000	760.00
030984	REBOQUE DA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	1,460.000	5,840.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	1,620.000	6,480.00
	Valores médios :		1,540.000	6,160.00
030985	REBOQUE DA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	1,900.000	7,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	2,100.000	8,400.00
	Valores médios :		2,000.000	8,000.00
030986	SNORKEL DA HILUX			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	2,900.000	11,600.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	3,200.000	12,800.00
	Valores médios :		3,050.000	12,200.00
030987	SNORKEL DA L-200			
	VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	4.000	4,350.000	17,400.00
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	4,900.000	19,600.00
	Valores médios :		4,625.000	18,500.00

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
020569	BATERIA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	300.000	2,400.00
	J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI	8.000	145.000	1,160.00
		Valores médios :	222.500	1,780.00
030988	KIT COROA PINHAO PARA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	12.000	300.000	3,600.00
		Valores médios :	300.000	3,600.00
030989	CUBO TRASEIRO DA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	350.000	1,400.00
		Valores médios :	350.000	1,400.00
020570	LONA DE FREIO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	230.000	1,150.00
		Valores médios :	230.000	1,150.00
010040	LONA DE FREIO TRAZEIRO			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	130.000	650.00
		Valores médios :	130.000	650.00
030990	CABO DE FREIO PARA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	75.000	450.00
		Valores médios :	75.000	450.00
030991	FAROL DIANTEIRO DA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	380.000	1,140.00
		Valores médios :	380.000	1,140.00
010107	LANTERNA TRASEIRA			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	3.000	120.000	360.00
		Valores médios :	120.000	360.00
030992	REVISAO COMPLETA COM TROCA DE OLEO PARA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	48.000	150.000	7,200.00
		Valores médios :	150.000	7,200.00
030993	PNEU DIANTEIRO DA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	200.000	800.00
		Valores médios :	200.000	800.00
030994	PNEU TRASEIRO DA MOTO BIS			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	200.000	800.00
		Valores médios :	200.000	800.00
030995	KIT DO MOTOR DA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	700.000	3,500.00
		Valores médios :	700.000	3,500.00
006474	LAMPADA DO FAROL			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	45.000	225.00
		Valores médios :	45.000	225.00
030996	LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA DA BIS			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	45.000	225.00
		Valores médios :	45.000	225.00
030997	LAMPADA DO PISCA DA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	5.000	30.000	150.00
		Valores médios :	30.000	150.00
030998	CAMARA DE PNEU DA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	80.000	800.00
		Valores médios :	80.000	800.00
030999	CORRENTE DA MOTO BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	4.000	200.000	800.00
		Valores médios :	200.000	800.00
031000	MAÇANETA ESQUERDA DA BIS			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	50.000	300.00
		Valores médios :	50.000	300.00
031001	MAÇANETA DIREITA DA BIZ			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	50.000	300.00
		Valores médios :	50.000	300.00
007164	FILTRO COMBUST+VEL			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	20.000	60.000	1,200.00
		Valores médios :	60.000	1,200.00
031002	AGULHA E SEDE DO CARBURADOR MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	80.000	800.00
		Valores médios :	80.000	800.00
031003	CARÇAS PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	120.000	720.00
		Valores médios :	120.000	720.00
031004	COPOR PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	220.000	1,320.00
		Valores médios :	220.000	1,320.00
031005	ROTOR BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	450.000	4,500.00
		Valores médios :	450.000	4,500.00
031006	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	130.000	1,300.00
		Valores médios :	130.000	1,300.00
031007	FILTRO DE OLEO DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	180.000	1,800.00
		Valores médios :	180.000	1,800.00
020581	HELICE MOTOR 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	30.000	450.000	13,500.00
		Valores médios :	450.000	13,500.00
031008	KIT DE MANUTENÇÃO PARA CARBURADOR MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	800.000	8,000.00
		Valores médios :	800.000	8,000.00
031009	VELA DE IGUINIÇÃO PARA MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	280.000	2,800.00
		Valores médios :	280.000	2,800.00
031010	BOMBA D'AGUA MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	530.000	5,300.00
		Valores médios :	530.000	5,300.00
031011	KIT REPARO CARBURADOR MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	800.000	8,000.00
		Valores médios :	800.000	8,000.00
031012	BOMBA DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	360.000	3,600.00
		Valores médios :	360.000	3,600.00
031013	KIT MANGUEIRA CONECTOR MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	270.000	2,700.00
		Valores médios :	270.000	2,700.00
031014	BULBO DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	6.000	90.000	540.00
		Valores médios :	90.000	540.00
031015	COXIM SUPERIOR MOTOR 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	775.000	6,200.00
		Valores médios :	775.000	6,200.00
031016	CABO DE ACELERADOR DO MOTOR 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	10.000	440.000	4,400.00
		Valores médios :	440.000	4,400.00
031017	CAPO DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	8.000	300.000	2,400.00
		Valores médios :	300.000	2,400.00
031018	PORCA DA HÉLICE DO MOTOR HP 40			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	30.000	220.000	6,600.00
		Valores médios :	220.000	6,600.00
031019	KIT DE EMBREAGEM DA RABETA			
	P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI	30.000	970.000	29,100.00
		Valores médios :	970.000	29,100.00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
031020	KIT BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP40			
P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI		10.000	1,200.000	12,000.00
		Valores médios :	1,200.000	12,000.00
031021	RABETA DO MOTOR HP 40			
P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI		10.000	1,500.000	15,000.00
		Valores médios :	1,500.000	15,000.00



Pará
Governo Municipal de Jacareacanga

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 20

Proponente		Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
Código	Descrição				
VITOCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME					
030950	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA HILUX	10.000	400.000	4,000.00	
030933	FILTRO DE OLEO HILUX	20.000	60.000	1,200.00	
030934	RETROVISOR PARA HILUX	6.000	950.000	5,700.00	
007822	FAROL L200 TRITON	4.000	700.000	2,800.00	
010056	INDUZIDOR MOTOR DE PARTIDA	8.000	280.000	2,240.00	
010105	FAROL HILUX	10.000	430.000	4,300.00	
010123	PNEUS 265/70/16	12.000	1,450.000	17,400.00	
030954	PNEU 265/70/17	12.000	1,450.000	17,400.00	
010140	JUNTA CABEÇOTE L200 TRITON	6.000	465.000	2,790.00	
010151	PORCA PARAFUSO PARA RODA	30.000	12.000	360.00	
010169	LUVA CARDAN	20.000	225.000	4,500.00	
030956	CORREA DE ALTERNADOR PARA L 200	10.000	180.000	1,800.00	
030957	CILIDRO RODA TRASEIRO PARA L 200	10.000	168.000	1,680.00	
010240	JUNTA CABEÇOTE HILUX	6.000	410.000	2,460.00	
030960	PNEU 205 17 5R 16C	12.000	1,450.000	17,400.00	
020385	FAROL AUXILIAR HILUX	8.000	160.000	1,280.00	
030937	CAPO HILUX	3.000	1,500.000	4,500.00	
020387	PARABRISA DIANTEIRO HILUX	3.000	1,100.000	3,300.00	
020388	PARACHOQUE TRASEIRO HILUX	3.000	760.000	2,280.00	
020389	LANTERNA TRASEIRA HILUX	6.000	350.000	2,100.00	
020390	VIDRO TRASEIRO HILUX	3.000	1,300.000	3,900.00	
020391	CAPOTA MARITIMA HILUX	4.000	850.000	3,400.00	
020393	JOGO DE PASTILHA DE FREIO HILUX	8.000	250.000	2,000.00	
020397	COIFA HOMONOCINÉTICA HILUX	10.000	70.000	700.00	
020399	PEITO DE AÇO HILUX	4.000	650.000	2,600.00	
020400	ESPIGA DO CARDAN HILUX	4.000	220.000	880.00	
020407	CRUZETA CARDAN TRAÇ;O HILUX	6.000	145.000	870.00	
020408	RETENTOR DA CAIXA DE TRAÇ;O HILUX	6.000	75.000	450.00	
020411	JOGO DE BICO INJETOR HILUX	8.000	9,600.000	76,800.00	
020412	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA HILUX	5.000	290.000	1,450.00	
020413	RADIADOR HILUZ	2.000	1,850.000	3,700.00	
020422	LIMPADOR DE PARABRISA HILUX	8.000	65.000	520.00	
020427	TRAVA DO ROLAMENTO HILUX	6.000	55.000	330.00	
020428	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	6.000	165.000	990.00	
020430	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO HILUX	6.000	175.000	1,050.00	
020432	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	5.000	235.000	1,175.00	
020468	ESPIGA DO CARDAN L-200	4.000	310.000	1,240.00	
030964	CILINDRO RODA TRASEIRO L-200	8.000	165.000	1,320.00	
030965	CORREA DENTADA L200	6.000	190.000	1,140.00	
020454	JOGO DE PASTILHA DE FREIO L-200	8.000	230.000	1,840.00	
020444	FAROL AUXILIAR L-200	8.000	490.000	3,920.00	
020433	LAMPADA 1034/12V	16.000	25.000	400.00	
020434	LAMPADA 1141/12V	16.000	10.000	160.00	
020435	LAMPADA PING;O 12V	20.000	5.000	100.00	
020436	BUZINA DULPA 12 V HILUX	4.000	165.000	660.00	
020437	CAIXA DE DIREÇ;O HILUX	4.000	2,600.000	10,400.00	
020440	REGULADOR DE VOLTAGEM HILUX	10.000	490.000	4,900.00	
020441	LAMPADA H4	8.000	20.000	160.00	
010111	PARABRISA DIANTEIRO	3.000	2,250.000	6,750.00	

Proponente		Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
Código	Descrição				
020443	PARACHOQUE DIANTEIRO L-200	3.000	2,100.000	6,300.00	
030938	FAROL AUXILIAR CAPO	3.000	450.000	1,350.00	
030939	CAPO L200	8.000	1,595.000	12,760.00	
030966	PARA BRISA PARA HILUX	3.000	1,350.000	4,050.00	
020447	PARACHOQUE TRASEIRO L-200	3.000	2,100.000	6,300.00	
020448	LANTERNA TRASEIRA L-200	6.000	630.000	3,780.00	
020449	VIDRO TRASEIRO L-200	2.000	1,620.000	3,240.00	
020450	CAPOTA MARITIMA L-200	4.000	1,050.000	4,200.00	
020451	RETROVIDOR L-200	2.000	1,460.000	2,920.00	
020456	TERMINAL DE DIREÇÕ L-200	8.000	198.000	1,584.00	
020460	COIFA HOMOCINÉTICA L-200	10.000	85.000	850.00	
020461	PEITO DE AÇO L-200	4.000	680.000	2,720.00	
020466	CRUZETA CARDAN L-200	10.000	198.000	1,980.00	
020467	LUVA CARDAN L-200	5.000	310.000	1,550.00	
020469	JOGO DE SAPATA L-200	10.000	345.000	3,450.00	
020470	JOGO DE MOLA DA SAPATA L-200	10.000	45.000	450.00	
020475	GATILHO DO REGULADOR LE L-200	10.000	35.000	350.00	
020476	GATILHO DO REGULADOR LD L-200	10.000	35.000	350.00	
020477	CRUZETA CARDAN TRAÇÕ L-200	10.000	145.000	1,450.00	
020478	RETENTOR CAIXA DE TRAÇÕ L-200	6.000	95.000	570.00	
020479	RETENTOR PIÕ DIFERENCIAL TRSEIRO L-200	6.000	95.000	570.00	
030968	JOGO DE BICO INJETOR L-200	8.000	10,400.000	83,200.00	
020482	TURBINA L-200	5.000	6,800.000	34,000.00	
020483	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA L-200	5.000	310.000	1,550.00	
020485	RADIADOR L-200	5.000	2,100.000	10,500.00	
020446	PARABRISA L-200	3.000	2,250.000	6,750.00	
020484	CORREIA DO ALTERNADOR L-200,	10.000	250.000	2,500.00	
030973	BUZINA DUPLA 12V L-200	4.000	350.000	1,400.00	
020505	LIMPADOR DE PARABRISA L-200	8.000	65.000	520.00	
020506	RETENTOR RODA INTERNO DIANTEIRO L-200	8.000	95.000	760.00	
020507	RETENTOR RODA EXTERNA DIANTEIRO L-200	8.000	95.000	760.00	
020509	RETENTOR RODA EXTERNO TRASEIRO L-200	8.000	95.000	760.00	
020508	RETENTOR RODA INTERNO L-200 TRASEIRO	8.000	95.000	760.00	
030976	JOGO DE CABO DE FREIO DE MAO L/E HILUX	8.000	350.000	2,800.00	
020511	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L-200	8.000	175.000	1,400.00	
020513	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO L-200	8.000	175.000	1,400.00	
020512	TRAVA DO ROLAMENTO L-200	8.000	85.000	680.00	
020514	CORREIA DO AR CONDICIONADO L-200	8.000	225.000	1,800.00	
020516	REPARO DA PINÇA DE FREIO L-200	8.000	75.000	600.00	
020517	CAIXA DE DIREÇÕ L-200	6.000	4,100.000	24,600.00	
020518	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO L-200	8.000	320.000	2,560.00	
020521	REGULADOR DE VOLTAGEM L200	6.000	210.000	1,260.00	
030977	SUPORTE ESCOVA DE PARTIDA HILUX	6.000	285.000	1,710.00	
020523	INDUZIDO DE PARTIDA L-200	6.000	650.000	3,900.00	
030978	JOGO CAPA DE BANCO L-200	3.000	1,990.000	5,970.00	
030979	TAPETE LISO INTERNO	3.000	380.000	1,140.00	
007825	ESTRIBO L200 TRITON PRETO PLATAFORMA	4.000	2,025.000	8,100.00	
030980	ESTRIBO HILUX	4.000	2,025.000	8,100.00	
030983	REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	8.000	75.000	600.00	
030984	REBOQUE DA HILUX	4.000	1,460.000	5,840.00	
030985	REBOQUE DA L-200	4.000	1,900.000	7,600.00	
030986	SNORKEL DA HILUX	4.000	2,900.000	11,600.00	
030987	SNORKEL DA L-200	4.000	4,350.000	17,400.00	
Total do(s) item(ns) :				546,589.00	
P. V. MARQUES FERNANDES EIRELI					
020384	PARACHOQUE DIANTEIRO HILUX	3.000	1,500.000	4,500.00	
030937	CAPO HILUX	3.000	1,500.000	4,500.00	
030972	FAROL AUXILIAR CAPO PARA L-200	8.000	200.000	1,600.00	
030988	KIT COROA PINHAO PARA MOTO BIZ	12.000	300.000	3,600.00	
030989	CUBO TRASEIRO DA BIZ	4.000	350.000	1,400.00	
020570	LONA DE FREIO BIZ	5.000	230.000	1,150.00	

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
010040	LONA DE FREIO TRAZEIRO	5.000	130.000	650.00	
030990	CABO DE FREIO PARA MOTO BIZ	6.000	75.000	450.00	
030991	FAROL DIANTEIRO DA MOTO BIZ	3.000	380.000	1,140.00	
010107	LANTERNA TRASEIRA	3.000	120.000	360.00	
030992	REVISAO COMPLETA COM TROCA DE OLEO PARA MOTO BIZ	48.000	150.000	7,200.00	
030993	PNEU DIANTEIRO DA MOTO BIZ	4.000	200.000	800.00	
030994	PNEU TRASEIRO DA MOTO BIS	4.000	200.000	800.00	
030995	KIT DO MOTOR DA BIZ	5.000	700.000	3,500.00	
006474	LAMPADA DO FAROL	5.000	45.000	225.00	
030996	LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA DA BIS	5.000	45.000	225.00	
030997	LAMPADA DO PISCA DA BIZ	5.000	30.000	150.00	
030998	CAMARA DE PNEU DA BIZ	10.000	80.000	800.00	
030999	CORRENTE DA MOTO BIZ	4.000	200.000	800.00	
031000	MAÇANETA ESQUERDA DA BIS	6.000	50.000	300.00	
031001	MAÇANETA DIREITA DA BIZ	6.000	50.000	300.00	
007164	FILTRO COMBUST+VEL	20.000	60.000	1,200.00	
031002	AGULHA E SEDE DO CARBURADOR MOTOR HP 40	10.000	80.000	800.00	
031003	CARCAÇAS PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	6.000	120.000	720.00	
031004	COPOR PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	6.000	220.000	1,320.00	
031005	ROTOR BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	10.000	450.000	4,500.00	
031006	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40	10.000	130.000	1,300.00	
031007	FILTRO DE OLEO DO MOTOR HP 40	10.000	180.000	1,800.00	
020581	HELICE MOTOR 40	30.000	450.000	13,500.00	
031008	KIT DE MANUTENÇÃO PARA CARBURADOR MOTOR HP 40	10.000	800.000	8,000.00	
031009	VELA DE IGUINIÇÃO PARA MOTOR HP 40	10.000	280.000	2,800.00	
031010	BOMBA D'AGUA MOTOR HP 40	10.000	530.000	5,300.00	
031011	KIT REPARO CARBURADOR MOTOR HP 40	10.000	800.000	8,000.00	
031012	BOMBA DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40	10.000	360.000	3,600.00	
031013	KIT MANGUEIRA CONECTOR MOTOR HP 40	10.000	270.000	2,700.00	
031014	BULBO DO MOTOR HP 40	6.000	90.000	540.00	
031015	COXIM SUPERIOR MOTOR 40	8.000	775.000	6,200.00	
031016	CABO DE ACELERADOR DO MOTOR 40	10.000	440.000	4,400.00	
031017	CAPO DO MOTOR HP 40	8.000	300.000	2,400.00	
031018	PORCA DA HÉLICE DO MOTOR HP 40	30.000	220.000	6,600.00	
031019	KIT DE EMBREAGEM DA RABETA	30.000	970.000	29,100.00	
031020	KIT BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP40	10.000	1,200.000	12,000.00	
031021	RABETA DO MOTOR HP 40	10.000	1,500.000	15,000.00	
Total do(s) item(ns) :				166,230.00	
J GUAJARINO SILVA SANTOS EIRELI					
030949	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA HILUX	10.000	342.000	3,420.00	
030951	FILTRO DE AR DO MOTOR HILUX	20.000	117.000	2,340.00	
030952	TERMINAL DE DIREÇÃO HILUX	12.000	128.000	1,536.00	
030953	KIT DE EMBREAGEM HILUX	6.000	2,016.000	12,096.00	
007184	CUBO RODA DIANTEIRO HILUX	10.000	449.000	4,490.00	
048216	FILTRO DE COMBUSTIVEL	20.000	54.000	1,080.00	
010052	CORREIA ALTERNADOR	10.000	95.000	950.00	
010053	BANDEJA SUPERIOR	10.000	47.000	470.00	
010054	BANDEJA INFERIOR	10.000	176.000	1,760.00	
010065	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	10.000	78.000	780.00	
010066	BUCHA BANDEJA INFERIOR	10.000	100.000	1,000.00	
010068	COXIM MOTR LE	10.000	112.000	1,120.00	
010069	COXIM MOTOR LD	10.000	112.000	1,120.00	
010074	JOGO DE SAPATA DE FREIO	20.000	288.000	5,760.00	
010081	CILINDRO MESTRE FREIO	10.000	625.000	6,250.00	
010082	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	10.000	210.000	2,100.00	
010084	CILINDRO RODA TRASEIRO	10.000	118.000	1,180.00	
010099	BOMBA D'AGUA	10.000	560.000	5,600.00	
010102	CRUZETA CARDAN	10.000	74.000	740.00	
010130	COXIM CAMBIO	8.000	245.000	1,960.00	
010144	PIVOR INFERIOR L 200 TRITON	15.000	128.000	1,920.00	
030955	BUCHA ESTABILIZADORA HILUX	20.000	27.000	540.00	

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
020494	FILTRO DE AR CONDICIONADO L200 TRITON	20.000	88.000	1,760.00	
030936	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20.000	35.000	700.00	
010252	TURBINA HILUX 2.5 2010/2011	4.000	4,000.000	16,000.00	
030958	COXIM CAMBIO L 200	8.000	198.000	1,584.00	
030959	PORCA PARASUFO PARA RODA L200	30.000	14.000	420.00	
020392	SEMI EIXO COMPLETO HILUX	4.000	910.000	3,640.00	
020394	JOGO DE DISCO DE FREIO HILUX	4.000	416.000	1,664.00	
020395	PIVOR INFERIOR HILUX	10.000	165.000	1,650.00	
020396	PIVOR SUPERIOR HILUX	6.000	188.000	1,128.00	
020398	COIFA SEMI EIXO HILUX	10.000	46.000	460.00	
020401	JOGO DE MOLA DA SAPATA HILUX	8.000	26.000	208.00	
030961	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO HILUX	8.000	43.000	344.00	
020403	JOGO DE CABO DE FREIO DE M'LO LD HILUX	6.000	210.000	1,260.00	
020405	GATILHO DO REGULADOR LD HILUX	8.000	10.000	80.00	
020406	GATILHO DO REGULADOR LE HILUX	8.000	10.000	80.00	
020409	ROLAMENTO REI DO CARDAN	6.000	197.000	1,182.00	
020410	RETENTOR DO PI'LO DIFERENCIAL TRASEIRO HILUX	6.000	30.000	180.00	
020414	BARRA AUXILIAR HILUX	8.000	135.000	1,080.00	
020415	PRISIONEIRO DE RODA HILUX	24.000	8.000	192.00	
020416	BUCHA DO JUMELO HILUX	12.000	8.000	96.00	
020417	MOLA MESTRE HILUX	8.000	165.000	1,320.00	
020418	BIELETA HILUX	8.000	81.000	648.00	
020419	BATERIA 90 AMPERES	6.000	1,019.000	6,114.00	
020420	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA HILUX	10.000	8.000	80.00	
020421	GRAMPO DE MOLA HILUX	8.000	17.000	136.00	
020423	RETENTOR DA RODA INTERNO DIANTEIRO HILUX	6.000	38.000	228.00	
020424	RETENTOR DA RODA EXTERNO DIANTEIRO HILUX	6.000	42.000	252.00	
020425	RETENTOR DA RODA INTERNO TRASEIRO HILUX	8.000	32.000	256.00	
020426	RETENTOR DA RODA EXTERNO TRASEIRO HILUX	8.000	46.000	368.00	
020429	JOGO CABO DE FREIO DE M'LO LE HILUX	8.000	198.000	1,584.00	
020431	CORREIA DENTADA HILUX	6.000	106.000	636.00	
030962	ROLAMENTO TENSOR DA CORREA DENTADA L200	5.000	170.000	850.00	
030963	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO L/E L200	8.000	72.000	576.00	
020480	ROLAMENTO REI DO CARDAN L-200	6.000	197.000	1,182.00	
020438	TAMBOR DE FREIO TRAS HILUX	8.000	224.000	1,792.00	
020439	BUCHA BANDEJA GRANDE HILUX	10.000	104.000	1,040.00	
020442	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LE HILUX	10.000	104.000	1,040.00	
020452	CUBO DE RODA DIANTEIRO L-200	6.000	893.000	5,358.00	
020453	SEMI EIXO COMPLETO L-200	6.000	1,060.000	6,360.00	
020455	JOGO DE DISCO DE FREIO L-200	5.000	536.000	2,680.00	
010143	PIVO SUPERIOR L200 TRITON	10.000	136.000	1,360.00	
020458	BANDEJA SUPERIOR L-200	6.000	55.000	330.00	
020459	BANDEJA INFERIOR L-200	6.000	59.000	354.00	
020462	COIFA SEMI EIXO L-200	8.000	38.000	304.00	
020464	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO L-200	6.000	180.000	1,080.00	
020465	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO L-200	6.000	180.000	1,080.00	
020471	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LD L-200	10.000	46.000	460.00	
020472	JOGO DE CABO DE FREIO DE M'LO LD L-200	8.000	198.000	1,584.00	
030967	CILINDRO MESTRE FREIO L-200	10.000	345.000	3,450.00	
007183	KIT EMBREAGEM	8.000	1,596.000	12,768.00	
030969	CORREIA DO ALTERNADOR HILUX	10.000	95.000	950.00	
020486	BARRA AUXILIAR L-200	10.000	162.000	1,620.00	
030970	JOGO DE CABO DE FREIO DE MAO L/E DA L-200	8.000	218.000	1,744.00	
030971	BUCHA BANDEJA GRANDE L-200	10.000	59.000	590.00	
020487	AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200	10.000	413.000	4,130.00	
020488	AMORTECEDOR TRASEIRO L-200	10.000	290.000	2,900.00	
020489	FILTRO DE AR DO MOTOR L-200	15.000	67.000	1,005.00	
020490	FILTRO DE COMBUSTIVEL L-200	15.000	45.000	675.00	
020491	FILTRO DE aLEO L-200	15.000	50.000	750.00	
020492	PRISIONEIRO DA RODA L-200	24.000	14.000	336.00	
030974	PORCA DO PRISIONEIRO HILUX	24.000	8.000	192.00	

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
020496	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR L-200	12.000	55.000	660.00	
020495	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR L-200	12.000	59.000	708.00	
020497	BUCHA DO JUMELO L-200	12.000	8.000	96.00	
020498	MOLA MESTRE L-200	8.000	173.000	1,384.00	
020499	BIELETA L-200	12.000	95.000	1,140.00	
030975	BUCHA ESTABILIZADORA L-200	12.000	24.000	288.00	
020501	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA L-200	12.000	59.000	708.00	
020502	GRAMPO DE MOLA L-200	8.000	18.000	144.00	
020503	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM L-200	8.000	345.000	2,760.00	
020504	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM L-200	8.000	214.000	1,712.00	
020515	SEGUNDA MOLA TRASEIRA L-200	6.000	168.000	1,008.00	
020516	REPARO DA PINÇA DE FREIO L-200	8.000	75.000	600.00	
020519	BOMBA D'AGUA L-200	6.000	494.000	2,964.00	
010083	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	8.000	178.000	1,424.00	
020493	PORCA DO PRISIONEIRO L-200	24.000	14.000	336.00	
030981	CORREIA DO AR CONDICIONADO HILUX	8.000	95.000	760.00	
030982	SEGUNDA MOLA TRASEIRA HILUX	6.000	165.000	990.00	
020569	BATERIA BIZ	8.000	145.000	1,160.00	
		Total do(s) item(ns) :		180,924.00	
		Total geral :		893,743.00	



Pará
Governo Municipal de Jacareacanga

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 25

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
030949	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA HILUX	10.0000	430.667	4,306.67
030950	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA HILUX	10.0000	455.000	4,550.00
030933	FILTRO DE OLEO HILUX	20.0000	80.333	1,606.66
030951	FILTRO DE AR DO MOTOR HILUX	20.0000	171.667	3,433.34
030934	RETROVISOR PARA HILUX	6.0000	1,025.000	6,150.00
030952	TERMINAL DE DIREÇÃO HILUX	12.0000	166.000	1,992.00
030953	KIT DE EMBREAGEM HILUX	6.0000	3,138.667	18,832.00
007184	CUBO RODA DIANTEIRO HILUX	10.0000	466.333	4,663.33
007822	FAROL L200 TRITON	4.0000	740.000	2,960.00
048216	FILTRO DE COMBUSTIVEL	20.0000	84.667	1,693.34
010052	CORREIA ALTERNADOR	10.0000	128.333	1,283.33
010053	BANDEJA SUPERIOR	10.0000	415.667	4,156.67
010054	BANDEJA INFERIOR	10.0000	458.667	4,586.67
010056	INDUZIDOR MOTOR DE PARTIDA	8.0000	305.000	2,440.00
010065	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	10.0000	134.333	1,343.33
010066	BUCHA BANDEJA INFERIOR	10.0000	170.000	1,700.00
010068	COXIM MOTR LE	10.0000	447.333	4,473.33
010069	COXIM MOTOR LD	10.0000	560.667	5,606.67
010074	JOGO DE SAPATA DE FREIO	20.0000	339.333	6,786.66
010081	CILINDRO MESTRE FREIO	10.0000	841.667	8,416.67
010082	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	10.0000	713.333	7,133.33
010084	CILINDRO RODA TRASEIRO	10.0000	172.667	1,726.67
010099	BOMBA D'ÁGUA	10.0000	590.000	5,900.00
010102	CRUZETA CARDAN	10.0000	146.333	1,463.33
010105	FAROL HILUX	10.0000	480.000	4,800.00
010123	PNEUS 265/70/16	12.0000	1,575.000	18,900.00
030954	PNEU 265/70/17	12.0000	1,575.000	18,900.00
010130	COXIM CAMBIO	8.0000	408.333	3,266.66
010140	JUNTA CABEÇOTE L200 TRITON	6.0000	507.500	3,045.00
010144	PIVOR INFERIOR L 200 TRITON	15.0000	168.667	2,530.01
010151	PORCA PARAFUSO PARA RODA	30.0000	14.000	420.00
030955	BUCHA ESTABILIZADORA HILUX	20.0000	55.667	1,113.34
010169	LUVA CARDAN	20.0000	275.000	5,500.00
020494	FILTRO DE AR CONDICIONADO L200 TRITON	20.0000	132.667	2,653.34
030936	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20.0000	61.667	1,233.34
010252	TURBINA HILUX 2.5 2010/2011	4.0000	6,500.000	26,000.00
020384	PARACHOQUE DIANTEIRO HILUX	3.0000	1,500.000	4,500.00
030956	CORREA DE ALTERNADOR PARA L 200	10.0000	250.000	2,500.00
030957	CILIDRO RODA TRASEIRO PARA L 200	10.0000	212.000	2,120.00
030958	COXIM CAMBIO L 200	8.0000	661.000	5,288.00
010240	JUNTA CABEÇOTE HILUX	6.0000	530.000	3,180.00
030959	PORCA PARASUFO PARA RODA L200	30.0000	18.000	540.00
030960	PNEU 205 17 5R 16C	12.0000	1,575.000	18,900.00
020385	FAROL AUXILIAR HILUX	8.0000	240.000	1,920.00
030937	CAPO HILUX	3.0000	1,500.000	4,500.00
020387	PARABRISA DIANTEIRO HILUX	3.0000	1,550.000	4,650.00
020388	PARACHOQUE TRASEIRO HILUX	3.0000	830.000	2,490.00
020389	LANTERNA TRASEIRA HILUX	6.0000	400.000	2,400.00
020390	VIDRO TRASEIRO HILUX	3.0000	1,500.000	4,500.00
020391	CAPOTA MARITIMA HILUX	4.0000	950.000	3,800.00
020392	SEMI EIXO COMPLETO HILUX	4.0000	1,336.667	5,346.67

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
020393	JOGO DE PASTILHA DE FREIO HILUX	8.0000	292.000	2,336.00
020394	JOGO DE DISCO DE FREIO HILUX	4.0000	638.667	2,554.67
020395	PIVOR INFERIOR HILUX	10.0000	195.000	1,950.00
020396	PIVOR SUPERIOR HILUX	6.0000	202.667	1,216.00
020397	COIFA HOMONOCINÉTICA HILUX	10.0000	85.667	856.67
020398	COIFA SEMI EIXO HILUX	10.0000	75.333	753.33
020399	PEITO DE AÇO HILUX	4.0000	800.000	3,200.00
020400	ESPIGA DO CARDAN HILUX	4.0000	285.000	1,140.00
020401	JOGO DE MOLA DA SAPATA HILUX	8.0000	57.000	456.00
030961	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO HILUX	8.0000	122.667	981.34
020403	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO LD HILUX	6.0000	336.667	2,020.00
020405	GATILHO DO REGULADOR LD HILUX	8.0000	36.667	293.34
020406	GATILHO DO REGULADOR LE HILUX	8.0000	36.667	293.34
020407	CRUZETA CARDAN TRACÇÃO HILUX	6.0000	167.500	1,005.00
020408	RETENTOR DA CAIXA DE TRACÇÃO HILUX	6.0000	85.000	510.00
020409	ROLAMENTO REI DO CARDAN	6.0000	330.667	1,984.00
020410	RETENTOR DO PIVÔ DIFERENCIAL TRASEIRO HILUX	6.0000	73.333	440.00
020411	JOGO DE BICO INJETOR HILUX	8.0000	10,050.000	80,400.00
020412	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA HILUX	5.0000	320.000	1,600.00
020413	RADIADOR HILUX	2.0000	2,025.000	4,050.00
020414	BARRA AUXILIAR HILUX	8.0000	231.667	1,853.34
020415	PRISIONEIRO DE RODA HILUX	24.0000	16.000	384.00
020416	BUCHA DO JUMELO HILUX	12.0000	19.333	232.00
020417	MOLA MESTRE HILUX	8.0000	251.667	2,013.34
020418	BIELETA HILUX	8.0000	95.333	762.66
020419	BATERIA 90 AMPERES	6.0000	1,139.667	6,838.00
020420	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA HILUX	10.0000	67.667	676.67
020421	GRAMPO DE MOLA HILUX	8.0000	195.667	1,565.34
020422	LIMPADOR DE PARABRISA HILUX	8.0000	77.500	620.00
020423	RETENTOR DA RODA INTERNO DIANTEIRO HILUX	6.0000	77.667	466.00
020424	RETENTOR DA RODA EXTERNO DIANTEIRO HILUX	6.0000	79.000	474.00
020425	RETENTOR DA RODA INTERNO TRASEIRO HILUX	8.0000	75.667	605.34
020426	RETENTOR DA RODA EXTERNO TRASEIRO HILUX	8.0000	80.333	642.66
020427	TRAVA DO ROLAMENTO HILUX	6.0000	72.500	435.00
020428	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO HILUX	6.0000	197.500	1,185.00
020429	JOGO CABO DE FREIO DE MÃO LE HILUX	8.0000	316.000	2,528.00
020430	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO HILUX	6.0000	200.000	1,200.00
020431	CORREIA DENTADA HILUX	6.0000	152.000	912.00
020432	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	5.0000	260.000	1,300.00
030962	ROLAMENTO TENSOR DA CORREA DENTADA L200	5.0000	285.000	1,425.00
020468	ESPIGA DO CARDAN L-200	4.0000	370.000	1,480.00
030963	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO L/E L200	8.0000	100.667	805.34
030964	CILINDRO RODA TRASEIRO L-200	8.0000	201.000	1,608.00
020480	ROLAMENTO REI DO CARDAN L-200	6.0000	342.333	2,054.00
030965	CORREA DENTADA L200	6.0000	254.000	1,524.00
020454	JOGO DE PASTILHA DE FREIO L-200	8.0000	325.333	2,602.66
020444	FAROL AUXILIAR L-200	8.0000	520.000	4,160.00
020433	LAMPADA 1034/12V	16.0000	27.500	440.00
020434	LAMPADA 1141/12V	16.0000	14.000	224.00
020435	LAMPADA PINGO 12V	20.0000	7.000	140.00
020436	BUZINA DULPA 12 V HILUX	4.0000	202.500	810.00
020437	CAIXA DE DIREÇÃO HILUX	4.0000	2,786.667	11,146.67
020438	TAMBOR DE FREIO TRAS HILUX	8.0000	288.000	2,304.00
020439	BUCHA BANDEJA GRANDE HILUX	10.0000	184.000	1,840.00
020440	REGULADOR DE VOLTAGEM HILUX	10.0000	545.000	5,450.00
020441	LAMPADA H4	8.0000	25.000	200.00
020442	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LE HILUX	10.0000	146.333	1,463.33
010111	PARABRISA DIANTEIRO	3.0000	2,425.000	7,275.00
020443	PARACHOQUE DIANTEIRO L-200	3.0000	2,300.000	6,900.00
030938	FAROL AUXILIAR CAPO	3.0000	525.000	1,575.00
030939	CAPO L200	8.0000	1,672.500	13,380.00
030966	PARA BRISA PARA HILUX	3.0000	1,550.000	4,650.00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
020447	PARACHOQUE TRASEIRO L-200	3.0000	2,300.000	6,900.00
020448	LANTERNA TRASEIRA L-200	6.0000	735.000	4,410.00
020449	VIDRO TRASEIRO L-200	2.0000	1,735.000	3,470.00
020450	CAPOTA MARITIMA L-200	4.0000	1,175.000	4,700.00
020451	RETROVIDOR L-200	2.0000	1,580.000	3,160.00
020452	CUBO DE RODA DIANTEIRO L-200	6.0000	1,012.667	6,076.00
020453	SEMI EIXO COMPLETO L-200	6.0000	1,373.333	8,240.00
020455	JOGO DE DISCO DE FREIO L-200	5.0000	695.333	3,476.66
020456	TERMINAL DE DIREÇÃO L-200	8.0000	243.000	1,944.00
010143	PIVO SUPERIOR L200 TRITON	10.0000	212.000	2,120.00
020458	BANDEJA SUPERIOR L-200	6.0000	748.333	4,490.00
020459	BANDEJA INFERIOR L-200	6.0000	749.667	4,498.00
020460	COIFA HOMOCINÉTICA L-200	10.0000	105.000	1,050.00
020461	PEITO DE AÇO L-200	4.0000	815.000	3,260.00
020462	COIFA SEMI EIXO L-200	8.0000	79.333	634.66
020464	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO L-200	6.0000	676.667	4,060.00
020465	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO L-200	6.0000	676.667	4,060.00
020466	CRUZETA CARDAN L-200	10.0000	229.000	2,290.00
020467	LUVA CARDAN L-200	5.0000	335.000	1,675.00
020469	JOGO DE SAPATA L-200	10.0000	369.667	3,696.67
020470	JOGO DE MOLA DA SAPATA L-200	10.0000	62.500	625.00
020471	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LD L-200	10.0000	127.000	1,270.00
020472	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO LD L-200	8.0000	346.000	2,768.00
030967	CILINDRO MESTRE FREIO L-200	10.0000	1,131.667	11,316.67
007183	KIT EMBREAGEM	8.0000	2,998.667	23,989.34
020475	GATILHO DO REGULADOR LE L-200	10.0000	47.500	475.00
020476	GATILHO DO REGULADOR LD L-200	10.0000	47.500	475.00
020477	CRUZETA CARDAN TRACÇÃO L-200	10.0000	202.500	2,025.00
020478	RETENTOR CAIXA DE TRACÇÃO L-200	6.0000	105.000	630.00
020479	RETENTOR PIVÔ DIFERENCIAL TRASEIRO L-200	6.0000	105.000	630.00
030968	JOGO DE BICO INJETOR L-200	8.0000	11,450.000	91,600.00
020482	TURBINA L-200	5.0000	7,400.000	37,000.00
020483	KIT JUNTA TAMPA DE VALVULA L-200	5.0000	370.000	1,850.00
030969	CORREIA DO ALTERNADOR HILUX	10.0000	155.000	1,550.00
020485	RADIADOR L-200	5.0000	2,350.000	11,750.00
020486	BARRA AUXILIAR L-200	10.0000	200.667	2,006.67
020446	PARABRISA L-200	3.0000	2,575.000	7,725.00
030970	JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO L/E DA L-200	8.0000	332.667	2,661.34
020484	CORREIA DO ALTERNADOR L-200,	10.0000	305.000	3,050.00
030971	BUCHA BANDEJA GRANDE L-200	10.0000	186.333	1,863.33
030972	FAROL AUXILIAR CAPO PARA L-200	8.0000	200.000	1,600.00
030973	BUZINA DUPLA 12V L-200	4.0000	415.000	1,660.00
020487	AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200	10.0000	471.000	4,710.00
020488	AMORTECEDOR TRASEIRO L-200	10.0000	430.000	4,300.00
020489	FILTRO DE AR DO MOTOR L-200	15.0000	122.333	1,834.99
020490	FILTRO DE COMBUSTIVEL L-200	15.0000	81.667	1,225.01
020491	FILTRO DE ÓLEO L-200	15.0000	123.333	1,849.99
020492	PRISIONEIRO DA RODA L-200	24.0000	18.000	432.00
030974	PORCA DO PRISIONEIRO HILUX	24.0000	16.000	384.00
020496	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR L-200	12.0000	91.000	1,092.00
020495	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR L-200	12.0000	144.667	1,736.00
020497	BUCHA DO JÚMELO L-200	12.0000	26.000	312.00
020498	MOLA MESTRE L-200	8.0000	391.000	3,128.00
020499	BIELETA L-200	12.0000	126.667	1,520.00
030975	BUCHA ESTABILIZADORA L-200	12.0000	74.667	896.00
020501	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA L-200	12.0000	106.333	1,276.00
020502	GRAMPO DE MOLA L-200	8.0000	176.000	1,408.00
020503	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM L-200	8.0000	858.333	6,866.66
020504	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM L-200	8.0000	621.333	4,970.66
020505	LIMPADOR DE PARABRISA L-200	8.0000	97.500	780.00
020506	RETENTOR RODA INTERNO DIANTEIRO L-200	8.0000	110.000	880.00
020507	RETENTOR RODA EXTERNA DIANTEIRO L-200	8.0000	110.000	880.00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
020509	RETENTOR RODA EXTERNO TRASEIRO L-200	8.0000	110.000	880.00
020508	RETENTOR RODA INTERNO L-200 TRASEIRO	8.0000	110.000	880.00
030976	JOGO DE CABO DE FREIO DE MAO L/E HILUX	8.0000	852.000	6,816.00
020511	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO L-200	8.0000	195.000	1,560.00
020513	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO L-200	8.0000	195.000	1,560.00
020512	TRAVA DO ROLAMENTO L-200	8.0000	100.000	800.00
020514	CORREIA DO AR CONDICIONADO L-200	8.0000	257.500	2,060.00
020515	SEGUNDA MOLA TRASEIRA L-200	6.0000	1,247.667	7,486.00
020516	REPARO DA PINÇA DE FREIO L-200	8.0000	90.000	720.00
020517	CAIXA DE DIREÇÃO L-200	6.0000	4,700.000	28,200.00
020518	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO L-200	8.0000	359.333	2,874.66
020519	BOMBA D'AGUA L-200	6.0000	778.000	4,668.00
020521	REGULADOR DE TENSÃO L200	6.0000	250.000	1,500.00
030977	SUPORTE ESCOVA DE PARTIDA HILUX	6.0000	305.000	1,830.00
020523	INDUZIDO DE PARTIDA L-200	6.0000	750.000	4,500.00
030978	JOGO CAPA DE BANCO L-200	3.0000	2,095.000	6,285.00
030979	TAPETE LISO INTERNO	3.0000	415.000	1,245.00
007825	ESTRIBO L200 TRITON PRETO PLATAFORMA	4.0000	2,262.500	9,050.00
030980	ESTRIBO HILUX	4.0000	2,262.500	9,050.00
010083	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	8.0000	559.333	4,474.66
020493	PORCA DO PRISIONEIRO L-200	24.0000	18.000	432.00
030981	CORREIA DO AR CONDICIONADO HILUX	8.0000	161.667	1,293.34
030982	SEGUNDA MOLA TRASEIRA HILUX	6.0000	255.000	1,530.00
030983	REPARO DA PINÇA DE FREIO HILUX	8.0000	95.000	760.00
030984	REBOQUE DA HILUX	4.0000	1,540.000	6,160.00
030985	REBOQUE DA L-200	4.0000	2,000.000	8,000.00
030986	SNORKEL DA HILUX	4.0000	3,050.000	12,200.00
030987	SNORKEL DA L-200	4.0000	4,625.000	18,500.00
020569	BATERIA BIZ	8.0000	222.500	1,780.00
030988	KIT COROA PINHAO PARA MOTO BIZ	12.0000	300.000	3,600.00
030989	CUBO TRASEIRO DA BIZ	4.0000	350.000	1,400.00
020570	LONA DE FREIO BIZ	5.0000	230.000	1,150.00
010040	LONA DE FREIO TRASEIRO	5.0000	130.000	650.00
030990	CABO DE FREIO PARA MOTO BIZ	6.0000	75.000	450.00
030991	FAROL DIANTEIRO DA MOTO BIZ	3.0000	380.000	1,140.00
010107	LANTERNA TRASEIRA	3.0000	120.000	360.00
030992	REVISAO COMPLETA COM TROCA DE OLEO PARA MOTO BIZ	48.0000	150.000	7,200.00
030993	PNEU DIANTEIRO DA MOTO BIZ	4.0000	200.000	800.00
030994	PNEU TRASEIRO DA MOTO BIS	4.0000	200.000	800.00
030995	KIT DO MOTOR DA BIZ	5.0000	700.000	3,500.00
006474	LAMPADA DO FAROL	5.0000	45.000	225.00
030996	LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA DA BIS	5.0000	45.000	225.00
030997	LAMPADA DO PISCA DA BIZ	5.0000	30.000	150.00
030998	CÂMARA DE PNEU DA BIZ	10.0000	80.000	800.00
030999	CORRENTE DA MOTO BIZ	4.0000	200.000	800.00
031000	MAÇANETA ESQUERDA DA BIS	6.0000	50.000	300.00
031001	MAÇANETA DIREITA DA BIZ	6.0000	50.000	300.00
007164	FILTRO COMBUST+VEL	20.0000	60.000	1,200.00
031002	AGULHA E SEDE DO CARBURADOR MOTOR HP 40	10.0000	80.000	800.00
031003	CARÇAS PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	6.0000	120.000	720.00
031004	COPOR PARA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	6.0000	220.000	1,320.00
031005	ROTOR BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP 40	10.0000	450.000	4,500.00
031006	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40	10.0000	130.000	1,300.00
031007	FILTRO DE OLEO DO MOTOR HP 40	10.0000	180.000	1,800.00
020581	HELICE MOTOR 40	30.0000	450.000	13,500.00
031008	KIT DE MANUTENÇÃO PARA CARBURADOR MOTOR HP 40	10.0000	800.000	8,000.00
031009	VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOR HP 40	10.0000	280.000	2,800.00
031010	BOMBA D'AGUA MOTOR HP 40	10.0000	530.000	5,300.00
031011	KIT REPARO CARBURADOR MOTOR HP 40	10.0000	800.000	8,000.00
031012	BOMBA DE COMBUSTIVEL MOTOR HP 40	10.0000	360.000	3,600.00
031013	KIT MANGUEIRA CONECTOR MOTOR HP 40	10.0000	270.000	2,700.00
031014	BULBO DO MOTOR HP 40	6.0000	90.000	540.00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
031015	COXIM SUPERIOR MOTOR 40	8.0000	775.000	6,200.00
031016	CABO DE ACELERADOR DO MOTOR 40	10.0000	440.000	4,400.00
031017	CAPO DO MOTOR HP 40	8.0000	300.000	2,400.00
031018	PORCA DA HÉLICE DO MOTOR HP 40	30.0000	220.000	6,600.00
031019	KIT DE EMBREAGEM DA RABETA	30.0000	970.000	29,100.00
031020	KIT BOMBA D'AGUA DO MOTOR HP40	10.0000	1,200.000	12,000.00
031021	RABETA DO MOTOR HP 40	10.0000	1,500.000	15,000.00
		Total :		1,094,327.72