


- Imóvel em alvenaria de bloco cerâmico;




- Cobertura em telhas cerâmicas tipo plan, com estrutura em madeira de lei;




- Revestimento interno em reboco paulista e parcialmente externo;



- Revestimento cerâmico no banheiro e cozinha;



- Sala de atendimento Psicossocial, com piso cerâmico e forro;



- Pátio com piso cerâmico sem forro, Recepção com piso cerâmico e sem forro;



- Sala da Coordenação e Área de atividades; com piso cerâmico, respectivamente com forro;



- Sala da Coordenação, com piso em cerâmica e com forro;



- Copa/cozinha, com revestimentos da parede e do piso em cerâmica, com forro;



- Serv. de Conv. e fortalecimento de Vínculo (S.C.F.V), com piso cerâmico e com forro;



- Espaço Lúdico, com piso;



- WC's, revestimentos cerâmico nas paredes e piso;



- Área de serviço com piso cerâmico;



- Área de atividades.






1.2 – Conclusões e Considerações Finais;

Pode-se constatar que a princípio o imóvel atende as necessidades, com ressalva, visto que é notória a carência de espaços previstos nas normativas do programa.

Salientamos também da necessidade na locação do imóvel pela localização do mesmo no grau de importância do equilíbrio social e exposição da logística de atendimento.

1.

1.3 – Encerramento:






COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 085
M
Irituia - PA





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 037
Irituia-PA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 038
11/10/2011

