

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS DE PROPOSTAS FINANCEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	IDEVAL	J.F. MONTEIRO	W. S. PEREIRA	MENOR PREÇO	VENCEDORA	V. TOTAL
1	CONCERTO DE FREEZER								
1.1	TROCA DO RELÉ	UNID	30	R\$ 64,00	R\$ 76,50	R\$ 78,00	R\$ 64,00	IDEVAL	R\$ 1.920,00
1.2	TROCA DO TERMOSTATO	UNID	30	R\$ 73,00	R\$ 80,00	R\$ 88,00	R\$ 73,00	IDEVAL	R\$ 2.190,00
1.3	REPOSIÇÃO DO GÁS	UNID	15	R\$ 245,00	R\$ 280,00	R\$ 275,00	R\$ 245,00	IDEVAL	R\$ 3.675,00
1.4	TROCA DO COMPRESSOR	UNID	13	R\$ 650,00	R\$ 750,00	R\$ 767,00	R\$ 650,00	IDEVAL	R\$ 8.450,00
1.5	PINTURA E LANTERNAGEM (GERAL)	UNID	25	R\$ 400,00	R\$ 465,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	IDEVAL	R\$ 10.000,00
1.6	TROCA DE FUNDO EM FREEZER	UNID	10	R\$ 200,00	R\$ 245,00	R\$ 226,50	R\$ 200,00	IDEVAL	R\$ 2.000,00
1.7	TROCA DE BORRACHAS DO FREEZER	UNID	17	R\$ 130,00	R\$ 155,70	R\$ 151,00	R\$ 130,00	IDEVAL	R\$ 2.210,00
1.8	TROCA DE VENTILADOR DO FREEZER	UNID	20	R\$ 100,00	R\$ 125,00	R\$ 116,00	R\$ 100,00	IDEVAL	R\$ 2.000,00
1.9	TROCA DE ROLDANA DO FREEZER	UNID	20	R\$ 34,00	R\$ 48,00	R\$ 38,00	R\$ 34,00	IDEVAL	R\$ 680,00
1.10	TROCA DE CONDENSADOR	UNID	15	R\$ 90,00	R\$ 110,00	R\$ 101,00	R\$ 90,00	IDEVAL	R\$ 1.350,00
2	CONCERTO DE BEBEDOUROS								
2.1	TROCA DO VENTILADOR DO BEBEDOURO INDUSTRIAL	UNID	5	R\$ 100,00	R\$ 119,90	R\$ 118,00	R\$ 100,00	IDEVAL	R\$ 500,00
2.2	PINTURA E LANTERNAGEM DO BEBEDOURO INDUSTRIAL	UNID	7	R\$ 330,00	R\$ 374,00	R\$ 362,00	R\$ 330,00	IDEVAL	R\$ 2.310,00
2.3	PINTURA E LANTERNAGEM DO BEBEDOURO DE GARRAFA	UNID	5	R\$ 270,00	R\$ 300,00	R\$ 290,00	R\$ 270,00	IDEVAL	R\$ 1.350,00

2.4	TROCA DE RELÉ DO BEBEDOURO	UNID	20	R\$ 65,00	R\$ 82,00	R\$ 75,00	R\$ 65,00	IDEVAL	R\$ 1.300,00
2.5	TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO	UNID	15	R\$ 70,00	R\$ 85,00	R\$ 78,80	R\$ 70,00	IDEVAL	R\$ 1.050,00
2.6	REPOSIÇÃO DE GAS NO BEBEDOURO	UNID	25	R\$ 200,00	R\$ 230,50	R\$ 227,90	R\$ 200,00	IDEVAL	R\$ 5.000,00
2.7	TROCA DE COMPRESSOR DO BEBEDOURO	UNID	10	R\$ 400,00	R\$ 480,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	IDEVAL	R\$ 4.000,00
2.8	TROCA DE TORNEIRAS DO BEBEDOURO	UNID	60	R\$ 15,00	R\$ 18,90	R\$ 17,90	R\$ 15,00	IDEVAL	R\$ 900,00
2.9	TROCA DE CALHA DO BEBEDOURO	UNID	15	R\$ 100,00	R\$ 122,00	R\$ 118,00	R\$ 100,00	IDEVAL	R\$ 1.500,00
2.10	TROCA DO FILTRO GRANDE DO BEBEDOURO	UNID	9	R\$ 95,00	R\$ 110,00	R\$ 107,60	R\$ 95,00	IDEVAL	R\$ 855,00
2.11	TROCA DO PÉ DE APOIO DO BEBEDOURO	UNID	11	R\$ 60,00	R\$ 80,00	R\$ 77,00	R\$ 60,00	IDEVAL	R\$ 660,00
2.12	TROCA DO FILTRO PEQUENO DO BEBEDOURO	UNID	18	R\$ 47,00	R\$ 62,00	R\$ 55,00	R\$ 47,00	IDEVAL	R\$ 846,00
2.13	LIMPEZA DO BEBEDOURO	UNID	17	R\$ 47,00	R\$ 65,00	R\$ 60,00	R\$ 47,00	IDEVAL	R\$ 799,00
TOTAL									R\$ 55.545,00