

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20170330002

Prefeitura Municipal de Marabá

RESPONSÁVEL :

NOME: SOLANGE MARCIA CAMPOS BOTELHO

PROPONENTE :

NOME: HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : RUA SOL POENTE, 2187

BAIRRO : CIDADE NOVA CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 03.673.452/0001-22

CGF : 152189971

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Marabá.

Marabá, 30 de Março de 2017

SOLANGE MARCIA CAMPOS BOTELHO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11915	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 9.000 BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 9.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção de eletrica e eletronica se necessario.</i>		387,000	UNIDADE	160,000	61920,00
45645	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR 10.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar 10.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com reposição de gás e manutenção eletrica e eletronica.</i>		32,000	UNIDADE	170,000	5440,00
926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 12.000btus, incluindo limpeza em geral, com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario.</i>		366,000	UNIDADE	180,000	65880,00
45646	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE CETRAIS DE AR 15.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelho de centrais de ar de 15.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario</i>		104,000	UNIDADE	190,000	19760,00
11917	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 16.000 BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 16.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario.</i>		120,000	UNIDADE	200,000	24000,00
45647	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE CENTRAIS DE AR DE 17.000BTUS		100,000	UNIDADE	200,000	20000,00

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 17.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica.

18893	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 18.000 BTUS	503,000	UNIDADE	200,000	100600,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 18.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
11919	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 22.000 BTUS	108,000	UNIDADE	220,000	23760,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 22.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletro eletrônica se necessario.				
11920	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 24.000 BTUS	376,000	UNIDADE	220,000	82720,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica eletrônica se necessario.				
11921	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 28.000 BTUS	113,000	UNIDADE	240,000	27120,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 28.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
11922	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 30.000 BTUS	10,000	UNIDADE	240,000	2400,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 30.000 btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
11923	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 36.000 BTUS	356,000	UNIDADE	250,000	89000,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 36.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro eletrônica com reposição de gás em manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
45648	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE CENTRAIS DE AR DE 38.000BTUS	169,000	UNIDADE	260,000	43940,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 38.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica.				
11924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 48.000 BTUS	177,000	UNIDADE	280,000	49560,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 48.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão em geral eletro eletrônica com reposição de gás e manutenção eletrica eletrônica se necessario.				
924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 60.000BTUS	214,000	UNIDADE	300,000	64200,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 60.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
11926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 90.000 BTUS	125,000	UNIDADE	320,000	40000,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 90.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletrônica se necessario.				
45979	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000BTUS	124,000	UNIDADE	100,000	12400,00

Especificação : MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000BTUS, INCLUINDO LIMPEZA EM GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL ELETRO MECANICA COM RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRONICA SE NECESSARIO.

45980	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000BTUS		241,000	UNIDADE	100,000	24100,00
-------	---	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de janela 18.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e eletrônica se necessário.

45981	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 36.000BTUS		177,000	UNIDADE	120,000	21240,00
-------	---	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de janela de 36.000btus incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e eletrônica se necessário.

11931	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 9.000 BTUS		281,000	UNIDADE	80,000	22480,00
11932	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 12.000 BTUS		291,000	UNIDADE	80,000	23280,00
11933	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 16.000 BTUS		191,000	UNIDADE	80,000	15280,00
11934	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 18.000 BTUS		273,000	UNIDADE	80,000	21840,00
11935	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 22.000 BTUS		182,000	UNIDADE	100,000	18200,00
11936	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 24.000 BTUS		204,000	UNIDADE	100,000	20400,00
11937	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 28.000 BTUS		174,000	UNIDADE	120,000	20880,00
11938	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 30.000 BTUS		170,000	UNIDADE	130,000	22100,00
11939	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 36.000 BTUS		174,000	UNIDADE	130,000	22620,00
45649	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 48.000BTUS		180,000	UNIDADE	130,000	23400,00
11941	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 60.000 BTUS		196,000	UNIDADE	130,000	25480,00
11942	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 90.000 BTUS		170,000	UNIDADE	130,000	22100,00
11943	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 7.000 BTUS		203,000	UNIDADE	1200,000	243600,00
11944	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 202V 9.000 BTUS		250,000	UNIDADE	1250,000	312500,00
11945	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 12.000 BTUS		263,000	UNIDADE	1300,000	341900,00
11946	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 16.000 BTUS		216,000	UNIDADE	1400,000	302400,00
11947	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 18.000 BTUS		280,000	UNIDADE	1850,000	518000,00
11948	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 22.000 BTUS		223,000	UNIDADE	2100,000	468300,00
11949	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 24.000 BTUS		230,000	UNIDADE	2500,000	575000,00
11950	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 28.000 BTUS		217,000	UNIDADE	2500,000	542500,00
11952	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 30.000 BTUS		213,000	UNIDADE	2600,000	553800,00
11953	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 36.000 BTUS		215,000	UNIDADE	2600,000	559000,00
11954	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 48.000 BTUS		217,000	UNIDADE	2800,000	607600,00
11955	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 60.000 BTUS		223,000	UNIDADE	2950,000	657850,00
11956	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 90.000 BTUS		213,000	UNIDADE	3200,000	681600,00
11958	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 9.000 BTUS		211,000	UNIDADE	320,000	67520,00
11957	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 7.000 BTUS		153,000	UNIDADE	320,000	48960,00
11959	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 12.000 BTUS		217,000	UNIDADE	340,000	73780,00
11960	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 16.000 BTUS		164,000	UNIDADE	340,000	55760,00
11961	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 18.000 BTUS		240,000	UNIDADE	360,000	86400,00
11962	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 22.000 BTUS		173,000	UNIDADE	360,000	62280,00
11963	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 24.000 BTUS		186,000	UNIDADE	380,000	70680,00
11964	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 28.000 BTUS		167,000	UNIDADE	380,000	63460,00
11965	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 30.000 BTUS		163,000	UNIDADE	390,000	63570,00
11966	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 36.000 BTUS		167,000	UNIDADE	390,000	65130,00
11967	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 48.000 BTUS		167,000	UNIDADE	390,000	65130,00
11968	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 60.000 BTUS		175,000	UNIDADE	430,000	75250,00
45651	REPOSIÇÃO DE CONTADORA DE 90.000BTUS		165,000	UNIDADE	450,000	74250,00
11970	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 7.000 BTUS		103,000	UNIDADE	450,000	46350,00
14499	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 9.000 BTUS		144,000	UNIDADE	450,000	64800,00
11972	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 12.000 BTUS		155,000	UNIDADE	450,000	69750,00
11973	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 16.000 BTUS		120,000	UNIDADE	460,000	55200,00
11974	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 18.000 BTUS		178,000	UNIDADE	460,000	81880,00

11975	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 22.000 BTUS	123,000	UNIDADE	490,000	60270,00
11976	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 24.000 BTUS	150,000	UNIDADE	490,000	73500,00
11977	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 28.000 BTUS	117,000	UNIDADE	490,000	57330,00
14500	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 30.000 BTUS	113,000	UNIDADE	510,000	57630,00
11979	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 36.000 BTUS	115,000	UNIDADE	530,000	60950,00
11980	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 48.000 BTUS	117,000	UNIDADE	550,000	64350,00
12763	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 60.000 BTUS	123,000	UNIDADE	800,000	98400,00
11982	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 90.000 BTUS	117,000	UNIDADE	800,000	93600,00
11983	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 7.000 BTUS	103,000	UNIDADE	180,000	18540,00
11984	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 9.000 BTUS	145,000	UNIDADE	180,000	26100,00
11985	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 12.000 BTUS	162,000	UNIDADE	190,000	30780,00
11986	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 16.000 BTUS	109,000	UNIDADE	200,000	21800,00
11987	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 18.000 BTUS	182,000	UNIDADE	210,000	38220,00
11988	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 22.000 BTUS	118,000	UNIDADE	210,000	24780,00
11989	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 24.000 BTUS	133,000	UNIDADE	230,000	30590,00
11990	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 28.000 BTUS	117,000	UNIDADE	240,000	28080,00
11991	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 30.000 BTUS	113,000	UNIDADE	250,000	28250,00
17475	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 36.000 BTUS	115,000	UNIDADE	260,000	29900,00
11993	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 48.000 BTUS	117,000	UNIDADE	280,000	32760,00
11994	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 60.000 BTUS	205,000	UNIDADE	320,000	65600,00
11995	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 90.000 BTUS	117,000	UNIDADE	320,000	37440,00
11996	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.000 BTUS	83,000	UNIDADE	50,000	4150,00
11997	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 9.000 BTUS	151,000	UNIDADE	50,000	7550,00
12000	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 12.000 BTUS	150,000	UNIDADE	50,000	7500,00
12001	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 16.000 BTUS	89,000	UNIDADE	60,000	5340,00
12002	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 18.000 BTUS	159,000	UNIDADE	60,000	9540,00
12003	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 22.000 BTUS	98,000	UNIDADE	70,000	6860,00
12004	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 24.000 BTUS	110,000	UNIDADE	70,000	7700,00
45653	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 28.000BTUS	97,000	UNIDADE	70,000	6790,00
12006	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 30.000 BTUS	93,000	UNIDADE	80,000	7440,00
12007	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 36.000 BTUS	95,000	UNIDADE	80,000	7600,00
45655	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 48.000BTUS	97,000	UNIDADE	90,000	8730,00
12764	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 60.000 BTUS	107,000	UNIDADE	120,000	12840,00
12010	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 90.000 BTUS	97,000	UNIDADE	120,000	11640,00
12011	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 7.000 BTUS	64,000	UNIDADE	600,000	38400,00
14502	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 9.000 BTUS	108,000	UNIDADE	600,000	64800,00
12766	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 12.000 BTUS	116,000	UNIDADE	600,000	69600,00
12012	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 16.000 BTUS	69,000	UNIDADE	600,000	41400,00
12015	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000 BTUS	141,000	UNIDADE	700,000	98700,00
12016	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 22.000 BTUS	86,000	UNIDADE	760,000	65360,00
12017	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 24.000 BTUS	90,000	UNIDADE	760,000	68400,00
12018	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 28.000 BTUS	77,000	UNIDADE	760,000	58520,00
12019	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS	73,000	UNIDADE	840,000	61320,00
12020	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 36.000 BTUS	75,000	UNIDADE	870,000	65250,00
45656	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 48.000BTUS	77,000	UNIDADE	870,000	66990,00
12022	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 60.000 BTUS	87,000	UNIDADE	890,000	77430,00
12023	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 90.000 BTUS	77,000	UNIDADE	890,000	68530,00
45817	SENSOR DE DESGELO PARA SPLIT	4,000	UNIDADE	180,000	720,00
45826	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 12.000BTUS	6,000	UNIDADE	320,000	1920,00
45828	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 18.000 Á 24.000BTUS	6,000	UNIDADE	320,000	1920,00
45830	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 30.00 Á 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	560,000	3360,00

45831	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT DE 7.000 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split de 7.000 á 9.000btus</i>	7,000	UNIDADE	320,000	2240,00
45832	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 10.000 Á 12.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 10.000 á 12.000 btus</i>	7,000	UNIDADE	380,000	2660,00
45838	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 18.000 Á 22.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 18.000 á 22.000 btus</i>	7,000	UNIDADE	420,000	2940,00
45839	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 24.000 Á 60.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 24.000 á 60.000 btus</i>	7,000	UNIDADE	1200,000	8400,00
45850	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 7.000 á 18.000 btus.</i>	7,000	UNIDADE	480,000	3360,00
45846	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 24.000 Á 30.000BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 24.000 á 30.000 btus</i>	6,000	UNIDADE	520,000	3120,00
45856	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 60.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	580,000	3480,00
45857	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS PARA SPLIT 7.000 Á 22.000 BTUS	6,000	UNIDADE	480,000	2880,00
45858	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS P/ SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS	6,000	UNIDADE	540,000	3240,00
45859	REPOSIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA SPLIT	8,000	UNIDADE	380,000	3040,00
45866	REPOSIÇÃO DO RECEPTOR DE SINAL DO CONTROLE REMOTO	5,000	UNIDADE	260,000	1300,00
45871	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.000 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condensadora split 7.000 á 9.000 btus</i>	6,000	UNIDADE	460,000	2760,00
45876	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condensadora da split 12.000 á 18.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	520,000	3120,00
45880	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condensadora da split 30.000 á 60.000 btus</i>	6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
45882	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.500 Á 12.000BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 7.500 á 12.000 btu is</i>	6,000	UNIDADE	190,000	1140,00
45887	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 18.000 Á 24.000BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 18.000 á 24.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	280,000	1680,00
45890	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 30.000 á 60.000 btus</i>	6,000	UNIDADE	320,000	1920,00
45931	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 7.500BTUS <i>Especificação : reposição de compressor scrool/ rotativo para split de 7.500btus.</i>	4,000	UNIDADE	840,000	3360,00
45932	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO P/ SPLIT 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 9.000btus.</i>	6,000	UNIDADE	980,000	5880,00
45933	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 12.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 12.000btus.</i>	6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
45935	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição de compressor scrool/rotativo para split 18.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	1600,000	9600,00
45936	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 30.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 30.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	3200,000	19200,00

45937	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 60.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 60.000 btuis.</i>	6,000	UNIDADE	3800,000	22800,00
45941	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 7.500 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 7.500 á 9.000 btuis.</i>	7,000	UNIDADE	320,000	2240,00
45942	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 12.000 á 18.000 btuis.</i>	7,000	UNIDADE	410,000	2870,00
45940	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 18.000 á 24.000btuis.</i>	6,000	UNIDADE	450,000	2700,00
45943	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 30.000 Á 60.000BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 30.000 á 60.000 btuis.</i>	6,000	UNIDADE	580,000	3480,00
45945	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 9.000BTUS	9,000	UNIDADE	140,000	1260,00
45946	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 12.000BTUS	15,000	UNIDADE	140,000	2100,00
45948	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 9.000BTUS	9,000	UNIDADE	160,000	1440,00
45950	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 12.000 BTUS	15,000	UNIDADE	180,000	2700,00
45951	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 30MF-370V	9,000	UNIDADE	120,000	1080,00
45952	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 35MF-370V	9,000	UNIDADE	130,000	1170,00
45953	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 40MF-370V	9,000	UNIDADE	150,000	1350,00
45954	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 7.500 A 9.000BTUS	6,000	UNIDADE	650,000	3900,00
45955	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 12.000 A 18.000BTUS	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
45956	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 30.000BTUS	6,000	UNIDADE	2300,000	13800,00
45957	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	4000,000	24000,00
45958	REPOSIÇÃO DA CONDENSADOR P/ SPLIT 7.500BTUS	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
45959	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 9.000BTUS	6,000	UNIDADE	900,000	5400,00
45960	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 12.000BTUS	6,000	UNIDADE	950,000	5700,00
45961	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 18.000BTUS	6,000	UNIDADE	2200,000	13200,00
45962	REPOSIÇÃO DO CONDESADOR P/ SPLIT 24.000BTUS	6,000	UNIDADE	2600,000	15600,00
45963	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 30.000 BTUS	4,000	UNIDADE	2800,000	11200,00
45964	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/ SPLIT 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	4500,000	27000,00
12027	REPOSIÇÃO DE BOTOES CONSUL DE 12.000 A 15.00 BTUS	155,000	UNIDADE	50,000	7750,00
12027	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	50,000	8100,00
12028	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 30.000 BTUS	162,000	UNIDADE	70,000	11340,00
12029	REPOSIÇÃO DE BOTÕES LG 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	80,000	12400,00
12030	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	80,000	12400,00
12767	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
12032	REPOSIÇÃO DE BOTOES ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
12033	REPOSIÇÃO DE BOTOES ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	140,000	22680,00
13245	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
17478	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	155,000	UNIDADE	130,000	20150,00
12036	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	150,000	24300,00
12037	REPOSIÇÃO DE BOTÕES GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	160,000	25920,00
12042	REPOSIÇÃO DE BOTÕES MASTER 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	140,000	21700,00
12043	REPOSIÇÃO DE BOTÕES NATIONAL 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
12044	REPOSIÇÃO DE BOTÕES PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	140,000	21700,00
12045	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SILENTIA 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
12046	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00
13246	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	155,000	UNIDADE	120,000	18600,00

13247	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	165,000	UNIDADE	130,000	21450,00
13248	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 18.000 A 21.500 BTUS	172,000	UNIDADE	140,000	24080,00
13249	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	162,000	UNIDADE	160,000	25920,00
45976	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR LG 7.500 BTUS	75,000	UNIDADE	120,000	9000,00
13250	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 7.500 BTUS	85,000	UNIDADE	120,000	10200,00
12769	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	85,000	UNIDADE	130,000	11050,00
12771	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	75,000	UNIDADE	140,000	10500,00
13251	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	82,000	UNIDADE	160,000	13120,00
13252	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 30.000 BTUS	82,000	UNIDADE	165,000	13530,00
13253	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 7.500 BTUS	82,000	UNIDADE	120,000	9840,00
12058	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 10.000 BTUS	82,000	UNIDADE	130,000	10660,00
13254	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	82,000	UNIDADE	140,000	11480,00
12772	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	82,000	UNIDADE	160,000	13120,00
17480	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 8.300 BTUS	75,000	UNIDADE	120,000	9000,00
13255	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	75,000	UNIDADE	120,000	9000,00
13256	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	75,000	UNIDADE	140,000	10500,00
13257	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	82,000	UNIDADE	160,000	13120,00
13258	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	82,000	UNIDADE	160,000	13120,00
45977	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO DE JANELA 7.500BTUS	191,000	UNIDADE	120,000	22920,00
Especificação : Manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado de janela 7.500btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e eletrônica se necessário.					
45978	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 10.000BTUS	249,000	UNIDADE	120,000	29880,00
Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de janela 10.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e mecanica se necessário.					
11930	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 7.000 BTUS	150,000	UNIDADE	120,000	18000,00
17476	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 7.500 BTUS	150,000	UNIDADE	90,000	13500,00
12025	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	150,000	UNIDADE	120,000	18000,00
12066	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR MASTER 7.500 BTUS	70,000	UNIDADE	120,000	8400,00
17477	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR NATIONAL 10.000 BTUS	70,000	UNIDADE	130,000	9100,00
17481	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	70,000	UNIDADE	130,000	9100,00
17482	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SILENTIA 7.500 BTUS	70,000	UNIDADE	120,000	8400,00
12773	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 7.500 BTUS	70,000	UNIDADE	120,000	8400,00
13259	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	70,000	UNIDADE	130,000	9100,00
13260	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	80,000	UNIDADE	140,000	11200,00
13261	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	87,000	UNIDADE	160,000	13920,00
13262	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	77,000	UNIDADE	160,000	12320,00
12774	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 7.500 BTUS	110,000	UNIDADE	180,000	19800,00
12076	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 8.300 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12077	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 9.000 A 10.500 BTUS	110,000	UNIDADE	180,000	19800,00
12078	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12776	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 18.000 A 21.000 BTUS	117,000	UNIDADE	200,000	23400,00
12080	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 30.000 A 36.000 BTUS	107,000	UNIDADE	200,000	21400,00
12081	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTÁTICA 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	180,000	16200,00
12082	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 8.300 BTUS	80,000	UNIDADE	180,000	14400,00

12083	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 9.000A 10.500 BTUS	90,000	UNIDADE	180,000	16200,00
12084	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	180,000	16200,00
12085	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 18.000A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	220,000	21340,00
12086	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 30.000 A 36.000 BTUS	87,000	UNIDADE	220,000	19140,00
12087	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 7.500 BTUS	80,000	UNIDADE	120,000	9600,00
12088	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 8.300 BTUS	70,000	UNIDADE	120,000	8400,00
12089	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 10.000 BTUS	80,000	UNIDADE	120,000	9600,00
12090	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 12.000 A 15.000 BTUS	80,000	UNIDADE	120,000	9600,00
12091	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 18.000 A 21.000 BTUS	87,000	UNIDADE	120,000	10440,00
12092	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 30.00 A 36.000 BTUS	77,000	UNIDADE	130,000	10010,00
12778	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 7.500 BTUS	150,000	UNIDADE	220,000	33000,00
45974	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 8.300 BTUS	150,000	UNIDADE	220,000	33000,00
12779	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 9.000 A 10.500 BTUS	150,000	UNIDADE	230,000	34500,00
12780	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 12.000 A 15.000 BTUS	160,000	UNIDADE	240,000	38400,00
12781	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 18.000 A 21.000 BTUS	157,000	UNIDADE	260,000	40820,00
45975	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 30.000 A 36.000 BTUS	157,000	UNIDADE	290,000	45530,00
17	REPOSIÇÃO DE HELICE LG 7.500 BTUS	80,000	UNIDADE	190,000	15200,00
12100	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12782	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	220,000	22000,00
12786	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	220,000	22000,00
12103	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	225,000	24075,00
12104	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 30.000 BTUS	107,000	UNIDADE	260,000	27820,00
12105	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12106	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12107	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	115,000	UNIDADE	165,000	18975,00
12108	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	122,000	UNIDADE	180,000	21960,00
12109	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12110	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12111	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	190,000	20330,00
12112	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	220,000	23540,00
12114	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA MASTER 7.500 BTUS	105,000	UNIDADE	180,000	18900,00
12115	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA NATIONAL 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12116	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12117	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SILENTIA 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12118	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12119	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
17483	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	110,000	UNIDADE	180,000	19800,00
12121	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	117,000	UNIDADE	220,000	25740,00
12122	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	107,000	UNIDADE	240,000	25680,00
17487	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 7.500 BTUS	130,000	UNIDADE	180,000	23400,00
12099	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA LG 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12788	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	130,000	UNIDADE	190,000	24700,00
12789	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	120,000	UNIDADE	210,000	25200,00
17485	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	240,000	30480,00

17486	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 30.000 BTUS	127,000	UNIDADE	260,000	33020,00
12129	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	160,000	19200,00
12790	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	170,000	20400,00
12131	REPOSIÇÃO DE HELICE ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	122,000	UNIDADE	190,000	23180,00
12132	REPOSIÇÃO DE HELICE ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	137,000	UNIDADE	220,000	30140,00
17488	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 9.000 A 10.500 BYUS	120,000	UNIDADE	190,000	22800,00
17489	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 12.000 A 15.000 BYUS	120,000	UNIDADE	230,000	27600,00
12135	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	240,000	30480,00
12136	REPOSIÇÃO DE HÉLICE GRENN 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	260,000	33020,00
12137	REPOSIÇÃO DE HÉLICE MASTER 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	210,000	25200,00
12138	REPOSIÇÃO DE HÉLICE NATIONAL 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	210,000	25200,00
12139	REPOSIÇÃO DE HÉLICE PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	240,000	28800,00
12140	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SILENTIA 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	260,000	31200,00
12141	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	250,000	30000,00
12142	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	122,000	UNIDADE	260,000	31720,00
12143	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	140,000	UNIDADE	280,000	39200,00
12144	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	137,000	UNIDADE	290,000	39730,00
12145	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	127,000	UNIDADE	320,000	40640,00
12146	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 7.500 BTUS	80,000	UNIDADE	180,000	14400,00
12147	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 9.000 A 10.500 BTUS	84,000	UNIDADE	190,000	15960,00
17491	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 12.000 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	220,000	19800,00
12150	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 18.000 A 21.000 BTUS	87,000	UNIDADE	230,000	20010,00
12151	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 30.000 A 36.000 BTUS	77,000	UNIDADE	260,000	20020,00
12152	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.500 BTUS	117,000	UNIDADE	160,000	18720,00
12153	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 9.000 A 10.500 BTUS	110,000	UNIDADE	160,000	17600,00
12154	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 12.000 A 15.000 BTUS	110,000	UNIDADE	180,000	19800,00
12792	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 18.000 A 21.000 BTUS	117,000	UNIDADE	180,000	21060,00
12156	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 30.000 A 36.000 BTUS	107,000	UNIDADE	180,000	19260,00
12157	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO LG 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12158	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12159	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12160	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	180,000	16200,00
12161	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	180,000	17460,00
12162	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 30.000 BTUS	97,000	UNIDADE	190,000	18430,00
12163	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12164	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12165	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12166	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	180,000	17460,00
12167	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12169	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	160,000	15520,00
12168	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	170,000	15300,00
12170	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	190,000	18430,00
12171	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO MASTER 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12172	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO NATIONAL 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12173	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO PROSDOCIMO 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12174	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SILENTIA 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12175	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00

12176	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	160,000	16000,00
12177	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	180,000	18000,00
12178	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	180,000	19260,00
12179	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	97,000	UNIDADE	210,000	20370,00
12180	REPOSIÇÃO DE TURBINA LG 7.500 BTUS	60,000	UNIDADE	210,000	12600,00
12181	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 7.500 BTUS	70,000	UNIDADE	280,000	19600,00
12793	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	70,000	UNIDADE	320,000	22400,00
12184	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	64,000	UNIDADE	290,000	18560,00
12185	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	73,000	UNIDADE	310,000	22630,00
17493	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 30.000 BTUS	67,000	UNIDADE	330,000	22110,00
17494	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12188	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12189	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	67,000	UNIDADE	320,000	21440,00
12190	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	320,000	21440,00
17496	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12192	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	67,000	UNIDADE	295,000	19765,00
17497	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	340,000	22780,00
17497	REPOSIÇÃO DE TURBINA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	340,000	22780,00
17498	REPOSIÇÃO DE TURBINA MASTER 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12196	REPOSIÇÃO DE TURBINA NATIONAL 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
17499	REPOSIÇÃO DE TURBINA PRODÓCIMO 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	295,000	19765,00
17500	REPOSIÇÃO DE TURBINA SILENTIA 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12794	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12200	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	290,000	19430,00
12201	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	77,000	UNIDADE	320,000	24640,00
12202	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	81,000	UNIDADE	320,000	25920,00
12203	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	67,000	UNIDADE	260,000	17420,00
12204	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR LG 7.500 BTUS	57,000	UNIDADE	320,000	18240,00
12205	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	360,000	24120,00
12206	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	380,000	25460,00
12795	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	57,000	UNIDADE	390,000	22230,00
12207	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	57,000	UNIDADE	410,000	23370,00
12219	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 30.000 BTUS	57,000	UNIDADE	540,000	30780,00
12220	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 7.500 BTUS	57,000	UNIDADE	340,000	19380,00
12221	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 10.000 BTUS	57,000	UNIDADE	360,000	20520,00
17503	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	55,000	UNIDADE	380,000	20900,00
12225	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	55,000	UNIDADE	420,000	23100,00
12226	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 9.000 A 10.50 BTUS	55,000	UNIDADE	380,000	20900,00
17504	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	55,000	UNIDADE	420,000	23100,00
12228	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	55,000	UNIDADE	440,000	24200,00
12229	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	50,000	UNIDADE	440,000	22000,00
12230	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR MASTER 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	360,000	19800,00
12231	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR NATIONAL 10.000 BTUS	55,000	UNIDADE	420,000	23100,00
12232	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR PROSDÓCIMO 10.000 BUS	55,000	UNIDADE	420,000	23100,00
12233	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SILENTIA 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	390,000	21450,00
12234	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	390,000	21450,00

12235	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS		55,000	UNIDADE	420,000	23100,00
17505	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS		65,000	UNIDADE	450,000	29250,00
12237	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS		65,000	UNIDADE	480,000	31200,00
12238	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS		55,000	UNIDADE	680,000	37400,00
11928	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 7.500 BTUS		5,000	UNIDADE	160,000	800,00

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 7.500btu's, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica eletronica se necessario.

		Total :	14734760,00
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :	dias.		
Valor por extenso :			

Data :

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços**Cotação de preços No: 20170330002**

Prefeitura Municipal de Marabá

RESPONSÁVEL :

NOME: SOLANGE MARCIA CAMPOS BOTELHO

PROPOSITANTE :

NOME: S.M.G DE AQUINO - ME

ENDEREÇO :

BAIRRO : CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 16.638.891/0001-46

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Em resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Marabá.

Marabá, 30 de Março de 2017

 SOLANGE MARCIA CAMPOS BOTELHO
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11915	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 9.000 BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 9.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção de eletrica e eletronica se necessario.</i>		387,000	UNIDADE	65,000	25155,00
45645	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR 10.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar 10.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com reposição de gás e manutenção eletrica e eletronica.</i>		32,000	UNIDADE	65,000	2080,00
926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 12.000btus, incluindo limpeza em geral, com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario.</i>		366,000	UNIDADE	70,000	25620,00
45646	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE CENTRAIS DE AR 15.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelho de centrais de ar de 15.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario</i>		104,000	UNIDADE	75,000	7800,00
11917	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 16.000 BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 16.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario.</i>		120,000	UNIDADE	80,000	9600,00
45647	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE CENTRAIS DE AR DE 17.000BTUS		100,000	UNIDADE	85,000	8500,00

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 17.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica.

18893	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 18.000 BTUS		503,000	UNIDADE	85,000	42755,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 18.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
11919	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 22.000 BTUS		108,000	UNIDADE	85,000	9180,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 22.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletro aletronica se necessario.					
11920	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 24.000 BTUS		376,000	UNIDADE	100,000	37600,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica aletronica se necessario.					
11921	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 28.000 BTUS		113,000	UNIDADE	105,000	11865,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 28.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
11922	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 30.000 BTUS		10,000	UNIDADE	105,000	1050,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 30.000 btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
11923	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 36.000 BTUS		356,000	UNIDADE	120,000	42720,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 36.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro aletronica com reposição de gás em manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
45648	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE CENTRAIS DE AR DE 38.000BTUS		169,000	UNIDADE	120,000	20280,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 38.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica.					
11924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 48.000 BTUS		177,000	UNIDADE	140,000	24780,00
	Especificação : manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 48.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro aletronica com reposição de gás e manutenção eletrica aletronica se necessario.					
924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 60.000BTUS		214,000	UNIDADE	180,000	38520,00
	Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 60.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
11926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 90.000 BTUS		125,000	UNIDADE	210,000	26250,00
	Especificação : manuteção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 90.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e aletronica se necessario.					
45979	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000BTUS		124,000	UNIDADE	50,000	6200,00

Especificação : MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000BTUS, INCLUINDO LIMPEZA EM GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTASTE, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL ELETRO MECANICA COM RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRONICA SE NECESSARIO.

45980	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000BTUS		241,000	UNIDADE	60,000	14460,00
-------	---	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionados de janela 18.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica e eletronica se necessario.

45981	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 36.000BTUS		177,000	UNIDADE	70,000	12390,00
-------	---	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de janela de 36.000btus incluindo limpeza em geral com produto desincrustaste, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gas e manutenção eletrica e eletronica se necessario.

11931	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 9.000 BTUS		281,000	UNIDADE	20,000	5620,00
11932	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 12.000 BTUS		291,000	UNIDADE	20,000	5820,00
11933	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 16.000 BTUS		191,000	UNIDADE	20,000	3820,00
11934	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 18.000 BTUS		273,000	UNIDADE	25,000	6825,00
11935	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 22.000 BTUS		182,000	UNIDADE	25,000	4550,00
11936	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 24.000 BTUS		204,000	UNIDADE	30,000	6120,00
11937	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 28.000 BTUS		174,000	UNIDADE	40,000	6960,00
11938	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 30.000 BTUS		170,000	UNIDADE	40,000	6800,00
11939	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 36.000 BTUS		174,000	UNIDADE	40,000	6960,00
45649	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 48.000BTUS		180,000	UNIDADE	45,000	8100,00
11941	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 60.000 BTUS		196,000	UNIDADE	50,000	9800,00
11942	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 90.000 BTUS		170,000	UNIDADE	55,000	9350,00
11943	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 7.000 BTUS		203,000	UNIDADE	500,000	101500,00
11944	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 202V 9.000 BTUS		250,000	UNIDADE	500,000	125000,00
11945	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 12.000 BTUS		263,000	UNIDADE	500,000	131500,00
11946	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 16.000 BTUS		216,000	UNIDADE	800,000	172800,00
11947	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 18.000 BTUS		280,000	UNIDADE	800,000	224000,00
11948	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 22.000 BTUS		223,000	UNIDADE	840,000	187320,00
11949	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 24.000 BTUS		230,000	UNIDADE	840,000	193200,00
11950	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 28.000 BTUS		217,000	UNIDADE	900,000	195300,00
11952	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 30.000 BTUS		213,000	UNIDADE	900,000	191700,00
11953	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 36.000 BTUS		215,000	UNIDADE	900,000	193500,00
11954	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 48.000 BTUS		217,000	UNIDADE	950,000	206150,00
11955	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 60.000 BTUS		223,000	UNIDADE	950,000	211850,00
11956	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 90.000 BTUS		213,000	UNIDADE	1050,000	223650,00
11958	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 9.000 BTUS		211,000	UNIDADE	60,000	12660,00
11957	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 7.000 BTUS		153,000	UNIDADE	60,000	9180,00
11959	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 12.000 BTUS		217,000	UNIDADE	60,000	13020,00
11960	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 16.000 BTUS		164,000	UNIDADE	60,000	9840,00
11961	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 18.000 BTUS		240,000	UNIDADE	60,000	14400,00
11962	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 22.000 BTUS		173,000	UNIDADE	70,000	12110,00
11963	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 24.000 BTUS		186,000	UNIDADE	70,000	13020,00
11964	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 28.000 BTUS		167,000	UNIDADE	65,000	10855,00
11965	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 30.000 BTUS		163,000	UNIDADE	70,000	11410,00
11966	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 36.000 BTUS		167,000	UNIDADE	70,000	11690,00
11967	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 48.000 BTUS		167,000	UNIDADE	70,000	11690,00
11968	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 60.000 BTUS		175,000	UNIDADE	70,000	12250,00
45651	REPOSIÇÃO DE CONTADORA DE 90.000BTUS		165,000	UNIDADE	70,000	11550,00
11970	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 7.000 BTUS		103,000	UNIDADE	100,000	10300,00
14499	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 9.000 BTUS		144,000	UNIDADE	100,000	14400,00
11972	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 12.000 BTUS		155,000	UNIDADE	100,000	15500,00
11973	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 16.000 BTUS		120,000	UNIDADE	100,000	12000,00
11974	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 18.000 BTUS		178,000	UNIDADE	100,000	17800,00

11975	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 22.000 BTUS	123,000	UNIDADE	120,000	14760,00
11976	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 24.000 BTUS	150,000	UNIDADE	120,000	18000,00
11977	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 28.000 BTUS	117,000	UNIDADE	120,000	14040,00
14500	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 30.000 BTUS	113,000	UNIDADE	120,000	13560,00
11979	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 36.000 BTUS	115,000	UNIDADE	150,000	17250,00
11980	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 48.000 BTUS	117,000	UNIDADE	150,000	17550,00
12763	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 60.000 BTUS	123,000	UNIDADE	150,000	18450,00
11982	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 90.000 BTUS	117,000	UNIDADE	150,000	17550,00
11983	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 7.000 BTUS	103,000	UNIDADE	65,000	6695,00
11984	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 9.000 BTUS	145,000	UNIDADE	65,000	9425,00
11985	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 12.000 BTUS	162,000	UNIDADE	65,000	10530,00
11986	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 16.000 BTUS	109,000	UNIDADE	65,000	7085,00
11987	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 18.000 BTUS	182,000	UNIDADE	65,000	11830,00
11988	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 22.000 BTUS	118,000	UNIDADE	85,000	10030,00
11989	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 24.000 BTUS	133,000	UNIDADE	85,000	11305,00
11990	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 28.000 BTUS	117,000	UNIDADE	85,000	9945,00
11991	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 30.000 BTUS	113,000	UNIDADE	85,000	9605,00
17475	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 36.000 BTUS	115,000	UNIDADE	85,000	9775,00
11993	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 48.000 BTUS	117,000	UNIDADE	85,000	9945,00
11994	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 60.000 BTUS	205,000	UNIDADE	85,000	17425,00
5	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 90.000 BTUS	117,000	UNIDADE	85,000	9945,00
11996	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.000 BTUS	83,000	UNIDADE	20,000	1660,00
11997	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 9.000 BTUS	151,000	UNIDADE	20,000	3020,00
12000	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 12.000 BTUS	150,000	UNIDADE	20,000	3000,00
12001	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 16.000 BTUS	89,000	UNIDADE	20,000	1780,00
12002	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 18.000 BTUS	159,000	UNIDADE	20,000	3180,00
12003	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 22.000 BTUS	98,000	UNIDADE	30,000	2940,00
12004	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 24.000 BTUS	110,000	UNIDADE	30,000	3300,00
45653	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 28.000BTUS	97,000	UNIDADE	30,000	2910,00
12006	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 30.000 BTUS	93,000	UNIDADE	30,000	2790,00
12007	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 36.000 BTUS	95,000	UNIDADE	35,000	3325,00
45655	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 48.000BTUS	97,000	UNIDADE	35,000	3395,00
12764	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 60.000 BTUS	107,000	UNIDADE	35,000	3745,00
12010	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 90.000 BTUS	97,000	UNIDADE	35,000	3395,00
12011	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 7.000 BTUS	64,000	UNIDADE	160,000	10240,00
14502	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 9.000 BTUS	108,000	UNIDADE	160,000	17280,00
12766	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 12.000 BTUS	116,000	UNIDADE	160,000	18560,00
4	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 16.000 BTUS	69,000	UNIDADE	160,000	11040,00
12015	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000 BTUS	141,000	UNIDADE	160,000	22560,00
12016	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 22.000 BTUS	86,000	UNIDADE	160,000	13760,00
12017	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 24.000 BTUS	90,000	UNIDADE	160,000	14400,00
12018	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 28.000 BTUS	77,000	UNIDADE	160,000	12320,00
12019	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS	73,000	UNIDADE	160,000	11680,00
12020	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 36.000 BTUS	75,000	UNIDADE	220,000	16500,00
45656	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 48.000BTUS	77,000	UNIDADE	220,000	16940,00
12022	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 60.000 BTUS	87,000	UNIDADE	220,000	19140,00
12023	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 90.000 BTUS	77,000	UNIDADE	220,000	16940,00
45817	SENSOR DE DESGELO PARA SPLIT	4,000	UNIDADE	50,000	200,00
45826	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 12.000BTUS	6,000	UNIDADE	110,000	660,00
45828	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 18.000 Á 24.000BTUS	6,000	UNIDADE	130,000	780,00
45830	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 30.00 Á 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	130,000	780,00

45831	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT DE 7.000 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split de 7.000 á 9.000btuís</i>	7,000	UNIDADE	130,000	910,00
45832	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 10.000 Á 12.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 10.000 á 12.000 btuís</i>	7,000	UNIDADE	150,000	1050,00
45838	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 18.000 Á 22.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 18.000 á 22.000 btuís</i>	7,000	UNIDADE	160,000	1120,00
45839	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 24.000 Á 60.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da evaporadora split 24.000 á 60.000 btuís</i>	7,000	UNIDADE	230,000	1610,00
45850	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 7.000 á 18.000 btuís.</i>	7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
45846	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 24.000 Á 30.000BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 24.000 á 30.000 btuís</i>	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
45856	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição da frente plastica da evaporadora da split 60.000 btuís.</i>	6,000	UNIDADE	290,000	1740,00
45857	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS PARA SPLIT 7.000 Á 22.000 BTUS	6,000	UNIDADE	130,000	780,00
45858	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS P/ SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS	6,000	UNIDADE	140,000	840,00
45859	REPOSIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA SPLIT	8,000	UNIDADE	15,000	120,00
45866	REPOSIÇÃO DO RECEPTOR DE SINAL DO CONTROLE REMOTO	5,000	UNIDADE	115,000	575,00
45871	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.000 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condessadora split 7.000 á 9.000 btuís</i>	6,000	UNIDADE	140,000	840,00
45876	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condensadora da split 12.000 á 18.000 btuís.</i>	6,000	UNIDADE	160,000	960,00
45880	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição do motor do ventilador da condensadora da split 30.000 á 60.000 btuís</i>	6,000	UNIDADE	220,000	1320,00
45882	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.500 Á 12.000BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 7.500 á 12.000 btuís</i>	6,000	UNIDADE	40,000	240,00
45889	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 18.000 Á 24.000BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 18.000 á 24.000 btuís.</i>	6,000	UNIDADE	65,000	390,00
45890	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS <i>Especificação : reposição da helice da condensadora da split 30.000 á 60.000 btuís</i>	6,000	UNIDADE	95,000	570,00
45931	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 7.500BTUS <i>Especificação : reposição de compressor scrool/ rotativo para split de 7.500btuís.</i>	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
45932	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO P/ SPLIT 9.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 9.000btuís.</i>	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
45933	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 12.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 12.000btuís.</i>	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
45935	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição de compressor scrool/rotativo para split 18.000 btuís.</i>	6,000	UNIDADE	780,000	4680,00
45936	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 30.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 30.000 btuís.</i>	6,000	UNIDADE	900,000	5400,00

45937	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 60.000BTUS <i>Especificação : reposição do compressor scrool/rotativo para split 60.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	900,000	5400,00
45941	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 7.500 Á 9.000BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 7.500 á 9.000 btus.</i>	7,000	UNIDADE	50,000	350,00
45942	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 12.000 á 18.000 btus.</i>	7,000	UNIDADE	50,000	350,00
45940	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 18.000 á 24.000btus.</i>	6,000	UNIDADE	50,000	300,00
45943	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 30.000 Á 60.000BTUS <i>Especificação : reposição da chave contactora para split 30.000 á 60.000 btus.</i>	6,000	UNIDADE	65,000	390,00
45945	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 9.000BTUS	9,000	UNIDADE	50,000	450,00
45946	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 12.000BTUS	15,000	UNIDADE	50,000	750,00
45948	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 9.000BTUS	9,000	UNIDADE	50,000	450,00
45950	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 12.000 BTUS	15,000	UNIDADE	50,000	750,00
1	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 30MF-370V	9,000	UNIDADE	20,000	180,00
45952	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 35MF-370V	9,000	UNIDADE	20,000	180,00
45953	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 40MF-370V	9,000	UNIDADE	20,000	180,00
45954	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 7.500 A 9.000BTUS	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
45955	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 12.000 A 18.000BTUS	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
45956	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 30.000BTUS	6,000	UNIDADE	1300,000	7800,00
45957	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	2300,000	13800,00
45958	REPOSIÇÃO DA CONDENSADOR P/ SPLIT 7.500BTUS	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
45959	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 9.000BTUS	6,000	UNIDADE	650,000	3900,00
45960	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 12.000BTUS	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
45961	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 18.000BTUS	6,000	UNIDADE	1100,000	6600,00
45962	REPOSIÇÃO DO CONDESADOR P/ SPLIT 24.000BTUS	6,000	UNIDADE	1550,000	9300,00
45963	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 30.000 BTUS	4,000	UNIDADE	1550,000	6200,00
45964	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/ SPLIT 60.000BTUS	6,000	UNIDADE	3300,000	19800,00
76	REPOSIÇÃO DE BOTOES CONSUL DE 12.000 A 15.00 BTUS	155,000	UNIDADE	25,000	3875,00
12027	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	25,000	4050,00
12028	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 30.000 BTUS	162,000	UNIDADE	25,000	4050,00
12029	REPOSIÇÃO DE BOTÕES LG 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	25,000	3875,00
12030	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	25,000	3875,00
12767	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	25,000	3875,00
12032	REPOSIÇÃO DE BOTOES ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	155,000	UNIDADE	25,000	3875,00
12033	REPOSIÇÃO DE BOTOES ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	30,000	4860,00
13245	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
17478	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
12036	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	30,000	4860,00
12037	REPOSIÇÃO DE BOTÕES GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	162,000	UNIDADE	30,000	4860,00
12042	REPOSIÇÃO DE BOTÕES MASTER 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
12043	REPOSIÇÃO DE BOTÕES NATIONAL 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
12044	REPOSIÇÃO DE BOTÕES PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
12045	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SILENTIA 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
12046	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 7.500 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00
13246	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	155,000	UNIDADE	30,000	4650,00

13247	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS		165,000	UNIDADE	30,000	4950,00
13248	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 18.000 A 21.500 BTUS		172,000	UNIDADE	30,000	5160,00
13249	REPOSIÇÃO DE BOTOES SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS		162,000	UNIDADE	30,000	4860,00
45976	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR LG 7.500 BTUS		75,000	UNIDADE	20,000	1500,00
13250	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 7.500 BTUS		85,000	UNIDADE	20,000	1700,00
12769	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS		85,000	UNIDADE	20,000	1700,00
12771	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS		75,000	UNIDADE	25,000	1875,00
13251	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS		82,000	UNIDADE	25,000	2050,00
13252	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 30.000 BTUS		82,000	UNIDADE	35,000	2870,00
13253	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 7.500 BTUS		82,000	UNIDADE	20,000	1640,00
12058	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 10.000 BTUS		82,000	UNIDADE	20,000	1640,00
13254	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS		82,000	UNIDADE	20,000	1640,00
12772	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS		82,000	UNIDADE	30,000	2460,00
17480	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 8.300 BTUS		75,000	UNIDADE	20,000	1500,00
13255	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS		75,000	UNIDADE	20,000	1500,00
13256	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS		75,000	UNIDADE	20,000	1500,00
13257	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS		82,000	UNIDADE	25,000	2050,00
13258	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS		82,000	UNIDADE	25,000	2050,00
45977	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO DE JANELA 7.500BTUS <i>Especificação : Manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado de janela 7.500btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e eletrônica se necessario.</i>		191,000	UNIDADE	45,000	8595,00
45978	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 10.000BTUS <i>Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de janela 10.000btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão em geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção elétrica e mecanica se necessario.</i>		249,000	UNIDADE	45,000	11205,00
11930	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 7.000 BTUS		150,000	UNIDADE	20,000	3000,00
17476	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 7.500 BTUS		150,000	UNIDADE	20,000	3000,00
12025	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS		150,000	UNIDADE	25,000	3750,00
12066	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR MASTER 7.500 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
12067	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR NATIONAL 10.000 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
17481	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR PROSDÓCIMO 10.000 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
17482	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SILENTIA 7.500 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
12773	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 7.500 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
13259	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS		70,000	UNIDADE	20,000	1400,00
13260	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS		80,000	UNIDADE	20,000	1600,00
13261	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS		87,000	UNIDADE	25,000	2175,00
13262	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS		77,000	UNIDADE	25,000	1925,00
12774	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 7.500 BTUS		110,000	UNIDADE	25,000	2750,00
12076	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 8.300 BTUS		100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12077	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 9.000 A 10.500 BTUS		110,000	UNIDADE	25,000	2750,00
12078	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 12.000 A 15.000 BTUS		100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12776	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 18.000 A 21.000 BTUS		117,000	UNIDADE	25,000	2925,00
12080	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 30.000 A 36.000 BTUS		107,000	UNIDADE	25,000	2675,00
12081	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTÁTICA 7.500 BTUS		90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12082	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 8.300 BTUS		80,000	UNIDADE	25,000	2000,00

12083	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 9.000A 10.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12084	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12085	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 18.000A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12086	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 30.000 A 36.000 BTUS	87,000	UNIDADE	25,000	2175,00
12087	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 7.500 BTUS	80,000	UNIDADE	15,000	1200,00
12088	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 8.300 BTUS	70,000	UNIDADE	15,000	1050,00
12089	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 10.000 BTUS	80,000	UNIDADE	15,000	1200,00
12090	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 12.000 A 15.000 BTUS	80,000	UNIDADE	15,000	1200,00
12091	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 18.000 A 21.000 BTUS	87,000	UNIDADE	15,000	1305,00
12092	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 30.00 A 36.000 BTUS	77,000	UNIDADE	15,000	1155,00
12778	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 7.500 BTUS	150,000	UNIDADE	40,000	6000,00
45974	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 8.300 BTUS	150,000	UNIDADE	40,000	6000,00
12779	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 9.000 A 10.500 BTUS	150,000	UNIDADE	40,000	6000,00
12780	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 12.000 A 15.000 BTUS	160,000	UNIDADE	40,000	6400,00
12781	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 18.000 A 21.000 BTUS	157,000	UNIDADE	40,000	6280,00
45975	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 30.000 A 36.000 BTUS	157,000	UNIDADE	40,000	6280,00
12100	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12782	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12786	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12103	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	20,000	2140,00
12104	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA CONSUL 30.000 BTUS	107,000	UNIDADE	20,000	2140,00
12105	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12106	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12107	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	115,000	UNIDADE	20,000	2300,00
12108	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	122,000	UNIDADE	20,000	2440,00
12109	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12110	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12111	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	20,000	2140,00
12112	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	20,000	2140,00
12114	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA MASTER 7.500 BTUS	105,000	UNIDADE	20,000	2100,00
12115	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA NATIONAL 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12116	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12117	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SILENTIA 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12118	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12119	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
17483	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	110,000	UNIDADE	20,000	2200,00
12121	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	117,000	UNIDADE	20,000	2340,00
12122	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	107,000	UNIDADE	20,000	2140,00
17487	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 7.500 BTUS	130,000	UNIDADE	40,000	5200,00
12099	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLASTICA LG 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	20,000	2000,00
12788	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	130,000	UNIDADE	40,000	5200,00
12789	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
17485	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	40,000	5080,00

17486	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 30.000 BTUS	127,000	UNIDADE	40,000	5080,00
12129	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12790	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12131	REPOSIÇÃO DE HELICE ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	122,000	UNIDADE	40,000	4880,00
12132	REPOSIÇÃO DE HELICE ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	137,000	UNIDADE	40,000	5480,00
17488	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 9.000 A 10.500 BYUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
17489	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 12.000 A 15.000 BYUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12135	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	40,000	5080,00
12136	REPOSIÇÃO DE HÉLICE GRENN 18.000 A 21.000 BTUS	127,000	UNIDADE	40,000	5080,00
12137	REPOSIÇÃO DE HÉLICE MASTER 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12138	REPOSIÇÃO DE HÉLICE NATIONAL 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12139	REPOSIÇÃO DE HÉLICE PROSDÓCIMO 10.000 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12140	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SILENTIA 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12141	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 7.500 BTUS	120,000	UNIDADE	40,000	4800,00
12142	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	122,000	UNIDADE	40,000	4880,00
12143	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	140,000	UNIDADE	65,000	9100,00
12144	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	137,000	UNIDADE	65,000	8905,00
12145	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	127,000	UNIDADE	65,000	8255,00
12146	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 7.500 BTUS	80,000	UNIDADE	10,000	800,00
12147	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 9.000 A 10.500 BTUS	84,000	UNIDADE	10,000	840,00
17491	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 12.000 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	10,000	900,00
12150	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 18.000 A 21.000 BTUS	87,000	UNIDADE	10,000	870,00
12151	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 30.000 A 36.000 BTUS	77,000	UNIDADE	10,000	770,00
12152	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.500 BTUS	117,000	UNIDADE	25,000	2925,00
12153	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 9.000 A 10.500 BTUS	110,000	UNIDADE	25,000	2750,00
12154	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 12.000 A 15.000 BTUS	110,000	UNIDADE	25,000	2750,00
12792	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 18.000 A 21.000 BTUS	117,000	UNIDADE	25,000	2925,00
12156	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 30.000 A 36.000 BTUS	107,000	UNIDADE	25,000	2675,00
12157	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO LG 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12158	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12159	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12160	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12161	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12162	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 30.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12163	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12164	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12165	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12166	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12167	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12169	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12168	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12170	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12171	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO MASTER 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12172	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO NATIONAL 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12173	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO PROSDOCIMO 10.000 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12174	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SILENTIA 7.500 BTUS	90,000	UNIDADE	25,000	2250,00
12175	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 7.500 BTUS	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00

12176	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12177	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	100,000	UNIDADE	25,000	2500,00
12178	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	107,000	UNIDADE	25,000	2675,00
12179	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	97,000	UNIDADE	25,000	2425,00
12180	REPOSIÇÃO DE TURBINA LG 7.500 BTUS	60,000	UNIDADE	105,000	6300,00
12181	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 7.500 BTUS	70,000	UNIDADE	105,000	7350,00
12793	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	70,000	UNIDADE	105,000	7350,00
12184	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	64,000	UNIDADE	105,000	6720,00
12185	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	73,000	UNIDADE	120,000	8760,00
17493	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 30.000 BTUS	67,000	UNIDADE	150,000	10050,00
17494	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12188	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12189	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12190	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	130,000	8710,00
17496	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12192	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
13	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	130,000	8710,00
17497	REPOSIÇÃO DE TURBINA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	67,000	UNIDADE	130,000	8710,00
17498	REPOSIÇÃO DE TURBINA MASTER 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12196	REPOSIÇÃO DE TURBINA NATIONAL 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
17499	REPOSIÇÃO DE TURBINA PRODÓCIMO 10.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
17500	REPOSIÇÃO DE TURBINA SILENTIA 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12794	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12200	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12201	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	77,000	UNIDADE	105,000	8085,00
12202	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	81,000	UNIDADE	105,000	8505,00
12203	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	67,000	UNIDADE	105,000	7035,00
12204	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR LG 7.500 BTUS	57,000	UNIDADE	160,000	9120,00
12205	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 7.500 BTUS	67,000	UNIDADE	160,000	10720,00
12206	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS	67,000	UNIDADE	160,000	10720,00
12795	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS	57,000	UNIDADE	0,000	0,00
127	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS	57,000	UNIDADE	210,000	11970,00
12219	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 30.000 BTUS	57,000	UNIDADE	210,000	11970,00
12220	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 7.500 BTUS	57,000	UNIDADE	160,000	9120,00
12221	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 10.000 BTUS	57,000	UNIDADE	160,000	9120,00
17503	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12225	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS	55,000	UNIDADE	215,000	11825,00
12226	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 9.000 A 10.50 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
17504	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12228	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS	55,000	UNIDADE	220,000	12100,00
12229	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS	50,000	UNIDADE	160,000	8000,00
12230	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR MASTER 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12231	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR NATIONAL 10.000 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12232	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR PROSDÓCIMO 10.000 BUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12233	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SILENTIA 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
12234	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 7.500 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00

12235	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS	55,000	UNIDADE	160,000	8800,00
17505	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS	65,000	UNIDADE	160,000	10400,00
12237	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS	65,000	UNIDADE	215,000	13975,00
12238	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS	55,000	UNIDADE	215,000	11825,00
11928	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 7.500 BTUS	5,000	UNIDADE	60,000	300,00

Especificação : manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 7.500btus, incluindo limpeza em geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecanica com recarga de gás e manutenção eletrica eletronica se necessario.

Total : 4537255,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

carimbo e assinatura



Pará
Governo Municipal de Marabá

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação : 20170330002

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
011915	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 9.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	387,000	160,000	61.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	387,000	80,000	30.960,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	387,000	65,000	25.155,00
	Valores médios :		101,667	39.345,00
045645	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR 10.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32,000	170,000	5.440,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	32,000	80,000	2.560,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	32,000	65,000	2.080,00
	Valores médios :		105,000	3.360,00
26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	366,000	180,000	65.880,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	366,000	85,000	31.110,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	366,000	70,000	25.620,00
	Valores médios :		111,667	40.870,00
045646	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE CETRAIS DE AR 15.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	104,000	190,000	19.760,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	104,000	90,000	9.360,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	104,000	75,000	7.800,00
	Valores médios :		118,333	12.306,67
011917	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 16.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	200,000	24.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	95,000	11.400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	80,000	9.600,00
	Valores médios :		125,000	15.000,00
045647	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE CENTRAIS DE AR DE 17.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	200,000	20.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	100,000	10.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	85,000	8.500,00
	Valores médios :		128,333	12.833,33
018893	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	503,000	200,000	100.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	503,000	100,000	50.300,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	503,000	85,000	42.755,00
	Valores médios :		128,333	64.551,67
011919	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 22.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	108,000	220,000	23.760,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	108,000	100,000	10.800,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	108,000	85,000	9.180,00
	Valores médios :		135,000	14.580,00
011920	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 24.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	376,000	220,000	82.720,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	376,000	115,000	43.240,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	376,000	100,000	37.600,00
	Valores médios :		145,000	54.520,00
011921	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 28.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	113,000	240,000	27.120,00


Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	113,000	120,000	13.560,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	113,000	105,000	11.865,00
	Valores médios :		155,000	17.515,00
011922	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10,000	240,000	2.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	10,000	120,000	1.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	10,000	105,000	1.050,00
	Valores médios :		155,000	1.550,00
011923	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	356,000	250,000	89.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	356,000	140,000	49.840,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	356,000	120,000	42.720,00
	Valores médios :		170,000	60.520,00
045648	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE CENTRAIS DE AR DE 38.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169,000	260,000	43.940,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	169,000	140,000	23.660,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	169,000	120,000	20.280,00
	Valores médios :		173,333	29.293,33
011924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 48.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177,000	280,000	49.560,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	177,000	160,000	28.320,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	177,000	140,000	24.780,00
	Valores médios :		193,333	34.220,00
000924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO 60.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	214,000	300,000	64.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	214,000	200,000	42.800,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	214,000	180,000	38.520,00
	Valores médios :		226,667	48.506,67
011926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 90.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	125,000	320,000	40.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	125,000	230,000	28.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	125,000	210,000	26.250,00
	Valores médios :		253,333	31.666,67
045979	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	124,000	100,000	12.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	124,000	60,000	7.440,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	124,000	50,000	6.200,00
	Valores médios :		70,000	8.680,00
045980	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	241,000	100,000	24.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	241,000	75,000	18.075,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	241,000	60,000	14.460,00
	Valores médios :		78,333	18.878,33
045981	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 36.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177,000	120,000	21.240,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	177,000	85,000	15.045,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	177,000	70,000	12.390,00
	Valores médios :		91,667	16.225,00
011931	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 9.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	281,000	80,000	22.480,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	281,000	25,000	7.025,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	281,000	20,000	5.620,00
	Valores médios :		41,667	11.708,33
011932	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 12.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	291,000	80,000	23.280,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	291,000	25,000	7.275,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	291,000	20,000	5.820,00
	Valores médios :		41,667	12.125,00
011933	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 16.000 BTUS			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	191,000	80,000	15.280,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	191,000	25,000	4.775,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	191,000	20,000	3.820,00
	Valores médios :		41,667	7.958,33
011934	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	273,000	80,000	21.840,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	273,000	30,000	8.190,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	273,000	25,000	6.825,00
	Valores médios :		45,000	12.285,00
011935	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 22.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	182,000	100,000	18.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	182,000	30,000	5.460,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	182,000	25,000	4.550,00
	Valores médios :		51,667	9.403,33
012759	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 24.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	204,000	100,000	20.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	204,000	35,000	7.140,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	204,000	30,000	6.120,00
	Valores médios :		55,000	11.220,00
011937	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 28.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	174,000	120,000	20.880,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	174,000	45,000	7.830,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	174,000	40,000	6.960,00
	Valores médios :		68,333	11.890,00
011938	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	170,000	130,000	22.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	170,000	45,000	7.650,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	170,000	40,000	6.800,00
	Valores médios :		71,667	12.183,33
011939	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	174,000	130,000	22.620,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	174,000	45,000	7.830,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	174,000	40,000	6.960,00
	Valores médios :		71,667	12.470,00
045649	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 48.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	180,000	130,000	23.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	180,000	50,000	9.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	180,000	45,000	8.100,00
	Valores médios :		75,000	13.500,00
011941	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 60.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	196,000	130,000	25.480,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	196,000	60,000	11.760,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	196,000	50,000	9.800,00
	Valores médios :		80,000	15.680,00
011942	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 90.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	170,000	130,000	22.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	170,000	65,000	11.050,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	170,000	55,000	9.350,00
	Valores médios :		83,333	14.166,67
011943	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 7.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	203,000	1.200,000	243.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	203,000	550,000	111.650,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	203,000	500,000	101.500,00
	Valores médios :		750,000	152.250,00
011944	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 202V 9.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	250,000	1.250,000	312.500,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	250,000	550,000	137.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	250,000	500,000	125.000,00
	Valores médios :		766,667	191.666,67


Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
011945	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 12.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	263,000 263,000 263,000 Valores médios :	1.300,000 550,000 500,000 783,333	341.900,00 144.650,00 131.500,00 206.016,67
011946	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 16.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	216,000 216,000 216,000 Valores médios :	1.400,000 850,000 800,000 1.016,667	302.400,00 183.600,00 172.800,00 219.600,00
011947	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 18.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	280,000 280,000 280,000 Valores médios :	1.850,000 850,000 800,000 1.166,667	518.000,00 238.000,00 224.000,00 326.666,67
011948	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 22.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	223,000 223,000 223,000 Valores médios :	2.100,000 890,000 840,000 1.276,667	468.300,00 198.470,00 187.320,00 284.696,67
011949	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 24.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	230,000 230,000 230,000 Valores médios :	2.500,000 890,000 840,000 1.410,000	575.000,00 204.700,00 193.200,00 324.300,00
011950	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 28.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	217,000 217,000 217,000 Valores médios :	2.500,000 950,000 900,000 1.450,000	542.500,00 206.150,00 195.300,00 314.650,00
011952	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 30.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	213,000 213,000 213,000 Valores médios :	2.600,000 950,000 900,000 1.483,333	553.800,00 202.350,00 191.700,00 315.950,00
011953	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 36.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	215,000 215,000 215,000 Valores médios :	2.600,000 950,000 900,000 1.483,333	559.000,00 204.250,00 193.500,00 318.916,67
011954	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 48.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	217,000 217,000 217,000 Valores médios :	2.800,000 1.000,000 950,000 1.583,333	607.600,00 217.000,00 206.150,00 343.583,33
011955	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 60.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	223,000 223,000 223,000 Valores médios :	2.950,000 1.000,000 950,000 1.633,333	657.850,00 223.000,00 211.850,00 364.233,33
011956	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 90.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	213,000 213,000 213,000 Valores médios :	3.200,000 1.100,000 1.050,000 1.783,333	681.600,00 234.300,00 223.650,00 379.850,00
011958	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 9.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	211,000 211,000	320,000 70,000	67.520,00 14.770,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	S.M.G DE AQUINO - ME	211,000	60,000	12.660,00
		Valores médios :	150,000	31.650,00
011957	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 7.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	153,000	320,000	48.960,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	153,000	70,000	10.710,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	153,000	60,000	9.180,00
		Valores médios :	150,000	22.950,00
011959	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 12.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	217,000	340,000	73.780,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	217,000	70,000	15.190,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	217,000	60,000	13.020,00
		Valores médios :	156,667	33.996,67
011960	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 16.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164,000	340,000	55.760,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	164,000	70,000	11.480,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	164,000	60,000	9.840,00
		Valores médios :	156,667	25.693,33
011961	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	240,000	360,000	86.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	240,000	70,000	16.800,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	240,000	60,000	14.400,00
		Valores médios :	163,333	39.200,00
011962	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 22.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	173,000	360,000	62.280,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	173,000	75,000	12.975,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	173,000	70,000	12.110,00
		Valores médios :	168,333	29.121,67
011963	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 24.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	186,000	380,000	70.680,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	186,000	75,000	13.950,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	186,000	70,000	13.020,00
		Valores médios :	175,000	32.550,00
011964	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 28.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167,000	380,000	63.460,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	167,000	75,000	12.525,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	167,000	65,000	10.855,00
		Valores médios :	173,333	28.946,67
011965	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163,000	390,000	63.570,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	163,000	80,000	13.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	163,000	70,000	11.410,00
		Valores médios :	180,000	29.340,00
011966	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167,000	390,000	65.130,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	167,000	80,000	13.360,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	167,000	70,000	11.690,00
		Valores médios :	180,000	30.060,00
011967	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 48.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167,000	390,000	65.130,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	167,000	80,000	13.360,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	167,000	70,000	11.690,00
		Valores médios :	180,000	30.060,00
011968	REPOSIÇÃO DE CONTADORA 60.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	175,000	430,000	75.250,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	175,000	80,000	14.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	175,000	70,000	12.250,00
		Valores médios :	193,333	33.833,33
045651	REPOSIÇÃO DE CONTADORA DE 90.000BTUS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	165,000	450,000	74.250,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	165,000	80,000	13.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	165,000	70,000	11.550,00
	Valores médios :		200,000	33.000,00
011970	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 7.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	103,000	450,000	46.350,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	103,000	120,000	12.360,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	103,000	100,000	10.300,00
	Valores médios :		223,333	23.003,33
014499	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 9.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	144,000	450,000	64.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	144,000	120,000	17.280,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	144,000	100,000	14.400,00
	Valores médios :		223,333	32.160,00
011972	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 12.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	450,000	69.750,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	120,000	18.600,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	100,000	15.500,00
	Valores médios :		223,333	34.616,67
011973	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 16.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	460,000	55.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	120,000	14.400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	100,000	12.000,00
	Valores médios :		226,667	27.200,00
011974	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	178,000	460,000	81.880,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	178,000	120,000	21.360,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	178,000	100,000	17.800,00
	Valores médios :		226,667	40.346,67
011975	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 22.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	123,000	490,000	60.270,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	123,000	150,000	18.450,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	123,000	120,000	14.760,00
	Valores médios :		253,333	31.160,00
011976	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 24.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	490,000	73.500,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	150,000	22.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	120,000	18.000,00
	Valores médios :		253,333	38.000,00
011977	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 28.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	117,000	490,000	57.330,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	117,000	150,000	17.550,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	117,000	120,000	14.040,00
	Valores médios :		253,333	29.640,00
014500	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	113,000	510,000	57.630,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	113,000	150,000	16.950,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	113,000	120,000	13.560,00
	Valores médios :		260,000	29.380,00
011979	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	115,000	530,000	60.950,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	115,000	170,000	19.550,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	115,000	150,000	17.250,00
	Valores médios :		283,333	32.583,33
011980	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 48.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	117,000	550,000	64.350,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	117,000	170,000	19.890,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	117,000	150,000	17.550,00
	Valores médios :		290,000	33.930,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
012763	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 60.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		123,000	800,000	98.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		123,000	170,000	20.910,00
S.M.G DE AQUINO - ME		123,000	150,000	18.450,00
	Valores médios :		373,333	45.920,00
011982	REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 90.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		117,000	800,000	93.600,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		117,000	170,000	19.890,00
S.M.G DE AQUINO - ME		117,000	150,000	17.550,00
	Valores médios :		373,333	43.680,00
011983	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 7.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		103,000	180,000	18.540,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		103,000	75,000	7.725,00
S.M.G DE AQUINO - ME		103,000	65,000	6.695,00
	Valores médios :		106,667	10.986,67
011984	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 9.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		145,000	180,000	26.100,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		145,000	75,000	10.875,00
S.M.G DE AQUINO - ME		145,000	65,000	9.425,00
	Valores médios :		106,667	15.466,67
011985	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 12.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		162,000	190,000	30.780,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		162,000	75,000	12.150,00
S.M.G DE AQUINO - ME		162,000	65,000	10.530,00
	Valores médios :		110,000	17.820,00
011986	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 16.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		109,000	200,000	21.800,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		109,000	75,000	8.175,00
S.M.G DE AQUINO - ME		109,000	65,000	7.085,00
	Valores médios :		113,333	12.353,33
011987	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 18.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		182,000	210,000	38.220,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		182,000	75,000	13.650,00
S.M.G DE AQUINO - ME		182,000	65,000	11.830,00
	Valores médios :		116,667	21.233,33
011988	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 22.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		118,000	210,000	24.780,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		118,000	95,000	11.210,00
S.M.G DE AQUINO - ME		118,000	85,000	10.030,00
	Valores médios :		130,000	15.340,00
011989	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 24.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		133,000	230,000	30.590,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		133,000	95,000	12.635,00
S.M.G DE AQUINO - ME		133,000	85,000	11.305,00
	Valores médios :		136,667	18.176,67
011990	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 28.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		117,000	240,000	28.080,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		117,000	95,000	11.115,00
S.M.G DE AQUINO - ME		117,000	85,000	9.945,00
	Valores médios :		140,000	16.380,00
011991	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 30.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		113,000	250,000	28.250,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		113,000	95,000	10.735,00
S.M.G DE AQUINO - ME		113,000	85,000	9.605,00
	Valores médios :		143,333	16.196,67
017475	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 36.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		115,000	260,000	29.900,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		115,000	95,000	10.925,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
S.M.G DE AQUINO - ME		115,000	85,000	9.775,00
		Valores médios :	146,667	16.866,67
011993	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 48.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		117,000	280,000	32.760,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		117,000	95,000	11.115,00
S.M.G DE AQUINO - ME		117,000	85,000	9.945,00
		Valores médios :	153,333	17.940,00
011994	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 60.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		205,000	320,000	65.600,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		205,000	95,000	19.475,00
S.M.G DE AQUINO - ME		205,000	85,000	17.425,00
		Valores médios :	166,667	34.166,67
011995	REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 90.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		117,000	320,000	37.440,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		117,000	95,000	11.115,00
S.M.G DE AQUINO - ME		117,000	85,000	9.945,00
		Valores médios :	166,667	19.500,00
011996	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		83,000	50,000	4.150,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		83,000	30,000	2.490,00
S.M.G DE AQUINO - ME		83,000	20,000	1.660,00
		Valores médios :	33,333	2.766,67
011997	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 9.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		151,000	50,000	7.550,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		151,000	30,000	4.530,00
S.M.G DE AQUINO - ME		151,000	20,000	3.020,00
		Valores médios :	33,333	5.033,33
012000	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 12.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		150,000	50,000	7.500,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		150,000	30,000	4.500,00
S.M.G DE AQUINO - ME		150,000	20,000	3.000,00
		Valores médios :	33,333	5.000,00
012001	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 16.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		89,000	60,000	5.340,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		89,000	30,000	2.670,00
S.M.G DE AQUINO - ME		89,000	20,000	1.780,00
		Valores médios :	36,667	3.263,33
012002	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 18.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		159,000	60,000	9.540,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		159,000	30,000	4.770,00
S.M.G DE AQUINO - ME		159,000	20,000	3.180,00
		Valores médios :	36,667	5.830,00
012003	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 22.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		98,000	70,000	6.860,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		98,000	40,000	3.920,00
S.M.G DE AQUINO - ME		98,000	30,000	2.940,00
		Valores médios :	46,667	4.573,33
012004	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 24.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		110,000	70,000	7.700,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		110,000	40,000	4.400,00
S.M.G DE AQUINO - ME		110,000	30,000	3.300,00
		Valores médios :	46,667	5.133,33
045653	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 28.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		97,000	70,000	6.790,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		97,000	40,000	3.880,00
S.M.G DE AQUINO - ME		97,000	30,000	2.910,00
		Valores médios :	46,667	4.526,67
012006	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 30.000 BTUS			



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93,000	80,000	7.440,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	93,000	40,000	3.720,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	93,000	30,000	2.790,00
	Valores médios :		50,000	4.650,00
012007	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	95,000	80,000	7.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	95,000	45,000	4.275,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	95,000	35,000	3.325,00
	Valores médios :		53,333	5.066,67
045655	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TERMICO 48.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	90,000	8.730,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	45,000	4.365,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	35,000	3.395,00
	Valores médios :		56,667	5.496,67
012764	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 60.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	107,000	120,000	12.840,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	107,000	45,000	4.815,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	107,000	35,000	3.745,00
	Valores médios :		66,667	7.133,33
012010	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 90.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	120,000	11.640,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	45,000	4.365,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	35,000	3.395,00
	Valores médios :		66,667	6.466,67
012011	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 7.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64,000	600,000	38.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	64,000	180,000	11.520,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	64,000	160,000	10.240,00
	Valores médios :		313,333	20.053,33
014502	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 9.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	108,000	600,000	64.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	108,000	180,000	19.440,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	108,000	160,000	17.280,00
	Valores médios :		313,333	33.840,00
012766	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 12.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	116,000	600,000	69.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	116,000	180,000	20.880,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	116,000	160,000	18.560,00
	Valores médios :		313,333	36.346,67
014	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 16.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69,000	600,000	41.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	69,000	180,000	12.420,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	69,000	160,000	11.040,00
	Valores médios :		313,333	21.620,00
012015	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	141,000	700,000	98.700,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	141,000	180,000	25.380,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	141,000	160,000	22.560,00
	Valores médios :		346,667	48.880,00
012016	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 22.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86,000	760,000	65.360,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	86,000	180,000	15.480,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	86,000	160,000	13.760,00
	Valores médios :		366,667	31.533,33
012017	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 24.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	760,000	68.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	180,000	16.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	160,000	14.400,00
	Valores médios :		366,667	33.000,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
012018	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 28.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	760,000	58.520,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	180,000	13.860,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	160,000	12.320,00
		Valores médios :	366,667	28.233,33
012019	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	73,000	840,000	61.320,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	73,000	180,000	13.140,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	73,000	160,000	11.680,00
		Valores médios :	393,333	28.713,33
012020	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	75,000	870,000	65.250,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	75,000	240,000	18.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	75,000	220,000	16.500,00
		Valores médios :	443,333	33.250,00
045656	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 48.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	870,000	66.990,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	240,000	18.480,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	220,000	16.940,00
		Valores médios :	443,333	34.136,67
012022	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 60.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87,000	890,000	77.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	87,000	240,000	20.880,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	87,000	220,000	19.140,00
		Valores médios :	450,000	39.150,00
012023	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR 90.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	890,000	68.530,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	240,000	18.480,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	220,000	16.940,00
		Valores médios :	450,000	34.650,00
045817	SENSOR DE DESGELO PARA SPLIT			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4,000	180,000	720,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	4,000	75,000	300,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	4,000	50,000	200,00
		Valores médios :	101,667	406,67
045826	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 12.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	320,000	1.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	130,000	780,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	110,000	660,00
		Valores médios :	186,667	1.120,00
045828	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 18.000 Á 24.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	320,000	1.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	150,000	900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	130,000	780,00
		Valores médios :	200,000	1.200,00
045830	REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DA SPLIT DE 30.00 Á 60.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	560,000	3.360,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	150,000	900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	130,000	780,00
		Valores médios :	280,000	1.680,00
045831	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT DE 7.000 Á 9.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7,000	320,000	2.240,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	7,000	150,000	1.050,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	7,000	130,000	910,00
		Valores médios :	200,000	1.400,00
045832	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 10.000 Á 12.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7,000	380,000	2.660,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	7,000	170,000	1.190,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
S.M.G DE AQUINO - ME		7,000	150,000	1.050,00
		Valores médios :	233,333	1.633,33
045838	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 18.000 Á 22.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		7,000	420,000	2.940,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		7,000	190,000	1.330,00
S.M.G DE AQUINO - ME		7,000	160,000	1.120,00
		Valores médios :	256,667	1.796,67
045839	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA SPLIT 24.000 Á 60.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		7,000	1.200,000	8.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		7,000	260,000	1.820,00
S.M.G DE AQUINO - ME		7,000	230,000	1.610,00
		Valores médios :	563,333	3.943,33
045850	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 Á 18.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		7,000	480,000	3.360,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		7,000	220,000	1.540,00
S.M.G DE AQUINO - ME		7,000	200,000	1.400,00
		Valores médios :	300,000	2.100,00
045846	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 24.000 Á 30.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	520,000	3.120,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	270,000	1.620,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	250,000	1.500,00
		Valores médios :	346,667	2.080,00
045856	REPOSIÇÃO DA FRENTE PLASTICA DA EVAPORADORA DA SPLIT 60.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	580,000	3.480,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	320,000	1.920,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	290,000	1.740,00
		Valores médios :	396,667	2.380,00
045857	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS PARA SPLIT 7.000 Á 22.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	480,000	2.880,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	150,000	900,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	130,000	780,00
		Valores médios :	253,333	1.520,00
045858	REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS P/ SPLIT 24.000 Á 30.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	540,000	3.240,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	160,000	960,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	140,000	840,00
		Valores médios :	280,000	1.680,00
045859	REPOSIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA SPLIT			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8,000	380,000	3.040,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		8,000	20,000	160,00
S.M.G DE AQUINO - ME		8,000	15,000	120,00
		Valores médios :	138,333	1.106,67
045866	REPOSIÇÃO DO RECEPTOR DE SINAL DO CONTROLE REMOTO			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		5,000	260,000	1.300,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		5,000	130,000	650,00
S.M.G DE AQUINO - ME		5,000	115,000	575,00
		Valores médios :	168,333	841,67
045871	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.000 Á 9.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	460,000	2.760,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	160,000	960,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	140,000	840,00
		Valores médios :	253,333	1.520,00
045876	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	520,000	3.120,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	180,000	1.080,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	160,000	960,00
		Valores médios :	286,667	1.720,00
045880	REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	1.200,000	7.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	240,000	1.440,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	220,000	1.320,00
	Valores médios :		553,333	3.320,00
045882	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 7.500 Á 12.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	190,000	1.140,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	50,000	300,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	40,000	240,00
	Valores médios :		93,333	560,00
045889	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 18.000 Á 24.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	280,000	1.680,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	80,000	480,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	65,000	390,00
	Valores médios :		141,667	850,00
045890	REPOSIÇÃO DA HELICE DA CONDENSADORA DA SPLIT 30.000 Á 60.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	320,000	1.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	105,000	630,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	95,000	570,00
	Valores médios :		173,333	1.040,00
045931	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 7.500btus			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4,000	840,000	3.360,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	4,000	550,000	2.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	4,000	500,000	2.000,00
	Valores médios :		630,000	2.520,00
045932	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO P/ SPLIT 9.000btus			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	980,000	5.880,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	550,000	3.300,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	500,000	3.000,00
	Valores médios :		676,667	4.060,00
045933	REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 12.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	1.200,000	7.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	550,000	3.300,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	500,000	3.000,00
	Valores médios :		750,000	4.500,00
045935	REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	1.600,000	9.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	820,000	4.920,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	780,000	4.680,00
	Valores médios :		1.066,667	6.400,00
936	reposição do compressor scrool/rotativo para split 30.000btus			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	3.200,000	19.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	950,000	5.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	900,000	5.400,00
	Valores médios :		1.683,333	10.100,00
045937	reposição do compressor scrool/rotativo para split 60.000btus			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	3.800,000	22.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	1.000,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	900,000	5.400,00
	Valores médios :		1.900,000	11.400,00
045941	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 7.500 Á 9.000BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7,000	320,000	2.240,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	7,000	70,000	490,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	7,000	50,000	350,00
	Valores médios :		146,667	1.026,67
045942	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 12.000 Á 18.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7,000	410,000	2.870,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	7,000	70,000	490,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	7,000	50,000	350,00
	Valores médios :		176,667	1.236,67



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
045940	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	450,000	2.700,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	70,000	420,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	50,000	300,00	
	Valores médios :	190,000	1.140,00	
045943	REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA SPLIT 30.000 Á 60.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	580,000	3.480,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	80,000	480,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	65,000	390,00	
	Valores médios :	241,667	1.450,00	
045945	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 9.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9,000	140,000	1.260,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	9,000	75,000	675,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	9,000	50,000	450,00	
	Valores médios :	88,333	795,00	
045946	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 12.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	15,000	140,000	2.100,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	15,000	75,000	1.125,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	15,000	50,000	750,00	
	Valores médios :	88,333	1.325,00	
48	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 9.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9,000	160,000	1.440,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	9,000	75,000	675,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	9,000	50,000	450,00	
	Valores médios :	95,000	855,00	
045950	REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 12.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	15,000	180,000	2.700,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	15,000	75,000	1.125,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	15,000	50,000	750,00	
	Valores médios :	101,667	1.525,00	
045951	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 30MF-370V			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9,000	120,000	1.080,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	9,000	25,000	225,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	9,000	20,000	180,00	
	Valores médios :	55,000	495,00	
045952	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 35MF-370V			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9,000	130,000	1.170,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	9,000	25,000	225,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	9,000	20,000	180,00	
	Valores médios :	58,333	525,00	
045953	REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR 40MF-370V			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9,000	150,000	1.350,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	9,000	25,000	225,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	9,000	20,000	180,00	
	Valores médios :	65,000	585,00	
045954	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 7.500 Á 9.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	650,000	3.900,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	450,000	2.700,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	400,000	2.400,00	
	Valores médios :	500,000	3.000,00	
045955	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 12.000 Á 18.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	800,000	4.800,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	650,000	3.900,00	
S.M.G DE AQUINO - ME	6,000	600,000	3.600,00	
	Valores médios :	683,333	4.100,00	
045956	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 30.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6,000	2.300,000	13.800,00	
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	6,000	1.500,000	9.000,00	

Depto Compras


SEMAD/PMM

Pág 22390

rpt12

Depto Compras
 SEMAD/PMM
 Pág 22399

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	1.300,000	7.800,00
		Valores médios :	1.700,000	10.200,00
045957	REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR P/SPLIT 60.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	4.000,000	24.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	2.500,000	15.000,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	2.300,000	13.800,00
		Valores médios :	2.933,333	17.600,00
045958	REPOSIÇÃO DA CONDENSADOR P/ SPLIT 7.500BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4,000	800,000	3.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		4,000	650,000	2.600,00
S.M.G DE AQUINO - ME		4,000	600,000	2.400,00
		Valores médios :	683,333	2.733,33
045959	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 9.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	900,000	5.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	700,000	4.200,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	650,000	3.900,00
		Valores médios :	750,000	4.500,00
045960	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 12.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	950,000	5.700,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	850,000	5.100,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	800,000	4.800,00
		Valores médios :	866,667	5.200,00
045961	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 18.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	2.200,000	13.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	1.200,000	7.200,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	1.100,000	6.600,00
		Valores médios :	1.500,000	9.000,00
045962	REPOSIÇÃO DO CONDESADOR P/ SPLIT 24.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	2.600,000	15.600,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	1.700,000	10.200,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	1.550,000	9.300,00
		Valores médios :	1.950,000	11.700,00
045963	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/SPLIT 30.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4,000	2.800,000	11.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		4,000	1.700,000	6.800,00
S.M.G DE AQUINO - ME		4,000	1.550,000	6.200,00
		Valores médios :	2.016,667	8.066,67
045964	REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR P/ SPLIT 60.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		6,000	4.500,000	27.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		6,000	3.500,000	21.000,00
S.M.G DE AQUINO - ME		6,000	3.300,000	19.800,00
		Valores médios :	3.766,667	22.600,00
012026	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL DE 12.000 A 15.00 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		155,000	50,000	7.750,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		155,000	35,000	5.425,00
S.M.G DE AQUINO - ME		155,000	25,000	3.875,00
		Valores médios :	36,667	5.683,33
012027	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		162,000	50,000	8.100,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		162,000	35,000	5.670,00
S.M.G DE AQUINO - ME		162,000	25,000	4.050,00
		Valores médios :	36,667	5.940,00
012028	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 30.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		162,000	70,000	11.340,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		162,000	35,000	5.670,00
S.M.G DE AQUINO - ME		162,000	25,000	4.050,00
		Valores médios :	43,333	7.020,00
012029	REPOSIÇÃO DE BOTÕES LG 7.500 BTUS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	80,000	12.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	25,000	3.875,00
	Valores médios :		46,667	7.233,33
012030	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	80,000	12.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	25,000	3.875,00
	Valores médios :		46,667	7.233,33
012767	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	120,000	18.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	25,000	3.875,00
	Valores médios :		60,000	9.300,00
012032	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	120,000	18.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	25,000	3.875,00
	Valores médios :		60,000	9.300,00
012033	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162,000	140,000	22.680,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	162,000	35,000	5.670,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	162,000	30,000	4.860,00
	Valores médios :		68,333	11.070,00
013245	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	120,000	18.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	30,000	4.650,00
	Valores médios :		61,667	9.558,33
017478	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	130,000	20.150,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	30,000	4.650,00
	Valores médios :		65,000	10.075,00
012036	REPOSIÇÃO DE BOTÕES ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162,000	150,000	24.300,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	162,000	35,000	5.670,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	162,000	30,000	4.860,00
	Valores médios :		71,667	11.610,00
0037	REPOSIÇÃO DE BOTÕES GREEN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162,000	160,000	25.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	162,000	35,000	5.670,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	162,000	30,000	4.860,00
	Valores médios :		75,000	12.150,00
012042	REPOSIÇÃO DE BOTÕES MASTER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	140,000	21.700,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	30,000	4.650,00
	Valores médios :		68,333	10.591,67
012043	REPOSIÇÃO DE BOTÕES NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	120,000	18.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	30,000	4.650,00
	Valores médios :		61,667	9.558,33
012044	REPOSIÇÃO DE BOTÕES PROSDÓCIMO 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	155,000	140,000	21.700,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	155,000	35,000	5.425,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	155,000	30,000	4.650,00
	Valores médios :		68,333	10.591,67

Depto Compras
 SEMAD/PMM.
 Pag 22580

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
012045	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SILENTIA 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	155,000 155,000 155,000	120,000 35,000 30,000	18.600,00 5.425,00 4.650,00
		Valores médios :	61,667	9.558,33
012046	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	155,000 155,000 155,000	120,000 35,000 30,000	18.600,00 5.425,00 4.650,00
		Valores médios :	61,667	9.558,33
013246	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	155,000 155,000 155,000	120,000 35,000 30,000	18.600,00 5.425,00 4.650,00
		Valores médios :	61,667	9.558,33
013247	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	165,000 165,000 165,000	130,000 35,000 30,000	21.450,00 5.775,00 4.950,00
		Valores médios :	65,000	10.725,00
48	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 18.000 A 21.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	172,000 172,000 172,000	140,000 35,000 30,000	24.080,00 6.020,00 5.160,00
		Valores médios :	68,333	11.753,33
013249	REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	162,000 162,000 162,000	160,000 35,000 30,000	25.920,00 5.670,00 4.860,00
		Valores médios :	75,000	12.150,00
045976	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR LG 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	75,000 75,000 75,000	120,000 25,000 20,000	9.000,00 1.875,00 1.500,00
		Valores médios :	55,000	4.125,00
013250	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	85,000 85,000 85,000	120,000 25,000 20,000	10.200,00 2.125,00 1.700,00
		Valores médios :	55,000	4.675,00
012769	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	85,000 85,000 85,000	130,000 25,000 20,000	11.050,00 2.125,00 1.700,00
		Valores médios :	58,333	4.958,33
012771	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	75,000 75,000 75,000	140,000 30,000 25,000	10.500,00 2.250,00 1.875,00
		Valores médios :	65,000	4.875,00
013251	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	82,000 82,000 82,000	160,000 30,000 25,000	13.120,00 2.460,00 2.050,00
		Valores médios :	71,667	5.876,67
013252	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 30.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	82,000 82,000	165,000 45,000	13.530,00 3.690,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	35,000	2.870,00
		Valores médios :	81,667	6.696,67
013253	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 7.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	120,000	9.840,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	25,000	2.050,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	20,000	1.640,00
		Valores médios :	55,000	4.510,00
012058	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 10.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	130,000	10.660,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	25,000	2.050,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	20,000	1.640,00
		Valores médios :	58,333	4.783,33
013254	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	140,000	11.480,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	25,000	2.050,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	20,000	1.640,00
		Valores médios :	61,667	5.056,67
012772	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	160,000	13.120,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	35,000	2.870,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	30,000	2.460,00
		Valores médios :	75,000	6.150,00
017480	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 8.300 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		75,000	120,000	9.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		75,000	25,000	1.875,00
S.M.G DE AQUINO - ME		75,000	20,000	1.500,00
		Valores médios :	55,000	4.125,00
013255	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		75,000	120,000	9.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		75,000	25,000	1.875,00
S.M.G DE AQUINO - ME		75,000	20,000	1.500,00
		Valores médios :	55,000	4.125,00
013256	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		75,000	140,000	10.500,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		75,000	25,000	1.875,00
S.M.G DE AQUINO - ME		75,000	20,000	1.500,00
		Valores médios :	61,667	4.625,00
013257	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	160,000	13.120,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	30,000	2.460,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	25,000	2.050,00
		Valores médios :	71,667	5.876,67
013258	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		82,000	160,000	13.120,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		82,000	30,000	2.460,00
S.M.G DE AQUINO - ME		82,000	25,000	2.050,00
		Valores médios :	71,667	5.876,67
045977	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO DE JANELA 7.500BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		191,000	120,000	22.920,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		191,000	60,000	11.460,00
S.M.G DE AQUINO - ME		191,000	45,000	8.595,00
		Valores médios :	75,000	14.325,00
045978	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA 10.000BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		249,000	120,000	29.880,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		249,000	60,000	14.940,00
S.M.G DE AQUINO - ME		249,000	45,000	11.205,00
		Valores médios :	75,000	18.675,00
011930	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 7.000 BTUS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	120,000	18.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	25,000	3.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	20,000	3.000,00
	Valores médios :		55,000	8.250,00
017476	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	90,000	13.500,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	25,000	3.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	20,000	3.000,00
	Valores médios :		45,000	6.750,00
012025	REPOSIÇÃO DE BOTÕES CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	120,000	18.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	35,000	5.250,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	25,000	3.750,00
	Valores médios :		60,000	9.000,00
012066	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR MASTER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	120,000	8.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		55,000	3.850,00
017506	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	130,000	9.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		58,333	4.083,33
017481	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR PROSDÓCIMO 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	130,000	9.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		58,333	4.083,33
017482	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SILENTIA 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	120,000	8.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		55,000	3.850,00
012773	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	120,000	8.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		55,000	3.850,00
259	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	130,000	9.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	20,000	1.400,00
	Valores médios :		58,333	4.083,33
013260	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	80,000	140,000	11.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	80,000	25,000	2.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	80,000	20,000	1.600,00
	Valores médios :		61,667	4.933,33
013261	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87,000	160,000	13.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	87,000	30,000	2.610,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	87,000	25,000	2.175,00
	Valores médios :		71,667	6.235,00
013262	REPOSIÇÃO DE CAPACITOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	160,000	12.320,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	35,000	2.695,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	25,000	1.925,00
	Valores médios :		73,333	5.646,67




Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
012774	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 7.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		110,000	180,000	19.800,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		110,000	35,000	3.850,00
S.M.G DE AQUINO - ME		110,000	25,000	2.750,00
		Valores médios :	80,000	8.800,00
012076	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 8.300 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		100,000	180,000	18.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		100,000	35,000	3.500,00
S.M.G DE AQUINO - ME		100,000	25,000	2.500,00
		Valores médios :	80,000	8.000,00
012077	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 9.000 A 10.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		110,000	180,000	19.800,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		110,000	35,000	3.850,00
S.M.G DE AQUINO - ME		110,000	25,000	2.750,00
		Valores médios :	80,000	8.800,00
012078	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 12.000 A 15.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		100,000	180,000	18.000,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		100,000	35,000	3.500,00
S.M.G DE AQUINO - ME		100,000	25,000	2.500,00
		Valores médios :	80,000	8.000,00
012079	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 18.000 A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		117,000	200,000	23.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		117,000	35,000	4.095,00
S.M.G DE AQUINO - ME		117,000	25,000	2.925,00
		Valores médios :	86,667	10.140,00
012080	REPOSIÇÃO DE CHAVE SELETORA 30.000 A 36.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		107,000	200,000	21.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		107,000	35,000	3.745,00
S.M.G DE AQUINO - ME		107,000	25,000	2.675,00
		Valores médios :	86,667	9.273,33
012081	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTÁTICA 7.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		90,000	180,000	16.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		90,000	35,000	3.150,00
S.M.G DE AQUINO - ME		90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	80,000	7.200,00
012082	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 8.300 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		80,000	180,000	14.400,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		80,000	35,000	2.800,00
S.M.G DE AQUINO - ME		80,000	25,000	2.000,00
		Valores médios :	80,000	6.400,00
012083	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 9.000A 10.500 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		90,000	180,000	16.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		90,000	35,000	3.150,00
S.M.G DE AQUINO - ME		90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	80,000	7.200,00
012084	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 12.000 A 15.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		90,000	180,000	16.200,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		90,000	35,000	3.150,00
S.M.G DE AQUINO - ME		90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	80,000	7.200,00
012085	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 18.000A 21.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		97,000	220,000	21.340,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		97,000	35,000	3.395,00
S.M.G DE AQUINO - ME		97,000	25,000	2.425,00
		Valores médios :	93,333	9.053,33
012086	REPOSIÇÃO DE CHAVE TERMOSTATICA 30.000 A 36.000 BTUS			
HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		87,000	220,000	19.140,00
CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI		87,000	35,000	3.045,00

Depto Compras

SEMAD/PMM

Pág 229/270


mt12



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	S.M.G DE AQUINO - ME	87,000	25,000	2.175,00
	Valores médios :		93,333	8.120,00
012087	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	80,000	120,000	9.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	80,000	20,000	1.600,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	80,000	15,000	1.200,00
	Valores médios :		51,667	4.133,33
012088	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 8.300 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	120,000	8.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	20,000	1.400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	15,000	1.050,00
	Valores médios :		51,667	3.616,67
012089	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	80,000	120,000	9.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	80,000	20,000	1.600,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	80,000	15,000	1.200,00
	Valores médios :		51,667	4.133,33
012090	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	80,000	120,000	9.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	80,000	20,000	1.600,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	80,000	15,000	1.200,00
	Valores médios :		51,667	4.133,33
012091	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87,000	120,000	10.440,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	87,000	20,000	1.740,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	87,000	15,000	1.305,00
	Valores médios :		51,667	4.495,00
012092	REPOSIÇÃO DE CHICOTE 30.00 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	130,000	10.010,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	20,000	1.540,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	15,000	1.155,00
	Valores médios :		55,000	4.235,00
012778	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	220,000	33.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	50,000	7.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :		103,333	15.500,00
045974	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 8.300 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	220,000	33.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	50,000	7.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :		103,333	15.500,00
012779	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	150,000	230,000	34.500,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	150,000	50,000	7.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :		106,667	16.000,00
012780	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160,000	240,000	38.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	160,000	50,000	8.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	160,000	40,000	6.400,00
	Valores médios :		110,000	17.600,00
012781	REPOSIÇÃO DE EIXO DE VETILADOR 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	157,000	260,000	40.820,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	157,000	50,000	7.850,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	157,000	40,000	6.280,00
	Valores médios :		116,667	18.316,67
045975	REPOSIÇÃO DE EIXO DO VENTILADOR 30.000 A 36.000 BTUS			



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	157,000	290,000	45.530,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	157,000	50,000	7.850,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	157,000	40,000	6.280,00
	Valores médios :		126,667	19.886,67
017484	REPOSIÇÃO DE HELICE LG 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	80,000	190,000	15.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	80,000	50,000	4.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	80,000	40,000	3.200,00
	Valores médios :		93,333	7.466,67
012100	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA CONSUL 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	180,000	18.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		75,000	7.500,00
012782	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	220,000	22.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		88,333	8.833,33
012786	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	220,000	22.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		88,333	8.833,33
012103	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	107,000	225,000	24.075,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	107,000	25,000	2.675,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	107,000	20,000	2.140,00
	Valores médios :		90,000	9.630,00
012104	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA CONSUL 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	107,000	260,000	27.820,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	107,000	25,000	2.675,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	107,000	20,000	2.140,00
	Valores médios :		101,667	10.878,33
012105	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		68,333	6.833,33
012106	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		68,333	6.833,33
012107	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	115,000	165,000	18.975,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	115,000	25,000	2.875,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	115,000	20,000	2.300,00
	Valores médios :		70,000	8.050,00
012108	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122,000	180,000	21.960,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	122,000	25,000	3.050,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	122,000	20,000	2.440,00
	Valores médios :		75,000	9.150,00
012109	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELGIN 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
	Valores médios :		68,333	6.833,33



Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
012110	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	180,000 25,000 20,000	18.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	75,000	7.500,00
012111	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	107,000 107,000 107,000	190,000 25,000 20,000	20.330,00 2.675,00 2.140,00
		Valores médios :	78,333	8.381,67
012112	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	107,000 107,000 107,000	220,000 25,000 20,000	23.540,00 2.675,00 2.140,00
		Valores médios :	88,333	9.451,67
012114	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA MASTER 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	105,000 105,000 105,000	180,000 25,000 20,000	18.900,00 2.625,00 2.100,00
		Valores médios :	75,000	7.875,00
012115	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA NATIONAL 10.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	160,000 25,000 20,000	16.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	68,333	6.833,33
012116	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA PROSDÓCIMO 10.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	160,000 25,000 20,000	16.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	68,333	6.833,33
012117	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SILENTIA 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	160,000 25,000 20,000	16.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	68,333	6.833,33
012118	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SPRINGER 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	160,000 25,000 20,000	16.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	68,333	6.833,33
012119	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	100,000 100,000 100,000	180,000 25,000 20,000	18.000,00 2.500,00 2.000,00
		Valores médios :	75,000	7.500,00
017483	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	110,000 110,000 110,000	180,000 25,000 20,000	19.800,00 2.750,00 2.200,00
		Valores médios :	75,000	8.250,00
012121	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	117,000 117,000 117,000	220,000 25,000 20,000	25.740,00 2.925,00 2.340,00
		Valores médios :	88,333	10.335,00
012122	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	107,000 107,000	240,000 25,000	25.680,00 2.675,00

Depto Compras
SEMAD/PMM
Pág 232/50

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	S.M.G DE AQUINO - ME	107,000	20,000	2.140,00
		Valores médios :	95,000	10.165,00
017487	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	130,000	180,000	23.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	130,000	50,000	6.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	130,000	40,000	5.200,00
		Valores médios :	90,000	11.700,00
012099	REPOSIÇÃO DE FILTRO P/ FRENTE PLÁSTICA LG 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	20,000	2.000,00
		Valores médios :	68,333	6.833,33
012788	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	130,000	190,000	24.700,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	130,000	50,000	6.500,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	130,000	40,000	5.200,00
		Valores médios :	93,333	12.133,33
012789	REPOSIÇÃO DE HÉLICE CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	210,000	25.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
		Valores médios :	100,000	12.000,00
017485	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 18.000 a 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127,000	240,000	30.480,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	127,000	50,000	6.350,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	127,000	40,000	5.080,00
		Valores médios :	110,000	13.970,00
017486	REPOSIÇÃO DE HELICE CONSUL 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127,000	260,000	33.020,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	127,000	50,000	6.350,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	127,000	40,000	5.080,00
		Valores médios :	116,667	14.816,67
012129	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	160,000	19.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
		Valores médios :	83,333	10.000,00
012790	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	170,000	20.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
		Valores médios :	86,667	10.400,00
012131	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122,000	190,000	23.180,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	122,000	50,000	6.100,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	122,000	40,000	4.880,00
		Valores médios :	93,333	11.386,67
012132	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	137,000	220,000	30.140,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	137,000	50,000	6.850,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	137,000	40,000	5.480,00
		Valores médios :	103,333	14.156,67
017488	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 9.000 A 10.500 BYUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	190,000	22.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
		Valores médios :	93,333	11.200,00
017489	REPOSIÇÃO DE HELICE ELGIN 12.000 A 15.000 BYUS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	230,000	27.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		106,667	12.800,00
012135	REPOSIÇÃO DE HÉLICE ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127,000	240,000	30.480,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	127,000	50,000	6.350,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	127,000	40,000	5.080,00
	Valores médios :		110,000	13.970,00
012136	REPOSIÇÃO DE HÉLICE GRENN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127,000	260,000	33.020,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	127,000	50,000	6.350,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	127,000	40,000	5.080,00
	Valores médios :		116,667	14.816,67
012137	REPOSIÇÃO DE HÉLICE MASTER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	210,000	25.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		100,000	12.000,00
012138	REPOSIÇÃO DE HÉLICE NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	210,000	25.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		100,000	12.000,00
012139	REPOSIÇÃO DE HÉLICE PROSDÓCIMO 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	240,000	28.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		110,000	13.200,00
012140	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SILENTIA 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	260,000	31.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		116,667	14.000,00
012141	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	120,000	250,000	30.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	120,000	40,000	4.800,00
	Valores médios :		113,333	13.600,00
012142	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	122,000	260,000	31.720,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	122,000	50,000	6.100,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	122,000	40,000	4.880,00
	Valores médios :		116,667	14.233,33
012143	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	140,000	280,000	39.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	140,000	80,000	11.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	140,000	65,000	9.100,00
	Valores médios :		141,667	19.833,33
012144	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	137,000	290,000	39.730,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	137,000	80,000	10.960,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	137,000	65,000	8.905,00
	Valores médios :		145,000	19.865,00
012145	REPOSIÇÃO DE HÉLICE SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127,000	320,000	40.640,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	127,000	80,000	10.160,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	127,000	65,000	8.255,00
	Valores médios :		155,000	19.685,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
012146	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	80,000 80,000 80,000 Valores médios :	180,000 15,000 10,000 68,333	14.400,00 1.200,00 800,00 5.466,67
012147	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 9.000 A 10.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	84,000 84,000 84,000 Valores médios :	190,000 15,000 10,000 71,667	15.960,00 1.260,00 840,00 6.020,00
017491	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 12.000 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	90,000 90,000 90,000 Valores médios :	220,000 15,000 10,000 81,667	19.800,00 1.350,00 900,00 7.350,00
012150	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	87,000 87,000 87,000 Valores médios :	230,000 15,000 10,000 85,000	20.010,00 1.305,00 870,00 7.395,00
51	REPOSIÇÃO DE JOGO DE BUCHA 30.000 A 36.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	77,000 77,000 77,000 Valores médios :	260,000 15,000 10,000 95,000	20.020,00 1.155,00 770,00 7.315,00
012152	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	117,000 117,000 117,000 Valores médios :	160,000 35,000 25,000 73,333	18.720,00 4.095,00 2.925,00 8.580,00
012153	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 9.000 A 10.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	110,000 110,000 110,000 Valores médios :	160,000 35,000 25,000 73,333	17.600,00 3.850,00 2.750,00 8.066,67
012154	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 12.000 A 15.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	110,000 110,000 110,000 Valores médios :	180,000 35,000 25,000 80,000	19.800,00 3.850,00 2.750,00 8.800,00
012792	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 18.000 A 21.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	117,000 117,000 117,000 Valores médios :	180,000 35,000 25,000 80,000	21.060,00 4.095,00 2.925,00 9.360,00
012156	REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 30.000 A 36.000 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	107,000 107,000 107,000 Valores médios :	180,000 35,000 25,000 80,000	19.260,00 3.745,00 2.675,00 8.560,00
012157	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO LG 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI S.M.G DE AQUINO - ME	90,000 90,000 90,000 Valores médios :	160,000 30,000 25,000 71,667	14.400,00 2.700,00 2.250,00 6.450,00
012158	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 7.500 BTUS HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000 100,000	160,000 30,000	16.000,00 3.000,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	25,000	2.500,00
		Valores médios :	71,667	7.166,67
012159	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	180,000	18.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	30,000	3.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	25,000	2.500,00
		Valores médios :	78,333	7.833,33
012160	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	180,000	16.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	78,333	7.050,00
012161	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	180,000	17.460,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
		Valores médios :	78,333	7.598,33
012162	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO CONSUL 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	190,000	18.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
		Valores médios :	81,667	7.921,67
012163	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	71,667	6.450,00
012164	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	71,667	6.450,00
012165	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	71,667	6.450,00
012166	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	180,000	17.460,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
		Valores médios :	78,333	7.598,33
012167	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	71,667	6.450,00
012169	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	160,000	15.520,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
		Valores médios :	71,667	6.951,67
012168	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	170,000	15.300,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
		Valores médios :	75,000	6.750,00
012170	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO GREEN 18.000 A 21.000 BTUS			




Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	190,000	18.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
	Valores médios :		81,667	7.921,67
012171	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO MASTER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
	Valores médios :		71,667	6.450,00
012172	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
	Valores médios :		71,667	6.450,00
012173	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO PROSDÓCIMO 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
	Valores médios :		71,667	6.450,00
012174	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SILENTIA 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90,000	160,000	14.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	90,000	30,000	2.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	90,000	25,000	2.250,00
	Valores médios :		71,667	6.450,00
012175	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	30,000	3.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	25,000	2.500,00
	Valores médios :		71,667	7.166,67
012176	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	160,000	16.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	30,000	3.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	25,000	2.500,00
	Valores médios :		71,667	7.166,67
012177	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	100,000	180,000	18.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	100,000	30,000	3.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	100,000	25,000	2.500,00
	Valores médios :		78,333	7.833,33
178	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	107,000	180,000	19.260,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	107,000	30,000	3.210,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	107,000	25,000	2.675,00
	Valores médios :		78,333	8.381,67
012179	REPOSIÇÃO DE TERMOSTATO SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97,000	210,000	20.370,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	97,000	30,000	2.910,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	97,000	25,000	2.425,00
	Valores médios :		88,333	8.568,33
012180	REPOSIÇÃO DE TURBINA LG 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	60,000	210,000	12.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	60,000	120,000	7.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	60,000	105,000	6.300,00
	Valores médios :		145,000	8.700,00
012181	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	280,000	19.600,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	120,000	8.400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	105,000	7.350,00
	Valores médios :		168,333	11.783,33



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
012793	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	70,000	320,000	22.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	70,000	120,000	8.400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	70,000	105,000	7.350,00
	Valores médios :		181,667	12.716,67
012184	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64,000	290,000	18.560,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	64,000	120,000	7.680,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	64,000	105,000	6.720,00
	Valores médios :		171,667	10.986,67
012185	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	73,000	310,000	22.630,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	73,000	150,000	10.950,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	73,000	120,000	8.760,00
	Valores médios :		193,333	14.113,33
017493	REPOSIÇÃO DE TURBINA CONSUL 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	330,000	22.110,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	170,000	11.390,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	150,000	10.050,00
	Valores médios :		216,667	14.516,67
194	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
	Valores médios :		171,667	11.501,67
012188	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
	Valores médios :		171,667	11.501,67
012189	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	320,000	21.440,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
	Valores médios :		181,667	12.171,67
012190	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	320,000	21.440,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	150,000	10.050,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	130,000	8.710,00
	Valores médios :		200,000	13.400,00
017496	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
	Valores médios :		171,667	11.501,67
012192	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	295,000	19.765,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
	Valores médios :		173,333	11.613,33
012193	REPOSIÇÃO DE TURBINA ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	340,000	22.780,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	150,000	10.050,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	130,000	8.710,00
	Valores médios :		206,667	13.846,67
017497	REPOSIÇÃO DE TURBINA GREEN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	340,000	22.780,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	150,000	10.050,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	130,000	8.710,00
		Valores médios :	206,667	13.846,67
017498	REPOSIÇÃO DE TURBINA MASTER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	171,667	11.501,67
012196	REPOSIÇÃO DE TURBINA NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	171,667	11.501,67
017499	REPOSIÇÃO DE TURBINA PRODÓCIMO 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	295,000	19.765,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	173,333	11.613,33
017500	REPOSIÇÃO DE TURBINA SILENTIA 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	171,667	11.501,67
012794	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	171,667	11.501,67
012200	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	290,000	19.430,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	171,667	11.501,67
012201	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	77,000	320,000	24.640,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	77,000	120,000	9.240,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	77,000	105,000	8.085,00
		Valores médios :	181,667	13.988,33
012202	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	81,000	320,000	25.920,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	81,000	120,000	9.720,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	81,000	105,000	8.505,00
		Valores médios :	181,667	14.715,00
012203	REPOSIÇÃO DE TURBINA SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	260,000	17.420,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	120,000	8.040,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	105,000	7.035,00
		Valores médios :	161,667	10.831,67
012204	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR LG 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	320,000	18.240,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	180,000	10.260,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	57,000	160,000	9.120,00
		Valores médios :	220,000	12.540,00
012205	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	360,000	24.120,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	180,000	12.060,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	160,000	10.720,00
		Valores médios :	233,333	15.633,33
012206	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 9.000 A 10.500 BTUS			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67,000	380,000	25.460,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	67,000	180,000	12.060,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	67,000	160,000	10.720,00
	Valores médios :		240,000	16.080,00
012795	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	390,000	22.230,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	180,000	10.260,00
	Valores médios :		285,000	16.245,00
012217	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	410,000	23.370,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	240,000	13.680,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	57,000	210,000	11.970,00
	Valores médios :		286,667	16.340,00
012219	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR CONSUL 30.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	540,000	30.780,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	240,000	13.680,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	57,000	210,000	11.970,00
	Valores médios :		330,000	18.810,00
012220	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	340,000	19.380,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	180,000	10.260,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	57,000	160,000	9.120,00
	Valores médios :		226,667	12.920,00
012221	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	57,000	360,000	20.520,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	57,000	180,000	10.260,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	57,000	160,000	9.120,00
	Valores médios :		233,333	13.300,00
017503	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	380,000	20.900,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		240,000	13.200,00
012225	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELETROLUX 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	420,000	23.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	240,000	13.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	215,000	11.825,00
	Valores médios :		291,667	16.041,67
012226	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 9.000 A 10.50 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	380,000	20.900,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		240,000	13.200,00
017504	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 12.000 A 15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	420,000	23.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		253,333	13.933,33
012228	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR ELGIN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	440,000	24.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	240,000	13.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	220,000	12.100,00
	Valores médios :		300,000	16.500,00
012229	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR GREEN 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	50,000	440,000	22.000,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	50,000	180,000	9.000,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	50,000	160,000	8.000,00
	Valores médios :		260,000	13.000,00
012230	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR MASTER 7.500 BTUS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	360,000	19.800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		233,333	12.833,33
012231	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR NATIONAL 10.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	420,000	23.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		253,333	13.933,33
012232	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR PROSDÓCIMO 10.000 BUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	420,000	23.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		253,333	13.933,33
012233	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SILENTIA 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	390,000	21.450,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		243,333	13.383,33
012234	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	390,000	21.450,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		243,333	13.383,33
012235	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 9.000 A 10.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	420,000	23.100,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	180,000	9.900,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	160,000	8.800,00
	Valores médios :		253,333	13.933,33
017505	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 12.000 A15.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	65,000	450,000	29.250,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	65,000	180,000	11.700,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	65,000	160,000	10.400,00
	Valores médios :		263,333	17.116,67
012237	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 18.000 A 21.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	65,000	480,000	31.200,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	65,000	240,000	15.600,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	65,000	215,000	13.975,00
	Valores médios :		311,667	20.258,33
012238	REPOSIÇÃO DE VENTILADOR SPRINGER 30.000 A 36.000 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	55,000	680,000	37.400,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	55,000	240,000	13.200,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	55,000	215,000	11.825,00
	Valores médios :		378,333	20.808,33
011928	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE 7.500 BTUS			
	HIGISERV HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5,000	160,000	800,00
	CASA DO AR CONDICIONADO EIRELI	5,000	80,000	400,00
	S.M.G DE AQUINO - ME	5,000	60,000	300,00
	Valores médios :		100,000	500,00

