

RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO IMÓVEL UEI AURÁ

1. **Objeto:** Visita técnica pedagógica para avaliação do imóvel onde funciona UEI AURÁ, objetivando a permanência do atendimento da Educação Infantil no referido imóvel para o ano letivo de 2020.
2. **Endereço:** Conjunto Verdejante IV, Qd. 04 – Rua 04, nº 16 *errado*
3. **Distrito:** DAENT
4. **Telefone:** 98926-4318
5. **Data da Visita:** 20.11.19
6. **Nome do proprietário:** Ivanildo dos Santos Ferreira
7. **Coordenadora:** Maria Paula Maia
8. **Técnica responsável:** Renata Pâmela de Almeida Mota

9. Da Análise

O presente relatório apresenta a avaliação técnico-pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a **Unidade de Educação Infantil AURÁ, com oferta de turmas de educação infantil no ano letivo de 2019**, com crianças de 3 a 4 anos de idade, bem como, expõe sobre a infraestrutura do local para possibilidade de prorrogação de vigência do contrato de aluguel para o ano letivo de 2020. Na oportunidade, ainda foram observadas as necessidades de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e conseqüentemente melhores condições de funcionamento e atendimento da Educação infantil.

Assim, no dia 20 de novembro de 2019, realizou-se visita técnica para verificação das condições de infraestrutura do espaço, e acompanhamento das questões pedagógicas e administrativas. Na ocasião a coordenadora estava ausente da Unidade, por estar acompanhando seu genitor em procedimento médico. A visita foi mediada pela professora Lívia Maria, a qual estava responsável pela UEI nesta data, e durante a visita, verificamos baixa frequência das crianças, totalizando 43 crianças, neste dia. Neste sentido, orientamos a coordenadora da referida Unidade Educativa para acompanhar a assiduidade e frequência das crianças, dialogar com os pais e professores permanentemente quanto a importância da frequência das crianças como legitimidade de direitos.

A presente avaliação atende os seguintes pontos: as atuais condições de infraestrutura do prédio locado, dimensão pedagógica das turmas atendidas e recomendações técnicas pedagógicas.

10. Da estrutura física

O prédio é bem localizado, cujo acesso é por via pavimentada. Sua edificação é constituída em alvenaria, composta no térreo. Possui os seguintes espaços físicos:

04 salas de aula
01 espaço onde funciona a coordenação
02 banheiros
01 cozinha
01 área entre a cozinha
coordenação onde funciona o refeitório
01 sala onde guardam os alimentos
01 área externa
01 depósito de materiais de serviço e pedagógicos

11. Da dimensão pedagógica das turmas atendidas

Atualmente a UEI AURÁ atende 04 turmas de educação infantil com a faixa etária de 03 a 04 anos, totalizando 87 crianças, no dia da visita verificamos baixa frequência a saber: M22501: 14; M22502:08; J11501: 13; J11502: 08, totalizando 43 crianças, tendo em vista a mensuração das salas de aula, conforme quadro abaixo:

Turno	TURMAS – EDUCAÇÃO INFANTIL				Dados retirados da lista de matrícula das crianças da Instituição. Total 87 crianças
	M22501 3 anos	M22502 3 anos	J11501 4 anos	J11502 4 anos	
Integral	22	22	22	21	
TOTAL	04 TURMAS				

FONTE: SEMEC/NUSP/DIED/COEI/NUCC- 2019.

12. Das recomendações técnico-pedagógicas

Considerando o atendimento das crianças, verificamos baixa frequência de alunos, P.P.P está em construção, possui diários de classes, observações e ocorrências, observamos que os professores fazem a frequência diária, caderno de planejamento tendo uma boa organização administrativa e pedagógica, livro de ocorrências atualizado, plano de ação atualizado, possuem cardápio nutricional, frequência dos

funcionários atualizadas, os mobiliários de sala de aula (armários, mesas e cadeiras) não estão em bom estado de utilização, nas salas de aula possuem ambiência pedagógica (espaço de leitura, cesto de brinquedo, rotina semanal, calendário). A alimentação ofertada pela FMAE tem sido entregue dentro do prazo estabelecido pela fundação, não possui balança de pesagem de alimentos.

12.1 A coordenação da unidade:

01	Com relação a frequência, que faça reuniões com os pais, para conscientizar os mesmos da importância dos seus filhos estarem na unidade de ensino;
02	Acompanhar com assiduidade a frequência das crianças e dos funcionários;
03	Retirar pertences pessoais dos servidores armazenados na despensa do espaço educativo;
04	Revitalizar a pintura do imóvel;
05	Providenciar o fechamento adequado da fossa e caixa de gordura;
06	Organizar a geladeira e depósito de materiais;
07	Orientar os professores sobre a importância do preenchimento do diário de classe e ocorrências diárias das turmas;
08	Providenciar o reparo do fogão;
09	Trocar as fechaduras das portas das salas;
10	Providenciar a limpeza adequada da UEI, principalmente armários, portas e janelas;
11	Retirada da pedra da janela da coordenação;
12	Solicitar a troca das mesas e cadeiras das crianças em sala de referência.

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC – 2019.

12.2 Ao Proprietário:

01	Revisão da laje para sanar as infiltrações;
02	Revisão elétrica, hidráulica e esgoto;
03	Revestimento do piso das salas de aula e refeitório;
04	Revisão da circulação de ar do imóvel com abertura de janelas;
05	Reposição das lajotas da parede da cozinha e corredor;
06	Reparo nas paredes do refeitório e salas de aula para sanar as rachaduras;
07	Manutenção das fossas e colocação de suspiro.

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC – 2019

13. Análise conclusiva

Considerando a avaliação técnico-pedagógica do imóvel, é possível discorrer que o mesmo apresenta condições regulares para o funcionamento da Unidade de Educação Infantil AURÁ, havendo a **necessidade de reparos e reformas para melhor organização do espaço, conforme as recomendações acima citadas**. Esta Coei é favorável ao contrato de locação para o ano letivo de 2020 até que se encontre outro imóvel para locação, que atenda às necessidades das crianças. Considerando que orientamos a Coordenadora da UEI AURÁ a buscar um novo imóvel para locação, para funcionamento da referida Unidade Educativa ainda neste ano letivo de 2020.

Renata Pamela de A. Mota

Técnica da Educação Infantil