



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE (BRASIL NOVO - PARÁ	(X) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO () AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE () EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS								
N°. 046/2025		DATA: 26/08/2025							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
UNIDADE REQUISITANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BRASIL NOVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO			FONTE: (X) Recursos Próprios () Programas () Convênios.						
ATUREZA DE DESPESA: a) Por tratar-se de Sistema de Registro de Preços, deso dotação orçamentária nos termos do Art. 12°, do Decreto Mur observar se há recursos orçamentários alocados no momento da									


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Lâmina Curva 13 Furos 3/4 Para Patrol	UND	300			
2	Lâmina Curva 13 Furos 5/8 Para Patrol	UND	300			
3	Lâmina Curva 15 Furos 3/4 Para Patrol	UND	200			
4	Lâmina Curva 15 Furos 5/8 Para Patrol	UND	200			
5	PORCAS DE LÂMINA PATROL 8321374	UND	12700			
6	PARAFUSOS DE LÂMINA PATROL 8321373	UND	12700			
7	Canto Curvo 5 Furos 3/4 Patrol	UND	30			
8	Canto Curvo 5 Furos 5/8 Patrol	UND	30			
9	Canto Curvo 6 Furos 3/4 Patrol	UND	16			
10	Canto Curvo 6 Furos 5/8 Patrol	UND	16			
11	Sobre Canto 5 Furos 3/4 Patrol	UND	10			
12	Sobre Canto 5 Furos 5/8 Patrol	UND	10			
13	TIRA DE BRONZE PATROL	UND	160			
14	PINO ESFÉRICO	UND	200			

JUSTIFICATIVA: A necessidade que originou esta demanda está diretamente relacionada à manutenção e à preservação da operacionalidade das motoniveladoras (Patrol) utilizadas nas atividades de manutenção viária conduzidas pelo órgão público. Estes equipamentos possuem papel fundamental na conservação, recuperação e melhoria das vicinais, garantindo condições de trafegabilidade, segurança e comodidade para a população, bem como o adequado escoamento da produção local e o acesso a serviços essenciais.

Durante inspeções e análises técnicas periódicas, foi identificada a exigência de reposição de lâminas curvas com diferentes especificações de furos e espessuras, cantos curvos, parafusos e porcas utilizados na fixação e funcionamento das referidas máquinas. O desgaste natural resultante do uso intensivo dessas peças compromete a eficiência operacional das motoniveladoras, podendo gerar paralisações dos serviços, aumento de custos de manutenção corretiva e riscos à segurança de operadores e usuários das vias.

Foi identificado um desgaste significativo nas lâminas dos travessões. No lado sul do município, o desgaste é causado pelo excesso de pedras no solo. Já no lado norte, o problema ocorre devido à característica arenosa do







solo, que também contribui para a deterioração das lâminas.

Diante desse contexto, fica clara a necessidade de a Administração Municipal atuar com agilidade e eficiência na execução da conservação das máquinas pesadas, uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse de todos os munícipes.

ASSINATURA DO REQUISITANTE:

BECTON NUNES CARNEIRO
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 003/2025

APROVADO:

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal de Brasil Novo