



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA
Capitania dos Portos da Amazônia Oriental

TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
0210991054

DATA DE INSCRIÇÃO
13/05/2011

NOME DA EMBARCAÇÃO

LE BNVC 089

QTD. DE TRIPULANTES
2

QTD. DE PASSAGEIROS
20

VALIDADE
13/05/2016

Nº 1º MOTOR
6111045798

Nº 2º MOTOR

POTENCIA TOTAL (HP)
98,00

VIA
2

Nº 3º MOTOR

Nº 4º MOTOR

TIPO DE PROPULSÃO
Motor

TIPO DA EMBARCAÇÃO
Lancha - Motorflot

ATIVIDADE / SERVIÇO
Transporte de Passageiros, Serviço Público

ARGUMENTO BRUTA
3,00

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
Navegação Interior

CALADO

BOÇA
2,25

TPE
3,46

LEVE: 8,42

CARREGADO: 0,73

HIPOTECADA: NÃO

CRÉDOR HIPOTECÁRIO

OUTRAS OBSERVAÇÕES

NAVEGAÇÃO: INTERIOR (ÁREA 1). RENOVAR SEGURO DPEN
ANUALMENTE. TRIPULAÇÃO: UM MAE E UM MM.

PROPRIETÁRIO

NOME: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-61

ENDREÇO: ST WASCARIO SUL, QD-07, BL-F, ED. ALFA

NÚMERO: 5/N COMPLEMENTO: SBS

BARRIO: ASA SUL CEP: 70070-929

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CO-PROPRIETÁRIO

NOME: *****

CPF/CNPJ: *****

ENDREÇO: *****

NÚMERO: *****

COMPLEMENTO: *****

BARRIO: *****

CEP: *****

CIDADE: *****

ESTADO: *****

CARACTERÍSTICAS DO CASCO

CONSTRUTOR: BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES

ANO DE CONSTRUÇÃO: 2010

COMPRIMENTO TOTAL: 7,30

MAJ. CONSTRUÇÃO CASCO: Aluminio

NÚMERO DE SÉRIE DO CASCO/CHASSI: *****

Bahia, 15 de maio de 2011

Capitão-de-Navio (a) 1º
Capitão do Departamento de
Registro da Marinha do Brasil

Carmilo e Assinatura do Capitão dos Portos, Delegado, Agente ou
funcionário autorizado



R. n. 05

FICHA DE INSPEÇÃO – MOTOR DE POPA

FL N° 06

Cliente: CARLOS ALBERTO... Telefone: ...
 Modelo: ... Potência: 90 HP Chassi: ... Horas: ...
 Tipo de Serviço: () Manutenção/Revisão () Reparo Geral () Outros ...
 CPF: 00.988.623/0001-98 RG: ... Pedido nº: ...

Recepção/Inspeção Geral da Pintura e Acessórios:

Motor Funcionando: SIM ☐ NÃO ☐


Legenda: A=Amassado R=Riscado X=Quebrado

- () Solicitar Certificado de Garantia
- () Verificar estado de conservação do capô.
- () Verificar nível condição do óleo
- () Verificar Rabeta completa.
- () Verificar hélice
- () Verificar manche/Manete.
- () Verificar cordão de partida.

Acompanha algum acessórios:

- Capa de proteção do capô () sim () não
- Tanque de combustível () sim () não
- Manguera de combustível () sim () não
- Cordão de segurança () sim () não
- Carrinho de transporte () sim () não
- Chave de partida () sim () não
- Outro: ...

Observações: O cliente tem um motor de popa com algumas partes danificadas
Solicita que faça uma manutenção preventiva
Assinado pelo técnico,

Responsável pela inspeção: ... Data Recebimento: 26/09/15
Entrega – antes da entrega ao cliente:

- () Inspeccionar o motor e verificar se a condição atual corresponde à inspeção no momento da recepção, acima:
- () Teste do motor no tanque antes da entrega
- () Teste do motor na frente do cliente

Observações: ...
...
...

Recepção.

Declaro ter deixado o veículo acima nas condições informadas nesta folha de inspeção

Assinatura do cliente ou por ele autorizado: ... Data: ...
Entrega.

Declaro ter recebido o veículo acima nas condições informadas nesta folha de inspeção

Assinatura do cliente ou por ele autorizado: ... Data: ...

**AMAZÔNIA
NÁUTICA**



YAMAHA

Concessionária Autorizada

RELATORIO TÉCNICO

BELEM, 01/10/15

DADOS:

CLIENTE: FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE

PRODUTO: UNIDADE INFERIOR DE MOTOR DE POPA

MODELO: F90

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: ANALISE DA UNIDADE

CONCESSIONÁRIA: AMAZÔNIA NÁUTICA

Após solicitação do cliente citado acima, representada pelo sr. CARLOS ALBERTO, foi feita análise técnica na unidade inferior apresentada pelo mesmo em nosso estabelecimento, onde constatou-se que diversas peças internas da unidade inferior encontram-se inutilizáveis, tornando sua restauração inviável

Rogério Pampolha

ROGÉRIO PAMPOLHA

DEPARTAMENTO TÉCNICO

SERVICOS@AMAZONIANAUTICA.COM.BR

TEL.: (91) 9183-1606/3238-8679

Ferrari & Cia Ltda - ME - Amazônia Náutica

Av. Pedro Álvares Cabral, 1095 - Marumbá - Belém - PA - CEP: 66615-860

CNPJ: 04.542.350/0001-60 - Insc. Est.: 15.219.485-1. Fone: (91) 3238 8680/32388679/83273898

Fax: (91) 3231 4009

www.amazonianautica.com.br - [vendas@amazonianautica.com.br](mailto: vendas@amazonianautica.com.br) - [compras@amazonianautica.com.br](mailto: compras@amazonianautica.com.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA
Capitania dos Portos da Amazônia Oriental

TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

0210991038

DATA DE INSCRIÇÃO

13/02/2011

NOME DA EMBARCAÇÃO

LE BNVC 087

QTD. DE TRIPULANTES

2

QTD. DE PASSAGEIROS

20

VALIDADE

13/02/2016

Nº 1º MOTOR

61371843792

Nº 2º MOTOR

POTÊNCIA TOTAL (HP)

30,00

VIA

2

Nº 3º MOTOR

Nº 4º MOTOR

TIPO DE PROPULSÃO

Motor

TIPO DA EMBARCAÇÃO

Lancha - Motorbom

ATIVIDADE / SERVIÇO

Transporte de Passageiro, Serviço Público

ABQUELAÇÃO BRUTA

2,00

ÁREA DE NAVEGAÇÃO

* Navegação Interior

ENLADO

LEVE: 0,42

CARREGADOR: 0,71

BOCA

2,25

TPB

3,46

HIPOTECADA: NÃO

CREDOR HIPOTECÁRIO

OUTRAS OBSERVAÇÕES

NAVEGAÇÃO: INTERIOR ÁREA 1. RENOVAR SEGURO DPDM
ANUALMENTE. TRIPULAÇÃO: UM MAFE E UM MNA.

PROPRIETÁRIO

NOME: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO

CPT/CND: 00.374.457/0004-41

ENDEREÇO: ST BANCÁRIO SUL QD-02 BL-E-ED-ÁUREA

NÚMERO: 54

COMPLEMENTO: SBS

CEP: 70076-929

Bairro: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CO-PROPRIETÁRIO

NOME: *****

CPT/CNP: *****

ENDEREÇO: *****

NÚMERO: *****

COMPLEMENTO: *****

Bairro: *****

CEP: *****

CIDADE: *****

ESTADO: *****

CARACTERÍSTICAS DO CASCO

CONSTRUTOR: BASE NAVAL DE VAL-DE-CAMIS

ANO DE CONSTRUÇÃO: 2010

COMPRIMENTO TOTAL: 7,20

MAT. CONSTRUÇÃO CASCO: ALUMÍNIO

NÚMERO DE SÉRIE DO CASCO/CASQUE

Belém, 13 de maio de 2011.

Capitão dos Portos
Assinatura do Capitão dos Portos

FL. N.º 08

Capitão e Assinatura do Capitão dos Portos, Delegado, Agente ou
funcionário autorizado



Nº 574

FL N° 08
**AMAZONIA
NAUTICA****FICHA DE INSPEÇÃO MOTOR DE POPA**


Cliente: _____ Telefone: _____

Modelo: _____ Potencia: _____ Chassi: _____ Horas: _____

Tipo de Serviço: () Manutenção/Revisão () Reparo Geral () Outros _____

CPF: _____ RG: _____ Pedido nº: _____

Recepção/Inspeção Geral da Pintura e Acessórios:

Motor Funcionando: SIM ☐ NÃO ☐

Legenda: A=Amassado R=Riscado X=Quebrado

- () Solicitar Certificado de Garantia
- () Verificar estado de conservação do capô.
- () Verificar nível condição do óleo
- () Verificar Rabeta completa.
- () Verificar hélice
- () Verificar manche/Manete.
- () Verificar cordão de partida.

Obs: _____

Acompanha algum acessórios:

- Capa de proteção do capô () sim () não
- Tanque de combustível () sim () não
- Manguera de combustível () sim () não
- Cordão de segurança () sim () não
- Carrinho de transporte () sim () não
- Chave de partida () sim () não
- Outro: _____

Observações: _____

Responsável pela inspeção: _____ Data Recebimento: _____

Entrega antes da entrega ao cliente:

- () Inspeccionar o motor e verificar se a condição atual corresponde a inspeção no momento da recepção, acima:
- () Teste do motor no tanque antes da entrega.
- () Teste do motor na frente do cliente

Observações: _____

Recepção.

Declaro ter deixado o veículo acima nas condições informadas nesta folha de inspeção


Data: ____/____/____
Assinatura do cliente ou por ele autorizado**Entrega.**

Declaro ter recebido o veículo acima nas condições informadas nesta folha de inspeção

Data: ____/____/____
Assinatura do cliente ou por ele autorizado

- Orçamento aprovado cobraremos 50% do valor no ato da autorização .
- Motor / Wave Runner recusado será entregue após 24 horas .
- Orçamento se dará dentro de até 15 dias úteis e a validade do orçamento é de 10 dias após a data da divulgação do mesmo .
- Responsabilidade de comunicação é recíproca .
- Prazo máximo para a retirada do bem (Rabeta, Wave Runner, Lancha ou Motor de Popa) (serviço pronto) da oficina é de 10 dias . Após este período cobraremos uma taxa de armazenagem de 20,00 ao dia .
- Prazo máximo para a retirada do bem (Rabeta, Wave Runner, Lancha ou Motor de Popa) com o (serviço recusado) é de 10 dias . Após este período cobraremos uma taxa de armazenagem de 20,00 ao dia . DESDE A DATA DA ENTREGA DO ORÇAMENTO .
- Taxa de Orçamento/ Análise será de acordo com a complexidade do serviço .

Ass Cliente:



Data:

06/10/2015

**AMAZÔNIA
NAUTICA****YAMAHA**

Concessionária Autorizada

RELATORIO TÉCNICO

BELÉM, 14/10/15

DADOS CLIENTE: FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE
PRODUTO: UNIDADE INFERIOR DE MOTOR DE POPA
MODELO: F90
SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: ANÁLISE DA UNIDADE II
CONCESSIONÁRIA: AMAZÔNIA NAUTICA

Após solicitação do cliente citado acima, representada pelo sr. CARLOS ALBERTO, foi feita análise técnica na unidade inferior apresentada pelo mesmo em nosso estabelecimento, onde constatou-se que diversas peças internas da unidade inferior encontram-se inutilizáveis, tornando sua restauração inviável

ROGÉRIO PAMPOLHA
DEPARTAMENTO TÉCNICO
SERVICOS@AMAZONIANAUTICA.COM.BR
TEL: (91) 9183-1000/3238-8679