


LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Baião, CNPJ:05.425.871/0001-70
Endereço: Praça Santo Antônio, Nº 199
Bairro: Centro
Cidade: Baião UF: PA
Cep: 68465-000

Proprietário: Regina Célia Veras da Silva, CPF: 121.131.402-25
Endereço: Passagem Olinda Nº
Bairro: Guamá UF:PA
Cidade: Belém
Cep: 66087-710

Tipo de Imóvel	Área Construída (m²)
Imóvel Misto	238 m²



Fachada

VALOR DO ALUGUEL	VARIAÇÃO DE MERCADO
R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00 A R\$ 2.800,00

Descrição do Imóvel

Imóvel situa-se na Tv. Poeirão Nº 303, Bairro São Francisco, Baião -Pa. O imóvel possui 238 m² de área construída.

Observações

Imóvel térreo, durante a vistoria verificou-se que o imóvel não ocupa a totalidade do terreno.

1- Introdução

O objetivo do presente laudo é determinar o valor de mercado do imóvel para celebrar contrato de aluguel entre o proprietário e a Prefeitura Municipal de Baião.

2- Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho consiste na análise das características físicas da propriedade e das diversas informações levantadas no mercado, que são devidamente tratadas a fim de determinar o valor de aluguel do respectivo imóvel. Para a consecução do objetivo solicitado, observar-se-á o que preceitua a NBR. 14.653, da A.B.N.T. – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os procedimentos avaliatórios usuais, com finalidade de identificar o valor do bem, de seus frutos e direitos, o seu custo, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, são descritos a seguir, conforme consta na norma.

2.1 Metodologia para identificar o valor de um bem

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado – Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra

Método Involutivo – Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudos de viabilidade técnico-econômico, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários para execução e comercialização do produto.

3- Localização



Imagem 01- Localização imóvel avaliado

4- Justificativa

O aluguel do presente imóvel se justifica pela falta de imóveis com as mesmas características do imóvel avaliados, que apresentam as seguintes características:

-
- Segurança;
 - Conforto;
 - Localização
 - Espaço adequado
-

Logo aplica-se a Lei 14.133/2021 Art.74 §5º, que cita: nas contratações devem ser observadas os seguintes requisitos:

- I- Avaliação previa do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;
- II- Certificação da inexistência de públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;
- III- Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a sem comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagens para ela.

O que justificativa a locação do imóvel pois a administração não possui imóveis vagos com características que satisfazem as necessidades da administração Pública.

As imagens do presente imóvel encontram-se no anexo I deste documento.


5- Valor do Imóvel a Ser Locado

Feito levantamento e estudo do mercado de imóveis, constatou-se que a variação dos valores de aluguel de imóveis na cidade de Baião-Pa com característica do imóvel avaliado oscila entre:

Valor Máximo: R\$ 2.000,00

Valor Mínimo: R\$ 2.800,00

Baião-Pa 13 de janeiro de 2025



Alvaro de Oliveira Ribeiro Neto
Técnico responsável
Crea nº 152144638-5

ANEXO I – FOTOS DO IMÓVEL AVALIADO



Imagem 02- número do prédio




Imagem 03- hall de entrada



Imagem 04- Área




Imagem 05- Acessos quarto 1 e 2



Imagem 06- banheiro




Imagem 07 - Quarto 01

