

Diretoria de Educação - DIED  
Coordenação de Educação Infantil - COEI  
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

**MODELO DE RELATÓRIOTÉCNICO-PEDAGÓGICO  
LOCAÇÃO**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**

ESCOLA ANEXA NELSIÑO

**ENDEREÇO:**

PASS. ANGUSTURA ENTRE JARDIM DAS PONCIANAS E PEDRO ALVARES  
CABRAL Nº200

**DISTRITO:**

DASAC

**CÓDIGO DO INEP:** 15040917

**NOME DA COORDENADORA OU DIRETORA:** MARIANA VIEIRA DA SILVA

**TELEFONE:** 984356320

**NOME DO PROPRIETÁRIO:** ANGELICA DE CINTRA SANTOS ALENCAR  
VASCONCELOS

**TELEFONE:** 981235278

**TÉC. RESPONSÁVEL:** EREDI RODRIGUES

**PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO:**

**2. Do histórico da Instituição:** O presente relatório apresenta a avaliação técnico-pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a **Escola Anexa Nelsinho**, localizada na Pass: Angustura entre Jardim das Poncianas e Pedro Alvares Cabral Nº200 Bairro Telégrafo, no distrito do DASAC, **atende crianças com faixa etária de 04 a 05 anos, com oferta nas turmas da educação infantil ao ano letivo de 2021.**

**3. Estrutura de horário de funcionamento:**

Horário de funcionamento: Das 7h30 as 17h30

Faixa etária atendida: 4 anos a 5 anos

Número de crianças matriculadas: 181

Turmas atendidas: 8 turmas

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2021**

Nº	TURMAS	ALUNOS ATIVOS	ALUNOS TRANSFERIDOS	ALUNOS DESISTENTES	ALUNOS COM MATRÍCULA CANCELADA
01	J11101	24	0	0	0
02	J11102	21	0	0	0
03	J11303	24	0	0	0
04	J11304	18	0	0	0
05	J22101	24	0	0	0
06	J22102	24	0	0	0
07	J22303	24	0	0	0
08	J22304	23	0	0	0

Diretoria de Educação - DIED  
Coordenação de Educação Infantil - COEI  
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

08 TURMAS				
-----------	--	--	--	--

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2021; COEI/2021

#### 4. Infraestrutura do prédio:

##### 4.1 Parte Térrea

- Hall de entrada funciona como refeitório
- 01 banheiro adaptado para Educação Infantil
- 01 Coordenação
- 02 salas
- 01 cozinha
- 1 banheiro Adult

##### 4.2. Altos

- 2 salas
- 1 banheiro adaptado para Educação Infantil
- Uma área livre descoberta não utilizada

#### 5. Da Análise:

O presente relatório objetiva proceder à avaliação técnico-pedagógica e Infraestrutura do imóvel que é locado pela Semec, onde funciona a **Escola Anexo Nelsinho, com oferta de turmas da educação infantil ao ensino fundamental no ano letivo de 2021**, bem como, explana sobre a infraestrutura do local para possibilidade de prorrogação de vigência do contrato de aluguel para o ano letivo de 2021. Na oportunidade, ainda foram observadas as necessidades de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e conseqüentemente melhores condições de funcionamento e atendimento às crianças. Reparos esses a serem sanados pelo proprietário, os quais são: levantamento do piso por conta de alagamento no refeitório devido forte chuva, forro da cozinha cedendo, porta da sala quebrada sustentada por uma tranca, cerca do espaço de banho quebrada, área externa dos altos sem utilização. Desta forma é necessário a revitalização deste espaço pelo proprietário. do local para possibilidade de prorrogação de vigência do contrato de aluguel para o ano letivo de 2021.

Assim, no dia 04 de Agosto 2021, realizou-se visita técnica para verificação das condições de infraestrutura do espaço, e acompanhamento das questões pedagógicas e administrativas. A presente avaliação atende os seguintes pontos: as atuais condições de infraestrutura do prédio locado, dimensão pedagógica das turmas

Diretoria de Educação - DIED  
Coordenação de Educação Infantil - COEI  
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

atendidas e recomendações técnicas pedagógicas.

#### **6. Das Recomendações:**


Considerando o exposto, avaliamos que o imóvel apresenta condições Regulares de funcionamento, contudo para o melhor funcionamento de turmas de educação infantil para o ano letivo de 2021, **a necessidade de serem atendidas.**

#### **7. Da Análise Conclusiva:**


O imóvel apresenta condições regulares para o atendimento da Educação Infantil, se possível orientamos a Coordenação a procurar um novo imóvel nas proximidades para possível locação.

Informamos que há a **necessidade de algumas adequações para um atendimento com segurança, qualidade, saúde e higiene**, que deverão ser modificadas no decorrer do ano de 2021, considerando a demanda no Bairro do Telégrafo.

Belém (PA), 01 de setembro de 2021



Técnica-Pedagógica de Educação Infantil



Diretoria de Educação - DIED  
Coordenação de Educação Infantil - COEI  
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ESCOLA ANEXA NELSON

FOTO 01: ENTRADA DA UNIDADE




FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

FOTO 02: SALA 01 TÉRREO




FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

FOTO 03: SALA 02 TÉRREO




FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

FOTO 04: BANHEIRO ADULTO




FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

FOTO 05: COZINHA



FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

FOTO 06: TETO QUEBRADO




FONTE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

Diretoria de Educação - DIED  
Coordenação de Educação Infantil - COEI  
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC


## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ESCOLA ANEXA NELSON

**FOTO 07: ACESSO AO 2º PAV.**




FORNE: SEMEC/DIED/COEI-NUPLACC-2021

**FOTO 08: TÉRREO**




FORNE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

**FOTO 09: COORDENAÇÃO**



FORNE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

**FOTO 10: 1ª SALA DO 2ºPAV.**



FORNE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021

**FOTO 11: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021**

FORNE: SEMEC-DIED-COEI-NUPLACC-2021



*R.*