




Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Educação  
Diretoria de Educação  
Coordenação de Educação Infantil



## RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO IMÓVEL ESCOLA ANEXA CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL

**1. Objeto:** Visita técnica pedagógica para avaliação do imóvel onde funciona a ESCOLA ANEXA CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL, objetivando a permanência do atendimento da Educação Infantil no referido imóvel para o ano letivo de 2020.

**2. Endereço:** Rua dos Tamoios 12 , Jurunas

**3. Distrito:** DAGUA

**4. Telefone:** 984730914

**5. Data da visita:** 20/10/2020

**6. Nome do proprietário:** Manuel de Oliveira

**7. Coordenadora:** Giovana Souza

**8. Técnica responsável:** Claudia Moreira

### 9. DA ANÁLISE:

O presente relatório objetivou proceder à avaliação técnica pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a ESCOLA ANEXA CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL com oferta de turmas de educação infantil e ensino fundamental no ano letivo de 2020, cujo valor da locação é de R\$ 11.757 ( Onze mil setecentos e cinquenta e sete), bem como, verificar a infraestrutura deste para possibilidade de contrato de locação para o ano letivo de 2021. Na oportunidade, ainda verificamos as necessidades existentes, ou não, de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e, conseqüentemente melhores condições de funcionamento e atendimento da Educação infantil e ensino fundamental, no referido espaço físico.

Assim, a presente avaliação atende as seguintes dimensões, a saber: as atuais condições de infraestrutura do prédio locado, dimensão pedagógica das turmas atendidas e recomendações técnicas pedagógicas.

Considerando o exposto, verificamos também a infraestrutura do espaço e equipamentos de EPs necessários para o retorno ao atendimento presencial no



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Educação  
Diretoria de Educação  
Coordenação de Educação Infantil



contexto da COVID-19. As turmas disponibilizadas são Jardim I, Jardim II, Ciclo I 1º Ano, Ciclo I 2º Ano, Ciclo I 2º Ano, Ciclo I 3º Ano :22, Ciclo I 4º Ano e Ciclo I 5º Ano.

## 10. DA ESTRUTURA FÍSICA

O prédio tem 03 pavimentos, é todo em alvenaria, o acesso a Unidade Educativa é asfaltada e bem localizada, as condições do imóvel estão regular condições para o funcionamento de uma escola de educação infantil, apresentando os seguintes espaços:

### Térreo:

Térreo ;
Entrada;
Refeitório;
Dispensa de alimentos;
Secretaria;
Coordenação;
Sala de leitura;
Sala dos professores;
Depósito de materiais administrativo;
Cozinha.

### 1º Pavimento:

2 Salas de aula
Sala de Leitura
03 banheiro .

### 1º Pavimento:

Depósito
Banheiro
3 Salas de aula

## 2º Pavimento:

Sala Multimídia
3 Salas de aula

## 11. DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS:

Considerando o exposto, avalia-se que o imóvel apresenta condições regulares de funcionamento, contudo para o bom funcionamento de turmas de educação infantil para o ano letivo de 2021 **há necessidade urgente de serem atendidas todas as recomendações** abaixo discriminadas:

### 11.1- A coordenadora do ANEXO:

01	Continuação da organização pedagógica e administrativa (organização das frequências dos profissionais, ocorrência administrativa e planejamento diário).
02	Manutenção de higienização nas áreas externa e interna cotidianamente.

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC – 2020

### 11.2 Ao Proprietário :

01	Pintura no prédio em geral;
02	Repara o telhado para sanar problemas de goteiras no refeitório, salas de aula;
03	Reparar paredes das salas de aula e refeitório para sanar infiltrações ;
04	Revisão hidráulica ;
05	Revisão Elétrica;
06	Manutenção das lajotas que estão danificadas nas salas de aula, refeitório, banheiros

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC – 2020

## 12. DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA: TURMAS ATENDIDAS

Atualmente a ANEXO CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL, atende 06 turmas de educação infantil com a **faixa etária de 01 a 04 anos, E ensino fundamental, totalizando 368 crianças**, com atendimento PARCIAL, conforme quadro abaixo:

Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Educação  
Diretoria de Educação  
Coordenação de Educação Infantil

Turno	Jardim I 4 anos	Jardim II 5 anos	Dados retirados da lista de matrícula das crianças da Instituição. Total de 93 crianças
Manhã	24	24	
Tarde	21	24	
Integral			
Turmas			
<b>TOTAL</b>	<b>04 Turmas</b>		

FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC- 2020.

Turno	TURMAS – ENSINO FUNDAMENTAL				Dados retirados da lista de matrícula das crianças da Instituição. Total de 275 crianças
	Ciclo I 6 a 8 anos	Ciclo II 9 a 10 anos	Ciclo	Ciclo	
Manhã	98	48	---	---	
Tarde	71	58		---	
Integral				---	
Turmas				---	
<b>TOTAL</b>	<b>12 TURMAS</b>				

FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC- 2020.

### 13. ANÁLISE CONCLUSIVA

Conforme avaliação técnico-pedagógica do imóvel verificamos que o imóvel apresenta condições regulares para o funcionamento da ESCOLA ANEXA CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL. Ressalta-se, contudo que há necessidade do atendimento, pelo proprietário do imóvel, das recomendações acima citadas, desta feita, esta COEI é favorável ao contrato do aluguel para o ano letivo de 2021.

*P/ Patrícia Barros Lima*

Técnica da Educação Infantil

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS**  
**ANEXO CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL**

**FOTO 01 :FACHADA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 02 : REFEITÓRIO**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 03 : PAREDE DA COZINHA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 04 : COZINHA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 05 :PISO SALA DE AULA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 06 : BANHEIRO**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 07 : ESCADA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 08 : ÁREA DE CIRCULAÇÃO**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 09 : SALA DE AULA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**

**FOTO 10 : SALA DE AULA**



**FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020**