



Data de expedição: 10 de Junho de 2021

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 38/2021

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo do imóvel: Locação Futuro Depósito da Atenção Básica

Proprietário: MICHAEL ROBSON DIAS PEREIRA

Endereço: Rua Timbiras II, nº 129 – Bairro: Celio Miranda

Área Construída: 194,70 m²

Tipo de Edificação: Estrutura de Alvenaria

Nº de pavimentos: 01 (Um)

Tipo de cobertura Estrutura madeira e cobertura em Telha Colonial/Plan.



VARANDA

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Em Lambri de Madeira e acabamento em Verniz

Esquadrias: Portão em grade de Ferro e acabamento em Tinta esmalte

Portão social em grade de Ferro e acabamento em Tinta esmalte

SALA 01

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Em Lambri de Madeira e Verniz

Esquadrias: Porta de Madeira e Vidro e acabamento em Tinta esmalte

SALA 02

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Lambri de madeira e verniz

Esquadrias: Portas em Metalon e acabamento em Tinta esmalte

Janela de Metalon e Vidro e acabamento em Tinta esmalte

DEPÓSITO / ARQUIVO

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Em Lambri de Madeira e Verniz

Esquadrias: Porta de Madeira e acabamento em Tinta esmalte

Janela de Metalon e Vidro e acabamento em Tinta esmalte

SALA 03

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Em lambri de Madeira e Verniz

Esquadria: Porta de Madeira e acabamento em Tinta esmalte



SALA 04

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: em lambri de madeira e acabamento em Verniz

Esquadrias: Porta de madeira compensada e acabamento em Tinta esmalte

Janela de madeira e Vidro acabamento em Tinta esmalte

BANHEIRO SALA 4

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria com revestimento Cerâmico até o teto

Forro: Lambri de madeira com acabamento em Verniz

Esquadrias: Porta em Madeira com acabamento em Verniz

Balancim de Ferro e Vidro



SALA 05

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta acrílica

Forro: Lambri de Madeira com acabamento em Tinta esmalte

Esquadrias: Porta em Madeira com acabamento em Tinta esmalte

Janela de Ferro e Vidro e acabamento em Tinta esmalte com Grade

SALA 06

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria revestida com Reboco e acabamento em Tinta Acrílica

Forro: Lambri de madeira e Verniz

Esquadrias: Porta em madeira com acabamento em Tinta esmalte

Janela de Madeira e Vidro acabamento em Tinta esmalte

BANHEIRO SOCIAL

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria com revestimento Cerâmico até h=1,82m

Forro: Lambri de Madeira e Verniz

Esquadrias: Porta em Madeira

Balancim de Ferro e Vidro

COZINHA


Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria com revestimento Cerâmico até o teto

Forro: Lambri de Madeira e Verniz

Esquadrias: Portas de Ferro e Vidro acabamento em Tinta esmalte

Janela de Ferro e Vidro acabamento em Tinta esmalte



ÀREA DE SERVIÇO

Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria com revestimento Cerâmico até h=1,50m

Forro: Aparente

Instalações elétricas com alimentação Bifásica e cabeamento em eletrodutos embutidos na alvenaria e com instalações hidráulicas e sanitárias em perfeitos estados de conservações e funcionamentos (Caixa d'água de fibra de 1000 litros com abastecimento pela concessionária).

O presente Laudo de Vistoria Técnica, realizado no dia **09 de Junho de 2021**, pelo Engenheiro Civil **Jorge Luiz M. Ramos** da Secretaria Municipal de Infraestrutura e assinado pelo senhor **Jorge Antônio Gonçalves de Sousa** Superintendente Municipal da Secretaria de Infraestrutura.



Jorge Luiz M. Ramos
Eng.º Civil CREA 10.654-D
Secretaria Municipal de infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas

Jorge Antônio Gonçalves de Sousa
Superintendente Municipal
Secretaria Municipal de infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas